

HARVARD COLLEGE



SCIENCE CENTER LIBRARY



0'

Druck, und Färbekunst

in ibrem

gangen Umfange,

von bem

Standpunkte der Wissenschaft und der praktischen Unwendung bearbeitet,

ober

die Runft,

Schafwoll -, Seiden -, Baumwoll - und Leinen - Stoffe gu drucken und zu farben.

Ein unentbehrliches Bandbuch

für

Drud - Fabrifanten, Coloriften, Garber, Cameraliften und technische Chemifer

non

Wilhelm Beinrich von Rurrer,

Doctor ber flaatswirthschaftlichen Wiffenschaften honoris causs, ausübendem Drude Gabrifanten und Soloriften, Ehrenmitglied bes Bereins für Gewerhfeiß in Preußen, Bannover, Robleng, Lahr und Des Upothefer Bereins im nörblichen Deutschland, correspondirendem Mitglied der Société industrielle de Mulhouse, dann des Bereins gur Ermunterung des Gewerbsgeiftes in Bohmen Mitglied ze. 2c.

Dritter Band.

Wien, 1850.

Berlag von Carl Gerolb.

Chem 7608.48

111 184 4 18 1852 May 20



Drud von Carl Gerold & Cohn.

Inhalts : Verzeichnig.

bes britten Banbes.

Dritter Cheil.

Gulitz molaniti.	ite
Bon den organifden animalifden Pigmenten, welche in der Drud- und	
Farbefunft vermendet merden	1
Die Purpurichneden und der Purpur der Alten	2
Rothifd und hiftorifde Heberlieferungen uber ben Eprifden Purpur	-
der Alten	6
Die Purpurfaure	7
Die Gurantbinfaure	8
Bon den adjectiv rothfarbenden thierifden Digmenten	_
Die Codenille , ihre Rultur, Geminnung, Bereitung, Gigenfcaften und	
Unwendung in der Drude und Farbefunft	9
Rultur, Bereitung und Geminnung ber Cochenille	_
	15
	17
Berfahren, den relativen Werth an rothem Farbftoff in der Co-	
	19
Bestandtheile ber Cochenille. Berhalten gegen demifche Ugen-	
tien und Ausscheidung des reinen rothen Farbftoffes (Car:	
minstoff, Carminium.)	20
Sandelsprodutte, melde aus der Cochenille bargeftellt merden	26
Rother Carmin aus der Cochenille	_
a) Altes deutsches Berfahren burch Fallung mit Alaun,	
ohne allen Zusaß	27
b) Darftellung mit Unterftugung von Beinftein	28
c) Darftellung mit Unterftugung von Goda und Bufas	
von Cimeif, nach Alpon	_

d) Darftellung mit Unterflühung von Pottofche und Bu-	
fat von Gallerte	29
e) Darftellung mit Unterflugung von gerbstoffhaltigen	
Rorpern	30
f) Darftellung vermittelft Cauerkleefalg, nach Frau Co-	
nette in Umfterdam	
g) Darftellung durch Binnfalz (dinefischer Carmin)	31
Reinigung des Carmine	
Berfalfdung des Carmine mit weißer Beigenftarte oder Bleimeiß	
Der Carminlack	
Codenille Praparée	34
Unwendung der Cochenille in der Farbefunft und der Runft, Benge gu	
druden	
A) Bermendung der Cochenille in der Chafwollenfaiberei	
Sharlachfarbe. Darftellung derfelben	
Bancroft's Berfahren, Charlach mit fcmefelfaurem Binn darzuftellen .	
Porner's Berfahren	
hermbfiadt's Berfahren mit falgfaurem Binn	
Solterhoff's Berfahren	
Melteres Berfahren, Scharlach gu farben	
Riederlandisches Berfahren, Scharlach ju farben	
Bitalis Berfahren, Charlad ju farben	
Unfieden fur 100 Pfund Chafwollentuch	
Farben oder Rothen der Baare	
Carmoifin-, Rirfc : Rofenroth. und fleischrothe Farbenabstufungen	44
a) Aechte Carmoifinrothe Farbe	
b) Levantische Carmoifinrothe Farbe	45
c) Kirschrothe Farbe	
d) Rosafarben	_
e) Fleischfarbe	48
f) Weingrau	_
B) Unwendung der Cochenille in der Geidenfarberei	50
Carmoifinfarbe	
Rofa: und Incarnatfarben	51
C) Unmendung der Cochenille in der Lederfarberei	52
Bereitung des rothen Caffians in Uffrachan	53
Ueber die Fabrifation des rothen Caffians in der Turfei	58
Farben deffelben	59
Bereitung Des rothen Maroquin Lebers im Ralferthum Fes und Maroffo	63
lleber die Fabritation des rothen Caffians in Frankreich	64
Die Bereitung bes rothen Gaffians in Murtemberg	69

	Seite
A) Bubereitung der roben Biegenfelle	. —
B) Bubereitung und Behandlung ber Felle in der Beibe	. 70
C) Grundiren der Felle	. 71
D) Bereitung der Farbeffuffigfeit. , Farben der Felle	
Erftes Farben	. 72
3meites Farben	. 73
Drittes Farben	
E) Gerben der Felle	
F) Uppretur	
D) Unwendung der Cochenille in der Baumwollen. und Leinen	5
Drude und Farberei	. –
Cochenillerother Grund mit weißgeabtem Figurendrud	. 78
Cochenille in Berbindung mit Krapp	. 79
Cochenille in Berbindung mit den Cafalpinien	. —
Cochenille in Berbindung mit Campecheholzabfud	80
Cochenille in Berbindung mit gelbfarbenden Digmenten	
E) Bermendung der Cochenille gur Darftellung der Applita	
tiones und Dampffarben	
B) Der Kermes, deffen Raturgeschichte, die verschiedenen Ur	_
ten deffelben, ihre Geminnung, ihre Gigenschaften und	
Mumendung in der Wedenfinling, ihre Eigenschaften und	,
Unwendung in der Farbefunft	
Gute und Gigenschaften des Rermes	
Befchichte und Unwendung des Rermes in der Farbefunft .	
Unwendung des Rermes in der Chafwollenfarberei	
Benetianer Charlach	. –
Carmoifinfarbe	. 89
Salbeorner: Charlachfarbe	. —
Farben der turfifden Duben mit Rermes	
Bermendung des Rermes in der Lederfarberei	. 91
Unmendung des Rermes in der Seidenfarberei	_
Unwendung des Kermes in der Baumwollenfarberei	
E) Bon dem Ladinfelt und deffen Raturgefchichte, dem Stod	
lat, dem Kornerlat, dem Schellat, der fünftlichen	į.
Bubereitung des Lal-Late, Lat. Die, dem Dfenheimer	:
Roth, und Unmendung des Cale Cale und Cat. Dpe in	i
der Farbefunft	
Das Lafinfett, der Stoffal und Kornerlat	. —
Schellat oder Tafellat	. 96
Lat. Late und Laf. Dye	
Ofenheimer Roth	
Eigenschaften und Berhalten des Latpigments	
Unmendung bes Latniamente in ber Garbetunft	

																	6	Beite
Unwendung be	8	Bal	pi	gme	nt6	in	der	0	ф	afm	oue	nfá	rbe	rei				_
Scharlachfarbe																		105
Carmoifinroth,		Airf	фr	oth,	P	urp	ur	unl	6	Ros	afa	rbe	n					110
Unmendung be	6	Pa	Epig	gme	ntŝ	in	der	0	5ei	den	får	ber	ei					111
Unmendung de	6	La	ťpi	gme	nte	in	De	r s	3	um	mo	Uen	: 1	ınb	8	ine	n.	
fårberei																		112
Ginige andere	3	nfe	ête	ıı,	mel	che	adj	eft	iυ	rot	þfå	rbei	nde	8 9	Pig	me	nt	
enthalten																		_

Vierter Cheil.

Zwölfter Abschnitt.	
Bon den unorganifden metallifden und einigen andern unorganifden	
Farben, melde in der Drud- und Farbefunft Unwendung finden .	114
Grfte Rlaffe.	
A) Bon den fubftantiven gelben Gifenfarben und ibre Befe-	
ftigung auf Baumwollen: und Leinengewebe	115
Baumwollen: und Leinengewebe Uniroft oder Gifengelb gu farben	
Subftantive Unieifenfarben Durch falpeterfcmefelfaure Gifen-	
orndauffösung	126
Subftantive eisengraue Uniboden	
Chamois und eifengelbe Aufdrudfarben	
Roftgelb für einfarbige Balgendrudmufter (Mignonette) Dr. 1.	
Behandlung der gedrudten Baare mit tauftifder Ralifauge	
Roftgelb eigenthumlicher Ruance fur einfarbigen Figurendrud	
Mr. 2	130
Duntel. und Bellchamois auf ber zweifarbigen Balgenbrudma-	
foine gu bruden, Dr. 3	
Balgenüberdrudfarben	131
Buminirte Drudfabritate mit hellem eifengelben Chamoieboden	133
Buminirte Drudfabritate mit buntel-eisengelben Siguren und	
belleifengelbem Boben	134
Gifengelbe, Chamois und Paille: Gindrude oder Ginpaffarben .	_
Belle eifengelbe. oder Chamois . Gindrudfarbe, Die mit Geife	
gefcontes Rrapproth nicht verandert	138
Sobe eifengelbe Gindrudfarbe, melde in der Ruance catedubrau-	
ner Farbe apnlich ift	
Bon ben eisengrauen Gindrudfarben	139

Bon den gefarbten Achreferven (Enlevagen), momit unfeifen-	
gelbe und eifengraue Boden in illuminirter Dufterausarbei:	
tung dargestellt merden	40
Bon den fubftantiven Gifenorangeboden, auch mandelbraune Bo-	
den genannt, und deren farbige Ausarbeitung 1	42
Bon ben Unibodennuancen, melde durch Bermifden von Gifen.	
und Rupfersalzen gewonnen merden	64
Ben den substantiven Bronces oder Colitarfarben 14	45
Bronceanfat	46
Broncefarbige Mignonette. Balgendrudfabrifate	
Duntel broncefarbiger Ret : oder Piccogrund mit illuminirter	
Ausarbeitung	_
Broncefarbige Balgenüberdrud: Ruancen	
Broncefarbe fur hofenftoffmaare	48
Bronce: und Colitair Sanddrudfabrifate 14	
Bronces und Colitair: Gindrucffarben	_
Unifolitair: Grundfarbe fur farbige Ausarbeitung 1	50
Solitairfarbe durch den Weg der Indigotupen . Blaufarberei in	
Stahlschiefergrun zu vermandeln	-
B) Bon den substantiven Mangan: oder bifterbraunen	
Farben, und deren Bermendung in den Kattun-	
druckereien	51
Darftellung der unibifterbraunen Boden, fur den 3lluminationes	
druck bestimmt	
a) Impragniren der Baare mit Manganauflofnng	-
b) Entwicklung der Bifterfarbe durch Mehlange !!	54
Sellbiftergrund mit dunkelbifterbraunen Figuren 1	
Bifterbraune Mignonette und andere meißbodige Drudfabritate 1	58
Brifirte (ombrirte) bifterbraune Fabrifate mit illuminirter 2us,	
arbeitung	
Bifterbrauner Grund mit garten meifen Figuren 10	
Biftergrund mit gelben Balgendrudmuftern	
Biftergrund mit gelben Balgendruckmuftern ohne gu dampfen . 10	
Biftergrund mit grunen Balgendrudmuftern ohne gu dampfen . 16	
Biftergrund mit blauen Balgendrudmuftern	-
Biftergrund mit roftgelben Balgendrudmuffern ,	
Baffs für Chromgelb und Chromgrun fur den Sanddrud 16	
Brune und gelbe Figuren durch den zweifarbigen Balgendrud . 16	55
Bafis fur Chromgelb, welche nach dem Ausfarben das aufge-	
drudte Gifenchamoie refervirt und Chromgelb gurudbleibt	
(Gifandamaitfanhisa Trausan in hidanhaanaan Olamaka	26

Bon den gebildeten Illuminationsaufdrudfarben fur buntel. u	ınd	,
mittelbraune Bifterboden		16
Bon den gebildeten gelben und grunen Aufdrudfarben		16
Drange Mekfarbe		
Rothe Beitfarben auf hellen und duntlen Biftergrund		_
Chromorange im Biftergrund burd Ginfarben		17
Muminationefarben fur die hellen Partien in duntel. und h	el:	
len Bifterfabritaten (Doppelbifter)		17.
Bifterfabrifate, bei benen der hervorftechende Charafter das	in:	٠
digoblau ausmacht		176
C) Bon den fubstantiven Rupferfarben und deren B	ers	•
wendung in den Rattundrudereien		
Unifupfergrune Boden mit Bluminationeausarbeitung		178
Metallgrune Ded : und Bandftreifen durch Aupferammonir	ıın	
mittelft Sanddruck		179
Arfenicirtes Rupferammonium fur den Aufdruck		181
Metallgrun jum Briffren ber Baare		
Grune und blaue Drudfarben, aus ichemefelfaurem., falpeterfa	เนะ	
reme und effigfaurem Rupfer		-
Rupferblaue Balgenuberdrudfarbe		183
Rupfergrune Balgenüberdrudfarben		_
3duminationefarben, beren man fich gur Bildung farbiger M	и.	
fter fur belle, blaue und grune Uniboden bedient		185
Difdungsfarben von Rupfergrun und Gifencoftgelb oder Da	n:	0-
ganbraun		
Rupferoryd mit Fett, Geife und Del		188
D) Bon den dromfauren Berbindungen, und ihre 21	n:	•
mendung in der Diule und Farbefunft		_
Chromoryd		180
Chromorydhydrat		
Chromfaure		193
Chromfaure alkalifche Berbindungen		195
Reutrales dromfaures Rali		_
Saures, dromfaures Rali		197
Schmefelfaure, falgfaure und falpeterfaure Chromverbindunge	n	193
Chromfaure Metallverbindungen. Chromfaure Korperfarben .		100
Unmendung ber dromfauren Berbindungen in ber Drud : un	b	"
Farbefunft		203
Unmendung der dromfauren Berbindungen in der Chafwoller	1:	
fårberei		205
Mamanhana ta ha Oath off		-0.

Unwendung in der Baumwollen- und Leinen . Drud. und Far.	
berei	207
Unigelbe Chrombodenfarbe auf weißgebleichte baumwollene Gewebe	
Gifengelber Figurendrud mit Chromgelb und illuminirter Far-	
benausschmudung	
Unidromgelb für aus Rrapp fdmars und roth gefarbte Saletu.	
chelmaare. (Mouchoir)	
Chromgelb auf indigoblauen Grund	212
Uni Olivengrund	
Chromgelbe Ginpaffarben	
Mißfarben	
Chromgrune Gindrudfarben. Chromgrun gu farben	
Bon den Chromorange: Farben	
Chromorangeboden-Farbe mit illuminirter Sarbenansichmudung	
Chromorange mit ausgesparten weißen Figuren fur Calico und	
Tüchelwaare	
Chromorauge Mignonette : Balgendrudmaare	
Chromorange Drudfabritate in Deffins mit Duntele und Belle	
orange	
Bon den dromorndgrunen Farben auf baumwollene Stoffe	
Farbenabftufungen	226
Ceegrune Balgenuberdrudfarbe	227
Doppelgrune Drudfabritate in illuminirter Unsarbeitung	228
Gruner Ueberdrud mit gelben Figuren im grunen Fond	229
Chromolive Balgenüberbrudfarben	
Grune Balgenüberdrudfarbe mit arfenicirtem falgfaurem Chiom.	
ornd	230
Perigraue Balgenüberdrudfarbe	
Perlgraue Balgenüberdrudfarbe mehr ins Blaue übergebend .	233
Chromgrune Ginpaffarben	234
Ctablgraugrune Ginpaffarbe, welche gedampft wird	
Birfung der Chromfaure auf Pffangenpigmente	235
3meite Rlaffe. Bon den Echmefelmetallen	_
Comefelarien: Farben	236
Orangefarbe	239
Das Antimon oder Spießglang	
Schwefelantimon oder Schwefelfpiefiglangfarben	
Dritte Rlaffe. Das Jodblei und das Jodquedfilber	
Bierte Rlaffe. Bon den fubftantiven unorganifchen Farben, die burch	
foftbare Metallauflofungen erhalten merden	245

7.7
Funfte Rlaffe. Bon den Cyan- oder blaufauren Berbindungen, und Des
ren Unwendung in der Drude und Farbefunft 24
Die Blaufaure
Blausaure Berbindungen , 24
a) Gelbes eisenblaufaures Kali
b) Rothes eifenblaufaures Kali
c) Das Berlinerblan, Chanblau
Gute und Gigenschaften eines guten Cyanblan 25
Ummonikalifches Cyanblan 25
d) Gifenblaufaures Binn 25
e) Cyaneifen Rupfer
Bon den blaufauren Berbindungen in der Farbetunft 25
Unwendung der blaufauren Berbindungen in der Schafwollen:
farberei
Anwendung der blaufauren Berbindungen in der Geiden : Drudt : und
Farberei
Unmendung der blaufauren Berbindungen im der Geidenfarberei . 27
Cnaneisenblane seidene Salotuchel mit weißen Figuren
Unwendung der blaufauren Berbindungen in der Baumwollendruck und
Farbefunft ,
Unmendung der blaufauren Berbindungen im Baumwollen:
Beugdrud ,
Blaue baumwollene Druckfabrifate durch den Aufdruck einer
Gifenbafis
Dreiblau und dreigrune Rattun-Meuble-Ausarbeitung 27
Cpanblauer Grund mit weißem Figurendrud 28
Drudfabritate mit 3meiblan und meißen Figuren 28
Mittel. und dunkelenanblauer Grund mit farbiger Ausarbeitung 28
Reues Berfahren, mittel und dunkelenanblaue Bodenwaare mit
weißer und farbiger Ausarbeitung darzustellen 28
1) Darftellung der hellen und mittelblauen Boden mit
weißem Figurendruck
2) Darftellung der dunkolblauen Druckfabritate mit weis
fem Figurendruck 28
3) Darftellung der unidunkelblauen Drudfabritate mit
Orangefigurendruck,
4) Darftellung der zweiblauen Druffabritate mit weißem
oder dromorange Figurendruck , . , 280
5) Darftellung der dreiblanen Drudfabritate 29
Bon den grunen Farben , die mit Cpanblau dargestellt merden -
Braune eifenblaufaure Rupferfacbe
Shan gehildete manblane und aufine Tranten für den Muchung

Gedste	Rlaffe.	Bon	den u	norg	anifo	ben	gell	ben	F	rben	, m	elde	die	Cal	
pet	erfaure be	n thie	rifder	un	d fei	den	en 3	Bto	ffe	n erti	eilt				294
Giebent	e Klaffe.	Bon	dem	Huf	drud	en	und	B	efej	digen	der	20	rper	arber	ı
auf	baummo	Uene	Gemel	be .											298

Fünfter Cheil.

Dreizehnter Abichnitt.

Bon ben Ternirs oder Bermandlungsfarben	3
Ternirfarben burch bas Farben	_
Ternirung in grauen Ubftufungen durch bas Farben . , 30	3
Ternirung in grauen Abftufungen ohne ju farben . , 30	i
Ternirung in catedubraunen Abftufungen	;
Blaue, braune, oliven und graue Ternirung auf eifengelben	
Drudfabrifaten	6
Ternirung der Karben mittelft Gifenorpdulauflofung 30	7
Mehrfarbiger Applications Balgendrud mit Ternirung	_
Dampffarben mit Ternirung	0
Bon ben Applicatione-Bafchfarben	ó
Comarge Farben	_
Biolette und Lilasfarben	ı
Rothe und rofenrothe Farben	
Blaue Farben	
Gelbe Farben	_
Grune Farben	7
Brun auf gelben Grund, Beiß fchugend	
Bon den Olivenfarben	
Bon den fleingrunen und fleingrauen Applicationefarben 32	
Bon den grauen Farben	
Belle Modegrundfarben in verfchiedenen Ruancen 32	
Bon den Applicationsfarben, melde nicht gemaffert merden 32	
Applikations Comars	-
Braune Farben	
Rothe Farben mit Thonerdebafis	
Rothe Farben mit Binnbaffe	4
Biolette Farben mit Thonerdebafis	•
Biolette Farben mit Binnbafis	
Bellviolette Abstufungen	
Lilasfarben	
Blane Farben	

Sitte
Grune Farben
Gelbe Farben
Orangefarben
Olivenfarben
Graue Farben
Bon ben farbigen Beiben oder gefarbten Nehreferven
Bon den Damastfarben
Bon den meißen Mehreferven (Beigbeiben), Die im Beugdrude verwendet
werden
Mehreferve-Aufdrud auf weiße baumwollene Bewebe, die nachher
mordanciet merden
Bon den weißen Schutpaften oder Schutreferven. Die im Beugdrud
verwendet merden
Bierzehnter Abschnitt.
Bou den Dampfdrudfabritaten und den Dampffarben für baummollene,
halbwollene (Chaine-coton), gang fcafwollene (Mousseline de
laine), Ceidenchaly und gang feidene Ctoffe, dann dem Gol-
gas: und Bernli oder erhabenen Drud
Geschichtliches
Bon ben Chemicalien und Farbmaterialien, melde gur Berftellung ber
Dampffarben verwendet merden
Bon den Chemicalien
Bon den Farbmaterialien und den praparirten Farbftoffen 369
Bon den Reutralisationsmitteln, welche gur Bindung der freien
Caure in den mineralfauren, erdigen: und metallifden Cal-
gen bermendet merden
Dampffarben fur banmwollene Gewebe 376
A) Bon den Dampffarben fur den Gine und Ueberdrud fur
fcon in Rrapp, oder mit andern Pigmenten gefarbter
Baare
B) Unwendung der Dampffarben fur den Drud meißer un:
vorbereiteter bannmollenen Beuge 390
C) Dampforudfabrikate mit Illuminationefarben, welche die Gigen:
fcaft befigen, ben nachherigen blanen Dampfüberdruck ab-
gumerfen
Terniren der Dampffarben 400
D) Unmendung der Dampffarben fur den Drud ber meigge:
bleichten und vorbereiteten (mordancirten) Baummol.
lenseuge

	Sei
Bluminations-lesdampffarben auf unifcmars gefarbte Moi	15-
seline de laine	. 47
Dampffarben für Seidenchalp	. 68
Bon den Dampffarben auf gang feidene Stoffe	. 48
Beigbleichen der Beuge	
Mordanciren der feidenen Stoffe	. 48
Impragniren mit effigfaurer Thonerde	. –
Impragniren mit Alaun	. 48
Impragniren mit Binnchlorur	
Impragniren mit doppeltem Chlorgian	
Druden und Dampfen der feidenen Stoffe	. 486
Dampffarben fur feidene Stoffe ,	
Bon den feidenen Drudfabrifaten durch Mandarinage-Arbeit dargeftell	It 497
Darftellung der Refervage	. 498
Aufdruden der Refervage	. 499
Mandarinage	
Bereitung der fauren Mifchung	. 500
Beleben der Orangefarbe und Reinigen von der Referve .	
Bon der Darftellung der Colitairfarbe auf feidene Gemebe, durch i	Die
Mandarinage - Methode	. 501
Solitarfarbe mit weißen Figuren	
Die Golgasfabritation	. 504
Bon dem Bergll oder erhabenen Drud	. 505
Ueber das Druden der unigefarbten Baumwollenzeuge mit Delfirni	
farben	
Ueber das Blenden oder Anfarben der erdigens und metallifden Baf	
fur den Aufdruck	
Ueber die gur Bereinigung des Mordants mit den Fafern der Beuge e	
forderliche Temperatur Der Druck. und Trodenftube	. 509
Spiriture region and the state of the state	
•	
Sechoter Cheil.	
Stagotti Ogtin	
Erfter Abfdnitt.	
Bon den Reinigungsmitteln der gedrudten baumwollen: , leinen . un	D
feidenen Beuge, vor dem Farben und den Abziebbadern	
A) Abziehen und Reinigen der gedrudten Beuge in fließe	
dem Baffer, und mehr oder weniger heißen Bafferbader	
B) Durchnehmen der gedrudten Beuge in Rleienbad und be	
Rleienfaure	
	•

Seite

xvi

	Seite
Bon den Blauungsmitteln	557
Blauen und Appretiren ohne Starte	558
Gang matte Uppretur	
Matte Uppretur	55
Gemafferte Uppretur	
Getoperte Appretur	
Appretur der dunkelindigoblauen baumwollenen Beuge .	
Appretur der Dunkelgrundmaare durch Gummimaffer .	
Appretur der gedruckten Mouffeline, Jaconnet's, und and	erer
gang feinen Baumwollenftoffe	
Uppretur fur gedructe Roperzeuge	56
Appretur der gedruckten Pique und Ripfe	
Glanzappretur der Angeburger Bipe	. 562
Glanzappretur der gedruckten baumwollenen Meublezeuge	
Starten ber gedruckten Baumwollenfabritate auf dem Roul	cau 564
Bon dem Appretiren der gedruckten Chaine-coton, Bollenmouffeline	und
- Ceidenzeuge	
Bierter Afchnitt.	
Bon den Berdidungemitteln, deren man fich jum Berdiden der erdi,	411.
und metallifchen Bafen und der fertigen Aufdrudfarben im Be	1000
drud bedient	ug.
Bon ber Ctarte oder dem Ctarfmehl	: . 500
Weizenstärke	567
Die Kartoffelftarte	. 507
Das Weizenmehl	. 571
Geröftete Ctarte	. 372
Leiogomme	57/
Bon den naturlichen Gummiforten	
04 4164 84 1	
And the second s	
Barbarischer Gummi	
mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Dan den Bandlid Conictes Connection	. 554
Bon den tunftlich bereiteten Gummiforten	. 536
Bereitung des tunftlichen Gummi in Rugland	. 587
Bereitung des funftlichen Gummi in Grofbritannien	. 589
Dertrin, auch Gommeline genannt	. 591
Böhmifder, tunftlich bereiteter Gummi	. 592
Bon dem Pflanzenschleim (Mucilago)	. 594
Bon dem Tragant	
Tragantschleim	. 597

	r
WAT	ь

Bou der Galepmurgel
ner mhidungamitteln
This riches Gimeift
O a di O mbi-fun o fittille
manafaiafferei
- mid by Mahal in Moli
minister of the same of the state of the sta
- Column Des Girefannarates
Complete the state of the state
and the state of the perputation of the state of the stat
- m by the in think (Sterepippage)
malche Schlitmberger int ben Gus bet-
Manting und eifengelbe Farben
Anhang.
mit Unterftukung von Chlore und
Ueber das Bleichen der Leinwant im Comefelfaure Badern als Dandelsmaare, und fur ben Gebrauch im
2 Zandaffung ortift deptudiet und tingtimet
melde ilm Denwen (cunten)
on a secret. Mandaina
a to the field Wandama
a contract marks
- Coloreditional Title Astronomy
a de Chmefelfauren Bades und Behandlung bet 2Baute
w nick attacked Rollet
Sechete Chlornatron und schweselsaures Bab 647

XVIII

											Delte
	Siebente tauftifchaltalifde Lauge										647
	Beinengarn und 3mirn gu bleichen		ì								648
edlug	bemerkungen uud Refume					•	•				649
	Borbereitung der meißgebleichten &	tein	mar	d fi	ir b	en	DI	uđ	u	10	
	bas ortliche Ginfarben ber auf	iged	ruđ	ten	Mu	fter					650
	Cactarin als Erfasmittel für Gim	eiß	un	0 211	bun	nin,	, 8u	m	Ve	r:	
-	biden ber Rorperfarben im Be	ugb	rud								652
	Bereitung des Lactarine aus But	terr	nild								653
	Bereitung bes Lactarins aus frifc	ab	ger	ahmi	er .	Ruf	hmi	ld			_
	Berdiden des Ultramarins und an	der	er A	örpe	rfat	ben	fű	r D	ru	đ.	
	farbe										
	Behandeln ber Beuge nach bem 2	ufd	ruđ	ber	Fa	rbe	n				654

Dritter Theil.

Gilfter Abschnitt.

Bon ben organischen animalischen Pigmenten, welche in ber Drud- und Färbefunft verwenbet werben.

Unter den animalischen Farbstoffen, welche, außer dem Safte der verschiedenen Schalthiere, der fubstantive Farben liefert, zeichnen sich die übrigen als abjektiv rothfarbende Pigmente aus.

In die erfte Rlaffe der substantiven gehört der Saft der Purpurschnecke und der mehrerer andern Schalthiere, welcher dem Sonnenlicht ausgeset, zuerst blaggrun, dann stufenweise dunkelgrun, meergrun, purpurroth und etwas spater in dunkelpurpurroth übergeführt wird. Derselbe Farbenwechsel sindet statt, wenn Schafwolle, Seiden, Leinen und Baumwollenfaser ohne Borbereitung einer Basis im weißen Saft getrankt, und dann dem Sonnenlicht ausgesett wird, wodurch eine überaus dauerhafte Purpurfarbe zum Borschein kommt.

In die zweite Rlaffe der adjeftiv rothfarbenden organischanimalischen Farbstoffen, bei welchen das Pigment durch irgend eine Salzverbindung erft entwickelt, und die Farbe dadurch mit der Fafer der Zeuge firirt und dauernd verbunden wird, geboren:

- A) Die Cochenille;
- B) der Rermes;
- C) das Lafinfett oder der Lat, auch Stodlaf genannt.

Ehe wir die adjektive animalisch rothfarbenden Korper ihrer Ratur nach und ihrer Berwendung in der Druck" und Farbekunft naher beleuchten, moge einiges in historisch wissenschaftlicher Bezie-hung über den Purpur der Alten vorangehen.

III.

Die Purpurfchneden und der Purpur der Alten.

Es ift nicht mit Sicherheit ausgemittelt, welcher Schnede fich die Alten fur die herstellung ihrer Purpurfarbe bedienten. Nach ber Unsicht von Plinius fcheinen mehrere Schalthiere bafur verzwendet worden zu fein, darunter aber gang vorzüglich:

- a) Die Purpurichnede (Purpura) mit rohrendrtigem bervorragendem Ruffel, bann:
- b) die fleinere Art Buccinum genannt. Beide Arten haben so viele Ringe, ale sie Jahre alt sind; sie leben aber höchstens nur 7 Jahre, und sind in einem vollkommen ausgewachsen. Unter den Purpurschnecken des Alterthums tennt man auch noch die Schlammschnecken, welche im faulen Schlamme leben, und die Grasschnecke, die vom Meergrase leben, welche beide Arten aber nur schlechte Farbe liefern.

Beffere Sorten find: bie Steinfchneden, die ihren Ramen von einem Stein haben, der fich im Meere findet. Diefe find gur Conchpliumfarbe am branchbarften, welche heller ift, und nicht fo viel Rorper als der tyrifche Purpur besit, weil sie nur mit der Salfte der Purpursarbe gefarbt wurde. Die sogenannte Dialutenischen, welche auf verschiedenen Meeresboden leben, sind gur eigentlichen dunkelrothen Purpursarbe die besten.

Die Purpurschneden wurden, wie uns Plinius berichtet, von den Alten auf folgende Art aus dem Meeresgrunde hervorgeschafft. Es werden weitläufig gestrickte Rebe, in welchen sich eine Lockspeise, namlich Muscheln, die sich leicht schließen und scharf beißen, wie z. B. der Mitulus, in die Tiefe geworfen. Benn die Muscheln halb todt sind, leben sie im Meere wieder auf, und indem sie wieder ausleben, suchen die Purpurschneden sie begierig auf, fireden die Junge aus und stechen auf sie. Durch den Stich gereigt schließen sich die Muscheln und halten die Schnecken zurud, welche mit denselben herausgezogen werden. Der reichlichste und beste Fang ift nach Connenausgang des Hundsterns, oder gegen das Frühjahr, weil sie zu jener Zeit ausgezschlämmt, und einen dunnen Saft haben, auf welches in der Farberei viel ankommt.

Den Gaft jum garben führt die Purpura mitten im Munde. Sier befindet fich in einer weißen Uber nur fehr menig Feuchtigkeit,

aus der die kofibare, wie eine schwarze Rose schimmernde Farbe gezogen wird. Der übrige Körper ift leer davon. Man sucht die Thiere lebendig zu fangen, weil sie mit dem Leben auch den Saft von sich geben.
Den größeren Purpurschnecken wird der Saft benommen, nachdem
man ihnen die Schale abgezogen hat. Die kleinen werden von den
Tyriern mit der Schale zerquetscht, wodurch die Flussigiefeit gewonnen wird.

Der Saft in ben Purpurschneden ift gabe, weiß von Farbe, andert fich aber am licht allmählig in Duntelpurpur um, welcher durch bas licht nicht mehr verandert wird.

Die Mufchel der Buccinum lapillus oder das fteinabn: liche Rinfhorn, welches an der frangofifchen, englifchen, normegifchen und mahricheinlich noch an vielen andern Meerestuften vorfommt und einen weißen Gaft enthalt, mißt 11/2 bis 2 Boll im 11m= fange. Reanmur fand an der Rufte von Poiton neben der Mufchel an den Steinen fleine weiße Korner oder Gier, die er fur die Mufchel hielt und Purpureier nannte. Gie waren in fo reichlicher Menge vorhanden, daß ein Mann in einigen Stunden einen halben Scheffel sammeln fonnte. Gie enthalten ebenfalls den Purpurfarbefloff. Die Mufchel enthalt den weißen Gaft, wie Bancroft beobachtete, nabe am Ropf unter der Schale in unmittelbarer Berührung mit derfelben befindlichen Blaschen, das ungefahr 2 bis 3 Eropfen enthalt. Dach Stroms befindet fich der Caft in den weiblichen Zeugungetheilen. Der Uterus enthalt drei befondere, durch Saute und Faferu gefchiedene Abtheilungen; in der erften ift ein lichtbrauner bleicher, in der mittlern ein gelber fart flebriger, in der dritten, der fleinften, ein ichwarger, unter dem Mifroftop dunfelgrun ericheinender Gaft. Diefe drei Gafte werden an dem Licht juerft grunlich, bann purpurfarbig; der blaffe weniger tief ale der fcmarge. Der weiße Gaft ter Gier nimmt, der Sonne ausgesett, eben diefe Farbe an, welches der Fall mit ber jungen Schnedenbrut ift.

Banoroft hat intereffante Versuche und Beobachtungen mit bem Saft der Purpurschneden Buccinum lapillus gemacht, aus welchen hervorgeht, daß die Purpurfarbe durch Entstoffung aus dem weißen Saft entsteht. Er hat gefunden, daß die Farbenveranderung des weißen Caftes schneller erfolgt, wenn derselbe mit Baffer verdunt wird, auch die Veranderung um 1/1 schneller im Bafferstoffigas, als im Sauerstoffgas vor sich geht. Mit Beingeist, flüchtigen

Delen, Chlor, Galgfaure, falgfaurem Binnorndul, agenden ober tob :lenfauren Alfalien verfetter Gaft farbt fich fcneller ale unverfetter, auch wird berfelbe im entfauerftoffenden Strahl des Lichtes fcneller ale im rothen, im farten licht wieder fchneller ale im fchwachen, im Sonnenlicht fcneller ale am Reuerlicht, in durch ein Brennglas verftarften faft augenblicflich buntelpurpurroth gefarbt. Bringt man den gefammelten gaben Gaft auf Leinen- oder Baumwollenzeug und bewahrt Diefen fogleich in einem bunteln Orte oder gwifchen Papier gelegt auf, fo nimmt der Farbeftoff nur eine gelblich blaffe Farbe an und verandert fich in der Dauer nicht. In einem folchen verwahrten und getrochnetem Buftande nach langer Beit bem Lichte exponirt andert fich die Farbe in Purpur um, welches um fo fchneller erfolgt, wenn Reuchtigfeit bamit in Berührung gebracht wird. Bancroft bat auf diefe Art das Pigment 9 Jahre lang confervirt erhalten, und ein Beugfludichen damit angefeuchtet und den Sonnenftrablen aus. gefest, wurde eben fo fcon purpurroth gefarbt ale burch frifchen Saft. Galpeterfaure, Citronen Effig-Beinftein- und Ochwefelfaure vergogern die Farbung mit dem Purpurpigment.

Dunkelpurpurroth gefarbte Leinen: und Baumwollenzeuge verandern die Farbe au Sonne und Licht nicht, die Farbe erscheint daher als die haltbarste, welche man kennt. Durch Pottaschenlauge wird
purpurrothes Beng in der Farbe lebhafter und bleibt dem Lichte ausgeseht unverändert, auch kann man nach Stroms, trube, dunkle
Farbe dadurch verbessern. Wenn das am Licht bunkelpurpurroth gefarbte Luch mit warmen Wasser und Seife gewaschen wird, und man
es einen Lag dem Licht ausseht, so wird die Farbe wie Cole gezeigt
glanzend carmoisin und erhalt ihre hochste Wollkommenheit.

Starfe Salgfaure verandert nach Bancroft die icon gebildete Farbe nicht; verduntes Chlor nur wenig, ftarfes hingegen zerftört fie. Starfe Salpetersaure macht fie nur etwas blauer; rauchende Calpetersaure heller. Wenn frischer ungefarbter Saft mit Queckfilbersublimat oder Gifenvitriol vermischt auf Zeuge gebracht wird, so spielt die entstehende Purpurfarbe ins Blaue.

Den Saft der Purpureier farbt agender Queckfilberfublimat blau und bildet einen ahnlichen Niederschlag in der ungefarbten Fluffigfeit. Die Gier, so wie die fleinen Schnecken faun man gerbruden, den ausgepreßten Saft mit schwachem Effig verdunnen und bie Zeuge nach Stroms damit tranten.

Außer der Purpura und Buccinum gibt es noch mehrere Schalthiere, welche das Purpurin liefern. Nach Ullao bedienen fich die Einwohner von Panama einer Art Buccinum von der Größe einer Nuß schon seit den altesten Zeiten zum Farben der Baumwollenzeuge. Gie nehmen die Schnecke aus der Schale, drücken sie mit einem Meffer vom Kopf gegen den hintertheil, schneiden den Körper ab, indem sie den Saft gedrückt haben, und werfen das übrige weg, ziehen dann die zu farbenden Baumwollenfaden durch die Fluffigkeit.

Nach Catesby findet sich auch bei den Bahama-Infeln eine Urt Buccinum, mit welchen die Einwohner dauerhaft farben. Nach Joffelin zu Peschatamy 50 Geemeilen öftwarts von Boston, und nach Niensof auf den Batavia gegenüber liegenden Inseln, so wie in mehreren andern Ruftenlandern; auch fand Mave 1803 in den Bay Tejucos bei St. Ratharina in Sudamerika Purpurschnecken mit welchen die Einwohner Baumwollengarn farben.

Unter unfern einheimischen Flußichneden fand Muller, daß bas vertiefte Posthorn, welches er Planorbis purpura nennt und Holix com ea einen rothen Saft enthalten, der zum Farben brauchbar ift.

In die Klaffe der Meer- und Geefchnecken, die von felbst oder durch Berührung einen farbigen Saft substantiver Natur von sich geben, gehören nach Columa, Holix janthina, eine im mittellandischen Meere lebende Schnecke deren Körper schleimig, blasig, blau, innen röthlich, außen blaß purpurblau ift Die Schale ift gelb, rosenfarbig oder violett, die aus dem oftindischen Meere hingegen schön violettblau. Das Thierchen lebt auf dem Grunde des Meeres, kommt bei Sturmen auf die Oberfläche und schwimmt in seiner Schale wie in einem Boot, während es seinen Korper hervorstreckt. Es speit selbst einen purpurvioletten Saft von sich. Wenn das Thier im Nacken verwundet wird, so fallen einige Tropfen purpurblaue Flussigfeit heraus, deren Farbe sich mit der Leinenfaser fest verbindet.

Coof fand auf feinen Reifen um die Welt bei Teneriffa und im atlantischen Ocean, die Holix janthina, und Violan cia von der Große einer Schnecke an. Sie schwimmen auf einem geringen Saufchen von Blasen die mit Luft angefullt und von einer flebrigen und gaben Substang sind. Jede von diesen Muscheln laffen bei der Berührung beilanfig einen Theeloffel voll Saft von sich, welcher

der vegetabilifchen Fafer eine icone gang bauerhafte rothe Purpur-

Penfonel gedenkt einer nachten Schnede, die in den Seen der antillischen Inseln vorsommt, welche im Ruden an der Stelle, wo der Kanal sich endet, eine hohlung von rothlichem Saft hat. Wenn das Thier berührt wird, rundet es sich zusammen und sprist den Purpursaft aus, wie der Tintensisch seine Tinte, der schon dunkelroth ift und Leinen dauerhaft farbt. Die Flussigigkeit der nachten Schnede besigt schon von Natur aus eine Purpursarbe, ohne erst durch das Licht versändert zu werden.

Brown beschreibt zwei Schalthiere, welche eine ahnliche Farbe besigen. Die größere Art, welche in den amerikanischen Seen vorstommt, ift die Lernea oder Seeschnecke, welche, wenn man sie berührt, eine flebrige, purpursarbige Fluffigkeit von sich gibt, welche Leinen schon dunkel purpurroth farbt. Die andere, welche er Ocean-Purpurschnecke oder Cochleaima nennt, liefert ebenfalls eine schone purpurrothe Flufsigkeit, die der vorigen analog zu sein scheint.

Mythisch und historische Ueberlieferungen über ben Eprischen Purpur ber Alten.

Der Enrifche Purpur war lange Zeit hiedurch die berühmteste und fostbarfte von allen Farben des Alterthums, welche die Farbefunst hervorzubringen im Stande war. Man sest die Erfindung, den Saft der Purpurschnecke jum Farben zu verwenden, in das Jahr 1439 vor Christi Geburt. Sie wurde zuerst in Enrus von den Farbern benugt, wodurch die Farbe den Namen Enrischer Purpur erhielt. Die Purpursarbe war schon zu Moses Zeiten bekannt, und von den hebraern Argamen genannt. Bei den Griechen hieß sie Porphora und die Römer nannten sie Purpura eder Ostrum. hom er gedenkt desselben in seiner Iliade und Odpssee.

Die Fabel ergahlt, daß ein hirt durch feinen Sund, der am Mecreditrand eine Muschel zerbiß und davon purpuroth gefarbt wurde, auf die Farbe aufmerksam gemacht wurde, und seiner Geliebten ein Kleid damit farbte. Der hirte foll hertules und die Mymphe Tyros geheißen haben, und von ihr der Name tprischer Purpur herruhren.

In Rom wurde ber Purpur gleich nach ber Erbauung ber Stadt befannt, war aber fo felten, daß er nur bei feierlichen Belegenheiten .

von den Priestern, Obrigkeiten und Königen getragen wurde. Bu Romulus Zeiten trug man ihn bloß auf der Treba, einem mit Purpur besetzen Ehren- und Feierkleid. Nepos Cornellius, der unter der Regierung Augustus starb, sagt: In meinen Jünglingsjahren war der violette Purpur stark Mode, wovon das Pfund 100 Denarien (361/, fl. rheinisch) kostete. Der rothe tarentinische kam erst später auf, und auf diesen solgte der doppelsarbige tyrische, von welchem das Pfund 1000 Denarien (364 fl. rheinisch) zu stehen kam. P. Lentulus Spinter, welcher unter dem Consulate von Ciccero im Jahr 631 nach Roms Erbauung Oberädil war, bediente sich desselben zuerst auf der Pratera, welches man ihm übel nahm. Plinius erwähnt in seinem Lib. IX. 60, in Asien sei der Purpur von Tyrus in Ussisa, der von Mininge und an der gätulanischen Kuste und in Europa der von Lasonien der beste.

Unter den fpatern romischen Raisern wurde der Purpur zum eigentlichen Emblem oder Symbol der Majestat erhoben, und das Tragen deffelben außer den Gliedern der kaiserlichen Familie als Majestateverbrechen mit dem Lode bestraft. Raiser Theodofius machte die Farberei zu einem Regale, und es blieben nur zwei Farbereien übrig, die eine zu Tyrus und die andere zu Constantinopel.

Nach dem Untergange des griechischen Raiferthums im zwölften Jahrhundert, ging die Runft Purpur zu Farben ganzlich verloren, und an beffen Stelle trat das Farben mit Rermes. Sie wurde erst im Jahre 1683 von Billiam Cole und 1710 von Reaumur wieder gefunden; auch lieferte 1770 Pastor Ströms in Norwegen schäpbare Nachrichten über die Benugung des hellen Saftes zum Zeichnen der Basche, und Bancroft in seinem Werke über Farberkunst schalten Gersuche mit dem Safte der Schalthiere baumwollene und leinene Stoffe acht Purpur zu farben.

Die Purpurfaure.

In die Klaffe der substantiven, rothfarbenden thierischen Rorper, gebort in wiffenschaftlicher Beziehung, ohne praktischer Ruganwendung sich zu erfreuen, auch die Purpursaure, welche aus dem menschlichen Sarn bereitet wird. Um diese Saure zu erhalten, loft man den Bobensap, der sich im Sarn bildet, oder auch Sarnsteine in einer verzunnten warmen Kaliaussoffung, und seht fo lange Salzsäure zu, als noch ein Riederschlag erfolgt, wodurch Sarnsäure in Bestalt

weißer Schuppen erhalten wied. Wenn man die Schuppen von der Fluffigfeit trennt, und in gelinder Barme mit Salpeterfaure behandelt, so wird die harnsaure in Purpursaure von gelblich weißer Karbe verwandelt. Sattigt man nach der Auflösung die vorwaltende Salpeterfaure mit Ummoniak, und dampft langsam ab, so wird die Fluffigfeit immer dunkler roth, und läßt körnige, dunkelrothe Arnstalle fallen die purpursaures Ummoniak sind.

Professor Ropp hat den rothen Farbstoff, welcher sich bei Auflösing von Sarnfaure in Salpetersaure bildet, zuerst zum Farben empfohlen. Wolle, Seide, Baumwolle und Leinen, nehmen in verdünnter salpetersauern oder mit Ammoniat gefättigter purpursauren Auflösung, wenn sie damit impragnirt, und nach dem Abtrocknen mit einem heißen Platteisen überfahren werden eine schöne, gin neberrothe Farbe an, und wenn Zeuge damit gedruckt, und nach dem Trocknen durch einen heißen Ralander gelassen werden, erhalt man dieselbe Farbe.

Die Euranthinfaure.

Im Sandel fommt unter dem Namen Purrée oder in difches Gelb ein Farbstoff vor, der aus Rameel-Urin gewonnen werden soll, und wie Stenhouse zeigte, die Berbindung einer neuen Saure der Purrein- oder Euxanthinsaure mit Magnesia ift, die zur Zeit in den europäischen Farbereien noch keine Berwendung erhalten bat.

Bon den adjektiv rothfärbenden thierischen Pigmenten.

Die in der Farbefunft befannten und nach vielen Seiten bin haufig verwendbaren animalischen Farbstoffe der Cochenille, des Kermes, der übrigen Coccusarten, des Gummilats und der Scharlachförner, besigen alle identisch ein und denselben adsettiv rothfarben Farbstoff, Carmin stoff genannt wird, der im Jahre 1818 von Pelletier und Caventou aus der Cochenille isolirt dargestellt wurde. La faigne schied denselben im Jahr 1819 aus dem Kermes. Der rein ausgeschiedene Carminstoff, wenn er mit Baster gefocht wird, farbt die Flüssigeit und es werden purpurrothe Floden gefallt, welche Preifer Carmein nennt.

Der ifolirt dargestellte Carminftoff bat in feinem Berhalten gu

ben Sauren und ben falgfahigen Bafen viele Achnlichkeit mit dem Brafilin. Er bildet jene rothe Berbindungen, die mehr in Orange als ins violette ftechen, mit den Alfalien hingegen violette Berbindungen. Das Zinnorpdul wirft auf den Carminftoff nach Urt der alfalischen Basen, wogegen Zinnorpd nach Urt der Saure wirft. Der atmosphärischen Luft und dem Licht ausgesest, sind jedoch die Berbindungen beständiger als die Brasilinverbindungen.

Die Cochenille, ihre Rultur, Gewinnung, Bereitung, Gigenschaften und Anwendung in der Drucke und Farbefunft.

Rultur, Bereitung und Gewinnung der Cochenille.

Die Cochenille ift der getrodnete Korper der weiblichen, Cochenille - Schildlaus, welche in Merico auf einigen Fackeldistelarten (Cactus coccinillifer, C. opuntia, C. tuna und C. peresixia) lebt. Sie wurde im Jahre 1518 in Mexico zuerst entdeckt.

Diefes Infett gebort nach Linée in die funfte Rlaffe und die zweite Ordnung, welche die Bemiptera (oder die mit halben Flugeln verfebenen) in fich begreift. Es bat beinabe Die Große eines fleinen fiebenpunftigen Sonnentafere, der Ruden ift halbtugelformig und mit gablreichen Rungeln burchfreugt, feine Farbe ift bunfelrothlich braun, fein Mund eine fleine robrenformige Berlangerung ber Bruft, es hat feine Flugel, fondern 6 Sufe, welche ihm aber blog bienen, fich eine furge Beit unmittelbar nach der Geburt gu bewegen; in der Folge werden fie ihm unnug, und boren gu machfen auf, mabrend der Rorper felbit fich febr vergrößert. Bwifchen den Borderfugen bat es einen garten Saugruffel, mit dem es fich auf den Blattern ober Stangeln fest faugt, und bort unbeweglich bis ju feinem Tode bleibt. Das Cochenille: Infett ift fonach bas lebende Bild ber Rube, benn fo bald es auf der Pflange feft ift, bleibt es, bis es eingefammelt wird oder flirbt, unbeweglich. Der farblos fchleimige Saft der Pflange Dient ibm gur Dabrung.

Die Mannchen der Cochenille find nur mahrend des Carvenguftandes den weiblichen ahnlich. Der Korper ift mager, von rothlicher Farbe, und mit zwei Blugeln bedeckt, welche horizontal ausgebreitet find, fich auf dem Rucken etwas freuzen, und das Insekt in den Stand fegen, zu flattern. Es hat 6 Fuße, und der Ropf figt abgesonbert auf, ift fehr flein, und mit zwei auseinanderftebenden dunnen Sublhornern verfeben. Der Unterleib oder Schwanz endigt fich in zwei dunne und fehr lang auseinander ftebende Saare. Das Mannchen verrichtet bei dem unbeweglich figenden Beibchen die Begattung, und ftirbt gleich nachher.

Nach der Begattung (im April) legt das Beibchen einige Sanfend Cier, welche unter dem Bauch der immer noch festschene und
nur mit einer weißlichen Wolle überzogenen Mutter gleichsam wie
aufgeschichtet daliegen. Das Weibchen verbreitet, gerade ehe es die
Eier legt, eine große Menge eines weißen Pulvers auf eine große
Entfernung im Kreise um sich, und die merikanischen Pachter pflegen
dieses weiße Pulver so gut als möglich von der Pflanze wegzublafen, indem sie fagen, die Jungen befinden sich besser ohne dasselbe.

Die Mutter fliebt, wahrend die Jungen aubschlupfen, in Geftalt fleiner Holzlause auf der Pflanze herumlausen und Nahrung suchen. Jest befinden sie sich noch im Larvenzustande, und beide Geschlechter leben unter einander. Sie hauten sich einige Male, und nehmen dann die oben beschriebene Gestalt an (die Beibchen befommen Schilde, und saugen sich fest, die Mannchen Flügel). Die ganze Lebenszeit dauert 2 bis 3 Monate. Nach Berlauf derfelben entwickelt sich eine zweite, dann eine dritte Brut, welche, da in Amerisa zu dieser Zeit der Winter (die Regenzeit) aufängt, ihre völlige Ausbildung nicht erhält, und nicht zur Paarung kommt. Männchen und Weibchen suchen sich zu dieser Zeit so gut als möglich zu verkriechen, und vor dem auhaltenden Regen zu sichern. Biele kommen um, und nur ein Theil pflanzt sich im nächsten Frühjahr von Neuem fort.

Die Erziehung und das Einfammeln geschieht in Merifo in eigenen Plantagen von der Cochenillesackelbistel, welche die Spanier Nopal nennen, und außerdem auch unter dem Namen Nopal opuntia, indianische Beige, bekannt ift, die man den andern Cactubarten vorzieht, weil sie ohne Stachel und Dornen ift, und die wollige Oberssäche der Thierchen mehr Schuß gegen Regen, Bind und Beuchtigsteit gibt. Uchtzehn Monate, nachdem eine solche Pflanzung angelegt ift, bringt man die Cochenilleschildläuse, die man im Larvenzustande beim Eintritte des Binters von den Pflanzen abgenommen, in Restern von Seu oder Coccoswolle in den Haufern ausbewahrt, und mit Fackeldistelblättern genährt hat, auf die Pflanzen, oder man schneidet, wie in andern Gegenden, die Zweige, auf denen die

Schildlaufe figen, ab, und bringt fie in Rammern, wo fie frifch bleiben, und Die jungen Thierchen auswachfen, bis fie nach ber Regengeit wieder auf im Freien flebende Pflangen gebracht werden. Bei dem Unefegen in die Pflangung vertheilt man fie fo regelmäßig, ale möglich, damit fie fich burch ju große Rabe nicht fchaben, indem man immee 12 bis 15 Ctuck ber weiblichen Thiere in etwas Coccos. wolle ftedt, und diefe auf den Stangeln befestigt. Die befte Beit Diefe Operation vorzunehmen, ift ber Mittag. Man überlagt fie fich jest obne Pflege 14 bis 18 Tage; nachdem man das Reft aufgerichtet bat, wird es vom Mopal abgenommen, wonach man die Mutter todt barin findet; Diefe Mutter bilden eine befondere Urt Cochenille, welche die Meritaner Baccatille nennen. Man überlagt fie fich jest ohne Pflege felbft. Roch vor zwei Monaten beginnt die Begattung, nach welcher Die Dannchen fterben, tie Beibchen aber gefammelt werden. Dach 8. bis 4 Monaten find bann bie Jungen wieber groß geworden, und es beginnt die zweite Ernte, bei der ebenfalls Die ausgewachsenen Beibchen gefammelt merben.

Die erfte Ernte findet im Monat Mai, Die zweite im Julius, und die dritte, wo man alles abnimmt und bloß die Jungen aufhebt, welche man zur neuen Bucht für fünftiges Frühjahr bestimmt, im Monat Oftober Statt. Nach jeder Ernte ift es nothwendig, die Pflanzen mit Bursten zu reinigen, und sogar waschen zu laffen, um alle von den vorhergehenden Cochenillen abgesetzte weiße Substanz zu entfernen. Wenn man hierauf bei jeder Ernte forgsam bedacht ift, fonnen die Stauden 5 bis 6 Jahre zur Fortpflanzung des Insetts dienen.

Nach Jemis in Oraca in Merito, in welcher Gegend Die Cochenille vorzüglich gezogen wird, ift Die Gilbercochenille bas trachtige Bibchen vor bem Gierlegen; Die fchwarze Cochenille bingegen ift Das Beibchen nach bem Legen und Bruten ber Gier.

Bei dem Einsammeln halt man ein teffelartiges holgernes Gefaß mit einem scharfen Rand an die Pflanze, oder man breitet ein
leinenes Tuch aus, macht die Cochenille mittelst eines Meffers, mit
dem man von unten hinauffahrt, oder vermittelst eines fleinen Palmbesens los, und tödtet die Thierchen sogleich. Die eingesammelten
Thierchen werden von den größern Landwirthen immer durch Einstellen der Rorbe in sehr geheigten Stuben oder Trockensammern getödtet. Die kleinen Land- oder Plantagenbesie, die armer find,

tödten fie durch heißes Baffer, wodurch das Infett größtentheils aufplatt, und eine fucherothe Farbe annimmt. Die Tödtung kaun auch vortheilhaft durch kochenden Wasserdampf verrichtet werden. Das Trocknen nach der Tödtung geschieht a) an der Sonne; sie werden dadurch braunroth, und von den Spaniern Regeneri da genannt; voer b) im Ofen, wodurch sie eine ins Graue kallende Farbe mit Purpuradern erhalten; die Spanier nennen dies Jaspeada; oder c) auf den Platten oder Pfannen, wo Maiskuchen gebacken werden; hier verkohlen sie oft ganz, werden schlecht und von den Spaniern Regra genannt. Die vorzüglichste Urt, die Thierchen zu trocknen, mag jedoch immer die seyn, daß man sie bei hoher Lusttemperatur im Schatten abtrocknet. Durch das Trocknen schrumpfen die Thierchen ein, und verlieren 2/3 ihres Gewichts. Nach dem Trocknen werzben sie gesiebt, und die kleineren Thiere und Ubgänge besonders unter dem Namen Granilla in den Handel gebracht.

Die jabrliche Ernte, wenn fie ergiebig ift, rechnet man fur einen Morgen Landes auf 200 Pfund Cochenille, ju deren Pflege ein Mann binreichend ift, und es ergeben 70,000 weibliche Infetten ein Pfund trodene Cochenille. Reinde der mexicanischen und veruanischen Cochenille find die fleinen Regelfchneden, welche fich auf den Ropalpflangen feftfeben, aber in ben Plantagen leicht zu vertilgen find, wenn man fie wochentlich einmal von der Pflange abnimmt. gefährlicher find die garven eines fleinen Connenfafers, welchen Die Spanier Pintillos nennen, die oft große Berbeerungen anrich: Bemerft man Diefes ichabliche Thier, fo muß man trachten, es alebald zu vertilgen. Es macht oft die größte Urbeit in ben Dopalpflangungen aus. Die Gier diefer Larve befinden fich in der Regel am Fuße der Nopalpflange. In einigen andern gandern, vorzüglich in Algier, ift es ber fogenannte Obrwurm, welcher bei ber Unpflangung in die fleinen Rorbchen (Buchochen) eindringt, und die Cochenille-Beibchen barin vergehrt. Um Diefes ju verhindern, verfperrt man die Buchochen, nachdem die Thierchen bineingebracht find, mit etwas Mouffelin.

Man unterscheidet zwei Urten von Cochenille, die beffere ober gabime (Grana fina, Mestica oder Mesteque), und die geringere oder wilde (Grana sylvestra oder Capesiana). Erstere ift beiläufig zweimal so groß, als Legtere, vermuthlich, weil ihre Gestalt durch gunftige Einwirfung der menschlichen Pflege und durch eine reichlichere

und guträglichere Dahrung vervollfommnet wurde. Die wilde Coche= nille, welche ohne Pflege im naturlichen Buftande lebt, ift mit wei-Ben, feinen, flaumartigen Gaferchen bedectt, um fich gegen Ralte, Regen zc. zu vertheidigen. Gie vermehrt fich leichter und gefchwinber, weil fie fein fo gartes leben ale die gabme bat. Man fann fie fechemal in einem Jahre fammeln, wahrend die gabme nur drei Ernten gibt. Dagegen gewährt bie jahme ben Bortheil, daß fich auf einer Staude, bem Gewicht nach, ein Drittheil mehr von ihr ernahren tonnen, ale von der wilden, welche lettere ein Drittheil weniger Digment enthalt. In Merico balt man die beiden Urten in einer Entfernung von 100 Ruthen von einander abgefondert, damit nicht die Mannchen der wilden Urt die Beibchen bet gabmen Gattung fcwangern, und fo eine Musartung bewirfen. Durch Pflege, wenn fie in den Dopalpflanzungen cultivirt wird, foll die wilde Cochenille mit der Beit fast eben fo groß ale bie gabme werden, und Den größten Theil bes wolligen Heberguge verlieren.

Als die Spanier zuerst im Jahre 1518 nach Merico famen, fanden sie die Cochenille von den Eingebornen jenes Landes zum Bemalen ihrer Wohnhäuser, Puggerathe u. f. w. und zum Farben ihrer Baumwolle angewendet. Bon der Schönheit dieser Farbe entzückt, erstatteten sie dem spanischen Ministerium den Vericht darüber, welche, wie heraran und berichtet, im Jahre 1523 dem Cortez Befehl ertheilte, Maßregeln zur Vervielfältigung diese höchst schaft genswerthen Erzeugnisses zu treffen.

Europa bezieht bis jest noch die Cochenille aus Mexico und Peru, obgleich die im wilden Zustande auf verschiedenen Fackeldistelarten auch im wärmeren Amerifa und in Bestindien lebt. Die beste soll in der Gegend von Guaraxa und der Stadt Oaraca gewonnen werden. Außer diesen, nach Ulloa, die größte Menge noch in Tlascala, Chulua, Neuva, Gallicia und Chiapa in Mexico, und zu Hambatio, Loja und Tucuman in Peru erzeugt werden.

Thierry de Menonville verpflanzte fie im Jahre 1777 nach St. Domingo, welche aber nach feinem Tode, einige Jahre später, und aus Mangel an Unterstügung von Seiten der Regierung ohne Erfolg geblieben. Bon den Euglandern wurde der erste Bersuch 1789 bei Madras in Oftindien gemacht, wo man indessen bloß eine Urt Nopal, und zwar nicht den Cactus coccinilifer, und im Jahre 1798 den eigentlichen Cactus und die Cochenilleschildlaus aus

ben Treibhaufern von Claremont in England einführte, und jest die Rultur der Pflanze und des Infetts forgfamer betreibt. Under fon glaubte in Oftindien felbst eine Urt von Cochenille entdect zu haben, es zeigte sich aber, daß es ein anderes, dem Kermes abnliches Infett war.

Die Faceldiftel fommt übrigens auch in Gud. Europa gut fort, und im fpanischen Undalufien hat man fehr gelungene Berfuche mit der Bucht der Cochenille gemacht, die ju den fconften Erwariungen berechtigt.

3m Jahre 1828 ließ ber Ronig ber Dieberlande ben Dopal und die Cochenille nach Java verpflangen. Er erfuhr namlich, bag man in Audalufien Die Rackelbiftel und Die Cochenille geelimgtifirt hatte, wo das Rlima jur Augucht beider außerft gunftig ift. Ronig fandte einen Sollander nach Cadir, und unterhielt ibn bafelbit Diefer unterrichtete Mann wußte nach und nach zwei Jabre lang. im Garten ber Gefellschaft Butritt ju gewinnen, und Die Rultur Diefer Pflange und Thiere ju lernen. Bu Cadir abndete man nicht bas Beringfte von den wohlbemeffenen Ochritten bes reifenden Sollan: bers, beffen Menferes eben fo nationalphlegmatifch mar, als er mit fchlauer Thatigfeit feine Gendung ju erfüllen wußte. Er verschaffte fich uber 1000 junge gefunde Dopalpflangen und eine bedeutende Menge Infeften, und gewann ben erften Gartner Diefer Unftalt felbft, der fich entichloß, gegen eine bedeutende Oumme Beldes in die Dienfte des Konige ber Diederlande ju treten, und zwar auf 6 Jahre nach Batavia ju geben. Bon Bliegingen aus wurde eine Rriegscorvette (bie Lilie) nach Cadir beordert, welche in ber Racht ihre Beute aufnahm, und am folgenden Morgen mit ihren fostbaren Schaben nach Batavia abfegelte.

Seit ber Eroberung von Algier durch die Frangofen wurde die Cochenille auch in diefem lande einheimisch gemacht. Die dem frangosischen Prafidenten des Confeils im Juli 1834 jugeschickte Probe wurde der Prufung des confulativen Manufasturraths übergeben, dessen Erstlarung dahin ging, baß die in Algerien gezogene Cochenille rudfichtlich ihrer Gute der meritanischen vollfommen analog fei.«

Die vergleichende Untersuchung, welche Chevreul mit einer im Jahre 1845 in der Centralpflanzung von Algier gewonnenen Cochenille gegen meritanische Baccatilla Cochenille, wie diese im Sanbel vortommt, fur Ocharlache und Carmoifinfarben in der Schafwollenfarberei unternommen hat, siellte als Resultat, daß erstere weni-

ger Farbstoff abgibt, als lettere; ber Unterschied beträgt aber für Scharlach weniger, als für Carmoifinroth. Das Berhaltniß für Scharlach stellte sich wie nicht gang 5 Theile gegen 4 Theile Zaccatilla, für Carmoisinroth aber 5 Theile gegen gange 4 Theile Baccatilla. Das Farbevermögen der Algier'schen Cochenille verhalt sich daher wie 100 gegen 80 der besten mexikanischen Sorte. Durch größere Sorgfalt in der Kultur der Nopalpflanze und der Zucht der Cochenille wird es ohne Zweifel dahin kommen, in Algier ein noch besseres Produkt zu erzielen.

Gute und Eigenschaften ber Cochenille.

Im europäischen Sandel unterscheidet man silbergraue und schwarze, gesiebte und ungesiebte Cochenille, so wie Cochenillestaub. Die Sondurad: Cochenille, welche in Guatimala gezogen wird, ift immer glanzend silberfarb, während die mexitanische stete matt ist; Jemis halt das Begblasen des von dem Beibchen abgesehten Pulvers für die Ursache der matten Farbe, und auch des in der Regel fleinen Korns. In Guatimala werden die Seronen (Ballen) zu 150 Pfund schwer gemacht, weil die Maulesel dorten nicht mehr über die Berge tragen konnen.

Die ich warze Cochenille ift, wenn fie gut ift, immer ich alig, Die achte Silbercochenille hingegen niemals. In Bera Cruz, wo ber Beg nicht fo bergig ift, werden die Geronen zu 200 Pfund gemacht.

In kondon wird jeder Ballen Cochenille bei feiner Ankunft von den Docks-Compagnien ausgeleert, durchgesieht und in englische Sacke gefüllt, auf welche die Sara bis auf die Unge gezeichnet wird. Der Staub von einer gangen Parthie, 100 bis 600 Sacke, wird zusammen gebracht und getrennt von den Korpern verkauft. Das Durchssiehen ift in keinem andern Saken als in London üblich.

Die abgefiebte Cochenille (Garblings) besteht aus den Resten der Insesten mit dem Staube und den fremdartigen Substangen vermengt, welche beim Abnehmen der Insesten von der Pflanze natürlich mit eingesammelt werden muffen. Da sie oft einenicht unbeseutende MengeFragmente reifer Insesten enthält, so wird sie der Granilla oft vorgezogen, wenn diese nicht von ungewöhnlich guter Qualität ift.

Granilla ift eine geringe Cochenille, fie wird aus denfelben Orten Sonduras und Mexifo eingeführt, und ift nach der Qualitat 2 bis 4 Schilling werth.

Die im Sandel vortommende fogenannte englisch gefarbte fcwarge

Cochenille (English dyed black cochineal) wird gewöhnlich haufig nach Indien, Rufland und Desterreich verführt.

Die Preise der verschiedenen Cochenilleforten verhalten sich in England ungefahr wie folgt:

Nechte schwarze das Pfund 6 Schilling 6 Pence englisch-gefärbte » 5 » 6 » 5 onduras Silber » 5 » 5 » mexikanische Silber » 5 »

abgesiebte Garblings 2 Schilling bis 2 Schilling 6 Pence, welche felten als folche eingeführt, fondern durch das Sieben gewonnen wird.

Die in England vom Jahre 1833 bis 1834 felbst consumirte und ausgeführte Cochenille hat mit jedem Jahre beträchtlich zugenommen. Im Jahre 1833 betrug dieselbe 309,125 Pfund und stieg im Jahre 1844 bis auf 1,569,120 Pfund, welches beilaufig 109,838,400 weibliche Insetten beträgt.

Geit einigen Jahren ift in Franfreich eine fcwarze Cochenille im Bebrauch, Die vorzugeweife gefchatt, allen andern Gorten vorgejogen und am theuersten bezahlt wird. Gie ift rabenfchwarg, glangend und ichon burch bas bloge Muge lagt fich mabrnehmen, bag es nicht Diefelbe ichwarze Gorte ift, welche bieber im Bandel vorgefommen. Gie entfteht, wenn die Infeften durch beifes Baffer getodtet werden. Banle unterjog die Probe der Untersuchung, um ju prufen, worauf Die fdwarze Barbe berube. Bei Betrachtung der einzelnen Thierchen burch bie Lupe fand er den größten Theil ihrer Oberflache mit einem fchwargen lad übergogen , und nur ftellenweife die braunrothe Farbe, oder die feinen feidenglanzenden Barchen in den Furchen fparfam und gerftreut figend. Er ermittelte, daß die fcwarze garbe nicht durch einen fremdartigen Rorper hervorgebracht wird, und daß gur Erzeugung Diefer Farbe es hinreicht, Die Cochenille mit Baffer, welchem 1/2 Theil Beingeift jugefest ift, in einem Gad oder fonft einem fchidlichen Befage eine Beit lang ju bewegen, theile um ihr ben etwa anbangenden Ralf abzulofen, theils um die gange Oberflache, welche das Waffer nicht leicht annimmt, ju benegen. 3m naffen Buftande ift Die Cochenille fchwarg, wird aber burch bas Trodnen wieder braun; um biefes gu verhindern, braucht man fie nur mit Mimofenschleim, der 1/4 Theil Bummi enthalt, mit ben Banden gu verarbeiten, und auf Bretern ausgebreitet zu trodnen. Bei biefer Manipulation barf Die Cochenille

nicht lange mit dem Baffer in Berührung bleiben, weil fie darin auf quillt und leicht unter den Sanden gerfallen wurde.

Gute Cochenille erhalt fich an einem trockenen Ort Jahrhunderte lang, ohne zu verderben. Hellot fagt, daß er mit 180jahriger Codenille eben fo gut ale mit frifcher gefarbt habe.

Eine gute qualitatereiche Cochenille muß außerlich glangend, ichwarg, weißlich oder filbergrau, jaspis oder afchfarben ausfehen, feine Querrungeln haben, ferner auch nicht gu leicht, gang troden, rein gefiebt und aus dicken platten Korpern besteben, gefaut ben Speichel fcuell und fcon purpurroth farben, etwas bitterlich abftringirend fchmecken, auch einen faum merflichen dumpfen Gefchmack haben. Nechte Cochenille befigt ein fpegifisches Gewicht von 1,25.

Berfalfdung der Cochenille.

Im Sandel fommt die Cochenille febr haufig verfalicht vor. Die Berfalfchung der reinen merifanischen und peruanischen Cochenille wird meist erft in den europäifchen Seehafen vorgenommen, und geschiebt

- a) mit der wilden Cochenille;
- b) mit braunlicher geringer Cochenille;
- c) mit Regra oder Regrille;
- d) mit bavarirter Cochenille;
- e) mit polnifchem oder beutschem Rermes;
- f) mit dem Abfalle der gesiebten feinen Cochenille, welche Moot, Opuntiablatter, Stiele, Sand n. f. w. enthalt.

Mit folden Rorpern verfalfchte Cochenille befigt den Rachtheil, daß fie viel armer an eigentlich rothfarbendem Pigment (Carminftoff, Carminium) ift.

In der Bermendung jum Farben und bei Farbenbereitungen find die im Sandel vorkommenden Berfalfcungen mit andern fremd. artigen Substangen Die allergefährlichften, vor welchen man fich gu buten bat ; berartige Berfalfchungen find :

1) Gine Berfalfchung, wodurch gute qualitatsreiche Cochenille mit 10 bis 20 Procent einer funfilichen Cochenille verfest wird, welche violettroth, im Gefüge glatt, etwas glangend und in Große und Gestalt der achten giemlich nabe fommt. 3m Glasmorfer gerrieben bringt eine fo verfal, te Cochenille Streifen an deffen Banden hervor, und gibt ein violett carmoifinrothes m.

Pulver, welches ber Cochenille ahnlich ichmedt. Bei einer chemischen Untersuchung ergab sich, daß diese falsche Cochenille 32 1/2 Procent Lad mit Thonerde, Gifenbasis und überschussiges fohlenfaures Natron, 32 Procent verbrennliche Materie, und 32 Procent Glas, Sand und erdige Substangen enthalt.

- 2) Berfalfchung mit Splvesterfubstang, einer Mifchung aus Thon, Cafalpinienabsud und Tragant, die man in England in cochenilleahnliche Körner formt.
- 2) Mit Schwefelfpath verfalfchte, die in London vorgefommen und von einem dortigen handelshause hausig betrieben wurde; Dr. Ure fand in derselben, welche 135 spezifisches Gewicht zeigt, 12 Procent anhangenden Schwerspath; er
 ist der Unsicht, daß die Verfalfchung auf folgende Beise vorgenommen werde: Nechte Cochenille wird mit Gummiwaser beseuchtet, in einer Buchse oder einem leinenen Sade zuerst mit
 gepulvertem schwefelsauren Barpt oder Schwerspath und dann
 mit Beinschwarz geschüttelt, um ihr das außere Unsehen der
 Negra-Cochenille zu ertheisen.
- 4) Die Berfalfchung mit Talferde, wobei man die Codenille durch Aufschwellen mit Bafferdampf und Einpudern mit
 feingepulverter Kalferde behandelt, um ihr ein schönes Unsehen
 und größeres Gewicht zu ertheilen; wird die Baare durch den
 Talfpuder zu weiß, so hilft man mit Graphitpulver nach, oder
 man seht hin und wieder auch beim Beißmachen etwas Bleiweiß zu. In Frankreich gibt man schlechter schwarzer Cochenille
 durch Schütteln mit Talferde das Unsehen der silbergrauen,
 nachdem man sie vorher 36 bis 38 Stunden in einem Keller
 zum Unziehen der Feuchtigkeit gelegt hat, und siebt dann den
 überschüssigen Talf weg.
- 5) Die Berfalfcung mit Bleiweiß, um fchlechter Cochenille die filberartige Karbe und großere Schwere ju geben.
- 6) Die fcwarze Zaccatillee; sie ift flein, runzelig, miggeflaltet und eine verfalschte Sorte, die in Bordeaux praparirt
 und unter dem Preise der gewöhnlichen Cochenille verkauft wird.
 Letellier, der sie untersuchte, ist der Unsicht, daß graue
 Cochenille mit heißem Wasser behandelt wird, um einen Theil
 des Farbestoffs auszuziehen, wodurch das Insett den es bedeckenven silbergrauen Stanb verliert, und dnun durch Behandlung

schwarz gemacht wird. Solche theilmeife fcon erschöpfte Cochenille ift naturlich febe arm, weil ihr ein Theil des Farbestoffs entzogen wurde.

Alle die Verfälfchungen mit erdigen und metallifchen Bafen, laffen fich übrigens leicht erfennen, oder durch Reagentien ausmitteln.

Berfahren den relativen Berth an rothem Farbftoff in der Cochenille ju erfennen.

Um den eigentlichen Behalt des Pigments in den verschiedenen Co: denilleforten zu erfennen, bat Berthollet bas Chlor in Borfchlag gebracht. Er bereitete brei verschiedene Defofte, namlich aus ber Coche: nille von St. Domingo, aus ber Baldcochenille und aus der Deftef, filtrirte die Defofte und brachte jeden in ein enlindrisches Glas, welches in Grade abgetheilt war. Mun brachte er von einem und Demfelben Chlor fo viel bingu, bis alle drei eine gelbe Schattirung angenommen hatten. Die Quantitat des verbrauchten Chlors, welches die Berhaltniffe des Pigmente anzeigte, gab ihm folgende Gfale an die Sand : acht Theile auf die Cochenille von Et. Domingo; eilf Theile auf die Baldcochenille, wie fie im Sandel vorfommt; achtzehn Theile auf die Deftef. Cochenille! Mus Diefen Resultaten erfennt man, daß die Cochenille von St. Domingo die armfte von allen dreien an Digment ift; was aber die Farbe felbit anbelangt, fo gibt fie ber Deftef-Cocheneille an Ochonheit nichts nach, wenn fie beim garben in einer verhaltnigmäßig größern, dem Pigment der Meftet entfprechenden Menge verwendet wird.

Auch Robiquet bedient sich des Chlors, um den Carminiumgehalt einer Cochenille anszumitteln. Letellier's Prufung besteht darin, daß 5 Decigramme Cochenille mit 1000 Grammen Brunnen: wasser und 10 Tropfen einer Alaunauflösung eine Stunde lang in einem fochenden Wasserbade behandelt werden, sie wird so hinlanglich erschöpft, und die wieder erkaltete Flussisseit ift ganz durchsichtig; bei der Probe mit dem Colorimeter findet man dann den Gehalt an Farbstoff genau.

Bei einer möglichen Berfalichung ber Cochenille mit Brafilinpigment liefert übrigens die Chlorprobe fein ficheres untrugerisches Mittel.

Unthon hat ein Berfahren angegeben, durch Riederschlagen des Carmins ans bem Cochenilleabsud mittelft Thonerde-Sydrat bis

jur völligen Entfarbung, um die Quantitat des Farbestoffs darin zu erkennen. Die Menge des verbrauchten Thonerde-Hydrats zeigt den Gehalt der Cod enille an. Die Anthon'iche Methode ift leicht auszu-führen und verdient vor der Chlorprobe den Borgug.

Im sichersten jedoch ift der Gehalt an reinem Farbstoff in der Cochenille durch vergleichungsweises Farben zu ermitteln, wenn namlich ein Studchen gebeizter Bauwollen oder Wollenzeug darin gefarbt und das Carminium ganz ausgezogen wird. Um feiner Tauschung unterworfen zu werden, wenn die Cochenille mit Brafilin verfälscht ift, gießt man in den Absud einige Tropfen doppelt chromsaure Kaliauflösung. Enthält der Absud Brafilin, so wird feine Farbe augenblicklich dunkler, außerdem verändert sie fich nicht.

Beftandtheile der Cochenille.

Berhalten gegen chemische Agentien und Ausscheidung des reinen rothen Farbftoffes (Carminftoff, Carminium).

Bir besigen zwei chemische Analysen der Cochenille, Die altere von John, die neuere von Pelletier und Caventon. Rach erfterer enthalten 100 Theile:

Cochenilleftoff (rothes Pigment in weicher	8	orr	n)	50,00
mustofe Theile				10,00
wachsartiges Fett				10,00
modifigirter gallertartiger Ochleim				14,00
bautige Theile				14,00
phosporfaures und falgfaures Alfali, pho	08	obc	r:	
fauern Ralf, Gifen und Ummonium				1,50

Den weißen Staub, mit welchem die Cochenille bededt ift, halt John fur Fettwachs und glaubt, daß er beim Trocknen anofchwiße. Nach andern Ungaben ift er aber schon im lebenden Buftande auf den Thieren und zwar in Gestalt eines feinen, wollartigen Ueberzuges, befonders bei der wilden Cochenille.

Das Pigment der Cochenille ift von zweisacher Beichaffenheit; ber eine Theil ift vorzüglich in Beingeift, der andere mehr in Baffer loblich und schoner als der vorhergebende. Die wafferige Auflösung absorbirt den Sauerftoff aus dem Dunftreife, wenn fie lange Zeit damit in Berührung fteht, oder bei öfterem Berdunften, und es scheidet sich der oxydirte Farbstoff in unauflöslichen Floden aus. Die

Auflösung wird durch die meiften Metall, und Erdauflösungen, nicht aber durch Gallusabsud gefällt. Die abenden Alfalien lofen ibn mit violetter und rother Farbe auf, und die ammoniafalische Auflösung tann als rothe Linte gebraucht werden.

Kalihaltiges Baffer loft den größten Theil der Cochenille mit violetter Farbe auf, und scheint den Farbstoff etwas zu verändern, besonders mit der Zeit, beim Zutritt der Luft, wo er nach Jahren braunlich gefällt wird. Die violette Farbe wird bei der Einwirkung der Kalien mit der Zeit oder wenn man sie erwärmt in Roth und dann in Gelb übergeführt wobei das Pigment ganz verändert wird. Das kalihaltige Baffer loft auch viel thierischen Stoff auf.

Sest man der violetten alfalischen Cochenilleauflösung Gaure zu, so erscheint ein schon rother Niederschlag, der beim Trocknen so dunkel wird, daß er dem Auge braun erscheint, aber mit Baffer seinen vorigen Glanz wieder erhalt. Dieser Niederschlag ift vollkommen reiner Carmin. Kalien allein bilden in dem mafferigen Auszuge keine Niederschläge, machen aber die Farbe karmoisinroth.

Bird dem Cochenilleabsude gefallte Thonerde gugefest, so entfarbt er sich, indem der Farbstoff und etwas thierischer Stoff sich mit der Thonerde verbindet, und in der Fluffigfeit ein thierischer und fetter Stoff guruckbleibt. Man erhalt auf diese Art schon rothen Lack, aber wenn man die Fluffigfeit erhist, carmoisinrothen Lack, der um so mehr in's Violette fällt, je größer die Warme war, und je langer das Rochen dauerte. Sest man aber vorher etwas Kali gur Fluffigfeit, so erhalt man auch bei Barme einen rothen Lack. Kalfwasser bildet einen violetten Niederschlag; Schwer- und Strontianerde machen die Karbe carmoisinroth wie die Kalien, ohne einen Niederschlag zu bilden.

Die fauern Salze, wie Beinftein, Sauerkleefalz, citronen: und schwefelfaure Thonerde bewirken einen schönen carminrothen Niederschlag, der unter dem Namen Carmin bekannt ift. Die Neutralfalze von Kali, Natrum und Ammonium machen den Absud violett, ohne einen Niederschlag zu erzeugen. Der falzsaue Kalf bewirft einen nelkenbraunen, spater schwärzlich und zulest schmusig grün werdenden, effigsaurer Baryt einen lebhaften ponceaurothen Niederschlag, der sich aber langsam und i. geringer Menge bildet. Beinftein befordert die Auflösung der farbigen Theile, wenn man ihn mit der Cochenille kocht. Herm bst abt erhielt mit saurem, arfeniffaurem Natron duntel Mordore mit basischen Lila.

Die meiften Metallfalze liefern mit dem Cochenilledefoft gefarbte Diederfchlage. Sochorndirte Binnfalze erzeugen rothe, Orndulfalze violette Riederschlage. Dit dem falgfauren Binn jugleich effigfaurer Barnt und weinsteinfaures Rali bingugebracht, wird ein febr lebhaft carmoifinrother Pragipitat gebilbet, ben John ale Da= lerfarbe empfiehlt. Das effigfaure Blei gibt einen vortrefflichen veilchenblauen Diederschlag, ber an derluft beständig ift; gange Fluffigfeit wird gerfest. Mit ftart orndirtem Cochenilleftoff wird der Riederschlag violettindigoblau. Gest man vorber etwas effigfauern oder falgfauren Barnt gu der Fluffigfeit, fo fpielt Das ichwefelfaure Bint und die Rupferfalge, fo er in das Rothe. wie das Rupferammonium bilden mit dem Cochenilledefoft violette, mit dem Carminium hingegen feinen Diederschlag; ichwefelfaures Gilber und ichwefelfaures Chrom unvollständig blanlichrothe Diederfchlage. Biolettbraune werden gebildet mit fcwefelfaurem Gifen; braune, fpater dunfelolivengrun werdende, mit effigfaurem Gifen. Mit falpeterfaurem Quedfilber erhielt John einen amethyftfarbenen, Pelletier und Caventou bingegen einen fcarladrothen Rieder-Lettere erhielten durch falpeterfaures Quedfilberorndul einen violetten und im Uebermaß von Gaure einen carmoifinrothen Dieder: fclag. Galgfaures Gilber macht die Cochenillefluffigfeit beller, ohne einen Riederschlag gu bilden, der erft fpater in geringer Menge Durch weinsteinsaures Rali wird feine Farbe ungeerfcheint. mein erhöht.

Den Farbstoff der Cochenille erhalt man isolirt dadurch, daß man Cochenillepulver zu wiederholten Malen mit Wasser bei 60 Gr. R. extrabirt, die granatrothe Löfung bei gelinder Barme bis zur Sprupdicke verdunstet, nach dem Erkalten mit der gleichen Menge Beingeist vermischt, die gefällte gallertartige Masse absondert, und dann die klare Fluffigkeit bei 30 bis 50 Gr. R. eintrocknen laßt. Das Pigment der Cochenille bildet eine carmoifinrothe, glanzende, sprode Masse, welche in Wasser leicht, im Weingeist schwer und im Lether nur in geringer Menge auflöslich ift.

Rach Pelletier und Caventou enthalt der Cochenilleabsud außer dem rothen Farbstoff, Coccin, Talg- und Delstoff, Coccinfaure und mehrere Galze. Der thierische fette Stoff ertheilt ihm die Eigenschaft mit den meisten Korpern Niederschlage zu bilden, die der rein ausgeschiedene Farbitoff (Carminium) nicht besitzt. Rocht man Cochenitle in Baffer, fo loft fich in demfelben guerft carmoifinrother, fpater violetter Stoff auf und zugleich Gallert. Uebrigens ift das Baffer nicht leicht im Stande allen Farbstoff aus der Cochenille aus, zuziehen, und man fann durch eine alkalische Fluffigkeit aus bereits ausgezogener Cochenille noch einen Untheil Farbstoff ausziehen, der ebenfalls zum Farben anwendbar ift. Bei der gewöhnlichen Farbungsmethode durch Binnfalz und Beinstein wird jedoch fast aller Farbstoff ausgezogen.

In der Giedbige loft Ochwefelather einen fetten goldgelben Stoff auf, welcher bem thierifchen gett abulich ift, und Die gelbe Karbe rubrt von dem erhaltenen rothen Pigment ber, das die Gaure Diefes Rettes gelb macht. Alfalifche Galge machen ibn wieder roth und nur durch diefes Bett wird er in Schwefelather aufloblich, weil der reine Farbftoff (Carminium) fich barin nicht aufloft. loft bas Pigment der Cochenille mit purpurrother garbe auf, aber nur in Folge und in Berhaltniß feines Baffergehalts. man Cochenille, Die bereite mit Ochwefelather ausgezogen ift, mit Beingeift, fo farbt er fich dunkelroth, ind Gelbe giebend, und lagt bei dem Erfalten und noch mehr bei dem Gindunften rothe, etwas froftallifirte Materie fallen, welche Karbftoff, thierifchen Stoff und Bett enthalt. Loft man Diefe in faltem Beingeift auf, fo bleibt thierifder Stoff jurud. Erennt man Diefen durch Geiben und fest gu dem Beingeift eine fleine Menge Ochwefelather, fo fest fich binnen einigen Tagen ein berrlich purpurrother Stoff ju Boden, der fich ftart an die Bande bes Glafes anhangt, welchen Pelletier und Caventon ale bas reine Pigment betrachten, bem fie ben Damen Carminium gegeben ..

Das Carminium wird am leichtesten erhalten, wenn die Cochenille mit reinem Schwefelather mehrmals im papinischen Sopf ausgefocht wird, bis alles Pigment ausgezogen ift. In den Pigmentauszug bringt man Ulfohol von 0,82 spezifischem Gewicht, mischt beide Fluffigseiten gut durch einander, läßt sie an der Luft freiwillig verdunsten, wodurch sich der Farbstoff mit gett und Coccin verbunden in rothen Körnchen abscheidet. Diese behandelt man mit sehr starkem Ulfohol, welcher das Fett von dem Farbstoff löst, versest dann die Lösung mit anderthalbmal so viel Nether, welcher nach einiger Zeit das rothe Pigment fällt.

Das Carminium ift glangend purpurroth, fornig, beinabe

frnftallifch, luftbeftandig, ichmilgt bei 40 Gr. Dt. und gerfest fich bei hoberer Temperatur ohne Entwicklung von Ummonium Baffer leicht aufloblich; eine fleine Dofie farbt basfelbe außerordent. lich; es wird beim Berdunften fprupartig, ohne gu fenftallifiren, und geht durch Gauren und die meiften fauer wirfenden Rorper int Gelbe, durch Alfalien ins Biolette über. Der ausgeschiedene reine garb. floff wird durch Gerbfanre nicht pragipitirt. Rach Pelletier und Caventon gerfeben nur febr concentrirte Gauren den reinen garb. ftoff, weniger farte machen feine Karbe brennend roth, fpater gelb. roth und gulett gelb Ralien ftellen die Karbe wieder ber, wenn nicht zu viel Gaure angewendet wurde Chlor gerflort fie gang; 300 ebenfalls, aber minder fchnell; altobolifche Morphinauflofung ertheilt dem Carminium eine amarantbrothe Rarbe, Die durch Bufas von gallertformiger Thonerde einen rofenrothen Cad bildet, ber durch Erhigen nicht violett wird; Beinftein und Sauerfleefalg maden Die Karbe icharlachroth. Thonerdebndrat entfarbt ichnell Die mafferige Auflofung, und farbt fich in der Ralte fcon roth, beim Thonerdensalze farben befonders in der Site die Rochen violett. mafferige Lofung carmoifinroth, ohne einen Riederschlag gn bilden, wird hingegen ber mafferigen Auflofung etwas Rali beigemifcht, fo entfteht mit Thonerdebydrat ein rother lad, der auch durch langes Rochen nicht violett wird. Galgfaures Binnornbul bringt in Der mafferigen Muflofung einen farten violetten, bei leberichuf von Gaure ine Carmoifin fich giebenden Diederfchlag bervor. Galgfaures Binn. ornd farbt icharlachroth, ohne einen Riederichlag ju bilben

Der reine isolirt dargestellte Farbstoff (Carminium, Cochenille-ftoff) taugt weder jum Farben noch jur Bereitung der Lacke und des Carmins, wosur man sich ftets des mafferigen Detottes der Cochenille bedieuen muß, welcher außer dem Farbstoff eine thierische Raterie enthalt, welche beide in Berbindung mit einander durch Cauren gefällt, jusammen die schone Karbennuance darbieten.

Der chemisch reine Farbstoff ber Cochenille, das Carminium ober Carminstoff, von einigen Chemifern auch Carminsaure genannt, wird nach Warren de la Rue aus der Cochenille auf folgende Beise ausgeschieden und in seinem reinen Bustande isolirt dargestellt: Es werden 3 Pfund gerriebene Cochenille mit 60 Liter deftillirtem Buffer gegen 20 Minuten lang im Gieden erhalten, alsbann der Ubsud durchgeseiht und nach einer Viere

telftunde flar abgegoffen. Die Bluffigfeit wird nun burch eine Auflöfung von effigfaurem Blei mit Effigfaure angefauert (6 Theile Bleizuder mit 1 Theil ftarter Effigfaure), wodurch ein purpurrother Riederschlag fallt, der mit fiedendem Baffer ausgewaschen, in warmer Luft abgetrochnet und nachher gepulvert, 17 Ungen rohes carminfaures Bleioxyd ergibt.

Diefer lad wird jest mit destillirtem Baffer angerührt, und durch anhaltendes Einströmen von Schwesclwasserstoffgas zersest, bei welcher Operation die Lösung des Farbstoffs selbst durch tagelanges Sindurchleiten von Schweselwasserstoffgas nicht verändert wird. Die erhaltene tiefrothe Flussigeit wird im Basserbade concentrirt, und endlich im luftleeren Raume getrochet. Der Rücktand besigt hygrosspische Eigenschaft. Die auf solchem Bege erhaltene rehe Carminsaure, welche Phosphorsaure eingemengt enthält, wird in siedendem absoluten Ultohol gelöst, und die Lösung mit carminsaurem Bleioryd einige Stunden lang digerirt, wodurch die Phosphorsaure entsernt wird. Julest wird die Lösung mit Aether vermischt, um eine kleine Menge sticksoffhaltiger Substanz zu fällen. Das Filtrat liefert beim Abdampsen zuerst in einer Retorte, und zulest im luftleeren Raume, das reine Pigment der Cochenille (Carminium, Carminsaure).

Das Carminium bildet eine purpurbraune, gerreibliche Maffe, die unter dem Mitroftop durchsichtig ift. Es ift bei feiner Zertheilung von schön rother Farbe, in Baffer und Alfohol leicht, in Aether hingegen schwer löslich. Chlor, Jod, Brom und Salpetersaure gerseßen es. Die wässerige Lösung des Carminiums besitt eine schwach saure Reaction; die alkalischen Erden erzengen purpurfarbige Niederschläge; schwefelsaure Thonerde gibt teinen Niederschlag, durch Jusah einiger Tropfen Ammeniat entiteht aber ein prachtvoll carminrother Lack. Effigsaures Bleioryd, Rupferoryd, Zinforyd und Cilberoryd erzeugen purpurrethe Niederschläge. Der Silberniederschlag zersept sich leicht unter Ausscheidung metallischen Silbers Zinnchlorür und Zinnchlorid geben teine Niederschläge, bringen aber eine tiefe carminrothe Karbung bervor.

Die Bufammenfegung bes reinen Carminiums ift folgende:

Sandeloprodufte, welche and der Cochenille bargeftellt werden.

Mus der Cochenille bereitet man fur die Malerei und die Runft, Beuge gu bruden:

- A) den fostbaren iconen rothen Carmin ;
- B) ben Carminlact, und
- C) Die Cochenille prepare, oder die Ummoniacal Cochenille.

A) Rother Carmin aus Der Codenille

Diefes durch die Runft dargestellte toftbare Sandelsproduft ift nach Pelletier und Caventon eine Berbindung von Carminium, thierischem Stoffe und einer gur Pracipitation angewandten Saure, gugleich mit etwas Thonerde, die jedoch nicht gur Befenheit gehort.

Die Bereitung des reinen Carmins erfordert die größte Unfmerksamkeit, sowohl in der Bahl der Gefäße, als in der Manipulation der Darstellung; auch ift es eine Thatsache, daß man dieses
prachtvolle Produkt nur in heitern, sonnigen Tagen bereiten
soll, weil die Schönheit und der Glanz der Farbe von der gunftigen
Einwirkung des Lichtes abhängig ift, und der Carmin nie so glanzend und lebhaft erscheint, wenn die Bereitung desselben in truben
Tagen vorgenommen wird.

Die Bereitung des Carmins grundet sich im Allgemeinen auf die Fallung des Pigments in Berbindung mit thierischer Materie durch den Saure-leberschuß eines fauren Salzes, nämlich Alaun, Weinstein oder Saurekleesalz, und die Umftande, auf welche bei Bereitung desselben im Allgemeinen zu achten ift, find folgende: da es hauptsächlich darauf ansommt, den Farbstoff unverändert in seiner größten Schönheit niederzuschlagen, so erfordert es ein geübtes Auge, um den Zeitpunkt, wo die Farbe am lebhafteiten ift, nicht zu verfehlen. Da ferner der Farbstoff um so leichter niederzeschlagen wird, je mehr er mit thierischem Stoffe in Verbindung gebracht wird, so muß man die Auslösung des thierischen Stoffes im Absud der Cochenille befordern, wenn man viel Niederschlag bezweckt, was durch

Bufat eines Alfalis gefcheben fann; muß bagegen, wenn man wenig, aber reinen Carmin verlangt, die Auflofung des thierifchen Stoffes, welcher der Ochonbeit der erzielten Farbe Ginbalt thut, theilweife ju hindern, oder den aufgeloften ju entfern n fuchen, wovon Erfteres durch niedere Temperatur, Letteres durch Fallen mittelft eines gerb. noffhaltigen Korpers gefcheben fann. Doch darf nicht alle thierifche Materie entfernt werden, da Gauren den reinen Karbftoff gar nicht fallen. Bei der Bereitung find folgende Regeln gu beobachten: 1) man nehme deftillirtes oder Regen: oder gang reines Flufmaffer, aber ja fein Brunnenwaffer; 2) man beobachte binfichtlich ber Be: rathe, Umruhrftabe u. f. w. die größte Reinlichfeit; 3; man bediene fich jum Rochen und Mufbemahren porgellanener oder ginnener oder gut verginnter fupferner Gefafe; 4) jum Geiben feiner Encher, Die mit Geife gewaschen murden, da biefe gewöhnlich noch etwas Geife juruchalten; Sanfleinen oder ein feidenes Gieb eignet fich biegu am beften; 5) man mable die allerbefte Cochenille, die vorber fein gemablen oder geftoffen werden muß, und einen bochft eifenfreien Maun.

Gewöhnlich ift der im Saudel vorfommende Carmin ein Gemenge von Carmin und Carminlack. John und Raftner find der Meinung, daß man nach allen öffentlichen bekannten Borfdriften feinen achten Carmin darzuftellen vermöge, daß vielmehr die Bereitung deffelben zu den den Chemikern noch unbekannten Geheimniffen gehore.

Die jur Beit befannten Berfahrungsarten, den im Sandel vor- fommenden Carmin darzustellen, bestehen in folgenden:

a) Alfes beutsches Berfahren burd Fällung mit Alaun, ohne allen Zufas

Man bringe Baffer jum Sieden, werfe die gemahlene Cochenille hinein, rühre gut um, laffe die Mischung mäßig tochen, setze
unter Umrühren etwas gestoßenen eisenfreien Alaun hinzu, laffe sie
noch 3 Minuten tochen, nehme dann das Gefäß vom Feuer, seihe
und lasse sie in porzellänenen Taffen 3 Tage stehen. Während dieser
Zeit fällt ein Bodensat nieder, der, abgetrocknet im Schatten den Carmin darstellt. Sollte es nöthig sein denselben auszusüßen, so
verrichte man dieses Geschäft mit destillirtem Baffer. Die Flüssigfeit seht nach 3 Tagen neuerdings eine geringere Sorte Carmin
ab; welche man auf Carminlack verwenden fann. Die Verhältnisse find nach der gewöhnlichen Angabe: 576 Theile Fluffwaffer, 16 Theile Cochenille und 1 Theil Alaun, wo man 1½ bis 2 Theile Carmin erhalt. Nach einer anderen Angabe: Die nothige Menge Waffer, 12 Theile Cochenille und 1 Theil Alaun.

b) Darftellung mit Unterflütung von Beinftein.

Man focht die Cochenille mit Baffer, fest nach einiger Zeit etwas Beinsteinrahm, und wenn bas Gemenge hiemit 8 Minuten gefocht hat, Alaun zu, mit dem man es noch 1 bis 2 Minuten fochen läßt, bann vom Fener nimmt, in gläferne Gefäße gießt, filtrirt und ruhig abstehen läßt, bis der Carmin sich abset, der nach Abgießen der Flüffigfeit im Schatten getrocknet wird. Die Berhältnisse bei dieser Bereitung sind folgende: 8 Maß Basser, 8 Loth Cochenille, 1 Loth Beinsteinrahm, 3 Quentchen Alaun, oder: 8 Pfund Basser, 8 Unze Cochenille, 1/2 Unze Beinsteinstrystall, 3/4 Unze Alaun, wodurch man eine Unze Carmin erhält.

c) Darftellung mit Unterflügung von Coda und Bufak von Gimeiß nach Alpon.

In 21/2 Eimer Flufmaffer, bas man fiedend gemacht, bringe man I Pfund Cochenille, rubre um, febe eine burch Gieden mit 1 Pfund Baffer bereitete, gefeihte Muflofung von 6 Drachmen Goda ju, laffe die Difchung noch fechemal bamit aufwallen, nehme ben Reffel vom gener und laffe ibn geneigt rubig fteben; bierauf febe man 6 Drachmen gepulverten Maun ju berfelben, rubre die Fluffigfeit, um die Auftofung biefes Galges gu beforbern, mit einem Dinfel um, und laffe bas Bange 25 Minuten rubig fteben. Die Fluffig= feit, welche eine vortreffliche icharlachrothe Karbe bat, wird forgfal. tig vom Bodenfat abgegoffen, in einen andern reinen Reffel gebracht, und in Diefelbe bas Beife von zwei Giern, bas mit einem halben Pfund Baffer wohl gefchlagen worden, gefchuttet und mit einem Pinfel umgerührt. Der Reffel wird abermals ans Feuer gebracht und erhipt, wobei bas Gimeiß gerinnt und aller Karbftoff ju Boden fallt. Der Reffel wird hierauf vom geuer genommen und 25 bis 80 Minuten bingeftellt, damit ber Carmin fich ganglich fege. Die überftebende Bluffigfeit wird flar vom Bodenfage abgegoffen, Diefer auf ein feines, in einen Rahmen gefpanntes Euch gebracht, damit er abtropfe. Dan gießt die Bluffigfeit fo oft auf ben, auf bem Filter bleibenden Rud.

ftand gurud, bis fie gang ungefarbt burchlauft. Sat der Carmin die Bestigkeit eines Sahnenkafes, so nimmt man ihn mit einem silbernen oder elfenbeinernen loffel von dem Filtrum ab und trodnet ihn auf Tellern, welche man mit weißem Papier bedect, um den Staub abguhalten. Ein Pfund Cochenille gibt 1 1/2 Unge Carmin.

Fast ganz nach derselben Art bereitet Langlois seinen Catmin. Die Berhaltniffe, die er nimmt, sind 4 Eimer Basser,
10 Drachmen Soda, 5 ganze Eier, 13/4 Pfund Cochenille und
15 Unzen romischer Alaun. Langlois läßt dieses Gemenge eine halbe Stunde fochen. Die Eier rührt er mit sammt ihren Schalen
mit 2 Pfund heißem Basser ab, und seiht das Abgeschlagene durch
ein Sieb. Nachdem der Carmin gebildet, seiht er die Flusszeit und
benutt das durchgehende rothe Liquidum zu Lack ar ben. Den Carmin läßt er trochnen und dann reiben Nach Pelletier und Cawentou wird durch die theilweise Zersehung des Alauns durch das
Alkali bei diesen beiden Berfahrungsarten Carminlack mit niedergeschlagen.

d) Darftellung mit Unterftugung von Pottafde und Bufas

Ein Pfund fein gestoßene Cochenille toche man in einem tupfernen Reffel mit 5 Sandeimer Baffer , dem etwas Pottafche jugefest wird, dampfe das Aufwalten mit faltem Baffer, nehme den Reffel, nachdem bas Aufwallen einige Minuten gedauert, vom Feuer, ftelle ibn geneigt auf einen Tifch, fo daß man leicht abgießen fann, und rubre geftogenen Mlaun ein. Diefer macht die garbe fogleich glangenber. Jest lagt man das Gange 15 Minuten rubig fteben, bis fich Die Cochenille ju Boden gefest und der Karbftoff mit etwas Mlaun in der Bluffigfeit gurudbleibt. Man gießt jest Diefe, fo weit fie rein ift, in einen andern eben fo großen Reffel, bringt diefen aufe Reuer und ruhrt bie mit vielem Baffer aufgelofte Saufenblafe ein. Go wie Die Fluffigfeit focht, fleigt ber Carmin auf Die Oberflache und bilbet bort einen geronnenen Ochaum. Man nimmt ben Reffel fogleich vom Beuer, rubrt die Bluffigfeit gut um, und laft fie bann rubig fteben. Rach 15 bis 20 Minuten bat fich ber Carmin niedergefchlagen, welchen man auf einem Geihetuch von dichter Leinwand abtropfen und trodnen lagt. Die auf dem Carmin flebende Rluffigfeit wird auf Carminlad benutt. Wenn ber Carmin nach Diefem Berfahren gut gelungen ift, fo lagt er fich nach bem Trodnen zwischen ben Bingern leicht gerreiben.

Die Mifchungeverhaltniffe zu diefem nicht gang feinen Carmine find 36 1/2 Theil Cochenille, 1 Theil Pottafche, 2 1/2 Theil Alaun und 1 Theil Sanfenblafe.

e) Darftellung mit Unterftügung vongerbftoffhaltigen Rörvern.

Die alte frangofifche Encyclopadie enthalt darüber nachfteben: des Berfahren : Man bringt 1280 Theile reines Blug- oder Regenmaffer jum Gieden, ichuttet 2 Theile Chonanforner (ein levantifches Pflangenproduft von grunlichgelber Karbe) binein, lagt die Bluffigfeit dreimal unter Umrubren aufwallen, fest 72 Theile Autourrinte (eine fchwammige Minde, etwas heller und dicfer als Bimmetrinde, Die geruch: und geschmadlos ift, etwas Berbftoff enthalt und aus Der Levante fommt) gu, und reicht nach einmaligem Aufwallen 1 Theil Mlaun, nimmt dann das Gefaß vom Feuer, feiht die Bluffigfeit und laft fie 7 bis 8 Tage ruhig fteben. Der Riederschlag, der fich bildet, wird getrochnet und ift der Carmin. Bei falter Bitterung fenft fich Der Carmin nicht ju Boden, fondern die Fluffigfeit bildet eine Urt Gallerte und verdirbt. Der im Tuche bleibende Rudftand fann gum zweiten Male ausgefocht werden, und gibt eine geringere Gorte Carmin. Einige Carminbereiter feten außer den Chouanfornern und der Autourrinde auch noch Orlean ju, um die Karbe nicht mehr ins Gelbe ju disponiren.

f) Darftellung vermittelft Sauerkleefalz, nach Frau Cenette in Amfterbam.

Sechs Eimer flares Fluftwasser werden zum Sieden gebracht, 2 Pfund der feinsten, zu Pulver gestoßenen Cochenille hinzu gegeben, 2 Stunden gefocht, alsdann 3 Ungen raffinirter Salpeter, und einige Augenblicke nachher 4 Ungen Sauerfleesalz zugesetht. Nachdem man die Mischung ungefahr 10 Minuten hat stehen gelassen, nimmt man den Ressel vom Feuer, stellt ihn 4 Stunden lang ruhig hin, zieht hierauf mit einem Heber das carminhaltige Wasser ab., und vertheilt es in mehrere flache Tassen, die man damit anfüllt. Diese stellt man 3 Wochen lang ruhig auf ein Bret hin. Nach Verlauf biefer Zeit hat sich auf ihrer Oberstäche eine ziemlich dicke Schimmel-

haut gebildet, welche man mit einem Stud Bischbein, an bas man febr feine Stude Schwanm befestigt bat, wegnimmt. Bu dem Ende frummt man es in Bestalt eines Bogens, und zieht ibn von bem entgegengefesten Ende der Flufigfetit auf fich zu.

Sollte das Santchen reißen, und einige Spuren davon zurudbleiben, so nimmt man diese auf das forgfaltigste hinweg. Das Bafeit wird hierauf vermittelft eines Bebers aus der Terrine hinweggeschaft. Es schadet nichts, wenn man den Beber auf den Boden
ber Terrine aufset, denn der Carmin flebt so fest an, daß fein
Nachtheil zu besorgen ift. Sollte noch Baffer zuruch bleiben, so
nimmt man es mit einer Sprife hinweg. Der Carmin wird im
Schatten getrochnet, und hat außerordentliches Feuer.

Den Bufat von Galpeter bei Bereitung des Carmins halten Pelletier und Caventon fur überfluffig.

g) Darftellung durch Binnfal; (dinefifder Carmin).

Man focht die fein gepulverte Cochenille in Klufwaffer, und fest romifchen Maungu, nimmt, nachdem man bas Bange gefocht bat, den Reffel vom Feuer, giebt vermittelft eines Bebers die Bluffigfeit ab, oder gießt fie durch ein feines Euch und ftellt fie gum Gebrauch bei Seite. Gie wird mir der Beit lebhafter und dichter. In Diefe gieft man nun, nachdem man fie vorber erwarmt bat, die Binnauf. lofung tropfenweife, worauf der Carmin fogleich niederfallt. Die Berhaltniffe bes Bufammenfages find : 1 Eimer Baffer, 20 Ungen Cochenille, 60 Gran Alaun und Binnauflofung (aus 1 Pfund Galpeterfaure, 14 Ungen Rochfalg und 4 Ungen Binn). Man bat auch empfohlen, Alaun und Binnfalg zugleich anzuwenden, und alles durch Bufas von Ralis oder Natronauflofung ju fallen. Siebei wird die Cochenille mit Baffer abgefocht, der Mlaun und die Binnauflofung jugefehr, und gulett fo lange von der alfalifchen Auflofung gefallt, ale noch ein Diederschlag erfolgt. Die Berhaltniffe bestimmen fich ju 255 Theile Baffer, 16 Theile Cochenille, 1 Theil Mann, 11/2 Theil Binnauflofung.

Bu geringerem Carmin fann man auch Cochenille mit Binnaustofung in einem glafernen Morfer reiben, destillirtes Waffer bugießen, feiben und dann Salmiafgeift gutropfeln, bis die dunkelrtothe Farbe in eine carminrothe übergeht. Man laft das Ganze in einer Flasche steben, bis fich der Carmin niedergeschlagen hat.

Reinigung bes Carmins.

Man fann den gewöhnlichen fauflichen Carmin dadurch reinigen und die vortrefflichte rothe Farbe aus ihm erhalten, wenn man ihn der Sonnenwarme mit Aepammonium aussest, bis diefes alles Farbige aufgenommen hat. Jest wird die reine rothe Auflösing abgegoffen und die Farbe durch Zusat von Effig und Alfohol gefällt, gulest mit Alfohol ausgefüßt und getrocknet.

Auf die Berwendung des Aehammoniaks jum Carmin grundet sich auch die vortrefflich ft e rothe Schreibetinte. Um diese zu erhalten, übergieße man 6 Gran Carmin mit 6 Loth ähendem Salmiafgeist in einer glasernen Flasche, und setze 10 Gran weißen arabisschen Gummi hinzu, lasse das Ganze so lange rutig steben, bis der Gummi vollfommen aufgeloft ist, und die Zusammensehung eine homogene Flussiet bildet. Diese rothe Linte ist zwar die kostarte, aber auch die schönfte und dauerhafteste, welche wir kennen. Damit geschrieben troth die Farbe Jahrhunderte hindurch, ohne zu verbleichen.

Berfalfchung des Carmins mit weißer Beigenstarte oder Bleiweiß.

3m Sandel findet fich feit furger Beit auch ein Carmin von überaus iconer garbe und febr theuerem Preife vor, ber feine ichone Barbe nach Ehrenberge Untersuchung einer Berfalfchung mit weißer Beigenftarte verdanft. Diefer Carmin eignet fich gwar jum gewöhnlichen Malen und man bemerft mit ben blogen Augen feinen Unterschied, allein, durch das Mitroftop betrachtet, zeigt fich fast die Salfte der Daffe ale bloges weißes Starfmehl, welches dem fein gertheilten Carmin einen hellen Grund und Glang gibt, mas beides feine Karbe febr angenehm erbobt. Benn folder Carmin mit vielem Baffer gemischt wird, fo vertheilt er fich darin und bleibt lange im Baffer sufpendirt; gießt man das Baffer ab, fo bleibt ein weißer Bodenfas gurud, auf den Jod augenblicflich dunfelblau reagirt und ber gefalltes Starfmehl ift, welches mit Baffer gefocht einen Rleifter liefert. Es ericheint Diefer theure Carmin in Safelchen mit etwa ber Balfte feines Bolumens weißem Starfmehl gemengt, welches mabricheinlich im breiartigen Buftande bes Carmine in benfelben gefnetet wird.

Sin und wieder fommt der Carmin auch mit Bleiweiß verfest

im Sandel vor, beffen Gegenwart leicht durch das Gewicht erkannt wird. Ein mit Bleiweiß versehter Carmin dect übrigens in der Malerei leicht, während der mit Starfe versehte weniger und naß fast gar nicht dectt, weil er dann durchsichtig erscheint; auch erleidet das Starfmehl in feuchter Utmosphäre nach und nach eine Zersehung, so daß die Versehung garter Farben damit den Malern nicht zusagen fann,

Der Carminlad.

Ein zweites Handelsprodult, welches aus der Cochenille dargeftellt wird, ift der Carminlack, der wahrscheinlich in Florenz, und zwar noch vor der Befanntwerdung der Cochenille mit Kermes gemacht worden zu sein scheint. Er war daher lange unter dem Namen Florentiner Lack befannt. Später machte man auch guten in Wien und Paris, der unter dem Namen Wiener und Parifer Lack in den Handel gebracht wurde.

Der Carminlad bildet eine Verbindung von Carminium und Thonerde, und ift gufallig öftere mit thierifcher Materie gemengt. Bir fennen verschiedene Vereitungearten, von denen wir die folgenden ale die befferen anfuhren:

- a) Erftes Berfahren. In einen filtrirten Cochenillen Abfud, bem öfters etwas gereinigter Beinstein jugesett wird, bringe man nach und nach etwas frisch gefällte Thonerde (aus Alaun durch Kalilauge niedergeschlagen und gut ausgesüßt), rühre um und erwärme die Mischung etwas. Wenn die Thonerde allen Farbstoff angezogen, gieße man die Flüssiseit ab und neuen Cochenille. Absud ju, im Falle sie nicht hinlänglich gefärbt ift. Ift dieß aber der Fall, so wäscht man den Niederschlag mit Regenwasser aus und läßt ihn trochnen. Je weniger Thonerde angewendet wird, desto gefärbter und intensiver erscheint der Lack. Um der Farbe noch größere Intensität zu geben, fann man etwas Zinnauslösung (Scharlachtomposition) zusezen. Die Berhältnisse des Zusammensages sind nach den Umständen abzundern. Man fann z. B. nehmen 20 Pfund Cochenille, 300 Maß Wasser, 2½ Pfund Alaun und 24 Pfund Thonerde.
- b) Zweites Berfahren. Bei dem zweiten Berfahren den Cocheillelack zu bereiten, fete man dem Cochenille-Ubsud Alaun zu und falle das Pigment mit Pottafchen- oder Goda Auflösung, oder man toche die Cochenille gleich mit Baffer aus, zu dem

etwas Maun gesetht wurde, bringe bann den übrigen Maun zu, und verfahre wieder wie oben. Man fann auch gleich mit allem Maun fochen und in biesem Falle ungefahr einen Theil Cochenille auf drei Theile Maun nehmen. Je nach der Schattirung, die man erhalten, fann man auch gleich Unfangs etwas Weinstein oder Zinnaustösung zusepen.

Bei Bereitung des Carminlade nimmt man gewöhnlich die noch nicht gang ausgezogenen Rudftande der Cochenille und rothge-farbten Blufigfeiten, die bei Bereitung des Carmins übrig bleiben, ober wohlfeilere oder geringere Gorten Cochenille, oft auch die vom Scheren des scharlachrothen Tuches übrig bleibenden Floden.

Der Cochenille. Lad wird im Zeugdrudt oftere ben rothen Upplifatione- und Mehdrudfarben jugefest, um ben Farben mehr Intensität und Korper zu geben.

Cochenille Praparée.

Unter ber Benennung Coobenille préparée, haben die Franzofen zuerst ein Farbmaterial in den Handel gebracht, welches von dunkel violetter in Purpur sich neigender Farbe ift. Dieses Handelsprodukt kommt aus Lyon in Blatterform mit Eindrücken, welche durch das Auspressen in grober Leinwand entstehen, trocken vor, und wird für Dampffarben, so wie in der Seidenfarberei häusig verwendet

Die anderwartigen Cochenille : Praparate, welche im Bengbrud' Unwendung finden, werden wir in dem Kapitel über Dampffarben für halbwollene, wollene und feidene Gewebe naber fennen lernen.

Unwendung der Cochenille in der Farbefunft und der Runft Zeuge zu drucken.

Die Cochenille bictet ein schägbares Farbmaterial fur die Schafwollen., Sciden und Lederfarberei dar, auch wird fie bin und wieder jum Farben gedruckter Baumwollenstoffe verwendet, und spielt in der Zeugdruckerei zu Unfdruckfarben fur Halbwollen., Wollenund seidene Dampforuckfabrikate eine nicht unbedeutende Rolle. Die vorzüglichste Berwendung in allen diesen Branchen theilt sich ihrem Hauptumriffe nach ein:

A) In die Schafwollenfarberei, und darin hauptfach-

- a) die Darftellung der Ocharlachfarbe, und
- b) jur Erreichung carmoifin, firfch und rofenrother garbenabftufungen.
- B) In die Seiden farberei, gur Bervorbringung der achten Carmoifinfarbe.
- C) In Die Leberfarberei, gur Darftellung bes rothen Maroquin ober bes rothen Saffian.
- D) In Die Baumwollenfarberei, fowohl fur fich, als in Gefellichaft anderer Pigmente gur hervorbringung verschiebenartiger Farbenabftufungen.
- E) 3m Dampffarbendrnd, fur rothe, violette und lilas: farben.
- A) Berwendung der Cochenille in der Schafwollenfärberei.

In der Schafwollenfarberei nehmen jur Entwidlung und Befeftigung des Cochenillepigments mit der Wollfafer der Alaun, dann
die fogenannte Scharlachtomposition (falpetersalzsaures Binn) und der Beinftein die erste Rolle ein. Außer diesen drei langst geprüften Mitteln hat sich Bancroft in Beziehung der Berwendung noch anderer metallischen Beizmittel zum Befestigen des Cochenille-Pigments mit
der Bollfaser wesentliche Berdienste erworben, unter welchen mehrere
zwar nur in wissenschaftlicher hinsicht von Interesse find, andere hingegen praftische Nuganwendung sich im Großen zu erfreuen haben.

Die metallischen Beizmittel, beren fich Bancroft zur Darftellung farbiger Erscheinungen bediente, bestehen in folgenden:
1. dem Zinnoryd, welches ein Carmoisinroth liefert. Die andern
Zinnverbindungen mit Saure ergeben: 2. salzsaures Zinn: Carminroth. 8. holzsaures Zinn: Scharlach, halb Rosa; 4. phosphorsaures Zinn: glanzendes, gelbliches Scharlachroth; 5. sluffaures
Zinn: sehr glanzendes Scharlachroth; 6. weinsteinsaures Zinn: lebhaften aber etwas orangeartigen Scharlach; 7. citronensaures Zinn:
sehr schones Scharlach aber ebenfalls etwas in Zurora spielend;
8. schwefelsaures Zinn: schon Scharlach; 9. Bismuthsalze: geben
Lilas, doch wurde ein Theil der Farbe verhüllt; 10. Bismuth in
hartem Essig aufgelöst, gab eine prächtige Purpursarbe; 11. schwefelsaures Bismuth: Lachbfarbe; 12. Bolframoryd: Krapproth;
18. salpetersaures Zinf: Lilas; 14. Die Zustöfungen des Eisens in

Sauren, geben Dunkelviolett, in großer Menge zugesetht Schwarz; 15. falpeterfalzsaures Gold: Rothlichbraun; 16. falpeterfaures Platin: Noth, das durch Zusap von tohlensaurem Kalk kastaniensbraun wurde; 17. salpetersaures Silber: lebhaft röthlich Orange; 18. salpetersaures Kobalt: Purpur; 19. schwefelsaures Kobalt: Bioslett; 20. salpetersaures Nickel: Wioletlilas; 21. das fauerliche arfenitsaure Kali lieferte ein lebhaftes Purpurroth.

Bei diefen durch Bancroft angestellten Berfuchen ift zu bemerten, daß wo er Lache., Aurora- oder Scharlachfarbe erhielt, ftete vorberrichende Saure in der Metallauflösung war.

Rach hermb ft adt ertheilt Cochenille: 1) mit weißem Arfenif der Schafwolle eine duntle Lilafarbe; 2) Urfeniffaure: brennend
scharlach, ins Gelbe ziehend, der bei dem Trocknen dunkler wird;
3) effigfaures Blei: Biolett; 4) Molybdanfaure: angenehm Biolett
5) falpeterfaures Uran: hellgraugrun; 6) schwefelfaures Uran: Graugrun; 7) Bolframornd: Ponceau.

Rach Rurg: 1) falgfaurer Bint: Pfirfcbluih; 2) effigfaures Bint: braunlich Rofa.

Das Pigment der Cochenille, wenn es mit Schwefelfaure ge-fauertem Baffer behandelt wird, fixirt sich auf der Schafwolle ohne vorhergegangene Beize mit rother Farbe. Riefelhaltiges Kali farbt Schafwolle, wenn man die Ubsehung der Riefelerde durch Zufah von etwas Schwefelfaure befordert, nach Bancroft purpurfarbig. Diefelbe Farbe nimmt Bolle an, wenn man sie lange Zeit mit Kalt-wasser und Cochenille focht.

Ocharlachfarbe. Darftellung derfelben.

In der Schafwollenfarberei wurde die Cochenille eine Reihe von Jahren hindurch mit Alaun und Weinstein fast ausschließlich nur für Carmoisinfarbe verwendet, bis die wichtige Entdeckung allgemein betannt wurde, welche im Jahre 1630 ein Farber Namens Ruffler, Ruffelar oder Ruster machte, durch Anwendung von Zinnauflösung Schafwolle scharlachroth zu farben. Einige schreiben sie mit minderer Wahrscheinlichkeit dem hollandischen Chemifer Cornelius Drebbel zu Allfutaer zu. Bon diesem soll sie der Farber Ruffler zu Lenden, der später sein Schwiegersohn wurde, gelernt haben, und die Farbe im Anfange Rufflers Farbe, später hollandischer Scharlach genannt worden sein. Nach einer andern Ueber-

lieferung hatte fie diefer dem Maler Rlod oder Glud mitgetheilt, und diefer dem Franzofen Gobelin, mahrend ein anderer Namens Repfler fie 1643 nach England brachte, worauf die erste Scharlachfärberei zu Bow bei London angelegt wurde, daher man die Farbe auch einige Jahre hindurch in England Bow farbe nannte.

Ban Gulich und van der Becht follen nach Undern mit Drebbel ju gleicher Beit das Gebeimniß entdecht haben. Bon let: terem foll es Billes Gobelin erlernt, ber mit feinem Bruder ju Paris an dem fleinen Bache Bierre, beffen Baffer er vorzuglich geschickt dazu fand, eine Farberei anlegte, die ihm unermeglichen Reichthum verschaffte, und feinen Ramen in Franfreich bei dem Scharlach (Gobelins Scharlach) und der berühmten Sapetenfabrif De Gobelin verewigte. Gobeline Unternehmung wurde Unfange ale Thorheit belacht, und ale es ibm gelang, glaubte man ibn, dem Beifte jener Beit gemag, mit dem Teufel in Berbindung. Man ergablte, er habe fich von dem Teufel gegen Aufopferung feines ewigen Beile, die Bereitung Diefer garbe lehren laffen. 218 er viel Geld damit gewonnen batte und ber Termin berannahte, wollte ibn eben der Teufel abholen, ale er mit einem Lichte über den Sof ging. Er bat um Rrift, aber vergebens, doch willigte der Beelgebub endlich ein, noch fo lange gu warten, bis das Licht in feiner Sand verbrennt fein wurde. Gobelin warf das licht in den Brunnen und ließ die: fen fogleich zuwerfen. Der betrogene Teufel entwich gornig mit Sinterlaffung eines ungeheuern Geftants, und Gobelin gewann Beit, fich durch Rapuginer vor feinen funftigen Unfallen gu fichern.

Man sieht, daß in allen diesen Angaben, die Erfindung und ersten Ueberlieferungen der Scharlachfarbe betreffend, große Berwirzung, sowohl in hinsicht der Personen als der Sache selbst obwalztet. Anfangs bediente man sich zur Scharlachfarberei der salpetersauren Zinnaussösung, obgleich diese sich wenig dazu eignet, weil sie nur wenig Zinnornd schwebend erhalten kann, und sich leicht zerset. Man gerieth daher bald auf den Gedanken, etwas Kochsalz oder Salmiak zuzusehen, um dadurch salpetersalzsaure Zinnaussösung zu erzeugen. Anfänglich seite man diese Salzverbindungen in geringer Menge zu, weil man der Meinung war, daß ein Uebermaß davon die Scharlachsarbe in Carmoisin modificire. Diese Meinung zeigte sich später ohne Grund, denn nicht die salzsaure Zinnaussösung allein ere

geugt Carmoifinroth, fondern auch die falpeterfaure und falpeterfalg : faure, wenn man nicht andere Agentien ins Spiel treten laft.

Spater bediente man fich einer Mifchung von 2 Theilen Salpeterfaure und 1 Theil Salgfaure, in welcher das Binn aufgelöft
wurde. Le Mormand bewies, daß eine folche Auflosung eine schonere Scharlachfarbe liefere, als eine durch Busat von Rochsalz oder
Salmiaf erhaltene. In einigen Farbereien blieb jedoch der Glaube
vorherrschend, daß diese weniger nachtheilige Wirfung auf die Faser
der Schaswolle außere, und daher, wenn sie auch feine so glanzende
Barbe gebe, vorzuziehen sei. Diese Unsicht ift jedoch nicht bewiesen,
sie grundet sich mehr auf ein eingewurzeltes Worurtheil.

Bancroft, der in Diefem Gebiete mit der Factel der Chemie vorleuchtete, verdanten wir bochft intereffante Berfuche die Bervolltommung ber Scharlachfarberei betreffend. Er ftellte querft die Unficht auf, daß die Barbe aus Carmoifin und Goldgelb befiebe, und swar aus zwei Drittel bes Erfteren und einem Biertheil reines glan. gendes Gelb. Der Beinftein, den man mit der Binnauflofung anwendet, bewirft, daß ein Theil der Cochenille ins Gelbe übergebt, und fo bie Scharlachfarbe erzengt, indem Binnauflofung allein, fo wie der Mlaun, nur Carmoifinfarbe gibt. Der gelbe Scharlachton (ohne Infat von einem gelben Pflangenpigment) wird namlich nur durch die Berftorung eines Untheils des rothen Farbftoffe ber Cochenille erhalten, welcher burch feine Berührung mit ber Beinfteinfaure und der Sndrochlorfaure ine Gelbe übergeht. Da es aber Berfchwendung fein wurde, aus der theuern Cochenille Gelb ju erzeugen, fo fchlug er vor, den Beinftein weggulaffen, und bie benothigte gelbe Rarbe durch ein gelbfarbendes Digment bervorgubringen, welches 50 Mal wohlfeiler, als Cochenille ju fteben tommt. Bon Diefen Folgerungen ausgehend, fuchte Bancroft mit dem Gelb der Querci: tronrinde, bas er burch falgfaures Binn befestigte, und mit Cochenille und falgfaurem Binn (ohne Beinftein) Scharlach Darguftellen, und erhielt wirflich mit einem Biertheil weniger Cochenille ein eben fo fcones und bauerbaftes Refultat, als auf die gewöhnliche Art mit der vollen Portion Cochenille. Bon der Gaure, Die 1/, ihres Bewichts Binn aufgeloft hatte, war 1 Theil Auflofung gu 10 Thei-Ien Schafwollentuch binreichend. Das fchwefelfalgfaure Binn bot ibm fpater noch gunftigere Resultate bar. Die Binnauflofung bereitete Bancroft indem 14 Ungen Binn in einer Difchung von 8 Pfund

Salgfaure und 2 Pfund concentrirter Salpeterfaure aufgeloft murde.

— Auch in Deutschland hatte man schon fruher gelbfarbende Stoffe jur Ersparung der Cochen ille beim Scharlachfarben verwendet, aber doch den Weinstein nicht ganz weggelaffen. Der Weinstein wirft indeffen nach anderen Unsichten nicht bloß als verandertes Mittel, sondern sest sich mit dem Pigmente der Cochenille, und mit Zinusalz verbunden auf der Wollfaser ab. hiefur scheint auch die Erfahrung zu sprechen, das bei dem langsamen Abdunften einer mit Weinstein versetzten Cochenille Auslösung die Weinsteinkryftalle mit weit dunklerer und lebhafterer rubinrother Farbe fryftallifren, als die Auflösung besigt.

Scharlach wird nie in der Bolle, fondern ftets im gewebten Tuche gefarbt, weil die Farbe durch das Spinnen, Beben zc. zc. ju fehr leiden wurde. Die Art des Farbens, und die quantitativen Berhältniffe der Saize zu den Pigmenten werden in den meiften Berfftatten verschieden in Unwendung gebracht. Ueberall muß jedoch als erfte Bedingung zum Gelingen diefer schönen Farbe darauf geseben werden, daß das Bollentuch volltommen gereinigt und weiß ist, und demfelben feine erdigen Theile inhariren. Es ift rathfam, das Tuch vorher in einem gesauerten Bade, z. B. in saurem, durchgesseihtem Kleienwasser durchzunehmen, und in reinem Flustwasser gut auszuspusen.

Bancroft's Berfahren Scharlach mit ichwefelfaurem Binn barguftellen.

Man fullt einen zinnernen Keffel mit Waser, gießt 8 Pfund schwefelsalzsaure Zinnauslösung in denselben, bringt die Fluffigseit zum Sieden und zieht 100 Pfund Tuch auf die gewöhnliche Art eine Biertelstunde lang durch, windet es aus und bringt in die Fluffigseit 4 Pfund gestoßene Cochenille und 21/2 Pfund Quercitronrinde. Sind diese abgesocht, so bringt man das Tuch wieder hinein, macht die Fluffigseit siedend und fahrt wie gewöhnlich sort, bis die Farbe sich erhöht hat und die Farbbrühe ganz erschöpft ift, wozu 15 bis 20 Minuten nöthig sind. Dann nimmt man das Tuch heraus, und wäscht es wie gewöhnlich.

Durch diefes Berfahren wird eine eben fo icone Scharlachfarbe, ale die durch die bisherigen Methoden erhalten, und es befitt ben Bortfeil, daß die Farbe das Balten und die Ginwirfung der Seife ertragen fann, ohne in Rosa verandert zu werden, was bei dem bioherigen, das fein natürliches, sondern ein durch Saure erzeugtes Gelb hat, nicht der Fall ift. Die Farbe erscheint beim Tages-licht dem Scharlach ganz gleich, beim Kerzenlicht aber um mehrere Grade hoher und voller. Uebrigens erspart man bei dieser Art zu farben: 1. Zeit, Arbeit und Feuerung des zweimaligen Absiedens bei der bisherigen Methode; 2. allen Beinftein; 3. die Kosten der salpetersalzsauren Zinnaussoffung, da die schwefelsalzsaure kaum ein Orittheil so viel kostet; 4. ein Viertheil Cochenille.

Porners Berfahren.

Nach Porner werden zum Ansieden für 1 Pfund Wollentuch 3½ both gereinigter Weinstein und ½ both Zinnauslösung (aus 1 Pfund Salpetersäure, 3 both Salmiak und 4 both Zinn) ohne Cochenille genommen. Zum Andsärben aber: ½ both Weinstein, 2 both Cochenille und 2 both Zinnauslösung Er fand, daß es beim Ansieden am besten sei, gleiche Theile Weinstein und Zinnauslösung zu nehmen; beim Ansfärben aber 1 Theil Cochenille, 1 Theil Weinstein und 2 Theile Zinnauslösung.

herm bftadte Berfahren mit falgfaurem Binn.

hermbstädt gibt bur Erzeugung ber Scharlachfarbe ein Berfahren an, bei welchem man mit 6 Quentchen Cochenille für 1 Pfund Schafwollentuch eben so weit reicht, als mit 2 bis 2½ Loth auf die gewöhnliche Urt, und eine schöne und fatte Scharlachfarbe erhalt.

Anfieden der Baare. Man fete dem in einem ginnernen Reffel bis jum Sieden erhipten Baffer, für 100 Pfund Tuch, 16½ Pfund falgfaures Binn nebst 6 Pfund Beinftein und 3 Pfund Curcumawurgel, oder auch ftatt diefer 6 Pfund Vifetholg ju, bringe das vorher durchnette Tuch hinein und laffe solches zwei Stunden lang darin sieden, worauf es herausgenommen, gelüftet und gefpult wird.

Musfarben ber Baare. Man fest nach bem Aufieden demfelben Bade 5 Pfund gepulferte Cochenille gu, geht mit bem Euche ein, und laft 15 Minuten lang fochen.

Das Sauptersparniß bei diesem Berfahren liegt in der Unwendung ber salgfauren, ftatt ter falpeterfalgfauren Zinnauflosung, und in der Behandlung des Luche mit derfelben ohne Cochenille; denn bei

ber gewöhnlichen Urt fallt die falpetersalzsaure Zinnauflösung, so wie sie mit der Cochenille zusammengebracht wird, mit einem Theile des Farbeitoffs zu Boden, der dann ganz verloren ift. Der so erhaltene Scharlach ift anfangs dun kelcarmoifin farb, wird aber an der Luft durch Absorbtion des Sauerstoffs schnell gefattigt und feurig scharlachtet.

Die falgfaure Zinnauflöfung hiefur wird bereitet, wenn in 3 Pfund reiner Salgfaure 22 Gr. Baume, 16 Poth granulirtes englisches Zinn in einem glafernen Rolben im warmen Sandbade aufgeloft werden. Die erhaltene Auflöfung wird gewogen, und so viel reines Flußwasser jugefest, daß das Gange 4 Pfund wiegt.

Bolterhoffe Berfahren.

Holterhoff nimmt auf 30 Pfund Bollentuch jum Unsieden 3 Pfund Beinstein, 2 1/3 Pfund Vifetholz und 1 Pfund Zinnauslo- [ung; zum Ausfärben 1 1/2 Pfund Cochenille und 7 Pfund Zinnauslösung. Zu einer ganz feinen Scharlachfarbe beim Anfarben 1/2 Pfund gereinigten Weinstein, 1/3 Pfund Vifetholz weniger, aber 3 1/2 Pfund Zinnauslösung mehr. Zum Ausfärben 1/2 Pfund Cochenille mehr und 3 Pfund Zinnauslösung weniger.

Eine jum Scharlachfarben gang vorzüglich gut geeignete Binnauflofung ift folgende: Man vermischt & Pfund Baffer mit & Pfund Galpeterfaure 36 Gr. B. und 2 Pfund Galzsaure 22 Gr. B. und loft 11/2 Pfund granulirtes Binn darin auf. Das Binn bringt man in fleinen Portionen nach und nach ein, indem man mit dem feruern Zusat jedesmal wartet, bis sich das Eingetragene aufgeloft hat, und lagt dann die Kluffigfeit 24 Stunden lang fteben.

Bum Farben bee Scharlachs wird haufig auch roher Beinftein verwendet, welcher aber ben Glang ber Farbe etwas schwacht, daber es immer besser ift, sich bes gereinigten Beinfteins (Beinfteinrahm, Cremor tartari) in ber Scharlachfarberei zu bedienen.

In neuerer Beit hat man die Beobachtung gemacht, daß in reinen gang blanten tupfernen Reffeln, wenn ein Binnftreif angelothet wird, das Farben eben so unschadlich fur die Farbe verrichtet werden tann, als in einem gut verzinnten fupfernen, oder einem gang ginnernen Reffel Der Binnftreif, welcher fortwahrend mit der Fluffigkeit in Berührung fteben muß, verhindert, daß sich das Rupfer auflöft

und badurch die Farbe verandert, indem es bas Rupfer chloropolar, alfo unlöslich in fauren Rluffigfeiten macht.

Melteres Berfahren Ocharlach ju farben.

Nach einem altern Wersahren füllt man jum Ansieden einen ginnernen Kessel mit reinem Basser und sest demselben 8 Pfund gereinigten Beinstein, 12 oder 16 loth gestößene Cochenille und 12 bis 14 Pfund verdünnte salpetersalzsaure Zinnauslösung (die 1/4 ihres Gewichts Zinn aufgelöst enthält) zu. Ist die Mischung dem Sieden nahe, so bringt man das vorher geneste Bollentuch 100 Pfund schwer hinzein, und zieht es ansangs schnell dann langsam durch. Nach 11/2 Stunden oder später, wobei die Flüssigteit siedend erhalten wird, nimmt man es heraus, und wäscht es in reinem Basser aus. Das angesottene Tuch hat unn eine Fleischfarbe augenommen. Zum Ausfärben werden 51/2 Pfund gestoßene Cochenille in das siedend heiße Basser bad gegeben, gut umgerührt, und dann 6 bis 8 Pfund Zinnaussesung zugesest. In diesem Bade wird die Baare furze Zeit schnell, und später eine halbe Stunde oder bis zur gänzlichen Erschöpfung der Farbenbrühe herumgezogen.

Diederlandifches Berfahren, Ocharlach ju farben.

Einige niederlandische Tuchfabrikanten beobachten nachstehendes Berhaltniß beim Barben der Scharlachfarbe. Es werden zum Unsteden für 100 Pfund Bollentuch 1/2 Pfund gereinigter Beinstein, 3/4 Pfund Curcuma, 1 Pfund Cochenille und 4 Pfund salpetersalzsaure Binnauslöfung genommen. Bum Unsfarben 4 Pfund gereinigten Beinstein, 1/2 Pfund Curcuma, 4 Pfund Cochenille, 6 Pfund Binnauslöfung und 2 Pfund Starkmehl.

Bitalis Berfahren Scharlach gu farben.

Unfieden für 100 Pfund Schafwollentuch.

In einem verginnten fupfernen Reffel, oder einem fupfernen Reffel, ber mit einem weit geflochtenen geschälten Weidenford ausgefüttert ift, wird dem Tuchgewichte nach, 17 bis 18 Mal so viel Waffer lauwarm gemacht, dann 6 Pfund gereinigter Weinftein zugegeben, das Bad wohl durch einander gerührt, und wenn es etwas warmer geworden, 1 Pfund gepulverte Cochenille forgfältig in demfelben vertheilt, und gleich daranf 5 Pfund gang flare salpetersalzsaure

Binnauflösung gut mit bem Babe vermischt. Gobald babfelbe ju tochen anfangt, lagt man bas Tuch mahrend zwei bis brei Umdrehungen bes Safpels schnell darin herumziehen, und vermindert dann die Schnelligfeit der Bewegung. Nach einem zweiftundigen Rochen nimmt man das Tuch heraus, luftet es und bringt es an den Fluß, um es gut auszuwaschen. Man leert jest den Keffel aus, reinigt denselben und gebt zum Farben oder Rothen über.

Färben oder Röthen der Baare.

Den gut gereinigten Reffel fullt man mit ungefahr mit halb so viel Baffer als man fur das Anfieden verwendete an, und wenn er beinahe focht, gibt man 51/2 Pfund fein gepulverte und durchgesiebte Cochenille hingu, mischt sie gut mit dem Baffer, und wenn sich, nachdem man aufgehört hat umzu: ühren, die Kruste, welche sich auf der Oberstäche gebildet hat, von selbst an mehreren Stellen zertheilt, so gießt man nach und nach 14Pfund falpetersalzsaure Zinnauslösung hingu, wobei man das Bad mit etwas faltem Baffer abtühlt, wenn es überlaufen sollte. Nach gutem Onrcheinandermengen geht man mit dem Luch in dasselebe ein, zieht es zwei bis dreimal schnell darin herum, wonach man es eine Stunde lang kochen läßt, und dabei mit Stöden in das Bad untertaucht, wenn es durch das Gieden in die Höhe getrieben wird. Nach dem Farben wäscht man es in dem Flusse gut aus, und trocknet ab, wonach man mittlere Scharlachsfarbe erhält.

Wenn man dem Scharlach mehr Feuer geben will, fo reicht man dem Unsiedebade einige Spane Gelbholz oder auch etwas Curcuma; die Praxis allein, und ein geubter Blick entscheiden die großere oder geringere Menge, welche man von diesen gelben Pigmenten zuzusehen hat.

Das Berhaltniß ber Cochenille und ber Zinnauflolung, welches man jum Unfieden und Ausfarben nimmt, ift nach dem Belieben bes Farbere verschieden, je nachdemman mehr oder weniger duntle Schatztirung von Scharlachroth hervorbringen will. Das hier angegebene kann man im Allgemeinen als ein ausgezeichnetes betrachten.

Die Zinnauflöfung bereitet fich Bitalis: aus 10 Theilen Salpeterfaure von 24 Grad B., 22 Theilen Salzfaure 22 Grad B. und 4 Theilen graulirtem Zinn; oder 10 Theilen Salpeterfaure, 5 Theilen Salzfaure, 5 Theilen Baffer und 21/2 Theilen Zinn. Die Zinnauflofung, welche bei bem Berfahren von Solterhoff angegeben ifteignet fich auch gang vorzuglich fur Die Darftellung bes Scharlachs.

Im Schnitt zeigt sich jede Scharlachfarbe, weil sie im Tuche gefarbt wird, besonders bei dichter feiner Waare innerlich immer etwas Beiß. Um diesem zu begegnen und alle Fasern bis ins Innerste gleichförmig durchzusärben, hat Graf de la Boulain Marillac ein Verfahren angegeben, welches darin besteht, daß man die Tuche beim Unsteden und beim Farben durch zwei engzusammenstehende Walzen, die am Farbessel angebracht sind, laufen läßt, welche das Wasser, die am Farbessel angebracht sind, laufen läßt, welche das Wasser ausdrücken und bem Farbstoff das Eindringen erleichtern. Man setzt das hin: und herwinden zwischen den Walzen laufend so lange fort, als der Prozes des Unsiedens und Farbens dauert. Durch eine solche Vorrichtung erhält man nicht allein eine tiefere, sondern auch ganz durchgefärbte Farbe. Man kann sich dieser Methode auch bei andern Karben, welche im Tuche gefärbt werden, mit Vortheil bedienen.

Feuerfarbe wird mit einer großern Dofis gelbem Pigment und weniger Cochenille erzeugt.

Salbich arlachfarbe wird in Berbindung mit Cochenille und Rrapp dargestellt, wenn die Salfte der Cochenille durch Rrapp erfest wird, und im Uebrigen beim Unsieden und Ausfarben man eben so wie beim Scharlachfarben operiet.

Carmoifin: Rirfd: Rofenroth: und fleifdrothe Farbenabftufungen.

a) Aechte carmoifinrothe Farbe.

Die Sauptbafis zur Entwicklung und Befestigung des Pigments ber Cochenille fur achtes Carmoifin ift die Thonerde, bin und wieder auch durch Zinnauslöfung unterftugt. In den Karbewerfstatten differiren in quantitativer Sinsicht die Zusammenfegungen der verschiedenen Salze und die Menge der Cochenille zur hervorbringung einer schönen und achten Carmoisinfarbe von einander. Je mehr Cochenille übrigens genommen wird, um so intensiver erscheint die carmoisinrothe Farbe.

Nach dem einen Berfahren werden jum Unsieden auf 1 Pfund Schafwollentuch, 7 loth Alaun und 3 loth gereinigter Weinstein genommen und das Tuch eine Stunde lang in dem heißen Bade erhalten. Das Ausfarben erfolgt mit 2 loth Cochenille und aus gang wenig salpetersalzsauer Zinnauflösung, mahrend 30 Minuten langem Rochen.

Oder es werden fur 100 Pfund Wollentuch 20 Pfund eisenfreier Alaun und 10 Pfund gereinigter Beinftein genommen und das Ench eine Stunde lang in dem Bade fochend erhalten. Jum Ausfarben wahrend 30 Minuten langem Rochen werden 3 bis 6 Pfund Cochenille mit Jusat von nur wenig falpetersalzsaurer Zinnauslösung verwender, je nachdem man die Carmoisinfarbe durch mehr oder weniger Cochenille heller oder tiefer zu erhalten wunscht.

Nach einem andern Berfahren, wobei mehr Zinnauflöfung in Unwendung fommt, werden fur 100 Pfund Schafwollentuch jum Unssieden 8 Pfund eisenfreier Alaun, 4 Pfund gereinigter Beinstein, 11/2 Pfund salpetersalzsaure Zinnauflösung, die mit 1/8 Pfund Schwefelsaure versetzt wird, und 2 Pfund Beizenkleien genommen, und die Baare eine Stunde lang in dem Bade gekocht. Zum Ausfarben verwendet man 41/2 Pfund fein gepulverte Cochenille, die zuvor mit 8 Pfund Salmiakgeist angerührt theilweise gelöst wurden, und 1/2 Pfund salpetersalzsaure Zinnauflösung. Das Ausfarben wird 80 Minuten lang kochend verrichtet.

Man kann die Carmoisinfarbe auch erhalten, wenn scharlach, roth gefärbtes Tuch in einer Alaunauslösung von 2 Theilen Alaun auf 100 Pfund Tuch heiß durchgenommen wird. Un acht in der Farbe kann Carmoisin auch dargestellt werden, wenn Scharlach in einem schwachen Kali, Natron oder Seifenbade durchgenommen wird. Erfest man die Halfte der Cochenille durch Krapp und manipulirt im übrigen wie beim Carmoisinfarben, so wird Halbearmoisin erhalten.

b) Levantifche carmoifinrothe Farbe.

Das Verfahren, die levantische carmoisinrothe Farbe oder Turfischroth auf Schaswolle, welches bei den Osmanen beliebt ift, verdanten wir in ihrer vollständigen Darstellungsweise dem Schonfarber Valentin hegmann in Dillenburg, der sie verbesserte und folgendermaßen beschreibt:

»Für zwei gebafte Wollentucher beilaufig 60 Pfund schwer, wird in einem zinnernen Ressel reines Wasser erhigt, hernach in demselben 2 Pfund Pottasche gelöst und 11/2 Pfund Weizenkleie hinzugebracht, dann gut unter einander gerührt. Wenn das Bad sich zum Kochen anschieft, werden die Tücher eingelassen, 20 Minuten lang durch hin= und herwinden des Haspels bearbeitet und alsdann eine

Stunde lang in biefer Borbereitungebrube gefocht. Man nimmt bie Bagre beraus, mafcht fie im Kluffe aus, und legt fie gur folgenden Bebandlung bei Geite. Bat man eine zweite Partie Tucher burchjunebmen, fo fest man bem Bade etwas weniger Dottafche ju. Es wer-Den nun 8 Pfund Maun und 6 Pfund gereinigter Beinftein in einem Reffel in Kluftwaffer aufgeloft und ebe die Auflofung zu fieden beginnt, gibt man 11/2 Pfund feinen bollandifchen Rrapp, der juvor nebft 4 Loth Cochenille, in etwas Baffer eingeweicht mar, binein, und nachdem alles wohl gerührt worden ift, werden die Tucher eingehafpelt, und unter den gewöhnlichen Manipulationen 2 Stunden lang gefotten. In Diefem Unfiedbade erhalt Die Bagre eine Urt Rofa, welches ale ber Grund zu dem nachberigen Carmoifin angefeben werden muß. Die Tucher werden nun in fliegendem Baffer ausgewafchen, um fie von den oberflächlichen oder mechanisch anhangenden Galgtheilchen gu befreien Erlaubt es Die Beit, daß man fie einige Tage mit der Beige befeuchtet liegen laffen fann, ebe fie gefarbt werden, fo erhalt man eine noch fconere rothe Karbe.

Bum Ausfarben fullt man den Keffel mit Baffer, fest bem Bade 2 Pfund gereinigten Beinftein, und darnach 3 Pfund geftoßene und eingeweichte Cochenille hinzu. Nachdem das Bad einige Minuten damit gefocht hat, sest man 3 Pfund salpetersalzsaure Zinnauslösung und gleich darauf 6 Pfund feinen hollandischen Krapp hinzu, vermischt Alles wohl mit einander, und bringt die Tücher hinein. Diese werden in der ersten halben Stunde fleißig umgehaspelt, worauf man sie 11/2 Stunde start wallen läßt, unter welcher Zeit sie einige Male gedreht werden. Nun nimmt man die Baare heraus, um sie augenblicklich zu spülen, wobei dieselbe, um sie von dem daraufhängenden Krapp zu reinigen, mehrere Male mit Baffer ausgestoßen wird.

Sat man mehr als eine Partie Baare zu farben, fo fonnen die Tucher, nachdem fie auf die oben angegebene Weise in der Kalilauge mit Beigenfleie behandelt worden find, in dieser Ausmachflotte gebeigt oder angesotten werden, wobei die Cochenille erspart wird, indem man jest deren feine zu nehmen bruucht. Die in der Kalilauge vorbereitete Baare muß baldmöglichst der Beige unterworfen werden, weil durch langes Liegen man sich der Gefahr ausseht, daß die Baare blaue Blecken bekommt, die nicht wieder weggnschaffen sind.

Begmann bereitet die Binnauflosung fur Diese Farbe auf nachftebenbe Beife: 10 Both Salmiat, 3 Both Rochfalk werden in

11/4 Pfund weichem Baffer aufgeloft, 5 Pfund Galpeterfaure jugefest, und in geringen Portionen nach und nad 3/4 Pfund Binn aufgeloft, der Auflofung gulest 5 Pfund Baffer jugefest.

c) Kirfdrothe Farbe.

Um Rirfchroth zu erhalten, gibt man zuerft ein neues Unfudbad mit Beinftein und Binnauflofung, und dann das Farbebad mit bem Röthungsbade, welches zum scharlachfarben gedient hat, dem man aber Beinftein, salpeterfalzsaure Binnauflosung und Cochenille zufest. Man darf die Baare nur halb folange in dem Unfud- und Rothbade laffen, als es nothig ware um sie Scharlachroth zu farben. Man vermindert die Beit nach der Bartheit der Schattirungen.

d) Rofafarben.

Rof a farbe wird erhalten, wenn man mit dem Rothungebade, welches für Kirschroth biente, ansiedet, und dann das Rothbad mit etwas gereinigtem Beinstein und Zinnauflösung und einer geringen MengeCochenille bereitet. Die Farbe fann man dunfler oder heller machen, wenn man das Tuch unmittelbar, nachdem es gefarbt wurde, in heis fem Baffer durchnimmt.

Rofafarbe wurde gewöhnlich zuerft fcharlachroth gefarbt, und bann durch faulen harn oder Ummonium in Rofa umgeandert. Diefe Barbe ift jedoch nicht dauerhaft, am wenigften gegen die Einwirfung der Saure. Wird die Farbe mit hinweglaffung der Quercitronrinde und Unwendung der schwefelfauren Zinnauflöfung nach Bancrofts Verfahren, Scharlach zu farben, dargestellt, so erhalt man eine so- lidere Rosafarbe.

Bur das fogenaunte Berliner Rofa werden fur 100 Pfund Wollentuch jum Unsieden 6 Pfund Maun und 3 Pfund gereinigter Beinftein genommen, aledann jum Ausfarben 1 Pfund Cochenille, welche zuvor in 4 Pfund Salmiakgeist durch Erhipen theilweise gelöst werden, und 11/2 Pfund salpetersalzsaure Binnauflosung verwendet. Man farbt 20 bis 25 Minuten lang fochend, mascht und trocuet ab.

Rosa mit einem Schein ins Ponceau. Man siedet fur 100 Pfund Wollenzeng mit 9 Pfund schwefelfalpetersaurer Zinnauslöfung fochend an, und farbt mit 3/4 Pfund Cochenille wahrend einer Bierztelftunde fochend aus

e) Bleifchfarbe.

Fleischfarbe macht man nach einem Rothbade, wenn man einen Theil des Bades weggießt, und dafür eine gleiche Menge Wafer hinzubringt. Man geht mit dem genetten Tuch in das Bad ein und erhigt es zum Rochen, welches man nur einige Minuten lang fortsett.

f) Beingrau.

Das Rothbad, welches jum Scharlachfarben gedient hat, braucht man auch bisweilen zur Bereitung des Beingran (gris vineux); man darf das Bad nur auf die angegebene Beise wie bei Fleischfarbe auffrischen, und dann zuerft etwas Gallapfel und später etwas Eisenvistriol zusehen.

Die gangbarften Cochenillefarben, welche aus einer Bermifchung von Roth und Blau besteben, find :

Die Purpurfarbe, welche erhalten wird, wenn der Bolle guvor ein hellblauer Körpergrund gegeben wird, hernach mit 1/4 Alaun und 2/3 Beinftein im Berhaltniffe jum Gewicht des Zeuges angefotten, und hernach in einem Bade mit 2/3 Cochenille, dann etwas wenig Beinftein zugefest ausgefarbt wird.

Für Biolett, wo ein ftarferer blauer Grund gegeben, und jum Rothen mehr Cochenille genommen wird. Sowohl Purpur als violette Farbe, wird gewöhnlich nach dem Rothen des Scharlade in dem benuten Bade gefarbt, welches mit einer hinlanglichen Menge Cochenille und Weinstein aufgefrischt wird.

Für Lilas, Sanbenhalbfarbe, Malvenfarbe, wird nur ein schwacher blauer Grund gegeben, und die Waare in dem Abfudbade, welches für violett gedient hat, dem etwas Alaun und Beinftein zugeseht wird, angesotten, und nachher ein starteres oder schwächeres Cochenillebad gereicht.

Bei Pfirfichbluthfarbe wird wie bei den drei vorhergegangenen Karben nur mit dem Unterschiede verfahren, daß man beim Rothen etwas Zinnauflosung gufest.

Man nimmt in der Regel bei diefen Farben an, daß fur helle Schattirungen mehr Beinftein als fur duntle erforderlich ift, daher man die Menge des Beinfteins um 1/4-1/5 Pfund vermehren fann, je nach der Ruance, die man ju haben wunscht.

Beniger dauerhafte (unachte) Purpur, Biolette, Lilas, Pfir-

sichbluth zc. 2c. Farben werden erhalten, wenn schafwollene Beuge mit Alaun und Weinstein ober Binnauslösung angesotten, dann mit Lappentinktur oder Indigocarmin geblaut, und zulest das Rothbad mit Cochenille gegeben wird.

Die Cochenillefarben, welche aus einer Vermischung mit Gelb entsteben, werden meift mit ichon benugten Babern, in welchen Scharlach gefarbt wurde, bargestellt.

Roftfarbe farbt man nach dem Unfieden des Scharlache, ohne irgend einen Bufas.

Fur Feuerfarbe lagt man im ichon benugten Rothbade bes Scharlache Bifetholz in einen Sad gebunden tochen, nimmt den Sad beraus, fest dem Bade Cochenille und Zinnauflofung zu und farbt darin.

Granatbluth enfarbe farbt man nach ben vorhergehenden in demfelben Bade, indem man neuerdings Bifetholz darin absiedet, nachher Beinftein und Zinnauflosung zuset, gut durcheinander ruhrt, und das Tuch auf die gewöhnliche Beise darin behandelt.

Rapuginerbraun fann nach der Granatbluthenfarbe gefarbt werden, wenn man in dem Bade Bifetholz abfocht, dem nachher Beinftein und Binnauflofung zugefest wird.

Fur Langouften-, Orange-, Jonquillen-, Gold, und Caffienfarbe fann das vorhergehende Bab benuft werden, wenn Bifetholz darin gefocht und etwas Cochenille mit mehr oder weniger Beinftein und Zinnauflöfung zugefest wird. Bei Gold- und Caffienfarbe fest man Krapp zu.

Chamois, Milchkaffee und Milchcoclaten farbe farbt man ebenfalls nach dem Unsieden des Scharlachroths. Bur Erreichung der ersten Farbe fest man Vifetholz und ganz wenig Binnauflösung zu; die zweite Farbe erfordert wenig Vifetholz, auch wenig Binnauflösung und ganz wenig Krapp, wogegen die dritte Farbe außer den Materialien der zweiten, noch Cochenille und Beinftein bedarf.

Man erhalt auch noch verschiedene Farbenschattirungen durch Berbindung von Gelb mit dem Salbscharlach . Dem Carmoifin und Salbcarmoifin.

Den Schmudfedern, als thierifches Produtt, fann man mit bem Pigmente der Cochenille diefelben Farben wie der Schafwolle ertheilen, wobei man fich in den meiften gallen gang beffelben Berfahrens wie in der Schafwollenfarberei bedient.

B) Unwen dung ber Cochenille in der Seidenfarberei.

Die Berfuche, Die Geide mit Cochenille icon Ocharlach ju farben, führten gu feinem genugenden Refultat. Och effer machte im Jahre 1751 ein Berfahren befannt, und Macquer 1768 eines, welches jenem mit weniger Abanderung gang gleich fam; beibe aber erwiesen fich als unbewahrt. Bancroft, der fich viele Dube barum gab, ließ Geide zwei Stunden in fcmefelfaurer Binnauflofung, Die mit ihrem funffachen Gewichte Baffer verdunnt war, weichen, und brachte die gebeigte Bagre balb trocken in ein Bad von 4 Theilen Cochenille und 3 Theilen Quercitronrinde, in welchem fie ausgefarbt wurde. Er erhielt badurch eine Farbe, Die fich gwar bem Scharlach naberte, jedoch feine wirfliche Scharlachfarbe war. Wenn Die fo gefarbte Geide noch einmal gang leicht in verdunnter fcwefelfaurer Binnauflofung gebeigt wurde, und nachgebends jum zweiten Dale in bem Rarbebade ausgefarbt, bann im Gaflorbade aufgefarbt murbe, fo erbielt er eine ziemlich fcone, jedoch nicht gang bauerhafte Scharlachfarbe.

Carmoifinfarbe.

Die feine oder achte Carmoisinfarbe auf Seide fann in ihrem schönften Glanze nach Bitalis auf folgende Beise dargestellt werben: Man entschält 25 Pfund Seide durch Austochen in einem Seifenbade mit 5 Pfund Marseiller Seife, und wasch nach dem Auskochen möglichst rein im Flusse aus. Die gereinigte Seide wird jest in ein starkes Alaunbad 10 bis 12 Stunden lang eingelegt, nach dem Herausnehmen in reinem Wasser ausgewaschen, zweimal am Flusse geschlagen und zum Farben gebracht.

Bum Farben wird ein langer Reffel mit Baffer fast zur Salfte gefüllt, und wenn dieses focht, 2 bis 3 Pfund Gallapfel zugegeben, nach einigem Auswallen werden 3 bis 5 Pfund gemahlene und durchgessebet Cochenille, je nachdem man die Seide in der Farbe durch mehr oder weniger Cochenille dunkler oder heller zu haben wunscht, eingerührt, hernach 11/2 Pfund gereinigter Beinstein, und nach der Auflösung desselben 11/2 Pfund falpetersaure Zinnauslösung hinzugebracht. Nachdem das Ganze gut durcheinander gerührt, füllt man den Kestel mit kaltem Basser voll, so daß 9 bis 10 Maß Basser auf

1 Pfund Seide fommen. Die Seide wird jest eingetaucht und so lange durchlaufen gelassen, bis sie ganz gleichförmig angefallen ift, wonach bas Feuer verstärft und man die Seide in dem Bade zwei Stunden lang tochen läft. Nach Verlauf dieser Zeit zieht man das Feuer zurud, taucht die Seide in dem Bade unter und läßt sie 5 bis 6 Stunden darin liegen, wonach sie herausgenommen, am Flusse zweimal geflopft und auf Stangen abgetrocknet wird.

Um das Carmoifin dunfler (brauner) zu nuanciren, paffirt man die gefarbte Geide in einem Bade von fcwefelfaurem Gifen (Eisenvitriol); wenn Gelbholzbruhe dem Bade zugesest wird, laffen fich die Abstufungen ins Gelbe disponiren.

Bancroft ertheilte der Geide in Berbindung mit dem Pigmente der Cochenille durch nachstehende Beizen, die hier bezeichneten schönen Farben: 1) durch Kalfwasser oder schwefelfauren Robalt ein schönes Purpur; 2) durch salgsauren Barnt eine lebhafte Lilasfarbe.

Rofa und Incarnatfarben.

Um Rofenroth zu farben, werden fur 10 Pfund Seibe, 2 Pfund eifenfreier Maun gelöft, die Seide in dem kalten Maunbade 6 bis 8 Stunden lang gebeist, dann ausgewaschen und mit der Abko dung von 2 Both Cochenille gefarbt, gut gewaschen und abgetrocknet Man farbt die Seide auch Rofa, ohne sie vorher zu alaunen; bei diesem Verfahren wird sie gut geschwefelt, dann kalt mit in Maun oder in Ammoniak gelöster Cochenille gefarbt, hernach ohne auszuwaschen abgetrocknet. Sest man dem Cochenillebade etwas gereinigten Weinstein oder Weinsteinsaure zu, so wird das Bad besser erschöpft; und die Farbe erscheint um so voller. In En on pflegt man der Seide ein lebhastes Rosa dadurch zu ertheilen, daß man sie gleich aus der Schwefelkammer im Cochenilleammoniacalbade farbt.

Es wird auch ein fehr liebliches Rofa erhalten, wenn man Rohfeibe (Gouple) schwefelt, dann 8 bis 10 Stunden in eine 8 bis 10 Grad B. ftarke schwefelfaure Zinnauflöfung einlegt, nachher eine Stunde lang in ein schwefelfaures Bad bringt, und alsbann in einem Cochenilleammoniacalbade dem etwas gereinigter Weinstein zugeseht wird, farbt. Durch Waschen im Wasser wird die Farbe blaulicher.

Man fann der Seide auch ein schönes Rofenroth mit Beinftein und Zinnauflösung ertheilen. Die Zinnauflösung hierfur besteht aus 1 Theil Zinn in einem Gemisch von 4 Theilen Salzsaure 22 Grad B. und 2 Theilen Salpeterfaure 36 Grab B. aufgeloft. Bum Farben wird die Binnauflosung mit der Salfte ihres Gewichts gereinigten Beinfteins vermischt, und hernach derfelben mit Beinftein gefättigter Cochenilleabsud zugegeben. Bon der Cochenille muß man dem Gewichte nach zweimal so viel, als von der Binnauflosung anwenden. Die Seide nimmt man dann in der Kalte durch die Farbeflussigteit, nachdem man sie zuvor hinreichend mit Basser verdunnt hat.

Bibt man der Geide guvor einen Grund mit Orlean, fo erhalt man verschiedene Farbenabftufungen.

Incarnatroth ftellt man bar, wenn Seide in falpeterfalg-faurer Binnauflösung 20 bis 22 Grad B. ftart, 10 bis 12 Stunden lang gebeigt, hernach in ein schwefelfaures Bad gebracht und gulett in einer Abtochung von Cochenille (1 Coth Cochenille auf 10 Pfund Seide) gefärbt wird.

Die falpeterfalgfaure Zinnauflofung fur Incarnatroth wird bereitet, wenn in einer Mifchung von 9 Pfund Salgfaure 22 Grad B. und 4 Pfund Salpeterfaure 36 Grad B. 2 Pfund Zinn aufgeloft werden.

Cochenillefarben in Bermifchung mit Blau find :

Das achte Biolett, für welches man die Seide fchwächer als für Carmoifin alaunt, und mit 4 loth Cochenille auf 1 Pfund Seide farbt. Nach dem Rothfarben wird gut gewaschen, zweimal geklopft, und die violette Schattirung in der Indigokupe gegeben, wonach wieder gewaschen, und zur Belebung ein Orfeillebad gegeben wird, welsches bei hellen Schattirungen unumganglich nothwendig ist.

Purpurroth wird der Seide ertheilt, wenn alaunte Baare mit Cochenille gefarbt und darauf eine leichte Schattirung von Blau erfolgt. Das Blauen verrichtet man dadurch, daß man in faltes Baffer Rupenliquidum gibt, und die roth gefarbte Seide darin durchnimmt. Dunfle Schattirungen können auch in einer schwachen Rupe gegeben werben.

Bei Relfenfarbe, Leinbluthenfarbe 2c. 2c. wird ein fchmacheres Cochenillebad gereicht, und nachher bis gur Ruance geblaut.

C) Unwendung der Cochenille in der Lederfarberei.

In der Lederfarberei wird die Cochenille gum Farben bes rothen Saffians, auch Maroquin und Maroccoleder genannt, verwendet, obgleich in Perfien, Armenien und einigen anbern Theilen Ufiens die Farbe urfprunglich mit Rermes ober Stocklad bervorgebracht wird.

Die fabrikmäßige Darstellung des rothen on ffians ift als ein höchst wichtiger Industriezweig durch alle Lander der Welt zu betrachten, ich kann daher nicht umbin, diesem interessanten Gegenstand die gebührende Aufmerksamkeit auch in diesem Werke zu widmen, und alle mir zu Gebote stehenden vorzüglich beachtenswerthen Verfahren, die bei den verschiedenen Volkern ausgeübt und mit Cochenille gefarbt werden, hier aufzunehmen *).

Bancroft fagt über bas Rothfarben des Saffians mit Cochenille: »Um den Fellen für den Farbestoff der Cochenille eine Borberreitungsbasis zu geben, werden die Ziegenhaute, welche von ihren haaren durch Kalkwasser befreit und gehörig gereinigt worden, auf ber sogenannten haarseite mit einer gesättigten Alaunaussösung gertrantt, welche man mittelst eines Schwammes öfter und gleichförmig aufträgt. Nach einer Zwischenzeit von 8 bis 4 Stunden wird ein Absub von Cochenille, den man geseihet hat, ebenfalls mit einem Schwamm auf dieselbe Seite, etwas warmer als blutwarm aufgetragen; es darf nicht viel warmer sein, um nicht das Leder zu krispeln. Diese Auftragung wird von Zeit zu Zeit wiederholt, bis eine hinlanglich volle gleiche Farbe dargestellt worden. Hernach werden die Felle in Kleienwasser eingeweicht und mit einem Absub, entweder von Gallaspfel oder von Sumach oder einer Mischung von beiden gesohnt.«

Bancroft wendete auch verdunntes falgfaures Binn ftatt der Alaunbasis an, oder auch eine Mischung von beiden, und erhielt badurch eine noch etwas verbesserte Farbe.

Bereitung bes rothen Gaffians in Uftrachan

Eine genaue Beschreibung der Bereitung des rothen Saffians in Uftrachan, in welchem Orte sich 6 ausgezeichnete Saffianfabrifen befinden, ohne derjenigen zu gedenken, welche in andern Theilen des ruffischen Ufiens angetroffen werden, verdanken wir Professor Dr. 3. C. Petri. In Ustrachan bedient man sich zum Farben ausschließ.

^{*)} Im Jahr 1835 habe ich in einer Abhandlung die Fabrikation des rothen Saffians in den bohmischen Mittheilungen für Gewerbe und handel niedergelegt, auch befindet sich dieser Gegenstand theilweise bei dem Artikel Cochenille, welchen ich für die allgemeine Encyclopädie von Ersch und Gruber (1830) bearbeitete, abgedruckt.

jich der Cochenille, und beobachtet dabei nachstehendes Berfahren. Bum achten Saffian werden feine andern als Bock- oder Ziegenfelle genommen; die geringeren macht man aus Schaffellen, die aber wenig Abfat finden, und daher nur in fleinen Borrathen verfertigt werden.

Buerft legt man die Felle in große Rufen, und gießt Blugmaffer barüber, in welchem man fie breimal 24 Stunden oder nach Befchaf. fenbeit etwas langer liegen lagt; bann werden fie berausgenommen; man lagt bas Baffer von jedem Rell abtriefen, brudt es rein aus, und befchabt bierauf eines nach dem andern auf der Strechant mit einem Schabeifen gang gelinde auf der Bleifchfeite, theils um die größten Unreinigfeiten wegzunehmen, theile und vornehmlich aber um Die Saut zu eröffnen, und zu der folgenden Bearbeitung gefchmeidiger ju machen. Runmehr ift das vornehmfte Gefchaft die Saare recht rein abzupuben, welches durch Ralf bewerfftelligt wird. Man ruhrt namlich auf 100 Pfund Belle ungefahr 2 Deben ungelofchten Ralf in Rufen mit Blufmaffer wohl untereinander, und legt die Belle fo binein, daß der Ralf allenthalben gleich vertheilt wird. In diefer Ralffluffigfeit laffen die Uftrachan'ichen Gerber (welche meiftens Sartaren find) Die Felle oft 3 Bochen lang liegen. Diefes ift aber nicht gut, benn dadurch werden die Gaffiane fo murbe, bruchig, fprode und gang verbraunt, daß fie faft ju Dichte taugen, und die Raufer damit betrogen werden. Es ift fcon binreichend, wenn man fie 12 bis 14 Lage in der Ralfbeige liegen laßt.

Nach diefer Zeit nimmt man die Felle wieder heraus, schwemmt sie rein ab, und schabt das erweichte und murbe gewordene haar mit Schabeisen vorsichtig herunter. Es geschieht nicht selten, daß von der ersten Kalklauge die haare nicht alle losweichen, sondern noch viele kleine harchen und Stoppeln zurückleiben. In diesem Falle muffen die Felle wieder in eine frische Kalklauge gelegt, und oft noch 14 Tage darin gelassen werden, bis alle haare rein abgehen, die haut recht glatt wird, und ein schönes, helles, weißes Unsehen bekommt, zumal auf der haarseite.

Die zweite Berrichtung, welche man mit den Fellen vornimmt, ift, daß man den Ralf wieder herausbringt. Siezu bedient man fich der so hisigen Sunde-Erfremente, oder des weißen Enzians, welche in der Ubsicht fleißig gesammelt werden. Man zerftößt die Erfremente, schüttet sie in eine enge, nicht gar zu große Rufe, gießt warmes

Baffer tarauf, rubrt die Mifchung wohl durcheinander, und padt bie gefauberten Belle damit in eine andere Rufe, fo baß man ben aufgeweichten Sundefoth über jedes Bell einftreut und gleich verbreitet. Mit diefer Buthat muffen die Relle nun abermale 24 Stunden, oder bei wenigeren Exfrementen etwas langer liegen. Das Berhaltniß lagt fich nicht gang genau bestimmen, weil fich die Gaffianbereiter in der Regel blog nach dem Augenmafie richten, und nur dahin feben, daß das Baffer recht bid und trube, und folglich fcharf genug fei. Die Belle fommen aus Diefer Beige viel geschmeidiger, weicher und dunner, als fie vorher waren, und find nunmehr von der agenden Scharfe des Ralts gang befreit. Man muß aber auch biefe Beige un. verzüglich herauszubringen fuchen, damit die Felle davon nicht noch mehr als von der Ralflange leiden. Die meiften Berber find auch fleis fig barauf bedacht, daß die Felle in der legten Beige nicht gu lange liegen bleiben, welches fie aus dem außern Unfeben, der Berdunnung und Geschmeidigfeit berfelben gu beurtheilen verfteben. Gobald bie Belle berausgenommen find , wird die unreine Feuchtigfeit mohl ausgedrudt und ausgepreßt. Unmittelbar darauf legt man fie in eine Rufe, worin Beigenfleien gu einem giemlich diden Brei mit warmem Baffer angerührt worden ift, und lagt fie dreimal 24 Stunden darin liegen, bis alle Unreinigfeiten ausgezogen, und die Felle gehörig aufgequollen find.

Nach der Sauberung von den Haaren beginnt nunmehr die eigents liche Zubereitung der Felle. Sie werden and dem Kleienbrei herausgenommen und mit Honig folgendergestalt zurecht gemacht. Man nimmt auf 80 Felle ungefähr 25 Pfund Honig*) focht denselben in einem Kessel, gießt so viel Wasser hinzu, als zur gehörigen Verdunnung nöthig ist, und rührt ihn während des Siedens fleißig um. Darauf läßt man den Kessel so lange fühlen, bis das Honigwasser lauswarm ist, oder höchstens so heiß, daß man die Hand darin leiden kann. Nun gießt man dasselbe auf die einzelnen, in kleine Trögen ausgebreiteten Felle mit Kellen aus, bis es von ihnen ganz eingesogen wird. Sind alle Felle von der Honigmischung gehörig eingetränkt, so packt man sie in eine trockene Ruse dicht übereinander zusammen, legt einen Deckel von Vretern und Gewichte darauf, und bedeckt die

^{*)} In mehreren Gegenden bebient man fich ftatt des honigs der Feigen. Man tann fich auch des Robhuders oder des Startefprups bedienen.

ganze Rufe oben mit Filzbeden, Teppichen ober Pelzen, damit ber Dunft mahrend ber Gahrung nicht verfliege. In dieser Gahrung muffen die Felle dreimal 24 Stunden liegen, wodurch sie den Kern befommen. Aus der Hönigfufe spult man sie in lauem Basser rein,
ringt sie so trocken als möglich aus, und trankt sie alsbald in einet
maßig ftarken, mit reinem Rochsalz versehenen Lacke oder Gole, worin man sie 5 bis 6 Tage liegen läßt. Nachher werden die Felle auf
reinen Stangen aufgehängt, damit die Gole abtrieft, weil es für
nachtheilig gehalten wird, sie mit den Händen auszuringen oder auszupressen. Jest haben sie auch ihre ganze Zubereitung erhalten und
fönnen roth gefärbt werden.

Bur rothen Farbe bedient man fich der Cochenille auf folgende Urt: Man focht zuerft eine Quantitat von dem in den Uftrachan'ichen Steppen baufig machfenden Rraute Efchagan (Salsola ericoides nach Pallas) und nimmt davon auf 4 Eimer Baffer erwas weniger als ein Pfund. Man lagt es eine Stunde fieden, wodurch bas Baffer eine dunkelgrune garbe erhalt, aber feinen icharfen Befchmack annimmt. Die Gaffianmacher geben dabei genau Ucht, daß bas Baffer nicht zu fehr gefarbt werde, fondern auf den Ragel getropfelt eine faum merflich bellgrune Farbe zeige. Im Fall es zu viele grune Theil: chen aufgenommen bat, ichopfen fie einen Theil aus und gießen frifched Baffer bingu, womit das Kraut nochmals fieden muß, bis das Baffer den rechten Grad der Saturation erhalt. Alebann wird das Rraut mit einer Schaufel rein aus dem Reffel genommen und nun die zuvor gepulverte Cochenille (auf einen Reffel von 4 Gimer etwa ein halbes Pfund) bineingeschuttet, wohl umgerührt und fartes Reuer gehalten, wobei man aber Ucht ju geben bat, daß der rothe Ochaum, welcher fich im Gieden oben zeigt, nicht überfiede, baber man beftandig etwas abichopft und wieder jugießt, um durch die Rublung bas Ueberlaufen zu verhindern und den Schaum zu bampfen.

Nach ungefahr anderthalb Stunden Siedens hat das Baffer eine schöne hochrothe Farbe befommen; weil aber viel davon eingefocht ift, so füllt man den Reffel wieder mit dem rudftandigen Defofte des Krautes Tschagan auf und focht die also verdunnte Farbe aufs Neue, bis man wahrnimmt, daß sich die Cochenille gut aufgeloft hat, und die Farbe recht lebhaft geworden ift. Darauf wird 2 Loth gestoßener und gebrannter Alaun in den Ressel geworfen, den man mit der Farbe noch eine Biertelftunde aufsieden läßt, worauf man das Feuer aus-

geben lagt und blog bie Roblen beibehalt, fo bag bie Farbe einen folden Barmegrad behalt, bag man bie Sand barin leiben fann.

Nunmehr nimmt man die jum Farben bereiteten Felle, gießt die Farbe fellenweise in Mulden aus, faltet ein Fell nach dem andern mit der Saarseite aufwarts zusammen, und durchwirft sie in ihrer Portion Farbe so lange, bis sie alle farbenden Theile gleich flark eingesogen haben, und nur etwas von bleicher Flussigfeit übrig ift. Nach dieser ersten Farbung druckt man die Felle sanft aus, hängt sie einzeln über Stangen, und wenn man mit allen fetrig ist, schreitet man zur zweiten, dritten und vierten Farbung, so daß auf jedes Fell 4 Kellen voll von der Farbe kommen. Aus der vierten Farbe werden die Felle nicht mehr ausgedrückt, sondern ganz naß zum allmählichen Auslüsten und Trocknen über Stangen gehängt.

Nach dem Farben gibt man den Fellen noch eine Gerbe mit den Blattern des Gerberbaums (Rhus cotinus nach Pallas), den die Armenier Belge nennen. Die gepulverten trockenen Blatter, welche die Aftrachan'schen Gerber von Terek am Kaukasus bekommen, werden in breiten Trögen zu einem dunnen Brei mit Flußwasser angerührt und die gefärbten Felle darein gelegt, daß sie ganz ausgebreitet sind, und zwischen einem jeden hinlangliche Blatterlohe bleibt, worauf man sie über einander geschichtet mit bloßen Füßen in die Tröge eintritt. In dieser Gerbe (Quas) liegen die Saffiane 8 Tage und 8 Nachte, doch so, daß alle Mal über den andern Tag frische Lohe gegeben wird, so daß demnach 4 Lohen nothig sind.

Hirachan sowohl als in ihrem lande Saffiane bereiten, gur vorzüglichen Gute ihrer Saffiane auf 1/2 Pfund Cochenille 2 bis 21/2 loth
Orfeille in den Farbeteffel geben, die aber die meisten andern Saffianmacher, Ruffen und Tartaren, des hohen Preises wegen weglassen. Dieses wird als Ursache angenommen, warum die türfischen rothen
Saffiane die Aftrachanischen an Schönheit der Farbe in der Regel
noch übertreffen. Auch hat man die Bemertung gemacht, daß die
gerftoßenen Gallapfel dem Saffian eine bessere Gerbe geben. Die
Farbe soll dadurch so dauerhaft werden, daß sie nicht eber als mit
dem Leder vergeht, wo hingegen die mit dem Gerberbaum bereiteten
Saffiane eher zu verschießen anfangen. Die Gallapfel sind aber in
Astrachan zu theuer, als daß sie die Saffianmacher häusig verwenben können. Die Tartaren in Rasan farben ihre Saffiane statt der

theuern Cochenille mit Rothholf und gerben mit dem Mehlbeerftrauch (Uvaursi). Das find aber eben daber die schlechteften Saffiane, Die febr bald die Farbe verschießen laffen.

Sind die Saffiane aus der Gerbe genommen, so ist nun noch die lette Arbeit übrig. Man läßt sie namlich eine Zeitlang an der Luft trocknen, schabt sie alsdann auf der Streckbank mit scharfen Schabeisen auf der Bleischseite recht glatt und rein, wascht sie hierauf mit Flußwasser, spannt das Fell gehörig mit Pflocken im ganzen Rande herum aus, und läßt sie so trocken werden. hierauf muffen die Belle nochmals mit einem hölzernen Stabe auf der haarseite geglättet werden, und zulest legt man sie auf einen dicken Filz, wo man mit einer eisernen hechel, welche stumpse Spigen hat, diejenigen Grübchen, welche die Saffiane gewöhnlich haben, auf eben dieser Seite eindrückt. So sind sie nun für den Verkauf fertig, ohne daß man sie, wie Gmelin in seiner Reise sagt, erst mit Leinol einschmieren sollte, welches sie unfehlbar verschlechtern wurde. Ein rothes Saffianfell fostet wegen der theuren Farbe auf der Stelle 2½ bis 3 Rubel.

lleber die Fabritation des rothen Saffians in der Zurfei.

Der ehemalige frangofifche Conful ju Salonichi, Belix Beaujour, war der Erfte, welcher genaue Nachrichten über die Fabrifation des rothen Saffians in der Turkei nach Frankreich brachte. Seine Befanntmachung über diefen Industriezweig besteht in Folgendem:

Die Ziegenfelle werden im Orient immer ju 36 Studen zusammengeheftet in die Ralfgrube eingelegt, nach dem Herausnehmen in faltem Baffer ausgewaschen und im Schatten getrodnet. Sie werden jest auf einander gelegt, und so lange liegen gelassen, bis sie sich erhipen und die Haare losgehen, worauf sie abgeschabt werden. Die Felle werden nun aufs Neue in die Kalfgrube gebracht, um sie auch auf der Fleischseite zu reinigen, wonach sie gewaschen und auf dem Schabebaum auf dieselbe Weise entsleischt werden.

Rach diefer Operation behandelt man fie in einer Abkochung von Sundofoth. Es werden 30 Pfund diefer Erkremente mit 30 Pfund Baffer in einen geräumigen Reffel gebracht und mit holzernen Staben im Rochen fleißig umgerührt. Siebei beobachten die Orientalen eine große Vorsicht beim Einlegen der Felle. Bu dem Ende faßt der Arbeiter jedes Kell einzeln an beiden Enden und fährt damit ganz leicht auf

ber Oberflache des Absudes verschiedene Male hin und her, wonach sie in die Anfe eingelegt, worin man sie 24 Stunden liegen last, nachgebends in fließendem Wasser ausgewaschen und 3 Tage lang in ein Rleienbad eingelegt werden. Die Felle werden nach dem Herausnehmen wieder gewaschen, stark ausgerungen und eingesalzen. Das Einfalzen geschieht auf folgende Art: Man streut eine Schicht fein gestoßenes Rochsalz auf die Haufeite der Felle, die zum Karben bestimmt ist, legt sie dann sämmtlich auf Haufen; je langer sie im eingesalzenen Zustande liegen, desto besser follen sie werden, weil das Salz das Leder flark und gesch meidig macht. Mehrere orientalische Gerber lassen sie oft 2 Monate in der Salzbeize liegen, weil sie dieses als eine wesentlich wichtige Operation für das Gelingen einer schönen und dauerzhaften Farbe ansehen.

Nach dem Einsalzen bringt man die Felle in einen Defott von tro den en Feigen. Man läßt in einem Reffel fur jedes Fell 24 Unsen Feigen kochen und schüttet den dadurch gewonnenen Sprup über die Felle. hier läßt man sie so lange liegen, bis sie unmittelbar darauf gefärbt werden. Vor dem Farben reicht man ihnen eine Alaunaussofung, wonach sie gestreckt, ausgedehnt und für die Zubereitung im Farben vorgerichtet sind.

Farben derfelben.

Muf 36 Felle rechnen die Zurfen nachftebende Materialien :

Cochenille	•			130	Quentchen.
Curcumawurzel				45	w
Gummigutti .				15	19
arabifches Gummi		٠.		10	19
gepulverten Maun				10	v
Granatrinde .				10	3
Citronenfaft .				2	»
Baffer				120	Pfund.

Der Mlaun wird nach und nach in die Mischung eingerührt, und zwar zuerft 3 bis 4 Quentchen. Alle übrigen Substanzen werden dem Berzeichniß entsprechend der Reihe nach in den Kessel gebracht und etwa 2 Stunden lang gefocht, bis sich die Flusseleit um 1/10 vermindert hat. Man fangt hierauf zu farben an, wobei zu bemerken ift, daß der Farbstoff möglichst gespart werde, um für die ganze Quantität der Felle auszureichen; dieserhalb schöpft man die Flusseleit in kleinen

Portionen aus dem Reffel und gießt fie in ein daneben ftebendes Gefag, in dem das Karben vorgenommen wird.

Buerst legt der Arbeiter das Fell einfach zusammen, so daß die Saarseite auswarts tommt, und taucht es ganz langsam in das Farbebad, indem er es an den beiden Enden halt. hierauf spannt er es auf den Schabebock und dreht es stark mit den Sanden. Es wird abermals Farbeslusseit in das Gefäß gegossen, und das Fell noch einmal eingetaucht. Diese Operation wird so lange wiederholt, bis die Farbe volltommen erreicht ist. hierauf läßt man die Felle abtropfen, wirft sie aufs Neue in eine Kuse mit Wasser, worin Sumachblätter und pulverisite Gallapfel gethan werden. Auf 2 Felle rechnet man 3 Pfund Sumach, 1 Pfund Gallapfel und 3 Pfund Wasser. Das Wasser muß fehr heiß sein, wenn der Sumach und die Gallapfel hinzusommen. Nach dem Gerben werden die Felle gestreckt und mit einem in reinem Wasser angeseuchteten Schwamme gerieben. Der Saffian wird polirt und zulest auf einem glatten Marmor gerieben, um ihm die Narben zu geben.

Einige turfifche Saffianfarber fegen, wenn das Roth etwas gu fchwach ausgefallen ift, mehr Curcuma gu, um fie gu erhoben; wenn die Farbe im Gegentheil ju duntel ift, erhellen fie fie durch Borax.

Beaujour ift der Meinung, daß die Turfen einen hoben Berth auf ölige Fluffigkeiten fegen, und diefelben beim Bafchen dem reinen Baffer vorgieben, wodurch der Saffian eine große Geschmeidigfeit und Beichheit erhalt, indem das gewöhnliche Baffer das Leber zu erharten pflegt.

Die Saffianfabriten in der Turtei bluften ichon zu den Zeiten der Araber. Man bediente fich damals ftatt der Cochenille des Kermes und Stocklade.

Philipp, ein geborner Armenier, brachte das Berfahren wie im Orient der rothe Saffian bereitet wird, nach England, wo die Gefellschaft zur Beforderung der Kunfte in London ihm die Bekanntmachung gegen eine Belohnung von 100 Pfund Sterling und eine goldene Medaille abkaufte. Das Berfahren besteht in Kolgendem:

Die getrodneten Felle werden drei Tage lang in reinem Baffer eingeweicht, bann mit einem runden Meffer auf der Fleischfeite gereinigt, wieder 2 Tage in frisches Baffer gelegt, worauf man fie eine halbe Stunde abtropfen laft, und auf der innern Seite noch einmal mit dem Meffer bearbeitet; fie werden jufammengeschlagen, daß die

Saarfeite außerhalb bleibt. In diefem Buftande muffen die Felle an einem Rahmen ausgespannt werden und 5 bis 6 Tage lang im Saufe bleiben, bis sich die Saare davon absondern laffen. Wenn diefe davon sind, bringt man sie wieder in eine Ralfgrube, worin sie 3 Wochen bleiben. Während diefer Zeit muffen sie aber alle 6 bis 7 Tage herause genommen und auf beiden Seiten gut gearbeitet werden, worauf sie gehnmal und jedesmal mit frischem Waster gewaschen werden muffen.

Benn das Baffer aus den Fellen ausgedruckt ift, legt man sie in eine Mischung von Baffer und Rleie, das die Barme von frischer Milch hat. Bu 5 Fellen werden 3 Pfund Kleie und so viel Baffer genommen, daß das Gemeng teigartig ift. Man last die Felle 8 Tage darin liegen, worauf sie gut bearbeitet und wieder 2 Tage in die Kleienslusssigligkeit eingelegt werden. Sie werden iest herausgenommen, zwischen den handen gerieben, das Basser ausgeprest, und die Kleie von beiden Seiten abgeschabt.

Jest werden 3 Maß lauwarmes Wasser mit einem Pfund Honig und zwei doppelten Sanden voll Aleie zusammen gebracht. welsches Gemenge für 4 Felle hinreichend ist; sie werden bearbeitet, hineingetaucht und gerieben. Nachdem dieß geschehen, rollt man jedes Fell einzeln auf, und zwar so, daß die innere Seite inwendig kommt, und legt sie in ein schiekliches Gesäß; ift es im Sommer, so legt man eines neben das andere, im Winter aber so, daß das Ende des Einen das andere bedeckt. Man sept das Gesäß etwas gesenkt, damit die freiwillig absließende Klussigsfeit abtropfen kann. Es entsteht eine saure Gahrung, wodurch die Felle beträchtlich aufschwelz sen. In diesem Zustande läßt man sie 7 bis 8 Tage; das abtropsende Wasser muß aber, je nachdem es nothig ist, einzoder zweimal täglich aufgegossen werden.

Nach 8 bis 9 Tagen werden die Felle herausgenommen und mit Kochsalz stark abgerieben, wobei ein halbes Pfund Salz auf ein Fell gerechnet wird. Durch das Einreiben ziehen sich die Felle von Neuem zusammen, und es entwickelt sich eine beträchtliche Menge von Feuchtigkeit, die man aus jedem Fell zwischen den Handen besonders ausdrücken muß. Die Felle werden jest auf beiden Seiten abgeschabt, um die Kleie, das Salz und Basser daraus zu entfernen. Die benarbte Seite wird jest mit trockenem Salz bestreut, mit den handen gut eingerieben; darauf legt man die Felle der Länge nach zusammen, und läßt die innere Seite auswärts. Es wird jest von

Neuem und zwar etwas mehr Salz auf die Felle gebracht, und auch die Fleischseite damit bestreut, jedoch nicht so start; dann reibt man alle Stellen gleichförmig, um das Einziehen des Salzes zu befördern. Bu diesen beiden letzten Arbeiten sind anderthalb Pfund Salz auf jedes Fell hinreichend. Die gesalzenen Felle legt man eines auf das andere zwischen zwei Breter, denen man eine gesenkte Lage gibt, beschwert sie mit Gewicht, damit alle Feuchtigkeit ablaufen kann. In dieser Progression läßt man sie zwei Lage oder auch länger, bis man sie farben will.

Farben berfelben.

Man bringt einen kupfernen Reffel auf's Feuer und gießt 8 Gallonen Baffer (1 Gallone ift gleich 4 baierschen Maß) nebft 14 loth Schenan*) hinein, der in einen Beutel gebunden ift. Wenn das Waffer ungefahr eine Viertelftunde gefocht hat, so nimmt man den Beutel herans und fest nun zu der Fluffigfeit:

- 2 Quentchen Maun,
- 2 ,, Granatrinde ,
- 6 ,, Curcumawurgel,
- 6 Both Cochenille,
- 4 loth Buder in Studen gerichlagen.

Diese Mischung lagt man ungefahr 6 Minuten tochen, dann nimmt man ein Biertheil der Fluffigkeit und gießt es in eine flache Schale. Wenn es bis zur Barme der frifch gemolkenen Milch abgekühlt ift, so taucht man ein Bell in dieselbe, reibt es gelinde mit der hand, nimmt es heraus und lagt es abtropfen. Mit den drei übrigen Fellen verfahrt man eben so. Die Felle werden in einem großen schiesftehenden Gefaße ausgebreitet, damit alle Feuchtigkeit abtropfen kann, wornach zum Gerben geschritten wird.

Gerben der Felle. Es werden 8 loth gestoffene weiße Sallapfel mit 3 Quarter Baffer vermischt, worauf man die Felle in Dieser Lohe gut bearbeitet und sie sechzehnfach zusammenfaltet. Sie bleiben 24 Stunden liegen, und man behandelt sie wie vorher noch

^{*)} Schenan ift die Salicornia, welche in Sprien und Afrika und andern öftlichen Landern fehr haufig macht, aus welcher, wenn fie verbrannt wird, die Soda erhalten wird. Da das Kraut der Salicornia fertig gebildete Soda enthalt, so erseben ein Theil kryftallisirtes Natron 14 Theile Schenan nach her mbft db ts Vorschlag

einmal. Jest werden fie herausgenommen, auf beiden Seiten geichabt, um die erste Ballusbrube wegzuschaffen, und sie dann in eine neue Galluslohe zu bringen. In dieser bearbeitet mau sie eine halbe Stunde lang; man schlägt sie aie das erste Mal zusammen, und läst sie drei Tage darin liegen. Im vierten Tage nimmt mau sie heraus und wascht sie 7 bis 8 Mal in frischem Basser; nachher hangt man sie zum Trocknen auf.

Anbereitung nach dem Gerben. Wenn die Felle beinahe troden sind, so werden sie auf der innern Seite mit einem eigenen Instrumente, einem Rragelfen geschabt, um ihnen die gehörige Dicke ju geben, dann werden sie auf einer Tafel ausgespannt, wo man sie durch das Reiben mit einem runden und geglätteten Glase glattet. Zulest reibt man sie mit einem in Olivenöl eingetauchten leinenen Lappen ein, wo für 4 Felle ein Loth Olivenöl verwendet wird. Endlich werden sie auf einer dazu bestimmten Tasel genarbt (gefriebelt), indem man nach der Lange, Breite und den beiden Diagonal-Linien das Fell bearbeitet.

Bereitung des rothen Maroquin-Leders im Raiferthum Beg und Marocco.

Der Botaniker Brouffonet hat das Berfahren, den achten Maroquin, wie er zu Fez und Tetuan bereitet wird, in dem Bulletin des sciences auf folgende Art beschrieben:

Die behaarten Ziegenfelle lagt man 3 Tage im Baffer liegen, und taucht sie dann in mit Baffer gelöschten Kalk, bis sich die haare abschaben laffen. Um sie vollkommen zu enthaaren, überstreut man sie mit gebranntem Kalk, bis sich die haare ganz absondern. Man wascht sie hierauf forgfaltig in siedendem Baffer aus, und laßt sie eine Nacht darin liegen, worauf man siegut abtröpfeln laßt. 30 Bundelselle, von denen jedes 6 Stück enthalt, laßt man zwischen 230 Pfund Kleien so lange liegen bis sie vollkommen geschmeidig geworden sind, worauf man sie in fließendem Basser auswascht, indem man sie mit den Küßen tritt. hierauf bringt man sie in ein Bad von Feigen, von denen man 172 Pfund auf 30 Bündelselle anwendet. Man laßt sie 4 bis 5 Tage darin liegen, während welcher Zeit sie oft umgekehrt und beim Eintauchen mit Salzpulver bestreut werden. Man läßt hierauf das Basser ablausen, überstreut sie von Neuem mit Salz und

legt fie in Saufen in ein Gefäß ein. Nach bem Ginfalgen wird alle Reuchtigkeit ausgedrückt und jum Karben geschritten.

Die rothe Farbe ertheilt man, indem 11/2 Pfund Cochenille und 3 Ungen Alaun auf 10 Bundel Felle verwendet werden. Nach dem Farben gerbt man die Felle in Gruben, die man mit 150 Pfund Gerbefluffigkeit fur jedes Bundel anfullt. Nach 8 Tagen erneuert man die Gerbefluffigkeit und last die Felle noch 6 Tage darin, die man wahrend dieser Zeit oft umruhrt. Sie werden jest im fließenden Wasser gewaschen, mit einem eisernen Instrument geschabt, auf der Fleischseite ausgebreitet, und durch Einreiben mit Olivenol geschmeidiger gemacht. Man trochnet sie in der Sonne, fühlt sie im Schatten ab, neht sie mit Wasser und macht sie vermittelft drei verschiedener Werkzeuge dunner.

Benn die rothe Farbe ftark angefallen ift, fo verschwächt man sie vermittelst des Detofts einer Pflanze Razoul ol achti (Afrikanische Feige, Besembryanthenum annuum) genannt, wovon man einen löffel voll auf jedes Bundel anwendet. Das zu Tetuan übliche Berfabren weicht von dem in Kez gewöhnlich etwas ab.

Ein geringeres Roth ertheilt man den Fellen durch Fernambuckhols und Maun. Statt bes Erftern wendet man auch Fouah, eine Art Galium ober Rubia (Farberrothe) an.

Ueber die Fabritation des rothen Saffians in Granfreich.

Robiquet, hat im 13ten Bande des Dictionnaire Technologique das Verfahren niedergelegt, welches man in Frankreich bei Berreitung des rothen Saffians beobachtet. In diesem Lande wurde die Saffiansabistation erst gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts auszgeübt. Man behauptet, daß die erste Saffiansabrit in der Pariser Borstadt Saint-Antoine von einem gewissen Garron errichtet wurde, und daß einige Jahre später (1749) ein anderer Fabrifant Namens Barrois einezweite anlegte, welche durch Patentbriefe im Jahre 1765 unter die foniglichen Manufacturen aufgenommen wurde.

Granger, Chirurg der foniglichen Marine erhielt durch den Minifter, Grafen von Maurepas den Auftrag, verschiedene Lander in der Levante zu bereifen, und ihm verdankt Frankreich die erften Nachrichten über die Saffianfabrikation. Geine Beschreibung der Saffiangerberei nach dem Berfahren, welches er in der Levante befolgen

fah, ift vom Jahre 1735. La lande hat fie ausführlich in der Encoclopadie aufgenommen. Geit diefer Zeit wurden in Frankreich mehrere Saffianfabriken errichtet, und besonders die des Fauler zu Choisple-Roi, welche durch ihre vorzüglicheren Produkte die wichtigke wurde und den meisten Ruf erhielt.

Robiquet fagt, daß diefe Kunst im Sanzen genommen in Frankreich noch auf derselben Stufe sei, auf welcher sie bei ihrem Ursprunge ftand, indem man das Verfahren des Granger, welches Lalande beschrieben hat, unter Vereinsachung einiger Operationen und Vervollkommung einiger mangelhafter Punkte ausübe, deren Verbesserungen er aber, ohne die Manufacturen zu beeinträchtigen, nicht öffentlich bekannt machen könne.

Die Borbereitungsarbeiten, den rothen Saffian betreffend, befteben im Befentlichen darin :

- 1. Die trodenen und behaarten Ziegenfelle in gefaultes Waffer so lange einzuweichen, bis eine Urt Gahrung entsteht, welche man ohne Gefahr nicht über einen gewiffen Grad treiben durfe. Nach der Gahrung werden sie das erste Mal auf dem Schabebaum ausgestrichen, um die Fette oder Fleischstücke abzusondern, welche auf dem Fell zurückgeblieben sind. Nach dieser Zubereitung weicht man die Felle wieder in frischem Wasser 12 Stunden lang ein, und drudt sie dann in dasselbe Wasser aus.
- 2. Nach dem Abtriefen werden die Felle in die Kalkgruben einsgelegt, wodurch die netförmige haut ausgedehnt, die haarwurzel in Freiheit geset, und die leichte Ausziehung möglich gemacht wird. Es ift nicht gleichgültig, die Felle mehr oder weniger lange in dem Kalk zu lassen, sondern nöthig, seine Wirkung in bestimmte Grade einzutheilen, weil der Kalk durch eine zu lange Einwirkung einen nachtheiligen Einsluß ausübt, der darin besteht, daß die Felle aufschwellen, und, nach der Sprache der Gassiangerber hohl werden. Bei dieser Operation hat man nicht allein auf die größere oder geringere Feinheit der Felle, die enthaart werden sollen, sondern auch auf die Temperatur der Atmosphäre Rücksicht zu nehmen.

Um mit mehr Zuverläßigfeit zu verfahren, enthaaren die franzöfischen Saffianfabritanten zuerst mit alten Aefchern, deren Ralf durch lange Berührung mit der Luft Roblenfaure absorbirt, und geben die nachfolgenden Operationen mit frischem Ralf. Das gute Gelingen hangt von einem richtigen Daß ab, und baß bie Enthaarung weder ju ichnell noch ju langsam vor fich gebe. Wenn die Felle reif jum Enthaaren find, werden fie auf den Schabebaum gebracht, und vermittelft eines runden nicht schneidenden Meffere Die Saare abgeschabt.

3. Nach dem Enthaaren wird Sorge getragen, allen Kalf zu entfernen. Man beginnt die Operation damit, die Felle einen Tag lang in fließendes Wasser zu hangen. Ein dreimaliges Bearbeiten auf dem Schabebaum ist hinreichend, sie volltommen zu reinigen. Das Erste nennt man die Abfleisch ung, weil es zum Zweck hat, die kleinen Fleischtheilchen wegzunehmen, welche den Fellen noch anhangen. Das Zweite, Ausstreichen, nimmt man auf der Narbenseite vermittelst des Pupfteines vor, um durch den schwachen Druck, welchen man ausübt, die geringe Menge Kalf, welche noch vorhanden sein könnte, herauszutreiben. Durch diese Manipulation macht man zugleich die Narbenseite geschmeidig. Endlich bringt man sie, um sie gut zu entwässern, nochmals auf den Schabebaum und drückt sie mit dem runden Messer start zusammen, um sie besser sur

Robiquet fagt uns in feiner Abhandlung, daß mehrere Saffian-Babrifanten die Menge Kalf verringern und dieselbe durch eine entsprechende Quantität Holzasche oder Pottasche ersehen, wodurch die Nachtheile, welche der Kalf durch zu langes Einwirfen verursacht, sehr verringert werden. Die Anwendung des gefaulten Urins als Ammonium scheint die Arbeit unendlich zu begünstigen. Daraus möchte hervorgehen, daß die auslöslichsten und am wenigsten energischen Alfalien gerade deswegen den Vorzug verdienen, weil von ihrer Einwirtung, nachdem sie das Enthaaren bewirft haben, keine Spur mehr zurückbleibt, und man sie leicht durch das geringste Auswaschen beseitigen kann, welches bei der Anwendung des Kalfs nicht der Fall ist. Uebrigens ersieht man aus dem Ganzen, wie wichtig es ist, bei dem Enthaaren den Kalf ganz zu beseitigen; auch scheinen aus eben dieser Ursache so viele Operationen vor dem Farben Roth zu thun. Auf die mit Kalf behandelten Kelle solgt:

4. Die Rothbeige, ober das Rleienbad. Erftere besteht aus einem Brei von in Baffer aufgeweichtem Sundefoth, 25 bis 30 Pfund Roth auf 8 Dugend Biegenfelle; man fann aber auch statt beffen, wie Aifin in England gezeigt, Schaffoth verwenden. Gegenwartig

bedienen fich aber die meiften Fabrifanten in Franfreich ftatt der Rothbeize des Rleienbades, worin man die Felle eine Nacht und einen Tag liegen lagt, dann auf den Schabebaum bringt, um die Fluffigfeit auszudrucken.

- 5. Salgen ber Felle. Nach der eben vorangegangenen Manipulation werden die Felle mit Rochsalz gesalzen. Das Einsalgen wird theils als Erhaltungsmittel betrachtet, wenn man die Felle nicht gleich farben fann; anderntheils bewirft es zuerst ein Aufschwels len, worauf jedoch bald ein großer Theil von dem Wasser, welches die Felle verschluckt haben, herauslaust, so daß sie sich zulest zusammenziehen. Dadurch zieht sich das Gewebe enger zusammen, wodurch die Obersläche dichter und glatter wird.
- 6. Rothfarben ber Felle. Wenn die Felle nach ben angegebenen Operationen für das Farben vorgerichtet find, naht man jedes besonders an ihrem Rande, Fleisch gegen Fleisch, zusammen und bringt sie dann in eine Zinnaussöfung, deren Ornd sich zum Theil mit dem Fell verbindet und dem Farbstoff zur Beize dient. La lan de schreibt 12 Pfund römischen Alaun auf 8 Dupend Felle als Borberreitungsmittel vor. Man löst den Alaun in 30 Theilen Basser, und taucht in diese Austösung, wenn sie noch lauwarm ist, nach einander die Felle. Man läßt sie darin nur einige Augenblicke verweilen, worauf man sie abtriesen läßt, ausringt und zulest noch auf dem Schabebaum ausbreitet, um die Falten zu beseitigen.

Nachdem die Felle nach der einen oder der andern dieser Methode gebeigt worden sind, werden sie gefarbt, wobei folgendermaßen versahren wird: Man nimmt auf ein Dupend Felle 10 bis 12 Ungen sein gemahlene Cochenille, je nach der Größe der Felle. Die Cochenille wird in einer hirreichenden Menge Basser unter Zusehung von ein wenig Alaun oder Beinstein eingeweicht. Man kocht jest das Ganze einige Minuten lang in einem kupfernen Kessel, und seiht den Absud durch ein enges Haarsied oder seine Leinwand; man theilt sodann das Bad in 2 Portionen um zwei Mal nach einander Farbe austragen zu können. Die erst Halste dieses Bades gießt man nun in eine Tonne, und bringt gewöhnlich 8 bis 10 Dupend Felle auf ein Mal hinein; sie werden darin ungefähr eine halbe Stunde geschlagen, worauf man das Bad wieder erneuert und sie zum zweiten Male noch eben so lange schlägt. Nach dem Farben drückt man sie aus und gerbt sie.

Der Rudftand des Bades enthalt nach dem Farben noch eine betrachtliche Quantitat Barbeftoff, den die Felle nicht aufzunehmen befähigt find. Um denfelben zu gewinnen, pflegen die französischen Saffianbereiter den Farbftoff mit falgfaurem Binn oder Alaun zu fällen, und verkaufen den erhaltenen Carminlack an die Fabrifanten gefärbter Papiere.

7. Gerben ber Relle. In benjenigen gandern, wo bie weißen Aleppo : Gallapfel gu boch im Preife fteben, bedient man fich Des achten ficilianifchen Gumache, weil derfelbe vor andern Gumach: forten fich badurch auszeichnet, daß er mehr Gerbftoff und weniger falben Farbftoff enthalt. In Franfreich rechnet man gewöhnlich 2 Pfund desfelben auf ein Rell von mittlerer Große und 21/2 bis 3 Pfund fur großere Corte. Bu Diefer Operation bedient man fich einer großen Rufe and weißem Solg von fegelformiger Geftalt, welche auf 8 bis 10 Dugend Belle in ihrem großern Durchmeffer ungefahr 15 bis 16 Ruf auf 3 Ruf Tiefe haben muß. Die große Dimenfion ift erforderlich, weil die Felle darin wie Ballons ansgefpannt find, und darin leicht muffen berumschwanfen tonnen. Diefe Rufen werden bis auf vier gunftheile ihrer Bobe mit Gumachbrube angefüllt, man nimmt die, Bleifchfeite auf Bleifchfeite, jufammengenabten Relle, und macht eine Deffnung an einem ibrer Enden, um Gumach und Baffer bineinbringen zu tonnen. Man verschließt bann biefe Deffnung mittelft eines Bindfadens, und wenn alle Relle fo bergerichtet find, laft man fie in der Rufe durch zwei Menichen 4 Stunden lang fcmanten. Mach Berlauf Diefer Beit nimmt man fie beraus und legt fie auf eine Art von Brude, welche über ber Rufe angebracht ift, fo daß das Baffer, welches davon abtropft, wieder in die Rufe fallt. In Beit von 24 G:unden bringt man fie fo zwei Dal binein und nimmt fie zwei Mal wieder beraus. Benn die Operation gut geleitet worden, und der Gumach von guter Qualitat ift, Diefe Beit gur Beendigung des Gerbens binreichend, und wenn es ein Mal beendigt ift, trennt man die Felle von einander, ringt fe aus, und waltt fie zwei Mal mit Stampfen; man preft bann bas Baffer auf einer Safil vermittelft eines fupfernen Streichmeffers ans und lagt fie endlich austrochnen.

Einige Fabrifanten pflegen ihr Roth noch ju iconen, indem fie die halbtrodnen Felle mittelft eines feinen Schwammes mit einer Auflösung von Carmin in Ammonium überftreichen; andere feuchten fie mit einem Gafranbade an, um ihnen eine mehr fcharlachrothe Ruance gu geben.

8. Appretur. Die Uppretur wird je nach der Unwendung, woju die Belle bestimmt find, auf verschiedene Beife ausgeführt. Bur Brieftaschen und Butteralmacherarbeit behnt man fie auf ber Rleischfeite fo gut als möglich aus, befeuchtet fie ein wenig und breitet fie bann auf einer Safel mit einem Streichmeffer aus, fo baß fie recht eben werden; man trodnet fie neuerdings, befeuchtet fie dann nochmale, und lagt fie bierauf 3 bie 4 Dal und in verschiede. nen Richtungen durch eine gestreifte metallene Balge bindurch geben, um fie ju frifpeln und badurch die Rarben des leders bervorgubrin-Die Belle, welche fur Futteralmacherarbeit, Sattlerarbeit, Buchbinderarbeit u. f. w. bestimmt find, werden auf eine andere Art appretirt, weil fie mehr Beichheit befigen muffen. Benn fie ausgedebnt worden find, glattet man fie noch im feuchten Buftand und frifpelt fie dann auf der Bleifchfeite mit dem Rrifpelholge; man glattet fie jum zweiten Dale um ben Glang berguftellen, welcher burch das Rrifpeln verloren ging, und endlich lagt man die Marben wieder ericheinen, indem man die Sant auf der Fleischfeite febr ichwach mit dem fogenannten Pantoffelholz (einem Rrifvelbolze aus weißem Bolge, welches mit Rorfholg belegt ift), reibt.

Die Bereitung des rothen Saffians in Burtenberg.

In Burtenberg zeichnete fich die Stadt Calm eine lange Reihe von Jahren hindurch durch ihren rothen Saffian aus. In der Fabrif meines verstorbenen Bruders wurde in Beziehung auf die rothe Farbe ein ausgezeichnet schönes Produft erzeugt, und dabei a.. f folgende Beise verfahren.

A) Bubereitung ber roben Biegenfelle.

Die roben Felle werden in eine holgerne Rufe mit weichem Baffer eingeweicht, jeden Tag anfgeschlagen, wieder eingestoßen und nach 3 bis 4 Tagen, je nach dem Einfluffe der außeren Temperatur, berausgenommen, auf dem Schabebaum mit dem eisernen Schabemeffer auf der Fleischseite rein gestreckt, wieder einen Tag und eine Nacht hindurch in das Bafferbad eingelegt und die Manipulation mit dem Schabemeffer wiederholt, bis sie gang kernweich geworden sind. Ift dieses der Fall, so bringt man sie in die Kalkbeige, wo sie

alle 2 bis 8 Tage aufgeschlagen werden, welches vermittelft einer Bange geschieht, die jeder Gerber besigt. Diese Operation dauert fo lange, bis sich die Haare leicht ablosen lassen, welches im Sommer eine Beit von 12 bis 14 Tagen, im Winter hingegen 18 bis 21 Tage erfordert.

In solchem Bustande werden sie enthaart und geschabt, bann die Ropfe, guße und Siter abgeschnitten, weil solche in der Gerbung hart werden und überhaupt die Felle verunstalten, und über Nacht in fließendes Wasser eingehangen, dann ben andern Morgen in einer hölzernen Ruse mit Stößel gestampst und mit lauwarmem Wasser abgewaschen. Sie werden jest mit einem scharfen Eisen auf der Fleischseite abgezogen, nachgehends auf der Narbenseite mit einem besonders dazu hergerichteten Schiefer geglättet, mit einem stumpfen Eisen gestrichen, in frisches Wasser geworfen, dann noch einmal in der Ruse mit lauem Wasser gestampst, wieder abgezogen, in eine andere ähnliche Ause gebracht, in welcher die Beize gegeben wird.

B) Bubereitung und Behandlung ber Felle in ber Beige.

Bur 120 Stud Felle werben 2 wurtenbergifche Simri (1 Simri = 11,68 Parifer Rubifzoll) reine Rernen oder Beigenfleie und I Pfund Rochfalz verwendet. Die Rufe wird ungefahr 3/4 voll mit Baffer angefüllt, welches so heiß fein muß, daß der Arbeiter mit den Sanden manipuliren fann. Die Rleie wird jest durch ein Sieb in das heiße Baffer gebracht, zulest das Rochfalz hinzugethan und das Ganze wohl umgerührt.

Bei dem Behandeln in der Beize werden drei Personen erforberlich: zwei davon werfen die Felle so schnell als möglich in die Beize, und die dritte rührt sie mit einem Stock recht schnell herum, um zu verhindern, daß sie nicht durch das heiße Wasser verbrannt werden. Das herumtreiben der Felle in der Flussigkeit wird eine halbe Biertelstunde unausgeseht unterhalten, dann werden sie aus einauder gezogen, untergetaucht, und die Ause mit einem gut schließenden Deckel geschlossen, über welchen man Matten breitet, um die Temperatur langer warm zu erhalten.

Den andern Morgen fruh um 5 Uhr werden die Felle, welche gestiegen sein werden, noch ein Mal umgeruhrt, aledann herausgenommen und die angehangte Kleie auf der Fleischseite mit einem scharfen Gisen abgezogen, in frisches Wasser gebracht, mit lauem

Baffer abgestampft, abermals abgezogen und in ein reines Geschirr geworfen. In solchem Bustande werden sie auf einem reinen Tifch zusammengelegt, nach Art wie sie auf dem lebenden Thiere waren, und um und um mit schwachem Bindfaden zusammengenaht, wieder in frisches Baffer geworfen, bis solche gefärbt werden. Eine Stunde vor dem Färben werden die Felle auf einem dazu eigens verfertigten Bock oder Schragen, mit Leinwand belegt, breit hingelegt und mit dem Grundiren begonnen.

C) Grundiren der Felle.

Bum Grundiren fur 50 Stück große Felle nimmt man 4 Pfund eisenfreien Alaun, bringt in ein dazu bestimmtes hölzernes Gefäß, welches 50 Maß Flüffigkeit, 30 Burtenberger Maß siedendes Bafer, in welchem der Alaun aufgelöst wird Benn derselbe volltommen aufgelöst ift, werden noch 20 Maß siedendes Baffer hinzugegeben und bis zum Grundiren zugedeckt. Beim Grundiren bedient man sich kleiner Mulden, welche schräg gestellt werden, daß der Grund gegen die Arbeiter zusteht. Jedes Fell wird einzeln grundirt. Für jedes wird ein Maß Grund in die Mulde genommen, und so lange das Fell darin gebadet, bis der Grund kalt geworden, dann wird das Fell wieder auf den Bock gelegt und der benüßte Grund in ein zur Seite stehendes Gefäß gethan, indem solcher noch zwei Mal benuft wird. Benn die Felle alle grundirt sind, wird alsbald zum Farben gesschritten.

D) Bereitung der Färbeflüssigkeit. Färben der Felle.

Bu 50 großen Ziegenfellen bereitet man die Farbefluffigfeit wie folgt: Es werben ben Sag vor dem Farben 31/2 Pfund Gelbholz mit beiläufig zwei wurtenbergischen Ihmi reinem weichen Wasser drei Mal gut ausgefocht, der Defoft zusammen in den Kessel gebracht, das Feuer weggenommen, und in der noch heißen Fluffigfeit 4 Loth gestoßener eisenfreier Alaun aufgelöst. Gleichzeitig werden 3/4 Pfund Kernambutholz in einem andern Kessel, der ein halbes Ihmi Wasser faßt, gut abgefocht, ohne dem Defoft Alaun zuzugeben.

In einem verginnten oder ginnernen Reffel, welcher 160 Maß faßt, wird reines weiches Baffer gum Gieden gebracht. Benn 50 Maß beofelben gum Grundiren verwendet find, werden nachfolgende Materialien in Bereitschaft gehalten. Man bringt in einen

fteinernen Topf 1/2 Pund gut calcinirte Pottafche, gießt 21/2 Daß fiedendes Baffer darüber, und lagt bie Lauge fieben bis fich ber Cag gefest hat, indem nur die klare Auflofung verwendet wird.

Jest nimmt man einen andern Topf, der ungefahr 2 bis 21/2 Maß Waffer enthalt, in welchem 1 Pfund heller fein gestoßener und gesiebter Florentiner Lad mit 5 Schoppen der obigen Kalilauge zu einem Brei angerührt und durch hinzubringen siedenden Wasers aus dem Kessel zur Fluffigkeit gemacht werden, welche in den Kessel geschüttet wird.

30 loth fein gestoßene und gesiebte Cochenille werden wie der Florentiner lad mit Lauge und Basser angerührt, und gleichfalls in den Kessel gebracht. Bei allen diesen Zugaben wird der Kessels in den Kessel gebracht. Bei allen diesen Zugaben wird der Kesselstes im Sud erhalten. Man läßt die Färbeflusseligseit jest 5 Minuten kochen, sest 3 loth gereinigten Beinstein hinzu und gibt Ucht, daß die kochende Flussigsein incht übersteigt; zulest werden 12 loth fein gepulverter rother Ursenis (Realgar) zugegeben. Das Ganze läßt man noch etwas aufkochen, rührt es aber durch einander, damit der Saß leicht in Bewegung gebracht wird, und gibt dann den Fernambukholz und gleich darauf den Gelbholzbekoft hinzu. Sollte der Kessel nicht ganz voll werden, so ersest man das Fehlende durch Basser. Das Feuer wird noch einige Minuten unterhalten, alsdann ausgelöscht, und der Kessel bis zum Färben zur Hallste mit einem Deckel geschlossen.

Es geschieht gewöhnlich, daß mabrend der Fabrifant die Farbe bereitet, die Gefellen oder Taglohner sich mit dem Grundiren beschäftigen. Bei der Zubereitung der Farbe ift, wie beim Gerben, hauptsachlich darauf zu sehen, daß man sich eines reinen Bassers bedient. Benn alles vorgerichtet ift, wird zum Farben geschritten, wobei jebes Fell einzeln auf nachstehende Beise gefarbt wird.

Erftes Farben.

Man bedient fich ahnlicher ichrag gestellter Mulden wie beim Grundiren, nimmt 1 Maß Farbe auf ein jedes Fell und badet co so schnell als möglich in der heißen Fluffigfeit, damit es nicht verbrennt, so lange, bis die Farbebrube erfaltetist. Die übriggebliebene falte Fluffigfeit wird ausgeschüttet, das Fell wieder in schon gebrauchtem Grund grundirt, auf den Bod gelegt, auseinander gebreitet, damit es beim zweiten Farben keine weißen oder hellen Streifen befommt.

3 weites Garben.

Das zweite garben wird gang wie bas erfte verrichtet, und die Gelle nach demfelben abermals grundirt.

Drittes garben.

Das britte Farben wird wie das vorangegangene verrichtet, nur mit dem Unterschiede, daß die Felle nach dem Farben nicht mehr grundirt, sondern gleich in frisches Baffer geworfen werden. Dach dem Farben werden die Mulden rein ausgespült, und jeder Arbeiter muß mit einem guten Meffer versehen, die Felle in seiner Mulde auftrennen, und aledann jedes Fell in frischem Baffer ausspülen und auf dem Boch zusammen legen. Die Felle tommen jeht zum Gerben.

E) Berben ber Telle.

Für 50 Stud Belle rechnet man 36 bis 37 Pfund fein gestoßene und gesiebte weiße Aleppo Gallapfel, wobei auf nachstehende Beife verfahren wird:

Ein ovales Baß, welches mit einem hafpel versehen ift, wird mit weichem Baffer 3/4 voll angefüllt, dann werden die Felle, die Narbenseite in die hobe sehend, breit in das Baffer eingelegt, und der haspel in dem Gefäße so angebracht, daß die Felle durch das Orehen desselben stets im Ring herum laufen. Es werden nun 12 Pfund Gallapfel unter beständigem Umdrehen des haspels, damit sich diesselben nicht zusammenziehen, sondern gleichsörmig zertheilen können, hinzugebracht Nach einer Stunde unansgesetzten Umdrehens werden wieder 12 Pfund Gallapfel gereicht, und nach Berlauf von 3 Stunden erfolgt die letzte Portion. Die Felle werden nun noch 8 Stunden unausgesetzt umgedreht, der haspel abgenommen, die Felle in der Lohbrühe abgespult, und die ungefärbte Seite von Außen auf einen Ausschlag, welcher ober dem Fase angebracht wird, ausgeschlagen und 2 Stunden lang liegen gelassen, bis die Brühe hell ift.

Jest werden die Felle wieder in diefelbe Lobe eingestoßen; nach Berlauf von dreimal 24 Stunden, nachdem sie jeden Tag sweimal aufgeschlagen worden und eine Stunde aufgeschuft gelegen haben, erscheinen sie vollkommen gegerbt. Sie werden jest in reinem Baffer ausgespult, ausgewunden, aufgezogen und auf einer Tafel vermittelft eines Ochwammes mit reinem Leinol eins

geölt, aufgehangen und abgetrocknet. Im Binter verrichtet man bas Einolen in einer warmen Stube, in welcher man die Felle fo lange läßt, bis sie alles Del eingesogen haben. Sie werden zulest in einem falten Lofal aufgehangen, wo durch das Frieren die Fleischseite eine weiße Farbe annimmt.

F) Uppretur.

Mad bem Erodnen werden die Felle dugendweife, die gleifchfeite oben, auf einer Safel ausgebreitet, vermittelft einer Burfte mit Baffer angefeuchtet und zusammengelegt, bamit fie gleichfors mig von ber Feuchtigfeit burchjogen werden, Run werben fie an den Enden, wo die Farbe etwas angezogen bat, gefaltt, bernach das Fell, je nachdem es farf oder fcmach im Leder fein foll, gefolichtet. Das Schlichten gefchieht nun bei der einen oder bei der andern Urt mit icharfen baju bestimmten Berfzeugen. Gie werben jest wieder getrodnet, in frischem Baffer fo weich ale moglich ge= macht und auf einer polirten Safel von bartem Solg mit der meffingenen Rede möglichft platt bearbeitet, platt ausgebreitet aufgebangen und getrodnet; nach dem Erodnen auf der gefarbten Geite durch einen Ochwamm, in reines Baffer getaucht, angefeuchtet, und in folder Befchaffenbeit unter eine Dafchine gebracht, in welcher eine Rugel von Burbaumbol; eingeschraubt ift, um den Glang bervorzubringen. Bulett werden fie mit einem Pantoffelhols unter fich gezogen und mit einer zweiten Rugel, welche vom Dreber mit einem Bug verfeben worden, breimal gezogen ober geftogen, bas erfte Dal in Die Breite, bas zweite Dal etwas in Die Quere, und das britte Dal wieder verfehrt, wonach fie fur ben Bertauf fertig find. Diefe lette Burichtung erforbert einen eingeübten Urbeiter, weil fonft leicht die Relle verdorben merden.

D) Unwendung der Cochenille in der Baumwollenund Leinen Drude und Karberei.

Eben so wenig, wie in der Seidenfarberei, laft fich die Scharlachfarbe auf Baumwollen und Leinen gleichformig (uni) im Grunde
farben. Scheffer's im Jahre 1751 vorgeschlagenes Berfahren,
so wie Dr. Bergen bou t's Prozeß, find nicht geeignet, eine gute Scharlachfarbe zu liefern. Bancroft's Borfchlag, fene Stoffe zuvor mit verdunnter schwefelsaurer Zinnauflösung zu impragniren und nachgebende mit Cochenille und Quercitronrinde gu farben, verdient ebenfalle feine Berudfichtigung.

Dr. Dingler empfiehlt ölig alfalisch gebeigte, nachber burch Eumach vorbereitete Baare, die er durch eine mit Baffer verdunnte, möglichst neutrale schwefelsaure Zinnauflösung impragnirt, nachber trocknet, auswäscht, und zulest in einem Cochenillebadefarbt. Einer nach dieser Vorschrift dargestellten Farbe ermangelt aber steb der eigenthumliche Farbenton und die Intensität, durch welche sich der achte Scharlach auf Bolle so fehr auszeichnet.

Eine ziemlich dauerhafte Carmoifinfarbe erhalt man, wenn man die Garne oder Gewebe aus Baumwolle oder Leinen in einer alaunhaltigen Bafis, die mit etwas Rali verfest wird, anbeigt und in einem Cochenillebade ausfarbt. Die Farbe wird nachher burch ein fcwaches Raltwaffer befestigt Mit Baffer verdunnte Gifenauflofun: gen disponiren die Carmoifinfarbe ine Dunfle. Um Baumwollengarn acht carmoifinroth ju farben, werden die Barne in 6 Grad B. far. fer lauwarmen Maunauflofung, welche aus einem Pfunde Maun und 2 Both Goda mit dem benothigten Baffer bereitet wird, 10 bis 12 Stunden lang eingelegt, aledann anegerungen, am Bluffe ausgewafchen , und in einem Cochenillebade 15 bis 20 Minuten lang gelinde gefocht, dann ausgefpult, in einem flaren Ralfwaffer burch. genommen , leicht im Bluffe ausgefpult und im Ochatten abgetrod net. Berden die Barne nach dem Algunen fcwach gallirt, fo erhalt man die Farbe dunfler. Durch eine fcwache Muflofung von Gifenvis triol fann die Carmoifinfarbe gebraunt werden. Dogler gab fich feiner Beit viele Mube, vegetabilifche Gewebe mit dem Pigmente ber Cos chenille gu farben. Mus feinen gablreichen Berfuchen ging bervor, bag wenn dem Maun und der Gifenvitriolaufiofung alfalifche Arfenifauf. lofung jugefest murde, die Farben intenfiver ericheinen. Er brachte in eine gefattigte Maunauflofung fo viel alfalifche Arfenifauflofung, bis die Busammenfegung did, weiß und trub erfchien. Bum Beigen der Beuge wurde der Auflofung fo viel Alaunauflofung jugefest, bis bas Liquidum mafferflar erfchien , wonach die baumwollenen und leinenen Stoffe 10 bis 12 Stunden darin gebeigt , nachher 3 bis 4 Dal in reinem faltem Baffer ausgefpult, ausgerungen, im Schatten abgetrodnet' und im Cochenillebade gefarbt eine gefattigte Carmoifin. farbe annahmen. Wenn ftatt Mlaun fcmefelfaure Gifenquflofung auf Diefelbe Beife mit alfalifcher Arfenifauflöfung behandelt wird, erhalt man im Cochenillebad eine blanlichgraue Farbe.

Die alkalische Arfenikauflösung wird erhalten, wenn vermittelft Barme fein gepulverter weißer Arfenik in ftarker Pottaschenlauge aufgelöft, aledann 2 Theile reines Baffer hingugesest, und die flare Ftuf-figkeit vom Bodensag abgegoffen wird.

Benn die Gewebe in einer falpetersalzsauren Zinnauflösung, melecher 3 Theile Rochsalzauflösung (3 Queutchen Rochsalz in 24 Poth Baffer gelöft) zugesest, 6 Stunden lang gebeizt werden, nachgebends in Baffer gespult, und in einer leichten Gallusabsochung angesotten, dann abgetrochnet und hernach noch einmal in einer fochsalzhaltigen Mannauflösung kalt 5 bis 6 Stunden lang gebeizt, alsdann gewaschen und im Cochenillebade gefärbt wird, wird ebenfalls eine gefätztigte Carmoisinfarbe erhalten, welche dauerhafter als ohne Gallirung erscheint.

Bogler hat auch die Bemerkung gemacht, daß wenn die Zeuge nach dem Beigen in ein etwas ftartes thierifches Leimwaser eingetaucht, und hernach nicht ausgewaschen, sondern ausgewunden und gleich gefärbt werden, nicht allein die Farbe eine größere Intensität erlangt, sondern auch gegen Waschen und Bleichen sich dauerhafter erweift.

Die Cochenille wird übrigens ihres hohen Preifes wegen jest nicht mehr zum Unifarben ber banmwollenen und leinenen Stoffe allein verwendet, weil man sich in der Darftellung ahnlicher Farben wohlfeilerer Pigmente bedient, wodurch eben fo schöne, wenn auch etwas weniger dauerhaftere Resultate erzielt werden.

In der Kunft baumwollene und leinene Gewebe mit Bafen zu drucken und nachher zu farben, findet die Cochenille für sich allein ebenfalls nur felten Berwendung. Im Jahre 1802, wo für gedruckte baumwollene Baare noch ein hoher Preis zu erlangen war, beschäftigte ich mich im Handbruck viel mit Cochenillefarberei auf seine oftindische baumwollene Gewebe für sogenannte Patente in carmoifurother und purpurvioletter Farbe. Die vorzäglichfte Anfornchbasis für Carmoifinroth fand ich in folgender Zusammensehung:

- 1'/4 Pfund Starte werden mit
- 4 Maß effigfaurer Thonerde 9 Grad B. und
- 1/8 Daß Fernambuchfolgbrube verfocht, nach dem Berfochen balb falt gemacht und

5 loth alfalifche Binnauflofung eingerührt.

Die alkalifche Zinnauflöfung bereitete ich daburch, daß durch Pottafchenlauge frifch niedergeschlagenes Zinnorndul in tauflischer Saliange bis jum Sättigungspunkt aufgeloft wurde.

Für purpurviolette Patente wurde folgende Busammensegung aufgebrudt :

21/2 Pfund Starte,

22 Both Gifenvitriel,

11/2 Dag Baffer ,

21/2 Maß effigfaure Thonerde 5 Grad B.,

4 Daß effigfaure Thonerde 8 Grad B.,

Die gedruckte Waare wurde einige Tage aufgehangen, dann burch ein 75 Grad R. heißes Bafferbad genommen, am Fluffe moglichft rein gewaschen, überdroschen und gum Cochenittefarben hergerichtet.

Die fein gestoßene und gesiebte Cochenille ließ ich vor dem Farben entweder mit Kanlwaffer (Zeichwaffer), oder Baffer, welchem Ummenium gugefest wurde, gum feinften Gaft abreiben, 24 Stunden lang fleben , dann in Raul : oder von allen erdigen Theilen gereinig. tem Blufmaffer fochen, und den Cochenilleabfud jum Blufmaffer in den Farbefeffel bringen. Die Baare wurde in das 40 Grad R. ermarmte Bad eingebracht, die Temperatur nach und nach bis gur Roche bibe gesteigert, wonach 8 Minuten lang gelinde gefocht wurde. Auf diefe Beife erhielt ich eine prachtvolle Carmoifin : und purpurviolette Barbe. Effigfaure Thonerde ohne Bufat von alfalifcher Binnauflofung lieferte ebenfalls eine bubiche Carmoifinfarbe, der aber der liebliche blauliche Lufter ermangelte. Ich babe auch gefunden, daß man eine ichone intenfive Carmoifinfarbe erhalt, wenn man der effigfauren Thonerde etwas arfeniffaures Rali gufest. Galgfaure oder falpeter: faure Thonerde, eben fo auch Binnfalg oder doppeltes Chlorginn, in geringen Berhaltniffen der effigfauren Thonerde gugefest, bietet eine Bafie fur das Pigment der Cochenille dar, vermittelft welcher man ebenfalls ichone carmoifin : und rofenrothe Farbenabstufungen barftellen fann. Beim Barben mit Cochenille fest man bem Bade gewöhnlich auch et= mas Beigenfleie gu.

Die gefarbten Cochenillefarben find haltbarer als die mit den Cafalpinien dargestellten; auch halten fie die Behandlung mit Chlor langer aus.

Um ben Farbstoff ber Cochenille im Auszuge zum Farben moglichft ergiebig zu erhalten, muß diefelbe stets fein gestoßen und gesiebt, dann mit Baffer zum feinsten Saft abgerieben werden, ehe
die Ausziehung des Pigments durch Austochen in Baffer vorgenommen wird. Man fann der abgeriebenen Cochenille aber auch fluffiges
Ammonium zuseßen, alsbann das Gemenze einige Tage steben laffen
und es in solchem Bustande zum Farben verwenden, wo man mit 2 loth
so behandelter Cochenille ein leicht gedrucktes Stuck Balgendruck Calicowaare farben fann.

Die in den Drudfabrifen ausgefochte und benutte Cochenille enthalt, wie der Farber Limoine in Rouen gezeigt hat, noch 15 bis 18 Procent Farbestoff. Um diesen zu benuten, taufen die Schafwollenfarber in Rouen die in jenen Fabrifen benutte Cochenille und bezahlen das Pfund mit 1 Frant 80 Cent. bis 3 Franten. Sie lassen sie an einem luftigen Ort in dunnen Scheiben ausgebreitet, trocknen und bewahren sie in kleinen Faschen zum Gebrauch auf. Solche Cochenille erleidet während dem Trocknen eine leichte Zersehung, riecht immer nach faulender thierischer Materie, ift schwarz von Farbe, und wird in der Schaswollfarberei mit Nuben verwendet.

Cochenillerother Grund mit weißgeättem Figurendruck.

Diefer ehemals beliebte baumwollene Druckartifel wurde zuerst im Jahre 1805 in England mittelft Aupferplattendrucks und im Jahre 1812 vermittelft Walzendruck in Frankreich dargestellt, worin spater auch aus der Sausmann'schen Kattunfabrif im Elsaß gedruckte Baumwolltuchel in schon amaranthrother Grundfarbe mit weißem Figurendruck hervorgingen.

Für die Darstellung dieser Druckfabritate wird die weiß ge" bleichte Waare mit effigfaurer Thonerde, welche mit startem Effig angesauert und 6 Grad Baume zeigt, auf der Grundirmaschine zweimal nach einander, das erste Mal mit schwacher, das andere Mal mit starter Pression geklott, alsdann abgetrocknet, 2 Tage lang zur Berflüchtigung der Effigsaure aufgehangen, hernach mit der weißen Ießreserve, die bei der frapprothen Tüchelfabrikation angegeben ift, geaßt, über Nacht aufgehangen, alsdann durch ein 35 Grad R. warmes Kreidebad passirt, im Blusse gewaschen, geschweift, in den Basch-

rabern gut gereinigt und bann jum Garben gebracht, welches burch In - und Ausfarben verrichtet wirb.

Beim Unfarben fest man dem Cochenillebade einen verhaltnismäßigen Bufat von Gallapfelabfud zu, geht bei 18 Grad R. Barme mit der Baare in das Bad ein, und erhöht dieselbe nach und nach bis auf 35 Grad R.

Beim Hus farben laßt man den Gallusabfud weg, geht bei 18 Grad R. in das Cochenillebad ein, und farbt in auffleigender Temperatur mahrend 11/2 Stunden bis zum Rochen. Nach dem Unsfarben wird gut gewaschen, die weißen Stellen in einem heißen Kleienbade gereinigt, abermals rein gewaschen und im Lufttrockenhause bei Absperrung der Sonnenftrablen abgetrocknet.

Cochenille in Berbindung mit Rrapp.

Bei gedruckter Beißbodenwaare oder auch andern gedruckten Baumwollenfabrikaten, welche Dunkels, Mittels und hellroth enthalten, und nach dem Krappfarben nicht rofirt, fondern nur gekleiet oder schwach geseift werden, bewirkt ein geringer Zusap von Cochenilleabsud, daß die rothen Farben weniger ins Gelbe und dagegen mehr ins liebliche Rosenroth übergeführt werden.

Cochenille in Berbindung mit den Cafalpinien.

Cochenilleabsud mit Fernambut oder Bimaholzdefoft in verschiedenen Berhaltniffen gemengt, dient zur Darftellung carmoifin., rosaund nelfenfarbener Abstufungen. Benn die Gewebe mit 9 Grad B.
flatter effigsauren Thonerde, die mit Starte zur Druckbasis verfocht,
gedruckt, oder mit effigsaurer Thonerde geflogt und nachher mit weiber Enlevage geagt werden, und die Reinigung nach der gewöhnliden Art vorgenommen wird, ertheilt man denselben eine schone Carmoisinfarbe durch nachfolgendes Farbebad:

Für 10 Stude feine Calico schwere Boden, werden 2 Pfund fein gepulverte und gesiebte Cochenille mit Baffer zweimal gut auszeschott, 10 Pfund Fernambufholz werden mit Baffer dreimal ausgefocht, um allen Farbstoff auszuziehen, und beide Farbenbrühen, mit 24 loth gestoßenen Gallapfeln in den Farbstoffel gebracht. Die Baare wird bei 30 Grad R. in das Bad eingehaspelt und in steigender Temperatur bis zur Kochhige gefarbt. Nach dem Farben wird! gut gewaschen, dann die Baare in einem heißen Kleienbade weiß gemacht, dem etwas weniges tohlensauerliches Natron zugesetz wird.

In manchen Fallen ift es auch gut, bem Farbebad 6 bis 12 Loth Matron gleich jugufegen, wodurch bie Carmoifinfarbe einen befondern Luber und Stich ind Blauliche erhalt.

Nach dem Farben der Carmoifinfarbe fepe ich Campecheholz Abfud hingu, bringe das Bad durch faltes Baffer wieder bis auf 30 Grad R. und farbe mit effigfaurer Thouerde gedruckte Baare in den verschiedenen Lifas und violetten Abstufungen fo lange nach, bis alles Pigment im Reffel erschöpft ift. Domberrnfarbe findet sich beim Campecheholz abgehandelt.

Cochenille in Berbindung mit Campecheholgabfud.

In Berbindung mit Campecheholzabsud und Busat von gepulverten Gallapfeln laffen sich alle Abstufungen der violetten Farben darftellen, wenn die Gewebe mit mehr oder weniger concentrirter efsigfauren Thouerde bedruckt und nachgehends gefarbt werden.

Cochenille in Berbindung mit gelbfarbenden Pigmenten.

Die Verwendung der Cochenille in Verbindung mit gelben Pigmenten fur Ifabelle : und Orangefarben findet fich bei den gelbfarbenden organischen Pflanzenpigmenten vor.

E) Berwendung der Cochenille zur Darftellung der Upplications. und Dampffarben.

Die vielfeitige Verwendung der Cochenille gur Darftellung der Farben im Applications : und Dampffarbendruck, für gedruckte baum wollene, halbwollene, gang wollene, feidene und Seidenchaly Fabrifate, findet fich in den Kapiteln über Applications und Dampffarben nach allen Seiten bin nacher beleuchtet.

B. Per Kermes, deffen Naturgeschichte, die verschiedenen Arten deffelben, ihre Gewinnung, ihre Gigenschaften und Anwendung in der Farbekunft.

Der Kermes, auch europäische Cochenille, Kermeswürmer, Schatlachförner, Scharlachbeere, Kermesbeere, Johannisblut, Kermesförner, englisch Grain or Scanlett berres, frangosisch Kermes de Provence, Grains d'éccarlate, auch Kermes végétal oder Bermillon genannt, besteht aus ben getrochneten weiblichen Insetten einer Gattung von einigen zwanzig Urten Schilblause, vorzüglich der Steineichen Schildlaus (Coccus illicis); der langlichen Pfirschbaum: Schildlaus (Coccus persica oblongus); der bunten Schildlaus (Coccus variegatus); der Ulmen: Schildlaus (Coccus ulmi); der polnischen Schildlaus (Coccus polonicus); der Erdbeeren Schildlaus (Coccus fragarice) und der Barentraube: Schildlaus (Coccus uva ursi).

Die Steineichen. Schildlaus, als die vorzüglichste für ben Gebranch jum Farben, halt sich auf der im füdlichen Europa und im Orient wachsenden Steineiche (Quercus ilex) auf. Das Beibchen ift von der Größe einer Erbse, rothlichbraun glangend, mit weißem Staub bedeft, ungeflügelt, faugt sich furz nach der Geburt in den Blattstielen der Blatter fest und nahrt sich von dem Safte. Das Mannchen ift gestügelt, kleiner, lebhafter, kommt aber erst in diesen Justand, nachdem es eine Zeit lang als Larve von dem Safte der Pflanze lebte, und sich dann verpupte. Schon im Marz findet man weibliche und mannliche Insetten in Menge auf den Blattern der Steineiche, welche im Herbst herausgekommen waren, und überwintern, ohne sich viel auszubilden.

Im Upril paaren fie fich, die Mannchen fierben turz nachber. Das auf einem Flecken des Blattes unbeweglich figende Beibchen legt gegen Ende des Maimonats gegen 2000 rothe Eier, die Mutter firbt und schüft mit ihrem schildartigen Körper die Eier gegen die Einfluffe der Bitterung. In einigen Bochen schlupfen die Jungen aus. Der Korper der Mutter ift dann nur noch eine weißliche leere Hulfe.

Ehe die Insetten aus den Giern austriechen, sammelt man die todten Mutter mit den Giern und todtet sie sogleich, indem man sie heißen Effigdampfen aussetz, oder 10 bis 12 Stunden in Effiglegt und dann trocknet. Ginen Theil lagt man der funftigen Fortspflanzung wegen auf den Baumen, sammelt aber, wenn die Jungen ausgeschlupft find, noch die leeren Mutterhullen.

Eine zweite Einfammlung findet im September Statt, Diefe liefert aber fleineren Kermes von minder farbreichem Pigment. Bei der zweiten Ernte lagt man wieder einen Theil der Gier zur Bucht auf den Baumen zurud, und diese geben dann die oben erwähnten Spatlinge, welche überwintern.

Der Rermes ift in Gubfranfreich im Unfange bes Fruhjahrs nicht größer als ein Sirfetorn, fohr icon roth, von ber Gestalt

eines umgefturzten Rahns und gang in eine Urt Flaum eingehüllt, der ihm jum Reste dient. Erst fpater erhalt er die Größe einer Erbse, der Flaum überzieht ihn in Gestalt eines graulichen Staubes und das Er ift mit einer rothen fluffigfeit angefüllt. In der Mitte oder am Ende des Fruhlings des nachsten Jahres ahnelt er einer Wachholdersbeere, und die 2000 fleine Gier gleichen dem Mohnsamen.

Der Rermedernte ift nichts fchadlicher als ftarfer Gewit. terregen, wodurch oft die Ernte eines gangen Jahres gerftort wird. Das Einernten wird burch Beiber verrichtet, welches bei Laternen licht vor Lagebanbruch geschieht, weil dann die durch den Thau er, weichten Stacheln ber Steineiche weniger binderlich find, und ber Rermes auch mehr ins Gewicht fallt. Die Beiber laffen fich die Dagel an ben Fingern wachfen, um den Rermes leichter losmachen gu tonnen. Gine Perfon fann taglich 2 Pfund fammeln. Unfanglich ift ber Rermes feucht und fchwer, und wird baber, weil er leichter gu fammeln ift, nur halb fo theuer ale gegen bas Ende ber Ernte begablt. In Gudfranfreich, wo die Steineiche des Rermes wegen fultivirt wird, baut man die farten Mefte oftere ab, weil die Schild, laufe auf ben jungen Trieben fich beffer vermehren, ale auf den barten Blattern ber alten Stamme. Es ift befondere Avignon, welches ben Sandel mit Rermes im fudlichen Franfreich betreibt, obgleich er nicht in der Begend geerntet, fondern im Departement der Rhonemun= dungen, Languedoc und der Provence ju Saufe ift. Die Salfte der Ernte, welche im getrodneten Buftande burchichnittlich auf 60 Cents ner angeschlagen werden fann, fommt, wie Dem nich behauptet, nach Avignon. Der verfaufliche Steineichen - Rermes besteht in fleinen runden Blafen, von der Grofe einer Erbfe, ift braunroth glangend und mit einem fornichten Staube angefüllt. Der Gefchmad ift etwas bitter, sufammenziehend und der Geruch nicht unangenehm.

Diel ang liche Pfirfich bluth . Och ild laus (Coccus persica oblongus) halt fich vorzüglich auf dem Pfirsichbaume, aber auch noch auf einigen anderen Obstbaumen auf. Sie wird im füdlichen Frankreich oft in großer Menge auf den Uesten ber Pfirsichbaume angetroffen, die bisweilen fo voll damit überfact sind, daß sie dem Auge in raudigem Aussehen erscheinen.

Die polnifche Schildlaus, oder ber polnifche Rermes (Coccus polonicus), auch nordifche Cochenille und Johannisblut genannt, ift ein fleines Infett, welches vorzüglich haufig, befonders

an den Burgeln des perennirenden Knauls (Sceleranthus perennis und Sanuus) in Lithauen und der Ufraine vorfommt. Das Beibchen ift langlich rund, purpurroth oder braun, und nahrt fich von dem Safte der Burgel, so wie das Mannchen, das fich aber fpater in eine Fliege verwandelt und das Beibchen befruchtet, das sich an der Burgel festsaugt, nach dem Legen einer großen Menge Gier stirbt, aus welchen spater die Jungen ausschlüpfen.

In Lithauen, ber Ufraine und andern Theilen Polens wird ber Kermes im Monat Mai und Juni zu einer Zeit eingesammelt, ebe die Inseften aus den Giern friechen, indem man die Pflanzen mit einem Spaten aushebt, die Eiflumpchen abnimmt und dann die Pflanze wieder in die Erde sest. Die beste Zeit der Ernte erkennt man an dem vollen und violetten Aussehen des Kermes und an der Leichtigkeit, mit der er von der Burzel abfallt. Man benimmt ihm das Leben durch heiße Effig. oder Bafferdampfe, und trocknet ihn hernach an der Sonne oder vermittelst Ofenhise, wo im getrockneten Juftande 100 bis 130,000 Stück auf 360 Gramme oder 1 Pfund von 12 Unzen gerechnet werden. Zuweilen sonder man auch den Kermes von der Schale und drückt ihn gelinde zu einem Ball zusammen, welche Maße nach Fisch er von den Farbern höher als die ganzen Körner geschäft werden.

Nach Brenn findet sich der polnische Kermes verzüglich im Palatinat von Kiow und andern fandigen und wusten Gegenden der Ufraine, von Podolien, Bolhnnien, Lithauen und Preußen. Der meiste polnische Kermes wird an turkiche und armenische Kausteute verhandelt und in der Lurfei zum Farben der Bolle, Seide und der Roßschweise verwendet. Nach neuern Nachrichten soll das Einsammeln des Kermes in Polen in der neuesten Zeit sehr unbedeutend geworden, und sogar in einigen Gegenden das Insest beinahe ausgerottet sein.

Die polnische Schildlaus findet sich nach Echul; auch in Sachfen baufig vor, und zwar an den Burzeln des Uderahornfrautes (Cervestium arvnese); der Steinpimpinelle (Pimpinelle saxifraga); der Tormentill oder Blutwurzel (Tromentilla execta): des Ganserichfrautes (Potentilla anserina); des Sandfrautes (Arenaria serpilli folia); des Funffingerfrautes (Potentilla reptans); des grauen Bockbartes (Aria canescens) u. a. m. Bu Unfang des Monat Mai beobachtet man an den Burzeln jener Pflanzen die Larven des Infetts, wovon die größten einem Hanftorn höchstens, einer fleinen Erbse gleich sind, in fleinen Sandflumpchen eingehült. Zede einzelne Larve

hat nach Schulg einen napfformigen Reich, mittelft welchem fie an der Burgel befestigt ift. Berden diese Larven gedrückt, folgeben fie einen purpurrothen Gaft von fich, der die Finger farbt.

Im 9ten, 12ten, 13ten und 14ten Jahrhundert mußten die leibeigenen Bauern in Deutschland und Bohmen an die Klöster und Stifter unter dem Namen Naturalabgabe auch eine gewiffe Maß Kermes
abgeben, welches auch in Baiern der Fall war. Er erhielt den Namen Johannisblut dadurch, weil er am Johannistag Mittag zwischen
11 und 12 Uhr unter gewisseu ehrerbietigen und andachtigen Gebrauchen einaesammelt wurde.

Bolf gibt über den deutschen Kermes noch folgende nahere Beschreibung: Das Insett, von der Größe eines Hanfforns, int ganz weich, unterwarts flach, obwarts abhängig gekrummt, elliptisch oder länglich rund. Es besitzt ungefahr 10 vom Kopf bis zum Ufter herabgehende halbzirtelrunde Runzeln, welche sich nach dem untern Umfange des Bauches zu einem Rand zusammen geben. Der Kopf ist überaus klein und der Oberleib kaum sichtbar; es hat 6 Küße, die sehr kurz, klein, schwarzglänzend, und mit zwei spisigen Nageln versehen sind, und zwei Fühlhornspisen mit einem krummen Rüssel; am ganzen Leibist es mit dunnen silberfarbenen Haaren besetzt, so daß es wie mit Mehl bestreut aussieht. Geine Farbe ist dunkelpurpurroth.

Nach Schuls, welcher diese Infett vorzüglich am Cervestium arvense beobachtete, verwandelt sich dessen Larve gegen die Mitte des Augustes in eine fleine Raupe, welche blutroth von Farbe, etwa zwei Linien dick und anderthalb Linien breit ift, und enthalt nicht weniger Farbstoff als die Larve. Die Raupe verpupt sich all mabilit, indem sie sich mit einem weißen wolligen Flaum überzieht, und bildet nun fleine Klumpchen von der Größe einer Erbse, die einer feinen Baumwolle ahnlich sind, deren Gewebe aber so zart ift, daß solches vom fanstesten Binde zerflort wird.

Um die Larven des Insetts zu sammeln und als Farbmaterial zu gewinnen, mablt man das Ende des Monat Juni, weil spater seine Berwandlung in eine Raupe Statt findet. Bu diesem Behufe hebt man mittelft eines kleinen Spatens mit kurzem handgriffe die Pflanze aus der Erde, nimmt die iu Form von kleinen Beeren daran sigenden Larven ab, und sest die Pflanze, um solche vor Lerderben zu schuben, schnell wieder in die Erde ein. Die so gesammelten Larven werden

auf ein Sieb geschlagen, um sie von der anklebenden Erde zu befreien, dann mit Effig oder heißem Wasser besprengt, und hernach so schnell als möglich in der warmen Luft abgetrocknet. Das Einsammeln der Larven geht überaus langsam von statten, so daß der fleißigste Sammler täglich nicht mehr als 4 bis 6 Loth zusammenbringen fann. Wenn daher die Sammlungskoften den Werth des Materials nicht übersteigen sollen, so durfte es nothwendig werden, die zu deffen Erzielung bestimmten Pflanzen absichtlich zu kultiviren.

Die Erdbeer: Schildlans (Coccus fragarice) wird in Europa, vornehmlich Sibirien, an der Burgel der gemeinen Erdbeere und wahrscheinlich auch noch an andern Pflanzen gefunden. Das Beibchen ift roth, hat einen schwarzen Ruffel, einen dreirunglichen Schild, und einen mit schwarzlichen Saare versehenen Ufter. Das Mannchen fennt man nicht. In Rufland sammeln die Landleute diesen Kermes haufig, sie gebrauchen ihn zum Carmoistnrothfarben der Leinwand.

Die Barentraube. Schildlaus (Coccus uvaursi) oder der beutsche Kermes findet sich an der gemeinen Sandbeere oder Barentraube (Arbutus uva ursi); sie ift doppelt fo groß als die polnische Schildlaus.

Die Schildlaus, welche fich an den Burzeln des Mausohr, chen oder Kapenpfotchen auch Sabichtofrautpflanze (Hieracium pilosollae) aufhalt, zeichnet fich nach Burch ard von dem polnischen Kermes dadurch aus, daß die Larven selten größer als die Korner der Meerhirse find, und ihre Farbe mehr hochroth ift, und daß sie an den Burzeln nicht über einander gehäuft, sondern nur einzeln unter den Vertiefungen der Burzelfasern augetroffen werden, und da, wo sie gesessen, die Burzel jedesmal mit einer brandigen Rinde erscheint.

Ein anderes Rermesinfeft, welches vormahls in mehreren europäischen Landern an der Burgel des Poterium sangui-sorba gefammelt wurde, diente vorzüglich den Mauren zum Rosafarben der Schafwolle und Seide. Ran sagt von jener Pflange: an ihrer Burgel wachst an einigen Stellen ein rothes Rügelchen, deffen sich die Farber zum Carmoisinfarben bedienen, daher es einige auch fur eine Cochenille halten und es Burgelcochenille (Coccus radicum) nennen.

Den orientalifchen Rermes, welcher in den Steppen von Erivan und den Thalern des Ararat vorfommt, findet man vorzüglich in den fumpfigen, vom Aras befeuchteten Biefen an den Burgeln

einer Graminee der Poapungens. Diefer Kermes ift did und größer als der polnische, indem nur 18 bis 23,000 Stud auf 360 Gramme oder 1 Pfund von 12 Ungen gehen. Das Jufeft, von welchem biefer Kermes herrührt (Porphyraphora Hamelii) hat 13 bis 14 Glieder an jedem Fühlhorn des Mannchens, und einen haarpinfel an dem Unus des Weibchens. Im ausgebildeten Zustande ift der Mund gang geschlossen wie beim polnischen Kermes, auch gehört es zu derselben Gattung. Das Weibchen lebt im Larvenzustande, in einer an der Wurgel haftenden Schale, und kann mit seinen Vorderfüßen die Erde aufgraben.

Der Rermes fommt auch in Rabul vor, allein die Ufghanen verfteben es nicht, eine Farbe auf Stoffen damit hervorzubringen.

Gute und Eigenschaften des Rermes.

Suter Rermes ift voll, dunfelroth, von angenehmen Geruch, und etwas bitterm, herben und flechenden Gefchmad. Er enthalt, wie Laffaigne gezeigt, gang diefelben Bestandtheile wie die mexifanische Cochenille; auch fommt das Pigment der verschiedenen Rermessforten in den chemischen Eigenschaften gang mit dieser Farbe überein, nur ift es nicht so reichhaltig darin vorhanden, als in der Cochenille.

Das Pigment oder der Carminftoff des Kermes loft fich in Baffer und Beingeift auf; der weingeistige Auszug desselben wird vom Lichte gelb, der wässerige nicht. Sauren verandern den Farbstoff gelb und brai nlich, Alfalien violett oder carmoifin, Eisensalze schwarz. Alaun farbt das Pigment blutroth, schwefelfaures Kali achatgrau, schwefelfaures Eisen mit Beinftein schon grau, schwefelfaures Kupfer mit Beinftein olivenfarbig, Binnfalz mit Beinftein lebhaft zimmtfarbig, bei mehr Zusat von Alaun und Beinstein Lila. Zinkvitriol mit Beinstein farbt violett, Zinnsalz scharachroth.

Gefdichte und Unwendung des Rermes in der Farbefunft.

Die Berwendung des Kermes in der Farbefunft verliert fich in die graue Borgeit. Er wurde gleich der Purpurschnede aller Bahrcheinlichfeit nach schon von den Phoniziern gebraucht. En chfen behauptet, daß die Kermesfarbe bereits den Hebraern befannt, und unter dem Namen Tolaschani oder furzweg Tola von ihrem alteften
Schriftfteller Mofes erwähnt worden, und daß Tola einen Burm und

Schani entweder doppelt gefarbt oder glangend tiefroth gefarbt bezeichnen. Auch Bifchoff nimmt an, daß die Carmoisinfarbe unter den hebraischen Borten Tolantichani an verschiedenen Orten im alten Testament verstanden worden sei. Man kann daher ansehmen, daß die Farbe im Erpodus Rap. 26, 28 und 29 als einer der drei für die Borhange des Tabernakels und für die heiligen Rleider des Uron vorgeschriebenen Farben gewesen sei, die man mit dem Rermes farbte.

Die Griechen scheinen vom Kermes und seinem Gebrauche viel später Kenntniß erhalten zu haben. Dieses Insett finden wir mit dem Namen Kokkus Paphika bei Dioscorides IV. 48, 260 und anderen griechischen Schriftstellern verzeichnet. Plinius jagt vom Kermes: daß er bisweilen in Berbindung mit der Farbe der Purpurschnecke angewendet worden sei, um eine Urt von purpursarbigem Carmoisin hervorzubringen, den die Römer Hysginus nannten. Im zweiten Kapitel seines 22sten Buchs, wo er von den neuen Berbesserungen in der Farbetunft spricht, erwähnt er auch im Borbeigeben gewisser Kügelchen, die aus Galatia, Ufrifa und Portugal gebracht und zum Farben der kaiserlichen Kleider verwendet wurden.

Die Alten hatten übrigens nur fehr unrechte Begriffe vom Kermes, fie hielten ihn jum Theil fur den Samen oder die Frucht der Kermeseiche (Quereus ilex), und betrachteten die Infetten, welche auf dem Baume jum Borschein famen, als zufällig und durch Fanlniß entstanden.

Das Wort Coccum oder Coccus gab dem Schafwollentuch, das mit Rermes gefarbt wurde, den Namen Coccinium, woraus das Beiwort Coccinius oder Coccineus gebildet wurde, und Personen, welche solches Zuch trugen, hießen Coccinati. Übrigens ist das Wort Kermes arabischen Ursprungs und bedeuter Wurm.

Bedmann bezieht fich auf ein Bert: "Gervasii Tilheriensis otia imperialia ad Ottonem IV., Imperatorem III, 56," welches im Jahre 1211 geschrieben wurde, und worin der Bersasser von dem Kermes sagt: Es ist ein kleiner Burm, womit die koftbarften Kleider der Könige gefarbt werden, sowohl die von Seide, welche examiti heißen, als auch die von Schaswolle, die man Charlate nennt. Er erwähnt hierauf des Umstandes, daß weder Leinwand noch andere Pflanzenstoffe diese Farbe annehmen wollen, sondern nur jene Stoffe oder Zeuge, welche aus dem Thierreiche herrühren.

Unwendung des Rermes in der Ochafwollenfarberei.

Die Runft, eine Art Scharlachfarbe ober Carmoifinroth auf Schaf. wollentuch mittelft Rermes bervorzubringen ift febr alt; man findet ibrer fpater in verschiedenen Buchern gedacht, die im 13. Jahrhunbert gefdrieben wurden : als in der Gefdichte von Spanien von Ro. berich, Erbifchof von Toledo, Buch 7, 1, und in einem von Bof. fin & angeführten Berfe: De Vitiis Sermonis. 4. Bur Beit, ale Die Musbrude Escarlatum ic. auf Diefe Urt angewendet wurden, mar Die Runft mit ber Stachel: und Sornichnede (Murex und Buccinum) Purpur gu farben, in bem abendlandifchen Reiche bereits verloren gegangen, und die Rermesfarbe, welche ichon in frubern Beiten ebenfalls boch gefchatt war, wurde die vorzüglichfte und blieb es obne Rebenbublerin bis gur Ginführung ber Cochenille aus Umerifa, wo. burch nach und nach ber Rermes in Europa fast gang außer Gebrauch fam, weil die Cochenille wohlfeiler und farbftoffreicher ift, und damit fast eben fo dauerhafte und noch viel glangendere Sarben erzielt werden fonnen.

Bas übrigens die Beständigkeit der Kermesfarbe anbelangt, so erzählt hellot im 12 Rapitel seines Berkes, daß die rothen Rleidungen, die man an den Figuren in den alten Bruffeler und andern uiederländischen Tapeten erblickt, die alle mit Kermes gefärbt wurden, und schon mehr als 200 Jahre alt waren, wenig oder nichts in ihrer ursprünglichen Lebhastigseit verloren hatten. Dasselbe bestärigt Beckmann durch einige Tapeten, von welchen man annehmen kann, daß sie bereits im 12. Jahrhundert gefärbt worden. Das feine Roth oder die Carmoisinfarbe dieser Tapeten, welche in frühern Zeiten kurzweg Scharlach genannt wurde, erhielt in der Folge den Namen Benetianer Scharlach, als der Cochenille-Scharlach mit Zinnbasis entdect worden war.

Benetianer Ocharlach.

Bei bem Farben bes Benetianer Scharlachs (écarlate de Venise), auch Kornerscharlach (écarlate de graine) genannt, weil man ben Rermes früher für einen Samen hielt, wurde nach hellot bas Schafwollenzeug zuerst eine halbe Stunde lang in Wasser mit gleichem Gewichte Kleie, die in einen Sacf gebunden wurde, gesotten, hierauf in einen andern Ressel gebracht und zwei Stunden lang in einem Was-

ser gesotten, welches mit gegohrener Kleienflusseit fauerlich gemacht wurde und worin man romischen Alaun einen Funftel und rothen Beinftein einen Behntel dem Gewichte der Flussigkeit gleich auflöste. Mit dieser Bruhe ließ man das Zuch angefeuchtet 6 Tage lang, nachdem man es aus dem Ressel genommen, liegen, und dann in reinem weichen Basser mit fein gepulvertem Kermes farben, wofür man für 1 Pfund Schaswollentuch 12 Ungen frischen und selbst 16 Ungen Kermes nahm, wenn derselbe durch das Alter an farbender Kraft geslitten hatte.

Bancroft war ber Erfte, welcher eigentlichen Scharlach auf Diefelbe Art, wie man die Scharlachfarbe mit meritanischer Cochenille und Zinnauslöfung erzielt, mit Rermes farbte. Er nahm im Berhältniß zu einer Unze Cochenille, 12 Unzen Rermes, und erhielt eine Scharlachfarbe, die in jeder hinsicht eben so fchon als die mit Cochenille gefarbte aussiel.

Carmoifinfarbe.

Um Schafwollentuch mit Kermes fchon und dauerhaft carmoifinroth zu farben, lagt man das Tuch zuerst eine halbe Stunde
lang mit Kleie in Baffer fochen (wobei die Kleie in einen Sack gebunden wird), und hierauf 2 Stunden lang in einem frischen Bade mit
1/20 Alaun und 1/40 gereinigtem Beinstein, dem Gewicht des Baffers
entsprechend ansieden. Nachdem das Tuch so zubereitet ist, gibt man
in ein laues Bafferbad 16 bis 24 Loth fein gepulverten Kermes auf
1 Pfund Bollenzeug, bringt bei dem ersten Auswallen das Tuch hinein und behandelt es so lange im Sude, bis die Farbe vollkommen gelättigt erscheint.

Bei gefponnener Wolle, die nicht fo dicht wie das Tuch ift, wendet man 1/4 mehr von den Salzen zum Anfieden an, und reicht beim Karben 1/4 mehr Kermes, weil die lockere Fafer mehr anzuziehen vermag.

Das Carmoifin des Kermes besitt etwas weniger Glang als das mit Cochenille dargestellte, erscheint aber etwas dauerhafter als diefes, so daß man aus demselben Flecke auspupen kann, ohne daßes eine Beranderung erleidet, welches bei der Cochenille-Farbe nicht der Fall ift.

Salbforner. Ocharlachfarbe.

Bird ber Rermes gur Salfte mit Rrapp fur das Farben verwenbet, fo erhalt man ein Roth, welches unter dem Ramen Salbforner : Scharlach befannt ift. Diese Farbe ift fehr dauerhaft, befist aber wenig Lebhaftigfeit und gieht etwas ind Blutrothe. Man fann sie vermittelft Cochenille eben so gut und dabei im Preise beträchtlich wohlseiler darftellen.

Mit dem Pigment des Kermes laffen fich übrigens auch noch viele andere Farben darftellen, wenn dabei wie mit Cochenille verfahren wird.

Farben der türfischen Mügen mit Rermes.

Den Kermes verwendet man heut zu Tage noch ausschließlich zum Farben der sogenannten turfisch en Mußen (sess) auch griech is sie de Kappchen und Calotten genannt. Sie wurden zuerft in Tunis erzeugt und verpflanzten sich von da nach Frankreich, Livorno, Genua und Benedig, dann nach Bien, Brunn und Ling, und endlich nach Strafonig in Bohmen. Strafonig beschäftigt in diesem Industriezweige über 5000 Menschen, welche außer vier größeren Etablissements, meist auch von den Meistern betrieben wird. Es werden jährlich gegen 210,000 Duzend Feß, im Werthe zu 700,000 Gulden Conventions-Munze, geliesert. Die wichtigsten Instalten in Strafoniß sind die der Gebrüder Weil, welche allein gegen 1400 Stricker und hilsarbeiter beschäftigen und die von Wolf Fürth. Den Gesammtwerth der Erzeugung im ganzen österreichischen Kaiserstaate kaun man zu 1,500,000 Gulden annehmen, wosur nur gegen 100,000 Gulden für Kermes ins Zusland geben.

In Frankreich wurde das Farben berfelben fast ausschließlich nur in Orlean betrieben. Die Bekanntmachung des Farbeversahrens verdanken wir Bitalis, der es nach einigen Belehrungen und vieljährigen Bersuchen endlich dahin brachte, diesen Kappchen die Farbenschattirung zu geben, welche dieselben auszeichnet. Über die Darstellung derselben sagt Bitalis: Die Bahl der Bolle ist weder in hinsicht der Schönheit, der Farbe, noch in hinsicht der Ersparung gleichgültig. Die Bolle, aus welcher sie gemacht werden, besteht aus 2/3 Roussillon und 3/3 spanischer Mutterschafwolle. Man spinnt dieselbe, nachdem sie kartaischt wurde, mit der hand und theilt die Knäuel unter die Arbeiter aus, welche diese Kappchen zu stricken verstehen. Sie kommen jest in der Fabrik auf die Balkmühle, in welcher sie entsettet und gesilzt werden, so daß sie wenigstens um 3/4 kleiner werden.

Rachdem fie ziemlich weiß geworden, richtet man fie zum Barben vor, indem man fie in einen Reffel heißes Baffer wirft, in welchem fie ausgewaschen werden. Man flopft fie hierauf, und wascht fie neuerdings in heißem Baffer, und zuweilen sogar in Kleienwaffer, welches vorher zu einer Auffrischung gedient hat. Jest siedet man sie mit Alaun und Beinstein an und sest Eurcuma zu, und zwar in nachftehendem Berhältniß auf jedes Pfund Baare:

> Alaun 10 Coth, Beinftein 2 ,, Curcuma . . . 1 ,,

Diese Mischung wird bis zur halben Siedhiße gebracht, die Kappchen werden dann mit einer Art Rakete herausgenommen, auf dem Boden der Farbstätte abtropfen gelassen, den andern Tag gewasschen und mit 8 Both Krapp auf 1 Pfund Baare gefrappt. Rach dem Krappfärben werden sie gewaschen und geklopft, und im Kermesbade im Verhältniß von 2 Both Kermes auf jedes Pfund Baare gefärbt. Zuweilen sest man dem Kermesbade auch etwas Avignoner Krapp zu. Die Käppchen erscheinen nach einem leichten Auswallen gefärbt, und werden, um ihre Farbe mehr zu beleben, durch ein heißes Kleienwasser genommen. Nach dieser Operation werden sie gewaschen und auf cylindrischen Formen von gebranntem Thone getrocknet, welche an beiden Enden durchbrochen sind. Sie werden jeht gestrichen und mit der Krapdistel zugerichtet.

Oben auf der Kappe oder Saube befestigt man nun ein fleines Quaftchen von weißer Seide, legt fie dann doppelt zusammen, und gibt fie in eine Preffe, deren Platten aus Eifen find, die unten er- warmt werden, wonach fie fertig und in den handel gebracht werden.

Bermendung des Rermes in der Lederfarberei

Bir haben beim Barben des rothen Saffians mit Cochenille gezeigt, das man fich fruber und auch jest noch in einigen Gegenden Sudruflands und dem Orient des Kermes jum Farben des Maroquins bedient. Mit Alaun fann derfelbe auch jum Farben einer guten carmoifinrothen Farbe verwendet werden.

Unwendung des Rermes in der Geidenfarberei.

Bor der Ginfubrung der amerikanischen Cochenille wurde der Rermes fur carmoifin und rofenrothe Farbenfchattirungen in der Gei-

denfarberei verwendet, welches aber bei uns jest nicht mehr der Fall ift, weil er durch die vortheilhaftere Cochenille gang verdrangt wurde.

Die Seidenfarber in Syderabad in Oftindien farben eine vorzüglich schone Carmoisinfarbe auf Seide mit Kermes. Sie nehmen auf ein Pfund frische weiße Seide 1/4 Pfund Kermes, 1/4 Pfund Maun und 1/4 Pfund Pistazienbluthe, von welcher Bancroft vermuthet, daß sie die Stelle der Gallapfel vertreten sollen. Wenn die Gewichtsangabe in Beziehung auf den Kermes richtig ift, so schließt Bancroft darans, daß der indische Kermes zweimal so viel Pigment enthalte als der europäische.

Unwendung des Rermes in der Baumwollenfarberei.

In diesem Gebiete der Farberei findet ber Kermes feine Berwendung, indem ihn überall die Cochenille weit vortheilhafter vertritt. Baumwollene Gewebe, welche Bancroft mit effigsaurer Thonerde für den Calicodruck örtlich trankte, und dann die eine Halfte
davon mit Kermes aus Gubfrankreich, die andere mit merikanischer Cochenille farbte, nehmen beide eine volle glanzende Carmoinsinfarbe
an, welche sich beständiger für Sonne und Luft erwies, wenn dem Farbebade ein Jusag von Krapp gereicht wurde, wobei die gelblichrothe Farbe des Krapps durch das glanzende Carmoisin der beiden
Insekten verschönert wird.

E) Von dem Sackinsekt und deffen Naturgeschichte, dem Stocktach, dem Körnerlack, dem Schellack, der künftlichen Bubereitung des Sack-Sake, Sack-Due, dem Ofenheimer Roth, und Anmendung des Sack-Sake und Sack-Due in der Kürbekunft.

Das ladinfeft, der Stodlad und Rornerlad.

Das ladin fett, ladichildlaus auch Gummiladichildlaus (Coccus lacca) genannt, ift ein eigenthumliches Kerbthier welchem ber Naturftodlach feine Eriftenz verdanft. Es hat die Größe einer gewöhnlichen laus, ift roth, eirund, platt gedrückt, mit 12 feinen Bauchringen, zweiborstigem Schwanz, aftigen Fuhlhörnern und 6 Kußen, die halb so lang als der leib sind Beim außern Unblid unterscheidet man nichts als Kopf und Rumpf. Die Mannchen sind noch einmal so groß und haben 4 Flugel. Man rechnet auf 5000 Beibchen nur ein Mannchen.

Die Pflanzen, auf welchen fich die Ladichildlaus aufbalt, forts pflanzt und ben Stocklack bildet, wachfen in Bengalen, Malabar, Pegu, Siam, Affam, der Rufte von Coromandel, au beiden Ufern des Ganges und in andern Theilen hindoftans. Sie find:

- 1) ber heilige Feigenbaum (ficus religiosa L.), in hindoftan Pipal genaunt;
- 2) der indifche Feigenbaum (ficus indica L.), in Sindoftan Bhur genannt;
- 3) der Plaso Hortus Malabaricus, von den Gingebornen Plaso genannt;
- 4) der Jujuba Baum oder indische Apfelbaum (Rhamnus Jujuba L.), in Sindoftan Bepr genannt. Auf diefer Pflanze findet man das Ladinseft nicht fo haufig, als auf den drei andern, auch ift der Stocklad davon von viel geringerer Qualitat.

3m Monat Movember oder Dezember Schlupfen die jungen Schildlaufe aus den Giern, Die unter dem Schute Der todten mutterlichen Leiber friechen etwas berum, und befestigen fich bald an Der Rinde der Zweige, aus welchen fie einen mildigen Gaft gichen, welcher ihnen ale Mahrung dient, und bald hochroth colorirt ericeint. Bu gleicher Beit erfcheint auf ben Zweigen eine durchsichtige gummofe Bluffigfeit, welche eine Infruftirung formirt, und Die Infeften fo gu fagen befestigt. Gie gleichen bier fleinen Sugelchen , weil man weder Bublhorner noch Rufe und Schwanzborften fieht. Der Rand Des Rorpere fcheint ringeum mit einer flebrigen durchfichtigen Gluffigfeit umgeben, welche fich nach und nach immer mehr anbauft und bis gegen ben Darg eine volltommene Belle bildet. Um Diefe Beit gleicht bas Thier einem ovalen, glatten, leblofen und an den ftumpfen Enden ansgerandertem rothen Sad; von der Große einer Cochenilleschildlaus. Unfange fieht man eine ichone rothe Bluffigfeit in bemfelben, fpater tommen die Gier gum Borfchein, und im Oftober oder Dovember ichlapfen 20 bis 30 Junge aus, die fich, wenn die rothe Fluffigfeit aufgezehrt ift, ein Coch burch ben Ruden ihrer Mutter bohren, und eines nach dem andern berausfriechen, um ihren Lebenslauf auf die oben bemertte Urt ju beginnen. Die leere Belle bleibt auf ben 3weigen figen.

Bur Beit des Mustriechens der Jungen find Die Zweieg oft fo voll von ihnen, daß fie wie mit rothem Stanb bedeckt ausfe-

hen, und so nachher verwelfen, weil ihnen zu viel Caft entzogen wird. Biele Schildlaufe werden indeffen durch Bogel und andere Thiere, to wie durch üble Bitterung getödtet. Die Bogel bringen fie auch von einem Baum zum andern, wenn fie auf den mit Schildlaufen besetzen Zweigen fiben, oft an ihren Fußen hangen.

Die Bellen der Schildlaufe entstehen aus dem weißen Milchfaft ber Feigenbaume, welcher der Schildlauß gur Nahrung dient, und aus dem sie den rothen Farbstoff erzeugt, der mit dem Barg, das er farbt, vermischt, eine noch großere Menge aber in ihrem Korper, in den Eiern und noch mehr in der rothen Flussigfeit enthalten ift, welche den entstehenden Jungen zur Nahrung dient.

Benn die Zellen durchbrochen und ausgefrochen sind, ift die Farbe nicht so dunkelroth und ihr Pigmentgehalt weit geringer. Aus diesem Grunde bricht man die Zweige, welche Zellen enthalten, vor diesem Zeitpunkt ab, und läßt sie an der Sonne trocknen. Die getrockneten Zweige formiren den Stocklack, und je mehr davon eingesammelt werden, um so geringer ist die zukunftige Ernte; man pflegt daher nur diejenigen abzupflücken, die voller von Stocklack sind, und läßt jene zur Fortpflanzung zurück, die nur wenig desselben enthalten. Alle Pflanzenäfte, welche von einer großen Anzahl Insecten angestochen werden, verlieren ihren Saft, trocknen aus, und sterben ab.

In Oftindien werden jahrlich zwei Ernten vorgenommen, Die erfte im Monat Marg, und Die zweite im Oftober.

Der Stodlad, Stangen. oder Stängellad, bildet im natürlich vorfommenden Bustande mit den an den Zweigen hans genden Bellen ein farbiges harz von dunkelrother Farbe, ift durchscheinend, hart vom muschligem glanzenden Bruche, und wird so mit den Stengeln in handel gebracht. Aus demselben werden alle andern Lacksorten hergestellt. Der beste Stodlack kommt von Siam, welcher sehr did und ziemlich frei von Stielen ist. Der von Bengalen kommende ist dagegen dunn, matt und durch viele Stiele verunreinigt, daher er auch nicht so hoch geschäht wird.

John und Funfe haben den Stocklad analyart; 120 Theile beffelben enthalten nach John:

Harz,	ge	meines,	wohlriechende	B		80,00	
Harz	in	Hether	auflösliches		•	20,00	
Coche	nill	eabulich	er Karbftoff			4.50	

	Fahlgelb	es	E	rtro	ıft							3,00
	Stocklad	få	ure									0,50
	2Bachsar	tig	er	E	ılg							0,75
	Cochenill	efo	rbi	ige	De	cfen	D	es .	Ret	bth	ierd	2,50
	Galje				-			٠.			١.	1,25
	Erden	•							-			0,75
	Berluft											4,75
											12	2,000.
Fun	fe fand	in	10	00	26	eiler	1:			· ·		
	Sarz											6,57
	Farbitoff							٠.				6
	Lachtoff				•							2,83
										-		100.

Der Kornerlad Camenlad (Lacca in granis) befleht aus den Bruchftuden der von den Zweigen abgeloften Zellen, welche grob gestoßen und mit Baffer ausgezogen werden, wodurch sich ein Theil des in demfelben enthaltenen rothen Farbstoffs loft, und in ein braunliches Pulver verwandelt erhalten wird, welches unter dem Namen Kornerlad im handel bekannt ift. Er enthalt weniger Farbstoff als der Stodlad und wird auf Schellad verarbeitet.

John fand in 100 Theilen Rornerlad:

Hary	•			•	•			•	•	٠	6,67
Wachs			Ų.								1,7
Lactitof											1 67
Balfam	ifche	r Q	3itt	erfl	off						2,5
Farbito	ff										3,9
Fahlgel	bes	E	rtro	ıft				-			0,4
Decfen	des	Я	erb	thi	eres						0,1
Stockla	cffåi	ure									2,1
Stockla	de f	dy	vef	l- ı	ınd	fal	sfa	ure	R	ali,	
рровры	orfa	ure	r K	alf	uni	0	Eise	n			1,0
Erde .				•							0,6
Berluft		•		٠						•	4,3
									_		100,0

Rach Gonfreville ift der aus Oftindien gu uns nach Europa gebrachte Kornerlad, von welchem man fruber glaubte, daß er in Oftindien eine Urt Reinigung erhalten habe, fein reines Naturprobuft mehr, fondern es ift ihm fcon ein großer Theil des iconfien Farbfloffe von den indischen Farbern zum Purpurfarben der Seide entzigen, indem mit 5 Pfund dieses roben Lacks erster Sorte ichon ein Pfund Seide schon purpurroth gefarbt wurde, und der Rudftand, dem noch etwas rothes Pigment gelassen wird, als Körnerlad nach Europa geschickt wird. In diesem Kornerlad ist der Farbstoff nicht mehr so rein, als der fruber ausgezogene.

Der Lad, welcher in Ruchen vorfommt, und daher Lad in Ruchen (Lump-Lak) genannt wird, ift nichts anderes, als Korner-lad, welcher im Feuer geschmolzen, und dann in Ruchen geformt wird.

Schellad oder Safellad.

Der im Sandel in großer Menge vorfommende Schellach, welcher febr billig im Preise fteht, ift geschmolzener in dunnen durchssichtigen Blättchen geformter Körnerlach, der sehr wenig rothen Farbstoff enthält, und in Oflindien auf folgende Beise bereitet wird: Man füllt den Körnerlach in lange baumwollene Gace, läßt diese von zwei Mannern über ein Kohlenseuer halten, damit der Lach schmilzt, und sobald dieß der Fall ift, durch Zusammendrehen auswinden. Das Harz geht als leichtslussiger Theil durch das Baumwollentuch, und wird auf die glatten Blätter des Platanus (Musa Paradisi), welche 6 bis 10 Fuß lang sind, in Schalen oder Blätter ausgegossen, die man, so lange sie noch weich sind, durch Ausziehen noch dunner macht. Benn der Schellach zu heiß wird, so entsteht daraus leicht Block-Klumpen. oder Plattlach, wozu die Hipe jener Gegend viel beiträgt.

Der Schellad wird in der Beugdruderei bin und wieder fur fogenannte weiße Reserven oder Schuppaften verwendet.

Lad : Lafe und Lad : Dye.

Lad. Lafe und Lad. Dye find ausgeschiedene Produtte, die aus dem naturlichen Stocklad gezogen werden. Beide dienen zum Farben der Schafwolle, in welchem Lad. Die einen entschiedenen Borzug behauptet. Bancroft war der Erste, der über diese beiden Kunstprodufte Licht verbreitete, und ihre zwedmäßige Verwendung im Farben lehrte. Im Jahr 1793 schiefte die englisch = oftindische Compagnie unter dem Namen oftindische Cochenille demselben einen Farbiloff zu, welcher gepulverter Tochenille ahnlich war.

Bancroft erkannte leicht, daß diefes von Steffen 6, Bundarzt des Comptoirs der Compagnie zu Keerpon, zuerst bereitete Pulver nichts anderes war, als der Farbstoff der Coccus lacca. Einige
Jahre spater wurde dieses Farbmaterial in Ruchenform unter dem
Ramen Lack- Lak (Lak-lake) aus Oftindien in England eingeführt,
und der Gebrauch nahm bald so zu, daß im Hause der oftindischen
Compagnie so viel davon getauft wurde, daß füglich eine halbe
Million Pfund amerikanische Cochenille dadurch eisest werden konnte.
Da indessen die Gute der Baare spater im Handel zu ungleich vorkam, waren die Farber im Jahr 1810 entschlossen, seinen Gebrauch
ganz auszugeben. Dieses wurde Beranlassung, daß man in England
ansing denselben zu verbessern und gleichförmiger darzustellen, welches Berkahren auch später nach Ostindien verpflanzt wurde.

Lad. Late wird in Oftindien aus dem Stocklad auf folgende Beise niedergeschlagen und in Gestalt kleiner Vierede in den Sandel gebracht: Man loft den Farbstoff des jum feinsten Mehlpulver gestofenen Stocklads in tochendem Baffer auf, welches mit einer bestimmten Menge Natron alkalistrt wird, seihet die Flüffigkeit, und sällt das Pigment daraus mit Alaun, wodurch ein Niederschlag aus Farbstoff, Sar; und Thonerde entsteht, welcher getrocknet wird.

Auf feines Stoßen des Stocklacks fommt bei diesem Berfahren alles an, es ift daher vortheilhafter das gestoßene Pulver noch mahlen zu laffen Beim Stoßen zerbrockeln diesenigen Theile, welche den meiften Farbstoff enthalten, zuerft. Siebt man daher das gestoßene, the es noch ganz fein ift, und läßt ungefahr ein Biertheil davon durch ein Sieb gehen, so sind in diesem Biertheile mehr Farbe entzhalten, als in den übrigen drei Biertheilen Zwei bis drei Theile so bereiteten Lack: Lake entsprechen in Beziehung des Pigments einem Theil merikanischer Cochenille beim Farben, und es enthalten 100 Theile desselben nach John:

Farbfto	ff										٠		50	Theile
Sparz												٠	40	30
Grden	**	1010	oné	2 5	hon	orh	e. f	ein	0 8	alf	erbe		9	>>

Der im Sandel vorfommende Lad Lafe enthalt burch die Bereitung zwei schabliche Beimengungen, namlich eine betrachtliche Menge Maun, welcher verursacht, daß beim Scharlachfarben die Farbe matt wird, dem jedoch dadurch abgeholfen werden fann, daß man eine größere Menge Zinnoryd als beim Farben mit Cochenille verwendet, um den Maun unwirfsam ju machen. Die zweite weit schädlichere Substanz ift das harz, deffen Theilchen, welche in dem Varbebade niedergeschlagen werden, sich so fest an die Zeuge anhangen, daß man sie nur schwer davon trennen kann, ohne die Zeuge zu beschädigen und die Farbe zu verderben.

tim dem Sarz die üble Wirfung und klebende Eigenschaft zu benehmen und den Farbstoff, welcher mit Harz verbunden ift, leichter in Wasser ausziehhar zu machen, fand Bancroft das beste Mittel in der Schwefelfaure, und zwar in einem Gewichtsverhaltniß von 3 zu 4. Man bringt entweder den fein gepulverten und nachher noch mit Wasser genehten, gemahlenen Lack-Lake mit dem doppelten Gewicht Wasser angerührt, in ein kleineres Gefäß und rührt auf 4 Pfund Lack-Lake, 3 Pfund concentrirte Schwefelfaure von 66 Gr. B. ein, oder wenn der Lack-Lake fein gepulvert und nicht angeseuchtet ist, tröpfelt man die Schwefelsaure in das doppelte Gewicht Wasser und rührt das Pulver mit der verschwächten Saure mittelst eines gläfernen oder bleiernen Stabes gut durch einander, und läßt das Gemenge im Sommer 24 und im Winter 48 Stunden lang ruhig steben.

In beiden Fallen, wenn 4 Pfund Lad Lafe und 3 Pfund Schwefelfaure mit dem angegebenen Baffer gut gemengt und die ans gegebene Beit ruhig geftanden haben, fest man 10 Pfund fochendes Baffer auf jedes Pfund Lade Lafe gu, und rubrt alles gut burch einander. Rach 24 Stunden gieht man die Fluffigfeit, welche flar und fcon gefarbt fein wird, in ein fleineres Gefaß ab, bringt auf ben Rudftand eine gleiche Menge fochendes Baffer , lagt wieder abfeben, und bringt das flare Liquidum gum erften. Auf diefe Beife wird der Rudftand fo lange mit tochendem Baffer ausgewafden, bis das Baffer nichts mehr vom Farbftoff auszuziehen vermag. Machdem Diefer Punft eingetreten, fann man etwas Gas mit balb fo viel Matron in wenig Baffer geloft prufen, ob aller Farbftoff aus. gezogen ift. Bird berfelbe burch die Natronlauge noch roth, und fcheint noch viel Farbftoff jurud gehalten gu fein, daß es fich ber Mube lobnt ibn ausgugichen, fo fann man ibn mit 1/6 bis 1/4 ber Menge ber Schwefelfaure, welche man das erfte Mal angewendet bat, behandeln, und nachdem er 12 Stunden geftanden hat, fochendes Baffer aufgießen, wieder absteben laffen, und die belle Bluffig. feit ju ber vorber erhaltenen Bluffigfeit ichutten. Diefer Projeg mit

Schwefelfaure und Auslaugen mit fochendem Baffer, tann fo ofter wiederholt werden, als es fich der Muhe lohnt, den Farbstoff ausguziehen. Wenn aller Farbstoff ausgezogen ift, fann der Rudftand auf Schellack verwendet werden.

Alle gefarbte Fluffigfeit fammelt man dann in einem Gefaße, und fallt die Schwefelfaure aus dem mafferigen Pigmentauszuge durch Hegfalf ale fchwefelfauren Ralf, indem 2 Pfund gepulverter depfalf portionenweise bingu gebracht, und das Bange wohl burch einander gerührt wird, wodurch vier Funftheile der Gaure neutralis firt werden, und ein Diederschlag entsteht, welcher nicht ein Atom Farbftoff enthalt. Das übrige Funftel Gaure, welches nicht neutra: lifirt wird, Dient bagu, die Fluffigfeit, welche den Farbftoff aufgeloft enthalt, und welche von dem schwefelsauren Ralf, der niederfiel, getrennt wurde, fabiger gu machen, beim Farben beffer in bas Beug einzudringen. In biefer fcwach gefauerten Fluffigfeit befindet fich ber Farbftoff des Lade frei von allen bargigen, erdigen und allen andern Gubftangen, welches Praparat Bancroft Lad : Farb. ftoffausgug Dr. 1 nennt, ber fich gang vorzüglich gum Farben des Scharlache eignet. Der mit Schwefelfaure verbundene, mafferige Lacfausjug lagt fich mehrere Monate lang, ohne eine Beran. derung gu erleiden, aufbewahren. Dicht fo ift es mit den verschiede. nen ladforten in mit Baffer befeuchtetem Buftande, welche bald Beiden von Faulniß geben, befonders in warmer Temperatur oder an einem beißen Orte.

Salzfaure eignet fich nicht fo gut jum Musziehen des Lackfarb, floffs nach diesem Berfahren, weil dadurch falzfaurer Ralt gebildet wird, der in der Fluffigfeit aufgeloft bleibt, und derselben die Eigenschaft benimmt, Scharlachroth zu farben. Rali, Natron oder Ammonium zur Neutralisation der Saure stehen dem Kalk weit nach, weil die dadurch entstehenden Salze die Farben matt und unscheinbar machen.

Bancroft fagt: so wenig zusammengesett auch die angegebene Methode ift, den Lad-Late mit Gaure zu behandeln und den meisten Theil derselben durch Ralt zu neutralisiren, um den Farbstoff reiner und isolirter darzustellen, so werden die Farber es doch einsacher sinden, denselben bloß mit Schwefelfaure zu behandeln, ohne den Farbstoff von den harzigen, erdigen oder andern Substanzen zu trennen, weil die Schwefelsaure fur sich schon die Eigenschaft besitt,

das harz fo zu zertheilen, daß die Grundtheilchen besfelben weder den Zeug noch die Farbe mehr beschädigen konnen. In diefem Falle wird der Farbftoff im Farbebade aufgeloft.

Bu diesem 3wed wird der Lad. Late fein gepulvert, befeuchtet und gemahlen, und 1 Pfund concentrirte Schwefelsaure von 66 Gr. B. auf 2 Pfund Lad. Lake wie oben behandelt, gut umgerührt, im Sommer 24 Stunden und im Binter drei Mal so lang stehen gelafen, und die Fluffigkeit, ohne die Saure zu neutralistren, zum Farben verwendet. Dieses Ladpraparat bezeichnet Bancroft mit Nr. 2.

Bei solcher Behandlung mit Saure fann sowohl fur Lad. Lafe als Lad. Dpe auch Salgfaure statt Schwefelfaure bienen. Streccius gibt der Salgfaure den Borgug, weil sie der Scharlachfarbe feinen Unstrich ins Gelbe gibt und die Faser der Bolle dadurch weniger angegriffen wird, als von der Schwefelfaure. Sie wird auch jest allgemein in den Farbereien gum Losen bes Lad. Dpe verwendet.

Lad. Dye, auch Farberlad genannt, ein zweites Produkt aus ben Stodlad, verdanken wir Turn bull, Bundarzt im Dienfte ber englisch oftindischen Compagnie. Dieses Produkt scheint von dem Lad. Lake nur darin verschieden zu sein, daß es etwas mehr Farbstoff enthalt; ein Bortheil, um deffen Billen es den Borzug von Lad-Lake verdient.

Das Verfahren, Lad-Ope in Oftindien darjustellen, besteht darin, den von den Stielen befreiten Stocklack in fein gepulvertem und gemahlenen Zustande mit warmen Wasser in großen Behaltern Stunden lang zu bewegen, wodurch sich der darin besindliche Farbstoff auslöft. Dieses Wasser wird nun in Resseln, und öfters auch in der Sonne in slachen Gefaßen evaporirt, und der auf diese Beise erhaltene Farbstoff in flache Quadratkuchen von ½ Zoll Dicke formirt. In England beobachtet man dasselbe Verfahren, und erhalt auch einen sehr reinen Farberlack, wenn der Stocklack mit alaunhaltigem Wasser ausgezogen und durch Natron gefällt wird. Lack-Ope ist dunkler und gleichförmiger gefärbt und besigt ¼ bis ½ mehr farbende Kraft als der Lack-Lake. John fand in 100 Theilen desselben

	Rataltoll		•	•		•	•			• •	50	
	Harz .										25	
	FesteBeff	and	thei	le, t	ie	aué	E	one	erde	eifen	haltiger Th	onerde,
	fohlen	faur	em	Ra	lf t	ınd	0	and	be	fteber	22	
Laf.	Dne wird	erf	fei	t 1	802	ii S	1 0	êna	lant	aué	Oftindien	einge:

führt, wo die Einfuhr in demfelben Jahre 253 Pfund betrug, nach und nach aber fo hoch flieg, daß fie im Jahr 1837 fich auf eine Million und in den fpatern Jahren noch viel höher belief. Es ift in Europa fo haufig in Gebrauch gefommen, daß es in mehreren Fallen die Cochenille gang verdrangt hat.

Auch über die Berwendung dieses Farbmaterials in der Farbefunst verdanken wir Bancroft das Meiste Er hat gezeigt, daß
man Lad-Dye in fein gepulvertem und gemahlenem Zustande auf dieselbe Beise mit Schwefelsaure zu behandeln und die Saure
durch Kalt zu neutralistren habe wie Lad Late; um aber den Farbstoff vollfommen auszuziehen, sind 2/3 der Menge Schwefelsaure ausreichend, welche Lad Late zum Ausziehen ersordern. Bendet man
Lad Dye mit Schwefelsaure verbunden, ohne die Saure durch Kalt
zu neutralistren an, so werden nur 2/3 Pfund Schwefelsaure auf 2
Pfund Lad Dye in Unschlag gebracht.

Bird Lad De mit Calffaure behandelt, so werden nach Etreccius und Dingler 16 Gewichtstheile fein gepulverter und gemahlener Farberlad mit 6 bis 7 Gewichtstheilen Calffaure von 22 Grad Baums mit dem dreifachen Gewicht Baffer verdunnt angerührt, die Mischung 24 bis 48 Stunden lang stehen gelassen, von Zeit zu Zeit umgerührt, und zulest mit dem benöthigten Flußwasser verdunnt. Lad. Die läßt sich auch in einer Mischung von 5 Theilen Beingeist und 1 Theil Calfsaure auslösen und für den Farbegebrauch verwenden. Da Lad Die den Farbsoff reiner ausgeschlossen und sich dadurch noch vortheilhafter im Färben erweist, so hat es jest fast allgemein den Lad-Lafe ganz verdrängt.

Beil aber Lack. Die im Handel wie Lack Lake in verschiedener Qualitat vorkommen, und nicht immer gleiche Menge Farbftoff enthalten, so wird es gut fein, wenn man mehrere Riften dieser beiden Lacksorten unter einander mengt, ehe man sie pulvert, um auf diese Beise eine mittlere Gorte zu bekommen, welche gleiche Eigenschaften besigt.

Faber rath ben Farbern beim Einfaufe größerer Partien Lad. Dye, benfelben guvor auf feinen mahren Werth an Farbftoff ju unterfuchen, weil das außere Unsehen und die außere Barbe niemals ein verläßliches Rennzeichen der Qualitat ift, und daber Lack-Ope ungemein varirt, welches theils wohl von der Fabrifation, andern

Theile aber auch von ber Beit abhangt, ju welcher ber Stocklad ge-

Bu diesem Zweck schneidet man weißes seines Schaswollentuch fürs Karben zugerichtet in dreizöllige Quadratstücke von ganz gleichem Gewicht, farbt ein Stücken davon mit einem geprüften anerkannt guten Lad. Die, welches in Beziehung der Karbe zum Bergleichen sur alle andere Sorten dient. Die übrigen weißen Quadratstücken dienen dann zu allen zufünstigen Proben. Will man nun die Proportion einer andern Sorte auf den Farbstöffgehalt ermitteln, so wird eines von den weißen Quadratstücken mit dem zu prüsenden Lad. Die ganz auf dieselbe Art und in denselben Gewichtsverhältnissen der Materialien wie das Normalprobeslecken gefärbt. Man vergleicht nun die Farbe mit der Normalprobefarbe, woraus leicht zu erkennen sein wird, von welcher Qualität der Karbstöff ift.

Bu diesem Farbeversuch bedient sich Faber einer rein gewaschenen Florentiner Delflasche, in welche 5 Gran fein gepulverter Beinstein und 3/8 Pfund Baffer gegeben werden, welches über einer Lampe heiß gemacht wird, und sobald es heiß ift, wird das Tuchfledchen hineingelegt und das Baffer jum Sieden gebracht.

In der Zwischenzeit hat man 5 Granvon dem zu untersuchenden ganz fein pulveristrten Lack: Dye mit 10 Gran falzsaurer Zinnauslöfung in einem porzellanenen Mörser wohl zusammengerieben, und diese Mischung der man etwas Wasser beigeben mag, um sie bester aus dem Mörser herauszubekommen, gießt man nun in das Wasser, welches bereits mit dem Weinstein und dem Tuche gesotten hat. Man läßt jest wieder 10 bis 20 Minuten lang sieden, nachdem es eine seine oder geringe Gorte Lack- Dye ist. Die feinen Gorten erfordern nur 10 bis 12 geringe Gorten 15 bis 20 Minuten. Das Tuch, welches durch einen Faden suspendirt war, wird nun aus der Flasche gezogen, in kaltem Wasser gewaschen, langsam getrocknet und dann mäßig gepreßt.

Ofenheimer Roth.

Im Jahre 1815 brachten die Gebruder Ofenheimer in Bien ein aus dem Stocklack bereitetes Pulver unter dem Namen Ofenheimer-Roth in den handel, für welches sie ein ausschließliches Privilegium für die österreichischen Staaten erhielten. Dieses rothe Pulver ift reichhaltiger an rothem Farbstoff als Lack-Ope, weil

es harzfreier ift, und 100 Theile beffelben 90 Theile Ladfarbftoff enthalten follen. John, der es untersuchte, hat gefunden, daß es größtentheils von harz frei ift. Es wird bereitet, wenn fein gepulverter Lad-Lafe mit dem vier ein halbfachen Gewicht Weingeist von 36
Grad angerührt und heiß gepreßt wird, wobei das harz sich loft, und
der Farbstoff zurudbleibt, der mit Wasser ausgesußt und getrodnet
wird. Beim harten verhalt sich sein Gewicht gleich der mexitanischen
Cochenille.

Bermbstadt, Streccius, Beimbsch und Dingler haben übrigens durch Bersuche dargethan, daß man mit Lad: Die ein eben fo schönes Scharlachroth hervorbringen fann, als mit diefem im Preise verhaltnismäßig viel hoher flebenden Material.

Eigenschaften und Berhalten des Ladpigments.

Der rothe Farbstoff des indischen Stocklacks scheint mit bem ber amerikanischen Cochenille gang identisch gu sein. Baffer loft den freien Farbstoff auf, da er aber im Stocklack, Lack - Lake und Lack - Dpe mit harz vermengt ift, so loft dieses nur gang wenig oder nichts davon auf. Kaltes Baffer lost daraus mehr auf als heißes, weil dieses das harz erweicht, und dadurch der Farbstoff noch mehr eingehüllt wird.

Alfalische Fluffigfeiten lösen das Pigment leicht auf, aber gugleich auch eine Menge harz. Weingeift löft den Karbstoff mit rother Karbe auf, die durch das Licht gelb wird. Salpetersaure macht den Karbstoff gelblich und zerstört ihn zulest ganz. Schwefel und Salzsaure erhöhen die Farbe, und mit diesen Sauren versetes Wasser löst ihn leicht auf. So z. B. 1 Maß Schwefelsaure von 66 Grad Baume mi 100 Maß Wasser verdünnt, löst zehnmal mehr Farbstoff auf, als 100 Maß reines Wasser im Stande sind. Wenn kalische oder saure Pigmentaussösungen eingedunstet werden, erleidet der Farbstoff, wahrscheinlich in Folge der Sauerstoffverbindung eine nachtheilige Veränderung. In der Luft scheint das trockene Lackpigment keine Veränderung zu erleiden.

Gegen Galge, sowohl erdige als metallische Basen verhalt fich das Pigment wie das der Cochenille. Eifensalze und Ummoniak machen es aber nicht so dunkel, und daber werden die mit ihm gefarbten Stoffe auch durch thierische Ausdunftung Roth, haare, Schweiß zc. nicht so fledig, als die mit Cochenille gefarbten.

Borar loft Cad : Cafe und Cad . Dpe leicht auf, und Dfenbeis

mer brachte den Lad - Late mit der Salfte gestoßenen Borar vermischt in den Sandel, welche Mischung sich in ihrem zwanzigfachen Gewicht Baffer gut aufloft.

Unwendung des Ladpigments in der Farbefunft.

In Oftindien wurde das Pigment des Stocklacks schon seit langer Zeit zum Farben der Seide, dann der groben baumwollenen Tücher zu Zelten, und eben so auch in einigen nördlicher gelegenen Theilen Afiens und in Afrika, zum Farben des rothen Maroquins verwendet, auch bildet es die farbige Basis des rothen Siegellacks. Dr. Roxburgh beobachtete, daß die Eier des Lackinsekts und der in den Zellen enthaltene rothe Saft in frischem Zustande weit schöner roth farben, als der getrocknete Stocklack.

In Großbritanien wurde die Unwendung des Lachpigments in der Schafwollenfarberei erft durch Bancrofts Bersuche und deffen Einwirfen mehr ind Leben gerufen, und demfelben bleibende Berwendung gesichert In Dentschland fand dasselbe furz nach der Continentalsperre Eingang, so daß man annehmen kann, daß es jest fast in allen Theilen Europas zum Farben verwendet wird, und einen großen Theil der Cochenille entbehrlich macht.

Auf Schafwolle befestigt sich das in faurer Fluffigfeit gelofte Lackpigment gleich der Cochenille ohne Beige. Mit den Beigen verhalt es sich im Allgemeinen beim Farben ebenfalls wie Cochenille, nur daß die damit hergestellten Farben etwas dauerhafter, wenn gleich nicht immer fo lebhaft und schon als die durch Cochenille erzeugten sind, es sei denn, daß das Lackpigment gang frei von Sarg ist. Die Lackfarben widerstehen Sauren, Alfalien und Seife besser, welches wahrscheinlich von einem fremdartigen Körper herrührt, und harziger Natur ift.

Beim Farben ersegen 2 bis 3 Pfund Lad. Late und etwas weniger Lad. Dpe, je nach ihrer vorfommenden Gute, 1 Pfund der besten mer rifanischen Cochenille. Es werden aber immer 1/6 bis 1/8 salpetersal&faure Binnauslofung mehr erfordert, als beim Karben mit Cochenille.

Unwendung des Lacipigments in der Schafwollenfärberei.

Seit einiger Beit wird der Farbftoff des Lad's in der Schafwollenfarberei fast ausschließlich nur in der Gestalt als Lad. Dpe gur Bervorbringung der icharlachrothen, carmoifine, firsche und rofenrothen garben verwendet. In vielen Farbereien wird Lade Die nicht mehr wie sonst mit Schwefelfaure behandelt, sondern man bringt es beim Farben möglichst fein zerrieben in den zinnernen Reffel, worin sich das Baffer und die falpetersalzsaure Zinnaussosung befindet.

Ein schönes Lad-Dperoth auf Schafwolle, wie es in ben Berliner Farbereien dargestellt wird, erzielt man auf folgende Urt. Für 10 Pfund Bolle werden 2 Pfund fein gepulvertes Lad-Dpe mit I Pfund Salzsaume, welche mit I Pfund reinem Baffer verdunnt werden, angerührt, und die Anstösung des Pigments durch zeitweiliges Umrühren begünstigt. Undererseits werden in einem geräumigen Keffel 220 Pfund Baffer zum Sieden gebracht, worin 11/4 Pfund Beinstein und 3 Pfund der obigen Lad-Dpe-Auslösung mit 1/4 Pfund salpetersalzsaurer Zinnanstösung zertheilt werden, in welcher Fluffigefeit die Wolle gefärbt wird.

Die falpetersalgsaure Zinnauslöfung hierfür wird bereitet, indem 12 loth granulirtes Zinn in einer Mischung von 1 Pfund Salgsäure 22° Baumé und 1/2 Pfund Salpetersäure 36° Baumé aufgelöst werden. In einigen Fällen wendet man auch statt dieser Auslösung Zinnsalz ober auch Zinnchlorid an, welch letteres erhalten wird, wenn man in eine Zinnsalzauslösung von 40 Grad Baumé Chlorgas bis zur Sättigung einstreichen läßt.

Ocharlachfarbe.

Um mit dem Pigment des Lacks schon und gleichformig Scharlachroth zu farben, muß wie bei dem Farben mit Cochenille die Baare
an ge fotten und geröthet (ausgefärbt) werden, und dabei noch
überdieß folgende Abanderungen befolgt werden. Die Menge der Zinnauflösung muß beiläusig '/4 bis '/5 mehr als bei Cochenille betragen.
Benn man Cochenille mit in Anwendung bringt, darf beim Röthen
oder Ausfärben das Lackpigment nicht eher in das Bad gegeben werben, als bis die Cochenille zuvor einige Zeit lang mit der Zinnaussolung gekocht hat. Nachdem der Lack zugegeben, wird das Bad in der
Temperatur mäßig gestellt, ehe mit der zu färbenden Baare eingegangen wird, weil sonst die Lackfarbe sehr ungleich anfallen würde. Sobald das Tuch aus dem Farbkessel herauskommt, wird es so heiß als
möglich gewaschen, weil die harzigen Theile, welche sich an dasselbe
hängen, nach dem Ubkühlen nur äußerst schwer wegzuschaffen sind.

Diefen Zwed erreicht man am leichteften, wenn die Baare nach dem Ausfärben auf den hafpel gewunden und von da unmittelbar in ein kochendes Kleienwasser übergeführt, mehrere Male hin und her gehafpelt, alsdann fogleich noch heiß im Flußwasser gut ausgewaschen wird, wodurch man eine intensive, überaus lebhafte und glanzende Farbe erhalt.

Bancroft war der Erfte, welcher mit dem Rarbftoff des Lade in Berbindung gelbfarbender Pflangenpiamente Schafwollentuch fcbarlachroth farbte, wobei er fich folgenden Berfahrens bediente : Fur 10 Pfund Schafwollentuch wird in einem ginnernen Reffel die benothigte Menge helles weiches Rlugwaffer gebracht, in welchem 1 Pfund gereinigter Beinftein aufgeloft wird. Nachber wird 1 Pfund Quercitronrinde oder fein gertheiltes Gelbhol; in einen leinenen Gad gebunden, in die Rluffigfeit eingehangen, um die gelbe garbe gu geben, welche bei dem Scharlach mit Cochenille nothwendig ift, und nun bas Bange jum Sieden gebracht, wonach die falpeterfalgfaure Binnauflo: fung und julett der fruber befchriebene Karbenpraparat Dr. 1 oder Dr. 2 in binreichender Menge in den Reffel gegeben, und alles wohl durch einander gerührt. Man bringt nun den Beug, welcher juvor febr rein und mit Baffer gleichformig durchnett fein muß, in das Bad ein, und brebt über den Safpel laufend unter fleißigem Unterftogen, fo lange bin und wieder, bis die Farbe die geborige Intenfitat und Lebhaftigfeit erhalten bat, was gewohnlich nach einer Stunde ber Sall fein wird, wenn man das Gieden forgfaltig unterhalten bat.

Benn die erste Partie Baare gefarbt ift, fann man das Bad wieder mit einer gehörigen Menge Beinftein, Quercitronrinde oder Gelbholz und von dem Farbepraparat Nr. 1 oder 2 wie das erste Mal zugeben, und dann eine zweite Partie Baare auf dieselbe Beise farben. Diese Operation kann noch eine oder zweimal wiederholt werden, nämlich so lange, bis das Bad durch die unauslöslichen Substanzen das Lack-Lake oder Lack-Ope zu trub geworden.

Wenn man mit dem Farbepraparat Mr. 2 arbeitet, wird dieser Fall nach einer geringen Bahl von Operationen eintreten; arbeitet man hingegen mit dem Praparate Mr. 1, so fann man das Bad oftere auffrischen und zum Farben gebrauchen.

Findet man es zuträglich, die Schwefelfaure in dem Praparate Mr. 2 zu neutralifiren, und zu verhindern, daß die Zeuge fich nicht rauh anfühlen, was man der Wirfung von zu ftarfer Saure zuschreibt, so kann man

gleich, wenn das Farbebad gut durch einander gerührt ift, auf jedes Pfund der angewendeten Schwefelfaure 1½ Pfund in Baffer zuvor gelöstes frystallisirtes Natron zusehen, und nachdem das Aufbraufen und Entweichen der Rohlenfaure vorüber, und gut gerührt worden ift, mit dem Farben beginnen. Das gebildete schwefelsaure Natron schaet der Scharlachfarbe durchaus nichts, im Gegentheil trägt es zur Verbesserung derselben bei.

Das falpetersalzsaure Binn tagt fich auch durch falzsaures Binnorndul (Binnfalz) erfegen, welches durch die in den Farbpraparaten enthaltene Schwefelfaure sich dann in schwefelfalzsaures Binnorydul vers wandelt. 12 Pfund gefattigtes falzsaures Binnorydul reichen zum Karben fur 100 Pfund Schafwollentuch aus.

Der Gleichförmigfeit und Schönheit der Farbe wegen ift es beffer, den Scharlach mit Lackpigment darzustellen, durch zweimalige Behandlung zu farben, wie dieß mit der Cochenille geschieht. Beim Unsieden und Ausfarben verfahrt man auf folgende Beife:

Bum Unfieden bringt man in den zinnernen Reffel die benöthigte Menge Baffer, loft die Salfte des Beinfteins darin auf, bringt dann die Salfte der Binnauflösung und gleich darauf das Farbpraparat Nr. 1 oder Nr. 2, und die hinlangliche Menge Quercitronrinde oder Gelbholz hinzu, mischt alles gut durch einander, und beshandelt das Tuch drei Viertelstunden oder so lange in dem Unsiedebade, bis der Farbstoff beinahe erschöpftist.

Bum Ausfarben oder Rothen wird der übrige Theil der Materialien genommen, und das augefottene nicht ausgewasichene Zuch darin fo lange auf gewöhnliche Art gefärbt, bis die Farbe lebhaft und intensiv erscheint.

Wenn man von dem Praparat Rr. I oder 2 weniger nimmt, und das entzogene Verhaltniß durch Cochenille ausgleicht, so wird gegen Ende der Farbeoperation das Tuch auf den Haspel aufgewunden und auf jedes Pfund des zu farbenden Stoffes ½ Loth Cochenille zugegeben, dann das Tuch wieder in das Vad eingelassen und vollends ausgefarbt. Durch diesen Weg erhalt man eine Farbe, welche an Schönheit und Lebhaftigkeit dem bloß mit Cochenille gesfarbten Scharlach ganz gleich fommt.

Sowohl das Unsiede = als das Ausfarbebad fann wie bei dem einmaligen Farben wieder aufgefrischt und fur den fernern Gebrauch verwendet werden. Dingler's Berfahren, mit Galgfaure praparirtem Lad. Dpe fcarlachroth ju farben, besteht in Kolgendem:

Für 100 Pfund Schafwollentuch werden 8 Pfund gutes lad. Die jum feinsten Staubmehl gepulvert, durch ein Saarsieb geschlagen und hernach mit faltem Blugwaffer in einem fteinernen Safen zu einen dunnen Brei angerührt, alebann entweder auf einer Farbmuble, oder in einer tupfernen Reibschale mit blanken eisernen Rugeln zum feinsten Saft abgerieben, benn je feiner Lad. Die zerstheilt ift, um so ergiebiger und gleichformiger erscheint die Scharlachfarbe, und um so schneller erfolgt der Farbeprozes.

Den fein gemahlenem Cack bringt man nun in ein reines geraumiges holgernes Gefaß, rührt ihn mit 3 Pfund rauchender Salzsaure 22 Grad Baume, die zuvor mit 3 Pfund Baffer verzunnt werden, an, und sett dann nach und nach so viel Baffer hinzu, daß auf jedes Pfund trockenen Lack die ganze Baffermaffe 5 Pfund beträgt, rührt gut durch einander, läßt das Gemisch wenigftens 24 Stunden lang stehen, und rührt von Zeit zu Zeit um, wonach das Praparat zum Karben verwendet werden kann.

Das Gefäß, in welchem der abgeriebene Lad mit Gaure behandelt wird, muß groß genug fein, und darf nur 3/4 voll angefüllt werden, weil die Salgfaure eine Menge Luftblafen entwickelt, wodurch die Masse in die Sobe steigt.

Inm Farben fullt man ben ginnernen Kestel mit weichem hellen Flugwasser gehörig an, hangt 1 Pfund gerkleinertes Gelbbolg in einen leinenen Sack gebunden ein, und zieht den Farbstoff durch Rochen aus. Wenn dieses erfolgt, werden 10 Pfund gestos bene Weinsteinfrystalle in fleinen Portionen nach und nach zugegeben, der Schaum abgenommen und 25 Pfund salpetersalzsaure Zinnauslösung (Scharlachcomposition) eingerührt. Das zuvor mit Wasser gut durchnette Wollentuch wird über den Haspet laufend in dem Bade zwei Mal bin und wieder getrieben, und alsdann auf den Haspel aufgewunden. Diese Operation kann als das Unsieden der Waare betrachtet werden.

Jest bringt man das in Salgfaure gelofte Lad. Die in ben Keffel, rührt das Farbebad durch einander, laßt schnell auffochen, haspelt hernach das Tuch in das Bad ein, und laßt es unter unausgesetztem hin und Berhaspeln und fleißigem Unterstoßen 1½ Stunden lang lebhaft tochen. Nachdem die Farbe lebhaft und voll erreicht ift, haspelt man auf, schlägt das Tuch auf einen Schragen,luftet

es, reinigt es in einem tochenben Rleienbade über ben Safpel bin, und herlaufend, worauf es gewaltt wird, wodurch eine Scharlach, farbe vom bochften Lufter erreicht wird.

Die Scharlachfarbe mittelft Ladpigment fommt 1/3 wohlfeiler im Preife gu fteben, als die mit Cochenille dargestellte, und hat überdieß den Borgug, daß fie in den ammoniakalifchen Ausbunftungen keine bedeutende Beranderung erleidet, welches fur Militaruniformen wichtig ift.

Benn man nach diesem Berfahren mehrere Partien Scharlach nach einandr zu farben hat, fann das vom ersten Farben übriggebliebene Bad zum Fortfarben dienen; man nimmt dann den Biertelsteil weniger vom Gelbholz, dem Beinstein und der Zinnauflösung, behalt aber im Berhaltniß die praparirte Lack Auflösung bei, weil sich das Pigment desselben jedes Mal ganz auszieht, und mit der Faser der Bolle verbindet. Das nach dem Farben zurückgebliebene Bad, fann auch lange zum fernern Gebrauche aufbewahrt werden, wenn es in hölzerne Gefaße geschöpft, und nach einigem Stehen vom Bodensat abgezapft und ausbewahrt wird.

Das Berfahren von Bouhor mit Lactpigment Scharlach zu farben, besteht in Folgendem: Fur 10 Pfund Schaswollentuch werden in einen zinnernen Ressel, welcher 50 bis 60 Liter faßt, so viel helles weiches Flußwasser gegeben, daß derfelbe drei Viertel voll damit anzefüllt wird. Wenn das Wasser dem Kochen nahe ift, werden 1 Pfund gereinigter Weinstein, 20 Loth Gelbholz und 1/2 Pfund praparirter Lack- Dye hinzugebracht, dann nach einigem Auswallen 11/2 Pfund salpetersalzsaure Zinn-Ausselfung eingerührt. Den Kessel füllt man ieht mit so viel Wasser, daß noch Naum genug für das Luch bleibt.

Das juvor mit Basser gang durchneste Tuch wird nun in das farbebad eingebracht, anfangs rasch darin bin und ber bewegt, als dann eine Stunde lang gefocht. Wenn der Lack von guter Qualität und geborig zubereitet ift, so erhalt man auf diese Beise eine Scharlachfarbe, welche der mit Cochenille erzeugten gleich fommt, in so sern auch die Wolle von guter Qualität war. Es gibt nämlich Wollen, die mehr salpetersalzsaures Zinn erfordern, wenn die Farbe sehr ins Carmoisin sticht, und etwas mehr Lack, wenn sie zu sehr ins Orange übergeben sollte. Wenn die Wolle in Straftnen gefarbt wird, so nimmt sie mehr Farbstoff auf, und es erfordern hier 1 Pfund Wolle, 4 loth Weinstein, 2 Loth Gelbholz, 4 1/2 bis 5 Loth Lack Dpe und 6 loth Scharlachcomposition.

Der Ochonfarber Ochraber, rubrt ben fein gepulverten und

mit Baffer befeuchteten Farberlad in einer Porgellanichale mit falpeterfalgfaurer Binn : Muflofung an, und lagt ibn 12 Stunden lang fteben. Fur 100 Pfund Schafwollentuch oder Merino rechnet er gum Farben 8 Pfund Lad : Die in 10 bis 12 Pfund falpeterfalgfaurer Binn: Auflosung geweicht. Beim Farben bringt er 8 Pfund Beinfteinfrnftalle jum Baffer in den Reffel, gibt die Balfte der Lack-Muflofung, nebft 2 bis 4 Pfund Rleie in einen Gad gebunden gu, focht acht Minuten, geht alebann mit ber Baare in bas Bad ein, und weilt unter beständigem Rochen brei Biertelftunden lang, wonach Die Baare auf dem Safpel aufgewunden , dann die andere Salfte der Lad-Muflofung nebft 1 bis 2 Pfund Binnfolution jugegeben, wohl durch einander gerührt und nachher die Baare wieder eingehafpelt wird. In diefem Muffrifchungsbade wird brei Biertelftunden lang gefocht, hernach die Baare berausgenommen, gefpult und geflopft. Ein Bufat von Gelbholg oder Quercitronrinde Dieponirt Die fcharlach. rothe Farbe mehr ine Orange.

Carmoifinroth, Rirfdroth, Purpur und Rofafarben.

Um mit Lad. Die schafwollene Stoffe carmoifinroth zu farben, wird eben so wie mit Cochenille versahren. Man fann entweder mit Lad. Die, ohne Zusah von gelbem Pigment roth gefärbte Baare in einem schwachen Soda- oder Ummoniasbade in Carmoisin verwandeln; oder nach Streccius 100 Theile Schafwollentuch mit 3 Theilen Ulaun, 7 Theilen Beinstein, 1½ Theilen Zinnsalz ansieden, dann in einer Lad. Die. Unsoffung in Salzsaure farben und nachher die Farbe in schwach alkalisitetem Basser schönen. Wendet man statt Ulaun 3 bis 4½ Theile salzsaure Thonerde an, so wird ein sattes Purpurroth gewonnen, welches noch feuriger erscheint, wenn mehr Zinnsalz dabei in Unwendung sommt.

Wendet man jum Farben die fauren Lachpraparate Nr. 1 oder Mr. 2 an, und fest dem Farbebad eine hinlangliche Menge Kalf zu, um die Saure zu neutralistren, und unterhalt das Rochen eine Viertelstunde lang, fo erhalt man ohne Zinnornd, Weinstein und Alaun, eine ziemlich dauerhafte Carmoisinfarbe. In diesem Falle dient die durch die Schwefelfaure wieder aufgelöste Thonerde und der schwefelfaure Kalf als Beize fur die Wollfaser.

Rirfchroth wird mit Lad - Die gang auf diefelbe Beife wie mit Cochenille gefarbt.

Schone und dauerhafte Purpurfarben werden erhalten, wenn man beim Farben mit den Ladpraparaten Mr. 1 oder Mr. 2 im gehörigen Berhaltniß Campecheholg-Absud verwendet. Man sest dem Farbebad Beinftein und falpetersalzsaure Binn-Auflösung gu, farbt die Zeuge darin an, windet sie dann auf den hafpel, reicht dem Bade den Campecheholg-Absud, ruhrt gut durch einander, geht wieder mit der Baare ein und farbt aus.

Die ichonfte und folidefte Purpurfarbe erhalt man, wenn bie ohne gelbes Pigment icharlachroth gefarbten Suche in einer frifchen, jedoch febr ichwachen Baidtupe aufgefarbt werden.

Rofenroth farbt Lentauf in einer flaren Fluffigfeit ohne Borbeize, die auf folgende Art bereitet wird. Man übergießt fein gepulverten Farberlad mit Beingeift von 32 Grad, fest nach 24 Stunden ein Drittel salzetersalzsaure Zinn Auflosung zu, und spater das viersache Gewicht Baffer, in welchem 1/32 gereinigter Beinftein geloft ift, tocht das Ganze eine Stunde lang, laßt erkalten, wobei eine schmußig rothbraune Maffe niederfällt; das obenftebende flare Liquidum dient nun zum Karben.

Mit dem rothen Pigment des Lade laffen fich auch noch viele andere Farben in der Schonfarberei darftellen, wenn dabei wie bei der Cochenille verfahren wird.

Man hat das Ladpigment auch versucht, fur rothe und rofentothe Farben im Schafwollendrud, wobei die Farben durch
Bafferdampfe entwidelt und fixirt werden, anzuwenden. hierfür
verset man möglichft saurefreie Ladlofung mit Binn-Auflösung und
Beinflein- oder Oxalfaure und verdidt fur den Drud mit Beigenmehl und Starte fur duntle, und mit Gummi für helle Farben, wo
fich für lettere zum Aufschließen des Pigments Pintsalz ganz besonbets gut geeignet.

Unwendung bes Ladpigmente in der Geidenfarberei.

Mit Alaun oder effigfaurer Thonerbe vorbereitete Seide farbt fich im blogen Audzuge des Stocklacks Carmoifin und Purpurroth, wenn man dabei wie bei dem Farben mit Cochenille verfahrt. Saure lösungen des Lack-Lafe und Lack-Die eignen fich nicht fur das Farben der Seide, weil die Saure die Thonerdenbasis hindert. Alaun und Binn-Ausschlung geben, als Basis angewendet, der Seide eine blutrothe Farbe, von welcher Streccius meint, daß sie noch

glangender burch falgfaure Thonerde und Binnfalg bargeftellt werben tonne.

Unwendung des Lachjigmente in der Baumwollenund Leinenfarberei.

In diesem Gebiete der Farbekunft findet das Lackpigment keine praktische Werwendung im Großen. Wissenschaftliche Wersuche darüber haben Bancroft, Germbstädt und Dingler unternommen, aus welchen resultirt: daß, wenn ölgebeigte, baumwollene Waare wie für Türkischroth, mit effigfaurer Thonerde, oder Weinstein und salzsaurem Zinn impragnirt und nachher mit Lack-Ope gefarbt wird, eine gute rothe Farbe liefert, die noch schoner wird, wenn man die Baumwolle zwei Mal mit Eiweiß und salzsaurem Zinn behandelt. Eine Urt Scharlachsarbe wird nach Dingler erhalten, wenn Baumwolle mit Delbeize getrankt, dann in einem Ubsude von Sumach behandelt, mit neutralem, salzsauren Zinn gebeizt, und hernach in einem Lack-Ope Bade ausgefärbt wird.

Einige andere Infekten, welche adjektiv rothfarbendes Pigment enthalten.

Außer ben angeführten adjektiv rothfarbenden thierischen Pigmenten gibt es noch mehrere andere Infekten, die auf unferem Erdball vorkommen, und entweder mit der Kermesschildlaus oder dem oftindischen Ladinfekt in Beziehung ihrer Lebensweise und des Pigments übereinstimmen, dabin gehören:

1. Ein bis jest noch unbefannt untersuchter lad, der in den Bellen, welche Insetten an den Zweigen einiger Gesträuche in hindostan bilden, enthalten ift, und von Bauquelin untersucht wurde. Der Stoff, woraus die Zellen gebildet sind, hat Aehnlichteit mit dem durchsichtigen Bernstein, und es befindet sich in jeder Zelle außer einer weißen Substanz ein Sack mit einem purpurrothen Saft, der umbraartig riecht, ohne Geschmack ift, sich in Basser und Beingeist nicht auslöft, aber sehr leicht in Basser mit verdunnter Schwefel- oder Salzsäure auslöslich ift. Beide Säuren bewirken ein lebhaftes Ausbrausen, welches von enthaltendem fohlensauren Ralt herrührt, und die Auslösung erscheint lebhaft roth. Altsalien fällen den Färbstoff aus der sauren Auslösung, wenn sie nicht im Uebermaß zugeseht werden. Altsalische Flüssigigteiten lösen ihn mit

violetter Farbe auf, aus welcher er durch Sanren wieder gefallt werden fann.

Ungebeigtes Baumwollen. und Leinenzeug wird weder von ber fauren noch ber alkalischen Auflösung gefarbt, mit Binnfalz impragnirte Beuge hingegen nehmen eine schöne, faft scharlachrothe Farbe von ziemlicher Dauer an. Geide farbt fich weniger fcon.

- 2. Das Trombidium tinctorium Fab. (acarus tinctorius L.), welches am Senegal, im Sennaar und in andern heisten Rlimaten Afrika's haufig vorkommt, wo es von den Eingebornen jum Farben gebraucht wird.
- 3. Die Carapathos, fohr fleine Marubarten, welche ungemein zahlreich in den Baldern und Gebufchen Brafiliens, Paraguay's und des frangofischen Gugana's vortommen. Diese Insetten verursachen, so bald sie sich über die haut des Menschen ausbreiten, ein unerträgliches Jucken, tonnen aber durch Effigdampfe leicht getobtet werden.

Bierter Theil.

Bwölfter Abschuitt.

Bon ben unorganischen metallischen und einigen anbern unorganischen Farben, welche in ber Drude und Farbekunft Anwendung finden.

Das Mineralreich bietet in den Metallen fur die Drude und Farbefunft eine zahlreiche Reihe verschieden gearteter substantiver unsorganischen Farben dar, welche vorzugsweise in der Baumwollen: und Leinen:, wenigerhäusig in der Seiden:, Drude und Farberei, noch seltener aber in der Schaswollenfarberei Berwendung finden, und mit der Faster verbunden gefarbte Metalloryde darstellen, deren farbige Erscheinungen sich meistens durch einen großen Grad der Beständigseit gegen Licht und Luft auszeichnen, durch Mineralfauren und salzsaures Binnorydul aber leicht zerfiort werden.

In der praftifchen Berwendung nehmen unter den fubstantiven unorganischen Metallfarben nachstolgende die ausgedehnteste und wichtigfte Klaffe ein, wenn sie mit den organischen Substanzen der vegetabilischen, theilweise auch der animalischen Fasern zusammengebracht werden.

- A) Die des Eifens;
- B) die des Mangans;
- C) die des Rupfers;
- D) die des Chroms.

In Die zweite Rlaffe ber mehr untergeordneten und nur felten verwendeten Metallfarben zum Coloriren, gehoren die Schwefelmetalle, namlich:

Das Ochwefelarfen, und das Ochwefelantimon.

In die dritte Rlaffe nehmen wir auf:

Das Jodblei und

Das Jodquedfilber.

In die vierte Klaffe gablen wir die mehr theueren und toftbaren Metalle, deren Oryde mit der Pflangenfafer und der Fafer der Seide, meift dauerhafte subflantive Farben liefern, die aber ihres hoben Preifes wegen hochft felten eine praktifche Berwendung im Großen zulaffen, daber auch nur in wissenschaftlicher hinsicht von Interesse sind, und in dieser Beziehung hier einer kurzen Erwähnung verdienen.

Die fünfte Rlaffe wird die Enanverbindung en umfaf. fen, und ihre Berwendung in der gefammten Drude und Farbetunft beleuchten.

Die fechfte Rlaffe enthalt die unorganifche gelbe Farbe, welche Seide, Schafwolle und andere thierifche Stoffe durch die Einwirfung der Salpeterfaure annehmen.

Die fiebente Rlaffe, welche den vierten Theil Diefes Bertes ichließt, enthalt die aufzudrudenden Rorperfarben, wie funftlichen blauen Ultramarin und dergleichen.

Erfte Rlaffe.

A) Von den substantiven gelben Gifenfarben und ihre Befestigung auf Baumwollen- und Leinengewebe.

Das Eisenorydul, noch mehr aber das Eisenoryd in einer Saure aufgeloft, besigt ein großes Streben sich mit der Fasec der Baumwolle und dem Leinen zu verbinden, und auf denseiben dauer afte substantive Rost- oder eisengelbe Farben hervorzubringen. Die Verwandtschaft der Eisenbasis zur Pflanzenfaser ift so groß, daß man einer mit Bafeser verdunnten Eisenauslösung durch Baumwolle alles aufgeloste Eisen daraus entziehen kann.

In ben Kattundruckereien bedient man fich diefes Metalls, in irgend einer Saure geloft, jur Darftellung der verschiedenen Roft- und tisengelben Farbenabstufungen, fur welche die effigsaure- falgfaure- und ichwefelsaure Eifenauflösungen die wichtigste Rolle einnehmen.

Mit Ausnahme von Chaptal und Bancroft haben Die fruberen Schriftfteller, welche uber Farberei geschrieben, über feinen Gegenftand ber gesammten Colorie fo wenig Aufschluffe als gerade über die substantiven Gifenfarben gegeben. Gie begnügten sich fur; ju fagen, daß das falpeterfaurer, das falgfaurer, das schwefelfaurer und das effigsaure Eisen, wenn es mit der vegetabilischen Faser jusammengebracht, der Berührung atmosphärischer Luft ausgesett, oder auch durch ein alfalisches Bad genommen werde, eine Eisenrost oder Chamoisfarbe bilde, ohne dabei die Art der Darftellung der verschiesdenen Abstufungen der gelben Eisenfarben zu lehren.

Durch eine folche Mangelhaftigfeit veranlaßt, babe ich im Babre 1817, dem damaligen Standpuntte der Biffenfchaft angemef. fen, in Dingler's neuem Journal ber Karbefunft, und ber deutfchen Heberfetung in einem Unhange des erften Bandes ju Bancrof t's Bert, von Geite 426 bis mit 475 Diefen Begenftand in fo weit abgebandelt, ale die fubftantiven Gifenfarben ju jener Beit in ber Druckund garbefunft einen Dlag einnahmen. Es wurde diefe meine Urbeit nicht allein in ben beutschen und Ochweiger Drudfabrifen danfend aufgenommen, fondern fpater auch in andere Ochriften; Die über Drud. und Barbefunft erfchienen find, Musjuge baraus entnommen. Drude und Karbetunft pflegen empirifche Arbeiter fich gewohnlich noch verfchiedener Bufape gu ben Gifenauflofungen gu bedienen, um benfel. ben einen hohern Grad der Orndation ju ertheilen, auch den fcon vollig gufammengefesten fubstantiven Gifenfarben bergleichen ju reis den, ohne fich eigentlich Rechenschaft darüber geben gu fonnen, weil ihnen die Theorie gang ermangelt, und daber oftere Gubftangen gnfeben, welche fich wirfungelos, anderntheils fogar oft nachtheilig ermeifen.

Bir wollen die Eisenverbindungen, welche man mit Bortheil gur hervorbringung der verschiedenen Farben verwendet, ihre Bufammensehungen, und die Urt der fabrifmaßigen Darstellung der Farben im Großen, so wie die Erscheinungen, welche dabei vorfommen, nach allen Seiten zu naber beleuchten.

Benn man mit Eisenorndulfalgen arbeitet, fo wird, um der Alteration der Faser zu begegnen, einige Borsicht dabei erforderlich,
weil das Orydul erft auf der Faser der Zeuge während des Trochnens
und hangenlaffens sich durch Abforbtion von Saucrstoff in Gisenornd
verwandelt, die gelbe Farbe sich bildet, und an der Luft allmalig
fein Baffer verliert, wodurch es in Hydratzustand übergeht, in welchem es früher einen beträchtlichen Raum einnahm, nun aber auf
einen kleinen Raum zusammenschwindet, wodurch verursacht wird, daß der

Baumwollenfaben hart, fprode und bruchig wird, auch fich nicht dar reine Orydul aus den Orydfalzen abfest, sondern eine basiche Eisenstrallerbindung, welche gewöhnlich pulverig ift, und die gange Faiser durchdrungen hat, wodurch die Struftur derselben, je hober die Orydation zunimmt, um so mehr leidet, ja zulest einer Zerftorung entgegen geführt wird.

Mit der Zeit zieht die Fafer auch Ornd aus der bafifchfauren Berbindung an , wodurch Gaure frei wird, Die wenn ein ichwefelfaures. ober falglaures Gifenfalz augewendet wurde, auf die Pflanzenfafer ebenfalls zerftorend einwirft.

Bei Orydsalgen, wo die Faser das Oryd nur als Oryd in geringer Menge aufnimmt, tritt diefer Fall nicht ein, allein die Pflangensafer, die es nur auf ihrer Oberflache aufnimmt, wird dadurch sprode und bruchig.

Um allen diesen Uebelständen zu begegnen, darf die mit Eisenauflösung gedruckte oder impragnirte Baare nach dem Adtrocknen
nicht zu lange liegen oder hangen gelassen bleiben, sondern muß, sobald es erforderlich wird, entweder durch alkalische Bader, KalkKreide- oder Geisenbader die Saure neutralisirt und alles überichussige Eisenoryd weggeschafft werden. Arbeitet man mit schwefels
saurem- oder salfalurem Eisenorydul, so muß zur Zersehung der Eisenverbindung ein alkalisches Bad in Anwendung kommen; bei essig, und
holzesigsaurem Eisenorydul reicht hingegen ein Seifen- oder Kreidebad aus.

Bur Modification der Farben werden oftere auch Ehlore, Chlorfalte, Chlornatron und doppeltchromfaure Bader in Unwendung gebracht, je nachdem man denfelben verschiedene Tone ju ertheilen hat.

Wenn baumwollene oder leinene Gewebe mit Eisenorydulfalzen impragnirt oder gedruckt werden, zeigen sie anfänglich eine olivensgrünliche Farbe, die aber an der Luft durch Absorption von Sauerstoff nach und nach gelb wird. Sauerstoff abgebende Salze bewirken die Orpdation der Eisenorydulfalze auf dem Zeuge schnell, so z. B. wenn impragnirte oder gedruckte Baumwollengewebe in einem Bade von weißem Arsenif durchgenommen werden; es tritt hier der Arsenif. Sauerstoff an das Eisenorydul ab, orydirt es höher, und die Farbe erscheint schnell gelb.

Das falpeterfaure Gifenornd befigt ebenfalls eine ftarte Affinitat iur gafer der Baumwolle und dem Leinen, und ftellt damit unmittel:

bar eine substantive gelbe Eisenfarbe bar. Bei Bildung dieser Farbe verbindet sich das Eisenoryd mit der Faser im basischen Zustand, und die Saure, worin es aufgelost erhalten wurde, erlangt zum Theil ihre Freiheit. Das basische Oryd nimmt Sauerstoff aus dem Dunstereise auf, wodurch es in eine höhere Orydation übergeführt wird. Diese sowohl, als die in Freiheit gesethe Salpetersaure wirfen aber zerstörend auf die Pflanzenfaser ein, daher ehe eine folche Reaktion eintreten kann, die mit salpetersaurem Eisen colorirten Gewebe in den Abzugsbädern zum Neutralistren durchgenommen werden muffen. Liebrigens wird das salpetersaure Eisen niemals allein für sich zu gelben Eisenfarben verwendet, wohl aber sett man es hin- und wieder in einem angemessenen Verhältniß der estigsauren Eisenaussöfung zu.

Mehnliche Berwendung hat das falpetereffigsaure Gifen, welches erhalten wird, wenn in 3 Pfund salpetersaurer Gifenauflosung 1 Pfund Bleiguder aufgeloft wird.

Das schwefelfaure Gifenorndul wird am haufigsten in der fogenannten handfarberei gur herstellung substantiver Roft. und Chamoisfarben verwendet.

Das ichmefelessignare Eisenorpdul durch Bersegung des Eisenvitriols mittelft Bleizuder oder effigsaurem Kalt, bis zu einem gewissen Punkt, gewährt schöne eisengelbe Farben. Man erhalt es, wenn 3 Theile Eisenvitriol durch 1 Theil Bleizuder oder 1½ Theil effigsauren Kalt zersfest werden.

Das effigsaure Eisenorndul durch Bersehung bes Gisenvitriols mittelft Bleizuder oder effigsauren Kalf liefert eine gute Gisenauflofung fur die Darftellung eisengelber Farben auf baumwollene Gewebe.

Das brenglich holgfaure Gifen, welches Theer gebunden enthalt, gibt eigenthumliche ins Graue nuancirende Eifenfarben auf baumwollenen Geweben. Man bedient fich deffelben im Zeugdruck auch gur Darftellung einiger dauerhaften modefarbenen Tone.

Wir wollen zuerft die verschiedenen Abzugs., Avivirungs, und Schönungsoader vorausgeben laffen, deren man fich bedient, die Saure zu neutraliftren, dann den Farben ihren angenehmen Luster zu ertheilen, und dieselben in einen Zustand zu versehen, in welchem sie sich, mit der vegetabilischen Faser verbunden, nicht mehr hober orydiren konnen, sondern in bleibendem Stand unverandert erhalten werden. Jene Bader, deren einzelne Anwendung wir bei den verschiedenen Drudfabrifaten naher beleuchtet finden, und die auch theilweise

vermittelft der Grundirmafchine(Rlogmafchine) gereicht werden, besteben in dem Folgenden:

- a) Dem fauftifchen Ralibade. In Fallen, wo feine anderen Farben als nur subftantive Gisenschattirungen das Mufter bilben, fann man fich mit Wortheil des faustischen Ralibades bedienen.
 Man bereitet es aus 3 Theilen guter Pottasche und einem Theile frisch
 gebranntem Negkalt. Die abgeklarte Kalilange wird den verschiedenen
 Drudfabrikaten entsprechend mit Baffer verschwächt, in verschiedenen Graden der Starfe bald lau, bald heißer verwendet.
- b) Dem Pottaschen- ober milden Ralibade. Es wird in verschiedener Starte fur solche Druckfabritate verwendet, welche ebenfalle bloß eisengelbe Farben enthalten. Durch dasselbe wird auf dem Zeuge kalihaltiges kohlensaures Eisenoryd gebildet, indem ein Theil der milden kalischen Lauge sich mit der Saure der Eisenfarbe zum Reutralfalze verbindet, während ein anderer mit dem Oryd eine Berbindung eingeht, und die vorhandene Kohlensaure mit einwirkend auf dem Zeuge ein kalihaltiges kohlensaures Eisenoryd zurück läßt, welches mit der Faser in innige Berbindung tritt, und die substantive gelbe Farbe rein darstellt. Durch das nachherige Unswaschen und Berührung mit der Luft vermindert sich die kalische Eigenschaft des Oryds, und die Berbindung besteht in kohlensaurem Eisenoryd. Das Abziehen oder Durchnehmen der Waare in einem alkalischen Bade, sei es ägend oder kohlensauer, liesert eine Farbe von großer Lebhaftigkeit und kräftiger Intensität.
- c) Das Ralfwafferbad wirft feiner Natur nach den Kalibabern ziemlich gleichartig. Ilm dasfelbe darzustellen lofcht man frisch
 gebrannten Kalf in einer hinreichenden Menge Baffer, lagt das Ganze
 sich abtlaren und wendet die halbe Fluffigfeit für den Gebrauch an. In dem Kalfwafferbade konnen eingedruckte telle Eisenchamois und Paillefarben abgezogen und geschont werden, ohne daß die das Muster mit bilbenden Krappfarben alterirt werden.
- d) Das Ralfmilch bad, welches ebenfalls die Rrappfarben nicht alteriet, wird in den Rattundruckereien haufig für solche Drucksfabritate benutzt, wo Gifenchamoisfarben, Chromgelb, Solidblau und Solidgrun zusammen in einem Bade durchgenommen werden. Man bereitet es, indem frisch gebrannter Kalf mit Baser gelöscht jur Kalkmilch gemacht, und diese dem Basserbade zum Durchnehmen der Baare gereicht wird. Das Kalkmilchbad wird bald kalt, bald

warm in Unwendung gebracht; es richtet fich biefes nach ben verschiedenen Drudfabrifaten. Die im Kalfmilchbade durchgenommene Baare erfordert Einhangen im Fluß und nachheriges reines Bafchen, weil sich die Kalftheilchen gern in den Zwischenraumen der Fafer abfeben, und vollfommen hinweggespult werden muffen.

- e) Das Kreide: ober tohlenfaure Kaltbad, welches diefelbe Birfung ausübt, wie das Pottaschen- oder milde Kalibad, nur mit dem Unterschied, daß es früher eingefarbte solide Farben nicht alterirt, wird bereitet, indem fein gepulverte weiße Kreide dem lauen oder heißen Wasserbade und zwar so viel davon zugesetzt wird, als das durchzunehmende Druckfabrikat erfordert. Nach dem Durchnehmen wird ein reines Waschen im Fluß erforderlich, weil sich die zertheilte Kreide gern in die Faser einsett.
- f) Das Arfenitbad. Der weiße Arfenit bietet ein Mittel bar, die aufgedruckten Eisenorydulverbindungen in einen hoheren Grad der Orydation zu verwandeln und schone intensive Roft- oder eisengelbe Farbe zu erzeugen. Zum Durchnehmen fir 12 Stude Calico mit Eisenorydul in einer Saure gelost, gedruckt, habe ich 1½ Pfund weißen Arsenit ausreichend gesunden. Um das Arsenitbad zu bereiten, lost man den ganz fein gepulverten Arsenit in einer hinreichenden Menge fochendem Waffer auf, last erfalten und verwendet die Auflösung mit kaltem Wasser versetz zum Durchnehmen der Waare. Der Gefahr wegen und aus Gesundheitsrücksichten ist aber ein solches Versahren in der praktischen Ausübung durchaus zu verwerfen, zumal, da wir andere Mittel besigen, denselben Zweck auf ganz gefahrlose Weise eben so gut zu erreichen.
- g) Das Geifenbad, welches bin und wieder gum Abgieben und Schonen ber garten eisengelben Farbentone verwendet wird, weil es Diefelben erhobt, ihnen Glang verleibt, und fie mild und weich macht, bereitet man, indem man Delfeife in fochendem Baffer loft und die dem Bafferbade Geifenlofuna aufest, in welchem Baare bei einer Temperatur von 65 bis 75° R. gewöhnlich durchjunehmen pflegt. Bei Diefer Operation erleidet die Geife eine Berfegung, indem ihre alfalifche Bafis mit der Gaure ber fubftantiven Gifenfarbe jufammentritt, ein Reutralfalg bildet und bas Del ber Geife ausgeschieden wird. Baare, die im Geifenbade durchgenommen worben , muß nachher gut gewaschen werden , weil fie fonft leicht einen fettigen Angriff behalt, ber bem Gindringen anterer Farben, Die jur

Ausschattirung des Musters noch benöthigt werden, hindernd in den Beg tritt, auch nicht selten in den weißen Stellen einen gelben Stich jurud lagt, jumal, wenn flatt Delfeife Lalgfeife in Anwendung gestracht wird.

- h) Rochendes Rleien- und fochendes Bafferbad tragen nichts gur Erhöhung der fubstantiven eifengelben Farbentone bei; sie lofen nur die Berdickungsmittel der Aufdruckfarben, wodurch sich die Zeuge durch nachheriges Bafchen in den Bafchradern leichter reinigen laffen, und die Farben klarer erscheinen.
- i) Das Einhangen der gedruckten Beuge in fliefendes Baffer. Um Die fubftantiven bellen eifengelben damois. ober paillegelben garbentone, Die mit gepulverter Salepwurgel oder Bummi verdict find, von bem Berdidungsmittel und von dem mit der Rafer nicht in Berbindung getretenen Gifenornd, fo wie von der gebilbeten freien Gaure gu reinigen, pflegt man in ben Drudfabrifen die Beuge in einen Rluf ober Bach fo lange einzuhängen, bis bas Berdidungsmittel vollfommen erweicht, und durch das nachherige Bafchen im Bafchrade ganglich befeitigt werden fann. Man laft bie gebruckten Beuge 8 bis 4 Stunden, je nachdem bas Baffer mehr oder weniger Bug bat, bangen. Diefes Berfahren wendet man befonders bei folden Drudfabrifaten an, bei welchen fruber fcon Umriffe ober gelbe Riguren burch Quercitronrinde ober einem andern gelbfarbenben Pflangenpigment eingefarbt und bernach erft mit eifengelben Farben ausschattirt werden, und gwar aus dem Grunde, weil Die gelben Objette in ben Abgiebbabern, burch bie ben Babern mitgetheilten Eifentheile leicht eine Modification ins Olivenfarbene annehmen und falifche Bader gerftorend auf Die gelben Farbentone einwirfen murden.
- k) Die falten Chlorwaffer-, Chlorfalf- und Chlornatronbader erhöhen vorzüglich Diejenigen eisengelben Farben,
 welche schon in einem alfalischen Bade durchgenommen worden sind,
 und ertheilen ihnen mehr Glanz und besondern Lüster. Das Chlorfaltbad, besonders aber das Chlornatronbad, fann auch zum Durchnehmen der trockenen Zeuge nach dem Aufdrucken der Farben verwendet
 werden, wodurch ebenfalls hohe und schone eisengelbe Farben erreicht
 werden, indem die aufgedrucken Eisenfarben in demselben Sauerstoff
 aufnehmen und dadurch höher orgdirt werden. Das Chlorfalf- und
 Chlornatronbad trägt gleichzeitig oftmals auch zur Berschönerung der
 ichon auf den Zeugen besindlichen, mit Krapp gefärbten Farben bei.

Nach bem Durchnehmen in Diefen Babern muß Die Baare gleich rein gewafchen werden.

1) Sowohl in dem kalten als dem warmen chromfauren Ralibade nehmen die eisengelben Farben eine schone Nuance an. Sest man der eisengelben Druckfarbe Bleifalz in einem angemessenen Berhältniffe zu, und passirt die damit gedruckte Baare in einem doppel chromsauren Ralibade, so wird eine feine eigenthumliche schone Farbennuance mit einem Stich ind Strohgelbe erhalten.

Baumwollen- und Leinengewebe Uniroft oder Gifengelb ju farben.

Um Baumwollen- und Leinengeweben einen gleichförmigen (uni-) fubstantiven Gifenroft, Chamois- oder Nankinggrund zu geben, kann man sich brei verschiedener Methoden bedienen.

Nach der ersten Methode, welche die alteste ist, und auch in der sogenannten Sandfarberei ausgeübt wird, werden die Gewebe wechselsweise in einer Eisenvitriolaustösung und Pottaschen oder Kalfliquidum so öfters hin und wieder genommen, bis der zu wünschende Ton der Farbe erreicht ist. Die Manipulation dabei besteht in Folgendem: Man löse in einer zum Durchnehmen eines Stücks Waare nöttigen Menge Wasser 8 bis 12 Loth grünen Eisenvitriol und 2 bis 3 Loth Alaun kalt auf, bringe die Waare in die Auslösung, arbeite sie darin gleichmäßig durch, winde und fache sie auf, lüste sie und verzsetz sie unmittelbar auf dieselbe Weise in ein flares Kalkwasser oder Pottaschenbad. Nach der Lüstung wird schon ein angenehmes Nantingelb zum Vorschein kommen, welches man nach dem zu wünschenden Farbenton so lange wechselsweise in den beiden Bädern durchnimmt, bis die Farbe erreicht ist, die man zu erzielen wünscht.

Nach dieser Methode kann man die Farbe von den schwächsten bis zu den höchsten Sonen disponiren, wenn die Quantitat Eisenvitriol vermindert oder vermehrt wird. Um den eisengelben Grund gang gleichförmig, sledenlos zu erhalten, darf man nicht vergessen, das abwechselnde Einbringen in die verschiedenen Bader zu wiederholten Malen zu erneuern, und die Baare nach jedem Bade zu lüften, das ift an freier Luft aufzuziehen und auszuschlagen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß jedesmal das lette Badidas Kalkwasser oder Kalibad sein muß.

Nach dem Farben hangt man die Baare, wenn fie juvor einige

Beit der Einwirkung der Luft des Dunftfreises ausgesest worden, eine halbe Stunde lang in Fluß ein, laßt fie walken, gut waschen und trodnet sie ab. Beim Farben richtet man es gewöhnlich so ein, daß während ein Stud Baare aus dem erften Bade zum Luften gebracht wird, ein zweites u. f. f. in das Bad fommt, dem man einen frischen Zusaf von Eisenvitriol und Kalf- oder Pottaschenlauge zugibt.

Durch dieses Berfahren wird man in den Stand geset, alle möglichen Schattirungen eines gleichgefarbten Grundes zu erhalten, und da die Baare jedesmal unabgetrocknet wieder in das eine oder das andere Bad gebracht wird, so vermeidet man dadurch alle Flecken und Streifen, die um fo eher entstehen, wenn die Baare mit der Eisenverbindung impragnirt, hernach abgetrocknet und zulest im Abziehungsbade durchgenommen wird. Die Grundsarbe erscheint um so gleichförmiger und intensiver, von der schwächsten bis zur höchsten Farbenabstufung, wenn die Eisenverbindung verschwächt angewendet, und das wechselseitige Durchnehmen in den zwei verschiedenen Flussigz feiten mehrere Male wiederholt wird.

Der Bufat bee Mlauns bewirft durch deffen Thonerdegehalt, daß eine weich angufühlende sammetartige nicht rauhe und harte Farbe erhalten wird. Für denfelben Zweck fest man den effigsauren Eisenauflojungen auch effigsaure Thonerde, so wie der salzsauren Gifenauflojung salzsaure Thonerde zu.

Die zweite Dethobe, fich einen gleichformig gefarbten gelben Gifengrund gu verschaffen, befteht in den Rattundruckereien barin, bag man effigfaure Gifenauflofung bis ju einer gewiffen Confifteng mit gepulverter Salepwurgel, Tragantichleim, Dertringummi, Starte ober Beigenmehl gang fcwach verdict, die Baare auf der Grundirmafchine bamit flost, bann abtrodnet und 8 bis 4 Sage lang in einem nicht gebeigten Lofal gur boberen Orndation bed Gifenfalges und Berflüchtigung ber Effigfaure aufhangt, ehe jum Durchnehmen in einem der verschiedenen Abzugebader gefchritten wird. Fruber, the man die Grundirmafchine fannte, pflegte man die fcwach verdidte Gifenauflofung mit platten Modeln (Rlatich: ober Rlogmodel) auf die Beuge ju bruden, und fobald eine Tifchlange gedrudt mar, mit einer Burfte gu überfahren, um Die aufgedructe Farbe gleichfor: mig gu vertheilen, in den gaden eingureiben und Dodelanfage gu befeitigen. Beim Abtrodnen ber einen wie ber andern Urt in einem gebeigten Bimmer muß bie Baare fo gufgebangen werben, bag feine

überichlagfalten entfleben, auch muffen bie Lifferen gut ausgezogen werben, weil fonft Ungleichheiten in ber Farbe jum Borichein fommen.

Für helle Chamois- und eisengelbe Baber, bei welchen die effigs same Eisenaustofung mit Baffer verschwächt wird, werden die Berbickungsmittel zuerst in heißem Baffer geloft, und dann in die ertaltete Berdicungsmaffe die Eisenaustofung eingerührt. Ich habe der Bohlfeilheit und des guten Erfolges wegen, meist der Berdicung mit Galep oder Tragant vor der theueren Gummiverdicung den Borzug bei dieser Urt, Unichamois und Eisengelb zu erhalten, gegeben. Starte und Beizenmehlverdicung erfordern eine besondere Ausmertssamfeit beim Durchnehmen in den Abzugsbadern und nachherigem Reinigen in Baffer, denn wenn hier das Berdicungsmittel nicht geshörig gelöst und weggeschafft wird, so behalt die Baare stets einen rauhen, harten Ungriff und bleibt fteif.

Benn ich 40 Pfund Baffer mit 16 Both Tragant oder 12 Both Salep verdidte, hernach falt 8 Maß effigfaure Eisenauslösung 6 Grad B. und 1½ Maß effigfaure Thonerde 8 Grad B. hinzubrachte, und damit die Zeuge auf der Grundirmaschine impragnirte, sodann abtrochnete und 4 Tage hangen ließ, aledann durch die Abzugebader nahm und gut reinigen ließ, wurden folgende Resultate erzielt:

- a) 3m heißen Kleien ober Bafferbade veranderte fich bie Farbe nicht, fie ftellte nach Sinwegichaffung des Berdidungsmittels ein reines helles Chamois dar.
- b) In einem heißen Geifenbade durchgenommen, wurde bie Farbe etwas erhoht und zeigte ichonen Lufter.
- c) Im milben Ralis, tauftischen Ralis, Raltwaffers, Rreides und und Arfenifbade burchgenommen, wurde die Farbe mehr erhoht und erschien schon glangend chamoisgelb.
- d) Im truben Ralemildbade paffirt, wurde Diefelbe Erhohung ber Farbe bezwecht, allein mit einem Stich mehr ine Braun- liche nuancirend.

Durch diese Methode hat man es gang in der Gewalt, von der dunkelften bis gur hellften Farbe gu variiren, je concentrirter oder verschwächter die effigsaure Gisenauflösung verwendet wird. Glatte helle Lone werden in der Zeugdruckerei öfters verwendet, um durch ben Aufdruck gefärbter Reserven mannichfaltige Muster darzustellen. Will man figurirte Muster auf hellem Nanfing- oder Chamoisgrund in Dunkelroft- oder Chamoisfarbe erzielen, so druckt man guerft eine

concentrirte Eisenauslösung auf weiß gebleichte Waare, paffirt durch ein alkalisches Bad, reinigt, trocknet ab, impragnirt hernach mit schwacher effigsaurer Gisenorydulauslösung, lagt die Farbe gut anlaussen, reinigt dann durch Ginhangen im Fluß, oder Durchnehmen in einem der bezeichneten Bader, wonach rein gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet wird.

Die dritte Methode eisengelben Grund darzustellen, besteht barin, die concentrirte oder auch mehr mit Baffer verschwächte effigsaure Eisenoxydnlaustosung in Berbindung mit einem verhaltnismäßigen Busa effigsaurer Thonerde für die verschiedenen Karbenabstusungen ohne Verdickung anzuwenden. Um bei diesem Verfahren das Busammenlegen der Baare, wodurch Falten und dunkle Farbenftellen entleben, zu verhüten, ist es nothig, die Baare nach dem Impragniren auf der Grundirmaschine der Länge nach in Haftchen sowohl oben als unten einzuspannen, wodurch man einen fleckenlosen ganz gleichförmigen Grund oder Boden erhält. Man läßt sie nach dem Abtrocknen so lange hängen, die Harbe genugsam angelaufen ist, nimmt sie alsdann durch eines der bezeichneten Bader, um weitere Orpdation zu verhindern, und die gebildete Farbe auf einen stabil bleibenden Stand zu verseigen.

Der Bufan von effigfaurer Thonerbe gur effigfauren Gifenory, bulauftofung beträgt immer 1/5 Theil des Maggewichtes, und trägt dazu bei, der eifengelben Farbe einen befondern schonen Lufter und der Baare einen weichen Ungriff zu ertheilen.

Bie früher schon erwähnt wurde, nehmen die mit Eisenorydulauflosungen tingirte baumwollene und leinene Gewebe, der Einwirfung
atmosphärischer Luft ausgeset, durch Aufnahme von Sauerstoff
eine höhere Farbe an, weil sich das Eisenorydul progressionsweise
höher orydirt und in Eisenoryd verwandelt wird. Bu langes Aussesen
ber atmosphärischen Luft bewirft aber eine Zerstörung der Faser, daher, wenn der richtige Punkt erreicht ift, man seine Zuflucht zu ben
Abzugsbädern nimmt, um nachtheilige weitere Orydation zu verhindern.

Die nach diefer Methode bargestellten hellen Chamois: oder Pailleboben werden in der Zeugdruckerei gu denfelben Druckfabrifaten vermendet, wie die nach der zweiten Methode erzeugten. Substantive Unieifenfarben burch falpeterschwefel. faure Eifenornbauflofung.

Auch durch das salpeterschwefelsaure Eisenoryd werden intensive unirostfarbige Grunde mit weiß ausgeäßtem Kigurendruck dargestellt. Die Eisenaustösung hiefür bereitet man auf folgende Art: Es werden 10 Pfund Salpeterfaure von 35 Grad Baumé in ein Gefaß von Steingut gegeben, nach und nach während der Dauer von 6 bis 7 Lagen, ungefähr 30 Pfund gepulverter gruner Eisenvitriol in stets immer geringern Portionen zugegeben, wodurch das Eisenorydul orydirt, und auf Kosten einer Portion Salpetersaure in Eisenoryd verwandelt wird, welches nun in einer Verbindung von schwefelsaurem nud salpetersaurem Eisenoryd, verbunden mit salpetersaurem Ammoniaf besteht, welch letteres sich als sekundares Produkt bei der Zersehung bildet.

In foldem Buftande wiegt es 56 bis 57 Grad Baumé, und wird fur ben Gebrauch mit Baffer auf 16 bis 20 Grad Baumé gestellt.

Mit der Auflofung bes falpeterfcwefelfauren Gifenorpde laffen fich febr intenfive duntle uniroftfarbene Grunde darftellen, in welche man weiße Riguren aben fann, Rur folche Drudfabrifate werben bie weiß gebleichten baumwollenen Gewebe vermittelft ber Grundirmafcbine zweimal binter einander mit der Gifenauflofung impragnirt, bann geluftet, und in einem nicht gebeigten Bimmer nur fo lange aufgebangen, ale die Beuge noch nicht gang troden geworden find, weil im trockenen Buftande die Baumwollfafer von der Gaure der Gifenbafis angegriffen wird. Die Beuge werden noch etwas feucht abgenommen und im Rollenapparate burch ein Bad von fohlenfaurem Ratron, welchem Ralfmild jugefest wird, paffirt, bernach im Fluffe gefdweift, und noch einmal im Rollenapparate durchpaffirt, um alle Gaure vollfommen mit dem Alfali gu fattigen, und das Gifenornd aufe Innigfte mit ber gafer ju firiren, wonach bie Beuge gut gewaschen, burch ein beißes Geifenbad genommen , wieder gut gewaschen , entwaffert und in ber Luft abgetrodnet werden. Durch das Geifenbad verlieren die Beuge den rauben Ungriff, den gewöhnlich bas Gifenornd, burch 211talien mit der gafer verbunden, befigt. Die weißen Riguren werden burch den Mendrud mit faurer falgfaurer Binnauflofung in Starfefleifter eingerührt gegeben.

Eine neutrale ichwefelfaure Eifenauflöfung, die weniger corofiv als falpeterschwefelfaures Eifenoryd auf die Baumwollfafer ein-wirft, und mit welcher man ebenfalls icone gleichförmige Uniroft-grunde darftellen fann, bereitet man dadurch, daß man reinen Eifensvitriol durch vorsichtiges Gluben in basifch-schwefelsaures Eisenoryd verwandelt, das Produkt in Baffer aufloft, und so lange Galmiakauflösung zugibt, als sich noch kein Niederschlag zeigt, wodurch ein Doppelsalz, schwefelsaures Eisenammoniak entsteht, mit welchem lebshafte Eisenroftfarben dargestellt werden können.

Substantive eifengraue Uniboden.

Bur Darftellung bauerhafter, fubstantiver, eifengrauer Uniboden, eignet fich das brenglich holgfaure Gifen vermoge der enthal= tenen farbigen Theertheile gang vorzüglich. Es laffen fich damit mehrfache eigenthumliche Muancen erzeugen, wenn bie Gifenauflofung, mehr oder weniger mit Baffer verfdwacht, burch Gummi, Eragant oder Galep fcmach verdict, und aledann die baumwollenen oder leinenen Bewebe auf der Grundirmafchine damit impragnirt werden, und nach einigen Sagen Bangens in einem fochheißen Rubfoth, Rleien, ober Geifenbabe abgezogen werden, um das Berdidungsmittel und den emppreumatifchen Geruch ju entfernen und die Karbe rein berguftellen. Ochon im Jahre 1812 bediente ich mich ber grauen fubstantiven Gifenfarben gur Berftellung einiger Drudfabritate, Die Damals Mode waren, und in Duftern bestanden, welche frappbraune weitftebende fleine Dupfen oder figurirte Beichnungen enthielten, denen nachber der eifengraue Grund gegeben und gulett mittelft falgfaurer Binnauflofung weiße Riguren ausgeatt murben.

Bum Impragniren des grauen Grundes bediente ich mich gur Gervorbringung einer mittelgrauen Schattirung folgender Bufammenfegung:

- 6 Maß brenglich holgfaure Gifenauflofung 10 Grad B.
- 6 Mag Baffer.
- 3 Mas Gummiwaffer von 13/4 Pfund Gummi.

Für eine bellere Abftufung :

- 6 Mag holgfaures Gifen 10 Grad B.
- 10 Daß Baffer.
- 3 Maß Gummiwaffer von 2 Pfund Gummi.

Um noch hellere Farbentone gu erzeugen , wird die Baffermenge vermebrt.

Die grauen Farben werden verschieden nuancirt, wenn man bie impragnirte und abgetrochnete Baare nach einigen Lagen durch ein heißes Ruhfoth ., Rleien . oder Geifenbad nimmt, aledann gut waschen und reinigen laßt. Jedes dieser Bader liefert eine eigenthum-liche Nuance, welche gegen Luft und Licht beständig ift. Diese sollte grauen Farbentone lassen sich auch für breite Streifen und zum Decken mit Mödeln verwenden, wofür man sie nur consistenter zu verdichen braucht. Es lassen sich auch nachher durch salzsauren Zinnaufdruck in den platten Streifen weiße Figuren aben, und wenn Krappfarben vorhanden sind, recht artige Deffins darstellen.

Chamois und eifengelbe Aufdrudfarben.

In den Kattundruckereien finden die eifenrofigelben, chamoisund Paillefarben hanfige Berwendung, sowohl im Balgen., Perrotinals Sanddruck; auch enthalten die Schriften, welche über Druck - und Barbekunft in neuerer Zeit erschienen sind, mehrere Borschriften dergleichen Farben darzustellen, von welchen einige gut und brauchbar, andere hingegen von minderem Werth sind. Ohne mich bei jenen Borschriften aufzuhalten, führe ich in dieser Klasse nur diejenigen der Reihe nach auf, welche mir in meiner vieljährigen Praxis als die vorzüglichsten gedient, und deren ich mich mit dem ausgezeichnetsten Erfolg bedient habe, und eröffne die Gallerie mit den einfarbigen roft- oder eisengelben Balgendrucksarben.

Roftgelb für einfarbige Balgendrudmufter (Dignonette) Dr. 1.

Fur diefe ichone roftgelbe Farbe, die man in Beziehung ihreb Farbentons durch Bufag von mehr oder weniger Gummiwaffer nach Belieben abftufen tann, werden zwei fogenannte Unfage oder Mordants bereitet.

Erster Mordant. In 8 Maß Salgfaure 22 Grad B. und 4 Maß Baffer, welche zusammen gemischt werden, loft man in der Barme so viel regulinisches Eisen in Draht- oder Feilspänenform auf, ale die Saure aufzulosen vermag; oder man verwendet für die Farbe auch kauflich salgsaures Eisen 37 Grad B. ftark.

3 weiter Mordant. Es werden 60 Pfund Gifenvitriol in

60 Maß Baffer heiß aufgeloft, in die Auflösung 2 Pfund Rochfalz gegeben, hernach der Eisenvitriol theilweise durch 45 Pfund Bleis juder zersett, und zulest 2 Pfund 12 Loth Salpeter eingerührt, albann fteben gelaffen und die abgeklarte Fluffigkeit fur den Gebrauch verwendet. Diese Eisenauflösung welche 15 Grad &. zeigt, bildet eine Verbindung von essigsaurem Eisenorydul mit schwefelsaurem Eisenorydul.

Duntle garbe fur ben Balgendrud.

- 12 Daß erfter Mordant.
- 12 Maß zweiter Mordant.
- 12 Maß Baffer werden jufammen in einem fupfernen Reffel heiß gemacht und mit 36 Pfund gestoßenem Gummi verdickt, halb erkaltet durch Leinwand paffirt, und ausfühlen gelaffen.

Mittlere Farbe für den Balgendrud.

- 15 Dag buntle Farbe werden mit
- 5 Daß Gummiwaffer verfett.

Belle garbe für ben Balgendrud.

- 10 Daß dunfle Farbe werden mit
- 10 Daß Gummiwaffer verfett.

Für Zwischentone fann mehr oder weniger Gummiwaffer genommen werden. Gest man den roftgelben Druckfarben in einem angemeffenen Berhaltniß falpeterfaures Blei gu, und paffirt die gedruckte Baare nach dem Laugen und Reinigen in Baffer, durch ein
doppel-chromfaures Kalibad, so erscheinen die Farbtone mit einem
Stich sich mehr ins Gelbe neigend.

Behandlung der gedruckten Baare mit tauftifcher Ralilauge.

Gleich nachdem die Beuge gedruckt und ber Aufdruck troden ift, wird noch benfelben Tag jum Laugen geschritten, welches auf ber Grundirmaschine vorgenommen wird. Fur diesen Behuf wendet man 12 Gr. B. starte, flare, faustisch alkalische Lauge, aus 3 Theilen Pottasche und 1 Theil Nepkalf bereitet, an, indem die Zeuge mit ber beißen Lauge zwei Mal nach einander geflost, dann in einem

erwarmten Lotal aufgehangen und abgetrocknet werden. Bald nach dem Ubtrocknen hangt man 1 1/4 bis 1 1/2 Stunden lang in Fluß ein, schweift gut, wascht in den Waschradern, passirt die Waare durch ein heißes Wasserbad, wascht wieder in den Waschradern, gibt die Uppretur durch Starkewasser, hangt auf und trocknet bei gelinder Temperatur in der Warme ab. Waare, welche nicht gestarkt wird, trocknet man hingegen im Lufttrockenhause.

Rofigelb eigenthumlicher Ruance für einfarbigen Figurendruck Dr. 2.

Diese eigenthumliche eisenroftgelbe Farbe, der oftindischen Nanftingnuance sich nahernd, wird erhalten, wenn eine Mischung von effigsaurem Eisen und effigsaurem Blei aufgedruckt, dann die gebruckte Baare im Kalkmilchbade behandelt und zulest durch ein Chlorfalt- oder Chlornatronbad bei 80 Gr. A. durchgenommen wird. Durch solche Behandlung nimmt das Eisen eine Nankingfarbe an, wogegen das Bleiornd sich des Sauerstoffs der chlorigen Caure bemächtigt, sich zu Bleisuperornd orndirt, und mit dem Eisen verbunden nun die eigenthumliche Nuance bilbet.

Duntel- und Sell chamois auf der zweifarbigen Bal-

In einem außerst lieblichen Farbenton, fann man mittelft ber Zweifarben Balgendrud : Maschine Mufter in Dunfel, und Bellchamoisfarbe, oder auch durch den einfarbigen Druck ausgezeichnet schöne Druckfabrifate in beliebter Ruance durch folgenden Beg et: halten.

Dunfle Mufdrudfarbe.

Es werden 8 Pfund Gifenvitriol in 8 Dag Baffer geloft, und Die durch Leinwand paffirte Fluffigfeit mit 8 Dag gebrannter Statte verdidung in druckfabigen Buftand verfett.

Belle Aufdrudfarbe.

- 4 Dag bunfle Farbe,
- 4 Daß gebrannte Rartoffelftarfeverdidung,
- 4 Dag Baffer.

Bur ben einfarbigen Druck, um icone rofigelbe Mignonette

Drudfabrifate ju erzielen, wird die dunfle Farbe bald jur Salfte mit gebrannter Rartoffelftarkeverdidung und Baffer verschwächt, bald 3 Theile dunfle Farbe mit 5 Theilen Berdidung und Baffer fur den Drud verwendet, je nachdem man die Farbe hoher oder heller ju haben wunfcht.

Sobald die Aufdruckfarben trocken find, oder noch' benfelben Tag, wird die Baare gang nach derfelben Art gelaugt, wie bei dem vorigen Verfahren angegeben ift, und nachdem fie in Fluß eingehangen und gut gewaschen worden, in einem schwachen Chlorkalfbade durchgenommen, gleich wieder gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet.

Balzenű berdruckfarben.

Die eisengelbe, Chamois, und Paillenuancen fur den Ueberdruck nehmen bei solden baumwollenen Druckfabrifaten eine Rolle' ein, in welchen zuvor Krappfarben jeglicher Art zur Mitbildung verschiedener Mustern eingefarbt wurden, hernach Schuppaite zu Erzielung weißer Kiguren und zugleich Schupbedung fur frapprothe und violette Objefte, um diese nicht zu terniren, eingedruckt wird, auf welche die Balzenüberdruckfarben folgen, und zuleht zur Ausbildung des Defins Solidgelb, Blau und Grun verwendet wird. Bei dergleichen Druckfabrifaten besteht der Balzenüberdruck in verschieden gearteten Mustern, bald in Milles points, Milles rayes, zarten eng stehenden Streifen, oder in Mignonette und anderen figurirten Dessins.

Für eifengelben, Chamois- und Paillenüberdruck bereite ich eine sogenannte Stammfarbe, aus welcher die verschiedenen Farbentone durch Vermischung mit Gummiwasser zusammengesetzt werden.

Stammfarbe.

- In 8 Maß 5 Gr. B. farte, mit Gummi verdidte effigfaure Gifenauflofung werden
 - 8 Pfund falgfaure Gifenauflofung von 30 Gr. B. gebracht, und gulept
 - 10 Daß Gummimaffer eingerührt.

Duntle Balzendruckfarbe für den Ueberdruck brbinärer Baare.

- 6 Dag Stammfarbe mit
- 6 Mag Gummimaffer vermischt.

Belle Balgendrudfarbe für den Ueberdrud feiner Calicowaare.

- 4 Daß Stammfarbe mit
- 6 Daß Gummiwaffer gemifcht.

Belle Balgendruckfarbe fur ben Ueberdruck der Mouffeline und Jaconnet.

- 4 Daß Stammfarbe mit
- 8 Daß Gummiwaffer vermifcht.

Die gedruckte Waare wird nach 2 bis 3 Tage liegen oder hangen, in einem Kalknilchbade entweder auf Sternrahmen gespannt, oder über Rollen laufend 5 Minuten lang erhalten, alsdann eine halbe Stunde lang in Fluß eingehangen, in den Waschradern gut gewaschen, und zur ganzlichen Beseitigung der Schuppafte in einem heißen Wasserbade durchgenommen, wieder gut gewaschen und im Lufttrockenhause abgetrocknet.

Benn man ben Drudfarben falpeterfaure Bleiauflofung in einem angemeffenen Berhaltniß jufest, fo erscheint die subidantive Gisenfarbe, nachdem Solidgelb und Grün eingedruckt und diese Farben nachgebends im chromsauren Kalibade entwickelt und hergestellt werden, in einem mehr gelblichen Tou.

Eine Erfindung, die mir angehört, auf chamoisgelben Ueberdruchnuancen schwefelgelbe Figuren hervorzubringen, befleht barin, eine Bleisalzreserve auf die weißen Stellen der Baare gu brucken, welche die Eigenschaft besiht, die chamoisgelbe Ueberdruckfarbe abzuwerfen, und im nachherigen doppel dromsauren Kalibade gelbe Figuren hervorzurusen. Durch diesen Weg tonnen schone Muster in der Farbengusammenfellung erreicht werden, die sich durch feinen andern hervorbringen lassen. Um Druckfabrifate dieser Art zu erhalten, bereite ich folgende Reserve, die für den Gebrauch mit Bleifalz versest wird.

- 6 Pfund gestofene Pfeifenerde werden in
- 11/2 Daß Baffer eingeweicht, mit
- 8 Daß Gumiwaffer nach und nach angerührt, und gulest
- 2 Pfund 28 loth falgfaure Bintauflofung eingerührt.

Bur ben Aufbruck werden in 1 Maß diefer Referve 10 bis 12 loth juvor in wenig Baffer gelofter Bleiguder eingeruhrt. Rach dem Aufdruck wird die Baare abgetrocknet, aledann die Chamold. überdruckfarbe gegeben, die Baare im Kalkmilchbade behandelt, in welchem sich das effigfaure Blei als basifch effigfaures Blei auf der Kaser sirirt. Bird nun nach gutem Reinigen und Abtrocknen auf gewöhnliche Urt Golidgelb, Grun, Blau und Catechubraun eingepaßt, die Baare wieder durch ein Kalkmilchbad passirt und zulest in einem doppel chromsauren Kalibade behandelt, so erscheinen durch die Berbindung der Chromsaure mit dem Bleioryd die mit der Reserve gesbruckten Figuren rein fchwefelgelb.

Illumin'irte Drudfabrifate mit hellem eifengelbem Chamoisboben.

Benn die eben ermabnten illuminirten Drudfabrifate in gang glattem fatt in gemuftertem eifengelben Rond gewunscht werden, fo wird die Grundfarbe auf der Balgendrudmafchine vermittelft einer tief gravirten Millespointe ober Millebrane . Balge gegeben, und Die ichwache Berbidung ber Rlotfarbe burch Galep ind Bert gestellt, damit der Aufdruck des Muftere in einander flieft. 3ch bediene mich bierfür folgender Bufammenfegung. Es werden 32 Dag Baffer über bem Feuer mit 24 loth Galep leicht verdidt, bann erfaltet 4 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. 2. und gulest eine Daf bes fpater bei den Gindrudfarben befchriebenen Chamoidanfages eingerührt. Benn mit diefer verfchwachten effigfauren Gifenorndul-Auflofung die Baare auf dem Rouleau geflost und troden ift, bangt man fie breit, obne Falten gu bilden, auf, damit fich das Gifenorndul gleichmäßig ornbiren fann. Rachdem die Farbe bis ju bem gewunschten Grad angelaufen ift, wird die Baare abgenommen, eine Stunde lang in Blug eingehangen, in ben Bafchradern gewaschen und gur ganglichen Befeitigung der Oduppafte durch ein beifes Bafferbad paffirt, wieder gewafchen, aufgehangen, abgetrochnet und fur den Gindrud der folid. gelben, grunen und blauen Farbe bergerichtet.

Der reichliche Busat von effigsaurer Thonerde gu biefer fehr verschwächten eisengelben Impragnirungofarbe bewirft, bag wenn fie mit den rothen Krappfarben in Berührung tommt, Dieselben weniger alterirt und braunt, auch dem eisengelben Farbenton ein mehr fammetartiges Unfeben verleiht.

Auch bei Diefen Deudfabrifaten laffen fich im bellen Chamoisboben ichmefelgelbe Figuren auf Die vorhin befchriebene Beife anbringen, wenn die Baare ftatt ju maffern in einem Ralfmilchabe paffirt und nachher rein gewaschen wird.

Illuminirte Drudfabrifate mit dunfel-eifengelben Figuren und helleifengelbem Boden.

Für derartige Drudfabrifate mahlt man in der Regel etwas weit aus einander flebende Bouquet- oder Figurendeffins, die wie bei den beiden vorher gegangenen nach ihrer Ausarbeitung beliebte Fasbrifate in hellem Chamoisgrund mit dunfler Chamoisgeichnung darbieten und sich durch illuminirten Farbenreichthum auszeichnen. Man ftellt diese Drudfabrifate auf folgende Beise dar.

Nachdem die gedruckten im Rrappbade gefarbten Farben gefcont, und der weiße Grund vollfommen gebleicht und rein hergeftellt ift, druckt man die weiße Schufreserve und nach dieser die dunkle Eisenchamoisfarbe entweder mit Handmodel oder dem Rouleau, die in folgender Zusammensegung besteht:

- 6 Daß effigfaure Gifenauflofung 4 Gr. 23.
- 2 Maß Baffer werden mit
- 3 Pfund Starfe verfocht, halb falt gerührt, alebann
- 3 Pfund neutrale falgfaure Gifenauflofung 30 Gr. B. ftarf bin- jugebracht und falt gerührt.

Nach dem Aufdrud wird die Baare 2 bis 3 Tage lang aufgehangen, dann die helle eisengelbe Chamoisfarbe wie bei dem vorigen
Berfahren mittelst der Balzendruckmaschine durch Klogen gegeben,
und nach dem Trocknen so lange breit aus einander hangen gelassen,
bis der gewünschte Ton der Farbe erreicht ift, wonach die Zeuge
5 Minuten lang in einem Kalkmilchbade erhalten, dann in Fluß eingehangen, in den Baschrädern gewaschen, durch ein heißes Basserbad genommen, wieder gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet
werden. Es wird jest Solidgelb, Grün und Blau eingedruckt, wieder durch ein Kalkmischad genommen, gut gewaschen und die gelbe
und grüne Farbe im doppel chromsauren Kalibade hergestellt, abermals rein gewaschen, abgetrocknet, und den fertigen Fabrikaten die
geeignete Uppretur gegeben.

Eifengelbe, Chamois und Paille Eindruck oder Einpaffarben.

Die eifengelbe, Chamois- und Paille-Gindruct- oder Einpaffarben, theilen fich ein:

- 1) In folche, die nach dem Aufdruck burch ein Ralfmilchbad genommen werben, und
- 2) In folde, die nach dem Einpaffen oder Deden blog in Blug eingehangen und durch Baffern gereinigt werden.

Die erften werden gewöhnlich als Eindruckfarben fur folche Druckfabrifate verwendet, wo fie zugleich mit Golidgelb, Grun, Blau und Catechebraun das Kalkmild- und doppel-chromfaure Kalibad paffiren, wodurch fie ihren schönen Glanz und Lufter erhalten, und in folgenden bestehen:

Dunfelroftgelb in Starfeverdidung.

- 2 Maß effigfaures Gifen 5 Gr. B. werden mit
- 24 Loth Starte verfocht, halb falt
- 24 Poth falgfaure Gifenauflofung 30 Gr. B. eingerührt.

hellroftgelb in Starfeverdidung.

- 11/4 Maß effigfaures Gifen 5 Gr. B.
 - 1/4 Daß Baffer mit
- 22 Poth Starfe verfocht , halb falt ,
- 24 Loth falgfaure Gifenauflofung 30 Gr. B. eingerührt.

Dunfelroftgelb in Gummiverdidung.

- 6 Mag effigfaures Gifen 5 Gr. B. mit Bummi verdict,
- 1 Mag Baffer ,
- 21/1 Pfund falgfaure Gifenauflofung 30 Gr. B. eingerührt.

Mittelroftgelb in Gummiverdidung.

- 4 Maß effigfaures Gifen 5 Gr. B. mit Bummi verdict,
- 1. Mag Baffer,
- 1'/, Pfund falgfaure Gifenauflofung 30 Gr. B.

Bellrofigelb in Gummiverdichung.

- 2 Mag Dunfelrofigelb,
- 1 Mag Gummiwaffer.

Die falgfaure Gifenauflösung wird für diese Farben entweder mit afisch effigsaurem Blei oder effigsaurem Kalt neutralistet, damit die och vorhandene freie Salgfäure gebunden wird, welche in trockenem gustande zerftörend auf die Pflanzenfaser einwirkt. Benn man in berartigen illuminirten Drudfabrifaten, flache Bander helleisengelb coloriren und mit duntel eisenroftgelben Figuren ausschattiren will, so wird der dunfle Figurendrud mit der dunfel roftgelben Starkefarbe zuerft gegeben, und nachdem fie gut eingetrocknet, die helle Bandfarbe mit folgender Zusammensegung durch flache Bandmodel gereicht.

8 Dag Baffer werden über dem Feuer mit

12 loth fein gepulverter Galepwurgel verdictt und bernach

1/4 Daß des nachstehenden Chamoisanfapes eingerührt.

Solche Drudfabrifate werden gewöhnlich burch ein Ralfmilch. und nachber boppel : dromfaures Ralibad paffirt.

Bur die zweite Urt der Ginpag: und Deckfarben, welche blog gewaffert werden, wird ein Unfag auf folgende Urt bereitet.

Chamoisanfas.

18 Pfund Gifenvitriol werden in

15 Daß Baffer beiß aufgeloft, und ber Gifenvitriol mit

15 Pfund Bleiguder gerfest.

Duntel. Chamoisfarbe jum Einpaffen und Decen.

6 Daß Baffer werden über dem Feuer mit

24 Both gepulverter Galepwurgel verdicht und aletann

1/2 Dag Chamoisanfap eingerührt.

Mittel Chamoiofarbe jum Einpaffen und Deden.

6 Mag Baffer,

22 Loth Galep,

3/8 Maß Chamoisanfas.

Bellchamois jum Ginpaffen und Deden.

6 Mag Baffer,

12 Both Galep,

1/4 Daß Chamoisanfag.

Bellchamois für glatte Streifen und jum Deden der Mouffelin. und Jaconnetwaare.

8 Daß Baffer,

20 Loth Galep,

1/4 Daß Chamoidanfas.

Die beiden hellen Chamoisfarben eignen fich gang vorzüglich fur folche flache Bander und jum Deden heller Grundfarben im Mouffelin- und Jaconnetdruck. Gie zeichnen fich durch einen befonderen Glang, große Beichheit und eigenthumlich lieblichen Son aus.

Nach dem Aufdruck werden die Zeuge fo lauge aufgehangen, bis ber erwunfchte Farbenton erreicht ift, alebann 1 bis 11/2 Stunden in Fluß eingehaugen, in den Waschradern gewaschen und im Luft-trocenhaus abgetrochnet.

Diefer eisengelben Baschfarben bedient man sich auch jum Decken und dem Druck breiter Chamoisbander für folche Kabrifate, welche nachher mit Chromgelb ausschattirt werden. Man fiellt diese Drucksabrifate auf nachstehende Beise dar. Nachdem die Chamoisfarte gut gewaschen und die Zeuge trocken sind, werden sie mit einer Bleisalzauslösung mittelst der Grundiemaschine impragnirt, abgetrocknet und hernach doppel chromsauren Kali zur Entwicklung gelber Objette aufgedruckt, wonach in Fluß eingehangen, in den Waschrädern gewaschen, und im Lufttrockenhause abgetrocknet wird.

Die Bleibafis, mit welcher bie Beuge fur Chromgelb falt impragnirt werden, besteht in folgender Auflöfung :

- 15 Pfund Bleiguder in
- 57 Daß Baffer geloft und
 - 3 Daß Frucht, ober Biereffig jugefest.

Den chromsauren Kaliaufdruck fur den Eindruck zur Entwicklung ber gelben Farbe bereitet man, indem 28 Loth gepulverter Gummi in ½ Maß Baffer und ½ Maß Effig gelöst werden. Underntheils löst man 3 Loth doppel-chromfaures Kali in 1/4 Maß Baffer auf, und rührt die Auflösung in die ganz erkaltete Gummianstöfung ein.

Bum Deden werden 1 Maß Waffer und 2 Maß Frucht. oder Biereffig mit 31/2 Pfund Gummi verdickt, und in die erkaltete Maffe 16 Loth gestogenes doppel chromfaures Kali in 1 Maß Waffer geloft eingerührt.

Beide Unfdruckfarben muffen ftets frifch verarbeitet und bavon nur fo viel bereitet werden, als der tagliche Bedarf erfordert, weil fie fich bald zerfegen und unbrauchbar werden. Die Birkung des Aufbrucks grundet fich auf die Bilbung von chromfaurem Blei, welches sich als gelbe Farbe mit der Faser verbindet.

Belle eifengelbe. oder Chamois. Eindrudfarbe, Die mit Seife gefcontes Rrapproth nicht verandert.

Gewöhnliches Arapproth wird, wenn Eifenchamois darüber gedruckt wird, fehr ftark gebraunt, weniger aber ift dieses der Fall,
wenn die frapprothe Farbe einige Male ftark geseift oder auf Arapprosa die Farbe gedruckt wird, wo jedoch immer noch Spuren sichtbar
bleiben. Um diesem Uebelstande ganz abzuhelsen und ein ungetrübtes
Roth oder Rosa unter hellem Chamoisgrund zu conserviren, muß der
substantiven Eisensarbe eine beträchtliche Menge effigsaure Thonerde
zugesest werden. Bu diesem Behuf ftellt man die helle Eisenchamois:
farbe folgendergestalt dar:

Es werden 1/4 bis 3/16 Maß des oben beschriebenen Chamoisansages in 7 Maß Baffer gebracht, demfelben 1 Maß effigsaure Thonerde 9 Gr. B. jugeseht, und das Ganze mit 12 loth Salep verdickt.
Die damit gedruckten Zeuge werden so lange aufgehangen, bis die Chamoisfarbe durch die Berührung der Luft den gewünschten Farbenton angenommen hat, wonach die Zeuge gewässert werden.

Bill man die eisengelbe Farbe hober haben, wird mehr Chamois, aufag genommen, und demfelben entsprechend die effigsaure Thonerde darnach bemeffen.

Sobe eifengelbe Eindruckfarbe, welche in der Ruance catechebrauner Karbe abnlich ift.

Fur dunfle eisengelbe Eindruckfarben, die nich mehr den catechebraunen Tonen nabern, wird eine hoch oppdirte efligsaure Eisenauslofung erforderlich, welche erhalten wird, wenn salpetersaure Eisenauflösung durch Bleizucker zerfest, oder wenn Eisenvitriolauslösung durch Salpetersaure in hochorydirtes schwefelsaures Eisen verwandelt und dieses durch Bleizucker in so weit zersest wird, daß beide effigsaure Eisenauslösungen ftets etwas vorwaltendes effigsaures Blei enthalten.

Benn die mit Gummi verdidte hochorydirte effigiaure Eifenauflofung aufgedruckt ift, werden die Zeuge 15 bis 20 Minuten lang gedampft, dann 24 Stunden aufgehangen und hernach gewäffert, wodurch eine fehr hohe eifengelbe Farbe erzielt wird, die einem ichonen Catechebraun ahnlich ift. Berden hingegen die Zeuge ftatt zu waffern in einem doppel chromfauren Kalibabe durchgenommen, so erscheint bie Farbe mehr mit einem Stich ine Gelbe. Durch Berfchwachung ber Gisenauflosung mit Baffer, laffen sich burch biese beiben Bege mannichfaltige Ubstufungen erzielen, Die von den gewöhnlichen eisengelben Farben fehr variren.

Im carrirten Genre laffen fich durch Berwendung folcher Gifenfarben gang eigenthumliche Drudfabrifate barftellen , Die bemjenigen, ber damit nicht vertraut ift, unerflarbar fcheinen, weil burch Beruh: rung diefer dunfeln Karben, wenn fie mit andern garben gufammentreten, fich Reflexe bilden, welche den Catechufarben abgeben. Go erscheint j. B. die duntle Gifenfarbe auf Rrapproth gedruckt nach dem Dampfen und Auswafchen, in einer iconen, bem Rrappbraun gang abnlichen Farbe, mahrend Die ausgefparten Stellen ihr eigenthumliches Roth behalten , baber fich ; B. befondere im carrirten Gefchmad, wenn die Langftreifen abwechfelnd in Rrapproth, Quercitronengelb und Beiß besteben, und über die Quere Gifenbraun in Streifen gedruct wird, fich ein eigenthumlicher Drudartitel berftellen lagt, der durch feinen andern Beg eben fo bargeftellt werden fann. Das Forbenfpiel bietet fich bier dem Muge folgendermaßen dar : ba, wo die Eifenfarbe roth berührt, entfteht Braun, wo fie mit Gelb zusammentritt Oliven, und auf den weißen Stellen Braun, dem Catechebraun gang abnlich. Bei Binweglaffung ber gelben Farbe entfteht Rrappbraun, Gifen: braun und Beig. Much ohne an gerade Streifen gebunden gu fein, loffen fich auch in andern Deffine artige Druckerzeugniffe barftellen.

Rofirtes Krapproth wird durch die eisenbraune Farbe viel weniger gebraunt als gewöhnliches durch Rleie gereinigtes, oder durch die Bleichwiese geschöntes Krapproth.

Bon ben eifengrauen Eindrudfarben.

Dauerhafte eisengraue Eindruckfarben von eigenthumlichem Ton werden durch brenglich holgfaure Einauslosung erhalten, wenn diese mit Basser verschwächt und durch Gummiwasser in druckfahigen Bustand versest wird. Nach dem Aufdruck und einigen Tagen hangen, werden die Zeuge in einem Kleien-, Kreiden- der Seisenbade abgezogen, wobei jedes Bad eine andere Farbennuance gewährt, welche wieder in einiger Veränderung erscheint, wenn die Zeuge nachber noch in einem gang schwachen Chlortalk- oder Chlornatronbad durch-passirt, von da gleich gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet werden.

Wenn breite Band, oder Bodenwaare mit helleifengrauer Farbe colorirt, und damaftartige dunflere Schattirungen barin angebracht werden follen, fo wird zuerft die dunfle Farbe in folgender Bufammenfegung gedruckt.

- 2 Mag brenglich holgfaures Gifen 10° B. werden mit
- 2 Maß Baffer verfdwacht, über dem Feuer mit
- 20 Both Starfe und
- 16 Coth Beizenmehl verfocht und falt gerührt; für die helle Farbe, welche den flachen grauen Gifengrund bildet, werden
 - 1 Daß brenglich bolgfaures Gifen 10° B. mit
 - 1 Mag Baffer verfchwacht und burch
 - 3 Daß Gummiwaffer in drudformigen Buftand verfest.

Unftatt der Gummiverdidung fann auch Galep vortheilhaft gum Berdiden der Karbe verwendet werden, wobei

- 1 Mag brenglich holgfaure Gifenanflofung 100 B. mit
- 4 Mag Baffer verschwacht und burch
- 14 bis 16 loth Galep verdidt werben.

Mach 2 bis 3 Tage Sangen werden die gedruckten Zeuge zuerft in einem fubheißem Kleienbade abgezogen, alebann rein gewaschen und in einem 75° R. heißen Seifenbade paffirt, wieder rein gewaschen und abgetrocknet. Statt dem Seifenbade kann auch Chlorkalkoder Chlornatronbad gereicht werden, durch welches etwas veranderte Farbtone erzielt werden.

Von ben gefärbten Zehreferven (Enlevagen), womit unieifengelbe und eifengraue Boden in illuminirter Mufterausarbeitung bargeftellt werden.

Fur die Illumination jur Darftellung der verschiedenartigen Deffind auf unieisengelben oder eisengrauen Grund, eignen fich die folgenden gefarbten Uepreserven oder Beigfarben.

Tafelfdwars.

- 71/2 Maß Campecheholgabfud von 15 Pfund Campecheholg, und
- 4'/2 Maß Ballapfeladfud von 2'/4 Pfund Ballapfel, werden mit
- 61/2 Pfund Starte verfocht, gleich nach dem Bertochen
- 11/, Pfund gepulvertes blaufaures Rali eingerührt und gan erfaltet mit

5 Pfund falpeterfaurer Gifenauflofung 50° B. gefcarft, gulest 3/4 Pfund Salgfaure 22° B. eingerührt.

Beiße Megreferve.

In falten Starkefleister wird fo viel falgfaure Binnauflofung eingerührt, als erforderlich wird ben Gifengrund zu gerftoren. Das Binnchlorur verwandelt hier das Eifenoryd in Gifenorydul, welches durch das Bafchen weggespult wird und Beig zurudlagt.

Belbe Megreferve.

- 1/2 Maß Gelbbeerenbrupe 2º B.
- 1/2 Daß Baffer werden mit
- 10 loth Starte vertocht, und gang erfaltet, fo viel falgfaure Binnauflofung eingerührt, als jum Berftoren des Gifengrundes erforderlich wird.

Duntelrothe Megreferve.

- 3/4 Mag Fernambufabfud 2º 3. und
- 5/4 Mag Baffer, werden mit
- 20 Coth Starfe verfocht, im Rochen
 - 2 Coth gepulverter Grunfpan jugefest, gang erfaltet mit
 - 4 Poth falpeterfalgfaurer Binnauflofung und noch fo viel Binnfalg gescharft, als gur Berftorung bes Gifengrundes erforderlich wird.

Rofenrothe Megreferve.

- */10 Maß Fernambufabfud 2° 3.
- 9/10 Mag Baffer, mit
 - 8 Both Starte verfocht ,
- 1/2 Loth Grunfpan eingerührt, gang erfaltet mit
- 1 1/2 Coth falpetersalgsaurer Binnauflofung und fo viel Binnsalg. geschärft, ale gur Berftorung der Grundfarbe erfors berlich ift.

Biolette Megreferve.

- 1/2 Maß Campecheholjabfud 1º 23.
- 1'/2 Maß Baffer mit

20 loth Starte verfocht, falt gerührt und mit fo viel falgfaurer Zinnauflofung gescharft als erforderlich wird, ben Gisengrund gu gerftoren.

Blaue Megreferve.

In falt gemachte Starfeverdidung mit Baffer wird fo viel falgfaure Zinnauflosung eingerührt, ale jur Zerftorung der Grundfarbe
erforderlich wird, dann gang furg vor dem Druden so viel in doppeltem Chlorginn eingeweichtes Pariferblau bingugefest, als man die
blaue Farbe heller oder dunkler zu haben munscht.

Grune Megreferve.

Es wird in gelbe Aegreserve so viel in doppeltem Chlorginn eingeweichtes Pariserblau eingerührt, als man die grüne Farbe heller oder dunkler zu haben wünscht. Oder man bereitet eine Farbe, indem 4 loth doppele chromsaures Kali mit 5 loth Starke und 1/2 Maß Baffer verkocht werden; halb erkaltet rührt man 10 loth Bleizucker ein, und nach ganzlichem Erkalten wird mit 4 loth Zinnsalz und so viel salzsaurer Zinnauflösung geschärft, bis die gelbe Farbe den Eisengrund zerstört, wonach nun so viel in doppeltem Chlorzinn eingeweichztes Pariserblau eingerührt wird, als man die grüne Farbe heller oder dunkler haben will.

Ilm das Umsichgreifen oder Ausfreisen der Aepreserven auf dem farbigen Boden mehr zu verhindern, habe ich derartige Druckfabrikate immer im sogenannten Gespann drucken lassen. Nach dem Druck der Zeuge, gleich wenn die Farben trocken sind, werden die Zeuge in Fluß eingehangen, bis die Verdickungsmittel und die Sauren weggespult sind, wonach nun leicht überdroschen, gut geschweift, am berften im Hydroextrakteur entwassert, ausgehangen und im Schatten abgetrocknet wird. Im Winter muß Ausfrieren beim Abtrocknen der Zeuge vermieden werden, man verrichtet in solcher Jahredzeit das Trocknen in einem erwarmten Lokal.

Bon den substantiven Eisenorangeboden, auch mans belbraune Boden genannt, und deren farbige Ausarbeitung.

Diese vor einigen Jahren in Bohmen, namentlich aber in Prag in überaus großer Menge producirten Drudfabrifate haben fich bei ben Landleuten in Mahren, Ungarn, Galigien zc., einige Jahre lang ftart in der Mode ethalten. Sie wurden theils mit leichten Mignonette:Balgenüberdruckmuftern in tafelfchwarzer Farbe und nachheriger Ausschattirung mit Illuminationsfarben, anderntheils im blogen mandelbraunen Grunde mit illuminirten Deffins mancher Gestalt versehen, in den handel gebracht.

Bur Darfiellung ber mandelbraunen Uniboden, wird ber falgfauten Sifenauflofung bie freie Gaure burch bafifch-effigsaures Blei oder effigsauren Ralf entzogen, um fie in neutralem Buftande zu erhalten. Das neutrale salfaure Gifen bezogen die Prager Kattundruckereien aus den in loco befindlichen chemischen Produktenfabriken, wo es in guter Qualität bereitet wird.

Um unimandelbraune Boben darzustellen, werden die weiß gebleichten baumwollenen Gewebe vermittelft der Grundirmaschine mit
10° B. durch Baffer verschwächte salzsaure Eisenauslösung geklogt,
warm abgetrocknet und gleich nach dem Trocknen mit 20° B. starfer
kausischer Kalisauge heiß zweimal nach einander geklogt, wieder
warm abgetrocknet, und alsdaun eine Stunde lang in Fluß eingehangen, und in den Baschrädern so lange gewaschen, die beim Auswinden das Baffer hell ablauft, wonach im Lufttrockenhause abgetrocknet wird. Für den Ausbruck mit dem Model oder der Balzendrucknaschine, um figurirte Dessins zu erhalten, werden 20 Maß
neutrale salzsaure Eisenauslösung 15° B. mit 20 Pfund gestoßenem
Gummi kalt verdickt, und die damit gedrucken Zeuge auf dieselbe
Beise der Laugenoperation unterzogen, warm abgetrocknet, in Fluß
eingehangen und rein gewaschen.

Bur Darftellung der illuminirten Mufter im mandelbraunen Grund bedient man fich der nachstehenden gefarbten Referven.

Safelich warg, fur den Sand und Mafchinenbrud ift bas für eisengelben und grauen Grund angegebene auch bier bas vorzüglichfte.

Beiße Megreferve.

In 2 Pfund erfaltete Starfeverdidung werden

1 Pfund Binnfalg und

1 Pfund falgfaure Binnauflofung eingerührt.

Biolette Megreferve.

11/2 Pfund Starfe werden mit

4 Daß Baffer verfocht, falt gerührt, alebann

- 2 Pfund Binnfalg,
- 2 Pfund falgfaure Binnauflofung bingugebracht, und julept
- 11/2 Pfund Campecheholgabfud 2 Gr. B. eingerührt.

Gelbe Megreferve.

- 1/2 Mag Gelbbeerenbrube 2 Gr B.
- 1/2 Dag Baffer mit
- 10 loth Starfe verfocht, und nach dem Erfalten mit
- 16 Coth Binnfals und
- 16 loth falgfaurer Binnauflofung gescharft.

Brune Megreferve.

Die grune Mehreferve ift diefelbe wie fur eifengelbe und eifengraue Boben, nur wird mit mehr Binnauflofung und Binnfalg gefcharft.

Blaue Megreferve.

- In 2 Pfund erfaltete Starfeverdidung werden
 - 1 Pfund Binnfalg und
 - 1 Pfund falgfaure Binnauflofung gegeben, und gulett
 - 9 Loth mit doppeltem Chlorginn angerührtes Pariferblau bingugebracht.

Nach dem Aufdruck wird die Waare über Nacht aufgehangen, aledann gut gewassert, in den Baschradern leicht gewaschen, aufgehangen und getrochnet.

Bon den Unibodennuancen, welche durch Bermifchen von Eifen- und Rupferfalzen gewonnen werden.

Benn man den Sifenauflösungen mehr oder weniger Aupferauflösung, die aus 3 Pfund Rupfervitriol und 1 Pfund Grunfpan, in 8 bis 10 Pfund Baffer gelöft, besteht, guset, und die weiß gebleichten Zeuge damit auf der Grundirmaschine flott, nachher abtrodnet, wieder auf der Grundirmaschine mit 4 Gr. B. starker kauftischer Kalilauge laugt, so erhält man Unigrundfarben von verschiedenen Tonen, die gleich den eisenfarbigen Boden mit Illuminationsausarbeitung in den mannichfaltigsten Dessins dargestellt werden konnen. Beispiele für bergleichen Unigrundfarben sind:

- a) Gelbliches Oliven, durch eine Bufammenfenung von 1 Theil falgfaurem Gifen und 2 Theile der Rupferauflofung.
- b) Rindenbraun, durch gleiche Theile holgfaures Gifen und Rupferauflolung.
- c) Bimmetbraun, durch 2 Theile holgfaures Gifen und 1 Theil Rupferauflofung.

Durch Abanderung der Berhaltniffe, fo wie durch Unwendung anderer Sifenauflosungen laffen fich noch verschiedene abweichende Ruancen darftellen.

Bon den fubftantiven Bronces oder Golitarfarben.

Die Bronce. oder Solitatfarben bestehen aus einem Gemisch von Eisen- und Mangansalzen, deren Farbenreflexe auf feinem andern Bege so eigenthumlich erhalten werden fonnen, als gerade durch diesen. Sie verdanken ihre erste Entstehung Mercer in Dakenshaw, wurden aber später in einem mehr ausgedehnten Felde zur Erzeugung und Ausschattrung mannichfaltiger Artikel im Baumwollenwaarendruck verwendet, die wir hier naber beleuchten werden.

Fur die Darftellung der Bronce und Solitarfarben in ihren versichiedenen Abstufungen, werden zwei Unfage bereitet, aus welchen durch verhaltnißmäßige Mischungen die verschiedenartigen Farbens Muancen fur ben Druck zusammengesest werden, und in folgenden bestehen.

A) Mangananfas.

Reutrale swefelsaure oder salgsaure Manganaustofung 18 Gr. B. fart, wird mit Gummi nicht ju ftart verdickt, weil je schwächer verbickt damit gedruckt wird, die Farbe nachher um so reiner und intensiver erscheint.

B) Eifenanfas.

In 20 Daß Baffer werden

24 Pfund Gifenvitriol geloft und theilweife mit

12 Pfund Bleiguder gerfest.

Die dadurch erhaltene flare Fluffigfeit, welche aus einer Berbindung von schwefelfaurem und effigfaurem Eifenoxydul besteht, wird wie die Manganauslöfung mit Gummi nur so schwach verdickt, daß sie ohne auszusließen sich leicht drucken laßt.

Bronceanfas.

Fur Die verschiedenen nachfolgenden Bronce- und Golitarfarben, wird aus ben beiden Unfagen wieder ein befonderer zusammengefet, ben wir mit den Namen Bronceanfag belegen, und der aus gleichen Theilen Manganansag A) und Eifenansag B) besteht.

Broncefarbige Mignonette, Balgendrudfabritate.

Für den Druck der Mignonettemuster auf der Balgendruckmaschine bediene ich mich dreier verschiedenen Zusammensepungen, die in folgenden bestehen:

- a) Fur duntel Broncefarbe, aus 11 Maß Bronceanfag und 1 Daß Eifenanfat B);
- b) fur mittel Broncefarbe, aus 9 Mag Bronceanfag und 3 Dag Gifenanfag B);
- c) fur Solitarfarbe, aus 6 Mag Bronceanfag und 9 Mag Gifenanfag B).

Die damit gedruckten Zeuge werden über Racht aufgehangen, aledann mit 20 Gr. B. ftarter fauftisch-alfalischer Lauge beiß gekloge, und in allem Uebrigen eben so behandelt wie roft. oder eifengelbe Baare.

Duntel broncefarbiger Reg- ober Piccogrund mit illuminirter Ausarbeitung.

Fur enge Det- und piccotirte broncefarbige Balgendruckmufter in dunfler Schattirung, welche gleich den eisengelben, grauen und mandelbraunen Uniboden mit illuminirtem Figurendruck ausgearbeitet werden und wofür man fich auch zur Bildung der Deffins derfelben gefärbten Aepreserven bedient, besteht die Zusammensehung des Auf- brucks aus:

- 10 Maß ichwefel, oder falgfaurer Manganauflofung 22 Gr. B. mit Gummi brudrecht gemacht, und
 - 5 Dag Gifenanfag B).

Die gedruckte Baare wird auf der Grundirmaschine mit 15 Gr. B. ftarter faustischer Kalilauge beiß gelaugt und in allem übrigen wie bei den Sifenfarben verfahren.

Broncefarbige Balgenüberbrud: Muancen.

Ale Ueberdrudfarben fur feine Drudfabrifate in achtfarbiger Rrappausarbeitung mit angebrachter Schupreferve fur Beig, eignen

.: 1

sich die broncefarbenen Tone besonders gut, daher man sich derfelben gur Darstellung gang achtfarbiger Fabrifate, in welchen nach dem Bronceüberdruck Golidgelb, Grün und Blau gur Ausschattirung angebracht wird, bedient. Für ein gleichmäßig gutes und fleckenloses Gelingen der Bronceüberdruckfarben gehort große Ausmerksamfeit, und es durfen die Muster in den Walgen nicht tief, sondern möglichst seicht gravirt sein, weil tief gravirte volle Zeichnungen nach der Laugenoperation meist ungleich in der Farbe erscheinen.

Die Bronceüberdrudfarben werden in von einander abweichenden Ruancen folgender Gestalt zusammengefest:

Fur Dunfelbronce gleiche Theile Mangananfat A) und Gifenanfat B);

für Mittelbronce, 7 Theile Mangananfag A) und 10 Theile Eisenansag B);

für Sellbronce, 5 Theile Mangananfat A) und 10 Theile Eisenanfat B).

Nach dem Aufdruck werden die Beuge 24 bis 36 Stunden aufgehangen, aledann in 4 Gr. B. ftarfer lauwarmer faustischer Kalilauge auf der Grundirmaschine geflost und sogleich warm abgetrodnet.

Beim Rlogen ift folgende Borficht in allen Puntten aufs genaueste zu beobachten, um in der Farbe ganz gleichförmige fledenlofe Refultate zu erhalten.

- 1) Es werden 5 Stude Calico leicht an einander genaht und auf Die Walze aufgedockt. Das zuerst in den Kloptrog einzuführende Studenuß mit einem weißen Kattunvorlaufer versehen und zwar so lang ein, daß es auf der entgegengesetzen Seite der Grundirmaschine mit den Handen gefaßt werden kann, ehe das gedruckte Stuck die Laugen-lüssieit berührt, weil sonst ohne einen solchen Worlaufer der Unfang des ersten Calicostuckes durch das langere Verweilen in dem Rloptroge inige Ellen lang stets dunfler in der Farbe erscheinen wurde.
- 2) Sobald die Borrichtung getroffen ift, wird bei mäßiger Prefion mit dem Rlogen begonnen, und während dem nicht zu schnellen Durchlaufen der Zeuge dem Troge unausgesest so viel Lauge zugegeben, 18 die trocken einzulaufende Waare consumit, um sie stets in gleiher Concentration zu erhalten.
- 3) Sobald ein Stud durch die Enlinder gelaufen ift, wird es chnell von den übrigen getrennt, ohne den Betriebsgang ju unterrechen, und gleich jum Abtrodnen befordert.

4. Der weißen Schuhreferve wegen, barf man bie Beuge nur einmal burchlaufen laffen, weil biefe fonft in ber Lauge geloft, und Einschlagen ber aufliegenden Broncefarben gu befürchten ift.

Die Operation des Impragnirens mit der faustisch : alfalischen lange mittelft der Grundirmaschine pflegt man gewöhnlich Nachmitztags vorzunehmen, und wenn die Zeuge trocken und die Farbe gehörig angelaufen ift, wird den andern Morgen eine Stunde lang im Fluß eingehangen, hernach in den Baschrädern gut gewaschen, durch ein heißes Basserda genommen, wieder gut gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet. Die Zeuge werden jest mit Solidgelb, Grun und Blau auf die bekannte Beise ausgeschmuckt. Einsenken oder Durchnehmen in einem Kalkmilchbade, statt dem Klogen mit kanstischer Kalilauge reicht hier nicht aus, weil die Farbe dadurch niemals gleichförmig, sondern stets eisengelbsleckig zum Borschein kommt.

Broncefarbe für Bofenftoffmaare.

Dichte baumwollene Köperwaare fur dunkle Sommerbeinkleider, habe ich in den Jahren 1838 bis 1842 in großen Quantitaten mit broncefarbenem Bordruck und tafelschwarzem oder solidblauem Ueberdruck in den mannichfaltigsten unbestimmten Mustern dargestellt. Der weißgebleichten Baare wurde zuerst vermittelst der Balzendruckmasschine durch einen engen Neggrund, Picco, Millespoint oder Millesrayes gravirten Balze eine broncefarbige Colorirung gegeben, und nach herstellung der Farbe, mit hierfur geeigneten gravirten Dessind der Ueberdruck in tafelschwarzer oder achtwaschblauer Farbe gegeben, wodurch unbestimmte Zeichnungen jeglicher Urt zum Borschein kommen.

Für den Bronceaufdruck wird der bloße Bronceansat verwendet, die damit gedruckte Waare mit 12 Grad &. starfer faustischer Kali- lauge warm vermittelft der Grundirmaschine gelaugt, und in allem übrigen wie früher gezeigt versahren. Bur den Ueberdruck erweist sich das Tafelschwarz, welches für eisengelbe Boden dient, am Borzügslichsten. Bur Waschblau dient das Indigoblau mittelst Schwefelarsen in falischer Lange geloßt. Nach dem Wassern und Abtrocknen wird die Hosenstoffwaare sehr fest gemangt in den handel gebracht.

Bronce: und Golitair: Sanddrudfabrifate.

Es laffen fich auch im Sandbruck dem Auge gefällige Druckfabrifate darftellen, wenn man Zeichnungen wahlt, die in Bronces oder Solitairfarbe mit Solidgrun und Blau verbunden die Muster bilden. In diesem Geschmack habe ich schone Fabrifate dargestellt, und mich dabei der nachfolgenden Karbenabflufungen bedient.

Fur duntelbronce Figuren wurde der bloge Bronceanfag vers wendet;

fur ein helleres Bronce, 2 Theile Bronceanfag und 1 Theil Eifenanfag B);

fur Golitairfarbe, 1 Theil Bronceanfat mit 1'/2 Theile Gifenanfan B) gemifcht.

Die gedruckte Waare wird nach 24 bis 36 Stunden Sangens, mit 12 Grad B. ftarfer faustischer Kalilauge auf die mehrmals erwähnte Art gelaugt und in allem Uebrigen den vorangegangenen Verfahren gleich behandelt.

Bronce- und Golitair- Eindrudfarben.

Für achtfarbige illuminirte Calico, Jaconnet, Mousselin und Meuble-Beigboden-Dessins, habe ich die Bronce- und Golitairfarben haufig verwendet, und dadurch eine schöne farbenreiche Musterzusammenstellung hervorgebracht, die sich besonders gut ausnimmt, wenn über Dunkelbronce- ober Golitairfiguren hellere Tone in denselben Farben gegeben werden. Die Beigboden-Druckfabrikate dieser Urt werden auf nachstehende Beise ausgeführt.

Nachdem die beliebigen Krappfarben gegeben, und der weiße Grund wieder vollkommen hergestellt ist, wird fur die dunkle Broncefiguren-Unterlage 1 Theil Bronceansas mit 11/2 Theile Gisenansas B) vermischt aufgedruckt, und nach 24 Stunden die helle, gleichfalls sigurirte Ueberdrucksarbe gegeben, die in einer Zusammensesung von 1/2 Theil Bronceansas und 2 Theilen Gisenansas B) besteht.

Bei Golitairabstufung besteht der duntle Aufdruck aus 1 Theil Bronceanfag und 2 Theile Eifenanfag B), der helle Ueberdruck hingegen aus 1/4 Theil Bronceanfag und 1 Theil Eifenanfag B).

Alle diefe Bronce. und Solitaireindrneffarben werden mit ben nachher eingepaßten folidgelben, grunen und blauen Ausschattirungsfarben zusammen 5 Minuten lang im truben Kalfmilchbade erhalten

von da gleich gut gewaschen, und im doppel chromsauren Ralibade die gelbe und grune Farbe hergestellt, bann wieder gut gewaschen, burch ein leichtes Seifenbad bei 35 Grad R. ftudweise paffirt, rein gewaschen, aufgehangen und abgetrodnet.

Unifolitair: Grundfarbe für farbige Musarbeitung.

Bur Unisolitairgrundfarbe wird für das Impragniren der baumwollenen Zeuge eine unverdidte Zusammensetung von 10 Daß
schwefel- oder effigsaurer Mangenauflösung und 10 Maß neutrale salzsaure Eisenaustösung, beibe 6 Grad B. stark verwendet, mit welcher
die Zeuge zweimal, das erste Malmit wenig, das andere Mal mit starker
Preffion auf der Grundirmaschine geklott werden, und nachher gleich
warm abgetrochnet wird. Nach dem Trochnen wird mit 12 Grad B.
starker faustischer Kalisauge heiß gelaugt, wieder warm abgetrochnet,
alsdann eine Stunde lang in Fluß eingehangen, in den Baschrädern
rein gewaschen, und in der Luft abgetrochnet.

Die Unisolitairwaare verwendet man meist fur den Druck mit Tafelschwarz und Ausschattirung mit Roth oder Biolett, und mablt dafur Model mit mancherlei ausgesparten Figuren, um in den frei gebliebenen Golitairobjekten nach dem tafelschwarzen Bordruck, Roth oder Biolett anzubringen, wodurch ein dunkelfarbiges Druckfabrikat erhalten wird, welches im schwarzen Grund Golitairfarbe mit rothen oder violetten Figuren zeigt.

Das beste Tafelichwart fur diefes Drudfabritat ift dasjenige, welches fur eifengelbe, graue und mandelbraune Uniboden verwendet wird, auch find die rothen und violetten Beigfarben, welche jum Muminiren jener Grundfarben dienen, hier zu verwenden.

Wenn den Auflöfungen von Bronce- und Solitairzusammenfegungen von der am Schluffe der Eifenfarben angegebenen Aupferauflöfung ein angemeffenes Berhaltniß zugefest wird, fo werden mehr braune in Umbrafarbe übergebende Unigrunde erhalten.

Solitairfarbe durch ben Beg der Indigofüpen-Blaufarberei in Stahlichiefergrun zu verwandeln.

Ein Drudfabrifat im Farbenschimmer eigenthumlicher Urt ftelle ich auf nachstehende Beise dar: Mit einem ausgeschnittenen Dedfigurenmodel wird auf weißgebleichte Baare folgende Zusammensegung gedruckt.

- 3 Dag Broneeanfas,
 - 3 Maß Gifenanfat B),
 - 2 Mag Gummiwaffer.

Die damit gedruckte Baare wird, nachdem fie 24 bis 36 Stunben lang gehangen hat, mit 20 Grad B. ftarker kauftisch-alkalischer lange beiß geklopt, dann warm abgetrocknet, eine Stunde lang im Fluß eingehangen, in den Baschrädern gewaschen, durch ein heißes Bafferbad paffirt, und für die gleichmäßige Aufnahme der blauen Farbe in der Indigokupe in einem schwachen Pottaschenbade heiß durchgenommen, im Fluffe gespult, und in freier Luft ohne Sonneneinwirkung abgetrocknet.

In die ausgesparten Stellen werden jest die weißen Reservefiguren eingebruckt, und aledann die Baare in einer schwachen Binnorybul. Indigofüpe bei 3 Minuten hellblau gefarbt, wodurch ein achtfarbiges Drudfabrifat in stahlschiefergrunem Fond, hellblauer Ausful-

lung und weißem Figurendruck erhalten wird.

B) Von den subfantiven Mangan- oder bifterbraunen farben und deren Verwendung in den Kattundruckereien.

Schon Bancroft zeigte, daß, wenn man baumwollene oder leinene Stoffe mit schwefelfaurer Mangan-Auflösung impragnirt und nachher in einer Rali- oder Natronlauge durchnimmt, eine dauerhafte substantive braune Barbe erzeugt wird. Die eigentliche fabrikmäßige Berwendung der Mangan-Orpdulfalze zur Darstellung baumwollener Druckfabritate gebührt aber dem Hause Hart mann zu Münster im Elfaß, welches im Jahre 1815 den ersten Gebrauch davon machte. Bald darnach ergriffen die Englander diesen Gegenstand mit ihrer gewohnten Energie, und lieferten durch den gewaltig zu Gebote stehenden Maschinendruck die illuminirten Bistersabrikate in den mannichsaltigsten Mustern und vollkommener Aussührung in so überaus großer Menge, daß sie den größten Theil des ihnen wieder geöffneten Continents damit überschwemmten.

Es bedurfte einiger Jahre, ehe die Kattunfabrifen in Franfreich, Deutschland, der Schweiz und Bohmen in Ermanglung zahlreicher Balzendruckmaschinen in Concurrenz mit den Britten treten fonnten, diesen beim Publifum so allgemein beliebt gewordenen Fabrifations. artifel in entsprechender Menge zu liefern, der übrigens gegenwartig

noch fur einige Landesgegenden in Calico fur Rleiber und im Suchelbrud gearbeitet wird.

In meiner eigenen Praris fing ich ju Unfang ber 1820ger Jahre an, die Bifterfabrifate sowohl im Sand- als Balzendruck darzustellen, und mich im Fortlaufe der Zeit viel damit zu beschäftigen. Die Mansgan-Orydulfalze, welche zur Darftellung Dieser Fabrifate Dienen, besteben:

- a) In dem fchwefelfauren Manganorndul,
- b) dem falgfauren Manganorndul, und
- c) dem effigfauren Manganorndul, welche Galze aus dem Rudftande bei Bereitung des Chlorfalts und der Chlorfuffigfeit gewonnen werden, die im neunten Abschnitte diefes Werkes beschrieben wurden.

In Fallen, wo das eigene Erzeugniß ber geringen Menge wegen nicht ausreichte, wurde das falgfaure Manganorydul aus den chemischen Produttenfabrifen von Sallein und Rofenheim bezogen, aus welch letterer Fabrif die Druckereien Guddeutschlands vorzugeweise seit 1831 es bezogen haben.

Das Rosenheimer Manganorydul, von welchem der Centner 6 Gulden im 24 Guldensing zu fteben fam, erscheint in trockenen unregelmäßigen Stücken, und gleicht in Form und Farbe einem aus halbgereinigtem Holzestig bereiteten trockenen holzsauren Ralt. Es löft sich in gepulvertem Zuftand mit hinterlassung eines Niederschlags im fochenden Wasser auf, und liefert, wenn 60 Pfund desselben in 80 Pfund Wasser aufgelost werden, durch Abstehen eine klare, beinahe ganz neutrale falzsaure Mangan-Auslösung, die an Baumes Areometer 20 Grad zeigt.

Baumwollene Gewebe mit dem hellen Liquidum felbst im hochst concentrirten Bustande vermittelst der Grundirmaschine damit impragnirt, trocknet in einem geheizten Lokal möglichst schnell ab, und es ist diese Mangan-Auslösung in allen Fallen mit Bortheil zu verwenden. Auch die im handel vorkommenden kryftallisirten Manganfalze eignen sich für diesen Behuf ganz besonders gut.

Gang reines eifen freies ichwefelfaures Mangan lagt fich nach Eloner burch ben naffen Weg auf folgende Beife darftellen: 1 Theil Schwefel werden mit 5 1/2 Theilen Braunstein innig gemengt, die Mifchung erhipt, wodurch schwefelige Gaure entwickelt wird, welche als Nebenproduft fur andere technische Zwecke, & B. von Untichlor ober

jum Bleichen wollener oder feibener Stoffe benuht werden tann , wogegen der Rudftand Manganoxpbul bildet.

Das angegebene Verhaltniß fimmt nabe genug mit 2 Mifchungsgewichten des erftern und 1 Mifchungsgewicht des lettern, und es
bleiben nach dem Erhigen 2 Mifchungsgewichte Manganorydul jurud.
Benn diese nun mit weniger als 2 Mifchungsgewichten Schwefelfanrehydrat behandelt werden, so daß nicht alles vorhandene Manganorydul in schwefelfaures Salz verwandelt wird, so wird durch diesen
lleberschuß des Oryduls alles Eisen aus dem schwefelfauren Salze
entfernt, und dadurch ein völlig eisenfreies schwefelsaures Manganorydul erhalten, welches entweder zur Krystallisation eingedampft,
oder als Lösung fur den Gebrauch verwendet werden fann.

Darftellung der unibifterbraunen Boden, fur den Illuminationedruck bestimmt.

a) Impragniren ber Baare mit Manganauflofung.

Bur Darftellung der unimanganbraunen Boden, von der duntelsten bis in die bellfte Abstufung, verwendet man gewöhnlich neutrale salzsaure oder schwefelfaure Manganauflöfung, feltener effigsaure in folgenden Berhaltniggraden:

Fur dunfle manganbraune Boben 12 bis 16 Gr. B.

Fur helle Boben 7 bis 8 Gr. B.

Fur noch hellere Grundfarbe 3 bis 6 Gr. B.

Die weiß gebleichten baumwollenen Zeuge'werden mit der Manganauflosung auf der Grundirmaschine zweimal hinter einander, das erste Mal mit leichter, das zweite Mal mit starker Pression geklogt, und gleich darauf im gleichmäßig durchwärmten Zimmer, breit aus einander gehalten, abgetrocknet. Im Sommer und warmer Jahreszeit kann auch ohne kunftliche Wärme abgetrocknet werden, bei feuchter Witterung und im Winter aber muß dasselbe bei kunftlicher, gelinder, gleichmäßig vertheilter Wärme vorgenommen werden. Beim Zuschängen und Ubtrocknen hat man besonders darauf zu achten:

- 1) Daß die Beuge gang gleichförmig, ohne Falten gu bilden, ausgestreckt aufgehangen werden, um jedes Uneinanderliegen und
 ungleichmäßige Orndation im Hängen und Abtrocknen zu vermeiden, weil sonft leicht Ungleichheiten in der braunen Bodenfarbe entstehen.
- 2) Daß jum Impragniren moglichft neutralifirte falg- ober fchwe-

felfaure Manganauflöfung verwendet werde, damit die durch das Abtrodnen in Freiheit gefeste und verdichtete Gaure nicht gerftorend auf die Textur der Pflangenfaser einwirfen fann. Bei Berwendung effigsaurer Manganauflöfung ift ein folcher Uebelftand niemals zu befürchten.

- 3) Daß die impragnirte und abgetrochnete Baare vor jeder Feuchstigkeit geschüt werde, die dem Gelingen einer schönen gleichsmäßigen Farbe hindernd entgegen tritt. Der unbedeutenofte Baffertropfen, welcher damit in Berührung kommt, verursacht Zerftörung der Farbe, und hinterlaßt einen weißen Fled mit hellbrauner Umfreisung.
- 4) Daß die impragnirte und abgetrodnete Baare vollfommen troden und wo möglich noch etwas durchwarmt der alfalischen Laugen = operation gur Entwicklung der Farbe untergogen werde.
 - b) Entwidlung der Bifterfarbe durch Meglauge.

Bur Entwicklung und Befestigung der braunen Farbe bedient man sich der Aepfali- oder Aepnatronlauge, welche theils falt, theils heiß, am sichersten und wohlfeilsten mittelft Rlopens auf der Grundirmaschine gegeben wird. Die kauftische Kalilauge für diesen Behuf bereitet man gewöhnlich aus zwei Theilen guter Pottasche und einem Theil frischgebranntem Lepkalk und verwendet die abgeklatte Lauge für den Gebrauch. In Landern, wo Natron billiger als Pottasche im Preise zu stehen kommt, wird dieses verwendet. Die mehr oder mindere Starke der kaustischen Lauge muß jezeitig der mehr oder mindern dunklen Bistersarbe entsprechen, denn je concentrirter die Manganverbindung gereicht und die Dunkelheit der Farbe erzielt werden soll, um so concentrirter erfordert solche die Leplauge. Für ein gutes Gelingen wird stets solgendes Berhältniß beobachtet:

Baumwollene Waare mit 14 bis 16 Gr. B. Manganauftöfung impragnirt, erfordert eine kaustische Kalilauge von 18 bis 20 Gr. B. Baumwollenwaare mit 10 bis 12 Gr. B. von 12 bis 16 Gr. B.; Baumwollenwaare mit 7 bis 8 Gr. B. von 10 bis 12 Gr. B.; Baumwollenwaare mit 3 bis 6 Gr. B. von 4 bis 8 Gr. B.

Das richtige Verhaltniß der faustischen Lauge zum Mangangrund ift nicht ohne Bichtigkeit, es darf nie zu gering, wohl aber eber über- wiegend sein, um ein stets erwunschtes gutes Resultat berbeizuführen, auch muß bei kalten Laugen die kauftische Ralilauge immer um einige

Grade starfer als beim warmen Laugen verwendet werden, weil sonst die Saure nicht ganzlich neutralisit und leicht helle sogenannte Moder-flecke entstehen, welche die Grundfarbe verunstalten, mehr oder weiniger ungleich und fleckig machen. Golche theils helle, theils dunfle dupfenvolle Ungleichheiten entstehen, um so leichter, wenn die alkalische Lauge zu schwachoder nicht kaustisch genug in Inwendung gebracht wird, oder auch, wenn die mit Mangansalzen grundirte Waare nicht ganz trocken mit kalter Lauge behandelt wird. Man war ansänglich geneigt, diesen Uebelstand einer unregelmäßigen Weißbleiche zuzusschreiben, bis man durch spätere Untersuchung die eigentliche Ursache ermittelte.

Bei dem falten Laugen fest fich das Oxyd, bei dem weit vorzüg. licheren heißen aber das Oxydul auf der Fafer der Zeuge fest, das durch Sauerstoffangiehung aus der Luft ju Oxyd wird.

Sowohl bei dem falten als bei dem heißen Laugen, werden immer 5 Stude an einander genaht, mit einem baumwollenen Borlaufer verfehen, und aledann zweimal hinter einander, daß erste Mal mit leichter, daß andere Mal mit starter Pression auf der Grundirmaschine geklot, warm abgetrodnet, und wenn durch die Einwirkung der Luft die Farbe vollfommen angelaufen und starf abgetrodnet ist, wird eine Stunde lang in Fluß eingehangen, in den Waschrädern möglichst rein gewaschen, alsdann durch ein schwefelfaures Bad genommen, um die noch anhangenden Laugentheile ganzlichst zu entfernen.

Statt dem schwefelsauren Bad fann fur diesen Zwed auch ein Ehlorfalf-, Chlornatron- oder Chlorwasserbad substituirt werden. Die durchpasserte Baare wird jest wieder rein gewaschen und erscheint in einer braunen Grundfarbe, auf welcher sich mit der bunten Legreserve eicht aben laßt.

Heißes Laugen bei 65 bis 70 Gr. A. besitt vor dem kalten einen entschiedenen Borzug. Bei dem einen wie bei dem andern muß wahern der Arbeit immer frische Lauge, der entzogenen entsprechend, zuzgegeben werden, um gleiche Laugenstärfe zu sichern, wodurch im Fortsaufe des Klopens ganz gleichmäßige manganbraune Waare erhalten wird.

Die durch einen folchen Beg gewonnene manganbraune Grundarbe zeichnet fich durch große Bestandigfeit gegen die Luft, dem Licht, en Alfalien, ber Geife und dem Essig aus, wird aber vom Schweiß eicht zerftort. Bird manganbraune Baare durch ein fochendes Geifenbad genommen, so erscheint die Farbe in einem besondern Glang. Durch ein schwaches Chlorfalt, oder Natronbad paffirt, wird die Farbe mehr ins Schwarzliche disponirt.

Paffirt man die Stude gleich, wenn fie mit der Aehlauge gefloht find, in einem 1½ bis 2 Gr. B. ftarfen Chlotnatron- oder Chlotnathale, fo fallt die Farbe durch Aufnahme von Sauerstoff sogleich an, indem das Manganorydul schnell in Mangansuperoryd verwandelt wird. In einigen Druckereien bediente man sich ehedem dieses Berfahrens gur Gerftellung manganbrauner Boden, ift aber später wieder davon abgegangen und allgemein aufo Laugen zurückgefommen.

Wenn man Unibistergrundfarben in einer mehr grauen Nuance ju haben wunfcht, so lagt man die gelaugte Baare, ftatt fie aufzuhangen und abzutrodnen, gleich ins Waffer laufen, wascht fie nachher rein aus, paffirt durch ein schwefelsaures Bad, wascht wieder und trocknet ab.

Schönbein, der Erfinder der Schießbaumwolle und Entdeder des Doon, hat die interessante Beobachtung gemacht, daß die weißen Manganorydulsalze, wenn damit auf Papier gezeichnet wird, durch Dzon schon in gewöhnlicher Temperatur in Mangansuperoryd verwandelt und braune Zeichnungen zum Vorschein fommen, gleichviel ob das Dzon auf elektrischem, voltaschen oder chemischen Wege etzeugt wird. Der Einwirkung schwefeliger Säure ausgesetz, verschwindet die braune Zeichnung bald, weil dem Mangansuperoryd Sakerisch entzogen und in Manganorydul umgewandelt wird, welches weiß erscheint; mit Dzon abermals in Berührung gebracht, wird die Zeichnung wieder braun, und dieses geht wechselweise so fort.

Diefer Beobachtung zufolge, tonnen daher auch weiße baumwollene oder leinene Gewebe mit farbenlofem ichwefelsauren Manganorpdul gedruckt oder impragnirt in einer Ozon Atmofphare braun gefarbt werden.

Biftermodegrund. Farben werden erhalten, wenn man dem Mangankloggrund fur helle Schattirungen Rupfersalze in einem angemeffenen Berhaltniß zusest. Zuch werden dergleichen Modetone erhalten, wenn die mit Mangansalz geflotten Zeuge ftatt im alkalischen Bade, in einem neutralen chromsauren Kalibade dem Ummoniaf zugesett wird, bei 45 bis 60 Gr. durchgenommen werden.

Carmeliterfarbigen Unigrund in mancherlei Abitufungen erhalt man burch ein Gemifch von falgfaurem Mangan und holffaurem Sifen, mit welchem die Zeuge impragnirt, dann abgetrocknet, und nachber durch laugen die Farbe entwickelt und befefligt wird. So wird z. B. eine intensiv satte Carmelitersarbe durch
gleiche Theile salzsaured Mangan und holzsaured Sisen erzeugt, wenn
beide Salzaustöfungen von 10 Gr. B. Starte dafür verwendet werben und die damit geklopten Zeuge nach 36 Stunden langem Sangen
mit 16 Gr. B. starker kaustischer Kalilauge behandelt werden. Noch
andere verschieden von einander abweichende Farbentone werden
burch Ibanderung in den Verhaltnissen, dann auch durch Verschwachen derfelben mit Baffer hervorgebracht.

hellbiftergrund mit dunfelbifterbraunen Figuren.

Dieses Druckfabrikat wird nach zwei von einander abweichenden Methoden dargestellt, namlich: ein Mal für Muster, wo im dunklen Boden helle Figuren zu erzielen sind, das andere Mal, wo man im bellen Bistergrund zarte Figuren in dunkler Farbe anzubringen hat. Beide Arten werden gewöhnlich mit Illuminationsfarben ausgearbeitet, wodurch bunte Fabrikate in den mannichfaltigsten Dessins hergestellt werden können.

Nach der ersten Methode wird ein dunkler Farbengrund mit 12 bis 14 Gr. B. starker Mangan-Auflösung gegeben, die Farbe durch langen entwickelt, und im übrigen wie bei gewöhnlichem Unigrund versahren, alsdann die für hell zu bestimmenden Objekte mittelst falz-saurer Zinnausstöfung weiß geat, rein gewaschen, abgetrocknet und mit 3 bis 5 Gr. B. starker Mangan-Auslösung impragnirt, wieder gelaugt, in Fluß eingehangen und in allem Uebrigen, wie bei Unigrundfarbe versahren, wonach ein dunkler Grund mit hellbraunen Figuren erreicht wird. Bei dergleichen Druckfabrikaten wird die bunte Ausarbeitung immer im dunklen Grunde angebracht.

Nach der zweiten Methode, um hellen Grund mit zarten dunfelbraunen Figuren zu erhalten, impragnirt man die weißgebleichte
Baaremit 3 bis 5 Gr. B. starter neutralen Mangan-Austösung, trocknet warm ab, und druckt vermittelst der Walzendruckmaschine die
dunklen Figuren mit Gummi verdickter Mangan-Austösung 10 bis 14 G.
B., je nachdem die Figuren heller oder dunkler sein sollen, auf. Nachdem
der Aufdruck trocken ist, wird mit 14 bis 18 Gr. B. starter faustischer
Kalilauge gelaugt, warm abgetrocknet, gewässert, und auf gewöhnliche Beise die Baare für den Druck hergerichtet. Bei Druckfabrika-

ten diefer Art, wird der Muminatione. Eindruck in den hellen Partien gegeben.

Bisterbraune Mignonette und andere weißbodige Drudfabrifate.

Sowohl im einfarben als doppelfarbenen Balgendruck laffen fich mit den Manganfalgen verschiedene Druckfabrifate herstellen, von welchen die vorzüglichsten derfelben find:

- a) Die bisterbraune Mignonettewaare, welche erhalten wird, wenn man 12 bis 16 Gr. B. starke neutrale falgsaure Manganauslösung mit gebrannter Starke oder Gummi
 für den Druck verdickt, alsdann die gedruckte Waare nach
 24 Stunden langem Hängen in der Wärme, mit 16 bis 20 Gr.
 B. starker kaustischer Kalilauge laugt, warm abtrocknet, in
 Fluß einhängt, gut wascht, in einem schwefelfauren Bade abzieht, wieder rein wascht, durch ein kochendes Seifenbad passirt, abermals wascht und abtrocknet.
- b) Bifterfarbigen Figurendrud auf hellem eifengelben Chamoiegrund erhalt man, wenn auf ichon gebilbeten unieifengelben Grund 10 Gr. B. ftarte, verdidte, falgfaure Mangan-Auflösung gedrudt, die Beuge hernach gelaugt,
 abgetrodnet, in Fluß eingehangen, rein gewaschen, und ohne
 ein Saurebad zu paffiren, die Farben in einem heißen Seifenwaffer geschönt werden.
- c) Duntel- und hellbifter in weißem Fond, durch den zweifarbigen Balgendruck, wenn für den duntlen Figurendruck 12 bis 16 Gr. B., für helle Figuren 5 bis 6 Gr. B. starte, verdickte falgfaure Mangan-Auflosung zum Druck verwendet, die Baare gelaugt, warm abgetrocknet, gewässert, gefäuert und gulett geseift wird.
- d) Bifter und Roftgelb in weißem Fond, wenn die eine gemufterte Balze Bifter, die andere Roftgelb druckt, hernach die Baare gelaugt, warm abgetrocknet, gewässert und ohne zu fauern die Farben im tochenden Seifenbade geschönt werben. Durch diesen Beg laffen sich auch noch andere Farben mit der bisterbraunen Farbe zusammenstellen, wenn solche Metallfalze dafür gewählt werden, die durch alkalische Lauge auf dem Zeuge niedergeschlagen, substantive Farben bilden.

Brifirte (ombrirte) bisterbraune Fabrifate mit illus minirter Ausarbeitung.

Gegen die Mitte der 1820ger Jahre beschäftigte ich mich viel mit dergleichen irisirten Druckfabrifaten, fur welche ich das effigsaure Manganorndul, theils mit Gummi, theils mit Salep verdickt, verwendete, und fur den Aufdruck mit effigsaurer Indigo-Aussofung blendete. Die beliebtesten Artikel, welche in diesem Geschmack dargestellt wurden, bestehen in folgenden:

a) Brifirte Bistergrundfarbe mit schwarzen und blauen Figuren. Es werden jum Bristren der schiefen und Langbandstreisen für dunkle Farbe 8 Gr. B., für helle 4 Gr. B. starke, verdickte, essigsaure Mangan-Austösung genommen, die gedruckte Baare nach 24 Stunden mit 12 Gr. B. starker kausstischer Ralilauge gelaugt, warm abgetrocknet, gewässert und gut gereinigt. Auf diesen braun hergestellten irisirten Grund, wird nun entweder mit graden oder schiefen Millesrayes, mit Milles points oder Nesmustern vermittelst der Balzendruck, maschine 10 bis 12 Gr. B., starke, verdickte, salzsaure Mangan-Austösung gedruckt, wieder gelaugt, abgetrocknet, in Flus eingehangen, gewaschen, gesaurt, abermals gewaschen, abgetrocknet und für den Illuminationsdruck zur Bildung verschiesbener Muster hergerichtet.

Für die Illuminations-Ausarbeitung wird jum Bordruck Tafelschwarz genommen, und für den Eindruck Beigblau, welches
folgendermaßen zusammengesett wird: Es werden 10 loth
Starte mit 2 Pfund Baffer verkocht, der Rleister kalt gerührt,
und so viel mit Salzfaure abgeriebenes Pariferblau hinzuge,
bracht, als man die Schattirung heller oder dunkler zu haben
wunscht. Die Farbe wird jest mit so viel Zinnsalz geschärft,
als der Bistergrund zu seiner Zerftörung erfordert, um an defen Stelle ein reines Blau zu seinen Bon der blauen Aegfarbe
darf nur so viel bereitet werden, als der tägliche Gebrauch
erheischt, weil sie sich sehr bald zersest und unbrauchbar wird.
Beim Einhangen und Abwassern im Fluß wird die Baare
breit aus einander gehalten, mit den Handen unter das Basser
gebracht; damit kein Abstecken entsteht, welche Borsicht übris
gens beim Bassern aller Lesdruckfarben auf Bistergrund zu

beobachten ift. Dach halbftundigem Bangen, wird leicht überbrofchen, wieder gefchweift, aufgehangen und abgetrodnet.

b) Brifirte Bifterfabrifate mit gelbem Riguren: brud. Bum Ombriren Diefer Gattung Drudwaare mit brei in einander gefchmolgenen Farbentonen, wird fur ben dunflen Eon 16 Gr. B., fur ben mittleren 8 Gr. B. und fur ben bellen 4 Gr. B. ftarte, effigfaure Mangan-Auflofung mit Gummi verdict, verwendet, und die Entwickelung der garbentone durch 18 Gr. B. ftarte fauftische Ralifange bewerfftelligt. Fur Die goldgelbe Rigurenausstattung brudt man mittelft der Bal: gendrudmafdine Gelbbeerengelb mit Binnfalg gefcharft auf und wascht aus. Rur ein beiteres Ochwefelgelb wird Starte und falpeterfaures Blei mit Baffer jum Rleifter gefocht, falt gerubrt, und mit fo viel faurer falgfaurer Binnauflofung gefcharft, ale jur Berftorung ber bifterbraunen Karbe nothig ift. Die bamit gedrudte Baare wird in einem doppel . dromfauren Rali: bade paffirt, wodurch der Aufdrud Chromgelb erfcheint. Gang benfelben gelben Effett erreicht man auch, wenn in fcwaches Gelbbeerengelb frifc gefalltes, gelbes, chromfaures Blei eingerubrt, bann bie Drudfarbe bem Megen entfprechend, mit Binnfalj hinlanglich gefcharft wird. Gest man ben beiden letten garben, in einem angemeffenen Berbaltniß Pariferblau in Galgfaure abgerieben gu, fo erhalt man grune garbenabftufungen.

Durch ben Beg des Trifirens tann man auch, wenn Manganfalze mit Eifen- ober folchen Metallfalzen, welche durch Niederschlagen tauftischer Lauge substantive Farben geben, gemischt werden, noch manche andere Urten Drudfabrifate barftellen.

Bas die Berdickungsmittel fur ben Aufdruck der Mangansalge beim Balgen-, Perrotin- und Sandbruck anbelangt, so eignen sich hierfür Gummi, kunftlicher Gummi, Dextringummi, gebrannte Stärle
und Salep, nicht aber Beigenmehl und Stärke. Benn mit natürlichem Gummi verdickt wird, so muß dieses wo möglich kalt geschehen,
oder man bereitet auch einen gang dicken Gummibrei mit Basser,
läßt ihn erkalten, und rührt für dunkle Farbe concentrirte Mangan-Auflösung damit an. Für helle Farben kann die Mangan-Auflösung
mit dem Gummiwasser zusammengesett werden. heiß können hingegen die Mangan-Auflösungen mit Tragant, Salep und gebrannter

Eine mit arabifchem oder fenegalifchem Gummi beif verdidte, aufgedrudte, effigfaure Mangan: Auflofung 10 Gr. B. in einem weißen Arfenitbade durchgenommen, gibt fast gar feine Barbe, mabrend falte Berdidung in einem folden Babe eine feine belle Chamoiofarbe liefert. Die mit einer Gifenauflofung nicht in folder Muance zu erlangen ift.

Bifterbranner Grund mit garten weißen Riquren.

Bur Berftellung eines folchen Drudfabrifate bedient man fic für den Aufdrud ber weißen Figuren des Binnchlorure (Binnfalges), welches die Gigenfchaft befitt, den manganbraunen Farbengrund (Manganfuperornd) ju deborgdiren und auf der Stelle in Beif gu verwandeln. Es laffen fich durch ben Balgendruck überans garte Deffind ber mannichfaltigften Urt barftellen. Die weiße Mehreferve fur den Aufdrud besteht in Starkefleifte:, der mit Binnfal; und faurer falifaurer Binnauflofung fo abbar gemacht wird, als es der dunfle ober mittlere Biftergrund ju feiner Berftorung erfordert, wofür fein bestimmtes Dag angegeben werden fann, fonbern biefes fich nach Der Muance der Grundfarbe richtet. Rur hellen Grund reicht blofies Binnfalk aus, um bingegen mittlere und dunfle Grunde rein und weiß ju aben, muß ber mit Binnfalt bereiteten Mehreferve fo viel faure falgfaure Binnauftofung jugefest werden, bis ein reiner, icon weifer Drud jum Borfchein fommt.

11m gang dunfeln Biftergrund weiß ju aben bedient man fic der folgenden Bufammenfegung: 3 Pfund Beigenftarte werden mit 21/2 Pfund faltem Baffer jum homogenen Teig angerührt, aletann 8 Pfund falgfaure und 8 Pfund faure falgfaure Binnauflofung damit susammengerührt und gleich in Druck genommen. Benn die Beifiate in ihrer Confifteng nachlaßt, wird mit faltem Baffer frifch ange: rubrte Ctarte jugegeben und durch Binnauflofung Die geeiquete lieb. fraft ertheilt. Das Binnchlorur gerflort ben manganbraunen Grund in fo fern, baf es bemfelben Cane ftoff entzieht, wodurch bas Danganfuperornd in weißes Manganorndul umgeandert wird, und der Mufbrud weiß ericheint. Dach Berftellung des weißen gigurendruds werden die Beuge in Blug eingehangen, in den Bafchradern gemaichen und abgetrodnet.

Biftergrund mit gelben Balgendrudmuftern.

Bur Beit als Die Englander Die Bifterfabrifate mit gelbem Balgendrud auf den Continent brachten, murde Die gelbe Farbe burch 11

den Aufdrud eines Bleifalges mit Beinfteinfaure, nachherigem Dampfen und Farben im doppel-chromfauren Kalibade dargestellt, und die Drudfabrifate theils bloß in gelben Deffins, theils auch mit rother, blauer und grüner Ausschmüdung in den handel gebracht. Bu jener Zeit bediente ich mich desselben Verfahrens zur herstellung dieser Fabrifate und verfuhr dabei folgender Gestalt. Auf Unibiftergrund von mittlerer Muance wird die nachstehende Zusammensegung mittelst der Balgendrudmaschine gedruckt:

- 43/4 Pfund frnftallifirtes falpeterfaures Blei,
- 6 Pfund Beinfteinfaure,
- 14 Pfund Baffer werden mit
- 4 Pfund Starte in drudformigen Buftand verfest.

Die Verdidung darf nicht über unmittelbarem Feuer vorgenommen werden, sondern geschieht mittelft eines Marienbades, in welches ein die Masse enthaltendes Steingutgefaß gestellt wird. Man rührt zuerst die Starke mit dem Wasser an, sest dann die gepulverten Salze hinzu, und erhalt so lange im Rochen, bis eine homogene Masse entstanden und die Verbindung vollkommen erfolgt ift.

Bill man vermittelft der zweifarbigen Balgendrudmafchine Mufter mit Gelb und Grun zugleich drucken, so wird für die grune Farbe der Composition für Gelb so viel mit Salzsaure abgeriebenes Pariserblau in Teigform zugesetz, als man die Farbe heller oder tiefer zu haben wunscht.

Nach dem Aufdrudt wird die Baare 24 Stunden lang in einem warmen Zimmer aufgehangen, hernach auf Sternrahmen gespannt und in einer geschlossenen Rufe 15 bis 20 Minuten lang gedanuft, wonach die gedruckten Stellen für Gelb, Beiß und für Grün in einem matten hellblau erscheinen. Die vom Rahmen abgenommenen Stücke werden jest unmittelbar in einem doppel-chromsauren Kalibate angefärbt, und gleich darnach in einem zweiten ahnlichen Bade ausgefärbt, wonach gut gewaschen und im Schatten abgetrocknet wird.

Biftergrund mit gelben Balgendrudmuftern ohne gu bampfen.

Die Aufdrudmaffe fur den Balgendrud befteht in folgender Bufammenfegung:

2 Pfund 20 Both Starte,

31/2 Mag Baffer,

7 Pfund falpeterfaures Blei werden gufammen vertocht, falt gerührt, aledann mit

21/4 Pfund Binnfal; und

5 Pfund faurer falgfaurer Binnauflofung gefcharft.

Die gedruckte Baare lagt man über Racht hangen, und farbt fie dann ohne auszuwaschen im doppelt chromfauren Bade gelb, wonach rein gewaschen, aufgehangen und abgetrochnet wird.

Bistergrund mit grunen Balzendruckmustern ohne gu bampfen.

10 Maß der vorigen Aufdruckmaffe fur Gelb werden mit 11/4 Pfund Blaucomposition jufammen gemengt, die damit gedruckte Baare über nacht aufgehangen, aledann die Stude im Fluß nur ein Mal bin und wieder gezogen, und sodann gleich im doppel chromsfauren Kalibade gefarbt.

Die Blaucomposition bereitet man, indem 2 Pfund geftogenes Pariferblau mit 4 Pfund fluffigem doppeltem Chlorginn gusammen gebracht, den Sag über öftere durch einander gerührt, und
nach 24 Stunden fteben fur den Gebrauch verwendet wird.

Biftergrund mit blauen Balgendrudmuftern.

Für den blauen Balgendruck wird folgende Aufdruckfarbe verwendet. Es werden 2 Pfund Starfe mit 3/4 Maß Baffer angerührt, albdann 4 Pfund gewöhnliche und 4 Pfund faure salgsaure Zinnauflöfung damit zusammen gerührt. Nun werden 1 Pfund Blaucomposition und 13/4 Pfund Beinsteinfaurcaustofung hinzugebracht. Die Beinsteinfaureaustofung wird bereitet, indem 2 Pfund gepulverte Beinsteinfaure in 4 Pfund faltem Baffer gelöft werden.

Die blaue Farbe muß gleich nach dem Zusammensegen gedruckt werden, weil sie bald in der Confistenz gurudgeht. Die vom Maschinendruck übrig gebliebene Farbe wird mit Starkekleister und Zinnhlorur heller gemacht und kann so für den Handdruck verwendet werden.

Rach bem Druct, wenn die Figuren rein blau gum Borfchein gefommen find, werben die Beuge gemaffert.

Biftergrund mit roftgelben Balgendrudmuftern.

Es werden 3 Pfund Starte mit 4 Maß Baffer verfocht, halb falt gerührt, aledann etwas falgfaure Eisenorndulauflosung zugegeben, und nach dem Erkalten noch so viel von derfelben eingerührt,

bis die Maffe drudrecht geworden ift. Die damit gedruckte Baare, wird fo lange aufgehangen, bis die roftgelben Figuren rein erscheinen, wonach gut ausgewaschen, aufgehangen und abgetrodnet wird.

Die Erscheinung der roftgelben Farbe im manganbraunen Grunde grundet fich darauf, daß das falgfaure Eisenorydul der braunen Mangansuperorydfarbe Sauerstoff entzieht und in weißes Manganorydul verwandelt, wogegen sich nun das Eisenoryd mit der Faser Baumwolle verbindet und substantive Eisenossfarbe darftellt.

Bafis für Chromgelb und Chromgrun für den Sanddrud.

Benn man Chromgelb oder Chromgrun in Bifterboden durch ben Sanddruck geben will, und nachher das Druckfabrifat noch mit Roth, Biolett, Blau und Gifenroftgelb ausschmuckt, so bedient man fich der folgenden Zusammensegung für Gelb:

- 11/4 Pfund fein gepulverten Tragant ruhrt man mit Beingeift zu einem diden Brei an und laft eine Stunde lang gut gugebedt fieben. Es werden jest
- 16 Pfund Baffer nach und nach damit angeruhrt, fo gwar, bag bas Gange eine homogene Daffe bilbet. Sest bringt man
- 10 Pfund fein gestoßenes falpeterfaures Blei bingu, fest das mit der Zusammensehung enthaltende Steingutgefaß in ein Marienbad, und erhibt so lange, bis das falpetersaure Blei aufgelöft ift. Man ruhrt nun bis jum ganglichen Ertalten und schärft mit
 - 8 Pfund faurer falgfaurer Binnauflofung.

Wenn diefe Busammenfegung einige Sag lang gestanden bat, bildet sie fur den handdrud eine außerst geschmeidige Drudmaffe, der man fur fein piccotirte Muster etwas dunnen Starfefleifter, mit Binnfalz geschärft, zusegen fann.

Um Grun darzuftellen, fest man diefer Composition so viel mit Baffer ausgefüßten Pariferblauteig zu, als man eine helle oder dunkle Farbe zu erzielen trachtet. Die gedruckte Baare laßt man 24 bis 36 Stunden in einem warmen Zimmer hangen, farbt sie alsbann, ohne zuvor zu waffern, unmittelbar im doppel dromsauren Bade an, und in einem zweiten ahnlichen Bade vollends aus. Durch dieses Versahren wird ein ausgezeichnet schönes Gelb und Grun von hoher Intensität und Reinheit erhalten. Zur Bildung und Aus-

fcmudung der Mufter wird jest Roth, Blau und Gifenroftgelb eingepaßt und nach gehörigem Unfallen ber Farben gewaffert.

Die fanre falgfaure Binnauflofung jum Megen bereitet man, indem 5 Pfund reines Binnfalg in 7 Pfund Galgfaure 22 Gr. B. aufgeloft werden.

Grune und gelbe Figuren durch ben zweifarbigen Balzendruck.

Wenn vermittelft der zweifarbigen Balgendruckmafchine, Beiß und Blau auf Dunkelbistergrund geatt, die Baare nacher gewässert, abgetrocknet, mit einer Bleifalzauflösung, von 3 Psund Bleizucker in 30 Pfund Baffer geloft, auf der Grundirmaschine impragnirt, dann warm abgetrocknet, nach 24 Stunden eine halbe Stunde in Fluß eingehangen, gut gewaschen und im doppel dromfauren Kalibade gefarbt wird, erscheinen die weißen Figuren gelb, die blanen grun und der Bistergrund in einem solitärartigen Farbenton.

Basis für Chromgelb, welche nach dem Austärben das aufgedruckte Eisenchamois reservirt und Chromgelb zurückbleibt.

Fur Mufter, wo Gifenchamois angebracht und gelbe Objette unter Diefer Farbe bezeichnend rein hervorstechen follen, bedient man fich der nachstebenden Busammensegung:

- 5 Both Starfe,
- 20 Coth Bleiguder,
- 1 Pfund Baffer, werden gufammen verfocht, falt geruhrt und alebann mit
- 6 Poth Schwefelfaure und
- 8 Coth Binnfalg gefcharft.

Das Gelbe und Grun. Einfarben in den verschiedenen Bisterfas brifaten geschieht in einem mit wenig Effig angesauerten doppelodromfauren Kalibade auf folgende Beife. Es werden drei neben einander stehende, ovale, holzerne Bannen mit hafpeln versehen hergerichtet, wovon zwei derfelben mit hellem Fluftwaffer drei Biertel voll angefüllt werden.

In diese gibt man nun das guvor in Baffer aufgelofte doppeldromfaure Kali, und so viel Frucht- oder Biereffig, bis der Schaum eine hobe goldgelbe Karbe geigt. Die dritte Wanne wird mit blogem Flußwaffer hergerichtet. Beim Farben hafpelt man die Zeuge zuerst einige Male in dem Aorfarbebade hin und wieder, windet dann auf den Haspel, und von da in das zweite Farbebad über, in welchem sie so lange hin und wieder getrieben werden, bis die Farben vollkommen gesättigt erscheinen. In das Vorfarbebad werden die Zeuge breit aus einander gehalten, eingetrieben, gleich mit Stöcken untergestoßen, und beim Hin- und Wiederlausen über den Haspel möglichst breit aus einander gehalten und untergetaucht. Aus dem zweiten Bade bringt man sie in das Wasserbad, welches dazu dient, den größern Theil der anhangenden Chromfalissussisches dazu dient, den größern Theil der anhangenden Chromfalissussische dazuspusen und dem Wasser mitzutheilen, welche Flüssigteit, wenn sie einen gewissen Grad der Sattigung erlangt hat, zum Zuspeisen des Vorfarbebades verwendet wird. Nach der Wasserpassage werden die Zeuge im Fluß so lange gewaschen, bis sie beim Auswinden das Wasser flar von sich lassen, wonach ausgewunden und im Schatten abgetrocknet wird.

Das Bor- und Ausfärbebad wendet man stets etwas stark mit chromsaurem Kali gesättigt an, damit die Farben schnell und gleichsförmig anfallen. Wenn das Vorfärbebad durch die abgezogene Bleibasis und die Zinnverbindung zu trub geworden, läßt man den Niederschlag sich über, Nacht absehen, gießt die helle Flussisseit ab, und verwendet sie mit Jusaf frischer Chromfaliauslösung und Essig zum Vorfarben. Das auf dem Voden der Wanne befindliche gelbe chromfaure Blei, fann durch Aussussen mit Wasser auf gelbe Körperfarbe benuft werden.

Das Gelbfarben der Bifterfabrifate wird ftete falt verrichtet.

Eifenchamoisfarbige Figuren in bifterbraunem Grunde.

Mit den Bafen fur dromgelbe und chromgrune Farben, welche im dromfauren Kalibade entwickelt werden, drudt man zugleich die Eifenchamoisfarbe ein, die im chromfauren Kalibade einen eigenthumlich schonen Lufter annimmt. Bur herstellung der Eifenchamoisfarbe auf Unibistergrund kann man salpetersaures oder salzsaures Sifenorydul verwenden. Beide Sifenorydulfalze, wenn sie mit manganbraunem Grunde in Berührungt fommen, bilden nach furzer Zeit Roftgelb.
Das Sifenorydul desorydirt nämlich die manganbraune Farbe eben so
wie das Zinnchlorur und verwandelt das Ornd in ausschliches weißes

Ornbul, wogegen nun das gebildete Gifenonnt in feiner eigenthumlichen Roft- ober Chamoisfarbe fich mit der Fafer des Beuge verbindet.

Die zwei Eifenorphulfalze werden in folgenden Bufammenfegungen für den Aufdrud verwendet.

- a) Salpeterfaures Eifenorndul. In 2 Pfund Baffer werden fochend 11/4 Pfund gruner Eifenvitriol und 11/4 Pfund gepulvertes falpeterfaures Blei aufgeloft, die helle Fluffigkeit vom Bodenfat abgegoffen, mit 8 loth Starke vertocht und kalt gerührt. Der Aufdruck erscheint anfänglich in der Farbe hell, entwickelt sich aber durch langeres hangen zur dunklen roftgelben Farbe.
- b) Salgfaures Eifenorydul. Man bereitet es, indem in Salgfaure 22 Gr. B. so viel Eisen aufgelöst wird, als die Saure aufgulösen vermag; dampst nachher die Auslösung in einem gußeisernen Gefaß bis auf 45 Gr. B. ein, und verwendet es für den Gebrauch; oder: man bedient sich auch der kauslichen salgsauren Eisenauslösung in derselben Starte. Bur den Aufdruck werden 2 Pfund Basser mit 16 Loth Starte zum Kleister verkocht, und alsdann so viel salgsaure Eisenauslösung eingerührt, bis die Masse gang geschweidig und druckrecht geworden. Für den Balgendruck werden die Eisenorydulauslösungen mit Gummi verdickt.

Beim Druden mit diefen Eisenverbindungen durfen die Arbeits, simmer nicht zu heiß fein, und überhaupt schnelles Trodnen verhindert werden. Nach dem Druck werden die Zeuge in einem feuchten luftigen Zimmer oder Boden aufgehangen, wo nach 3 bis 4 Tagen die Fathe volltommen erscheinen wird.

Die beiden Eifenorndulfalze laffen fich auch zur Gerftellung für Eifenroft- oder Chamoisfarbe für folche Drudfabrifate verwenden, wo Belb und Grun nicht durch Chromfali entwidelt, fondern der Illuminationsdrud durch ichon gebildete farbige legreferven gegeben wird.

Bon den gebildeten Illuminationsaufdrudfarben für duntel- und mittelbraune Bifterboden.

Durch den Aufdruck gefarbter Aehreferven, die alle mit alleiniger Ausnahme der Gifenchamoisfarbe durch ihren Gehalt an Binnchlorur die bisterbraune Farbe gerftoren, und an deren Stelle andere farbige Erscheinungen treten, laffen fich im hunten Geschmack schone, lebhafte vielfarbige Drudfabrifate darstellen. Da das Binnchlorur der bifterbraunen Farbe, welche Manganluporyd ift, den Sauerstoff entzieht, und sie in den Bustand des Oryduls versest, in welchem sie augens blicklich weiß erscheint, so gründet sich dessen Berwendung für die farbigen Ausbruckreserven auf dieselbe Ursache wie beim Beisäsen. Das vorwaltende Binnchlorur gerstort in denselben nämlich die mans ganbraune Farbe, und es tritt an deren Stelle die farbige Berbindung, welche sich mit der Faser nach der Natur des entwicklten Pigments verbindet. Auf diese Beise liefert das Pigment der Gelbbeere oder chromsaures Blei mit Binnchlorur Gelb, die Casalpinien Roth, Campecheholz Biolett, blausaures Eisen Blau, Gelb mit Blau gemischt Grün u. s. w.

Be frifder bereitet übrigens bas Binnchlorur fur bie farbigen Erfcheinungen in Unwendung gebracht wird, um fo wirfungevoller ift ber Effett desfelben.

Safelfdwar; auf hellen Biftergrund.

Ein fehr guted Safelichwars auf hellen Biftergrund bie' ju einem bestimmten buntlen Grad ber Bifterfarbe, befteht in Folgendem:

- 2 Mag Campecheholjabfud 2 Gr. B. werden mit
- 6 Both fein gepulverten Gallapfeln und
- 20 Coth Starfe verfocht,
 - 3 Poth Rupfervitriol und
 - 11/2 Poth Oralfaure eingerührt und erfaltet mit
- 22 Lorb falpeterfaurer Gifenanflofung gefcarft.

Bon ben gebildeten gelben und grunen Aufdructfarben.

Die ichon gebildete gelbe und grune Farben fur den Aufdruck auf braunen Biftergrund find folgende:

- a) Bur ein hobe & Goldgelb, Gelbbeerenabsud mit Starte verfocht, und furg vor dem Aufdrucken mit faurer falgfaurer Binnauflosung so ftart gescharft, ale der mehr oder minder dunkt: Bistergrund gum Aegen erfordert.
- b) Fur ein intensives forperreiches Gelb wird ichmache Gelbbecrbrube, mit Starfe verfocht, und nach dem Erfalten fo viel Zinnfalz oder faure falglaure Zinnauflösung eingerührt, als gur Zerftorung ber Lifterfarbe erfordert wird. Es wird jest fo

viel frifch gefalltes gelbes chromfaures Blei in Teigform eingeruhrt, als man ben Farbenton heller oder dunfler gu haben wunscht.

c) Gran wird erhalten, wenn in die gelbe Farbe b) fo viel Berlinerblanteig, in Salgiaure geweicht, gugegeben wird, ale man die Schattirung heller oder dunfler gu haben wunscht.

Die beiden Farben b) und c) zeichnen fich nach dem Baffern durch große Intenfitat und reichen Korper aus; fie gleichen ihrem außerlichen Unfeben nach einer gut deckenden Farbenpafte.

Drange Megfarbe.

Fur Orangefarbe bereitet man guerft bafifch chromfaures Blei in Leigform, indem 14 loth boppel chromfaures Kali mit 1 Pfund 10 loth Bleigucker gufammen in Baffer gefocht. Der Niederschlag gut ausgesußt, dann mit 4 loth Aeptalt und Baffer abermals gefocht, rein ausgesußt und der orangefarbige Leig fur den Gebrauch verwendet wird.

Die Aufdruckfarbe wird bereitet, indem Starkefleifter mit Binnfalg gescharft und demselben nachher so viel von dem bafisch chromfauren Blei zugesest wird, als man die Orangefarbe heller oder tiefer ju erhalten wünscht. Mit einem Stich ind Gelbe übergebend, wird die garbe erhalten, wenn ftatt Waffer schwache Gelbbeerbrube zur Bereistung des Starkefleisters genommen wird.

Rothe Beigfarben auf hellen und dunflen Biftergrund.

Die rothen Beizfarben erfordern eine besondere Sorgfalt, um fle intensio und ichon feurig zu erhalten. Da man fie fehr ftart, besondere für duntse Grundfarbe, mit Binnsalz, salzsaurer Binnauflösung und doppeltem Chlorzinn zu schärfen hat, so geht die Farbe öftere gern zurud, bricht und wird zerflort. Um dieses zu verhindern und den rothen Farbstoff vollständig zu entwickeln, wird anfänglich nur eine schwache Schärfung gegeben, und die Farbe unter oftmaligem Durcheinanderrühren einige Tage lang stehen gelaffen, wonach ganz furz vor dem Druck erst die entsprechende Charfung für das legen gegeben wird. Nach dem Druck wird die Waare in einem kalten Lokal so lange hangen gelaffen, bis die Farbe schön hoch angelausen ift, wonach gewässert wird. Nothe Farben durfen nach dem Wassern beim

Abtrodinen leiner Sonne ausgesetzt werden, auch durfen fie im Binter nicht ausfrieren, und muffen in folcher Jahredzeit in der Barme abgetrodinet werden, weil fie fonft matt und fahl erscheinen.

Mit dem beften Erfolg habe ich mich ftete der folgenden zwei rothen Kaiben bedient.

- a) Ochones intenfives Roth.
- 1 Dag alte Fernambutbrube 3 Gr. B. werden mit
- 12 loth Starte,
- 5 Both Beigenmehl,
 - 3/4 Loth Grunfpan verfocht, falt gerührt mit
- 6 Both falpetersalglaurer Zinnauflöfung angescharft, und unter öfterem Durcheinanderrufren 2 Tage lang in einem fuhlen Orte aufbewahrt. Rurg vor dem Druck scharft man mit faurer falgfaurer Zinnauflöfung dem Begaben bes bisterbraunen Grundes entsprechend.

Die rothe Farbe kann auch mit in Beingeist geweichten Tragant verdickt werden; auch ftatt dem Grunfpan effigsaures Rupfer genommen werden.

In einem ichonen, glanzenden, forperreichen Reffer werden die rothen Farben erhalten, wenn man denfelben durch Binnauflöfung gefälltes Cafalpinienpigment zuset, wodurch man es gang in der Gewalt hat, die Farben auf den hochften Grad ihrer Wolle zu ftellen.

Das niedergeschlagene Fernambufholzpigment hiersur bereite ich auf nachstehende Beise: Man tröpfelt unter unausgesettem Umrühren saure salzsaure Zinnauslösung in Fernambufdefoft, diluirt die Flussisseit mit vielem Basser, um die Fällung des Farbstoffs schueller zu bewirfen, tröpfelt nachher noch so viel Zinnauslösung ein, als erfetderlich wird, das Pigment ganz zu fällen. Man läßt jest ruhig abstehen, gießt die Flussisseit vom Niederschlag ab, bringt diesen aus ein Filtrum und verwendet ihn in teigartiger Form. Um die Berührung mit der atmosphärischen Luft zu verhindern, bewahrt man den Präzipitat in gut geschlossenen Gefäßen von Steingur, indem man einige Linien hoch Wasser darauf gibt, für den ferneren Gebrauch.

Ein febr icones, feuriges Beigroth wird auch erhalten, wenn man bem Fernambutdefott Cochenilleabfud in Effig gufest, woburch jedoch bie Farbe vertheuert wird.

- b) Roth mit einem Stich in Carmoifin übergebend.
 - 1 Maß Fernambufabfud 3 Grad B.,
 - 12 Loth Starfe,
 - 5 Coth Beigenmehl,
 - 3/4 Loth Grunfpan , jufammen vertocht , talt gerührt , mit
 - 6 Both Binnfalz gefcharft, öftere aufgeruhrt, und nach 2 Tagen, furz vor dem Druden mit fo viel faurer falgfaurer Binnauflöfung agend gemacht, ale der braune Bistergrund zur Berftorung bedarf. Diese beigrothe Farbe fann noch mehr erhöht werden, wenn noch etwas Brasilinniederschlag binzugefest wird.

Duntel- und Sellroth.

Für Mufter, wo dunkelrothe Figuren unter hellroth markirend bervorstechen, wird die dunkelrothe Unterlage folgendergestalt zusammengesest. Man bereitet eine Stammfarbe, indem

- 1 Maß Bernambufabfud 8 Grad B. mit
- 2 Loth Grunfpan,
- 2 Coth Rupfervitriol und
- 10 Both Starfe verfocht und falt gerührt wird.

Bur bunfelrothen Mufdrudfarbe werden:

- 1 Pfund Stammfarbe mit
- 12 Coth tupferhaltiger Binnfolution ,
 - 6 Loth Binnfalz und
 - 6 Loth faurer falgfaurer Binnauflofung gufammen gerührt.

Die helle rofenrothe Ueberdrudfarbe wird gufammengefest, aus:

- 3/4 Pfund Starfefleifter ,
- 8 Loth bes vorstehenden intenfiven Rothe a),
- 4 loth Galgfaure,
- 12 Coth Binnfalg,
 - 8 Both faure falgfaure Binnauflofung und
 - 8 Poth Fernambufdefoft 3 Grad B.

Biolette Megfarbe.

- 1 Baf Campecheholzabfud 1 Grad B. mit
- 12 Coth Starfe und
 - 5 Loth Mlaun verfocht, nach bem Erfalten

- 5 Both falpeterfalgfaures Binn;
- 8 Coth Binnfal; eingerührt, und furz vor dem Druden die Farbe mit fo viel faurer falgfaurer Binnauflöfung gescharft, ale jum Uepen bee Biftergrundes nothig wird.

Bilas Megfarbe.

- 3n . 1 Pfund Starfeverdidung mit Baffer werden erfaltet,
 - 10 Pfund Binnfalg und
 - 8 Loth Campecheholzabfud 2 Grad B. eingerührt.

Blaue Megfarbe.

Für Blau bereitet man einen Rleifter aus I Mag Baffer, 6 Coth Starte und 6 Coth Beigenmehl, wiegt ein Pfund desfelben ab, rührt 16 Coth mit Baffer abgeriebenes teigartiges Bleiweiß in dasselbe ein, sept 12 Coth Biunfalg, 8 Coth saure salgsaure Binnaundofung und zulest 12 Coth mit doppeltem Chlorginn angerührtes Pariferblau zu. Durch mehr oder weniger Blau fann man die Schattirung nach Billfur abandern. Der Busah von Bleiweiß ertheilt der Farbe mehr korper und der Refler erscheint glangvoller. Schwefelsaures Blei, welches man sonft zuzusehen pflegte, bewirft nicht denselben guten Effett.

Beife Referven, welche Blau, Grun, Roth und Biolett abwerfen.

Bei Mustern mit weißen Contouren und farbigem Eindruck, wo letterer scharf begrangt fteht, ohne daß das Beiß, wenn der Druck damit in Berührung fommt, alterirt wird, bedient man sich weißer Reserven, welche zuerst aufgedruckt und nachber erst die Illuminationsfarben eingepasit werden. Man kennt zwei folcher Reserven, namlich eine bloß schügende und dann eine andere, welche saurer Natur ift, die beide auf nachstehende Beise zusammengesett werden.

Shugende Referve.

Es wird 1 Maß Baffer mit 12 Coth Starte angeruft, 1 Pfund gestoßene Pfeisenerde hinzugebracht, beim Berfochen über dem Feuer 24 loth gepulvertes arsenifsaures Kali eingerührt, und wenn dieses aufgelöst ift, werden 6 Coth Colophonium in 12 Lath Schweineschmalz geschmolzen hinzugebracht, alsdann vom Feuer genommen und falt gerührt. Dieser Composition sest man nun so viel faure salzsaure 3in:

auflöfung bingu, ale gur Berftorung bee Biftergrundes erforder- lich wird.

Saure Referve.

- 1 Pfund Baffer,
- 16 Poth Oralfaure,
- 24 Coth Beinfteinfaure,
- 16 Coth Pfeifenerde,
- 16 Loth Gummi,
- 12 Poth Odweineschmaly,
- 6 Loth Colophonium.

Buerft wird die Pfeifenerde mit dem Gummiwaffer angerührt, das in Cchweinefett geschmolzene Colophonium hinzugebracht und zulest in die noch heiße Maffe die gepulverte Beinftein- und Oralfaure eingerührt.

Die mit den Referven gedruckten Stude bleiben fo lange in einem erwarmten Zimmer hangen, bis der Aufdruck gang weiß erscheint, wonach erft die Illuminationsfarben durch den Eindruck gegeben werben.

Beim Einhangen der gedrudten Zeuge im Fluß, lleberdreichen und Baichen, bat man besonders darauf ju feben, daß die aufgebrudten Farben, da, wo fie die weiße Contour berühren, vorsichtig weggewaschen werden, um in rein weißer Begrangung schone farbige Obijette zu erhalten.

Chromorange im Biftergrund durch Ginfarben.

Diese englische Erfindung blieb einige Zeit Geheimniß einiger britanischer Kattundruckereien. Mit der Darftellung derselben wurde ich erft im Jahre 1830 naher bekannt, die im Folgenden besteht. Die durch Bleisalz und Weinsteinsaure durch den Weg des Dampfens und dem nachherigen Gelbfarben im chromsauren Kalibade hergestellte Baare wird in einem fochenden Kalfmilchbade, dem nur wenig dromsaures Kali zugesest wird, über den Salpel laufend, bei schnellem Unterstoßen in die Flusigseit, einmal fchnell bin: und wiedergedreht, dann gleich herausgenommen, im Fluß eingehangen, rein gewaschen und abgetrocknet, durch welches Versahren die chromegelbe Farbe in ein hohes Orange umgewandelt wird.

Um die Orangefarbe theilmeife wieder in Belb umguandern, brudt

man Starkefleifter mit Salgfaure gescharft auf, und aledann unmittelbar die blaue oder rothe Megreserve, wodurch ein Drucksabrifat erhalten wird, welches im Bistergrund, orange, gelben, blauen und rothen Figurendruck zeigt. Die braune Bistergrundfarbe nimmt durch die damit vorgenommenen Operationen einen gang eigenthumlich schonen Zon an.

Illuminationsfarben fur die hellen Partien in buntel- und hellen Bifterfabritaten (Doppelbifter).

Für die hellen Bisterpartien werden ihrer Natur nach dieselben Beigfarben wie für mittel. und dunklen Bistergrund verwendet, nur muffen sie viel schwächer mit Binnchlorur, dem hellen Grunde entsprechend, geschärft werden, und auch besonders darauf Bedacht genommen werden, daß nach dem Baffern der Baare kein weißer Umbof gurud bleibt.

Man erreicht diefen feinen Zwed am sichersten badurch, daß nach dem Eindruck der tafelschwarzen Farbe, die andern Aegfarben im sogenannten Gespann, durch so viel Drucker zugleich eingedruckt werden, als man Farben anzubringen Willens ift. Sind auf diese Art die Farben eingedruckt und vollfommen trocken, so hangt man die Waare alsbald eine halbe Stunde lang im Fluß ein, und beobachtet dabei die Vorsicht, sie breit auseinandergehalten einzubringen, damit fein Abstecken stattsinden fann. Nach dem herausnehmen wird gut gewassichen, entwassert und abgetrocknet

Soll die Baare fur eine beffere Appretur gestärkt werden, fo lagt man fie nach dem Baffern und Reinigen durch ein Starkewasser laufen, von da durch die Auspresmaschine geben und trocknet ab.

Die Illuminationsfarben fur derartige Drudfabrifate bestehen in Folgendem :

Tafelfdwarg.

Bofur bas fruher beschriebene als Bordruckfarbe bient, welches querft gedruckt wird, und auf welches nach 24 Stunden bie andern Muminationsfarben im Gespanndruck folgen.

Dunfel Figurenroth für Unterlage. 3/4 Maß Fernambufbruhe 2 Gr. B. und 1 Maß Baffer werden mit

- 18 loth Starfe verfocht,
 - 3 Coth gepulverter Grunfpan eingerührt, und nach ganglichem Erfalten mit
- 10 bis 12 Both falpeterfalgfaurer Binnauflofung gefcharft.

Rofenroth über Dunfelroth gu druden.

1/10 Dag Fernambufbrube 2 Gr. B.

% Dag Baffer mit

14 loth Starfe verfocht,

- 11/4 Coth Grunfpan bingugebracht, vom Feuer genommen, halb falt gerührt,
 - 3/4 Loth Oralfaure jugegeben und gang erfaltet,
 - 2 loth falpeterfalgfaure Binnauflofung eingerührt.

Biolett.

Ift Diefelbe Farbe wie fur Biftergrund nur viel weniger mit Binnchlorur gefcharft.

Gelb, Blau, Grun und Drange.

Alle Diefe garben find Diefelben wie fur Biftergrund, nur viel weniger mit Binnchlorur gefcharft.

Braungrund mit carmoifinrothen Figuren.

Benn Unibistergrund mit Binnchlorur weiß geagt, die Baare nacher rein gewaschen und abgetrocknet mit 7 Gr. B. ftarker effig-sauren Thonerde auf der Grundirmaschine geflost, abgetrocknet, 3 bis 4 Tage hangen gelaffen, aledann in Fluß eingehangen, durch ein kochendes Bafferbad genommen, und zulest in einem Bimaholzbade gefarbt wird, erhalt man ein Druckfabrikat, welches in einem schonen krappbraun gleichenden Boden carmoisinrothe Figuren darftellt.

Ohne mit effigfaurer Thonerbe impragnirt ju fein, ziehen die weißgeaten Objette vermöge der enthaltenen Zinnbasis das Brafilinpigment an, und es erscheinen rofenrothe Figuren in einem braunen Boden von weniger glangendem Braun. Im Campecheholzbade ericheinen die Figuren violett und der Bistergrund dunfler. Im Quercitronbade gefarbt, erscheinen die Figuren gelb und ber Grund mit einem Stich ins Oliven.

Schwarzgrund mit violetten Siguren.

Benn, wie bei der vorigen Methode, dunkel Bistergrund mit weißem Figurendruck ausgearbeitet, nachher mit 4 Gr. B. starker effigsaurer Thonerde die Baare geklopt und in einem schwachen Campecheholzbade gefarbt wird, so erhalt man im schwarzen Grund violette Figuren.

Edwarggrund ine Grunliche fpielend mit feladongrunen Figuren.

Beifgeatter Dunfelbiftergrund mit 8 Gr. B. farter effigfauren Thonerde geflott, im Bau- oder Quercitronbade gefarbt, und nachber mit effigfaurer Indigos oder Cappentinftur behandelt, liefert ein Drudfabrifat, welches in grunlichem Schwarz feladongrune Figuren Darftellt.

Bifterfabrifate, bei denen der hervorstechende Charafter bas Indigoblau ausmacht.

Diefe auch in wiffenschaftlicher Beziehung fehr intereffante Drudfabritate befinden fich im zehnten Abschnitt bei dem Indigo ausführlich beschrieben.

C) Von den fubstantiven Aupferfarben und deren Verwendung in den Kattundruckereien.

Die substantiven grunen Rupferfarben, auch unter dem Namen Metallgrun und Kurrergrun befannt, wurden in der Drudund Farbefunst im Jahr 1807, durch mich zuerst ins industrielle Leben eingeführt, dann 6 Jahre spater dieser Gegenstand von den Englandern ergriffen, welche tupsergrun gedruckte Baumwollensabritate in großer Menge in den Handel brachten, und die Farbe zuerst mit meinem Namen belegten. Bis zu jener Zeit blieb ich fast im alleinigen Besit der Darstellung metallgruner Druckfabrikate. Im Jahr 1820 schrieb ich eine Ubhandlung über substantive Rupferfarben für den Baumwollendruck, welche im dritten Bande von Ding ler's Magazin für Druck-, Farbes und Bleichtunst abgedruckt wurde, und von da aus in mehrere Lehrbücher über Druck- und Farbekunst ausgenommen wurde.

Auf die Berwendung der metallgrunen Farbe im Baumwollenbrud, leitete mich Ocheele's arfenifhaltige fupfergrune Korperfarbe, auch gelang es mir nach einigen Bersuchen bald, das arfenifsaure Rupferoryd mit der Faser der Baumwolle und dem Leinen dauerhaft zu fixiren, wobei mich mein Freund Dr. Geitner, durch Lieferung des Aupferammonium und des arfenicirten Rupferammoniums aus seiner chemischen Produktenfabrik thatigft unteritungte.

Die bald beliebt gewordenen metallgrunen Drudfabrifate durch arfenicirtes Aupferammonium dargestellt, gaben Beranlassung auch andere Aupfersalze zur herstellung der grunen und blauen Ausferfarben im Kattundruck zu verwenden; so traten das schwefelsaure, salzsaure: und effigsaure Rupfer, dann der Grunfpan nach einander in die Schranken, bis endlich in der neuesten Zeit, das der Gesundbeit weniger schädliche Chromorydgrun auftauchte, welch es jest die der Gesundheit gefährlichen arsenieirten Aupfersarben in den meisten gällen ganz verdrängt hat, obgleich die chromorydgrunden Farbennuancen in ihrem Rester weniger glanzend, korperreich un rein grun sich dem Auge darbieten.

Ehe wir auf die Befestigung der substantiven Rupferfarben mit ber Faser der Baumwolle und dem Leinen übergehen, mogen die Dar-ftellungsarten zu Erzeugung des Aupferammoniums vorangeben, wel-des fabrifmäßig nach drei verschiedenen Verfahren gewonnen werden fann.

Erftes Verfahren. Man gieht in einer fupfernen, mit ginnernem Belm versehenen Destillir Blase von 3 Theilen alt geworbenem Menschenharn, welcher meist in öffentlichen Unstalten und Fabriken gesammelt wird, der mit einem Theile guter Pottasche gemengt worden, einen Theil der Fluffigfeit ab, und wenn 3 Eimer solchen Destillats gewonnen sind, gießt man sie in die rein gemachte Blase guruck, und destillirt einen halben Eimer davon. Dieses Destillat bildet liquides Ummonium, in welchem nun so viel kohlensautes Aupferorndhydrat aufgelost wird, als die Fluffigfeit aufzunehmen im Stande ift, wonach die Fluffigkeit das verlangte Aupferammonium darbietet.

Das kohlensaure Aupferonndhydrat wird durch Pragipitation aus schwefelsaurer Aupferauflolung mittelft Pottaschenauflosung gewonnen. Es wird mit Waffer gut ausgefüßt, und in teigartigem Zustande gur Auflosung verwendet.

12

3 weites Berfahren. Man bringt iu die Destillirblafe einen Theil roben Salmiak mit 4 bis 5 Theilen Baffer und einen halben Theil guter Pottasche, und zieht davon zwei Theile ab. In dem dadurch gowonnenen kohlensauren Ummonium wird wie bei dem ersten Berfahren bis zur Sattigung kohlensaures Rupferoxydhydrat aufgeloft.

Drittes Berfahren, durch welches arsenicirtes Rupferammonium oder sogenannntes Neugrun gewonnen wird. Man löst zuerst in liquidem Ammonium aufs Pfund desselben, 1 bis 1½ Loth zu Mehl gepulverten, weißen Arsenis auf, und wenn dieses geschehen, wird so viel Kupferorydhydrat hinzugebracht, als die Flussigteit aufzulöseu im Stande ist. Diese arsenicirte Kupferverbindung besit die gute Eigenschaft, daß man nach dem Ausdruck die Zeuge bloß zu wassern braucht, um eine schöne, intensive und glanzende metallgrune Farbe zu erhalten.

Die baumwollenen Drudfabrifate, welche mit den beiden Rupferammoniatverbindungen dargestellt werden, bestehen in folgenden:

Unifupfergrune Boden mit Illuminationsausarbei.
tung.

Beiß gebleichte baumwollene Gewebe werden mit mehr oder weniger durch Baffer verschwächtes und mit Tragant leicht verdicktes Auferammonium, je nachdem man die Unigrundfarbe heller oder dunkler zu haben wunscht, auf der Grundirmaschine zwei Mal hinter einander grundirt, abgetrochnet und gleich nach dem Trochnen dem arsenicirten Kalibade unterzogen.

Die arfenicirte Kalilauge zum Durchnehmen für 36 Stude Calico auf der Grundirmaschine, wird aus 36 Pfund Pottasche und 1 Pfund weißem Ursenit in 160 Pfund Basser gelöst bereitet, alsdann die Stude mit der kalten Lauge geklopt, gelüftet, hernach im Fluß geschweift, gewaschen, aufgehangen und abgetrodnet, wodurch ein schoner gruner Grund erhalten wird, der um so dunkler erscheint, je concentrirter das Kupferammonium dafür verwendet wird.

Die grune Unigrundfarbe lagt fich auch beller barftellen und mit der Fafer dauerhaft befestigen, wenn die mit Aupferammonium impragnirte und abgetrochnete Baare zuerft in einem weißen Arfenifbade und gleich darauf in einem hellen Kalfwasserbade durchgenommen wird. Das Arfentbad hierfur bereitet man, indem 3 Pfund fein gepulverter weißer Arfenif in 160 Pfund tochendem Baffer aufgelöft werden. Das Kalfwaffer ftellt man dar, indem in einem geräumigen Gefäß 10 Pfund frisch gebrannter Kalf gelöscht, das Gefäß mit Baffer angefüllt, alles wohl eingerührt, und von dem ganz hellen Kaltwaffer so viel verwendet wird, um eine schwache Fluffigfeit zu erhalten.

Bum Manipuliren bedient man fich zweier Bannen, Die mit Safpel verfeben find, Die eine fur bas arfenigfaure Die andere fur das Ralfmafferbad. Man fullt nun die erfte Banne mit taltem Baffer bis ju 3/4 voll an, und fest fo viel Arfenitauflofung bingu bis die Rluffigfeit eine fcmache Lauge barftellt In Diefes Bad hafpelt man jest ein Stud ber mit Rupferammonium impragnirten Baare ein, dreht dasfelbe breit auseinander gehalten 4 bis 5 Dinuten lang uber den Safpel bin und ber, id weift es im Bluffe, und bringt es auf diefelbe Beife in das Ralfwafferbad, wonach rein gemafchen , aufgebangen und abgetrodnet wird. Muf Diefe Beife verfabrt man mit der fammtlich ju farbenden Baare, und gwar fo, daß nach jedem behandelten Stud wieder erwas frifche Urfenit. lauge und Ralfwaffer den Badern jugefest wird. Sat man mebrere Stude, etwa 8 bis 10 durch die Baber genommen, fo daß bas lettere fart gefarbt erfcheint, fo gieft man die Bannen aus, und fullt fie wieder frifch an. Auf Diefe Urt fann man 12 Stude Calico von 50 Biener Ellen lange bas Stud mit 3 Pfund weißem Arfenif grun berftellen.

Mus dem Arfenifbade fommt die Farbe gelblichgrun gum Borichein, in dem darauffolgenden Ralfwafferbade entwickelt fie fich aber ichon grun.

Auf folde unigrune Rupferboden laffen fich durch farbige degreserven mannichsaltige Mufter darftellen. Die Auffarben dafur befteben: a) in Tafelschwarz; b) Gelbbeergelb mit Zinnchlorur; c)
Noth mit Brasilinpigment und neutralem schwefelfaurem Zinn; d) Beiß
mit einem Gemisch von Beinsteinfaure und Ochwefelsaure in Startetleister eingerührt.

Metallgrune Ded. und Bandftreifen durch Rupferammonium mittelft handbrud.

Bereits coloritte Druffabritate mit in Rrapp gefarbtem Ochwars, Braun, Roth, Biolett Catechubraun 2c., fo wie nachher einge-

drudten fubstantiven Gifenfarben und Gelbbeerengelb durch Binndlorur die Farbe entwickelt, fonnen den Deffind entsprechend, theils in Bandern theils im Deckgrund mit durch Tragant verdicktem Rupferammonium ausschattirt werden, und nachher zur Entwickelung und Befestigung der metallgrunen Farbe im weißen Arfenif: und Ralfwasserbade durchgenommen werden, ohne daß die andern Farben verandert, und nur die gelbe einen mehr hohen goldgelben Ton annimmt.

Für den Aufbruck wird das Aupferammonium auf nachstehende Beise verdickt. In 26 Pfund Aupferammonium werden 16 Loth zuvor in Beingeist geweichter fein gepulverter Tragant eingerührt, gut zugedeckt und öfters durch einander gerührt, bis der Tragant gleichmäßig zertheilt und mit der Fluffigfeit eine homogene Druckmasse bildet, die nun durch Leinwand getrieben eine gute Druckfarbe liefert.

Beim Drucken muß zweimal Farbe aufgenommen und ber Mobel zweimal abgetragen werden, damit die Faser gleichformig durchdrungen und eine gleichmäßige Farbe über der Oberfläche erzielt wird.
Gobald das Stud gedruckt und der Aufdruck ganz trocken ift, schreitet man zum Durchnehmen im Arfenik- und Kalkwasserbade, weil,
je früher dieses geschieht, die grüne Farbe um so lebhafter erhalten
wird. Die Ursache hiervon rührt daher, weil das Kupferammonium
durch die atmosphärische Luft zersett wird, das Ammonium entweicht
und zulest kohlensaures Kupferornd auf der Faser zurückbleibt. Erfolgt hingegen die völlige Zersehung in den Babern, so erscheint die
Farbe um so intensiver.

Das Druden mit Aupferammonium muß auch in einem eigens bafur bestimmten Lofal vorgenommen werden, weil die ausdunftende Saure anderer Drudbafen und garben es gerfegen, auch andererfeits dav entweichende Ammonium auf gewise andere Farben einen nachtheiligen Einfluß ubt.

Bur glatte Bandftreifen erhalt man auch eine fatte metallgrune Farbe, wenn 6 Pfund Aupfervitriol in 12 Pfund Baffer geloft, der Auflofung 71/2 Pfund apender Salmiatgeist zugesetzt und das Ganze mit 6 Maß Gummiwaffer von 14 Pfund Gummi fur den Druck verdickt wird

Die damit gedruckte Baare nimmt man durch ein 45 Grad R. warmes weißes Urfenifbad, macht nachher rein und trodnet, ab.

Bum Durchnehmen fur 6 Stude Calico reichen bei biefem Berfahren 11/2 Pfund weißer Arfenit in tochendem Baffer geloft aus.

Wenn Aupfervitriolauflösung mit Salmiafgeift vermischt wird, so erfolgt gleich eine Zerlegung, indem sich ein blaulicher Niederschlag ausschiedet, der durch einen Überschuß von Ummoniaf sich in schon dunkelblauer Farbe auflöst, und eine Verbindung von schwefelfaurem Ummoniaf und Aupferorydammoniaf darftellt.

Dendt man diese Berbindung mit Tragant verdickt auf Zeuge, und entfernt das Ammoniuf durch Ausbangen derfelben in einem warmen Zimmer, so erhalt man nach dem Auswaschen eine schone blaugrune Farbe, die aus basisch schwefelfaurem Aupfer besteht und einen ziemlichen Grad der Nechtheit besitzt. Die Farbe halt kochendes Baseser aus, und nimmt selbst in neutraler Geisenauslöfung mehr Lüster an, weil sich etwas olfaures Aupferornd bildet. Ralte Kali : oder Natronlauge macht die Farbe blau, und es bildet sich mit Basser chemisch verbundenes Aupferornd (Aupferhydrat).

Im neutralen chromfauren Kalibade nehmen die mit Aupferammonium bedruckten Beuge bei einer Temperatur von 40 bis 50 Grad R. ein heiteres Grun an, wird aber die Barme hoher bis gur Siedhipe gebracht, fo erhalt man ein gelbliches Grun:

Arfenicirtes Rupferammonium fur den Aufdrud.

Das arfenicirte Rupferammonium, auch Reugrun genannt, bietet vor dem nicht arsenicirten ein leichtes, ftets sicheres Mittel dar, metallgrune Einpaß: und Decipartien, mittelft des handdrucks in mehreren Farbenabstufungen ohne viele Umstande darzuftellen, weil es die Eigenschaft besigt, schon gebildetes Grun der Fajer abzugeben. Die damit bedruckten Zeugeerfordern zur Beseitigung des Berdickungsmittels bloßes Wässern, wonach ein überaus reines, glangend schones Grun zurüfbleibt.

Bum Einpaffen einzelner Figuren, dann für Bandftreifen und jum Deden einer intensiven forperreichen metallgrunen Farbe, werden 4 Maß Reugrun mit 6 Loth zuvor in Beingeist geweichtem Tragant in druckfahigen Bustand verfest. Will man die Farbe in der Ruance heller haben, so wird in das verdickte Neugrun so viel Gummiwasser eingerührt, ale man den Ton der Schattirung zu erhalten wunscht. Nach dem Aufdruck werden die Zeuge 48 Stunden lang liegen gelassen und aledann gewassert. Die metallgrunen Farbenabstufungen burch Rupferammonium bargestellt, erscheinen in der Nacht beim Kerzenschein nicht blau, sondern im Gegentbeil noch glanzender grun als in der Tageshelle, auch besigen sie gegen Licht und Luft einen hohen Grad der Beständigkeit, und widersteben öfterem Baschen mit Geife. In meiner Familie habe ich Kleider mit sattem Metallgrun gedruckt, mehrere Jahre lang tragen sehen, ohne daß die Farbe an Lebhaftigkeit verloren hat. Cauren sind der gefährlichste Feind, weil sie Kupferfarben fast noch schneller als die substantiven Eisenfarben zerftoren.

Metallgrun jum Brifiren ber Baare.

Bum Brifiren (Ombriren) der baumwollenen Beuge in ibrei verfchiedene in einander fliegende Farbentone bereitet man fich folgende Bufammenfegungen:

- a) Fur ben bunflen Con, 11/2 Dag mit Tragant verbidtes Reugrun, in welches 1/4 Mag Gummiwaffer eingerubrt werden.
- b) Fur Mittelgrun, 1 Maß mit Tragant verdictes Neugrun mit 3/4 Maß Gummiwaffer jufammengeruhrt.
- c) Fur Sellgrun, 1 Maß mit Tragaut verdidtes Reugrun mit 21/2 Maß Gummiwaffer zufammen gebracht.

Grune und blaue Drudfarben, aus ichmefelfaurems falpeterfaurem und effigfaurem Rupfer.

Die grunen und blauen Unigrundfarben für baumwollene Zeuge, die nachher durch Muminationsdruck in verschiedenartigen Mustern ausgearbeitet werden, ftellt man mit diesen Rupferfalzen folgendergestalt dar:

Es wird eine effigsaure Aupferauflösung bereitet, indem 24 Pfund Rupfervitriol in 64 Pfund Baffer gelöft, durch 24 Pfund Bleizuder zersest werden. Nach dem Ubstehen wird die klare Fluffigfeit abgegoffen, das zurudgebliebene schwefelfaure Blei mit 12 Pfund Baffer ausgelaugt, auf ein Filtrum zum Ablaufen gebracht, und beide Fluffigfeiten zusammen gegeben.

Die weißgebleichte Baare wird mit der effigsauren Aupferauflofung auf der Grundirmaschine zweimal nach einander geflogt, albdann abgetrochnet und fur Blau in einem hellen Ralfwaffer, fur Grun hingegen in einer arsenicirten Ralitauge 4 Grad B. durchgenommen. Nach beiden Operationen wird im Fluffe geschweift, bernach gewaschen, aufgehangen und abgetrochnet.

Eine blaulich grune Grund far be wird erhalten, wenn in 16 Pfund Baffer ein Pfund Aupfervitriol gelöft und derfelbe mit 8 loth Bleizucker theilweise zerfest wird. In die abgehellte Fluffigseit bringt man die Auflösung von 1½ Pfund frystallisirtem Grunspan (effigsaured Aupfer), und 8 loth Cremor tartari in 4½ Pfund Effig gelöst. Mit dieser Aupferverbindung wird die Baare geklost, alsdann abgetrocknet und in einer 4 Grad B. starken kaustischen Kali, lauge, welcher auf die Maß 3 loth Mehammoniak zugesest wird, durchgenommen, alsdann rein abgewaschen und abgetrocknet.

Rupferblaue Balzenüber drudfarbe.

Auf Schwarz und Rrapproth gefarbte Beigbodenmuster durch ben Balzendruck blaue Bandfreifen, oder auch andere stark markirte Figuren angebracht, wird ein Druckfabrikat erhalten, welches eine Zeitlang einen beliebten Sandelsartikel in Bohmen ausmachte, und folgendergestalt dargestellt werden kann. In 10 Maß Bier- oder Fruchtessig werden 61/4 Pfund Aupfervitriol, 1 Pfund 28 Loth Grunfpan und 21/2 Pfund Alaun aufgelöst, die heiße Auslösung mit 5 Pfund Gummi verdickt, hernach ganz erkalten gelassen und zulest 11/4 Pfund salpetersaure Aupferauslösung 50 Gr. B. eingerührt. Die mit dieser Farbe gedruckte Baare wird 24 Stunden lang aufgehangen, alsdann zu zwei Stucken an einander geheftet in drei einsachen Touren über den Haspel laufend in einer 4 Gr. B. starken kalten kaustischen Kalilauge durchgenommen, von da gleich in Fluß eingehangen, leicht überdroschen, geschweift, aufgehangen und abgetrocknet.

Rupfergrune Balgenüberdrudfarben.

Für fupfergrunen Balgenüberdruck werden in 5 Maß Effig, 33/4 Pfund Rupfervitriol, 1 Pfund Grunfpan und 11/4 Pfund Alaun über dem Feuer gelöft, nach der Auflösung mit 21/2 Pfund Gummi verdickt und zulest 1/2 Maß Gelbbeerbrube 4 Gr. B. mit 2 Loth Alaun geschärft hinzugebracht, und in allem lebrigen wie die vorhergehende blaue Karbe bebandelt.

Rupferblaue Sanddrudfarbe fur Bandftreifen und gum Deden.

- In 10 Daß Fruchte ober Biereffig werben
 - 7 Pfund Rupfervitriol,
 - 11/2 Pfund Grunfpan,
 - 11/, Pfund Mlaun aufgeloft, bann mit
 - 41/2 Pfund Gummi verdictt und nach ganglichem Erfalten
 - 1 1/2 Pfund falpeterfaure Rupferauflofung 50 Gr. B. ein-

Nach bem Aufbrucken werden die Zeuge 24 Stunden lang aufgehangen, und hernach in einer 4 Gr. B. ftarfen faustischen Kalilauge bei 4 einfachen Touren über den haspel genommen, rein gewaschen, ausgehangen und abgetrodnet.

Rupfergrüne Handdruckfarbe für flache Bänder und jum Decken.

- In 5 Daß Effig werden
 - 3 Pfund 4 Coth Rupfervitriol,
 - 1 Pfund Grunfpan,
 - 11/4 Pfund Mlaun geloft, noch beiß mit
 - 2 Pfund 20 loth Gummi verdicht, bann gang erfaltet
 - ½ Pfund falpetersaure Rupferauflösung 50 Grad B. und gulegt
 - 1 Pfund Gelbbeerbrube 4 Gr. B. mit 2 loth Maun gefcarft eingerührt.

Die gedruckte Waare wird 2 bis 3 Tage lang aufgehangen, hernach 5 Stücke an einander gefnüpft, in einem falten 5 Gr. B. ftarken faustischen Kalibade über den Hafpel zweimal bin und wieder genommen, im Flusse geschweift, leicht überdroschen, entwassert und in freier Lust abgetrocknet.

Die kauftische Kalilauge gur Entwicklung und Firirung der Rupferfarben wird aus zwei Theilen Pottasche und einem Theil Uegkalk bereitet.

Rupfergrun mit effigfaurem Rupfer.

In 5 Mag möglichft gefattigten holgfauren Ralt lofe man 2 Pfund Rupfervitriol auf, rubre die duftofung wohl durch einander, laffe fie 24 Stunden abstehen und gieße das Klare vom schwefelsauren Kalf ab. Bon biesem Liquidum verdickt man 1 Maß mit 10 Loth Starte, und sest nach völligem Erfalten 1 Loth salpetersaures Kupfer 50 Gr. L. bingu, man ve mischt nun die Farbe mit mehr oder weniger Applicationsgelb, welches aus Gelbbeerenabsud mit Alaun bereitet worden, je nachdem man den Farbenton mehr ind Gelbe oder Blaue spielend zu haben wunscht. Nach 36 Stunden des Austrucks wird die Baare in einem kalten Portaschenbade aus 5 Pfund Pottasche in 120 Pfund Baffer geloft, durchgenommen.

Upfelgrune Rupferfarbe.

In 2 Daß Effig loft man

11/4 Pfund Rupfervitriol,

20 Both Grunfpan,

20 Loth Cremor tartari, lagt abhellen und verdickt die helle Fluffigfeit mit

20 Both Starfe.

Die gedruckte Baare wird nach 36 Stunden durch eine 2 Gr. B. farfe Matronlauge paffirt, dann rein gewaschen und abgetrodnet.

Simmelblaue Rupferfarbe.

Eine icone himmelblaue Aupferfarbe fur flache Banber und jum Deden erhalt man, wenn neutrales falpetersaures Aupfer mit Starte verbidt aufgebrucht wird, und die gedruckte Baare nach 36 Stunden durch ein Kalfmilchbad genommen, von da gleich rein gewaschen, aufgehangen und abgetrochnet wird.

Illuminationsfarben, deren man fich zur Bildung farbiger Muster für helle blaue und grüne Uniboden bedient.

Einige diefer Illuminationsfarben find von denen, die fur eifengelbe und manganbraune Boden verwendet werden, in ihrer Bufammenfegung verschieden, und besteben in folgenden:

Dunfelroth als Unterlage fur Figurendrud.

13/4 Daß Fernambufbrube 1 Gr. B. und

3 Mag Baffer werden mit

13/4 Pfund Starte verfocht, falt gerührt, aledann mit

- 8 Poth falpeterfalgfaurer Binnauflofung und
- 12 Coth verdunnter Schwefelfaure gescharft. Die verdunnte Ochwefelfaure besteht aus einem Theil weißer Gaure und 2 Theilen Baffer, Die man erfalten läßt.

Rofenroth über Duntelroth ju drucken.

- 1 Daß Fernambutbrube 1 Gr. B. und
- 3 Daß Baffer mit
- 1'/2 Pfund Starfe verfocht, falt gerührt, bann mit
- 16 Both falpeterfalgfaurer Binnauflofung,
- 16 Both Binnfalg,
- 12 Both verdunnter Schwefelfaure und
- 4 Loth Oralfaure gefcharft.

Grasgrun.

- 1 Daß Gelbbeerbrube 2 Gr. B. mit
- 10 loth Starte verfocht, falt mit
- 16 Both Binnfalz und
- 4 Coth falpetersalgsaurer Binnauflosung gescharft. Die grune Barbe wird nun durch Busehen von mit Salgfaure geweichtem Pariferblau entwidelt, der so viel verdunnte Schwefelfaure zugesest wird, als der kupferblaue oder grune Grund zu seiner Berforung bedarf. Die grune Barbe fertigt man nur fur den täglichen Gebrauch an, weil sie durch langeres Steben zurückgebt.

Belb.

- 1 Mag Gelbbeerbrube 2 Gr. B. und
- 1 Maß Baffer werden mit
- 20 Coth Starfe verfocht, falt gerührt, dann
- 24 Loth Binnfalg hingugebracht. Es wird der Farbe nur fo viel faure falgfaure Binnauflöfung gereicht, ale der gefarbte Grund gu feiner Berftorung bedarf.

Blau.

- 3 Maß Baffer werden mit
- 11/2 Pfund Grarte verfocht , falt
- 8 Loth mit Galgfaure abgeriebener Parifer Blauteig bin-

jugerührt und mit fo viel verdunnter Schwefelfaure geschärft, als jur Zerftorung der blauen oder grunen Rupferfarbe erfordert wird.

Rupferbraun.

Aupferbraune Farbe wird auf blauem und grunem Grund erhalten, wenn in Starfefleifter blaufaure Kaliauflöfung eingerührt wird, und jur Entwicklung der Blaufaure in einem angemeffenen Berhaltniß verdunnte Schwefelfaure hinzugefest wird. Diefe Zusammensesung bildet mit Rupferornd auf der Waare eine glanzende naturliche Rupferfarbe, hatch et's Braun genannt.

Alle diefe Illuminir Beipfarben werben, wenn Tafelichwarz als Bordruck gegeben und bunkelroth eingepaßt ift, am verläßlichsten im Bespann gedruckt, und gleich nachdem sie trocken find gewaffert, um die Gaure und das Berdickungsmittel wegzuschaffen. Uebrigens gebott diefe Gattung Druckwaare in das Bereich nicht fehr folider Fabrifate, weil die meisten Illuminationsfarben durch die Einwirkung des Lichts und der Luft zurückgehen und bald verschießen.

Mischungsfarben von Rupfergrün und Eisenrostgelb oder Manganbraun.

Durch Mifchung der Aupfersalze mit Gifen. oder Manganfalzen in verschiedenen Berhaltniffen, theils mehr concentrirt, theils mehr mit Baffer verschwächt, laffen sich eine Menge von einander abweiz dende Nuancen darstellen, wenn für Unigrundsarben die gebleichten baumwollenen Gewebe damit impragnirt werden, oder wenn in mit Summi verdicktem Zustande die Zusammensehungen mit dem Model aufgedruckt, und in beiden Fallen die Zeuge nachher in kauftisch-alkalischer Lauge zur Firirung der Farbe mit der Kaser durchgenommen werden. Wir wollen beispielsweise einige dieser gemischten Farben bier anführen.

Gelbliches Oliven, welches erhalten wird, wenn 1 Theil holglaures Gifen 12 Gr. B. mit 2 Theilen einer Aupferauflofung, aus 3 Pfund Rupfervitriol und 1 Pfund Grunfpan in 8 Pfund Baffer geloft, zusammengemischt und die Zeuge entweder damit geflott oder mit Gummi verdickt gedruckt werden. Nach dem Abtrocknen werden die Zeuge auf der Grundirmaschine mit 4 Gr. B. kauftischer Lauge geflott, oder in einer Wanne über den haspel laufend in 8 Gr. B. flatfer kaustischer Kalisauge zur Firirung der Farbe durchgenommen:

Rindenbraun, wird burch eine Bufammenfegung von gleichen Theilen holgfaurem Gifen und Rupferauflöfung erhalten.

Bimmtbraun, durch 2 Theile holgfaures Gifen und 1 Theil Rupferauflofung.

Um brabraun, wenn 2 Theile falgfaures Mangan mir 1 Theil Aupferauflosung gemischt wird. Bur Firirung biefer brei Farben werden die impragnirten oder gedruckten Zeuge mit faustischer Kalilauge behandelt.

Rupferornd mit Gett, Geife und Del.

Die fett und ölfauren Rupferverbindungen, welche ich gur Beit als die Lapisfabrifate entstanden, anfänglich den Reversen fur Krapproth gusepte, um das Ginschlagen des Rupenliquidums besser abgu-halten, finden heut zu Tage feine Verwendung mehr im Beugdrud.

D) Von den dromfanren Verbindungen und ihre Anwendung in der Pruck- und farbekunft .

Das Chrommetall wurde im Jahre 1797 durch Baucquelin im rothen sibirischen Bleierz entbeckt, und wegen der Eigenschaft seiner Ornde mit andern Korpern Farbe zu bilden, Chrom genannt. Um haufigsten tommt dieses Metall im Chromeisenstein vor, aus welchem die Chromverbindungen im Großen bereitet werden

Das metallische Chrom ift grauweiß, sprode und besitt ein spegifisches Gewicht von 5, 9; an der Luft bleibt es bei gewöhnlicher Temperatur unverändert, und es erfolgt selbst in höherer Temperatur nur eine sehr oberflächliche Orndation. Mit Ausnahme von Flusspathsaure, welche es in der Barme aufloft, wirken die Sauren gar nicht auf dasselbe. Das Chrom kann dargestellt werden durch Gluhen des Ornds mit Rohlenpulver im Geblafeofen, jedoch unter derselben Schwierigkeit wie das Manganmetall Begen der großen Strengflufigseit kann es nicht zusammen geschmolzen erhalten werden. Gluht man Chromchsorid in einem Strom von Ammoniakgas, so bleibt als Ruckstand metallisches Chrom zuruck.

^{*)} Im Jahre 1828 ichrieb in der Berhandlungen gur Beförderung des Gewerbsieißes in Preußen, und im Jahre 1835 in den bohmischen Mittbeilungen für Gewerbe und handel, eine Abhandlung über chromsaure Berbindungen in den Künsten, Fabriten, Manufakturen und burgerlichen Gewerben, dem damaligen Standpunkte des Bissens zusagend.

Mit Sauerstoff verbunden liefert das Chrom zwei Berbindungen, das Chromoryd und die Chromfaure, welche beide in der Drud- und Farbekunft eine wichtige Rolle spielen, und daher nach allen Seiten naher bekannt zu werden verdienen.

Chromorn d.

Das Chromoryd, im Sandel unter dem Namen Chromsgrun befannt, wurde im Jahre 1797 zuerft durch Baucquelin befannt. Es ift ein dunkelgrunes, bei jedesmaligem Erhipen braunlich werdendes Pulver. Als Chromorydhydrat mit 27 Proc. Baffer verbunden, ift es blaulichgrun, wird aber durch Gluben wieder dunkelgrun. In der Natur kommt es im Smaragd, Gerpentin und vielen andern grunen Steinen vor, die ihre Farbe demfelben verdanken. 100 Theile Chromoryd bestehen aus: 70,11 Chrom und 29,89 Sauerstoff.

Das grune Chromoxyd fann nachverschiedenen Methoden, bald mehr bald minder vortheilhaft bargestellt werden, wenn man der Chromfaure oder den chromfauren Calzen Cauerftoff entzieht, was auf eine der nachstehenden Arten geschehen fann.

- 1) Wenn man chromfaures Kali mit Kohlenstaub oder Kienruß zufammenstößt, und das Gemenge bis zum Weißglüben erhipt,
 wodurch es sich in grünes Chromoxyd und Kali zerseht. Lehteres
 entfernt man durch Auslaugen und fann die alkalische Lauge
 durch Abdampsen auf Kali benüßen, und von Neuem zur Berettung des chromsauren Kalis aus dem chromsauren Sisen benußen. Nach diesem Verfahren erhielt Binder mit 4 Loth
 chromsaurem Kali und 3/4 Loth Kienruß 45 Proc. dunfles Chromgrun. Anstatt Kienruß 1 1/8 Loth Weinstein, wurden 46 bis 50 Proc.
 Chromarun erhalten, welches in der Farbe noch schoner war.
- 2) Benn nach Bohler doppel-chlorsaures Rali mit gleich viel Calpeter und wenig fohlensaurem Natron in einem bedeckten Tiegel so lange geglüht werden, bis feine Calmiafdampse mehr entstehen; der Rückstand wird mit Basser ausgesüßt und stellt das Chromgrun dar. Oder: wenn 2 Theile doppel chromsaures Rali 3 Theile Calmiaf und 2 Theile Pottasche zusammengeglüht und dann ausgesaugt wird, wodurch 40 Procent Produkt erhalten wird. Berden 2 Theile Chromfali mit 3 Theilen

- Salmiaf geglüht, fo erhalt man durch Auslaugen 30 bis 35 Proc. Chromarun
- 3) Nach Marian, wenn 4 Theile doppel chromfaures Rali mit 1 Theil Kartoffelstärfmehl geglüht, dann mit Baffer ausgelaugt und noch einmal schwach geglüht wird. Oder: wenn 7 Theile chromfaures Kali mit 1 Theil Startmehl und 1 Theil Salmiak geglüht werden, wodurch das Grun etwas dunkler erhalten wird.
- 4) Rach Ludwig, wenn 240 Theile doppel-chromfaures Rali, 32 Theile Roblenpulver von weichem holz, 10 Theile Calpeter 5 Theile Schwefel und 5 Theile Salmiaf innig gemengt, daraus ein konischer haufen gebildet und angezündet wird. Den Rudftand glüht man einige Zeit, wascht ihn mit heißem Waffer aus und glüht noch einmal, wodurch 50 bis 60 Proc. von dem angewendeten chromfauren Rali gewonnen wird. Binder erhalt 38 bis 40 Proc. Chromgrun durch Berbrennen gleicher Theile chromfauren Ralis und Schwefelblumen.
- 5) Mach Baucquelin, wenn eine lofung von dromfaurem Rali mit neutralem Quedfilberornbul fo lange verfest wird, ale ein Diederschlag von dromfaurem Quedfilberorndul entftebt, welcher ausgewaschen, getrodnet, und in einer irdenen Retorte geglüht wird, wo Chromornd jurud bleibt, Quedfilber und Sauerftoff übergebt. Je ftarfer man glubt, um fo dunfler wird Rach Raffe wird das durch Gluben des chrom. Die Karbe. fauren Quedfilbere erhaltene Chromgrun um fo fconer, wenn man es in einem Tiegel von unglafirtem Porgellan bem Porzellanfeuer ausset, und fo lange barin lagt, bis bas Porgellan gebrannt ift. Ein anderes Berfahren, welches Bauc quelin angibt, besteht darin, chromfaures Blei (rothen Blei: fpath) mit einer Difchung von Beingeift und Galgfaure ju fochen, wobei chromfaures Chromoryd und Chlorblei entfteht. Erfteres gerfest man durch Ummoniat, mafcht und glubt den Miederfchlag. Noch erhalt man nach Baucquelin grunes Chromoryd, wenn eine gofung von chromfaurem Rali mit Schwefelfaure gefauert, in Diefelbe Schwefelmafferftoff geleitet, wodurch die Chromfaure in Chromornd verwandelt wird. Man feibt ab und fallt durch ammoniaf. Berthier glubt rothen Bleifpath, wobei Chromornd und Blei entftebt, welch letteres

burch Gieben oder Auflosen in verdunnter Schwefelfaure entfernt wird.

- 6) Nach Laffaigne, wenn aus einer Lofung von chromfaurem Rali die Erden durch Gattigen mit Schwefelfaure gefällt, die Fluffigfeit gur Trodne eingedampft und mit gleichen Theilen Schwefel in einem verschloffenen Tiegel geglubt wird. Man wafcht mit Baffer aus, welches das schwefelsaure Rali und Schrefelfalium aufloft und das Chromoryd gurud lagt.
- 7) Nach Raffe, wenn reines chromfaures Rali mit Schwefelfaure und Rochfalz gefocht, wodurch die Saure zu Ornd wird, zur Trodne eingedunftet, in Baffer geloft und das Chromoryd durch Kali gefällt wird.
- 8) nach Bergelius, wenn ju einer fochenden Cofing von chromfaurem Kali fo lange eine Lofung von fünffach Ochwefelfalium jugefest wird, als noch Ornd niederfallt. hierbei wird der Schwefel ju Schwefelfaure, die Chromfaure in Chroms ornd und schwefelfaures Kali bleibt in der Fluffigfeit.
- 9) Nach Frif, wenn eine Lofung von chromfaurem Rali mit Schwefel gefocht wird, bis fein Ornd mehr niederfallt, der Niedersichlag ausgewaschen, in verdunnter Schwefelfaure aufgeloft, abgeseiht, wobei Schwefel zurud bleibt, und das Chromornd aus der Fluffigfeit prazipitirt und nachher geglüht wird. Die grune Farbe wird, wie Liebig gezeigt, noch schoner, wenn statt Schwefelsaure mit Salzfaure gearbeitet, abgeseiht, an ber Luft eingedunstet und geglüht wird.
- 10) Nach Duflos, wenn in die Lofung von chromfaurem Rali fchwefelige Caure fo lange geleitet wird, bis fich fein Chromoryd mehr fallt. Es fann nach diefem Berfahren auch aus einer Lofung von unreinem chromfauren Kali gewonnen werden, wie Erom medorf gezeigt hat.
- 11) Nach Lepfauf, wenn gepulvertes chromfaures Rali mit Phosphor vorsichtig gemischt, die Mischung angegündet und verbrannt, nachber der Rücktand mit Wasser ausgewaschen wird, wo das Chromoryd juruch bleibt, welches du.ch halbstundiges Glüben bis zur Beiße noch schoner wird. Oder: man zersett eine Lösung von chromsaurem Rali durch Einleiten von Phosphorwasserstoff und verfahrt wie oben; oder auch: wenn 1 Theil rothes chromsaures Rali mit 1/4 bis 1/2 Theil Beinftein

und 8 Theilen Baffer erhigt werden. Die Beinfteinfaure gerfett fich dabei in Kohlensaure, Ameisensaure und Baffer, indem sie der Chromsaure Sauerftoff entzieht, und diese zu Chromorydhydrat wird, welches sich theils ausscheidet, theils im toblensauren Kali geloft bleibt.

12) Wenn eine Lofung von 8 Theilen chromfaurem Rali mit 48 Theilen Galgfaure fo lange erhipt wird, bis fich fein Chlor mehr entwickelt, und das gefällte falgfaure Chromoxyd mit Pottafche

oder Matron geglüht wird.

Das grune Chromoryd dient als Schmelgfarbe in der Porzellansmalerei, jum Farben des Glafes, des Straffes, der fünftlichen Edelfeine u. f. w. Es liefert ein dunkleres Grun als Aupferoryd, welches auch fester ift. In der Baffer und Delmalerei angewendet, wird es aus dromfaurem Quecksilberorydul bereitet, dem man vor dem Destilltren die Halfte des Gewichtes Thonerde zusetzt. Dulong hat die Beobachtung gemacht, daß man das chromfaure Quecksilberorydul hierfur nicht gang rein verwenden soll, sondern mit noch etwas chromsfaurem Kali und Mangan, wodurch man es noch schoner erhalt, welches vorzüglich auf Porzellan und bei großer Siße eingebrannt der Kall ist.

Chromorndhndrat.

Beil das geglühte grune Chromoryd in den Sauren fo gut wie unaustöslich ist, und sich nur bei anhaltender Digestion mit concentrirter Schwefelsaure in dieser loft, so bedient man sich zu den chromfauren Salzverbindungen des nicht geglühten oder des Ehroms orydhydrats, welches von der Schwefelsaure, Salzsaure und Salpetersaure leicht aufgelöst wird.

Das reine Chromorydhydrat wird erhalten, wenn zu einer doppel schromsauren Raliauslösung Salzsaure und Beingeist abwechselnd in kleinen Untheilen zugeseht wird, bis die gelbe Farbe der Auslösung in eine dunkelgrüne verwandelt worden ift, und kein Ausbrausen mehr stattfindet. Sierbei wird die durch die Salzsaure in Freiheit gesehte Chromsaure durch den Basserstoff und Rohlenstoff des Ulkohols ihres Sauerstoffs zur Sälfte beraubt, und so das dem Chromoryd entsprechende Chlorid gebildet. Es entweicht Rohlensaure und der Beruch gibt die Bildung von Uldehyd und Essigaure zu erkennen. Statt des Beingeistes können auch manche an ere organische Substanzen

s. B. Buder und Oralfaure benugt werden, ja felbft die Salgfaure allein ift im Stande, mit Chromfaure bei anhaltendem Erhigen Chrom-hloryd zu geben. Man erhalt auch Chromorydulhprat durch Rochen einer Auflöfung von chromfaurem Rali mit einer Auflöfung von Schwefelleber, wobei die Halfte des Sauerftoffs der Chromfaure, den Schwefel und das Ralium des Schwefelfaliums orydirt.

Das Chromorydhydrat hat eine ichmußig graublaue Farbe und loft fich leicht in ben drei oben bezeichneten Sauren auf, die damit Chromfalze bilden, welche in neuerer Zeit eine wichtige Rolle fur die Darftellung achtfarbiger gruner Farbenabstufungen im Baumwollenzeugdruck eingenommen haben.

Chromfaure.

Die Chromfaure, welche in 100 Theilen aus: 53.97 Chrom und 46.03 Sauerftoff besteht, erscheint theils in einer rothen Masse, theils in schönen zinnoberrothen Arnstallnadeln von ftart zusammenziehendem Geschmack, ohne Geruch. Sie lost sich leicht in Basser und wird durch Erhipen an der Luft zerseht, wobei Sauerstoffgas entweicht und Chromoryd zuruchbleibt. Den Sauerstoff gibt sie mit großer Leichtigfeit an andere orydirbare Körper ab, und wird dadurch in Chromoryd verwandelt. Mit Kali verbunden bildet sie halb einsach und zweisach chromsaures Kali, ersteres von gelber, lesteres von gelblich rother Fatbe, und mit den meisten Metalloryden schöne farbige Niederschläge, von denen die des Bleies eine wichtige Rolle in der Druck und Karbestunst einnehmen.

Die Chromfaure wird in dieser schönen Runft selbst nie unmittelbar angewendet, sondern sie spielt ihre Wirtung bei hervorbringung sarbiger Phanomene und Befestigen derselben mit der Faser mittelbar durch die Verwendung des doppel dromfauren Rali, welches dabei gerseht und der Chromfaure ihre thatige Wirtung anweist. Durch diesen Weg werden mit den metallischen Vasen alle Chromfarben dargestellt, auch eben so schön gebildete Farben wie Catechubraun und andere Pflanzenfarben theils durch höhere Oxydation verschönert und beseitigt, indem die Chromsaure Sauerstoff an dieselben abgibt, und sie selbst dadurch in den Justand von Chromoryd übergeht, theils auch indem sich Chromoryd auf der Faser absett.

Die blaue Farbe des Indigos wird durch die Chromfaure gerflort, wenn Die Saure auf dem gefarbten Beug burch geeignete Mittel entwidelt und Sauerstoff frei wird, wie wir bei den Indigoblaufarben gesehen haben.

Die reine Chromfaure kann dargestellt werden, wenn man in eine Retorte von Blei oder Platin ein Gemisch von 4 Theilen chromsaurem Bleioryd und 3 Theilen fieselsaurefreien Flußspath, welches vollkommen trocken sein muß, bringt, und mit 7 Theilen rauchender Schwefelsaure übergießt, dann den entweichenden Dampf des Supersluoryds in einen Platintiegel, welcher Baster enthält, leitet. Beim Verdampfen der Blusssäure und es bleibt ein Ruckfand von Chromsaure in Gestalt einer dunkelrothen nicht krystallinischen Masse Benn man den Platintiegel nur mit Basser beseuchtet und seine Deffnu g mit einem seuchten Papier bedeckt, so sindet die Zerlegung des in denselben geleiteten Dampses von Chromsupersluoryd durch die seuchte Utmosphäre statt, es entweicht Blussäuregas und der Liegel füllt sich mit einer hochst trockenen Masse von zinnoberrothen nadelförmigen Krystallen, die Chromsaure sind.

Das Berfahren von Maus, Chromfaure aus dem chromfauren Kali durch Zerfegung mit Riefelflußfaure darzuftellen, besteht in folgendem: Man leitet das Riefelfluperfluororydgas in eine warme Auflösung von doppel - chromfaurem Rali, bis das Kali vollständig als das unlösliche Riefelfluorfalium abgeschieden ift, was durch Prüfung einiger Tropfen der Austösung mit Platinchlorid ermittelt werden kann. Die von dem Miederschlage abgegoffene Lösung der Chromsaure dampft man ein, den Rückstand behandelt man, zur Abscheidung einer geringen Menge von Kiefelfluorfalium mit Wasser, worauf man durch Berdampfen der Lösung reine Chromsaure erhalt.

Aus einer gefättigten Auflösung von doppel dromsauren Ralischlägt concentrirte Schwefelsaure, wie Friss de gezeigt, ein rothes fryftallinisches Pulver nieder, welches Chromsaure ift. Um es zu sammeln, wird es in einen Glastrichter gegeben, in dessen Spige man Glastliche und gröbliches Glaspulver gebracht hat, dann durch Ausbreiten auf einem Ziegelsteine und durch Umtryftallisten von der anhängenden Schwefelsaure befreit. Nach Anthon ift das zuverläßigste Verhältniß 24 Gewichtstheile doppel chromsaures Kali in 120 Theilen Baster geloft, mit 256 Gewichtstheilen Schwefelsaure zersest. In schonen Nadeln fryftallistrt, erhält man die Chromsaure uach Barrington wenn man eine in der Sige bereitete vollkommen gesattigte Losung von

doppel chromfaurem Rali fteben lagt, bis man bei mittlerer Temperatur feine Ubicheidung von Rrnftallen mehr bemerft, wodurch man eine bei mittlerer Temperatur vollfommen gefattigte dromfaure Raliquflofung erhalt, von welcher man genau einen Raumtheil nach und nach in 11/2 Raumtheile concentrirte englifche Ochwefelfaure unter fortwahrendem Umruhren gießt. Das Porgellaingefaß, worin die Mifchung vorgenommen wurde, wird auf einen Strohfrang oder Dichtleiter ber Barme geftellt und mit einer boigernen Platte jugebedt. Schon nach Berlauf von 2 bis 3 Stunden fieht man die Chromfaure in dem Befage in oft zolllangen, außerft icon buntelfarmoifinroth gefarbten Da. beln vollständig berausfrostallifiren. Dan nimmt die an den Innen manden bes Porgellaingefages ziemlich feft figenden Arpftalle ab, wenn man zuvor burch fcwaches Reigen bes Befages Die Bluffigfeit bat ablaufen laffen, bringt fie mit einem Porgellan: oder Glasfpatel auf porofe Biegel- oder Badfteine, bededt fie mit einer weifen Glasglode, und trodnet fie barunter vollfommen, welches in Beit von 24 Stunden gewöhnlich zu gefchehen pflegt. Die auf Diefe Urt bereitete Chromfaure enthalt taum Gruren von Ochmefelfaure. Gie fann durch nochmaliges Umfrnftallifiren und Sinftellen über Schwefelfaure demifch rein erhalten werben.

Barreswil hat beobachtet, daß wenn man Chromfaure Auflofung in oxydirtes Baffer gießt, sie sich in Ueberchromfaure mit dunkeleindigoblauer Farbe verwandelt Sie bleibt aber nicht beftandig, weil sie schnell Sauerstoff entwickelt und die blaue Farbe wieder verliert. In Aether lost sie sich und farbt denfelben blau.

Chromfaure alfalifche Berbindungen.

Unter den chromfauren alkalischen Berbindungen ist die wichtigste das chromfaure Kali, aus welchem für die Künste, Fabriken und Manufakturen alle übrigen chromfauren Berbindungen dargestellt werden. Das chromfaure Kali erscheint nach Baucquelin in zwei verschiedenen Zuftanden, einmal als neutrales. das andere Mal als sautes chromfaures Kali.

Reutrales dromfaures Rali.

Das neutrale chromfaure Rali, gelbes ein faches dromfaures Rali, enthalt in 100 Theilen 47.51 Rali und 52.49 Chromfaure. Es wurde anfänglich durch Schmelgen des Chromeisen-

fteins mit Salpeter in Liegeln gebildet, indem die geglühte Maffe ausgelaugt und die Lauge verdunftet wurde. Bei einer regelmäßigen Abdunftung schiefit es in rhomboidalen prismatischen Arnstallen an, bei schnellem Eintrocknen bildet es hingegen eine gelbe Salzmaffe.

Fabrifmäßig wird das neutrale chromfaure Kali jest auf folgende Art bereitet. Das von seiner Gangart möglichst befreite, sein gepulverte und geschlämmte chromsaure Eisen (Chromeisenstein, Eisenschromers) wird mit Pottasche in einem Flammenosen anhaltend geglüht. Das Chromoryd des Chromeisensteins absorbirt hierbei Sauerstoff, die entstandene Chromsaure tritt an das Kali, und das Eisenorydul wird gleichzeitig in Eisenoryd umgewandelt. Durch einen Jusap von Salpeter, der aber nicht durchaus nothwendig ift, wird der Orydationsprozeß beschleunigt. Die geglühte Masse wird mit kochendem Wasser ausgelaugt, wonach die gelbe Flussigseit eine Auslössung von chromsaurem Kali und kohlensaurem Kali darstellt, aus welcher durch Eindampsen das neutrale chromsaure Kali in gelben Krystallen erhalten wird.

Das neutrale chromfaure Rali zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 1) Es besitt eine schöne citrongelbe Farbe und eine so start, daß es nach Thom son das 40,000 fache seines Gewichts Wasser merklich gelb macht; mit zwanzigmal so viel Salpeter gemischt, in Wasser aufgelöst und bis zur Arpstallisation des Salpeters eingedampft, farbt es denselben eben so gelb als das chromsaure Salz selbst; 2) sein Geschmack ist bitter, unangenehm und verweilt 24 Stunden im Munde; 3) 100 Theile Basser lösen in gewöhnlicher Temperatur 481/3 davon auf; 4) in Beingeist ist es unauslöslich: 5) bei einer höheren Temperatur schmilzt es langsam und leuchtet mit grüner Farbe, so lange es geschmolzen ist.

Es ift nicht felten, daß gewinnsuchtige Fabritanten diefes Runft produkt mit schwefelsaurem Rali verfalscht in den Sandel bringen, wie diefes in Frankreich vorgekommen ift, wo Bontron: Charlad in 100 Theilen eines so verfalschten Produkts 57.7 schwefelsaures und 42.3 chromsaures Rali fand. Ein solcher Betrug laßt sich übrigens leicht ermitteln, wenn man in eine Auflösung des verfalschten Salies salvetersaure Barpterde bringt. Diese bildet einen häufigen Riederschlag, der sich theilweise wieder auflöst, wenn überschüffige Salpeters faure zugesetzt wird. Beim Filtriren bleibt ein unauslöslicher Niederschlag zurud, der aus schwefelsaurem Barpt besteht. Neutrale essis

faure Thonerde fallt aus der Auflosung des verfalschten Galges chrom-faures und fcmefelfaures Blei.

Das neutrale chromfaure Rali fann nach Runge in faures chromfaures Rali umgewandelt werden, wenn 99 Theile mit 69 Theilem Salpeterfauee von 1,288 fpegififchem Gewicht gefauert werden.

Saures, dromfaures Rali.

Das faure chromfaure Rali, zweifach chromfaures Rali, doppelschromfaures Rali, welches in 100 Theislen aus: 31,15 Rali und 68,85 Chromfaure besteht, ift von tiefer seuerrother Farbe, schmeckt metallisch bitter, gibt in sehr hoher Temperatur Sauerstoff ab, und es bleibt Chromoryd und neutrales Salz zurud. Das Rali ift in demfelben mit doppelt so viel Chromsaure verbunden, als in dem neutralen gelben Salze. 10 Theile Wasser von mittlerer Temperatur losen ungefahr einen Theil desselben auf; siedendes Wasser lost mehr davon, im Weingeist hingegen ist es unslössich.

Das faure chromfaure Rali bereitet man fabrifsmäßig, indem in die zur Darstellung des gelben chromfauren Rali gewonnene ausgelangte gelbe Kluffigkeit, holgefig oder andere Saure gebracht wird, durch welche das Liquidum sauer gemacht, aus welchem dann das rothe doppel-chromsaure Rali anschießt, oder bei beträchtlicher Concentration als orangefarbenes Krystallmehl niederfällt, welches durch Umfrystalliften gereinigt wird Die Auflösung des fauren chromsauren Rali wirft als ein ähendes Gift, wegen der Orydation der organischen Stoffe durch den Sauerstoff der Chromsaure. Trantt man Papier, Baumwollen oder Leinenzeug damit, so verglimmen diese nach dem Trocknen wie Zunder. Die Arbeiter in den Fabrifen, wo es bereitet wird, haben an der ähenden Birkung desselben, in Folge derer es bösartige Beschwüre erzeugt, viel zu leiden, auch kann man bei dessen Berwen-

Mit concentrirter Schwefelfaure erhipt, entwidelt fich ungefahr 16 Procent vom Gewicht des Salzes Sauerfloffgas, wobei schwefel-saures Chromornd gebildet wird; man fann es daher auch zur Dar-ftellung von Sauerfloffgas benügen. In gelbes, einsaches, chrom-saures Kali läßt es sich leicht dadurch verwandeln, wenn man zu einer Auflösung von doppel-chromsaurem Kali so lange Kalisauge bringt, bis die Auflösung citronengelb geworden ift und alkalisch reagirt.

Das rothe doppel chromfaure Rali, welches im Sandel viel häufiger als das gelbe einfache vorkommt, läßt fich, weil es viel leichter frystallisitt, auch um so leichter rein darstellen. Es eignet sich zur Bereitung aller Chromfalze viel vortheilhafter als das gelbe, weil nur Die Chromfaure und nicht die Basis dabei in Vetracht kommt, und daher bei Verwendung des rothen Salzes die Hälfte der Vasis erspatt wird. Das saure chromsaure Rali kann nach Runge in einfach gelbes umgewandelt werden, wenn man der Auslösung von 151 Theilen rothem chromsaurem Rali, Ralisauge oder die Auslösung von 143 Theilen frystallisitrem kohlensaurem Natron zusest. In der Druck: und Kärbekunst nimmt das doppel: chromsaure Rali eine merkwürdig wichtige Rolle ein

Dreifach chromfaures Kali fann frystallifirt erhalten werden, wenn eine Auflofung von zweifach chromfaurem Rali mit Salpeterfaure vermischt und abgedampft wird.

Chromfaures Natron fann auf diefelbe Beife wie dost chromfaure Kali bereitet werden, findet aber feine Berwendung in der Karbefunft.

Das der om faure Barnt erhaltman, wenn eine dromfaute Raliauflofung mit einer Barntauflofung zufammen gebracht wird. Der nederschlag ift im Sandel unter bem namen: gelbes Ultramarin befannt.

Schwefelfaure., falifaure- und falpeterfaure Chromverbindungen.

In neuerer Beit baben das ichwefelfaures, falgfaures und falpeterfaure Chromornd gur Darftellung gruner und perigrauer Farbennuancen im Baumwollenzeugdruck flarten Eingang gefunden, deren Bermendung wir fpater fennen lernen werden.

Das ich wefelfaure Chromoxyd erhalt man burch Auflöfen des Chromoxydhydrats in Schwefelfaure. Es bildet eine grune Fluffigfeit, die abgedampft eine grune Salzmaffe darftellt.

Das ich wefelfaure Chromorydeali, auch Chromalaun, Chromfalialaun genannt, wird erhalten, wenn 3 Theile einer gesättigten Auflösung von neutralem dromfauren Rali mir einem Theile concentricter Schwefelfaure und dann mit 2 Theilen Alfobol, welche man aber in fleinen Antheilen nach und nach zusehen muß, um Erwarmung zu vermeiden, zusammengebracht werden. Die Deb-

orndation der Chromfaure erfolgt gang allmalig, und es ichießen mit ber Beit große Arnftalle des Doppelfalges an.

Das falgfaure Chromornd, Chromchlorid, Chrome der in Chrome chlorur erhalt man in fluffigem Zustande durch Auflösen des Chrome ornochnotrats in Salgfaure. Das frustallisirte falgfaure Chromornd erscheint von pfirsichbluthrother Farbe, loft sich fehr langfam in Baffer mit smaragdgrüner Farbe auf und besteht in 100 Theilen aus: 84,62 Chrom und 65,68 Chlor.

Das falpeterfaure Chromornd wird erhalten, wenn Chromorndhydrat in Salpeterfaure aufgeloft wird. In der Sige wird es gerfeht, und es bildet fich Chromornd.

Chromfaure Metallverbindungen. Chromfaure Körperfarben.

Auf die Eigenschaft der Chromfaure mit den meiften Metallorndul- und Metallorydsalgen sarbige Niederschläge zu bilden, grundet
sich die Darstellung der chromsauren Korperfarben. Die Gilberorydsalge werden durch die Ebromsaure purpurroth, Quechilberorydulsalge
orangesarb, Quechsilberorydsalge mennigeroth, Binkorydsalge schwesels
gelb, Eisenorydsalge rothbraun, Eisenorydulsalge haarbraun, Bismuthorydsalge hocheitronengelb. Rupferorydsalge grun, Chromorydsalge gelbbraun und Bleiorydsalge eitronengelb niedergeschlagen. Die
ausgezeichnetsten Berbindungen dieser Art find:

A) Das dromfaure Blei, welches in drei verschiedenen Buftanden vorkommt, namlich: a) als citronengelbes; b) als orangefarbenes und c) als rothes dromfaures Blei, von welchen die beiden erstern, das gelbe und orangefarbene im Zeugdruck baumwollen und leinerner Gewebe, wenn diese mit einer Bleizbasis impragnirt und im dromfauren Kalibade entwickelt und besestigt werden, überaus häusige Unwendung sinden, nicht minder auch als Körperfarben in teigartiger Gestalt mannichfaltige Berwendung im Druck baumwollener Zeuge gulassen.

a) Das neutrale chromfaure Bleioryd von citronengelber Farbe, auch Chromgelb genannt, besteht aus einer Zusammensehung von 68,15 Bleioryd und 31,85 Chromfaure. In der Natur fommt es in rothen Arystallen im rothen Bleierz v'r, aus welchem Baucquelin das Chrom entdeckte. Kunstlich wird es auf verschiedenem Bege dargestellt, und zwar:

- 1) Benn eine falte mit vielem Baffer verbunnte chromfaure Ralilauge in eine ebenfalls mit vielem Baffer verfchwachte falte effigfaure oder falpeterfaure Bleiauflofung fo lange jugetropfelt wird, als noch ein gelber Miederschlag fallt. Je mehr beide Muflofungen burch Baffer verdunnt angewendet werden, um fo feiner wird ber Diederfchlag, und reift um fo weniger Galgtheile mit fich fort. Das gebil= dete dromfaure Blei wird jest fo lange mit Baffer ausgefüßt, bis es volltommen frei von allen Salgtbeilen erfcheint, auf Riltrirfacte gebracht und getrodnet. In Diefem Buftande ftellt es ein reines chromfaures Blei bar. Bei ber Bereitung des citronengelben dromfauren Bleioryde muß Barme vermieden werden , weil es durch diefelbe ge-Bur vollständigen Berlegung von 1 Aquivalent neutralem dromfauren Rali reicht nach Unthon 1 Aquivalent Bleigucker hin; gur Berfegung von 1 Aquivalent doppel dromfaurem Rali merben bingegen 2 Mquivalente Bleiguder erforderlich.
- 2) Durch frisch gefälltes schwefelsaures Blei mit chromfaurem Kali zersett, wofür das in den Kattunfabriken bei Bereitung des effigs sauren Thonerde durch Zersetung des Alauns mit Bleizucker als Nebenprodukt so häusig gewonnene schwefelsaure Blei verwendet werden kann, wenn es zuvor möglichst gut mit Basser ausgefüßt wird. Nach Unthon können 100 Theile frisch gefälltes schwefelsaures Blei durch 25 Theile doppel chromsaures Kali in citronengelbes Chromgelb umgewandelt werden. Helles Chromgelb wird erhalten, wenn auf 100 Theile schwefelsaures Blei nur 10 Theile doppel chromsaures Kali genommen werden.

Man erhalt auch eine fchone dromgelbe Korperfarbe, wenn bas in ben Kattunfabrifen abfallende fchwefelfaure Blei mit '/2 Aquivalent Uegfalf verfegt, und mit einer falten Lofung von chromfaurem Rali gufammen gebracht wirb.

3) Durch frifd gefälltes falgfaures Blei (Chlorblei), wo für 100 Theile desfelben nach Unthon, 27 Theile doppelechromfaures Rali gur Bildung von Chromgelb erforderlich find. Das gelbe chromfaure Bleioryd fann in mehreren Farbenabstufungen dargestellt werben, je nachdem man Kalte oder Barme bei deffen Bereitung anwendet, oder je nachdem Gaure oder Rali vorwaltet. Citronengelb erscheint es, wenn in der Fluffigfeit Gaure vorherrscht, mehr goldgelb, wenn Kali im Behaltniß vorwaltet

Das gelbe chromfaure Blei wird in Teiggeftalt bin und wieder

für gelbe und mit Blau gemischt zu grunen Aufdruckfarben im Zeugdruck baumwollener Stoffe verwendet, wie bei den manganbraunen und andern Druckfabrikaten früher ichon gezeigt wurde. Für diesen Gebrauch bereitet man es in den Druckfabriken, indem eine Auflösung von 19 Theilen Bleizuder in 100 Theilen Basser gelöst, mit einer Auflösung von 10 Theilen neutralem chromfauren Kali in 10 Theilen Basser gelöst, kalt zusammengebracht werden, der Niederschlag rein ausgewaschen, auf ein Filter gebracht, und in Leiggestalt für den Gebrauch ausbewahrt wird.

Als Malerfarbe, weil es fich mit Bleiweiß und vielen andern Farben, ohne verandert zu werden, mifchen laßt, hat das Chromgelb diefrüher gebrauchlichen gelben Malerfarben fast ganz verdrangt. Es wird zu diesem Behuse öfters auch mit Thonerde, Schwerspath, seingemahlenem Riesel und andern weißen Korpern vermischt, in den Handel gebracht. Reines chromsaures Bleiornd mit phosphorsaurem Natron als Flußmittel vermischt und weiß gebrannte Knochen (phosphorsauren Ralf) zugegeben, stellt die ausgeglühte Mischung eine Malersarbe dar, die Boulane. Marillac als unveränderliche Oelfarbe empsichte.

Das chromfaure Bleioryd ift in Gauren wenig aufloslich. Rauftifches Rali loft es mit Berluft feiner Farbe auf.

b) Das orangefarbige chromfaure Bleiornd, auch Chromorange genannt, welches in 100 Theilen 76,37 Bleiornd und 23,63 Chromfaure enthalt, ift ein Gemenge von gelbem und rothem chromfauren Bleiornd. Es fann in verschiedenen Farbtonen erhalten werden, und fommt im Sandel unter dem Namen Chromorange vor. Man erhalt es durch Rochen von Chromgelb mit Kalfmilch, oder mit einer Auflöfung von neutralem chromfauren Kali und durch Fallen von basisch effigsaurem Bleiornd mit chromfaurem Kali. Bon der geringern oder größern Menge des Alfalis bei Bereitung dieses Produfts hangt die mehr gelbe oder rothe Farbe ab, und fann durch mehr Kali in Chromorth verwandelt werden. Nach Unthon wird ein schönes Chromorange erhalten, wenn 100 Theile Chromgelb mit 55 Theilen fohlensaurem Kali, oder 12 bis 18 Theilen reinem Aegfalt behandelt werden.

Ale Rorperfarbe fur den Aufdrud von Safelorange im Beugdrud wird bas Chromorange auf folgende Art bereitet Man fallt aus

einer Auflöfung von bafifch : effigfaurem Blei durch eine chromfaure Raliauflöfung und tocht den Niederschlag fo lange mit Kalfwaffer, bis er eine schone orangerothe Farbe angenommen hat, wonach er auf ein Filtrum gebracht, mit Baffer ausgefüßt und in Teiggeftalt fur den Gebrauch verwendet wird.

Als Farbe jum Barben baumwollener Zeuge bildet das orangefarbige Bleiornd mit der Fafer verbunden, eine prachtige Orangefarbe, beren Darftellung in blauem Grund wir bei den Indigofabritaten angegeben haben. Auf weiß gebleichten Stoff angebracht, werden wir fie in diefer Abhandlung naber tennen lernen.

e) Das bafifch: dromfaure Bleiornd, rothes chromfaures Blei, auch Chromroth genannt, von schöner icharlachrother Farbe, wurde von Dulong im Jahre 1812 in den Annales de chimie bekannt gemacht. Es besteht in 100 Theilen aus: 81,16 Bleternd und 18,84 Chromfaure. Dulong bereitete es, indem er gelbes chromfaures Blei im Ueberschuß mit chromfaurem Rali fochte. Behn Jahre später machte Grouvelle seine Methode, rothes chromfaures Bleiornd zu bereiten, bekannt, die darin besteht, daß gelbes chromfaures Blei in der Siedhiße mit verdünnter Kalilauge behandelt, wo durch Entziehung der halfte der Chromsaure das basisch-chromfaure Bleiornd gebildet wird.

Nach Anthon wird das Chromroth am schönften fast wie Binnoberroth erhalten, wenn man 20 Gewichtstheile Chromgelb mit 20 Theilen Natronfalpeter, ober 3 bis 6 Theilen wafferfreiem fohlenfaurem Natron eine Stunde lang in einem nur schwach zugefitteten Gefäße nicht zu start glüht, weil bei zu starfem Glühen die Maffe braun wird, und das Geschmolzene auslaugt.

Eine schöne rothe Chromfarbe in frystallinischer Gestalt, die au Lebbaftigfeit und Intensität selbst Mennige übertrifft und Zinnober gleich kommt, ist von Liebig und Böhler entdeckt werden. Um sie zu erhalten, schmilzt man Salpeter, bringt in denselben neutrales chromfaures Blei ein, und entfernt den Tiegel vom Feuer, ehe noch die Zersepung des Salpeters vollständig ift, giest das geschmolzene Salz von dem am Boden des Tiegels befindlichen basischen Bleifalze ab, so weit es geht, und entfernt aus diesem durch möglichst schnelles Aussissen mit Wasser die auslöslichen Salze. Bu hohe Temperatur muß vermieden werden, weil sonft die Farbe braunlich wird, auch zu lange Berührung mit der Salzmasse die Farbe gelblich macht.

Bis jest ift es noch nicht gelungen, bas prachtige Chromroth in eben fo schöner Farbe, wie man es als Körperfarbe erhalt, durch Farben auf baumwollene Gewebe barguftellen. In ber Malerei hat es früher schon Badams empsohlen, weil es mit Del abgerieben eine sehr schöne martige Farbe gibt, welche nicht wie Vermillon oder Innober durch zugesestes Bleiweiß verliert, und sich gut mit andern Farben mischt, so wie an der Luft nicht verandert wird. Kartenpapier und dunnes Papier mit chromrother Farbe bestrichen und an den Banden bewohnter Zimmer aufgehangen, wo Bleisalze durch Aus-

- B Das chromfaure Quedfilberoxydul, auch unter dem Namen Chromroth befannt, ift ein orangegelbes in Waffer unauflösliches Pulver, deffen Farbe höher ausfällt, wenn es aus einer ganz verdunnten Fluffigfeit niedergeschlagen wird. Es enthält nach Gordon 73 Quedfilberoxydul und 17 Chromfaure. In der Farbefunst findet es feine Unwendung.
- C. Das chromfaure Binfornd wird wegen feiner ausgegeichnet ichonen gelben Sarbe als Malerfarbe empfohlen.
- D. Das dromfaure Chromornd von gelblich brauner Farbe entfleht, wenn in eine Lofung von neutralen Chromornhfalgen dromfauren Kali gebracht wird. Die braunliche Farbe, welche die gedrudte perlgranne Chromfarbe im doppel dromfauren Kalibade, wenn die Zeuge darin durchgenommen werden, erbalt, besteht aus dromfaurem Chromornd.

Anwendung der dromfauren Verbindungen in der Drude und Farbefunft.

Die erste Unregung der Ersindung, die chromsauren Berbindungen auf thierische und vegetabilische Gewebe als farbige Erscheinungen zu fixiren, verdanten wir Dr. Geitner in Sachsen, in Frankreich hingegen Laffaigne. Dr. Geitner bediente sich im Jahr 1819 des durch ihn selbst bereiteten neutralen chromsauren Kalis, um in Berbindung mit dem effigsauren Blei (Bleizuster) gelbe Farbenabstufungen darzustellen.

Seine ersten Versuche bestanden darin, daß baumwollene und leinene Gewebe in einer mit 8 Gewichtstheilen Baffer bereiteten Bleizucker-Auflösung impragnirt, dann abgetrodnet, im Fluste auss gewaschen und im chromsauren Kalibade gelb gefarbt wurden. Der-

felbe Bersuch wurde auch mit Schafwollentuch gemacht. Bon diesen Erstlingen im Gebiete dieser Fabrikation besite ich noch Proben in meiner Mustersammlung, die mir mein Freund Dr. Geitner am Schlusse des Jahres 1819 überschiefte, und Beranlassung gaben, die Chromdruck-Fabrikate im Jahr 1821 im Großen ind Leben zu rufen, welche auch 1822 in Frankreich zum Vorschein kamen.

Laffaigne trat in ben Annales de Chimie et Physique, Tom. XV. September 1820 guerft in Diefem Cande auf, ohne von ben Berfuchen des Dr. Geitner unterrichtet ju fein. Die Prioritat der fpaterbin fo umfangreich und wichtig gewordenen Erfindung, gebuhrt baber fur Deutschland Dr. Geitner und einige Monate fpater Laffaiane in Granfreich. Laffaiane's erfte ber Deffentlichfeit übergebene Berfuche befteben in der umgefehrten Unwendung ber jum Erzeugen ber Farbe nothigen Ugentien. Er ließ bei gewohnlicher Lemperatur einige Strabne ausgefottener Geide in einer fcmwaden Zuflofung von neutralem dromfauren Rali 10 Minuten lang maceriren, und entwickelte nachher Die gelbe garbe in einem ichwachen effigfauren Bleibade. Dach demfelben Berfahren, nur mit der Abanderung daß er effigfaures Blei bet einer Temperatur von 55 bis 60 Gr. R. jum Impragniren verwendete, farbte er Schafwolle, leinen: und Baumwolle icon gelb. Bellere oder tiefere Abftufungen boten fich ibm durch die Unwendung verschwächter oder concentrirter Auflofungen des effigfauren Bleies und des neutralen chromfauren Ralis dar.

Nachdem der Beg gezeigt wurde, lernte man den wichtigen Berth der chromfauren Berbindungen in der Druck- und Farbefunst bald nach allen Seiten zu erkennen, und es bedurfte nur einiger Jahre, denselben allgemeinen Eingang zu verschaffen; auf die chromzelben Druckfabrikate folgten die Orange, 1830 durch Balter Er um entdeckt, und im Jahre 1840 kamen die chromoryd-grünen Farben in Böhmen zuerst zum Borschein, denen 1842 die interessante Entdeckung nachkam, daß wenn unentwickelte farbende Pflanzendebotte aufgedruckt und dieselben in einem sauren chromsauren Kalibade behandelt werden, sie sich untermannichfaltigen Farbenerscheinungen mit der Baumwollensafer durch den Prozeß einer böheren Orydation innig siriren, oder: wenn chromsaures Kali auf gedruckte Applications- oder Dampffarben aufgetragen wird, verändert (ternirt) werden, wodurch eine neue Gallerie der verschiedenartigsten Farbenabstusungen erzielt werden fann.

Die Beigen, Bafen oder Borbereitungemittel gur hervorbringung der gelben und orange Chromfarben bestehen in folgenden:

- a) In dem falpeterfauren Blei, welches erhalten wird, wenn graulirtes Blei in Salpeterfaure von 20 Gr. B. bis zur Sattigung der Saure aufgeloft wird. Dekonomisch vortheilhafter tann es fur diesen Gebrauch dargestellt werden, wenn flatt metallischem Blei, Bleioryd (Bleiglatte) in Salpeterfaure aufgeloft wird, wobei weniger Salpetergas, welches in rothen Dampfen entweicht, verloren geht.
- b) Bafifch falpeterfaures Blei, welches erhalten wird, wenn man fluffiges falpeterfaures Blei mit gepulvertem Bleiornd (Bleiglatte) focht, wodurch eine gelbe Fluffigfeit entsteht, aus welcher durch langsames Berdunften das bafifch falpeterfaure Blei in fleinen durchsichtigen Kornern frystallinisch ausgeschieden wird. Die Saure fattigt in dem basisch salpetersauren Bleiornd doppelt so viel Basis, als in dem neutralen salpetersauren Bleiornd. 100 Theile enthalten nach Proust
 81,5 Bleiornd und 18,5 Saure.
- c) Das ich mefelfaure Blei, welches bei Bereitung ber effigfauren Thonerde in ben Kattundrudereien als Rebenproduft abfallt, und fur Chromfarben verwendet werden fann.
- d) Das falgfaure Blei.
- e) Das effigfaure Blei, gewöhnlich Bleiguder genannt.
- f) Das bafifcheeffigfaure Blei, welches für biefen Behuf bereitet wird, wenn 16 Gewichtstheile Bleizucker und 7 Theile fein zerriebene Bleiglatte mit 25 Theilen Waller unter bestandigem Umrühren fo lange gekocht werden, bis kein Bleioryd mehr aufgeloft wird. Der Auflösung wird so viel destillirtes Baffer zugeset, daß die gesammte Fluffigkeit 50 Theile wiegt. Das bafischeffigsaure Blei kann nicht zur Krystallisation gebracht werden, sondern es trocknet, wenn es in einem Destillationsgefäße im luftleeren Raume abgedunstet wird, zu einer weißen Salzmaffe ein. Die Effigsaure ist darin mit drei Mal so viel Basis als im effigsauren Blei verbunden. Bei Anwendung dieses Salzes in der Karberei muß es in gut ausgesochtem Baffer aufgelöst werden, weil es im gewöhnlichen Quellwasser von der Kohlensaure und den salzsauren und tohlensau-

ren Salzen gerfett wird, wobei ein proportioneller Theil in neutrales effigfaures Bleiorn) umgewandelt wird.

Anwendung der chromfauren Berbindungen in der Schafwollenfarberei.

Entichn eißte gut gereinigte Schaiwolle nimmt eine icone gelbe Barbe an, wenn die Bolle oder das Bollentuch mit 10 Prozent falspetersaurem Blei bei 75 Grad R. angesotten, nachher gewaschen und mit 5 Prozent doppel schromfaurem Rali gefarbt wird, allein die Farbe besitt den Nachtheil, daß sie sich dem Licht und der Luft ausgesetzt durch ihren Bleigehalt nach und nach braunt, und überdieß noch durch Seisenwasser etwas zersetzt wird, aus welchen Ursachen das Gelbfarben mit chromsaurem Rali in der Schaswollenfarberei feinen Eingang gefunden hat.

Beim Schwarzfärben hat man in neuerer Zeit glücklichere Berguche durch Chromschwarz erhalten, wenn nämlich die Bolle ihrem Gewichte nach mit 7 Procent Eisenvitriol und 5 Procent chromsaurem Rali angesotten und nachber in einem Absude von 50 Procent Campecheholz gefärbt wird, erhält man ein dauerhaftes tiefes Schwarz. Uehnliche Resultate werden erlangt, wenn die Bolle mit 3 bis 4 Procent Beinstein und 3 bis 4 Procent chromsaurem Rali angesotten und mit 30 bis 40 Procent Campecheholz ausgefärbt wird; oder auch, wenn man mit 30 Procent Campecheholz und 4 Procent Beinstein ansiedet, und mit 2 Procent chromsaurem Rali schwarz farbt.

Unwendung in der Ceidenfarberei.

Entschälte weiße und gut gewaschene seidene Stoffe nehmen alle Abstufungen von Chromgelb an, wenn sie entweder mit effiglaurer, besser noch mit salpetersaurer Bleiauflosung bei 40 bis 45 Grad R. eine halbe Stunde lang gebeißt, hernach gewaschen und in einem mit Salzsaure angesaurten chromsauren Kalibade gelb gefärbt werden. Je nachdem die Borbereitungsbeizen schwächer oder starfer in Unwendung gebracht werden. lassen sich alle Schattirungen von hell bis Tiefgelb darstellen. Intensiver und gleichformiger erscheinen die Farbtone, wenn die Seide abwechselnd einige Male in den hierfür bestimmten Beige und Farbebadern durchgenommen wird. Nachdem die gewünschte gelbe Farbe erreicht ift, wascht man die Seide so lange im Bluß, bis das Basser flar ablauft.

Unwendung in der Baumwollen- und Leinen- Drudund Farberei.

In feinem Gebiete der Industrie finden die chromfauren Berbindungen ein fo ausgedehntes Feld, als in der Kunft, baumwollene und leinene Gewebe zu drucken und zu farben. Die schönen und mannichfaltigsten Druckfabritate welche in den Kattundruckereien damit erzeugt werden, liefern den deutlichsten Beweis dafür. Die ausgezeichneisten Farben, welche mit den chromfauren Verbindungen erhalten werden, sind:

- a) Gelbe in allen Farbenabstufungen, von dem garteften Citronengelb bis in bobes Goldgelb;
- b) Oraniengelbe Abflufungen bis in hohes Orange übergebend;
- c) Ubftufungen von grunen Farbennuancen burch Mifchung mit blaufaurem Gifen;
- d) Grune und perlgraue Balgenüberdrudfarben und grune Einpaffarben burch Chromornt in Gauren geloft.

Alle diese Farben laffen fich entweder unmittelbar auf weiß gebleichte vegetabilische Gewebe, oder auch schon in Krapp gefärbte gemufterte Bare drucken, theilweise auch durch den Weg der Kalkund Chlorkalkpaffagen und nachherigem Farben folid darftellen.

Die Methoden, deren man sich jur hervorbringung und Befestigung jener schönen Farben auf baumwollenen Geweben bedient, haben wir zum Theil schon bei ben verschiedenen Druckartikeln in diesem Berk besprochen und ihre Darstellung genau kennen gelernt; es bleibt und daher nur noch übrig die nicht beschriebenen hier naher zu beleuchten, welche mit jenen zusammen dann bis ind kleinste Detail betrachtet alles umfassen, was die Chromverbindungen in der Druckund Farbekunft bis jest zu leisten vermögend sind. Wir eröffnen die Gallerie mit den gelben Chromfarben.

Unigelbe Chromboden farbe auf weißgebleichte baumwollene Gewebe.

Einfarbig (uni) gelb laffen fich im weißgebleichten Buftande alle vegetabilifche Safern leicht farben, wenn fie mit effige oder falpeter-faurer Bleiauflofung impragnirt und alebann in einem mit Effig, Salg- oder Schwefelfaure angefauertem Bade von chromfaurem Kali ausgefarbt werden; oder: wenn die Stoffe zuerft in einem fauren

chromfauren Ralibade impragnirt und hernach unmittelbar darauf ohne Abtrochnen in einem effig, oder falpeterfauren Bleibade durchgenommen werden. Im ersteren Fall kann man sich des effigsauren, basisch-effigsauren und falpetersauren Bleies bedienen, ie nachdem man
eine helle oder tiefe Farbennuance zu erhalten wünscht. Die gelben
Farbtone entstehen durch einen Austausch der Bestandtheile, wenn
die Bleisalze mit dem chromfauren Kali auf den Stoffen zusammengebracht werden, wodurch neutrales chromsaures Blei gebildet wird.

Bleichformiger und intensiver erscheint die gelbe Unigrundfarbe, wenn die Beuge guvor eine Borbereitung mit fcmefelfaurem Ratron (Glauberfalg) oder fcmefelfaurer Dagnefia (Bittererde) erhalten, und fie nachber nach bem Impragniren mit ber Bleibafis durch ein Ralfwaffer : oder Pottafchenbad genommen werden, ehe man im neu. tralen chromfauren Ralibade gelb farbt. Durch die beiden ichmefelfauren Galgverbindungen wird neutrales ichwefelfaures Bleiornd auf ber Fafer gebildet und befestigt, welches nachher in der Chromfalge auflofung gerlegt und fich chromfaures Blei bildet, wobei ein vollfommener Austaufch der Bestandtheile stattfindet, indem die Schwefelfaure mit dem Rali, die Chromfaure aber fich mit dem Bleiornd verbindet, wodurch die Berfetung auch am leichteften und fcnellften bei Unwenbung des neutralen oder gelben dromfauren Galges erfolgt. fcwefelfaures Bleiornd in chromfaures Bleiornd umgumandeln, muß Die Ochwefelfaure nicht nur getrennt, fondern auch unschadlich gemacht werden, weil fie im freien Buffande bas dromfaure Blei gerfest und der Bildung beffelben entgegen frebt. Bei Unwendung bes neutralen gelben Chromfalges wird ftete durch Rali immer fo viel Schwefelfaure gebunden, als die Chromfaure von dem Bleiornd abfcheibet.

Das faure rothe chromfaure Rali, wirkt bei einer Borbereitung der Zeuge mit einem der schwefelfauren Salze entschieden schädlich, und es kommt nur ein mattes Gelb zum Borfchein, weil zu wenig Rali vorhanden und daher nur eine unvollkommene Zerlegung statt finden kann. Um daher reines schönes Gelb zu erhalten, wird die unvorbereitete Baare mit der Bleibasis versehen, und nachgehends die Farbe im fauren chromfauren Rali entwickelt.

Rach dem zweiten Verfahren ein lebhaftes Citronengelb zu erhalten, werden die weiß gebleichten Gewebe vermittelft der Grundirmaschine mit einer Auflösung von 3 Pfund boppel dromfaurem Rali in 100 Pfund Baffer zertheilt, zweimal hinter einander geflogt, beim zweiten Klogen vermehrte Pression gegeben und unmittelbar ohne abzutrocknen, alsbald mit nachstehender Entwicklungsbasis zweimal auf der Grundirmaschine durchgenommen 3% Pfund Bleizuder werden in 52 Pfund Basser aufgelöst und der Aussolung 4 Pfund Essig zugeset. Nach herstellung der Farbe wird die Baare im Fluß oder Bach so lange geschweift und leicht überdroschen, bis das Basser farblos ablauft, dann leicht ausgewunden und abgetrostnet.

Benn man beim Farben folcher Baare, die nicht mit schweselfauren Salzen vorbereitet ist, das dromsaure Kali in dem Bade durch Schwefelsaure gersehen will, um Chromsaure frei zu machen, muß dies sed vorsichtig ins Bert gestellt werden, und die Saure zum Chromstali entsprechend bemessen sein, auch darf man nicht alle Chromsaure mit einem Male in Freiheit sehen, sondern im Fortschreiten des Farbens nur zeitweilig mit Basser verdunnte Schweselsaure reichen, um gerade nur so viel Chromsaure zu entwickeln, als zum guten Farben erforderlich wird.

Da nun nach Runge 198 Pfund neutroles, gelbes chromsaures Kali jur Bindung bes in demselben enthaltenen Kalis 98 Pfund Schwefelsaure ersordern, um alle Chromsaure auszuscheiden, 151 Pfund rothes saures chromsaures Kali hingegen nur 49 Pfund Schwefelsaure erfordern, um dieses zu bewerfftelligen, so läßt sich leicht die Quantität der Schwefelsaure berechnen, die man bei dem Karben einer Menge mit dem einen oder dem andern dieser Chromsalze nach und nach zu verwenden hat. Beim Farben selbst kann man diesemnach die Schwefelsaure zum verwendeten Chromsali leicht bemessen, und abgewogen dieselbe mit vielem Wasser verschwächt im Fortlause des Karbens nach und nach dem chromsauren Kalibade zusehen, wodurch man stets ein richtiges Verhältniß zu der Zersehung desselben und Aussschwang der Chromsaure zu Handen hat.

11. Unichromgelbe Boden tonnen durch Unfbruden gefarbter Uegreferven in recht artige Drudfabrifate verwandelt werden, wofür
man fich ber nachftebenden garben bedient:

- a) Applications fchwarg.
- b) Beiß, durch Startefleister, mit falgsaurem Jinnorydul angefcharft, oder durch concentrirte Kali- oder Natronlauge buldant mit gebrannter Starfe verdickt.
- (Selb, Gelbbeerenabfud 2 Grad B. mit Starte verfocht und

erfaltet mit Binnfalg gefcarft. Orange wird bie garbe erbalten, wenn noch beiß mit Binnfalg gefcharft wird.

- d) Grun, 2 Maß Gelbbeerenabsud 2 Grad B. werden mit 20 Loth Starte verfocht, falt mit 28 bis 30 Loth Zinnfalz geschärft, und hernach so viel in Salzsaure geweichtes Pariferblau eingerührt, als man die Ruance heller oder dunkler zu haben wünscht.
- e) Blau, 2 Maß Baffer und 1 Coth blaufaures Rali werden mit 20 Coth Starte vertocht, falt 5 Coth Beinfteinfaure in 4 Coth Baffer geloft hinzugebracht, dann 4 Coth falgfaure Zinnauflöfung zugegeben, und zulett fo viel in Salpeterfaure geweichtes Pariferblau eingerührt, als man den blauen Farbenton heller oder tiefer zu haben municht.
- f) Biolett, 1 Mag Campecheholgabfud, 2 Grad B. und 2 Maß Baffer werden mit 1 Pfund Starfe verfocht, erfaltet, mit 20 loth Binnfalz und so viel falzsaurer Binnauslöfung geschärft, als zur vollfommenen Negung und Berftorung der chromgelben Farbe benothigt wird.

Eifengelber Figurendrud mit Chromgelb und illuminirter Farbenausfchmudung.

Ein dem Auge sich gefällig darbietendes baumwollenes Druckfabrikat kann dargestellt werden, wenn in Art iristrem Genre durch
den Balzendruck chamoisgelbe Streifmuster gedruckt und nach herstellung der Eisenchamoisfarbe die Baare mit efsigsaurer Bleiauflösung geklogt, dann abgetrocknet und die weißen Bandstreifen durch
den Handdruck mit Gummi verdicktem sauren chromsauren Kali gelb
gefärbt, nachgehends die Baare im Fluß gewaschen, abgetrocknet
und für die Illuminationsausschmückung die vorstehenden gefärbten
Nehreserven verwendet werden, welche gleichzeitig chromgelb und
Eisenchamois äßen, und ihrer Natur angemessen auf der Faser der
Baumwolle farbig zurückbleiben.

Unichromgelb für aus Krapp schwarz und roth gefärbte Halstüchelwaare. (Mouchoir).

Die mit Krapp ichwarz und roth gefarbte gemufterte Salstuchelwaare wird, wenn sie nach dem Krappfarben gut ausgebleicht und der Grund volltommen weiß ift, nach zwei von einander abweichenden Berfahren gelb gefarbt, wodurch man figurirte Deffins in gelbem Kond erbalt.

Nach dem ersten Verfahren werden 1 Pfund rothes doppel dromsaures Kali in 16 Mas Basser geloft, die Baare zweimal mit der Auslösung geklot, dann unmittelbar ohne abzutrocknen in einem Bleizuckerbade in einer mit Haspel versehenen Banne durchgenommen. Hierfür werden 4 Pfund Bleizucker in 20 Mas Basser gelöst und der Lösung 11/2 Mas Essig zugegeben. Bon dieser Auslösung gibt man nun zum Basser in die Farbewanne so viel, als man die Farbe heller oder tiefer zu haben wünscht, und passirt die Baare über den Haspel hin und wiederlaufend so lange in dem Bade, bis die zu wünschende Nuance erreicht ist. Die gelbgefärbte Baare wird gleich im Flusse so lange geschweist und nachher leicht überdrochen, bis das Basser beim Auswinden farblos ablauft, wonach leicht ausgewunden und im Schatten abgetrocknet wird.

Statt dem Durchnehmen in der Wanne fann man auch durch zweimal hinter einander Klopen auf der Grundirmaschine mit der Bleis zuderauflösung die gelbe Farbe herstellen, wonach ebenfalls gleich gemaschen, aufgehangen und abgetrochnet wird.

Nach dem zweiten Verfahren, durch welches man ein noch reineres nicht abstäubendes Gelb erhält, welches einem reinen Quereitrongelb im Unsehen gleich fommt, auch inniger als bei dem ersten Verfahren mit der Faser verbunden wird, haspelt man die Baare in einem Bleizuderbade mit Aepfalt trübe gemacht, mehrere Male hin und wieder, schweift nach dem Herausnehmen gleich im Fluß, wäscht in den Waschrädern, und färbt gleich nach dem Reinigen unmittelbar in einem mit Essig gesäuerten doppel schromsaureu Kalibade gelb, wonach gleich wieder gewaschen, aufgehangen und getrocknet wird.

Nach dem Durchnehmen im Bleizuderbade und Baschen darf man die Baare durchaus nicht liegen laffen, sondern muß sie, sobald sie aus den Baschradern kommt, gleich im chromsauren Kalibade farben, weil sonst bei langerem Berweilen durch Berührung mit der Luft unausweichbar Flecken entstehen, welche nicht wieder zu beseitigen sind.

Ein feidenglangendes Goldgelb auf weiß gebleichte Baumwollengarne wird erhalten, wenn die Garne mit bafifch effigfaurem Bleioryd gebeigt und dann in einem Bade von doppelchromfaurem Rali mit Salpeterfaure angesauert, gefarbt wird. nach bem Farben werden die Garne in fliegendem Baffer rein ausgewaschen und hernach einige Minuten lang in einen verdunnten weingeistigen Safranauszug eingelegt, wonach ausgewunden und ohne vorheriges Auswaschen im Schatten abgetrochnet wird.

Chromgelb auf indigoblauem Grund.

Auf reservirten weiß figurirten indigoblauen Grund laßt sich ein reines Gelb und Grun darstellen, wenn man die baumwollene Gewebe mit einer neutralen chromsauren Raliauslösung, 2 Loth desselben in 2 Pfund Flußwasser, impragnirt, bei Bermeidung von Licht und Barme abtrocknet, und alsdann mit einer in druckfähigen Zustand versesten Bleizuckerauslösung, 4 bis 8 Loth auf 2 Pfund Basser bestruckt und nachherigem Trocknen in einem lauwarmen chromsauren Ralibade nachfärbt, dann gleich im Flusse gut auswascht und abtrocknet.

Uni Dlivengrund.

Ein lebhafter Uni-Olivengrund int Grunliche fpielend, auf welchen fich mit Mehreferven leicht aben laft, erhalt man burch folgendes Berfahren: Es werden 1 Pfund Gallapfel mit Baffer bis auf 48 Pfund Bluffigfeit abgefocht, die baumwollenen Gewebe mit ber bellen Rluffigfeit auf der Grundirmafchine gweimal hinter einander geflost und abgrtrodnet. Den Beugen wird nun auf Diefelbe Urt ein zweiter Grund mit einem Liquidum von 4 Dag effiafaurer Ebonerde 9 Grad B., 1 Daß effigfaurem Gifenorydul, 5 Grad B. burch 8 Daß Baffer verschwacht gegeben, wieder abgetrodnet, worauf ein dritter Grund folgt, der aus 16 loth Bleiguder in 16 Pfund Baffer befteht, welchem 6 Loth Galpeterfaure, 34 Grad 2. jugefest werden, und wieder abgetrodnet wird. Die Olivenfarbe wird nun durch Grundiren mit einer dromfauren Raliauflofung aus 12 Both doppel dromfaurem Rali in 16 Dag Baffer geloft, entwidelt, bann geluftet und ohne abzutrodnen gemaffert.

Chromgelbe Einpaffarben.

Die chromgelben Ginpaffarben fur ichon gemufterte Rrappfabrifate, oder auch andere mit foliden Farben ausgeschmudten, baumwollene Zeuge, werden durch zwei verschiedene Bege gegeben.

Einmal, daß man die Beuge mit einer Bleiguderauflofung

von 15 Pfund Bleizucker in 57 Maß Wasser gelöst, welcher 3 Maß Essig zugesetzt werden, zweimal klott, nachher abtrocknet und aledann für das Einpassen eine verdickte chromsaure Kaliauslösung aufdruckt, die folgender Gestalt zusammengesett wird: ½ Maß Wasser und ½ Maß Frucht- oder Bieressig werden mit 28 Lath gepulvertem Gummi verdickt und ganz erkaltet, die Lösung von 3 Loth saurem Gummi saurem Kali in ¼ Maß Wasser gelöst hinzugerührt. Zum Decken und für den Druck breiter Bandstreisen, werden 2 Maß Wasser und 2 Maß Essig mit 3½ Pfund Gummi verdickt und 16 Loth doppel-chromsaures Kali in möglichst wenig Wasser gelöst hinzugesbracht. Bon diesen beiden Ausdrucksarben darf nur so viel bereitet werden, als der tägliche Gebrauch erfordert, weil sie sich bald zerssesen und unbrauchbar werden.

Nach dem andern Verfahren werden zum Einpassen für leichte Objette 3 Pfund Bleizucker in 3/4 Maß Wasser gelöst, und mit 41/2 Maß Gummiwasser zusammen gebracht. Für ftarte Objette werden 1 Pfund 12 Loth falpetersaures Blei in 11/2 Maß Wasser gelöst, dann noch 41/2 Pfund Bleizucker darin aufgelöst und das Ganze mit 61/2 Maß Gummiwasser druckformig gemacht.

Beide Zusammensehungen werden für den Druck mit wenig chromisaurem Rali geblendet. Die damit gedruckte Waare wird entweder, je nachdem es die Fabrikate erfordern, in einem Kalkmilchs oder Glaubersalzbade durchgenommen, gut gewaschen und im sauren chromsauren Kalibade gelb gefärbt. Im Fortlaufe des Farbens erleidet die rothe chromsaure Kaliauslösung eine Veränderung, wenn darin viele mit basischem Bleisalz bedruckte Waare gefärbt wird; das rothe Chromsalz verwandelt sich in gelbes, weil das Bleioryd die Chromsaure, welche die Eristenz des rothen Salzes bedingt, aufgenommen hat, und dieserwegen man von Zeit zu Zeit, wie der Farbeprozeß fortschreitet, Saure zusehen muß, um immer wieder saures chromsaures Kali zu bilden.

Benn die gedructte Baare nicht durch Kalf oder Glauberfalz genommen, sondern unmittelbar im chromfauren Kali gefarbt wird, so fallen die erften Stude in der Farbe schon aus, die darauf folgenden hingegen schlecht, weil der sich auflosende Gummi gersesend auf die Chromfaure einwirft.

mißfarben.

Diffarben burch Farben im chromfauren Ralibade laffen fich darftellen, namlich: 1) Gifengelbbraun, wenn man in einer effigfauren Gifenauflofung Bleiguder aufloft, Die belle Rluffigfeit mit Gummi verdidt, das baumwollene Gewebe damit bedrudt, und durch ein Pottafchen. ober Ralfmilchbad nimmt, und gulest mit 2) Gelbbraun, wenn die Bewebe mit chromfaurem Rali farbt. einer gelben neutralen dromfauren Raliauflofung impragnirt, mit einer gang frifch bereiteten mit Eragant oder Galep verdicten Gifen. vitriolauflofung örtlich bedruckt und nach dem Abtrodnen ausgewaschen merden; oder: man verdict mit Bleiguder neutralifirtes effigfaures Mangan mit Tragant ober Starfe, fest noch etwas Bleiguder bingu, paffirt durch eine faustische Ralilauge, reinigt mit Baffer und farbt mit chromfaurem Rali. 3) Modebraun wird durch effigfaures Manaan erhalten, wenn man die damit bedructen Beuge fogleich mit einem Theil neutralem chromfaurem Rali und 4 Theilen Ummoniat bei 30 bis 50 Grad R. farbt.

Chromgrane Eindrudfarben. Chromgran ju farben.

Die chromgrunen Eindrucffarben werden durch zwei verschiedene Bege dargestellt, einmal wie bei den Rouge : Abrianopel : Fabrifaten gezeigt wurde, wenn man in mit Gummi verdicte falpeterfaure Blei-auflösung blaufaures Eisen mit Salpeterfaure zum Teig abgerieben bringt, dann die damit bedruckten Zeuge durch ein Chlorfaltbad nimmt, nachher gut reinigt, und im fauren chromfauren Kalibade farbt. Das andere Mal wie wir bei den Indigodruckfabrifaten gezeigt haben.

Auf weißgebleichte baumwollene Baare laßt sich im Mignonette-Genre ein schönes Grun im sauren chromsauren und blausauren Kalibade auf folgende Art darstellen. Man bereitet zuerft eine essigsaure Eisenoxydulauslösung, indem 20 Pfund Eisenvitriol in 40 Pfund Basser gelöst durch 15 Pfund Bleizuder versest werden. Die Aufdruckbasis wird zusammengeset, indem 1 Maß essigsaures Eisenoxydul, 1 Grad B. und 1 Maß salpetersaure Bleiauslösung (2 Coth salpetersaures Blei in 1 Pfund Basser gelöst), mit 20 Coth Starte versocht werden. Nach 24 Stunden des Aufdrucks, farbt man die Baare zuerst in einem fauren chromsauren Kalibade, wobei für ein Stück Calico 5 bis 6 Coth chromsaures Kali in Anwendung gebracht

werden, fpult im Bluß, mafcht in den Bafchradern und farbt bernach mit 4 loth blaufaurem Rali und 2 loth Salgfaure grun.

Die grune Farbe fann auch in einem Farbebade entwickelt werden, wenn man die blaufaure Raliauflofung mit der Salgaure guerft in die Banne gibt, aledann für ein Stud Calico die Auflofung von 8 Both faurem chromfaurem Rali zugibt, und die Baaredarin grun farbt. Im Fortlaufe des Farbens wird für jedes Stud Baare immer dasfelbe Quantum blaufaures Rali, Salgaure und chromfaures Rali gereicht. Nach dem Farben wird gewaschen und die weißen Objekte durch ein ganz leichtes salgaures Bafferbad hell und klar dargestellt.

Bon den Chromorange. Farben.

Die Chromorange-Farben erfordern zu ihrer herstellung und Befestigung mit der Faser der baumwollenen Gewebe gang befonbere Aufmerksamkeit, um sie steth schon und gleichmäßig zu bekommen. Die werden erhalten, wenn dem neutralen chromsauren Bleioryd die Salfte der Chromsaure entzogen wird, wodurch es in basisch chromsaures Bleioryd umgewandelt und in den Fabriken unter dem Namen Ehromorange bekannt ift.

Satt dromgelb gefarbte baumwollene Zeuge laffen fich baber in Ehromorangefarbe umandern, weun man damit eine Bafis in Beruhrung bringt, welche befahigt ift, dem Bleioxyd Chromfaure zu entgieben.

Mittel dieser Urt finden sich in den Lösungen von Rali, Natron ind dem Zegkalk, die stets siedend heiß sein mussen und immer einen zeringen Zusat von chromsaurem Rali aus dem Grunde enthalten nuffen, weil es ohne denselben im Großen nicht leicht zu vermeiden ft, daß ein Raliüberschuß vorwaltet, der hinderlich ift, wodurch die rsten Stude, ohne Beseitigung desselben, welche man eintaucht, tatt Orange ganzlich entfarbt werden und erst die nachfolgenden eine drangefarbe annehmen.

Arbeitet man mit Kalkwasser, so werden auf 2500 Pfund des. elben 1 Pfund chromsaures Kali genügen. Arbeitet man mit siedener Kalkmilch, so wird ebenfalls Chromkali zugesett. Mit letterer rhalt man die Orangebodenfarbe auch gleicher, wenn man im Beraltniß zum verwendeten Kalk der Kalkmilch 1/8 bis 1/10 Bleizuder usett.

Ohne Erfolg hat man auch verfucht, Chromgelb in ber Ralte burch

Ammoniaf mit chromfaurem Rali verfett, in Orange zu verwandeln, allein die Resultate sielen nie befriedigend aus. In ein Ammoniafbad von 40 Pfund Salmiafgeist mit 40 Pfund Wasser verschwächt und darin 1 Pfund chromsaures Rali gelöst, chromgelb gefärbten Zeng gebracht, und eine Stunde lang darin liegen lassen, wurde die Farbe zwar viel dunkler und rother, aber lange noch nicht Orange.

Benn neutrales effigfaures Blei jum Farben ber gelben Farbe, die nachher in Chromorange umgewandelt werden foll, verwendet wird, so eignet sich hierfur das gelbe neutrale chromfaure Kali vortheilhafter als das rothe saure Salz, weil letteres zu wenig Kali enthält: bei basisch effigsaurem Blei ift hingegen das rothe saure chromsfaure Kali dem gelben bei weitem vorzugiehen.

Für den Gebrauch in den Kattunfabriten ift es am sichersten, sich das gelbe neutrale chromsaure Kali in fluffiger Form selbst zu bereiten, weil das im Sandel vorkommende im Preise fehr hoch steht, auch man leicht einer Verfälschung ausgesett ift. Man bereitet es am zuverlässigften für den eigenen Gebrauch aus dem rothen, fauren, chromsauren Kali, wenn eine Auflösung desselben mit trystallistrem fohlensauren Natron neutralistrt wird, weil die Pottasche ihres verschiedenen Kaligehalts wegen schwieriger dafür zu verwenden ist, frystallistres Natron hingegen immer dieselbe Menge alkalischen Salzes enthält. Da bei Bereitung durch Mischung beider Salze die Kohlensauren unter heftigem Aufbraufen entweicht, so muß die Mischung derselben langsam und in großen Besäßen vorgenommen werden.

Um leichtesten läßt es sich baburch erhalten, wenn bas rothe chromsaure Salz fein gepulvert nach und nach in eine fohlensaure Natronlange eingetragen wird. Das burch diesen Weg erhaltene Produkt bildet ein Gemenge von chromsaurem Rali mit chromsaurem Natron, welches sich nicht für ben handel eignet, wohl aber beim Orangefärben seinen Zweck vollkommen erfüllt, und eben so wirft, wie das fäufliche, reine, gelbe, chromsaure Kali.

Chromorangeboden Barbe mit illuminirter Farben ausichmudung.

Um einen intensiven gleichformigen Orangegrund gu erhalten, werden die weiß gebleichten baumwollenen Gewebe mittelft der Grundirmaschine mit einer Auflosung von einem Gewichtotheile Glauber-falz in 8 Gewichtotheilen Baffer zweimal hinter einander ge-

flost und abgetrodnet. Sierauf erfolgt ein zweites Grundiren auf diefelbe Beife mit einer basisch effigsauren Bleiauflösung in nachstehenbem Berhaltniß:

48 Pfund Bleiguder und

18 Pfund Bleiglatte werden mit

36 Maß Baffer unter beständigem Umruhren zwei Stunden lang maßig gefocht, und die erhaltene helle Bluffigfeit 42 Grad B. start verwendet. Nach dem Grundiren werden die Zeuge in einem trocenen luftigen Boden oder in einem Zimmer aufgehangen, 4 bis 5 Tage lang hangen gelassen, und je steifer sie nach dem hangen und Rosten anzufuhlen sind, um so hober erscheint nachher die Farbe. Man schreitet nun zur folgenden Operation:

9 Pfund Aestalt werden mit Baffer jur Kalfmilch bereitet, die eine Salfte derfelben jum Baffer in den Reffel gegeben, welches 35 Gr. R. warm gestellt wird. Man geht nun mit zwei an einander gefnüpften Stücken Calico über den hafpel laufend in das Kalfmilchbad ein, gibt zwei Touren über denselben und schweift nach dem Berausenhemen im Fluß. Dem Bade wird jest die andere Salfte der Kalls milch gereicht und ebenfalls wieder zwei Stücke darin durchgenommen, wonach die vier Stücke in den Baschrädern 15 Minuten lang gereinigt werden. Für ein ferneres Operiren wird die benuste Kalfmilch abgelassen, wieder frisch angemacht und wiederum 4 Stücke darin behandelt, und auf diese Beise so lange fortgefahren, als man Baare durchzunehmen hat. Man schreitet jest zum Gelbfarben auf folgende Art:

Für 4 an einander geheftete Stude Calico wird die Auflösung von 2'/2 Pfund faurem chromsaurem Kali zum Waser in den Kessel gebracht, mit der Waare über den haspel laufend bei 50 Gr. R. eingesahren, und durch hin- und Wiederlaufen bis 80 Gr. R. Warme darin erhalten, alsdann herausgenommen im Flusse geschweift und studweise in einem hellen, tochenden Kalfwasserbade, schnell über den hafpel hin- und wiederlaufend, die gelbe Farbe in eine hochorange umgewandelt, und wenn diese vollkommen gleichformig erreicht ist, herausgenommen, im Flusse geschweift, auf der Lafel einmal über- broschen, wieder geschweift, aufgehangen und im Schatten abge- trocknet.

Man fann die Uniorangefarbe auch auf Diefelbe Art, wie die Calico und Moudoir durch ben Drud mit weißer Aussparung barftellen man erhalt jedoch nicht einen so hoben rothen Orangegrund, wie nach dem angegebenen Berfahren; auch läßt sich die Farbe darftellen, wenn die Stude auf Sternrahmen gespannt, in eine effigsaure Bleifupe mit Nepkalk angesett, eingesengt, dann herausgenommen, einige Minuten der Einwirkung der Luft ausgesett, dann gewaschen, im rothen chromsauren Kalibade satt gelb gefarbt und nachher die gelbe Baare stuckweise in einem kochenden Kalkmilchbade, dem
wenig chromsaures Kali zugesett wurde, in Orange umgeandert.

Die chromorange Farbe ist haltbar gegen Luft und Licht, aber nicht gegen Seife, welche fie schwacht, Effig die Farbe aber wieder berftellt.

Auf unichromorange gefarbten Grund laffen fich bie nachstebenben gefarbten Aegreserven gur Bildung mannichfaltiger Mufter in ber Kattunbruderei verwenden.

Upplication of chwart.

- 8 Both trodener Blauholgertraft werden in
- 2 Pfund 4 loth Effig warm aufgeloft,
- 1/2 Pfund Starfe mit
- 1/2 Maß Baffer angerührt, hinzugebracht, die Maffe verfocht, dann
- 1/2 Pfund Gallapfelabsud (2 Pfund Gallapfel mit Baffer dreimal abgesotten und den Defott auf 4 Pfund eingedampft) eingerührt, wenn die Farbe noch lau ift.
- 1/2 Pfund falpeterfaure Eisenauflofung 50 Gr. B. gugegeben, und gulest
- 12 Coth Gifenvitriol in 8 Coth Baffer geloft eingerührt.

Die Farbe muß genau nach Borschrift bereitet werden, weil sie sonft in der Berdidung bricht. Kein anderes Schwarz als dieses eignet sich so gut auf chromorange und chromgelbe Boden, weil alle andern sich mehr oder weniger ind Graue neigen. Beim Druden ift zweimal mit dem Trudschlägel abzuschlagen, damit die Farbe mehr in den Faden eindringt. Die gedruckten Zeuge werden erft nach zwei Tagen gewässert.

Megreferve für Beig.

Die Megreserve für Beig besteht entweder in Starfetleifter mit Binnsalg und fluffigem falgfauren Binnchlorur fo ftart gescharft, ale es

der Orangegrund jum ganglichen Entfarben bedarf, oder: es werben

2 Daß Baffer mit

24 loth Starte verfocht, noch lauwarm

30 loth Oralfaure,

16 Beinfteinfaure eingerührt und nach völligem Erfalten mit

2 Pfund Binnfalg und

6 Loth Schwefelfaure gescharft.

Gelbe Megreferve.

Salpeterfaures Rupfer oder falpeterfaure Thonerde mit Startefleifter drudrecht gemacht.

Grune Megreferve.

Es werden 3 Pfund 4 loth Baffer mit

8 Loth Starte verfocht, falt gerührt, bann

8 bis 12 loth mit Salpeterfaure behandeltes Berlinerblau und gulegt

10 Both Salpeterfaure eingerührt. Das falpeterfaure Berlinerblau hierfur bereitet man, indem 2 Pfund mit Baffer in Butterconsistenz gebrachtes Berlinerblau mit 2 Pfund Salpeterfaure zusammen gerührt werden. Beim Druden schwerer Objefte wird der Model zweimal abgeschlagen, und gleich nachdem die Karbe troden ift, gewässert.

Blane Megreferve.

In Startetleifter wird fluffiges falgfaures Zinn mit etwas wenig Salpeterfaure eingeruhrt und alebann mit Berliner Blauteig die blaue farbe hervorgebracht

Biolette Megreferve.

Schwacher Campecheholzabsud mit Starte verfocht, und nach bem Erfalten mit falgfaurer Binnauflosung und wenig Salpeterfaure geschärft.

Chromorange mit ausgesparten weißen Figuren für Calico und Lüchelwaare.

Ilm baumwollene Gewebe mit ausgesparten weißen Figuren in orangefarbigem Boden zu erhalten, bedient man sich zwei verschiede, ner Berfahren, wovon das erfte ein überaus schönes und glanzendes Orange liefert, wenn man auf folgende Beise verfahrt. Die Stude werden mit einer lösung von 2 Loth schwefelsaurer Bittererde in 3 Pfund Baffer gelöst, auf der Grundirmaschine impragnirt und abgetrocknet. Es werden nun 1 Pfund 12 Loth Bleizuder in 3 Pfund 4 Loth lauem Baffer gelöst, und die helle Fluffigfeit von dem Niederschlag für den Gebrauch abgegossen.

Bon dieser Bleizuderauslösung werden 3 Pfund 4 Loth mit 11/4, bis 11/2 Pfund des reinsten arabischen Gummis verdidt, weil sich feine andere Gorte für die Berdidung eignet, und sowohl Genegal als barbarischer Gummi dem Zwed nicht entsprechen. Beim Drucken wird der Model zweimal aufgeset, die Zeuge nach dem Druck 3 bis 4 Tage liegen gelassen, aledann durch 65 bis 70 Gr. R. erhistes Magnessad genommen.

Schwefelfaures Magnefiabab. Auf jedes Pfund Baffer wird ein Coth zuvor aufgefofte fchwefelfaure Magnefia dem Baffer in dem Gefäße, welches mit Rollen gleich einer Auhfothstande verfeben ift, gegeben.

Die Stude werden gut breit aus einander gehalten, über die Rollen laufend so durchgezogen, daß ihr Verweilen in der Fluffigleit 5 bis 6 Minuten dauert. Aus dem Rollenapparate durchgelaufen, geben sie zum Auspressen durch zwei hölzerne Eplinder, und fallen in eine Wanne, worin auf 3 Pfund Basser 1/2 Loth schwefelfaure Magnessausgelöst sind. Nach der Passage eines jeden Studes wird in den Rollenapparat wieder 2 bis 3 Loth in Wasser gelöste Magnessa gegeben, und auf diese Weise fortgefahren, bis alle Waare durchgenommen ist. Die so behandelte Waare wird nun gut gewaschen und zum Farben gebracht.

Orangefarben der Baare. In den Reffel jum Farben, welcher mit einem hafpel verfeben ift, gibt man jum 65 Gr. R. beigen Baffer 3 bis 4 Pfund neutrales gelbes Chromfali mit einem Bufag von 2 bis 4 Loth Pottafche auf jedes Pfund Chromfali, fnupft
2 bis 3 Stude an einander, geht fchnell damit ein, und erhobt die

Lemperatur bis 78 Gr. R., nimmt die Baare heraus, waicht fie rein und hangt jum Trocknen auf. Im Fortlaufe des Farbens wird das Bad wieder auf 65 Gr. R. gestellt, und etwas Chromkali und Pottasche nachgespeist, und nach diefer Art das Farben so lange fort, geseht, als noch ein gutes Resultat erzielt wird.

Begen der Schablichkeit des sich in der Flussigkeit bildenden schwefelfauren Kalis konnen nur eine gewisse Quantitat Stude in einem solchen Bade schon Orange gefarbt werden. Bemerkt man, das vorwaltendes schwefelfaures Kali im Ueberschuß vorhanden ift, so sie det man die Flussigkeit start ein, und zersett das Salz durch Auftochen mit frisch gebranntem Kalt, um schwefelsauren Kalf zu bilden, der zu Boden fallt, und verwendet die abgeklarte Flussigkeit statt Baffer bei der nachsten Farbeoperation.

Da hin und wieder einzelne Stude in der Orangefarbe nicht gang gleichförmig ausfallen, so wird die derartige Baare gesammelt, und durch ein 60 Gr. R. warmes schwaches salzsaures Bad genommen, in gelbe Baare umgewandelt, wodurch ein so hohes und seuriges Soldgelb erreicht wird, als man durch keinen andern Beg darzusellen vermögend ift. Unfanglich erscheint die Farbe im salzsauren Bade etwas hell, erhalt aber zulest ihren vollkommenen Glaaz. Man benust dieses Berfahren um gelbe halbtuchel mit weiß ausgesparten Figuren im schönften Farbenglanz zu erhalten.

Nach dem zweiten Berfahren erhalt die weiß gebleichte Bare eine Borbereitung mit einer Auflosung von 12 Pfund Glauber- falz in 36 Maß Baffer, welche mittelft der Grundirmaschine gegeben, und die Zeuge nachher abgetrocknet werden.

Für die Orangeaufdructbasis wird basifch effigsaured Blei auf folgende Beife bereitet: 48 Pfund Bleizucker und 24 Pfund Bleisglätte werden mit 36 Maß Baffer unter beständigem Umruhren über dem Feuer zwei Stunden lang gelinde gefocht, aledann zum Abklaren hingestellt und die helle Fluffigfeit für den Gebrauch verwendet.

Aufdruchafis. Es werden 1 Pfund Starte mit 1 Maß Baffer angerührt, 2 Loth Salpeterfaure 35 Grad B. zugegeben, und über bem Feuer so lange gefocht, bis die Maffe flar und vom Ruhrer wie Baffer abläuft. Man rührt jest nach und nach 10 Maß des flaren basisch:effigsauren Bleies auf dem Feuer in abgetheilten Portionen seibelweife ein und erwarmt jedesmal wieder, bis die Bluffigfeit flar geworden. Nach diefer Urt fahrt man so lange fort, bis die Blei-

auflösung feibelweise eingetragen ift. Die Auflösung muß nun schön flar sein, sich fleberig anfühlen, noch vom Rührer abtropfen, und darf beim Erkalten weder zwischen den Fingern noch am Rührer coaguliren und kafig werden. Sollte sie noch zu dick sein, seht man so viel Bleiauslösung hinzu, bis sie die gehörige druckfähige Beschaffenheit angenommen hat. Man kann die basisch effigsaure Bleiauslösung auch mit gebrannter Searse für den Druck verdicken, wenn die heiß gemachte Bleiauslösung mit derselben angerührt, dann im Ressel über das Feuer gebracht und man einmal aussochen läßt. Die Druckmasse erscheint anfänglich sehr dunn und muß vor der Verwendung 24 Stunden an einen küblen Ort gestellt werden. Auf 1 Maß Bleiauslösung werden 12 bis 16 Loth gebrannte Stärse zum Verdicken gerechnet. Wenn die Masse sür den Walzendruck verwendet wird, so muß, weil sie dabei starkschamt, der Schaum östers abgenommen werden, um einen reinen gleichen Oruck zu erhalten.

Nach dem Druck werden die Zeuge 2 bis 3 Tage in einem erwarmten Zimmer aufgehangen und gut abgetrocknet in das Kalibad gebracht.

Durchnehmen im Ralibade. Die Baare wird studweise in eine helle 2 Grad B. starke Pottaschenlauge über den hafpel laufend gebracht, gut breit aus einander gehalten 10 Minuten lang hin und wieder getrieben, herausgenommen, in Fluß eingehangen und in den Baschrädern möglichst rein gewaschen, weil von einer guten Reinigung das rein ausgesparte Beiß abhängig ist. Im reinsteu und hellsten wird das Beiß, wenn die gelaugte Baare 8 bis 10 Stunden lang in ein gut ziehendes Basser eingehangen und nachher in den Baschrädern 15 Minuten lang gewaschen wird. Der Bluffigkeit in der Banne wird wieder Kalisauge zugesest, und auf diese Beise so lange mit dem Durchnehmen der Baare fortgefahren, als man welche durchzunehmen bat.

Für 12 Stücke 1/4 breite, jedes Stück 34 bis 36 einzelne Quadrattüchel enthaltende Waare, werden gewöhnlich 30 Pfund gute Pottasche zur Kalisauge bereitet, erforderlich. Ueber 18 bis 20 Stücke können nicht in ein und derfelben Flüffigkeit manipulirt werden, weil wenn sie zu trübe wird, die weiß ausgesparten Stellen verunreinigt werden.

Gelbfarben der Baare. In einem tupfernen Reffel werden fur 8 an einander geheftete Stude fur jedes einzelne Quadrattichel, namlich fur % breite Baare 1/2 Coth, fur 1/4 3/4 Coth und fur 8/4 Waare 1 Coth doppel-chromfaures Rali zuvor in Baffer aufgeloft, gerechnet, die Baare über den hafpel bin und wieder laufend in dem chromfauren Kalibade von 16 Grad R. in aufsteigender Warme wahrend einer halben Stunde bis auf 60 Grad R. gesteigert, hochgelb gefarbt, aledann herausgenommen, im Fluß zweimal geschweift, und zum Rothen gebracht.

Rothen der Baare, Orangefarben. Es wird ein fupferner Reffel jur Salfte mit hellem Ralfwaffer gefüllt, bis zum Sieben gebracht und etwas weniges chromfaures Rali zugegeben. In die
gelinde siedende Fluffigfeit geht man nun mit der Baare in einzelnen
Studen über den Salpel laufend schnell ein, und dreht so lange rasch
hin und wieder, bis die Orangefarbe sich vollfommen entwickelt hat,
wonach herausgenommen, zweimal im Flusse geschweift, leicht ausgewunden und abgetrocknet wird.

Dem Bade werden jest wieder 12 Maß Kalfwasser zugesest und ein zweites Stud ganz auf dieselbe Beise behandelt. Man fahrt auf diese Art so lange fort, als man gelb gefarbte Baare in Orange umzuwandeln hat, wobei das Bad in immerwährendem Sieden erhalten wird.

Chromorange Mignonette. Balgenbrudwaare.

Fur diefes einfarbige Balgendrud. Fabritat erhalten die weißgebleichten baumwollenen Gewebe eine Vorbereitung mit einer Auftofung von 27 Pfund Glaubersalz in 80 Maß Basser geloft, durch Rlogen auf der Grundirmaschine.

Für den Balzendruck wird die Composition verwendet, die in dem vorangegangenen zweiten Berfahren beschrieben ift, und nach dem Druck der Baare 2 bis 3 Tage liegen gelassen. Das Laugen, Gelbfarben und Rothen wird ganz auf dieselbe Beise, wie in dem eben abgehandelten zweiten Berfahren vorgenommen. Dem Laugenbade wird nach dem Durchnehmen jedes einzelnen Stückes immer wieder eine Maß Pottaschenlauge zugesetzt, und beim Gelbfarben sur jedes Stück Calico von 50 Biener Ellen Lange 8 Loth saures chromfaures Kali in Rechnung gebracht.

Chromorange Drudfabrifate in Deffins mit Duufelund hellorange.

Dieses sich dem Auge überaus lebhaft darbietende Druckfabrifat, in welchem sich auf weißem Grunde dunkel- und hellorange Farben in harmonischer Uebereinstimmung neben einander zur Bildung des Musters befinden, und seit 1848 einen beliebten Modeartikel für die mittlere Klase ausmacht, wird vermittelft der zweifarbigen Balzen-bruckmaschine gedruckt.

Die weißgebleichten baumwollenen Gewebe werden hiefur wie bei bem vorhergegangenen Druckfabrifate vorbereitet, alobann:

- a) fur Dunfelorange bafifch effigsaures Biei mit Starte verbiett, und
- b) für hellorange mit Baffer bis jum gehörigen Grad verfchwächtes basisch effigsaures Blei mit Leiocomverdidung aufgedruckt, und aledann in allem Uebrigen wie bei ChromorangeMignonette-Balgendruckwaare versahren.

Mit diefen beiden Farbenabftufungen laffen fich nachher auch noch tafelfchwarze Figuren verbinden; oder auch daß in doppel frapprofenrothen oder echten doppelblauen Balzendruckmuftern duntel und hellorange Figurendruck-Objekte fur noch farbenreichere (bunte) Druckfabrikate angebracht werden.

Won den chromorydgrunen Farben auf baumwollene Stoffe.

Die chromorydgrunen Farben fur den Balgendruck traten im Jahre 1840 querft in den bobmischen Druckfabrifen gu Reichstadt und Coomanos ins Leben, erhielten aber bald auch anderwarts Berwendung gur Darftellung verschiedener Modeartifel. In die grunen schließen sich die persfarbigen Chromorydnuancen an, die ich im Balgendruck 1841 querft verwendete.

Alle diese substantiven Chromorydfarben besigen die gute Eigenschaft, daß sie gang solid find, und gegen Licht, Luft, Alfalien und Sauren eine so große Beständigfeit zeigen, daß sie nicht im Geringsten davon alterirt werden. Bur Darstellung berfelben eignen sich das salgaure und salpetersaure Chromoryd, dann das schwefelsaure Chromorydfali oder der Chromalaun.

Das falgfaure Chromornd, auch Geegrun genannt,

wird jur Darstellung der grunen Chromorydfarben in den Kattundrudereien auf nachstehende Beise erhalten. Buerst bereitet man das grune Chromorydhydrat, indem man 8 Pfund doppel dromsaures Kali in 16 Maß tochendem Basser auslöst. Andererseits werden 9 Pfund fein gepulverter weißer Arsenit in 75 Maß tochendes Basser gegeben, 10 Minuten lang in dem Kessel gefocht, abstehen gelassen, die klare Flussigkeit von dem Niederschlage getrennt, und alsdann die Chromfaliauslösung in dieselbe eingerührt. In turzer Zeit wird die Zusammensehung eine grune Farbe aunehmen und sich das gebildete Chromorydhydrat aus der Flussigkeit fällen. Nach öfterem Umrühren und dem Erfalten wird das Ganze auf einen Spipbeutel von weißem Bollentuch gebracht, filtrirt, das im Filter zurückgebliebene Chromorydhydrat mit heißem Basser gut ausgesisst, nachher ausgepreßt und für den Gebrauch auf salzsaures Chromoryd verwendet.

Um Diefes zu erhalten mifcht man Galgfaure 22 Grad B. mit fo viel Baffer, bis feine falgfauren Dampfe mehr Davon geben, erhipt Diefelbe und loft nach und nach fo viel des grunen Chromorndbndrate über dem Reuer Darin auf, ale die Gaure Davon aufzunehmen im Stande ift, und noch etwas unaufgeloftes Orndbydrat jurud bleibt, lagt es bann fegen und gießt bas Rlare ab. In foldem Buftande waltet in ber falifauren Chromorndauflofung noch Gauredisposition vor, welche gerftorend auf die Baumwollenfafer einwirfen wurde. Um diefem gu begegnen und das Produft in möglichft neutraler Befchaffenbeit ju erhalten, rubrt man in geringen Portionen fo lange 20 Grad B. ftarte fauftifche Ralilauge nach und nach ein, bis ber Punft eingetreten ift, wo das Chromornd anfangt fid, niederzuschlagen. bereitete neutrale falifaure Chromornbauflofung von tiefer buntelaru. ner Karbe wird jest fo lange eingedampft, bis fie an Baume's Ureo: meter 46 Grad zeigt, wo fie nach dem Erfalten fur den Druck Die iconfte grune Chromorydfarbe Darbietet.

Unter dem Namen Seegrun beziehen die bohmifchen Kattundruckereien das neutrale falgfaure Chromoryd von guter Qualitat aus der chemischen Produktenfabrik von F. A. Brofche in Prag.

Fruher, ehe man das Geegrun, welches fur die Darftellung aller grunen Muancen einen entichiedenen Borgug vor den anderen Busammensegungen im Druck verdient, fannte, bediente man fich gur hervorbringung der chromoxydgrunen Farbtone einiger andern Berfahren; fo wurden:

a) Bu einer warmen Cofung von 1 Pfund 10 Coth boppel-chroms faurem Rali in 6 Pfund Baffer, 2 Pfund 26 Coth Salzsfaure gegeben und hernach 1/2 Pfund gestoffene Beinfleinsfaure eingerührt. Durch den Zusap von Beinsteinsaure wird die Lösung schon grun, und nimmt einen suflichen Gestomack an.

Man hat die Berhaltniffe nach Erforderniß des Farbentones auf 6 Maß Baffer folgendermaßen gestellt.

Farbenabftufungen.

		Mr. 1.	Mr. 2.	Mr. 3.
Chromfaures	Kali	3t/2 Pfund.	53/4 Pfund.	2 Pfund.
Salgfaure .		61/4 »	31/4 »	31/2 »
Weinfleinfaur	e.	5 »	31/4 »	30 Loth.
		Mr. 4.	Mr. 5.	Mr. 6.
Chromfaures	Rali	1 Pfund.	28 Loth.	24 Loth.
Salgfaure .		2 »	17/8 »	11/2 Pfund.
Beinfteinfaur	e	1/2 »	11 »	12 Both.

Die Zusammensegungen, welche alle etwas sauer reagiren, werden fur den Druck mit Starke, Beizennehl, Tragant oder Gummi verdickt, und zum Befestigen mit der Baumwollfaser die gedruckte Baare, je nach der Nuance, welche man zu haben wunscht, bald durch mehrtägiges Hangen und nachheriges Bassern, bald durch Passiren in einem Kreidenbade oder Durchnehmen in einem Ammoniatbade behandelt. Das Ammoniatbad hiefür bereitet man aus 15 Maß heißem Basser, 8 Pfund gelöschtem Kalk und 4 Pfund salzsurem oder schwefelsaurem Ammoniat und flozt mit der Flussigfeit die Baare zu wiederholten Malen mittelft der Grundirmaschine im Freien, um dem lästigen Ammoniatgeruch nicht ausgesetzt zu sein.

b) 1 Pfund doppel = chromfaures Rali wird mit 6 Pfund Salgfaure fo lange gefocht, bis fein Chlor mehr entweicht, dann werden 1 Pfund calcinirte Soda und 1 Pfund agende Natronlauge 14 Grad B. eingerührt, die Fluffigfeit mit Tragant verdictt aufgedruckt, getrocknet und zulest durch ein heißes Ummoniafbad von 1 Pfund Negfalt, 1 Pfund

Salmiaf in 48 Pfund Baffer gezogen alebann gut gema-

- c) Bu einer warmen lofung von ein Pfund 10 loth doppel-chromfaurem Kali in 6 Pfund Baffer gebe man 1 Pfund Syrup
 und nach und nach 4 Pfund Salpeterfaure 34 Grad B., wodurch die Fluffigfeit bald grun erscheinen wird. Man neutralistet mit agendem Natron, verdickt wie bei a) und behandelt die gedruckten Zeuge auf dieselbe Urt.
- d) Man bereitet salpetersaures Ehromoryd, wenn das durch Arfenik gefällte grune Orydhydrat in Salpetersaure auf diefelbe Beise wie in Salgfaure aufgeloft wird. Das Grun, welches man damit auf baumwollenen Geweben erhalt, befigt aber immer einen Stich ins Gelbe.

Seegrune Balgenüberbrudfarbe.

Fur den Balgendruck (Soubassement) wird das falgfaure Chromornd bald mit Tragant, bald mit Starfe verdickt, und dabei auf folgende Beise verfahren.

- a) Berdidung mit Tragant. Es werden 14 Loth jum feinsten Mehlpulver gestossener Tragant mit Beingeist zu einem Brei angerührt und zugedeckt einige Stunden stehen gelassen, alsbann in 12 Maß Seegrun 46 Grad B. gebracht, unter öfterem Umrühren 24 bis 36 Stunden stehen gelassen, und alsdann durch Leinwand passirt. Sollte die Farbe für den Balzendruck zarter Desins noch zu dick sein, sorührt man noch so viel Seegrun hinzu, bis sie druckrecht wird.
- b) Berdidung mit Starte. Es werden 4 Pfund Beigenftarte mit 4½ Maß Baffer angerührt, verfocht, falt gerührt und so viel Geegrun 46 Grad B. in den Stargefeliefter eingerührt, bis die Farbe druckrecht wird.

Die Tragantverdidung liefert, weil sie nicht fo viel Bolumen in der Farbe einnimmt und fein Baffer erfordert wie die Starfeverdidung, eine mehr intensive grune Farbe, als diese. Nach dem Druden werden die Zeuge über Nacht in einem fühlen, nicht geheizten Local aufgehangen, den andern Tag auf der Grundirmaschine bei mäßiger Pression zweimal hinter einander mit 2 Grad
B. starter faustischer Ralisauge falt geklogt, gelüftet, anlaufen laf.

fen, alsbann eine Stunde in Bluß eingehangen, in ben Bafchrabern gewaschen, ausgewunden, abgetrocenet, und für den Illuminationseindruck hergerichtet.

Wenn man nach bem Berftellen ber foliden, gelben, grunen und blauen Musichattirungefarben, durch den Weg der Ralfpaffage und Durchnehmen im fauren chromfauren Ralibade Die Baare in ber Ausarbeitung gang fertig bat, und eine Partie beifammen ift, wird die chromorndgrune Ueberdrudfarbe jur noch hobern Belebung in einem effigfauren Rupferbade durchgenommen, wodurch ein Theil grunes chromfaures Rupferornd fich mit der grunen Chromorndfarbe verbinder und die Urfache der Erhohung ift. Dan ope, rirt hierbei auf nachftebende Urt : In einem fupfernen Reffel wird Baffer bis auf 45 Grad R. erwarmt, bemfelben 20 Daß effig: faure Rupferauflofung jugegeben, Die Baare ftudweife über ben Safpel aweimal bin = und wiederlaufend darin erhalten, Dann im Bluf gefcweift, ausgewunden, aufgehangen und abgetrodnet. Dachbem 6 Stude auf folche Beife in dem Rupferbade paffirt find, wird fur jedes nachfolgende Stud immer 2 Dag Rupferauflofung jugefest, und nach Diefer Methode fo lange fortgefahren, als man Stude Durchzunehmen bat. Das Rupferfal; ertheilt der grunen garbe einen gang befondere reinen lebhaften Lufter, ohne auf die andern vorban: benen Karben eine nachtheilige Birfung auszuüben, felbft Chromgelb in feinem beitern Glange nicht gu beeintrachtigen.

Die effigsaure Aupferauflöfung für diefen Behuf bereitet man, indem 39 Pfund 12 Loth Aupfervitriol in 60 Maß Baffer geloft, durch 20 Pfund 20 Loth Bleizuder zerfest werden, und man nachber die abgeflärte Fluffigfeit verwendet.

Doppelgrune Drudfabrifate in illuminirter Ausarbeitung.

Wenn die frapprothen und violetten Farben durch die weiße Arfenitfalireserve geschüpt find, und in die weißen Partien vermittelst Sandmodel figurirte Muster mit in Starte oder Tragant verdictem Geegrun eingedruckt werden, alsdann die Waare auf der Walgendruckmaschine mit Seegrun überdruckt wird, so erhalt man Drucksabrifate im hellgrunen Grunde mit dunkelgrunen Figuren, die, wenn
alle Farben darin zur Ausschattirung hergestellt sind, für die Belebung ber grunen Abftufungen ebenfalls im effigfauren Rupferbabe burchgenommen werben.

Gruner Ueberdruck mit gelben Figuren im grunen Rond.

Unstatt Dunkelgrun im hellen Ueberdruckgrun habe ich auch schwefelgelbe Figuren dargestellt, wenn nach der Arfenikkalireserve jum
Schüßen der krapprothen und violetten Farben, die Bleibasis, die bei
den substantiven eisengelben Ueberdruckfarben angegeben ift, eingedruckt und nachher durch den Walzendruck die seegrune Farbe gegeben
wird. Die so behandelte Waare wird im Rollenkasten bei 30 Grad R.
Barme im Kalkmilchbade durchgenommen, gut gereinigt, aledann
Solidgelb, Grun und Blau eingepaßt, wieder im Kalkmilchbade behandelt, rein gewaschen und hernach die gelbe und grune Farbe im
dromsauren Kalibade entwickelt und befestigt. Zulest kann man zur
Belebung der chromorndgrunen Ueberdruckfarbe durch das effigsaure
Kupferbad nehmen.

Chromoliven Balgenüberdrudfarben.

Gehr ichone und folide olivenfarbene Balgenüberdrucktone, in welchen ebenfalls gelbe Figuren durch den Aufdruck einer effigfauren Bleibafis erhalten werden, stellt man durch folgende Busammenfegungen dar:

a) Selloliven. In 10 Mag feegrune Farbe mit Starte verbidt, werben

11/4 Daß Catechufarbe eingerührt.

b) Mitteloliven. In 10 Maß Geegrun mit Starke verbickt, rührt man

2 Mag Catechufarbe ein.

c) Dunfeloliven. In 10 Maß Geegrun mit Starte verdidt, werden

3 Maß Catechufarbe eingerührt.

Die Catechufarbe, welche dem Seegrun zur Bildung der Olivenabstufungen zugesett wird, bereitet man, indem 6 Pfund Catechu in 8 Maß Baffer über dem Feuer geschmolzen, dann der Defost durch ein enges Sieb paffirt wird. Bon diesem Defost werden 2 Maß mit 10 Loth Starfe, 6 Loth Grunfpan und 8 Loth Salmiaf verfocht. Den Lag nach bem Drud werden bie Olivenfarben auf folgende Urt nach Belieben in verschiedenen Ruancen abgestuft.

- a) Um fie in einem braunlichen Son zu erhalten, werden die Zeuge im Rollenkaften bei 30 Gr. R. Warme in einem Kalfmilchbabe durchgenommen und nachher gut gewaschen.
- b) Um fie mehr olivenfarb ju erhalten, werden fie ftatt im Kalfmilchbade in einem fauren chromfauren Ralibade bei 35 Gr. R. Stud fur Stud bei 5 einfachen Touren über den hafpel laufend genommen.
- c) Wenn man diese beiden Farbtone a) und b) ins Grunliche disponiren will, so wird die Waare, wenn sie mit allen Ausschmuschingsfarben, namlich: Solidgelb, Nechtgrun und Blau hergesiellt ift, gleich der feegrunen Farbe bei 45 Gr. R. in einem effigsauren Aupferbade durchgenommen.

Grune Balzenüberdruckfarbe mit arfenicirtem falgfaurem Chromoryd.

Grune Balzenuberdruckfarben, im Son etwas abweichend von Seegrun, werden durch arsenicirtes salzsaures Chromoryd erhalten, welches man auf folgende Beise darstellt: In einen geräumigen fteisnernen Topf wird ein Gemisch von 8 Pfund Salzsaure und 18 Pfund Basser gebracht, sodann 6 Pfund gestossenes doppel dromfaures Kali darin aufgelöst, nach der Auslösung 7 Pfund und 10 Loth fein gepulverter weißer Arsenik nach und nach eingetragen, weil die Flussigiet leicht steigt. Wenn die Auslösung erfolgt ift, läßt man erkalten, gießt die helle Blussigteit ab, und verwendet sie für den Gebrauch.

Bur Ueber drud far be werden 2 Pfund Starfe und 4 loth fein gepulverter Tragant mit 16 Pfund Baffer verfocht und falt gerührt. In 16 Pfund dieser Berdickung rührt man nun langlam 64 Pfund des arsenicirten salzsauren Chromoryds ein, und nachdem dieses geschehen, werden 13 Pfund Pottaschenlauge 16 Gr. B. start, sehr langsam unter schnellem Umrühren zugegeben. Die Druckfarbe erscheint vor dem Laugenzusabe sehr dunn, wird aber durch dieselbe dick und ganz für den Balzendruck geeignet. Die damit gedruckte Baare wird den folgenden Tag bei 50 Gr. R. Barme in einer schwachen Pottaschenlauge durchzenommen, der etwas Kalkmilch zugeseht wird, dann gut gewaschen, ausgehangen und getrocknet.

Bu einer foliden grungraulichen Balgenüberdrudfarbe

werden 10 Maß der grunen Druckfarbe mit 2 Maß achtem Balgen, überdruckblau aus reducirtem Indigo bereitet, jusammengerührt, und die damit gedruckte Baare den andern Tag im Rollenkasten durch Kalkmilch genommen, von da gleich rein gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet.

Bum Impragniren auf der Walzendruckmaschine, um einen unigennen Grund zu erhalten, werden in 60 Maß arsenicirter salzsauren Chromorydauslösung von 55 Gr. B. nach und nach 12 Pfd. 281/2 Poth Pottaschenauslösung 16 Gr. B., die zuvor mit 26 Pfund 28 Poth Wasser verschwächt worden, eingerührt, hernach 6 Pfund Tragantschiem hinzugebracht, zulegt 21/2 Poth salzsaures Eisen mit 41/2 Poth Campecheholzabsud 2 Gr. B. zugegeben.

Perlgraue Balgenüberdrudfarbe.

Die liebliche perlgraue Balzenüberdruckfarbe, welche ich zuerst im Kattundruck einführte, und mit derfelben einige Jahre hindurch Taufende von Modefattunftucken aubschließlich darstellte, wird durch schweselsaures Chromorydfali oder dem Chromalaun erhalten. Die Druckfarbe bereite ich auf folgende Beise:

Es werden vier große Hafen von Steingut hergerichtet, in jeden derfelben 4 Pfund Zudersprup und 4 Pfund dides Gummiwaser (3 Pfund Bummi in 21/2 Pfund Basser gelöst) gegeben. In jeden hasen wird jest die heiße Auslösung von 4 Pfund doppel- chromsaurem Kali in 12 Pfund Basser gebracht, wohl durch einander gerührt und bis auf 25 Gr. A. erkalten lassen, wonach in jede Portion 5 Pfund mit Basser verschwächte und ganz erkaltete weiße Schwefelsaure (4 Pfund englische Schwefelsaure in 6 Pfund Basser) hinzugebracht und nun ununterbrochen gerührt wird.

In furger Beit wird unter betrachtlicher Erwarmung ein heftiges Steigen ber Maffe entstehen, fur welchen Behuf man ein jur Seite ftebendes geraumiges Gefaß in Bereitschaft halt, um das in der hipe Uebersteigende abgießen zu können. Die Farbe andert sich nach und nach von Orange in Oliven und geht zulest in Schwarzgrau über. Man rührt zeitweilig bis das Emporsteigen ganz vorüber ift, und die Maffe nun eine schlickerige Consistenz von schwarzgrauer Farbe angenommen hat. Bahrend dem das Steigen in den Topfen nacht läßt, wird bas Abgegossen immer wieder in dieselben zurückgebracht, und zulest nach völligem Fallen der Inhalt aller vier hafen gusam-

men gegeben, wo nach dem ganglichen Ertalten die Farbe fur den Balgendruck verwendet werden tann, und nun eine Berbindung von ichwefelfaurem Chromorphiali oder Chromalaun darftellt.

Für den Balgendruck besitt die Farbe die geeignete Consistenz, die sich überaus leicht und gut drucken last. Beim Drucken verfahrt man wie bei den gewöhnlichen Stärkefarben, indem eine mit Bollentuch überzogene Balge im Farbentrog angebracht wird, welche die Farbe der gravirten Balge abgibt. Man kann ohne Rakelwechsel leicht 10 Stück Calico hinter einander drucken, weil die Farbe die Rakel gar nicht angreift.

Den Lag nach dem Drud werden die Zeuge auf Sternrahmen gespannt und 6 Minuten lang in die Kalfmilchfupe eingesenft, oder auch im Rollenkasten durch Kalfmilch genommen, hernach eine halbe Stunde in Fluß eingehangen, durch ein heißes Wasserbad passirt, um alle noch nicht ganz weggewaschene Schufteserve zu lofen, die nachher durch Waschen in den Waschradern vollkommen weggeschafft wird, wonach ausgewunden, aufgehangen und abgetrocknet wird.

Grune Figuren in perlfarbigem Ueberdruck, wos durch ein prachtiges fehr folides Druckfabrikat erzeugt wird, erhalt man, wenn die frapprothen und violetten Figuren mit der Arfenikkalireserve geschütt find, und hernach in dem weißen Fond der Figurendruck mit Geegrun gegeben, und aledann zulest durch Balzenüberdruck der perlgraue Grund gereicht wird.

Gelbe Figuren in perlgrauem Grund werden durch Bleibafis auf diefelbe Beife wie bei den feegrunen Druckfabritaten gegeben.

Bur Ausarbeitung dieser drei Druckartifel fonnen Solidgelb, Grun, Blau und Catechubraun eingepaßt werden, welche nachher im Kalkmilchbade paffirt, und im neutralen gelben Chromkalibade die gelbe und grune Farbe entwickelt, so wie die catechubraune Farbe befestigt werden.

Das neutrale chromfaure Kalibad zur Entwicklung und Befestigung der soliden Einpaßfarben wird folgendermaßen hergerichtet: In eine Banne mit hafpel versehen, welche über */4 voll mit Basser gefüllt ift, bringt man die Auslösung von 6 Pfund neutralem gelben Chromfali, dem nicht mehr als 31/2 bis 4 Maß Frucht- oder Bieressig zugeset werden darf, um es nicht nicht sauer zu erhalten, weil das saure oder doppel-chromsaure Kali die Perlfarbe in chromsaures

Chromornd von gelbbrauner Farbe umwandelt. Die gelbe Einspaffarbe erscheint im neutralen chromfauren Ralibade nur schwefel, gelb, die grune hingegen immer mit einem starfen Stich ins lauchgrune. Bill man daber in den perlgrauen Druckfabritaten eine schöne grasgrune Farbe haben, so muß man feine Buflucht in einem guten Dampfgrun nehmen.

Perlgraue Balgenüberdrudfarbe mehr ind Blaue übergehend.

Für eine mehr ins Blane übergehende perlfarbene Balzenüberdruckfarbe bereitet man das schweselfaure Chromoxydtali auf folgende Beise: In 12 Pfund Basser werden 8 Pfund doppel dromsaures Kali gelöft, 5 Pfund weiße Schwefelfaure mit 4 Pfund Basser gemischt, und die ganz erkaltete Saure in geringen Portionen nach und nach in die Chromfaliauslösung eingerührt. Jest rührt man 4 Pfund gestossen Bucker ebenfalls in ganz kleinen Portionen nach und nach ein, weil durch den Bucker eine Erhigung und heftiges Ausbrausen erfolgt. Nach dem Erkalten besitt das schweselsaure Ehromoxydkali bereits für sich schon eine gewisse Consistenz, dem für das Drucken noch Sprup oder Leiogommeverdickung in folgenden Berhaltnissen zugelett wird:

a) 2 Maß Buderfprup werden mit 2 Maß Baffer zufammengebracht, und 4 Maß Chromorydfaliauflöfung damit angerührt.

b) 6 Pfund Leiogomme werden mit 21/2 Maß Baffer verfocht; und nach ganglichem Erfalten, 4 Maß Chromorydfaliauflösung eingerührt.

Beder trodener Gummi noch Gummiwasser taugen zur Verdidung dieser Farbe, weil sich der Gummi zusammenzieht und mit dem schwefelfauren Chromorydfali eine fleife lederartige Masse bildet.

Die gedruckte Baarc wird den folgenden Sag durch ein Kalkmilchad genommen, und es findet bei der Ausarbeitung der Baare in allem Uebrigen gang dieselbe Manipulation flatt, wie bei dem vorhergegangenen Persarau.

Benn man in die perlgrauen Farben auf 10 Maß berfelben 1 Maß der bei den Chromolivenfarben angeführten Catechefarbe einrührt, fo werden eigenthumliche rothlich: graue Farbentone erzielt.

Chromgrune Einpaffarben.

Für eine schone und solide grune Einpaßfarbe, welche sich vorzäglich in Streifen gut ausnimmt, bereitet man das salzsaure Ehromoryd folgender Bestalt: 8 Pfund gepulverter weißer Arfenik werden mit 112 Pfund Basser durch Sieden aufgelost, alsdann 7 Pfund doppel chromsaures Kali in 28 Pfund Wasser heiß aufgelost und die Lösung unter beständigem Umrühren sehr langsam in die Arfenikauslössung gebracht. Nach dem Erkalten wird der grüne Niederschlag auf einen leinenen Filter gebracht, und wenn das Wasser abgelaufen ift, in 10 Pfund Salzsaure 22 Gr. B. gegeben, in einem Sandbade aufgelost und bis auf 48 Gr. B. eingedampft, hierauf mit 1 2 Maß kauslischer Natronlauge 20 Gr B. unter beständigem Umrühren neutralistet, wonach das Liquidum für den Druck mit 7 Loth Tragant verdickt wird.

Die damit gedruckte Baare wird 24 Stunden lang in einem falten, nicht geheigten Lokal aufgehangen und nachher gewaffert. Man fann auch Seegrun mit Tragant verdickt als Paffarbe verwenden, und behandelt dann die gedruckte Baare eben fo.

Stahlgraugrune Einpaßfarbe, welche gedampft wird.

Für diefe Farbe, die ebenfalls meift fur Streifen verwendet wird, bereitet man das schwefelfaure Chromorydfali auf folgende Beise: In eine Auflösung von 15 Pfund doppel chromsaurem Rali in 30 Pfund Basser werden 91/4 Pfund weipe Schwefelsaure langsam gebracht, hernach 33/4 Pfund Lumpenzucker nach und nach eingerührt. Der fteinerne Topf wird jest mit seinem Inhalt in ein Marienkad gestellt und so lange heiß erhalten, bis das Gemeng eine smaragdgrune Farbe angenommen hat, wonach man es erfalten läßt.

Drudfarbe.

In 2 Maß erfalteten Starfefleifter von 24 Loth Starfe, werben

- 6 Mag Chromorydfaliauflosung,
- 8 Maß catechugraue Farbe,
- 3/4 Maß Effigfaure 8 Gr. B. eingerührt. Für die catechugraue Farbe werden 8 Pfund Catechu in 20 Maß

destillirtem Holzessig geschmolzen, hernach in 1½ Maß Gummiwasser 1½ Maß Catechubrühe eingerührt und die Farbe mit 4 Loth fein gestoffenem Eisenvitriol grau gemacht.

Die aufgedruckte ftablgraugrune Farbe muß fur fich allein gebampft werden, weil Dampfgrun und andere leicht zu alterirende Dampffarben durch die entweichende Effigfaure verandert werden.

Wirfung der Chromfaure auf Pflanzenpigmente.

Merkwurdig ist die Wirfung, welche die Chromfaure auf die Pflanzenpigmente ausübt; wenn faures chromfaures Rali damit in Berührung gebracht wird, werden die Pigmente zum Theil hoher orndirt, anderntheils verbindet sich mit denselben Chromoryd und bildet, mit der Faser verbanden, dauerhafte farbige Erscheinungen, die wir in dem Abschnitt über Ternir- oder Verwandlungsfarben naher fennen lernen werden. Eine der interessantesten dieser farbigen Erscheinung bildet das Chromschwarz mit dem Pigmente des Campecheholzes, welches sich beim Campecheholz beleuchtet findet.

3weite Rlaffe.

Von den Schwefelmetallen.

In die zweite Rlaffe der substantiven unorganischen metallischen harben gehören die Schwefelmetallverbindungen, die, wenn sie mit ver Faser der Bolle, der Seide, der Baumwolle und dem Leinen zusammen gebracht und darauf firirt werden, farbige Erscheinungen arbieten. Sie sind übrigens alle in wissenschaftlicher Hinsicht von rößerem Interesse, als in der praftischen Gebrauchsanwendung, weil nan sich deren jest seltener mehr als ehedem in der Drucksund Farbeunft bedient, weil man andere Stoffe kennen gelernt hat, welche in en meisten Fällen dieselben vortheilhafter ersehen.

In das Gebiet der Schwefelmetalle, welche in der Farbefunst zehr oder weniger haltbare Farben auf Wolle, Seide, Baumwolle nd Leinen liefern, gehören das Schwefelarsen, Schwefelantimon, Schwefelblei, Schwefelcadmium, Schwefelfupfer, Schwefelzinn und 5chwefelquecksilber.

Souton. Cabillard iere befestigte auf baumwollene Gewebe nit den Schwefelmetallen gefarbte Diederschlage dadurch , wenn der leug fur orangerothe Farbe mit faurer oder basifcher Bleiauflo-

fung gebeigt, und dann in eine falte alfalische Auflösung von gelbem Schwefelarsenif die mit einfach toblenfaurem Kali verset ift, gebracht wird. Fur Braunroth oder Braun wird ftatt tohlenfaurem Kali, Aegtali angewendet, und um Schwarz zu erhalten, wird in der Barme mit Aegtali manipulirt. Diese Farben sind als eine Berbindung von Schwefelarsen und Bleioxyd zu betrachten.

Baumwollene Zeuge in einer Auflösung von Schwefelantimon in Aeffali getränkt und letteres durch Saure gesättigt, schlägt sich das Schweselantimon auf den Zeugen nieder und befestigt sich mit der Fafer. Wenn Seide in einer Auflösung von Cadmiumsalz gebeizt wird und in einer Auflösung von Schwefeltalium in Waster durchgenommen wird, so besestigt sich Schwefelcadmium mit der Faser. Schwefelblei farbt Wolle und Haare unter mehreren Umständen Schwarz. Durch ähnliche Verfahrungsarten kann man auch Schwefelblei, Schwefeltupfer, Schwefelzinn auf den Stoffen befestigen.

Benn Seide in einer Lofung von falgfaurem Cadmium bei 40 bis 48 Gr. R. eingeweicht, dann ausgewunden und durch eine Auflösung von schwefelwasserstofffaurem Kali genommen wird, so farbt sie sich schon Goldgelb. Die Farbe ift Schwefelcadmium und haltbar gegen Licht, Sauren und Alfalien, daher dauerhafter als die mit Schwefelarfen und chromsaurem Blei darstellte.

Unter den Schwefelmetallen hat man, ehe die Chromfarben befannt wurden, das Schwefelarfen und Schwefelantimon in den Kattundruckereien gur Darftellung der Gelben und Orangefarben verwendet, ift aber jeht fast gang davon abgegangen.

Odwefelarfen. Farben.

Das Schwefelarfen wurde zuerst von Braconnot zum Gelbfarben der Bolle, Seide, Baumwolle und dem Leinen empfohlen,
benen es eine fehr glanzende Farbe ertheilt, welche dem Licht wiedersteht, von den Alfalien und Sauren aber zerftort wird. Der giftigen
Eigenschaft wegen sollte in Sanitatörudsacht die Farbe möglichst gemieden werden, weil die damit gefarbten Stoffe, besonders in der
Barme Schwefelarsenitgeruch von sich geben, welcher der Besundheit der Personen, die solche tragen, leicht nachtheilig werden kann.

Braconnot tranfte die Zeuge in einer verduunten Auflosung von Schwefelarfen in agendem Ammoniat, feste fie bann ber Luft im Schatten fo lange aus bis bas Ammoniat verdunftet war, wusch ber nach im Baffer rein und trodnete. Noch schöner wird die gelbe Farbe auf Vaumwollenzeug erhalten, wenn in 10 Maß taustischer Kalilauge von 20 Gr. B. 71/2 Pfund fein gepulverter rother Schwefelarsenit (Realga.) durch viertelstündiges Kochen aufgelöst und nach dem Erfalten das klare Liquidum abgezogen wird.

Für den hande und Perrotindruck wendet man die Auflosung gu 22 Gr., für den Balgendruck hingegen 26 Gr. B. stark an, und verdickt beide mit gebrannter Starke. Nach dem Trocknen werden die gedruckten Zeuge 10 Minuten lang in einem 2 Gr. B. starkem falgsauren Bade erhalten und aledann gut gewaschen, wonach eine schone gelbe Farbe resultirt. Die gelbe schwefelarsen Farbe kann durch die folgenden Metallauflösungen verandert und in andere Farben übergesührt werden.

- a) In Carmeliterfarbe, wenn die mit Gelb versehenen Zeuge auf der Grundirmaschine mit einer 4 Gr. B. starten schwefels sauren Rupferauflösung geflott, nachher ausgewaschen, und um den unbedruckten Grund rein weiß zu erhalten, in einem schwachen schwefelsauren Bade durchgenommen werden, wonach gut gewaschen und getrochnet wird.
- b) Dunfle Carmeliterfarbe faft ichmarg wird durch Rlogen mit einer Bleiaufiofung erhalten.
- c) Schones Raftanienbraun erhalt man durch Impragniren mit einer Bismuthauflöfung.
- d) Selles Ochwar; geben die Gifenauflofungen.
- e) Orange die Binnauflosungen, welches aber nicht febr bauerhaft ift.

Wenn man Die fcwefelarfengelbe Farbe eine Stunde lang bampft, verwandelt fie fich in Oliven.

Das Schwefelarsengelb fann auch als gelbe Refer ve fur violette, lilas und Rosagrundfarben, mit Brafilin und Campecheholgpigmenten burch effigsaure Thonerde entwickelt und mit Summi vergoidt in den Druckereien verwendet werden. Fur derartige Druckfabritate bereitet man die gelbe Reserve auf zweierlei Art:

1. Es werden 3/4 Pfund Negtalf mit 2 Maß Baffer gelofcht, 11/2 Pfund Pottasche in 10 Pfund Baffer geloft, dann 12 loth Schwefel mit etwas von der lauge abgerieben und alles zusammen in einem eisernen Topf bis auf 3 Maß eingefocht, vom Feuer genommen, einige Zeit gerührt, dann abhellen laffen, wodurch eine

helle schwefelhaltige Lauge von 14 Gr. B. erhalten wird. In 3 Maß folcher Schwefelfalilauge werden nun 11/2 Pfund fein gepulverter rother Arsenit abgerieben, und in einem eisernen Topf eine Biertelsflunde lang gelinde gefocht, dann 2 Pfund gestossene weiße Pfeisenerde, 2 Pfund gepulverter Gummi und zulest 6 Loth Baumol hinzugegeben, wieder eine Viertelflunde gelinde gesocht, vom Feuer genommen, kalt gerührt und durch Leinwand passirt.

2. Man bereitet eine fauftische Lauge aus 5 Pfund guter Pott. afche, 3 Pfund frifd, gebranntem Ralf und 26 Pfund Baffer, und fertigt mit der abgebellten lauge zwei falibaltige Ochwefelarfen= auflofungen, die eine mit gelbem, die andere mit rothem Urfenif an. In 3 Mag der lauge werden 2 Pfund fein gepulverter gelber Urfenit in einem eifernen Topf gelinde gefocht, dann in ein Steingutgefaß gegoffen und bis den andern Lag jum Abflaren fteben gelaffen. Undererfeite wird eine abnliche Muftofung mit rothem Arfenit bereitet, und bernach die gelbe Aufdrudreferve folgender Geftalt gufammengefest. Es werden 1 Daß gelbe und 1 Daß rothe Arfenitauflofung jufammengegoffen, 1 Pfund weiße Pfeifenerde eingerührt und nachber 21/4 Pfund fein gestoffener Gummi darin aufgeloft. Unter ofterem Umrühren lagt man die Referve fo lange fteben, bis der Gummi vollfommen geloft und die Daffe drudrecht ericheint, wonach 5 loth Baumol, oder wenn die Farbe Blug zeigen follte, 5 loth Terpentinol eingerührt wird. Gollte fie fur den Balgendruck ju bid werden, fo wird mit alfalifcher Schwefelarfen. Auflofung nachgeholfen. Rach dem Aufdrud und ftarfem Abtrodnen wird der farbige Grund gegeben.

Benn die mit der Referve bedruckten Zeuge mit durch effigsaure Thonerde angesertigen und mit Gummi verdickten Taselfarben mit einem platten Model gepflascht, oder noch vortheilhafter und sicherer mit einer schwach gummirten Taselfarbe auf der Balzendruckma chine mittelst einer tief gravirten Rlogwalze grundirt werden, so wird das Rali der Schwefelarsensarbe durch die Effigsaure der effigsauren Thonerde gebunden, und Schwefelarsen bleibt als gelbe Farbe mit der Faser verbunden zuruck. Nach zwei Tage hangen der Zeuge wird einige Stunden lang in Fluß eingehangen, dann ausgewaschen, um den unangenehmen Schwefelwasserssoffgeruch möglichst zu entsernen, hernach aufgehangen und im Schatten abgetrocknet, wodurch im sarbigen Boden gelbe Figuren erhalten werden.

Orangefarbe.

Ehe man die ichone Orangefarbe, durch basisch-chromfaures Blei hervorzubringen fennen lernte, bediente man fich in den Rattundruckereien des Schwefelarsens jur Darftellung der Orangefarbe auf baumwollene Gewebe, wobei folgender Gestalt verfahren murde.

Bereitung der Orange-Composition. Es werden 5 Pfund 12 loth fein gepulverter rother Arfenis mit 3 Pfund 12 loth agendem Ammoniaf in einer Reibschale abgerieben, dann mit 221/2 Pf. agender Kalilauge in einen gläsernen Ballon gebracht und im Sandbade bis 1/6 der Masse eingedampft, hernach die flare Auslösung abgegossen und in gut verschlossenen steinernen Flaschen ausbewahrt. Die faustische Kalilauge hierfür bereitet man aus 12 Pfund guter Pottasche, 6 Pfund frisch gebranntem Kalf und 30 Maß Basser.

Curcuma Defoft. 2 Pfund gestoffene Curcumawurzel werben mit 16 Maß Baffer bis auf 10 Maß eingefocht, der Defoft abgegoffen und ebenfalls in gut verstopften Flaschen für den Gebrauch aufbewahrt.

Drudfarbe fur den Sand. und Balgendrud. Es werden 12 Mag Orange. Composition und 12 Mag Curcuma. Defoft mit gebrannter Starfe in drudfahigen Zustand gebracht und durch Leinwand paffirt.

Behandeln ber gebrudten Baare. Die gedrudte Baare wird nach 48stündigem Sangen in einem schwachen schwefel-sauren Bade über den Saspel 5 bis 6 Mal hin: und wiederlaufend, bei gutem breit Auseinanderhalten in dem Bade behandelt, nach dem heransnehmen gleich in Fluß gebracht, eine Stunde lang darin hangen gelaffen, dann in den Baschrädern rein gewaschen, wonach die Farbe tief Schwefelgelb erscheint.

Bur Umanderung der gelben Farbe in Orange wird eine Banne mit hafpel verfeben, drei Biertel voll mit Baffer angefüllt hergerichtet, und so viel Frucht: oder Bieressig in das Baffer gegeben, bis es auf der Zunge schwach fauerlich schmedt. Dem Bade wird jest mehr oder weniger faure effigsaure Bleiauflösung zugesett, je nacht bem man die Orangefarbe tiefer oder heller zu haben wunscht.

In dem fauren effigfanren Bleibade werden bie Beuge Stud für Stud uber ben Safpel laufend fchnell hin- und wieder getrieben,

bis die Ruance der Farbe erreicht ift, bann herausgenommen, ichnell in ben Fluß gebracht, rein gewaschen und im Schatten abgetrodnet.

Man hat die Ruancirung der Orangefarbe gang in der Gewalt, je nachdem man mehr oder weniger faure Bleizuckerauslösung in Unwendung bringt, und je nachdem man kurzere oder langere Zeit in diesem Bade verweilt. Die faure Bleizuckerauslösung fur diesen Behuf bereitet man, indem 6 Pfund Bleizucker in 10 Maß Esig gelöft, dann durch Stehen abgeklart und die klare Flussigkeit fur den Gebrauch verwendet wird.

Das Antimon ober Spiefiglang.

In der Natur fommt das Antimon als dreifach Schwefelantismon (Spiefiglang) von bleigrauer Farbe mit 26 Procent Schwefel verbunden vor, enthält aber meift etwas Eisen, Mangan und in vielen Fällen auch Arsenik. Bom Schwefel und den andern Metallen getrennt, besitzt das metallische Antimom eine ginnweiße Farbe, ift sprode, läßt sich nicht pulvern und geht mit dem Sauerstoff die vier folgenden Berbindungen ein.

- a) Das Untimonfuboxyd von grauer Farbe, welches fich fcon erzeugt, wenn das Metall der Luft ausgeset wird.
- h) Das Untimonornd (Spießglanzblume), welches entsteht, wenn metallisches Untimon erhipt wird, wobei es mit lebhafter blaulich-weißer Farbe verbrennt, und Dampfe entwickelt, die an kalten Körpern sich als Blumen von weißer Farbe ansehen, die beim Erhipen gelb werden und in 100 Theilen auß: 84,31 Untimon und 15,69 Sauerstoff bestehen. Das weiße Untimonornd, welches beim Rösten des Bleiglanzes verslücktigt und ausgefangen wird, auch als Rückland bei Vereitung des Schwesels aus den Schweselerzen der Spießglanzwerke, indem man über diese einen Strom von Luft und Dampf leitet, gewonnen wird, dient schon seit längerer Zeit als Schminkund Malersarbe, und wurde neuerlich auch seiner weniger giftigen Eigenschaft wegen, statt Bleiweiß empfohlen, für welchen Gebrauch es übrigens weniger Deckfraft als das Bleiweiß besitzt.
- c) Die antimonige Gaure, die in weißer Pulverform ericheint, fich beim Erhigen ebenfalls gelb farbt, und in fochen-

dem Baffer löslich ift. Gie enthalt in 100 Theilen 80,12 Untimon und 19,88 Sauerftoff.

d) Die Antimonfaure von blaß citrongelber Farbe, welche beim Erhigen dunfler wird, und in Baffer loblich ift. Sie enthalt in 100 Theilen 76,33 Untimon und 23,67 Sauerftoff.

Schwefelantimon: oder Ochwefelfpiegglangfarben.

Mit dem Schwefel verbindet sich das Untimon und es entzitehen dadurch die Schwefel Untimonverbindungen, welche in Neglauge lösbar sind, und in solchem Zustande mit der Faser der Baumwolle zusammengebracht, Orangefarbe hervorbringen. Die wichtigsten Schwefel- Untimonverbindungen, welche für diesen Zweck verwendet werden, sind das in der Natur vorsommende Dreisachschwefelantimon und der Spießglanzgolbschwefel, welcher auß fünsach Schwefelantimon besteht, und erhalten wird, wenn gewöhnlicher Spießglanz (graues Schwefelantimon, dreisach Schwefelantimon) mit gleichen Theilen Schwefel und kaustischer Ralilauge gekocht, die Auslösung geseiht, dann verdünnt und der Golbschwefel durch verdünnte Schwefelsaure daraus gefällt wird. Der Spießglanzgolbschwefel stellt ein gelbrothes Pulver dar, welches schwach nach Schwefel riecht und in kaustischer Kalilauge lösbar ift. Er besteht in 100 Theilen aus: 61,59 Antimon und 38,41 Schwefel.

Durch die alkalischen Schwefelantimon : Auflösungen laffen fich mannichfaltige Farbentone auf baumwollenem Gewebe darftellen. Die Auflösungen hierfur werden auf folgende Beife bereitet:

a) In einem eisernen Reffel wird Aeffalilauge jum Rochen gebracht, und in berselben so viel einer Mischung von 3 Theilen Schwefel und 2 Theilen Schwefelantimon geloft, als die Lauge aufzulösen vermag Die Auflösung wird durch Leinwand filtrirt und stellt den Liquor fur die Orangefarbe dar. Jum Orucen verdickt man den Liquor mit gebrannter Starke, und zieht die damit gedruckten Zeuge in einem mit Esig oder Schwefelfaure gesauertem Basser durch, wodurch eine Orangefarbe erhalten wird. Die alkalische Schwefelantimon-Ausstellen, und ift in soldbampfen auch in trockener Gestalt darstellen, und ift in solcher Beschäffenheit im handel unter dem Namen Orangefals in seinem fünffachen Gewicht Basser, wird das Orangefals in seinem fünffachen Gewicht Basser, wird das Orangefals in seinem fünffachen Gewicht Basser aufgelöst, dann mit

- 1/6 Schwefel, der mit etwas faustischer Lauge abgerieben ift, gefocht, hernach durchgeseiht und fur den Druck mit Gummi verdickt.
- b) Dr. Geitner hat das trockene Orangesalz zuerst bereitet und in den Sandel gesett. Fur den Druck werden 53/4 Pfund desfelben mit 40 Pfund Wasser in einem eisernen Ressel gekocht, und 30 Loth mit wenig von der Auflösung abgeriebenen Schwefel hinzugesett, dann noch eine halbe Stunde lang sieden gelassen, wonach die erkaltete Flussiskeit 20 Gr. B. zeigen wird. Das helle Liquidum wird durch ungeleimtes Papier siltrirt, und in einem eisernen Ressel im sudheißen Marienbade mit Gummi oder gebrannter Stärke druckrecht verdickt.

Die damit bedruckte Baare wird in einem fühlen lofal so lange aufgehangen, bis die Orangefarbe vollkommen gleich angekommen ift, dann gur größeren Erhöhung der Farbe in einem schwachen, lauwarmen Bleizuckerbade durchgenommen, hernach gut gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet. Die mit der Schwefelantimonorangenfarbe bedruckten Zeuge besigen einen unangenehmen Geruch, auch ist die Karbe von keiner sonderlichen Dauer.

c) Eine gute Druckfarbe fur den Mignonette-Balgendruck wird erhalten, wenn ein Pfund Spigglanggolbichwefel in 4 Pfund faustischer Raulilauge 20° B. aufgeloft, und die Auflösung für den Druck mit gebrannter Stärke verdickt wird. Wenn die gedruckte Waare nach 24 Stunden hangen, durch ein schwaches salzsaures Bad genommen wird, erhalt man eine sehr liebliche Orangefarbe. Durch eine schwache effigsaure Bleiauslösung passirt hingegen eine überaus lebhafte braune Farbe, welche den frisch entschälten wilden Kastanien analog ist. Werden die Zeuge nach 24stündigem hangen eine Stunde lang gedampft, so modifizirt sich die Orangefarbe in Oliven mit einem Stich in's Bläuliche.

Die Zenge werden nach dem Durchnehmen in den Babern, oder auch nach dem Dampfen gut gewaschen, und im Schatten abgetrockenet. Das Orange aus Schwefelantimon fann zugleich mit dem Metallgrun aus Rupferammonium bereitet, auf die Zeuge gedruckt werden, wodurch man Orange und metallgrune Farben, und ba, wo die Farben über einander fallen, ein hubsches Modebraun erhalt.

Dritte Rlaffe.

Das Jodblei und das Jodquechfilber.

Die Jodblei- und Jodquedfilber-Berbindungen, wovon lettere prachtig rothe Orangefarbe liefern, verdienen in der Orudund Karbekunft eigentlich nur in wissenschaftlicher Beziehung Interesse. Ihrer fabrikmäßigen Unwendung im Großem stehen drei wesentlich wichtige Hindernisse entgegen, die deren Einführung unzulässig machen; einmal kommen sie im Preise gegen die herstellung ähnlicher, wenn auch nicht so brillanter Karbe auf anderm Bege, viel zu hoch; das andere Mal erweisen sie sich, wie dieses vorzüglich beim Jodquedfilber der Kall ift, als heftige Gifte, die den Arbeitern höchst gefährlich werden können, und endlich sind die damit erzeugten Karben sehr flüchtig und verschießen dem Lichte und der Luft ausgesest in kurzer Zeit. Diesen übeln Eigenschaften ungeachtet hat man dennoch nicht unterlassen, sie hin und wieder in einigen Druckund Karbereien einzuführen, ist aber bald wieder davon zurückgefommen.

Der Kenntniß wegen geben wir hier Die Berfahren an, nach welchen die Jobblei-fund Jodquedfilberfarben mit ber Fafer ber Baumwolle verbunden werben fonnen.

Die glangende pomerangengelbe Jodbleifarbe auf baumwollene Gewebe wird erhalten, wenn die Zeuge in einer effigsauren Bleiauflösung gebeigt, nachher getrocknet und durch eine mit Effigsaure versette Jodfaliauflösung gezogen werden; oder: man impragnirt mit estigsaurer Bleiauflösung, trocknet ab, passirt die Zeuge durch ein kohlensaures Natronbad, um kohlensaures Blei zu bilden, und farbt im gesauerten Jodfalibade. Die erhaltene gelbe Farbe ift aber so unacht, daß sie kaum dem gewöhnlichen Waschen mit Wasser widersteht.

Apotheter Bor ju Amiens gibt brei Berfahren an baumwollene Stoffe mit rothem Jodquedfilber ju bruden und ju farben.

Nach dem erften Berfahren, welches fich am besten zum Unifarben eignet, werden die Zeuge in einer kalten, klaren Auflösung von 1 Pfund Quedfilberchlorid (Sublimat) in 20 Pfund Baffer gertheilt, gebeigt, abgetrodnet und in einem mit Jodquedfilber gefattigtem Jodkaliumbade lauwarm orangeroth gefarbt. Das Bad hies

für bereitet man, wenn in eine Portion Jodfaliumauflosung bis gur Sattigung Jodquedfilber gebracht wird. Je concentrirter die Quedefilberchloridauflosung gum Beigen verwendet wird, um so tiefer erscheint die orangerothe Farbe.

Das mit Jodquedfilber gefättigte Jodfaliumbad trubt fich im Laufe des Barbens fehr bald, und es fest fich ein Theil des darin enthaltenen Jodquedfilbers auf der Kafer des Zeuges ab, ohne sich mit ihr zu verbinden. Sobald die Trubung eingetreten, kann diese dadurch beseitigt werden, wenn das in der Flusseit suspendirte und überschuffige Jodquecksilber durch eine hinreichende Menge Jodfalium gesättigt wird.

Das zweite Berfahren, bessen man sich fur die Zeuge jum Drucken bedienen kann, besteht darin, daß die baumwollenen Gewebe mit einer mehr concentrirten und druckfähig verdickten Quecksilberschloridauslösung gedruckt werden, und gleich nach dem Trocknen durch ein 25 Gr. R. warmes Bad von einsach fohlensaurem Natron eine halbe Stunde lang genommen werden, damit das Quecksilberchlorid in Oryd verwandelt wird, wonach in einem schwach mit Salzsaure angesauerten Bade von Jodkalium und rothem Jodquecksilber Orangeroth gefarbt wird.

Das dritte Berfahren grundet fich darauf, daß die mit Quedfilberchlorid gedruckten Zeuge ebenfalls in einem einfach fohlen-fauren Natronbade bei 25 Gr. R. Barme eine halbe Stunde lang durchgenommen, und nachher in einem Bade von Jodwafferstofffaure, dem etwas Salzfaure zugesetzt worden, orangeroth gefarbt werden.

Nach dem Farben der einen oder andern Art werden die Zeuge gut gewaschen und im Schatten abgetrocknet. Das Bad von bloßem Jodfalium wird bereitet, wenn 1 Pfund Jodfalium in 40 Pfund Basser gelöst wird. Bersuchsweise habe ich auch die orangerothe Jodqueckfilberfarbe in indigoblauem Grunde dargestellt, die erhalten wird, wenn Quecksilberchloridaustösung mit Pfeisenerde versetzt, dann die Masse für den Druck verdickt, und auf weiß gebleichte baumwollene Zeuge gedruckt wird, wonach man in der kalten Indigokupe blau farbt. Das Quecksilbersalz bilder hier zugleich auch eine Reserve, indem es das Eindringen der Indigoaustösung abhalt. Nach dem Blaufarben werden die Zeuge, wie beim zweiten und dritten Versahren angegeben ist, in einem einfa h fohlensauren Natronbade eine halbe Stunde lang durchgenommen, wodurch die Orangefarbe entwickelt wird.

Die orangerothe Farbe mit rothem Jodquedfilber ift auf baumwollenem Gewebe haltbarer als die mit Jodblei dargestellte Farbe, sie verträgt Baschen mit gewöhnlichem Basser, verträgt tohlensaure Altalien und angesauertes Baffer, widersteht aber der Einwirkung des Lichts und der Luft nur einige Zeit.

Chafwolle und Seide geben mit dem rothen Jodquedfilber feine

beachtungswerthen Refultate.

Eine jodquedfilberrothe Applicationefarbe für den Baumwollendrud, welche Thillape angegeben hat, kann folgendergestalt bereitet werden: Es werden 4 Pfund Basser mit 12 Both Starke zum Rleister gekocht, sudweiß in einen Rübel über 24 Both sein gepulverten Quedsibersublimat gegossen, gut durch einander gerührt, dann 8 Both hyderjodsaures Quedfilber hinzu gegeben, kalt gerührt, wonach 8 Both jodsaures Kali und zulest 2 Both Huile tournante eingerührt werden. Die damit bedruckten Zeuge werden in Flußwasser gereinigt, wonach eine überaus lebhafte und glanzende orangerothe Farbe erhalten wird. Dem Einfluß des Lichts ausgesest braunt sich die Farbe, stellt sich aber im Dunkeln vollkommen wies der ber.

Bierte Rlaffe.

Von den substantiven unorganischen Sarben, die durch koftbare Metallauflösungen eehalten werden.

Diefe nur in miffenschaftlicher Sinficht intereffanten Farbenerscheinungen, welche bochft felten und auch dann nur in einzelnen Kallen in der Seidenfarberei eine Unwendung gu laffen, find :

a) Die substantive Golbfarbe, welche Lagonraille in Lyon für die Seidenfarberei auf folgende Urt darstellt: In 2 Theilen Calpetersaure und 1 Theil Salzsaure löst man Gold bis zur vollkommenen Sattigung auf. Bon dieser Goldauslössung seite man einige Tropfen zu destillirtem Basser und bringt die entschälte gut gereinigte Seide 10 Minuten darein, spult sie nachher in Basser aus, um die freie Saure zu entfernen, und seht sie dem Sonnenlichte aus, wo im Sommer eine Stunde hinreicht, eine schöne Lilabfarbe zu erzeugen, im Binter hingegen aber oft eine oder mehrere Bochen erforderlich sind, um die Farbe vollkommen zu entwickeln. Um die Farbe in einem schönen Dunfelviolett zu erhalten, wiederholt man das

Beigen in der Goldauflosung 5 bis 6 Mal, und trodnet jedesmal ohne zu wassern ab. Erft nach dem legten Beigen wird gewaschen und die Seide zur Entwicklung der Farbe der Sonne ausgesetzt. Die mit der Goldauflösung dargestellte Lilas und violette Farbe wird an der Sonne und durch Alkalien röthlich, im Schatten aber blaulich; die Luft wirft nicht darauf.

Man fann auch mit dem Goldpurpur Seide und vegetabilische Stoffe Purpurviolet: farben, wenn man zu einer verdunnten Goldauslösung etwas saure salzsaure Zinnauslösung gibt, und die Stoffe durch wiederholtes Eintauchen, dann Aussetzen an die Sonne die Farbe entwickelt. Die Goldauslösung von einem Dufaten soll ausreichen 5 bis 15 Pfund weißes Baumwollen: oder Leinengarn zu farben, je nachdem man die Farbe tiefer oder heller wunscht. Begetabilische Stoffe werden kalt, seidene und wollene hingegen warm in der Goldauslösung gebeigt, und ohne zuvor auszuwaschen in der Sonne getrocknet.

Begetabilifche und feidene Gewebe chemisch burch Reduction ju vergolden und zu verfilbern, bat ichon vor einem balben Jahrhundert Frau Rulbam, eine englifche Chemiferin, befannt gemacht; ihr Berfahren besteht darin, die Stoffe in einer atherifchen Phosphorauflofung ju beigen, dann beraus gu nehmen, und wenn fie weife Dampfe anfangen ju verbreiten, in eine Muflofung von falpeterfalgfaurer Gold- oder falpeterfaure Gilberauflofung ju tauchen. Diefes Berfahren wurde neuerlich burch Bretthauer verbeffert, der feidene und andere Beuge durch Goldreduftion metallifch vergoldete, wobei folgendergeftalt verfahren wird. Die Stoffe merden in einer gan; neutralen wafferigen Chlorgoldauflofung gefocht und noch feucht der Ginwirfung von Phosphormafferftoffgas ausgefest. Unfanglich wird Das Gold auf der Oberflache des Gewebes, fpater auch im Innern metallifch niedergefchlagen, wobei die Beuge ftete feucht erhalten bleiben, auch das Pphosphormafferftoffgas nur magig einftromen darf, damit fich fein Phosphorgold bilden fann, weldes braun ift.

b) Subftantive Platin farbe. Wenn baumwollene Gewebe in einer Auflosung von 4 Theilen salgsaurer Platinauflosung mit 2 Theilen Baffer verschwächt gebeigt und dann getrocknet werden, nehmen sie in einer schwachen kohlensauren Natron-

ober einer verdunnten Binnaufiofung durchgenommen eine purpurrothe Farbe an.

c) Substantive Silberfarben. Wenn Zeuge in reiner falpeterfaurer Silberauflosung gebeist und hernach in ein neutrales chromfaures Kalibad gebracht werden, erhalt man nach Runge purpurroth, im doppel : chromsauren Kalibade carminroth, welches aber an der Luft bald braun wird.

Bum Zeichnen der Bafche wird das Silberoryd jur fogenannsten unauslofchlichen Tinte benütt. Man bereitet diese Zeichentinte, indem 1 Quentchen Höllenstein mit 1 Quentchen Gummi und 4 Quentchen Baffer abgerieben werden. Die damit zu besichreibende Stelle wird zuvor mit einer Losung von 1 Theil fohlensaurem Natron, 1 Theil Gummi in 4 Theilen Baffer geloft bestrichen, geglättet und dann das Beschriebene einige Stunden dem Sonnenlichte ausgesett.

Die Beichentinte fann auch bereitet werben, wenn man in eine falpeterfaure Gilberauflofung ein Rupferftabchen ftellt, wo das Rupfer aufgeloft und das Gilber als weißes Gilberoryd mit Diefes Gilberornd wird etwas Gaure verbunden niederfallt. mit Gummi und leim angemacht, und mit einer Feber auf die Leinwand getragen, Die vorber mit Saufenblafe in Weingeift gertheilt getranft, getrodnet und geglattet wird. Cnanfaliumauflofung gerfest die fcmarge Beichentinte und macht fie ver: fcwindend. Much fann die Farbe ausgelofcht (gerftort) werden, wenn die bezeichneten Stellen mit einer Cofung von Chlorfalf einige Minuten lang benett werden, wodurch die fchwarze Farbe durch Bildung von Chlorfilber, in Beig übergebt, welch letteres aledann durch Behandlung mit Megammoniaffluffigfeit ents fernt wird. Sind die Beichnungen fehr tief und intenfiv eingedrungen, fo muffen die angegebenen Operationen wiederholt merben.

- d) Substantive Uranfarbe. Wenn baumwollene Gewebe in einer effigsauren Uranorndaustösung gebeigt, oder mit verdictem Unranornd gedruckt, und hernach in einem Bade von blaufaurem Eisenkali durchgenommen werden, so erhalt man eine braune Farbe.
- e) Substantive Quedfilberfarbe. Nach Caffaigne laffen fich Bolle und Seide mit falpeterfaurem Quedfilber

amaranthroth farben, wenn biefelben in der Quedfilber: auflösung die, mit ihrem gleichen Bolumen Basser verdünnt wurde, bei 38 bie 40 Gr. R. 15 bie 20 Minuten lang eingelegt werden, wobei es nicht nothig ift, sie ganz untergetaucht zu erhalten, indem vollsommene Befeuchtung schon ausreicht. Die erhaltene Farbe widersteht der Einwirkung des Lichts ziemlich lang, und wird bei gewöhnlicher Temperatur weder durch Alfalien noch durch verdünnte Schwefel: oder schwefelige Saure verändert. Beiße vollsommen getrocknete Seide nimmt durch das Färben eine Gewichtszunahme von 17 bis 18½ Procent an.

Die Unflösung hierzu bereitet man aus! 1 Theil Quedfilber und 2 Theilen Salpetersaure von 28 Gr. B. (1235 fpezifiches Gewicht) bei gelinder Barme, lagt dann 4 bis 5 Minuten fochen, um einen gewissen Theil des Oxydulfalzes in Oxydfalz zu verwandeln.

Fünfte Rlaffe.

Von den Chan- oder blaufauren Verbindungen und deren Anwendung in der Pruck- und Farbekunft.

Das Enan, Enangas, Blauft off ift ein eigenthumlicher Stoff, welcher aus 53,9 Stidfloff und 46,1 Roblenftoff besteht.

Es ericheint in Gasgeftalt oder in einer fehr dunnfluffigen durchfichtigen Fluffigkeit, besitt einen befondern Geruch und ift als Cas brennbar. Mit Sauerftoff verbunden, bildet es die En an faure, mit Bafferfloff die Blaufaure.

Die Blaufaure.

Die Blaufaure, Eifenblaufaure, Enanwassersten wird rein erhalten, wenn man in frifch gefälltes Einfach Cyaneisens Cyanblei in Wasser zertheilt, Schwefelwasserioffgas einströmen läßt, wodurch Schwefelblei gebildet wird, welches in schwarzer Farbe sich niederschlägt, wahrend die flare Flussigfeit die Blausaure aufgelöst enthält. Bei diesem Berfahren wird das Enan des Bleisalzes gegen den Schwefel des Schwefelwasserstoffs ausgetauscht, es fällt Schwefelblei nieder, indeß der Basserstoff des Schwefelwasserstoffs sich mit dem ausgeschiedenen Enan zu Enanwasserstoff verbindet, und dieses mit dem Cyaneisen eine im Basser aussoliche Berbindung bildet.

Beniger rein fann Die Blaufaure auch dargestellt werden, wenn

gelbe eisenblaufaure Raliauflösung durch Schwefelfaure gerfest wird, wobei auf 210 Gewichtstheile eisenblaufaures Rali, 98 Gewichtstheile Schwefelfaure das Aequivalent sind. Bei diesem Prozes wird das Ralium durch Wasserlegung zum Sauerstofffalium oder Rali, welches sich mit der Schwefelfaure verbindet, während der Wasserstoff des Wassers Eyanwasserstoff bildet, der mit dem Chaneisen in Berbindung geht, und in Wasser aufgeloft, die Chanwasserstoffsaure (Blaufaure) enthält.

In der Farberei wird diese überaus giftige, alle Thiere durch Einathmen todtende Subftang an das Eisen gebunden, sie bildet damit eine blaue Farbe (Enanblau, Berlinerblau), wenn Bolle, Seide, Baumwolle und Leinen in einer Eisenauflosung gebeigt, und nachher in eine mit Schwefelfaure angesauerte eisenblausaure Kaliauflosung gebracht werden, bei welchem Verfahren die Schwefelsaure sied mit dem Kali verbindet, die Blausaure hingegen an das Eisenoryd tritt und damit verbunden die gefärbte Erscheinung erzeugt.

Blaufaure Berbindungen.

Unter ben blaufauren Berbindungen zeichnen fich rudfichtlich ihrer vortheilhaften Unwendung gur hervorbringung blauer Farben auf ichafwollene, feidene, baumwollene und leinene Stoffe folgende aus:

- a) das gelbe eifenblaufaure Rali;
- b) das rothe eifenblaufaure Rali;
- c) das Chanblau oder Berlinerblau ;
- d) das blaufaure Binn, und fur braune garbe;
- e) das Chanbraun , Satchetts Rupferbraun.

Die übrigen blaufauren Berbindungen verdienen in der Druckund Farbekunft keine Berudfichtigung, wenn nicht etwa das eifenblaufaure Natron, der eifenblaufaure Kalf und das eifenblaufaure Ummoniakeisen eine Ausnahme davon machen, welche indeffen mehr in wissenschaftlicher Sinficht, als ihrer praktischen Berwendung wegen aufgeführt zu werden verdienen.

a) Belbes eifenblaufaures Rali.

Das gelbe eifenblaufaure Rali, Epaneifen falium, früher Blutlaugenfalg, auch Blutfalg genannt, besteht aus einer Zusammensepung von 53 Cyaneisen, 130 Cyantalium und 27 Renstallisationswasser, oder 47,6 Blaufaure, 42,4 Rali, 10 Bas-

fer. Es wird in den chemischen Produktenfabriken aus thierischer Roble von Görnern, Rlauen, Ubgange von Leder, Ubfalle in den Gerbereien, Ochsenhaaren, Blut u. f. w. durch Schmelzen mit Pottasche und Sifen erhalten und auf folgende Weise dargestellt. In großen gußeisernen Schmelzschalen wird die Pottasche durch Stichflamme zum Schmelzen gebracht, und dann ein Gemenge von Thierfohle und Eisen unter stem Umrühren eingetragen. Wenn alles gehörig geschmolzen ift, wird die Schmelzmasse herausgenommen und nach dem Erkalten mit Wasser ausgelaugt. Die klare Flüssigiskeit stellt nun nach dem Einsochen und Ibkühlen ein gelbes Salz dar, welches sich in gelbweißen Taseln ausscheidet und durch mehrmaliges Auflösen in Wasser und Umkryftallisten in große Taseln von goldgelber Farbe erhalten wird, die sich leichter im heißen als im kallen Wasser aussösen.

In frubern Beiten, ebe noch das Epaneifenkalium im Sandel fur ben Fabritbedarf vorkam, bereiteten fich die Kattunfabrikanten dieses Salz in flufligem Buftande unter dem Namen Blutlauge aus Berlinerblau durch Zesegung mit kauftischer Kalilauge.

Das gelbe eisenblausaure Rali, welches in neuerer Zeit eine wichtige Rolle in der Druck, und Farbekunst eingenommen hat, wird jest in allen Ländern fabrikmäßig im Großen bereitet, und in beträchtlicher Menge in den Handel gebracht. Wegen seiner eigenthämlichen Krystallform kann es nicht leicht verfälscht werden, enthält aber jedoch zuweilen kohlensaures Rali, welches man daran erkennt, daß es mit schwacher Salzsaure in Berührung gebracht, Kohlensaure entwickelt; bei Borhandensein von schweselsaurem Rali erkennt man dieses daran, daß sich das schweselsaure Salz im warmen Basser schwerer als das reine eisenblausaure Rali löst.

Das eifenblaufaure Kali ift ein empfindliches Reagens die Gegenwart des Gifens und Rupfers in anderen Substanzen zu erforichen, man bedient sich daber deffelben auch um diese Metalle in ihrer Auflösung mit andern Materien zu erkennen.

Rach der wichtigen Entdedung, die in Franfreich durch Possoz Boissière gemacht wurde, ohne Unwendung thierischer Substangenbloß durch die Einwirkung des atmospharischen Stickftoffs auf Roblen und Rali eisenblaufaures Rali zu erzeugen, wurden in England patentirte Fabriken errichtet, aus welchen jest ungeheure Quantitäten eisenblausaures Rali zu dem billigen Preis von 56 bis 58 Gulden

Conventione - Munge fur Die 100 Pfund Biener Gewicht in ben Sandel gebracht werden.

b) Rothes eifenblaufaures Rali.

Das rothe eifenblaufaure Rali, rothes Cyaneifentalium, welches Underthalb- Eyaneisenfalium bildet und erft
turglich fabritmäßig dargestellt wurde. unterscheidet sich dadurch von
dem gelben Salz, daß das Eisen nicht als Orydul, sondern als Oryd
darin enthalten ift, und dessen wässerige Auflösung blausaures Eisenorydfali ift.

Es erscheint in prachtig rubinrothen Arnstallen, loft sich in 3,8 faltem, weniger leicht im heißen Baser auf, und besteht aus: 35,89 Ralium, 16,49 Eisen und 47,62 Epan. Man bereitet es auf zweierlei Arten, einmal, indem man so lange in eine wasserige Lösung des gelben Salzes Chlor einströmen laßt, bis das Eisenorydul in Oryd verwandelt ist, welches man daran ersennt, daß die Lösung schwesclaure Eisenorydaussofing nicht mehr blau fallt; das andere Mal, wenn in eine concentrirte Aussofing von gelbem eisenblausaurem Rali helle concentrirte Ehlorkaltauflösung gebracht und nachher Schweselfaure zugesest wird.

Das rothe Cyaneifenkalium besitt vor dem gelben den Vorzug, daßes sogleich, ohne daß Sauerstoff zutritt, nothig ift, Berlinerblau und Cyanblan gibt.

Das eifenblaufaure natron besit, wenn es angesauert wird, gleich dem Cyaneisenkalium die Eigenschaft das Eisenoryd aus seiner Auflösung blau niederzuschlagen. Seine Arpstalle unterscheiden sich von denen des eisenblausauren Ralis ihrem außern Ansehen nach dadurch, daß sie weit größer sind, an der Luft zerfallen und 37,5 Arpstallisationswasser verlieren. Bur Lösung werden 41/2 Theile kaltes aber weit weniger siedendes Wasser erfordert. Die Farbe des Galzes ift strohgelb, der Geschmad bitter.

Das eisenblausaure Natron eignet sich wohl auch zur Darstellung ber verschiedenen Cyanfarben, allein es ift eine größere Quantitat davon erforderlich, als vom eisenblausauren Rali, weil es mehr Rryftallisationswasser enthalt, daher dem letteren nachsteht, auch im Handel gar nicht vorkommt. Wenn man es erhalten will, muß man es sich durch Zersehung des Berlinerblaus mittelst kaustischer Natronlauge verschaffen.

Den eifenblaufauren Ralt, welchen Berthollet jum

Farben empfohlen hat, habe ich vor vielen Jahren auf die Barberei geprüft, und mannichfaltige Versuche damit angestellt. Er steht
bem eisenblausauren Kali in der Unwendung um vieles nach. Zu
meinen damaligen Versuchen bereitete ich ihn, indem Verlinerblau
durch abendes Kalfwasser zersetzt wurde. Zus der Flufsigfeit scheidet
sich durch Abdampsen der eisenblausaure Kalt in gelben glanzenden
Körnern oder Schuppen aus, die in Wasser ziemlich schwer losbar sind.

c) Das Berlinerblau, Cnanblau.

Das Berlinerblau, Enanblau, eifenblaufaures Eifenoryd, welches aus einer Berbindung von Blaufaure und Eisenoryd besteht, wurde zuerst von Dippel und Diesbach in Berlin durch Bufall erdeckt, und ethielt von dem Orte den Namen Berlinerblau. Erst im Jahre 1710 erhielt man Runde davon; das Berfahren zur herstellung blieb aber ein Geheimniß bis zum Jahre 1724, wo es Boodward in England in den philosophischen Transaktionen veröffentlichte, so wie ihm die Verfahrungsart von einem seiner Freunde aus Deutschland mitgetheilt wurde.

Das gewöhnliche im Sandel vorfommende Berlinerblau, welches immer mit mehr oder weniger Thonerde verbunden vorfommt, ift fein reines eifenblaufaures Gifenornd. 3m Großen wird es fabritmaßig bereitet, wenn Borner, Rlauen, Lederabfalle, getrodnetes Blut ic. in großen eifernen Ochmelgtiegeln mit Pattafche calcinirt, und fo lange in der Rothglubbige behandelt werden, bis das Bange gefchmolgen und teigartig erfcheint. Die gefchmolgene Maffe wird nun theil: weife in 12 bis 15 Gewichtstheilen Baffer geworfen, darin ausgelaugt und eine halbe Stunde fteben gelaffen, wobei von Beit gu Beit umgerührt wird. Die Fluffigfeit, welche das eifenblaufaure Rali geloft enthalt, wird nun durch ein Such gefeiht, eine beife Muflofung von 2 bis 4 Theilen Mann eingerührt, aledann eine beife Auflofung von Gifenvitriol ebenfalls nach und nach bingugebracht, bis die Fluffigfeit weder durch die eine noch durch die andere diefer Benn fich nun ber durch die Gifenauf-Muflofungen getrübt wird. lofung entstandene Diederfchlag ju Boden gefest bat, gießt man Die darüber ftebende Fluffigfeit ab, und fußt denfelben alle 12 Stunden mit einer großen Menge flaren Baffers] aus.

Der Niederschlag geht an der Luft durch Sauerstoffabsorption aus bem Schwarzlichbraunen ins Grunlichbraune und aus Diesem

ins Blaulichbraune, bann in ein beutlicheres Blau und zulest in ein fehr duntles Blau über, welches aber erft nach 20 bis 25tagigem Auswaschen erfolgt. Der Niederschlag wird jest auf Tücher zum Abtropfen gebracht, in fleine Massen zertheilt, getrochnet und so in ben Sandel gebracht.

Bei diefem Berfahren geht eine dem Maun entsprechende Menge Egan verloren, weil sich Maun und Cyaneisenkalium in der Art gerlegen, daß die Schwefelfaure des Alauns sich mit dem Rali des Cyanfalges unter Fallung von Thonerde und unter Entwicklung von Blaufauren verbindet.

Um daher die Darstellung des Berlinerblaus ökonomisch vortheilhafter zu leiten, wird es ersprießlicher, die Thonerde aus dem Alann durch kohlensaures Natron als Thonerdehydrat zu fällen, dann mit Basser möglichst gut auszusüßen, und dem durch Eyaneisenkalium gefällten Eisenvitriol im noch nassen Justande zuzusezen. Man hat hier genau darauf zu sehen, daß das gefällte Thonerdehydrat gut zerset und auszesüßt wird, denn wenn es einen Ueberschuß von Natron enthält, wirkt es zerlegend auf die blaue Farbe, wogegen ein Ueberschuß von Alaun ohne nachtheilige Einwirkung ift. Es ist auch vortheilhaft calcinirten Eisenvitriol zu nehmen. Um übrigens stets ein schönes Blau zu erhalten, muß der Eisenvitriol immer ganz frei von Aupfervitriol sein, weil sonst das braunrothe Eyaneisenkupfer die blaue Farbe verschlechtern würde. Das nach beiden Versahren erhaltene Verlinerblau besteht in einem Gemenge von eisenblausaurem Eisenoryd und Thonerde.

Das thonerdefreie reine Cyanblau fommt im Sandel unter dem Namen Parifer und Colnerblau vor.

Das Parifer- und Colnerblau ftellt man fabrifmäßig dar, wenn in eine Auflösung von 100 Theilen gelbem Enaneisenfalium die Auflösung von 41 Theilen schwefelsaures Gisenorydul und 54 Theilen schwefelsaures Gisenoryd gebracht, der Niederschlag zu wiederholten Malen mit Waffer gut ausgesußt und hernach getrocknet wird.

In teigartiger Confisteng fann man fich in den Kattundruckereien fur den eigenen Gebrauch das Parifer- oder Colnerblau auf folgende Art selbst bereiten. In mit Waffer fehr verdunnte falpetersaure Eisenauflosung ruhrt man nach und nach so lange eine mit Waffer verdunnte eisenblausaure Kaligustofung ein, ale noch ein blauer Niederschlag gefällt wird. Nach bem Abfegen gießt man die Bluffigfeit ab, welche falpeterfaures Rali bildet, fußt den Niederschlag mit Waffer aus, bringt ihn auf ein Filter und bewahrt ihn in teigartiger Gestalt fur den Gebrauch auf.

Gute und Eigenschaften eines guten Chanblau.

Die charafteristischen Eigenschaften eines guten im handel vorfommenden Cyanblau sind: daß es ganz trocken, im Bruche glatt, nicht glasig, sehr feurig und lebhaft von Farbe ift, denn wenn es hart ift, enthält es gewöhnlich noch inharirende Salze, welche durch übereiltes Aussussen nicht fortgeschafft worden sind; auf Papier muß man damit leicht einen Strich machen können. Es darf sich weder in siedendem Wasser, noch im absoluten Weingeist, noch in einer etwas gewässerten Saure (Oralfaure ausgenommen) verändern und auslösen, sondern muß in verdünnter Schwefelsaure um viel tiefer in der Farbe erscheinen. Durch Chlor wird die Farbe nicht verändert, Alkalien, sie mögen ägend oder mild sein, zerlegen das Epanblau in Eisenoryd und eisenblausaures Kali.

Die Farbe des gewöhnlichen Berlinerblaus ift durch den Thonerdegehalt rein blau, die des Parifer- und Colnerblaus mit Aupferglang.

Enanblaue Auflofungen. Das reine Chanblau wird von ber Beinsteinsaure allein nicht aufgeloft, wenn aber Ammoniaf jugesept wird, verwandelt sich das Blau in Beiß, nach Maßgabe des
jugesesten Ammoniafs aber in Purpurviolett, Amethystblau, Rosa,
Blagrosa übergehend. Frischer Zusap von Beinsteinsaure bringt das
Blau wieder hervor, Ammoniafsalz macht es wieder weiß. Der Lust
ausgesest und unter Baffer gebracht bleibt es weiß, und getrochnet
wird es wieder blau.

Eine merkwürdige Erscheinung ist die, wenn man statt des successiven Zusages der Weinsteinsaure und Ammoniak weinsteinsaures Ammoniak hinzusest, das Cyanblau schon in der Kälte mit pracht voller violetter Farbe aufgelöst wird, eine Beobachtung, die schon Monthiers machte. Legammoniak, Kali und Natron zersehen es in Eisenoryd und alkalische Verdindungen.

Bon der Oxalfaure wird das Parifer, oder Colnerblau mit fconer blauer Farbe aufgeloft. Breunlin hat die Auflösung jum Blauen des weißen Strickgarns empfohlen, wo es die Indigo-auflösung übertrifft. Den blauen Liquor bereitet man auf folgende

Art. 4 Both des möglichst fein gepulverten Blaus werden in kleinen Portionen nach und nach in eine siedendheiße Austösung von 4 Both Oxalfaure in ein Quart Baffer gelöst eingerührt. Beim Gebrauch verdunnt man die flare Mischung mit warmem Baffer. Den aufgelösten Rückstand reibt man jum feinsten Saft ab, und verwendet ihn bei Bereitung einer neuen Auflösung.

Es wird auch ein ich oner chanblauer Liquor erhalten, wenn eisenblaufaure Kaliaussofung in eine mit Gaurenberschuß versebene weinstein: oder citronensaure Eisenoxydaussofung gebracht wird, wodurch die Bluffigkeit augenblidlich blau wird und hell bleibt, aus welcher sich nur nach langer Zeit ein geringer Niederschlag bildet, der aber nicht dicht wie Berlinerblau ift; die Bluffigkeit bleibt nichts desto weniger hell und blau, läßt sich auch bis zur Trockene abdampfen ohne zersetzt zu werden. Der trockene Rudstand ift dunkelblau und löst sin Basser wieder auf.

Ummoniafalifches Chanblau.

Das ammoniafalische Enanblau wurde von Monthiers entdeckt, der es auf folgende Beise darstellt: Man gießt in eine Auslösung von salzsaurem Eisenorydul ein Uebermaß von Ammoniaf und bringt das Ganze auf ein Filter, indem man die untere Deffnung des Trichters in eine heiße Auslösung von eisenblausaurem Rali tauchen läßt. In dem Augenblicke, wo sich beide Flüsseiten mischen, entsteht ein volltommen weißer Niederschlag, welcher sich an der Luft orydirt und blau wird; hierauf bringt man den Niederschlag in Berührung mit weinsteinsauerm Ammoniat; dieses Salz löst das Eisenoryd, welches sich sogleich mit dem Blau bildete, schon in der Rälte sehr leicht auf. Man erhält das Ganze einige Stunden auf einer Temperatur von 48 bis 60 Grad R., siltrirt dann, wascht nochmals mit destillirtem Basser aus, wodurch ein Niederschlag von sehr schoner Farbe erhalten wird, den man in der Wärme abtrochnen kann.

Das ammoniatalische Eganblau bildet ein Pulver, welches ins Biolette flicht. Es besteht aus 3 Mequivalenten Ammoniakauf 1 Mequivalent Eganblau, und hinterläßt beim Musgluben 50 Prozent Eisenoryd, welches gar nicht alkalisch reagirt. Diese neue blaue Farbenverbindung zeichnet sich durch folgende charakteristische Kennzeischen aus:

- a) Es wird durch Negfali und Natron fcon in der Ralte gerfest, wobei fich Gifenoryd abscheidet und Ammoniat entbindet.
- b) Aegammoniaf wirft erft nach mehreren Stunden, und wenn es febr concentrirt ift, darauf ein.
- c) Das weinsteinsaure Ummoniat, welches gewöhnliches Berliner: blau schon in der Ralte aufzulofen vermag, greift das ammoniafhaltige Blau weder in der Ralte, noch in der Barme an.
- d) Salpeterfaure, Salgfaure und Schwefelfaure gerfegen es gerabe fo wie bas Berlinerblau, boch ift es beständiger ale biefes.
- e) Quedfilberornd, welches gewöhnliches Berlinerblau ichon in einigen Stunden gerfiort, wirft auf die Farbe des ammoniafalifchen Blau erft nach mehreren Tagen; bloß in der Siedhige wird es durch das Quedfilberornd ichnell gerfest.

d) Gifenblaufaures Binn.

Das eifenblaufaure Binn, blaufgures Binnorndul, weldes erft feit einigen Jahren in Gefellichaft mit dem Cyaneifenta: lium gur Darftellung lebhaft blauer Dampffarben im Beugdrud verwendet wird, ericheint in frifch gefälltem Buftande ale ein weißer Teig, der aber bald durch Absorption von Sauerftoff an der Luft auf feiner Oberflache blau wird. Es wird bereitet, wenn 2 Pfund eifenblaufaured Rali in 20 Pfund Baffer geloft, andererfeite 2 Pfund Binnfalg (Binnchlorur) ebenfalle in 20 Pfund Baffer geloft werden. Binnfalgauflofung wird nach und nach in die eifenblaufaure Raliauflofung eingerührt, aledann filtrirt, einmal mit Baffer ausgefüßt, und in bermetifch gefchloffenen Gefagen vor dem Ginfluffe der Luft gefichert fur den Gebrauch aufbemabrt. Bei diefem Prozeg verbindet fich das Rali mit ber Galgfaure jum falgfauern Rali, mabrend bas Chan mit bem Binnorndul in Berbindung tritt, und ale eifenblaufaures Binn gefällt wird.

e) Cpaneifen: Rupfer.

Das braunrothe Cyaneinsen-Aupfer, auch Satchett's Braun genannt, dient als Malerfarbe, und wird erhalten, wenn zu einer fauren Rupferauflösung eine Lösung von eisenblausaurem Kaliso lange hinzugesest wird, bis fein brauner Niederschlag mehr erfolgt. Man füßt denselben aus, wodurch eine Korperfarbe erhalten wird, die den Glanz des metallischen Rupfers zeigt.

Bancroft und ich haben das Enaneifen Rupfer auf baumwollene Gewebe icon vor vielen Sabren zu befestigen gefucht.

Bon ben blaufauren Berbindungen in ber Farbefunft.

3m Jahre 1749 wurde burch Macquer bas erfte Berfahren befannt gemacht, mittelft Gifenfalgen und Blutlauge Beuge blau gu farben. 1799 fcbrieb Binterl eine eigene Schrift über Die Blutlauge und machte auf bas Blaufarben mit berfelben aufmertfam. Baner oft war es vorbehalten, über diefen Begenftand ein helleres Licht ju verbreiten. Geine intereffanten Berfuche mit bem eifenblaufauren Rali, Ralf und Ummoniaf lehrten une Die mannichfaltigften Barbenschattirungen mit ben verschiedenen Metallauflofungen auf baumwollene und leinene Bewebe ju bringen, wenn diefe in die Lofung einer eifenblaufauren Berbindung gebracht, und bann in einer Metallauflofung durchgezogen werben, oder noch beffer, wenn bie Beuge guerft in einer Metallauflofung gebeigt, und nachher in ber lofung einer eifenblaufauren Berbindung die Rarbe entwickelt und befestigt wird. Er bemertt febr richtig, bag die Farbenreflere, welche Die metallifchen Beigen mit ben eifenblaufauren Berbindungen bervorbringen , von dem Orndationszustand und den Auflofungemitteln abbangig ift. Go liefert falpeterfaure Gilberauflofung mit bem eifenblaufauren Rali Rupferroth, fatgfaure bingegen Blau. Mebuliche Erfceinungen werden durch den Robalt bervorgebracht. Das falpeterfaure Blei gibt eine blaue Rarbe, mit dem effigfauren eine Bleifchfarbe, und mit bem falgfauren farbt es gar nicht.

Im Jahre 1815 schrieb ich eine Abhandlung über die Anwendung der blaufauren Verbindungen in den Druck- und Farbereien, welche im ersten Band von Dingler's neuem Journal für Indiennen- ober Baumwollendruckerci der Deffentlichkeit übergeben wurde, die meist Alles umfaßte, was zur damaligen Zeit Wissenswürdiges vorhanden war. Seitdem haben die blaufauren Verbindungen durch wissenschaft- liches Eingreifen in der Druck- und Farbefunst eine große Ausbehnung und Verwendung erlangt, so zwar, daß sie gegenwärtig aller Orts in der Schaswollen-, Seiden-, Baumwollen- und Leinenfarberei, dann vorzugsweise auch im Drucken der meisten dieser Stoffe eine wichtige, ja ganz unentbehrliche Rolle zur Erzeugung besonders jener prachtvollen Druckfabritate einnehmen, die unter dem Namen Chaine

coton, Mousseline de laine. Chalp und Dampfdrudwaare allgemeine Bewunderung erregen.

Durch die Erfindung der Bleu de france Farbe, einer eifenblaufauren Berbindung, die durch fochende Bafferdampfe mit der Fafer
ber Bolle und Baumwollenzeuge leicht verbunden werden fann, wurde
der Zeugdruck noch mit einer der schönften und glanzendften blauen Farbe
bereichert.

Anwendung der blaufauren Berbindungen in der Schafwollenfarberei.

Erft in neuerer Zeit hat das Enanblau eine bedeutungsvolle Rolle in der Schafwollenfarberei eingenommen, und felbst theilweise den Indigo entbehrlich gemacht. Wolle und wollene Stoffe cyanblau gefarbt, erscheinen dem Auge viel schöner in der Farbe als das Indigoblau. Die Farbe verträgt faltes Waschen mit Seife, widersteht der Einwirfung des Lichts und der Luft, und besigt nur den einzigen Febler, von den Alfalien zersetzt zu werden, welches aber weniger in Berracht fommt, weil Wollenstoffe selten heiß gewaschen werden, dann auch die zufälligen durch Alfalien entstehnden Flecken, leicht wieder vermittelst einer Saure blau hergestellt werden fonnen.

In den Ochofwollenfarbereien bedient man fich drei verfchiedener Berfahren, Bolle und Bollftoffe enanblau ju farben. In einigen fiedet man mit Gifenauflofungen an, und farbt dann mit den blau: fauren Berbindungen blau, in andern wird der umgefehrte Beg eingeschlagen, indem mit blaufauren Berbindungen angesotten und nachher mit Gifensalzen geblaut wird, in noch andern wird ohne Unwendung eines Eifenfalges blof mit eifenblaufaurem Rali, Ochwefelfaure, Mlaun und Binnfalg blau gefarbt. Beim erften und zweiten Berfah: ren wird das Gifenfalg im mehr orndirten ale orndulirten Buftande verwendet, um ein ichones intenfives und gleichformiges Blau gu erhalten. Bur diefen Behuf wird das Gifenornd auf folgende Beife bereitet. Es werden in 8 Pfund gepulverten reinen fupferfreien Gifenvitriol unter beständigem Umruhren nach und nach langfam 2 Pfund Salpeterfaure 35 Grad B. mit 2 Pfund Baffer gemifcht bingugebracht und wenn fein Aufbraufen mehr ftatt findet, die fprupartige lofung auf 35 Grad B. geftellt.

Rach dem erften Berfahren wird Ronigeblau erzeugt, wenn 100 Pfund Schafwollenftoff mit 12 Pfund fchwefelfaurem Eifen-

orpd und 6 Pfund Beinstein eine Stunde lang angesotten, bann vers fühlt und unter öfterem Umwenden einige Tage liegen gelassen wird, wonach erst gewaschen, bann in einem handbeißen Bade von 6 Pfund eisenblausaurem Kali, dem 2/3 Pfund Schweselsaure zugesetzt sind, drei Viertelstunden lang behandelt, alsdann herausgenommen, dem Bade 2 Pfund Schweselsaure gereicht und der Bollenstoff noch eine halbe Stunde gefocht. Um die Farbe tief und lebhast zu erhalten werden alle diese Operationon noch einmal wiederholt.

Benn mit schwefelsaurem Eisenoryd angesottene Bolle in einem rothen eisenblausauren Ralibade sudheiß gefarbt wird, so erscheint die Farbe gleich rein blau, ohne einen Stich ind Grune gu zeigen.

Benn wollene Stoffe zuerst im Eisenbade angesotten und nachber in einem mit Salzsaure angesauerten eisenblaufauren Kalibade blau gefarbt werden, erscheint die Farbe um so tiefer, je mehr schweselsaure Eisenoxydauflösung dafür verwendet wird. Nach dem Unsieden im Eisenbade wird gewaschen und alebann blau gefarbt.

Raymond hat zuerft ein gutes und praftifch anwendbares Berfahren ermittelt, wollene Stoffe mit weinsteinschwefelfaurem Gifenoryd anzusieden und nachher mit eisenblaufaurem Kali fcon dunteleblau zu farben.

Die im erften Bande Seite 119 beschriebene Beige bietet im tein abgehellten Buftande Raymonds Fluffigfeit dar, die eine vortreffliche Basis jum Farben der Bollen , Seiden : Baumwollen- und Leinenfloffe mit dem eisenblausauren Kali darbietet, auch sich durch die gute Eigenschaft auszeichnet, daß sie sich beim Erhigen nicht trubt, sondern ftete flar bleibt.

Um schafwollene Stoffe damit icon perfifch blau zu farben, muffen Diefelben zuvor durch Balten von allen fetten, alfalischen und andern unreinen Subftangen gut gereinigt fein.

Bum Un fieden der Bolle wird ein Bafferbad hergerichtet, welches mit Ranmond's gluffinfeit auf '/2 Grad B. gestellt und auf 24 bis 32 Grad R. erwarmt wird. Mit dem Bollentuch wird über hafpel laufend eingegangen, die Baare breit aus einander gehalten, in dem Bade so lange erhalten, bis es zum Rochem fommt. Nach einigem Aufwallen wird das Tuch eine schone dunfle roftgelbe garbe angenommen haben, welche ganz geeignet ist im nachherigen eisenblaufauren Ralibade Perfisch blau zu erzeugen. Der hellere ober dunflere roftgelbe Grund entscheidet die hellere oder tiefere

blaue Farbe, die man auf diesem Wege nach allen Schattirungen gu, gang in der Gewalt hat. Gleich nach dem Herausnehmen aus dem Roftbade muß die Waare möglichst gut gewaschen werden, um alle nur mechanisch und nicht mit der Wollfaser in Berbindung getretene anhangende Gisentheile ganglich zu entfernen.

Das Roftbad kann jum Unfieden einer ziemlichen Unzahl von Tüchern benuft werden, wenn man nur jedesmal eine Quantität frischer Eisenauslösung binzugibt, so daß dasselbe stets '/2 Gr. B. beibehalt; auch kann man ohne Gefahr die spezifische Dichtigkeit auf 3/4, ja sogar I Grad bringen. Unter '/2 Grad ift aber nicht rathlich, weil eine so verdunnte Auflösung sich im Rochen leicht truben könnte, und der Farbe in diesem Falle alle Dauerhaftigkeit erman geln wurde.

Bur Erreichung der verschiedenen Farbentone muß man immer mit den am wenigsten dunkeln den Unfang im Rostbade machen, und die Warme forgfaltig leiten, damit die Temperatur nicht zu schnell erhöht, und die Farbe Zeit gewinnt sich mit der Faser vollkommen zu vereinigen. Bei zarten Ruancen, die eine geringe Menge Eisenoxyd erfordern, reicht man den rostgelben Grund ganz in der Kalte, bei sehr tiefen Tonen hingegen, die einen starten rostgelben Grund erfordern, welcher nur in der Site erreicht werden kann, muß gekocht werden. Es ist übrigens zur Darstellung einer ganz gleichsörmigen dunfelblauen Farbe immerhin gut, die Waare in der lauen Flussigkeit lange zu erhalten, und die Temperatur nur successive zum Sieden zu bringen.

Durch vieles und lange andauerndes Durchnehmen von Tuchern in dem Rostbade erhalt dasselbe durch die immer frische Zuspeisung von weinsteinschwefelfaurer Eisenauflösung zulest einen großen Ueberschuß von Schwefelsaurer und Weinsteinsaure, weil die Wollensaler nur das Eisenoryd absorbirt und die Saure zurückläßt, welches Beranlassung wird, daß die zu faure Disposition des Rostbades, vermöge der vorwaltenden Saure der Verwandtschaft des Eisenoryds zur Wolle, Widerstand entgegen sest, und außerdem auch das Badnoch durch die setten Substanzen, welche die Tücher abgeben, verunreinigt wird, westwegen man es, wenn eine gewisse Menge Tuche darin behandelt worden, zeitweilig weggießen und ein ganz frisches Bad herrichten muß.

Blaufarben ber Tucher. Das Blaufarben wird burd gwei Operationen vollbracht, namlich: Daß einmal in einem ungefauerten, das andere Mal in einem gefauerten eifenblaufauren Ralibade gefarbt wird, wodurch allein nur eine fcone und gang gleich: formige enanblaue Garbe erreicht wird.

Im 24. Gr. R warmen ungefauerten blaufauren Ralibade, welches auf ie ein Pfund perfischlau zu farbendes Tuch 3 Both
eisenblaufaures Rali enthalt, wird die Baare über den Saspel bin
und wieder laufend 12 bis 15 Minuten lang angefarbt. Bei dieser
Operation verbindet sich die Schwefelsaure des mit der Bolle verburbenen Eisenorpds mit dem Rali der blausauren Berbindung, während
die Blausaure mit dem Eisenorpd zusammentritt, und das so gebilbete Chanblau nur in sehr geringer Menge mit der Bollfaser vorhanden ift, und in so geringem Borhandensein bloß die rostgelbe Farbe
mastirt, und derselben ein grünliches Unsehen verleiht, dessen Intensität von der Oberstäche gegen den Mittelpunkt des Stoffes zunimmt. Durch diese Operation des Borfarbens hat man auf dem
Inche nur reines Eisenoryd mit einer kleinen Menge Chanblau, welches in folgendem Bade mit Blausaure gesättigt wird.

Saures eifenblaufaures Ralibab. Die jum Gauern des Bades bestimmte Schwefelfaure von 66 Gr. B. wird zuerft mit dem vierfachen Gewicht Baffer verdunnt und ganz erfalten gelaffen. Man wendet gerade so viel Gewichtstheile concentrirte Schwefelfaure an, als man eisenblaufaures Kali zum Farben benothigt ift.

Das aufgelofte eifenblaufaure Rali wird jum taiten Baffer in Die Rarbemanne gegeben und ein Drittel der verdunnten Gaure binguge: rührt, um nur einen Theil ber Blaufaure gu entwickeln. Man geht nun mit ber Baare uber ben Safpel laufend in bas Bad ein, brebt fie möglichft breit aus einander gehalten eine Biertelftunde lang bin und wieder, hafpelt fie auf, gibt bem Bade bas zweite Drittel ber Schwefelfaure, ruhrt gut durch einander, hafpelt die Baare wieder ein, farbt abermals auf Diefelbe Beife eine Biertelftunde lang, wonach wieder aufgehafpelt und das lette Drittel Gaure gereicht wird. Best wird die Baare wieder in das Bad eingebracht , einmal fcnell bin und wieder gehafpelt, bann untergetaucht, und ohne ju bewegen eine halbe Stunde lang rubig darin liegen gelaffen. Dach Berlauf Diefer Beit wird wieder aufgehafpelt, und die Baare über den Safpel bin und wieder laufend behandelt, wobei man bas Bad burch Einftiomen von Dampfen nur nach und nach jum Gieden erhibt. Dan lagt nun einige Male aufwallen, hafpelt bann die Baare auf, folgat ab und reinigt in fliegendem Baffer.

Durch die nur theilweise Zerfetjung des eisenblausauren Kalis im falten Bade mittelft Schwefelfaure geht teine Blausauren verloren, sondern verbindet sich mit dem Eisenoryd auf der Bollfaser zu Eyanblau, deffen Berbindung durch die nachherige Barme um so beffer begunstigt wird. Benn alle die angegebenen Borsichtomafregeln nach allen Seiten zu genan beobachtet werden, so wird stets ein schönes intenssives, den Stoff gang vollfommen durchdrungenes Cyanblau resultiren-

Malfen mit Seife. Nach dem Blaufarben und reinen Baichen muffen die Tücher in einer falten ziemlich concentrirten Seifenauflösung (1 Pfund Seife auf 20 Pfund Baffer) 15 bis 20 Minuten
lang gewalft werden, wofür man sich der wohlfeilen Seife bedienen
kann, die aus Bollabfällen bereitet wird. Nach Berlauf diefer Zeit läßt
man in den Balfnapf so lange einen Strom frisches Baffer laufen,
bis dasselbe ganz flar abfließt, und schreitet zulest zum Schonen
oder Beleben der Farbe. Das Balfen mit Seife ist für den Glanz
und die Solidität der Farbe unumgänglich nothwendig, auch dient
es dazu, alles mit der Faser nicht innig verbundene und nur mechanisch ausliegende Cyanblau sortzuschaffen.

Schonen oder Beleben der Jarbe. Das Schonen oder Beleben der Farbe wird in einem falten Bafferbade vorgenommen, welches mit ungefahr 1/300 Nehammoniak gemischt ift. In diesem Bade haspelt man das Luch 25 bis 30 Minuten lang bin und wieder, wodurch es nach und nach eine in's Biolette übergehende prachtige blaue Farbe annimmt, die nach Billfur mehr oder weniger violetrirt werden kann, durch Unwendung von mehr oder weniger Nehammoniak. Nach dem Schonen wird das Luch, ohne in Baffer auszuwaschen, auf den Rabmen gespannt und getrocknet.

Nach dem zweiten Berfahren chanblau zu farben, werden 100 Pfund Schaswollstoffe mit 12/2 Pfund eisenblausaurem Roli und 10 Pfund Beinstein 3/4 Stunden lang angesotten, dann in ein Bad von 5 Pfund Zinnsalz, 1/2 Pfund Beinstein gebracht, die Baare verfühlen laffen, hernach gewaschen und in einem Lade von 15 Pfund schweselfaurem Gisenoryd blau gefärbt. Dem Zinnsalzbade wird, ehe der Meinstein hineingebracht wird, so viel Galzschure zugesetzt, bis die Trübung verschwunden ist. Das Zinnsalzwirft in sofern vortheilhaft, als sich Cyanzinn von schöner blauer Farbe mit der Bollfaser verbindet.

Rach dem dritten Berfahren fonnen fchafwollene Stoffe

cyanblau gefärbt werden, wenn die Baare in Baffer, welchem 10 Pfund Schwefelfaure zugefest worden, 20 Minuten lang bei 30 G. R. erhalten wird, dann herausgenommen uud eine halbe Stunde verfühlen gelaffen. Dem fauren Bade werden nun für 100 Pfund Schafwollentuch 10 Pfund eisenblaufaures Kali gereicht, die Bollenstoffe wieder hineingebracht, darin 1½ Stunde heiß erhalten und zulest eine halbe Stunde gefocht. Sest man dem schwefelfauren Bade beim Durchnehmen der Bollstoffe Jinnsalz zu, so wird das Blau noch lebhafter, und farbt weniger ab.

Stephan farbt mit eifenblaufaurem Rali, bem die Salfte feines Gewichts Beinftein jugesest wird, cyanblau, wodurch eine grunblaue Farbe erhalten wird, die in einem wafferigen Bade von Salz- und Salpetersaure durchgenommen schön blau wird. Enanblau gefarbte Bollenstoffe. wenn man sie in einem schwachen wafferigen Ummoniatbade passirt, nehmen einen schönen violettblauen Lon an, der aber beim Abtrocknen durch Entweichen des Ammoniats nach und nach wieder verschwindet. Ein Bad von Rupferammoniat macht die cyanblaue Farbe haltbarer, und ertheilt derfelben einen angenehmen lufter, wobei sich das Aupferblau mit der Bollensafer verbindet; übrigens wird es nur mit vielem Baffer verschwächt in Unwendung gebracht.

Auf das dritte Berfahren grundet fich auch das Farben der Bollenmouffeline in dem beliebren violettblauen Bleu de France, welches in Frankreich zuerft erzeugt und nach Dumas auf folgende Beise dargestellt wird.

Für ein 60 Meter langes Wollenmouffelinftud, das zuvor mittelft Seife und Zusat von fohlensaurem Natron entfettet und in reinem Baffer gut ausgewaschen worden, rechnet man zum Unsegen des Farbebades

360 Gramm gelbes eifenblaufaures Rali,

360 " Schwefelfaure,

500 » Alaun.

Sammtliche Substangen werden in 60 bis 80 Liter Baffer warm aufgeloft, und die Auflosung in eine holgerne Dampffarbestande, welche mit hafpel versehen ift, gebracht. Man geht nun mit der Baare in das Badein, erhöht die Temperatur auf 28 bis 32 Gr. R., in welcher man unter unausgesettem hin- und Biederdrechen und gutem Untertauchen ungefahr eine Stunde weilt, wonach die Barme auf 50 Gr. R. gesteigert, und endlich in der dritten Stunde bie auf 80 Gr.

R. gebracht wird. Bahrend dieser drei Stunden muß der Bollenmousselin beständig gut breit über den haspel laufend aus einander
gehalten werden, damit alle Theile der Einwirkung der Luft ausgesetzt
werden Unter der letten Stunde, etwa eine halbe Stunde zuvor, ehe
das Stuck berausgenommen wird, sett man dem Farbebade 15 Grammen Zinnsalz zu. Sobald das Stuck gefarbt und aus dem Bade gebracht ist, wird es, bis es ganz kalt geworden, der Breite nach aufgezogen, und dann im Walknapf mit Pfeisenerde gewalft, bis alle
blaue Farbe, die sich nicht innig mit dem Zeuge verbunden hat, weggeschafft ist. Nach dem Walken muß im Flusse gut gewaschen, und
nachher zum Aviviren geschritten werden.

Das Avivirbad besteht aus 500 Gramm Alaun, 860 Gramm Schwefelfaure und 15 Gramm Binnsalz, in welchem das Stud eine Stunde lang bin und wieder gedreht und hernach im Flusse gut ausgewaschen wird. Benn die blaue Farbe ein Aepreserve erhalten foll, sei es um weiße Deslins zu erhalten, oder um andere Farben aufzutragen, ift das Aviviren unnothig.

Bon hoher Bichtigfeit für die Schafwollenfarberei ift das Berfahren des Dr. Meigendorff mit rothem eisenblausaurem Rali Bolle und wollene Gegenstände in mehreren Farbenabstufungen eben so ichon blau zu farben, als die Farben durch Sachsischblau herzustellen find, und wenn es auch bis jest noch nicht gelungen ift, nach diesem Berfahren die ganz hellen Farbentone, welche mit der Schwefelindigosauren Natron oder Ammoniaf so ausgezeichnet erzeugt werden, damit eben so gut zu erreichen, so bleibt das Berfahren nichts desto weniger, bis zu einem gewissen Farbenton angewendet, dennoch das vorzüglichste, welches bis jest bestannt ift.

Der preußische Gewerbverein, welcher durch eine Rommiffion sachfundiger Manner diefes neue Berfahren in den Jahren 1844 und 1845 prufen ließ, erfannte Dr. Meigen dorff fur die Mittheilung besselben eine Belohnung von 500 Thaler zu, weil es zur Zeit als das beite Berfahren angenommen werden fann, schaswollene Gewebe und Garne vorzugsweife schon dunfel. und mittelblau zu farben.

Inm garben fur 10 Pfund Schafwolle, je nachdem die Bolle grober oder feiner ift, oder fich leichter oder fchwerer farben laßt, wird eine Composition bereitet, welche aus folgenden Materialien gusammengesest ift. 25 bis 32 loth fryftallifirtes granatrothes burchfichtig glan-

61/2 » 8 » Binnchlorid ohne Galpeterfaure bereitet,

8 » 10 » froftallifirte Beinfteinfaure,

8 » 10 » Oralfaure.

Das rothe blaufaure Rali wird in feinem vierfachen Gewicht Baffer (110 bis 128 loth) unter öfterem Umrühren aufgeloft. Die andern Substanzen, Zinnchlorid, Beinstein- und Oralfaure in einem andern Gefaße in 100 bis 125 Loth Baffer geloft. Nach vollfommener Auslöfung beider Theile schüttet man fie zusammen und mischt gut durch einander, wonach die Composition fur den Gebrauch fertig ift.

Diese Composition muß möglichft frisch verarbeitet werden, weil mit jedem Tage des Ausbewahrens, selbst in geschloffenen Gefaßen, sich ein Theil zu zersehen anfängt, und sich Berlinerblau bildet, welches zu Boden fällt und sich m Farben wirfungslos verhält, indem es sich nur mechanisch auslegt, und im Baschen wieder davon getrennt wird. In der Busammensehung dieser Composition übt die Oralsaureinen unverkennbaren Ginfluß beim Farben der Wolle mit eisenblausaurem Kali aus, weil sie die Eigenschaft besit, selbst in größerer Verdünnung auslösend auf das Chanblau einzuwirken, und nur das aufgelöste Chanblau der Bolle im Farben zu Gute kommt, während das unlösliche verloren geht, so wirft die Oralsaure auslösend auf das selbe, und begünstigt sonach das bessere Aussätzben, wodurch die hellen Karbenschattirungen leicht erzielt werden können. Die Beinsteinsaure trägt zum Glanz und der Lebhaftigkeit der Farbe bei.

216 Bufah jum Farben werden 11/2 bis 2 Pfund Schwefelfaure mit bem vierfachen Bewicht Baffer verdunnt und erfalten gelaffen angewendet.

Um dunfelbau ju farben, erwarmt man das reine Baffer in einem ginnernen Reffel auf 30 bis 40 Gr. R., gibt jest das Farbmaterial ju, und nimmt von demfelben etwa den vierten Theil, rührt gut durch einander und sest unter beständigem Umrühren die Salfte der Schwefelfaure ju. Benn das Farbebad auf diese Beise zugerichtet ift, geht man mit der zuvor gut gereinigten und gespulten Partie Bolle ein, und durcharbeitet sie fleißig. Die Bolle farbt sich erft hellgrun, dann dunkelgrun, nimmt darauf einen blaulichen Ton an,

ber nach und nach immer mehr in ein dunfles Blau übergeht, magrend melder Beit die Bolle haufig gewendet werden muß.

Das Unfarben der Bolle dauert gegen drei Biertelftunden. Gobald man bemerft, daß die Bolle dunkelblau gefarbt ift, bringt man das Bad jum Rochen und fest dasselbe eine halbe Stunde ununterbrochen fort, nach welcher Zeit fie schon und inteusiv dunkelblau erscheint. Sie wird jest aus dem Bade genommen, ablaufen gelaffen, ausgelüftet und zulest gut gewaschen.

Für eine zweite hellere Schattirung wird das zum erften garben benutte Bad mit faltem Baffer abgefühlt, und mit uns gefahr 1/5 bes ganzen Materials und einem neuen Busap von Schwes felfaure gespeift, und die Bolle ganz auf die vorige Beise gefarbt.

Bei den folgenden helleren Farbenabftu fungen wird jedesmal das benugte Bad wieder mit faltem Baffer abgefühlt, und eine neue ftete geringere Quantität Farbmaterial und Schwefelfaure hinzugefest, bis man endlich an die noch mehr helleren Farbentone gelangt, welche ohne Zusaf von Farbmaterial so lange fortgefarbt werden, bis das Bad so viel als möglich erschöpft ift.

Die dunklen Tone laffen fich nach diefer Methode in gang gut gelungenen abftufungen leicht erhalten, die hellen und hellsten hingegen bieten oft Ochwierigkeiten dar, weil sich in dem Farbebad durch die unausgesetzen Farbungen eine Menge von unlöslich ausgeschiedenem und gelöst erhaltenem Berlinerblau befindet, und nur das lettere allein sich für das Farben eignet, wogegen das unlöslich ausgeschiedene Berlinerblau, welches sich in größeren Flocken theils fein zertheilt in der Flussigkeit suspendirt befindet, sich aber leicht mechanisch vorzugsweise auf die weiße Wolle auslegt und dazu beiträgt, daß dieselbe einen dunklern Son annimmt, als der verlangte sein muß. Dieses bedingt den übeln Umftand, daß man nur schwierig die hellften Tone und ihr richtige Ubstufung erreicht.

Um diefem Uebelftande ju begegnen, ift es baher zwedmäßig erft eine Ungahl tiefere Schattizungen zu farben, bann das Bad abzulaffen und ein gang frifches mit geringerer Menge von Farbmaterial anzustellen, in welchem die hellen und hellften Farbtone hinter einander ausgefarbt werden tonnen; oder auch nach der Farbung der tieferen Schattirungen den größten Theil des Farbebades auszugießen, das übrig gebliebene mit Baffer zu diluiren, und hernach die hellen Tone

darin gu farben; auch diefe Operation je nach bem Bedurfen gu wie-

Wenn die nach dieser Methode gefarbten Wollenftoffe in einem heißen Kleienbade durchgenommen werden, belebt sich die Farbe noch mehr. Ein Ammoniasbad macht die duntlen Sone mehr ins rothliche Beilchenviolettblau (Bleu de france) übergebend; fo wie ein Bad von Kupferammonium die Farbe dauerhafter gegen Seife macht.

Enangrun fann auf Bolle und wollenen Geweben erzeugt werden, wenn man chanblau gefarbte Baare in einem Bade von fals peterfaurem Blei, welches durch Beinfteinfaure gefauert wird, anfter det, und nach bem Berfühlen in einem mit Salpeterfaure fcwach angefauerten doppel - chromfauren Kalibade farbt.

Die chanblanen Aufdruckfarben fur Schafwollen, und Chaine Coton. Druck befinden fich in dem Rapitel über Dampffarben abgehandelt.

Anwendung der blaufauren Berbindungen in der Seiden-Drucke und Färberei.

Ehe Ranmond's Berfahren, für welches er von der Parifer Aufmunterungsgesellschaft einen Preis von 8000 Franken erhielt, bestannt wurde, hatte man sich vergeblich bemüht, Seide cyanblau schön und gleichförmig zu farben. Ranmond belegte die Farbe seiner neuen Erfindung mit dem Namen Marie-Louisenblau, zur Ehre der Gemahlin des Raiser Napolon. Er beigte die Seide mit einer Auslösung von calcinirtem Eisenvitriol, gab mehrere kochende Seisenbader, und farbte in durch Salzsaure gesauertem eisenblausaurem Rali. Später wurde statt dem calcinirtem Vitriol durch Salpsaures und weinsteinschwefelsaures Eisenoryd dafür verwendet.

Raimond's Verfahren mit weinstein. ichwefelsaurem Eisenorgd in einem Berhaltniß von 200 Liter Baffer, 15 Liter Eisenauflosung und I Pfund Schwefelsaure Die Seide gu beigen, um hernach mit gesaurtem eisenblausaurem Rali ein Blau von mittlerer Intensität zu erhalten, wurde später noch dadurch verbeffert, daß man der Eisenbeize etwas Zinnsalz zusete. Die Seide wird nach viertelftun- digem Einlegen in die Eisenbeige mit vielem Baffer gut ausgewaschen, hernach durch siedende Seisenauflösung paffert, wieder gut gewaschen, und alsdann in einer warmen Auflösung von eisenblausaurem Rali,

bie mit Schwefel, oder Salgfaure angesauert ift, blau gefarbt. Bum Erhohen der Farbe und um ihr den schonen, violetten Son zu ertheisten, paffirt man die Seide entweder in einem violetten Bade, oder behandelt fie in einem kalten Bafferbade, dem Aehammoniat zugesett wird, und trocknet im lettern Falle ohne zu waschen ab.

Um Geide Dapoleoneblan, welches noch glangvoller als Raymond's Marie-Conifenblau ift, ju farben, bringt man in eine bolgerne Rufe auf 50 Rilogramme in mittlerer Intenfitat gu farbender Geide 8 Beftoliter Baffer , 1 Rilogramm Ochwefelfaure, 10 Rilogramme fchwefelfaures Gifenorpd von 46 Grad B., und 3 Rilogramme Binnchlorur (Binnfalg). In Diefem Bade behandelt man die Geide durch Sin und Biederziehen und gut breit auseinander. halten bei gewöhnlicher Temperatur, nimmt fie, wenn fie von ber Beige gang durchdrungen ift, beraus, wascht fie in großen Daffen Baffer rein aus, und bringt fie in ein Bad aus 8 Bettoliter Baffer, 5 Rilogramme gelben eifenblaufauren Ralis und ungefabr 4 Rilo= gramme Galgfaure. Rach bem Behandeln in Diefem Bade wird fie wieder rein ausgewaschen, wonach das Durchnehmen in dem Binneifenbade und dem eifenblaufauren Ralibade auf die angegebene Beife noch zwei bie breimal wiederholt wird, wo nach jedem Bade wieder aut ausgewaschen werden muß, ebe in bas andere Bad eingegangen wird. Dach dem letten Bade wird die Geide 12 bis 15 Stunden lang der Luft ausgesett, dann zweimal ausgewaschen um das mechanifch zwischengelagerte Blau zu entfernen, welches Die Geibe raub anfühlend machen wurde. Beun nun alles nicht mit ber Safer verbundene Blau abgefpult ift, bringt man die Geide in ein febr fcwach angefauertes fcmefelfaures Bad, welches ber Farbe Die bochfte Lebhaftigfeit ertheilt, mafcht nachber wieder aus und trodnet ab. Man fann die farbende Onbstang des Mapoleoneblau als ein Doppelenanur von Gifen und Binn betrachten.

Unter allen Umftanden muß aber die Seide oder das seidene Gewebe um fie schon chanblau ju farben, immer zuvor rein gebleicht, entschwefelt und von der Seife möglichft gut gereinigt sein. In so vorzbereitetem Bustande fann man fie auch fur dunfle Muanen mit salpetersaurem, fur helle Schattirungen hingegen mit salzsaurem Eisensornd eine Stunde lang falt beigen, wobei auf ein Pfund ausgesochte Seibe 4 bis 6 Loth, auf Souple 3 und auf robe Seide nur 2 Loth Eisenauflösung genommen wird. Nach dem Beigen in der wafferigen

Eisenauflösung, wird zweimal gut gewaschen, alebann in einem Seisenbade 6 bis 8 Loth Marseiller Seife, Souple und Rohseide 10 bis 12 Mal handwarm herumgezogen, gesottene Seide dagegen eine Biertelftunde beinahe subheiß darin erhalten. Nach dem Seisenbade wird wieder zweimal gut gewaschen und zum Blaufarben in dem flaren eisenblausauren Kalibade geschritten, welches mit Salzsaure sauerlich gemacht wurde.

In dem Farbebade wird die gebeiste Seide auf's Pfund mit 2 bis 21/2 loth eisenblausaurem Kali heiß behandelt, Souple nur leicht handwarm, und rohe Seide mit hochftens 11/2 loth gefarbt. Nach dem Farben wird gut gewaschen, und die Baare jur Belebung der Farbe in einem ammoniathaltigen Baffer durchgenommen und ohne Auszuwaschen abgetrocknet.

Bei dem Blaufarben im eisenblaufauren Kalibade hat man darauf zu feben, daß, je warmer und saurer das Bad ift, um so röther und seuriger die blaue Farbe erscheint. It das Bad zu wenig sauer oder auch zu kalt, so farbt sich die Seide nur langsam mit einem grünlichen Stich oder grünlichen Streifen. Man darf auch nie ein überwiegendes Berhaltniß von eisenblausaurem Kali nehmen, weil zu viel von demselben Eisengrund von der Seide abzieht, wodurch das Bad blau gefarbt und dadurch die Farbe unhaltbar und abstäubend wird.

Der chanblau gefarbten Geide ertheilt man einen guten Griff, wenn fie durch ein mafferiges Biolett. Phyfitbad oder durch ein Cochenillebad genommen wird, dem etwas Beinfleinfaure zugefest wurde.

Bum Dunfeln der chanblau gefarbten Seide bedient man fich eines Werfahrens, welches in Folgendem besteht. In 1 Maß Campecheholzabsud von 1 Pfund Campecheholz bringt man 4 Loth gestoffenen Rupfervitriol, wodurch ein Theil des Farbstoffes als schwarzer Niederschlag zu Boden fällt, während die Fluffigfeit sich rothbraun farbt. Diefe rothbraune Bluffigfeit mit Baffer verset, macht die chanblau gefarbte Farbe dunfler, ohne ihr von ihrem Lufter zu nehmen.

Um Seide acht blauschwarz zu farben, beist man fie in einem 2 Grad 2. starfen kalten Bade von schwefelsaurem Eisenornd aus 3 Theilen Eisenvitriol und 1 Theil Salpetersaure bereitet, wascht sie nachher gut aus, und farbt mit 11/2 bis 2 Procent eisenblausaurem Rali, welches durch Schwefelsaure sauer gemacht ift, wascht nachher rein, und schot in einem Physikade fur Pense, wascht wieder und trocknet ab.

Eifenorndulfalge eignen fich nicht jum Cnanblaufarben ber Geide, es muffen immer Orndfalge fein, Die, je bober fie orndirt find, um fo ichoner Die blaue Furbe erzeugen.

Unwendung der blaufauren Berbindungen im Seibenbruck.

Im Druden der feidenen Gewebe findet die enaneifenblaue Farbe meift nur Berwendung fur den halbtucheldruck, tann jedoch auch fur feidene Stoffe in blauem Fond mit weißen Figuren fur Damenfleider benust werden, welches Fabrifat man in mannichfaltigen Deffins darftellen tann.

Enaneisenblaue seidene Halbtüchel mit weißen Figuren.

In mittelblauem oder tonigeblauem Grunde stellt man dieses seinen Druckfabrikat auf folgende Beise dar. Die mittelft Seise und tohlensaurem Natron weiß gemachten seidenen Gewebe werden in einem 4 Grad Baume starten salpetersauren Eisenbade 25 bis 30 Minuten lang bin und wieder gehaspelt, alsdann in fließendem Basser gespult, im Baschrade rein gewaschen, und sodann durch ein helles klares Kalkwasser passirt, um die Saure zu binden und das Eisenorgd mit der Seidensaser inniger zu fixiren. Nach dem Kalkwasserbade wird wieder forgfältig gewaschen und alsdann zum Blaufarben geschritten.

Das Blaufarben wird in einer holgernen Manne mit hafpel versehen vorgenommen, in welche das benothigte Waffer gebracht und das zuvor in Wasser gelofte gelbe eisenblausaure Kali gegeben wird. In dem hergerichteten Bade haspelt man die Waare 15 bis 20 Minuten lang hin und wieder, windet sie auf den haspel auf, sest die angemessene Portion Schwefelfaure, welche zuvor mit ihrem achtfachen Gewicht Wasser verdunt wurde, zu, windet die Waare wieder in das Bad ein, haspelt 15 Minuten lang hin und wieder, wonach herausgenommen, in Wasser rein gewaschen und zulest im Lufttrogenhause abgetrocknet wird.

Fur feidene Tuchel in duntelblauem Grunde wird das falpeterfaure Gifenbad 6 Grad B. ftart in Unwendung gebracht, Die Beuge nach dem Impragniren durch Eplinder entwaffert, dann abge-

trodnet und albald in eine ichwache Natronauflösung eingehafpelt; um die Saure bes Mordants aufzunehmen und das Gisenoryd mit ber Geidenfaser innigit zu verbinden. Nach gutem Schweisen im Fluß und Baschen im Baschrade wird in dem angesauerten eisenblaufauren Kalibade blau gefarbt.

Ein ausgezeichnetes glangendes Blau von besonderem Farbenrefler wird erhalten, wenn die weißgemachten seidenen Gewebe, ehe
fie dem falpeterfauren Eifenbade unterworfen werden, zuvor in einem
wafferigen Zinnfalzbade gleichformig gut durchnept, dann ausgedruct, geluftet, und in soicher Beschaffenheit noch naß dem salpetersauren Eifenbade zugeführt werden.

Bum Beifapen der uniblaugefarbten Zeuge bedient man fich ber fauftischen Kalis oder natronlange, welche für den Aufdruck mit gebrannter Starte verdicht wird, und beobachtet dabei die Borficht, daß die alfalische Apreferve nicht concentrirter angewendet weide, als gerade erforderlich ift den blauen Grund ju zerftoren und das Eisensoryd zuruck zu laffen, weil überschuffiges Alfali nachtheilig auf die Textur der Geidengewebe einwirfen wurde.

Gleich nach dem Beifiagen, und sobald durch den Aufdruck das Blau gerftort ift, werden die Zeuge vorsichtig in fließendes Baffer eingehangen, hernach im Bafchrade gewaschen, und gur Zerftorung der guruckgebliebenen Eisenbasis in ein 2 bis 3 Grad B. ftartes schwefelfaures Bad eingebracht, in welchem man fie so lange hin und wieder haspelt, bis die geägten Objette vollkommen weiß erscheinen. Es
wird jeht wieder gut gewaschen und an der Luft im Schatten abgetrocknet.

Gang nach derfelben Beife fonnen auch feidene Stoffe fur Damentleider gedrudt dargeftellt werden.

Um die blane Grundfarbe in einem purpur veilch en violetten Farbenton zu erhalten, werden die fertigen feidenen Drudfabritate zulest in einem ammoniafhaltigen Bafferbade paffirt, und von da ohne ausgewaschen zu werden im Sydroertrafteur entwaffert, wonach vollends im Schatten an der Luft abgetrochnet, und die Zeuge nachgehends der Uppretur übergeben werden.

Anwendung der blaufauren Verbindung in der Banwollen. druck und Färbekunft.

Bum Uniblaufarben der baumwollenen und leinenen Gewebe fann man fich sweierlei Berfahren bedienen, einmal: daß man die Gewebe mit einer Eisenauflosung inpragnirt und nachgehends in einem gefauerten, eisenblaufauren Kalibade farbt, das andere Mal, wenn die weiß gebleichte Baare mit einer Pariserblauauflosung chanblau gefarbt wird.

Rach der erften Dethode wird ein fcones Dunkelblau er: zeugt, wenn die Beuge mit 6'/2 Grad B. ftarter fogenannter Blechbrube oder bolgfaurem Gifen, welcher auf die Dag 1/4 Dag effig= faure Thonerde 8 Gr. B. bingugefest wird, auf der Grundirmafchine dreimal nach einander, die erften beiden Dale mit wenig, beim dritten Male hingegen mit farfer Preffion geflott werden, und nachher das Abtrodnen der impragnirten Baare in einer warmen Sange vorgenommen wird. Beim Abtrodnen ift ber Gleichformigfeit Der Karbe wegen gang besondere darauf ju feben, daß alle Falten ansge= falst und die Baare wahrend dem Ubtrodinen oftere gezogen, auch jedes llebereinanderschlagen vermieden werde, bis fie in der gleichmäßig erhaltenen Temperatur troden geworden. Rachdem fie volltommen abgetrocfnet ift, wird fie gur bobern Orndation bes Gifenfalges in einem luftigen Boden 2 bis 3 Tage aufgehangen , aledann über Dacht in Die warme Bange gebracht, und ben Morgen barauf jum Ruhfothen beforbert.

Das Ruffothen wird zweimal nach einander vorgenommen, bas erste Mal bei 70 Gr. R., wonach im Fluffe geschweift und in ben Baschrädern gewaschen wird. Das zweite Ruftothen verrichtet man bei 75 Gr. R., schweift wieder und wascht möglichst rein.

Bur hohern Orndation des Eifens werden nun die Zeuge in einem fchwachen gang flaren Chlorfalt. oder Chlornatronbade bei 35 bis 40 Gr. R. paffirt, gleich wieder im Fluffe geschweift, in den Bafchradern gewaschen und jum Blaufarben gebracht.

Borfarben der Baare: Für 6 Stude Calico im Betrage von 360 bis 370 Biener Ellen, werden 4 Pfund eifenblaufaures Rali in 12 Maß heißem Baffer geloft, anderntheils werden 1½ Pfund Schwefelfaure 66 Gr. B. in 6 Maß Baffer getropfelt, gut durch einander gerührt und erfalten gelaffen. Man richtet nun eine holzerne Banne mithafpel versehen vor, füllt sie drei Viertel voll mit reinem Flußwaffer, gibt die halfte der eifenblausauren Kaliaustofung hinzu, und rührt die halfte der verdunnten Schwefelfaure ein. In dieses Bad geht man nun mit 3 an einander gehefteten Stüden Calico schnell ein, und farbt unter hin. und Biederlaufen über den hafpel so lange,

bis das Bad erfcopft und die Zeuge gleichmäßig blau gefarbt erscheinen. Sie werden jest herausgenommen, gleich in Fluß eine Viertelftunde lang eingehangen und nachher gut gewaschen. Dem Bade wird
nun die andere Salfte der Materialien gereicht, und die andern 3
Siude Calico in demfelben auf gleiche Beise behandelt.

Gut farben ber Baare. Das Gut- und Ausfarben der Baare wird in einem kupfernen Kessel verrichtet. Man fullt denselben drei Biertel voll mit Basser, gibt die ganze Portion von 4 Pfund eisenblausaurem Kali und 1½ Pfund Schwefelsaure zu, und geht mit den angefarbten 6 Stücken Calico in das kalte Bad ein, dreht über den Hassel laufend einmal hin und wieder, gibt dann Feuer unter den Kessel, erwarmt nur nach und nach, so zwar, daß das Bad im Berlaufe einer Stunde die Temperatur von 65 Gr. R. erlangt, bei welcher man noch 20 bis 25 Minuten lang weilt. Bahrend des Farbeprozesses werden die Zeuge unausgesest über den Hafpel hin und wieder gedreht. Nach dem Gutfarben wird wieder eine Biertelstunde lang in Fluß eingehangen und nachber gut gewaschen.

Das Zusfarbebad fann noch einige Male jum Farben anderer Partien Baare verwendet werden, wenn es mit faltem Baffer gefpeift, bann abgefühlt, und das gehörige Farbmaterial hingu gebracht wird.

Der Zusat der effigfauren Thonerde zu Eifenbafis, mit welcher die Zeuge impragnirt werden, grundet fich darauf, daß beim Abtrocknen weniger leicht Ungleichheiten und Streifen entflehen, und die hergeftellte blau angefarbte Baare fich durch ein gelindes Unfuhlen auszeichnet.

Belebung der Farbe Rach dem Gutfarben und Reinigen in Baffer werden die Zeuge bei 32 bis 35 Gr. R. in einem schwachen ganz hellen Chlorfalt:, Chlornatron oder doppel chromsaurem Kalibade paffirt, und sodann gleich wieder gewalchen. Durch ein oder Das andere dieser Baber genommen, erscheint die blaue Farbe in der schon-ften Reinheit.

Biolettirung. Will man die blaue Farbe mit violettem Refler, fo hafpelt man die Zeuge 15 bis 20 Minuten lang in einem
falten Bafferbade hin und ber, welchem auf 300 Maß Baffer 1 Maß
legammoniaf zugesest ift, windet ohne zu waschen aus und trochnet
im Schatten ab.

Fur mittelblauen Unigrund werden die Beuge nur mit 3 Gr. B. ftarfer Gifenauflofung impragnirt, welcher im Berhaltniß

effigfaure Thonerde zugefest wird, oder man flost mit einer Bufammensegung von 15 Maß Eifenbrube 3 Gr., 3 Pfund salpetersaurer Eifenauslöfung 50 Gr. B. und 20 Maß Baffer. Beim Blaufarben wird im Berhaltniß weniger Farbmaterial als fur Dunkelblau genommen.

In der sogenannten Sand farber ei der Kleinfarber, welchen Grundirmaschinen ermangeln, werden baumwollene oder leinene Stoffe meistens auf folgende Urt chanblau gefarbt: Der Waare wird ein Rostgrund gegeben, indem man sie abwechselnd zwei bis drei Mal in einer Eisenaussoffung von 3 bis 4 Gr. B., und einer Pottaschenaussoffung von 2 Gr. B. durchnimmt, auswindet, abtrocknet und im fließenden Wasser rein auswascht, wonach in einem mit Schwefelfaure angesauerten eisenblausauren Kalibade gefarbt, dann gelüftet, gewaschen, ausgehangen und abgetrocknet wird.

Nach der zweiten Methode, baumwollene Gewebe blau zu farben, wird gang fein gepulvertes Pariferblau mit 3 bis 4 Gewichtsteheilen Salgfaure 22 Gr. B. angerührt, 24 bis 36 Stunden fteben gelaffen, mahrend welcher Zeit 6 bis 8 Mal durch einander gerührt wird, wonach die blaue Composition verwendet werden fann.

Den weiß gebleichten Zeugen gibt man zuerft eine lauwarme Beige von effigsuurer Thonerde 5 bis 6 Gr B. stark, trocknet sie sorgsfältig ab, lagt sie 36 bis 48 Stunden lang hangen, wassert, wascht und bringt sie in das Blaubad. Für das Blaubad richtet man eine Banne mit Haspel versehen vor, welche drei Biertel voll mit heißem Basser angefüllt wird, und sept demselben unter starfem Umrühren von der Composition so viel hinzu, als man die blaue Schattirung heller oder tiefer zu erzeugen wünscht. Mit der Baare wird über den Haspel laufend eingegangen, und breit aus einander gehalten durch hinz und Biederzbrehen so lange manipulirt, bis der zu wünschende Ton der Farbe erlangt ist. Es wird jest herausgenommen, eine Biertelstunde gelüstet, im Flusse einige Male geschweift, entwassert und abgetrocknet, wonach zum Sauren geschritten wird.

Das Gauren wird ebenfalls in einer Banne mit hafpel verfeben vorgenommen, in welchem tie Zeuge in einem falten schwefelfauren Bade, aus 60 Gewichtstheilen Baffer und 1 Gewichtstheil Schwefelfaure, durchgehaspelt werden, hernach im Fluffe forgfaltig von der anhangenden Saure abgeschweift, entwaffert und abgetrocknet werden.

Rach diefem Berfahren fonnen febr feine und garte Schattirun.

gen von Blau erzeugt werden, die man taum auf irgend eine andere Beife eben fo fcon bervorzubringen im Stande ift.

Unwendung der blaufauren Verbindungen im Baume wollengeugdruck.

In Deutschland war der Kattunfabritant Maufisch ju Pirna in Sachsen der Erste, welcher gegen das Jahr 1802 baumwollene Druckfabritate mit zwei blauen Farbenabstufungen druckte und mittelft Blutlauge blau farbte. Die Blutlauge wurde zu jener Zeit durch Zerssehung des Berlinerblaus vermittelft Kalilauge bereitet, weil man das trystallisirte eisenblaufaure Kali damals in den Druckfabriten noch nicht kannte. Biel früher schon wurde hingegen das Berlinerblau für tafeldruckblaue und grune Druckfarben verwendet. In neuerer Zeit, vorzüglich seitdem man die Dampffarben kennen lernte, hat das eisenblausaure Kali und das eisenblausaure Zinn für dergleichen Farben eine wesentlich wichtige Rolle eingenommen.

Die Drudfabrifate, welche in ben Rattundrudereien mit ben blaufauren Berbindungen bargeftellt werden, laffen fich eintheilen :

- A) in folde, wo die Eifenfalge aufgedrudt und nachher mit eifenblaufaurem Rali die Farbenabstufungen entwickelt werden ;
- B) in folche, wo gebildete Farben aufgedrudt werden (Applicationsober Safeldrudfarben), und endlich:
- C) in folde, wo die Farben erft durch fochende Bafferdampfe entwickelt und auf der Baumwollenfafer firirt werden.

Es fann hier nur von den beiden erften die Rede fein, weil wir die unter C) bezeichneten in die Rathegorie der Dampffarben aufnehemen, benen ein eigener abschitt gewidmet wird.

Die enanblau gefarbten Drudfabrifate bestehen in den folgenden:

Blaue baumwollene Drudfabritate durch den Mufbrud einer Gifenbafis.

Sowohl fur den Balzen, wie fur den Perrotin, und Sanddruck der weißgebleichten baumwollenen Sewebe, werden die Eisenbeigen für dunkelblaue Farbe mit Starke, oder Starke und Beizenmehl, für die hellen Farbenabstufungen hingegen mit gebrannter Starke, Dertringummi oder wirklichem Gummi verdickt.

Wenn fur Dunkelblau effig. oder holzeffigfaure Gifenauflofung

mit Starte verdickt wird, rührt man nach dem Berdicken und Erfalten auf die Maß Druckbasis 4 loth falpetersaure Eisenauslösung 50 Grad B. ein, welches für ein lebhastes hellblau, das durch verschwächte Eisenbeize mit gebrannter Starke, Dertringummi oder gewöhnlichem Gummi verdickt wird, derselbe Fall ift. Nach dem Druck werden die Zeuge für Dunkelblau 2 bis 3 Tage lang aufgebangen, alsdann in einem Auhfothbade bei 75 Grad R gekuhtothet und in den Baschradern rein gewaschen. Zeuge für Hellblau, bei welchen verschwächte Eisenbasis mit Gummi oder Dertringummi verdickt wird, dürfen nur in einem mit wenigem Auhfoth versehenen Bade bei 55 bis 60 Grad R durchgenommen werden, oder man reinigt sie auch in einem heißen Kreides oder Kleienbade.

Je hoher orndirt man das Eisen mit der Fafer in Berbindung segen fann, um defto schneller und tiefer wird das Blau erhalten. Um dieses zu bewerfftelligen, werden die gedruckten Zeuge nach dem Auftothen und Reinigen in einem schwachen Chlorfalf- oder Chlornatronbade durchgenommen, nachher gleich gewaschen und zum Blaufarben gebracht.

Bum Blaufarben richtet man ein mit Schwefelfaure angefanertes eisenblaufaures Kalibad ber, dem aufgeloftes Kochsalz hinzugesest wird, welches verhindert, daß sich feine Eisenbasis abziehen und daher den weißen Grund nicht verunreinigen kann. Nachdem in dem kalten oder nur leicht erwarmten Bade durch hin und Biederhaspeln die blaue Farbe in ihrem zu wunschenden Zon erreicht ift, werden die Beuge berausgenommen, gleich im Flusse geschweist, rein gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrodnet, oder um die Farbe noch mehr zu beleben, vor dem Abtrocknen durch ein kaltes schwaches Chlorkalfbad genommen, wonach gleich wieder gewaschen werden muß Den mittleren und dunklen Farben kann man auch eine Biolettirung im kaustischen Ummoniakbade geben

Die Quantitat des eisenblausauren Kalis für ein Stück gedruckte Baare laßt sich nicht genau angeben, sie richtet sich nach der Leichte oder Schwere des Desins im Farbenreichthum, und steigt daher von 2 bis 6 Loth. Calico mit dunkelblauem Umriß (Contour) und hellblauer Schattirung, wo die farbigen Stellen fast die Halfe des Zeugs einnehmen, laffen sich mit 4 bis 6 Loth eisenblausaurem Kali recht schon fatt in dunkel und hellblauer Ubstufung farben, wogegen Beisboden mit gartem Druck nur 2 bis 3 Loth desselben bedürfen.

Die Quantitat Der Schwefelfaure gur Berfegung Des eifenblaufauren Ralis laft fich leicht bemeffen. Man pflegt gewöhnlich 4 Theile Derfelben gegen 5 Gewichtotheile eifenblaufaures Kali anzunehmen. Berfegt man mit Salgfaure, jo find gleiche Gewichtotheile erforderlich.

Die hingu verwendete Schwefelfaure wird guvor in 10 bis 12 Theile Baffer getröpfelt, gut durch einander gerührt und gang erfalten gelaffen. Dem eifenblaufauren Kalibade wird die mit Baffer verdünnte Gaure im Fortlaufe des Farbens nur nach und nach hingugegeben, um der fich entwickelnden Blaufaure Gelegenheit zu bieren, fich mit dem Eifenoryd nur nach und nach zur blauen Farbe zu verbinden, ohne einem Berluft von Blaufaure ausgefest zu fein. Beim Blaufarben hat man besonders auf nachstehende Punfte genau Ucht zu geben.

- 1) Daß man fein überwiegendes Berhaltnif von Sanre anwende, weil freie Saure die Gifenfarbe von dem Zeuge abreiftt, das Bad dadurch verunreinigt und blau macht, indem fich darin fufpendirendes Berlinerblau bildet, und veranlagt, daß nur magere, schlechte Farbe und ein unreines Beiß jum Borfchein fommt.
- 2) Daß, wenn ju wenig Gaure vorhanden ift, das Bad nur ichmach und langfam farbt, weil das Rali im eifenblaufauren Rali nicht gefättigt. und der blaufarbende Stoff nicht ausgeschieden wird.
- 3) Daß man die Schwefelfaure nie im concentrirten Buftande dem Bade gufege, fondern fie ftete guvor mit ihrem gehn, bis gwolf- fachen Gewicht Baffer mifche, auch die Mischung erfalten laffe; und endlich:
- 4) Daß man nicht gu wenig Farbmaterial nehme und nicht gu langfam farbe, weil sich sonft im Bade Eifenfarbe abzieht, woburch die Fluffigfeit verunreinigt und nur ungleiche, magere und abgeschabte Farbe erhalten wirb.

Um ben chanblauen Farbenabstufungen eine großere Dauerhaftigfeit gegen Geifeneinwirfung ju ertheilen, werden die gefarbten Zeuge bei 30 Gr. R. eine Biertelstunde lang in einem schwefelfauren Aupferphade behandelt, wobei fur leichte Deffins 4, fur farbenreiche aber 8 loth Rupfervitriol auf ein Stud Calico in Unschlag gebracht werden tonnen. Im Rupfersalzbade wird die blaue Farbe und der weiße Grund nicht verandert, wenn nach demselben gleich gewaschen wird. Die Farbe erscheint nun so fest, daß sie sich im heißen Gersenwasser

unverandert erhalt. Auch durch Aupferammonium genommen, gewinnt die Farbe größere Dauerhaftigfeit, wobei das Ammoniaf zugleich eine Biolettirung der blauen Farbe bewirft.

Dreiblau und dreigrune Rattun-Meuble-Musarbeitung.

Die dreiblauen und dreigrunen Meublefattune mit Glangappret ftelle ich durch ben Sanddrud auf folgende Beife bar:

Erftes Blan. Bordrudblau.

- 1 Mag holgfaures Gifen 10 Gr. B.
- 1 Daß effigfaures Gifen 41/2 Gr. B.
- 2 Both Rupfervitriol.
- 1/2 Coth Grinfpan.
- 24 Both Starte werden jufammen verfocht und falt gerührt.

3meites Blau 3meite Farbenabftufung.

- 11/2 Daß effigfaures Gifen 41/2 Gr. B.
- 11/2 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B. mit
- 1 Pfund 2 loth Starte verfocht.

Drittes Blau. Dritte Farbenabstufung.

- 11/4 Daß effigfaures Gifen 41/2 Gr. B.
- 11/2 Mag gummirte effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
- 1 Daß Gummimaffer gut unter einander gemifcht.

Benn die Contour durch den Bordruck gegeben und gut eingetrocknet ift, wird das zweite Figurenblau eingedruckt, wonach
wieder gut getrocknet und die dritte Farbenabstufung gereicht wird.
Nachdem alle Farben aufgedruckt find, wird die Baare 4 bis 5 Sage
lang aufgehangen, alsdann bei 78 G. R. gekuhfothet, im Fluß
geschweift, in den Baschrädern gewaschen und hernach in einem 75
Gr. R. heißen Rleienbade Stuck für Stuck behandelt, wieder im
Blusse geschweift und möglichst rein gewaschen. Das Durchnehmen im
Rleienbade ift wesentlich nothwendig, um den weißen Grund beim
Blaufarben hell und rein zu erhalten.

Das Blaufarben verrichtet man in einem fupfernen Reffel, in welchem das Bad 28 bis 30 Gr. R. erwarmet wird, dem fur 5 Stude englisch breite Calicomaare, jedes Stud ju 50 Wiener Ellen, Die Auflösung von 11/2 Pfund eisenblaufaurem Kali, und 11/4 Pfund englijche Schwefelfaure zugesest werden. Die Schwefelsaure wird zuvor
mit vier Theilen ihres Gewichtes Baffer verdunt und erkalten gelaffen.
Sobald das Bad hergerichtet ift, werden 5 an einander geheftete
Eticke über den haspel laufend schnell eingetrieben, dann gut breit
auseinander gehalten, und so lange hin und wieder getrieben, bis
die Farben lebhaft und intensiv genug erscheinen. Man geht jest
mit der Baare aus dem Bade, befordert sie schnell zum Schweisen im
Fluffe, wascht nachher möglichst rein in den Baschrädern, entwassert
und trocknet im Schatten ab, wonach die dreiblau gemusterten
Meublekattune zum Starken und Glanzen fertig sind.

Um den dreifarbigen blauen Aufdruck in Grun zu verwandeln, druckt man auf die blauen Figuren mit Gummi verdickte 8 Gr. B. starke effigfaure Thonerde, die mit Quercitronabsud geblendet ift, bangt die Baare zur Verslüchtigung der Effigsaure 4 bis 5 Tage auf, paffirt sie dann flückweise in einem 65 Gr. R heißen Kleienbade, schweist im Fluß und wascht in den Baschradern möglichst gut, weil je bester sie gereinigt wird, um so heller und reiner sich das Beiß im Gelbkarben erbalt.

Beim Gelbfarben werden wieder 5 Stude an einander gefnupft, und in einer frifchen Ubfochung von 5 Pfund Quercitronrinde, der 16 Loth in Baffer gelofter Tifchlerleim jugesest wird, 30 bis 35 Gr. R. warm so lange gefarbt, bis die grunen Farbenabstufungen lebhaft glanzend erscheinen. Nach Beendigung des Farbens wird die Baare wieder rein gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet. Sollte der weiße Grund nicht rein bell sein, so werden die Stucke einzeln in einem 45 bis 50 Gr. R. warmen Rleienbade gereinigt, herznach wieder gewaschen, entwaffert und abgetrocknet.

Durch dieses Berfahren erhalt man ein ichones Meubledruckabrifat in drei grunen Farbenabstufungen mit weißem Fond. Bill man aber statt einem weißen einen grunlichgrauen oder silbergrauen Fond haben, so werden die Zeuge mit einem ausgesparten Deckmodel bedruckt, der den grunen Figurendruck offen lagt.

Die grunlich graue Deckfarbe für diefen Behuf bereitet man, indem in 12 Maß Gummiwaffer 6 Maß Quercitronabsud von 2 Pfund Quercitronrinde gebracht, und die graue Farbe durch 3 Pfund effigsaure Eifenauflösung oder Blechbrühe 5 Grad B. entwischelt wird.

Die filbergraue Decfarbe wird zusammengesett: aus 6 Maß Gummiwaffer, 1 1/2 Maß Quercitronabsud (1 Pfund Quercitron-rinde auf 3 Maß Baffer), 1 1/2 Maß Gallapfelabsud (3 Pfund Gallapfel auf 16 Maß Baffer) und 1 Pfund effigsaure Eisenauslösung oder Blechbrühe 5 G. B.

Rach vier bis funf Tagen des Aufdruckes, werden die Beuge in Blug eingehangen, hernach in den Wafchradern gewaschen, etwaffert, abgetrodnet, gestarft, und julest der Glanzappret gegeben.

Cnanblauer Grund mit weißem Riqurendrud.

Um chanblauen Grund mit weißgeagten Figuren darguftellen, fann man fich zweier Berfahren bedienen, einmal: daß der gegebene Sifengrund durch faure Urpreferve (Enlevage) bedruckt und nachher blau gefarbt wird: das andere Mal, wenn der weiße Figurendruck auf schon fertig gebildetem Blau vermittelft faustischer Kalioder Natronlauge gegeben wird.

Rach dem ersten Berfahren werden die Zeuge mit 5 bis 6 Gr. B. starter flaren effigfauren Eisenauflösung geflost, dann warm abgetrocknet, und gleich nach dem Abtrocknen, ehe eine höhere Oxydation des Eisensalzes eintreten fann, mit der weißen Letreserve, die beim Campecheholzschwarz angegeben ift, bedruckt, über Nacht aufgehangen, hernach im Rollenapparate, oder auch auf Sternrahmen aufgespannt in einem Kreidebade behandelt, von da in Fluß eingehangen, gut gereinigt, in einem 78 Gr. R. heißen Ruhtothbade behandelt, wieder gut gewaschen, und zur höhern Oxydation des Eisensalzes in einem schwachen Chlorkalfbade durchgenommen, wonach wieder gut gewaschen und im angefäuerten eisenblausauren Kalibade blau gefärbt wird.

Nach dem zweiten Berfahren werden die Zeuge unimittelsoder dunkel cyanblau gefarbt, und hernach der weiße Sigurendruck durch Bestauge, welche mit gebrannter Starke verdicht wird, gegeben, wodurch die blaue Farbe verschwindet und der Eisenroftgrund wieder zum Boreschein kommt. Sobald die Baare nach dem Aufdrucken trocken geworden, wird sie forgfältig in Fluß eingehangen, nachher gut gewaschen und die roftgelben Figuren in einem schwefelsauren Bade gerstört, welches dieselben weiß zuruck läßt. Es wird jest wieder rein gewaschen und zur Biolettirung geschritten, wenn man die blaue Farbe mit einem flatten Stich in's Beilchenblane zu haben wünscht.

In den Rattundruckereien wird das zweite Berfahren dem erften vorge-.

jogen, weil man durch dasfelbe ftets ein ficheres Refultat erlangt, auch die Grundfarbe nach Billfur leichter bis jur bochften Tiefe treiben fann, indem die Eisenauflösungen theils concentrirter, theils bober oxydirt dabei verwendet werden fonnen.

Drudfabritate mit 3weiblau und weißen Figuren.

Bur die Druckfabrifate, welche meift in duntel und hellblauen Streifen mit weißem Figurendruck vorfommen, wird ein Gifenmordant aus gleichen Maßtheilen holgfaurem Gifen 13 Grad B., effigiaurem Gifen 6 Grad B. und effigfaurer Thonerde 10 Grad B. verwendet.

Die weißgebleichten baumwollenen Gewebe werden mit einer Zu- sammensetzung von 1 Maß Eisenmordant, 1 Maß essigsaurer Thonerde 10 Grad B. und 3 Maß Bailer breimal nach einander geklott, abgetrocknet und nach dem Abtrocknen weiß geatt. Für die Beißäge wird eine eigene Composition auf folgende Beise bereitet: In 31/2
Maß Citronensaft werden 3/8 Maß tauftische Kalilauge 20 Grad B. eingerührt, andern Theils werden 4 Pfund Schweselsaure in 1 Maß faustische Kalilauge 20 Grad B. eingerührt, alsdann beide Klüssigeseiten zusammengegossen und mit 6 Pfund gebrannter Stärfe verdickt.

Beifage für den Mufdrud.

- 3 Pfund gebrannte Starte werden mit
- 4 Pfund Baffer angerührt und
 - 4 Daß det composition bingugefest.

Sobald ber Aehaufdrud auf dem Zeuge troden ift, wird die Eifenbafis fur Duntelblau aufgedrudt, die in Folgendem beiteht:

- 8 Daß holgfaures Gifen 12 Grad B.
- 3/4 Daß Effig. oder Solifaure 6 Grad B.
- 12 Both Grunfpan, mit
- 2 Pfund 26 loth Starfe verfocht und mahrend dem Rochen
- 11/2 Pfund gebrannte Starte eingerührt.

Rach dem Drud und wenn die Waare zwei Lage gehangen hat, wird bei 60 Grad R. im Rollenkasten gekuhfothet, nachher gleich im Flusse geschweift, in den Waschrädern möglichst rein gewaschen und in einem natronisirten Chlorkaltbade behandelt, welches man auf folgende Weise bereitet.

In eine Banne mit Safpel verfeben werden 400 Pfund Baf-

er gebracht, 1 Pfund in Baffer aufgelofte Goda und 2 Pfund fluffiger gang flarer Chlorfalt 5 bis 6 Grad B. stark zugegeben. In dies fem Bade wird die Baare in einzelnen Studen 2 bis 3 Mal über ben hafpel hin und wiederlaufend oder überhaupt fo lange umgetrieben, bis die Eisenfarbe durch höhere Orydation hinreichend stark angefallen ist. Gie wird jest gleich wieder gewaschen und in einem gesauerten eisenblausauren Kalibade, welchem auf das Pfund Blausalz 10 Loth zuvor mit Basser verschwächte und erkaltete Schwefeltaure zugesest wird, bei 35 Grad R. Wärme dreimal über den haspel hin und wiederlaufend gefärbt, hernach gleich rein gewaschen, aufsachangen und im Schatten abgetrocknet.

Beide Bader, fowohl das natronisirte Chlorkalf: als das Farbebad, erhalten nach dem Durchnehmen eines jeden Studes Calico frischen MaterialzusaB.

Mittel: und dunfelenanblauer Grund mit farbiger Ausarbeitung.

Für diese Druckfabrifate werden die baumwollenen Gewebe mit 4 bis 6 Grad B. ftarfer flaren effigsauren Eisenauslösung dreimal nach einander geflost, warm abgetrochnet, dann in einem luftigen Boden zur höhern Orndation des Eisens 2 bis 3 Tage, oder überhaupt so lange aufgehangen, bis ein fatter Rostgrund zum Vorschein gefommen ift. Es wird jest ein Basserbad 75 Grad R. heiß hergerichtet, in welchem die Zeuge durchgenommen werden, von da werden sie fluß eingehangen, in den Baschrädern rein gewaschen und im gefäuerten eisenblausauren Kalibade satt blau gefärbt.

Um gelbe Figuren im blaugefarbten Grunde zu erhalten, wird die Baare in einer Auflofung von 6 Pfund Bleizuder in 30 Pfund Baffer und 10 Pfund ftarfem Effig geflost, abgetrocknet, 24 Stunden lang hangen gelaffen, wonach die folgende Beige zur Bervorbringung der gelben Figuren aufgedruckt wird.

In 21/2 Pfund Baffer lofe man 21/2 Pfund gute Pottafche auf, verdicke 21/2 Pfund Baffer mit 20 loth Starke und rühre wahrend des Berdickens nach und nach 20 loth fein gestoßenes doppel : chroms faures Kali ein. Bom Feuer gebracht, rührt man die Masse bis zum ganzlichen Erkalten, und fest dann unter beständigem Umrühren in kleinen Portionen nach und nach die helle Pottaschenauslöfung hinzu.

Die mit der Beige bedrudten Beuge muffen , fobald der Aufdrud

troden geworden ift, gleich in Blug eingehangen und gut gereinigt werden, weil sonft durch langeres Berweilen der gelbe Aufdruck nach und nach wieder verichwindet. Für den Eifengrund muß durchaus eine reine belle Eifenbrühe in Anwendung fommen, weil unreine, Theer enthaltende holzsaure Eifenauflöfung untauglich dafür ift, und dem gleichförmigen Gelbagen hinderlich wird. Die alkalische Starke der Gelbbeige muß übrigens nach der hellen oder tiefblauen Grundfarbe bemeisen werden.

Es laffen fich nach diefem Berfahren auch bem Muge fehr gefällige Druckfabritate in drei blauen Farbenabstufungen mit gelbem Figurendeuck daritellen, wenn fur den hellblauen Grund, mit einer burch Baffer fehr verschwächten effigsauren Eisenauflösung geflost wird, und die impragnirten Zeuge nach 48 Stunden langem Sangen meinem 60 Grad R. heißen Bafferbade durchgenommen, dann gut gewaschen, abgetrocknet und für den dunkel. und mittelblauen Aufsbruck hergerichtet werden.

Der figurirte, dunkelblaue Aufdrud befteht in feiner Bufammenfegung aus:

1 Daß effigfaurer Gifenauflofung 6 Grad B.

1/8 Maß effigfaurer Thonerde 8 Grad B.

1 Mag Baffer, mit Starte drudrecht verdidt.

Der mittelblaue dufdrud befieht aus :

1 Maß effigfaurer Eifenauflofung 6 Grad B.

1/8 Maß effigfaurer Thonerde 8 Grad B.

23/4 Daß Baffer mit gebrannter Starte verdictt.

Mach dem Aufdruck werden die Zeuge 2 bis 3 Tage aufgehangen, hernach in einem Kleie Kreidenbade bei 60 Grad R. paffirt, möglichst gut gewaschen, und in einem gefäuerten eisenblaufauren Kalibade dreiblau gefärbt, wonach die gelben Figuren nach der vorbin angegebenen Weise aufgedruckt werden.

Wenn man auf mittel = ober dunfelenanblauem Grunde Or ans gefiguren anbringen will, fo fallt der Bleisudergrund weg, und es wird auf blaue unvorbereitete Waare, entweder basifch chromfaus res Blei, oder auch Orlean mit alfalischer Lauge gusammengebracht aufgedruckt.

Der Aufbrud mit bafifch dromfaurem Blei (Orange chromfaures Blei) gestattet, um die Farbe bochft lebhaft und teurig zu erhalten, fein, oder nur gang forgfältig fcmaches Bafchen im Fluß. Orleanaufdrud', durch welchen man jedoch feine fo hohe und brillante Drangefarbe erreichen fann, wird hingegen ftart gewaffert.

Die Orangaufdruckfarbe mit Orlean wird folgendergeftalt zufammengefest: Man reibt 1 Pfund 12 loth Orlean mit 2 Maß apender Ralilauge 12 bis 16 Grad B. jum feinsten Saft ab, und verdickt in mit Beingeift geweichtem Tragant oder mit Senegalgummi. Die gedruckte Baare wird, sobald sie trocken geworden, vorsichtig in Fluß eingehangen, gut gewaschen und im Schatten getrocknet.

Bill man die blauen Farbenabitufungen in veilchenvielettem Con baben, fo behandelt man fie im Biolettirungobade.

Neues Verfahren, mittel- und dunkeleganblaue 230denwaare mit weißer und farbiger Ausarbeitung darzustellen.

Mit dem Jahre 1845 tauchte in den Prager Kattunfabriken unter dem uneigentlichen Namen Seidenblau ein chanblaues Druckfabrikat in fünf verschiedener Ausarbeitungen auf, welches bei seinem Entstehen zuerst nur in Calicowaare, spater aber auch im Tücheldruck einen großen Aufschwung erlangte, und sich zur Zeit noch eines ungetheilten Beifalls des kaufenden Publikums erfreut. Dieses beliedt gewordene Druckfabrikat zeigt sich dem Auge in einem ganz besonders schönen blauen Farbenrester, der den blauen Beilchen in Glanz und Farbenton zunächst steht, und durch kein zur Zeit bekanntes andere Berfahren eben so lebhaft dargestellt werden kann. Die funf verschiedenen Ausarbeitungen werden auf folgendem Wege erhalten:

1) Darftellung der hellen und mittelblauen Boden mit weißem Figurendruck.

Erfte Operation. Die rein weißgebleichte baumwollene Baare wird in einem fochend heißen Beigenkleienbade 10 bis 12 Mirnuten lang über den hafpel hin: und wieder getrieben, aledann im Kluffe geschweift, um die anhangenden Kleienfragmente ganglich zu entfernen, hernach ausgewunden und der zweiten Operation übergeben. Bei diesem Versahren bewirft die Kleienfäure, daß der Baumwollenfaden mehr aufgeschiossen, die Poren geöffnet und dem Zugange der Materialien Erleichterung gewährt wird.

3 weite Operation, Binnchlorurbad. Gine geraumige

bolgerne Banne mit hafpel versehen, wird etwas über 3/4 voll mit reinem Flugwaffer gefüllt, 6 Pfund zuvor in Baffer aufgeloftes Binnfalz bingugebracht, gut durch einander gerührt, dann 6 Stücke Calico-waare, jedes Stück zu 60 bis 64 Biener Ellenlange, im noch senchten turz zuvor ausgewundenen Zustande an einander gefnüpft, und schnell über den haspel laufend in das Bad eingebracht, breit aus einander gehalten, einmal bin und wieder getrieben, aufgewunden, ablaufen gelaffen und ausgewunden, damit die Flüffigkeit in die Banne zurüffließt. Die so mit Zinnbasis impragnirten Zeuge werden jest ausgeschlagen, aufgefacht und gleich in das Eisenauslösungsbad gebracht.

Um alle abfließende Zinnauflöfung in der Wanne zu fammeln, ift es am zweckmäßigften an derfelben zwei hölzerne Cylinder anzubringen, durch welche die Waare ausgepreßt, und die Fluffigfeit dem Bade zurückfließen kann. In Ermangelung einer folchen Vorrichtung werden die Zeuge auf einen Ringpfahl geschlagen, gut ausgewunden und die ausgepreßte Fluffigfeit in die Wanne z ruckgebracht.

Dem Bade wird im laufe der fortgesetten Arbeit von Zeit zu Beit in Baffer aufgeloftes Zinnfalz zugegeben, um es immer in gleicher Starke zu erhalten, wodurch man es fehr lange für den Gebrauch ethalten kann, weil es durch die weiße Baare nicht verunreinigt wird. Das hiefür zu verwendende Zinnfalz muß rein und unverfalscht sein und darf kein Zink enthalten. Sollte es beim Auflösen im Baffer eine trübe milchartige Bluffigkeit bilden, so sest man so lange in kleinen Portionen Salpeteriaure oder Calzsaure hinzu, bis die Trübung ganzlich verschwunden ist.

Dritte Operation. Salpeterfaure Eisenbad. In eine abnliche Banne mit hellem Flugwaffer binreichend angefüllt, werden 5 Pfund helle salpetersaure Eisenauslosung 50 G. B. gegeben, das Bad tüchtig durcheinander gerührt, und sechs mit der Zinnbasis imprägnirte Stücke Calico an einander gehettet, eingehaspelt, gut breit auseinander gehalten zweimal über den hafpel hin und wieder getrieben, über der Banne durch Enlinder ausgepreßt, ausgeschlagen, gelüftet, und dem eisenblausauren Kalibade übergeben. Dem Eisenbade sett man jedesmal nach dem Durchnehmen von sechs Stücken Calico, wieder für jedes Stück 5 bis 6 loth salpetersaure Eisenauslösung zu und fahrt mit Durchnehmen der Baare so lange sort, bis es zulest sehr trüb und unbrauchbar wird, wonach es abgelaffen und durch ein frisches Bad ersett wird.

Bierte Operation. Eifenblaufaures Ralibad. In eine, wie bei den vorangegangenen Operationen ganz abnliche Banne, die mit Flußwaffer drei Biertel voll angefülltift, werden 5 Pfund in Baffer gelöstes eifenblaufaures Rali gebracht, dann 71/2 Pfund zuvor mit Baffer verdünnte und ganz erkaltete Schwefelfaure eingerührt. Die aus dem Eifenbad gekommene, gut ausgeschlagene und aufgefachte Baare wird jest an einander geknüpft, über den haspel laufend so schnell als möglich in das Bad eingebracht, in demfelben möglichst breit aus einander gehalten, und fo lange hin und wieder getrieben, bis die Eisenbasis gefattigt, und die Farbe ganz gleichförmig angefallen ist, hernach ober der Banne ausgeprest, gut ausgeschlagen, aufgefacht, und hernach wieder dem Eisenbade überliefert.

Das wechselweise Durchnehmen in dem falpetersauren Eisen und dem eisenblaufauren Kalibade wird so ofter wiederholt, bis der zu wunschende Son der blauen Farbe erreicht ift. Benn das eisenblaufaure Kalibad durch den langen Gebrauch zu schmutzig und unbrauch bar geworden, wird es ebenfalls wie das Eisenbad abgelaffen und frisch angesetz. Nach dem Durchnehmen von je sechts Stücken Calico werden dem Bade für frische Baare auf jedes Stück wieder 6 bis 8 loth eisenblausaures Kali in Basser geloft, mit der entsprechenden, zuvor mit Basser verdunnten und erkalteten Menge Schweselfaure gereicht.

Manipulation beim garben. In dem falpeterfauren Gifenund dem eisenblaufauren Kalibade wird die Baare wechselweise so öftere durchgenommen, bis die zu munschende helle oder mittelblaue Farbe erreicht ift. Nach Beendigung des Farbens werden die Beuge alsbald im Fluffe so lange hin und her geschweift, bis das Baffer hell abläuft, dann entwaffert und im Lufttrockenhause im Schatten abgetrocknet.

Durch weniger oder mehrmaliges wechfelweife Durchnehmen in Diefen beiden Badern hat man die Ruance in allen Abstufungen von hell bis Mittelblau gang in feiner Gewalt.

Beißagen auf dem Rouleau. Die nach diefer Methode in hellen und mittelblauen Tonen uniblau gefarbte Baare, erhalt nun den weißen Figurendruck vermittelft der Balgendruckmaschine mit agender Kalilauge auf folgende Beise. Man bereitet eine Lepfalilauge auß 2 Theilen guter Pottasche und 1 Theil frisch gebranntem Kalfe mit der gehörigen Menge Baffer, läßt abklaren und verwendet die helle Lauge,

jenachdem man helles oder Mittelblau weiß zu aben bat, 18 bis 24 Gr. B. fart. Die Lauge wird mit gebrannter Starte angeruhrt, und für den Balgendruck drucktecht verdickt Die damit gedruckte Baare laßt man in einem erwarmten Lofal 1 bis 112 Stunden lang hangen, hangt sie aledann 2 Stunden lang in Fluß ein, wascht hernach gut, und possitt sie in einem 2 bis 21/2 Gr. B. starten schwefelsauren Babe über den Haspel laufend so lange, bis die gedruckten Objette volltommen weiß erscheinen, wonach wieder in Bluß eine halbe Stunde eingehangen, von da in den Baschrädern gewaschen und hernach zur Biolettirung geschritten wird.

Violettirung. Man richtet in einer Banne mit hafpel verfeben ein faltes Ammoniafbad ber, indem man dem Bafferbade für 15 Stücke Calico 16 Loth agenden Salmiafgeift zusent. In diese Bad gebt man mit 3 an einander gehefteten Stücken ein, dreht so lange über den hafpel laufend bin und wieder, bis die Biolettirung vollfommen erreicht ift. Wenn auf diese Beise 15 Stücke durch das Bad genommen sind, werden für 15 andere Stücke dem Bade wieder 16 loth Repammoniak zugesett, und auf diese Art so lange fortgefabren als man Stücke durchzunehmen hat. Die Baare, welche aus dem Ammoniafbade fommt, wird nicht gewaschen, sondern nur entwässert, dann aufgehangen und im Schatten abgetrocknet, wodurch ein so überaus schönes Blau mit einem Stich in's Biolette neigend erreicht wird, als man es unmöglich durch die kalte Indigokupe nicht so glanzend darzustellen vermag.

2) Darftellung der dunkelblauen Druckfabrikate mit weißem Figurendruck.

Für dunfelblauen Grund wird das Eisenbad etwas starfer, namlich für sechs Stücke Calico mit 7 bis 8 Pfund salpetersaurer Eisenaustösung angesett, und nach dem Durchnehmen der ersten Doft Baore, für andere nachfolgende auf jedes Stück Calico, 12 Loth salpetersaure Eisenaustösung in Anschlag gebracht. Ganz derselbe Ball sindet bei dem eisenblausauren Ralibade Statt, welches mit 7 Pfund Blausalz und 9½ Pfund Schweselsaure angesett wird. Beim Auffrischen für eine zweite Partie Baare rechnet man auf ein Stück Calico 10 bis 12 Loth eisenblausaures Rali, mit der entsprechenden Menge Schweselssaure. Stärfer als es hier angegeben ist, dursen die Bäder nicht in Anwendung sommen, weil sonst leicht ungleiches und

weniger glangendes Blau gum Borfchein fommt; man paffirt lieber wechselweise einige Male mehr in dem falpetersauren Gifen- und eisenblausauren Kalibade, wenn man einen gleichförmigen tiefen blauen Grund zu erhalten wunfcht.

Das vorangegangene Zinnsalzbad ift bei biefem Drudfabrifat, so wie bei den drei nachfolgenden, gang dasselbe. wie jum Durchenehmen der fur Bell und Mittelblau bestimmten Baare.

Bum Beifagen buntelblauer Grunde wird eine fauftische Kalilauge von 26 bie 28 Gr. B. erforderlich Das schwefelsaure Bad wird 21/2 bie 3 Gr. B. ftarf in Unwendung gebracht, und zulest die Biolettirung, wie schon vorbin gezeigt, gegeben.

3) Darftellung der uniduntelblauen Drudfabritate mit Drangefigurendrud.

Ilm Orangefiguren durch ben Drud in dunkelblauem Grunde barzustellen, werden fur den Orangeaufdrud 12 Pfund Baffer mit 4 Pfund Starke verkocht, dann gang kalt gerührt, hernach 6 Maß flare Pottaschenlauge nach und nach damit jusammengerührt. In diesen alkalischen Stark kleister wird nun so viel mit Pottaschenlauge jum feinsten Saft abgeriebenes basisch chromsaures Blei (Chromorangeblei) eingerührt, bis die Oruckfarbe den zu wünschenden Orangeton angenommen hat. Statt der Pottaschenlauge kann man sich auch der Lauge aus englischer Soda fur die Darstellung der Orangefarbe bedienen.

Das basisch chromfaure Blei (Ehromorangeblei) in teigartiger Gestalt beziehen die Druckfabrikanten gewöhnlich aus den nahegelegenen chemischen Produktenfabriken; man kann er sich aber auch felbst auf folgende Art bereiten. Man schlägt eine heiße Austösung von basisch effigfaurem Blei, mit einer Austösung von chromfaurem Kali nieder, und kocht dann den orangefarbigen Niederschlag mit hellem Kalkwasser, wäscht ihn mit Basser aus, und prest denselben in teigartige Form. Das basisch effigsaure Blei für die Zersegung des Chromkalis wird bereitet, indem in einer heißen Bleizuckerauslösung über dem Feuer so lange kupferfreie Bleiglötte ausgelöst wird, als die Flüssigkeit ausgelöst wird, als die Flüssigkeit ausgelöst vird, als

Rach dem Orangeaufdruck, welchen man fur Calicowaare auf dem Rouleau gibt, wird die gedruckte Baare gut abgetrocknet, und

in einem luftigen trodenen Zimmer 2 Tage lang gelüftet, hernach ohne zu maffern appretirt und in den Berkauf gebracht. Baffern im Fluß verträgt die Orangefarbe nicht gut, weil fie dadurch an Lebhaftigfeit verliert, und mehr in einen gelben Stich übergeht.

Benn man das Blau in diefem Drudfabrifat in einem prachtvollen violettartigen Refler zu haben wunscht, so wird die Baare
in dem Biolettirungsbade durchgenommen, dann gleich entwaffert,
welches am sichersten im Sydroextrafteur verrichtet werden fann, wonach im Schatten abgetrodnet wird.

Raustische Rali: ober Natronlauge taugen nicht fur die Darftellung der Orangeaufdruckfarbe, weil mit denselben die Druckfarbe leicht bricht und mafferig wird, daber auch nicht lange aufbewahrt werden fann.

Benn durch den Sanddrud ftarte weiße Partien geagt werden, wie dieß bei Luchelwaare öftere vorfommt, und man in den weißgeäßten Partien Orangefiguren anzubringen hat, fo bedient man fich der nachflehenden Orange: Eindrudfarbe.

- 1 Mag Gelbbeerenabfud 4 Gr. B. und
- 1/2 Mag Fernambutholgabfud 2 Gr. B. werden mit
- 16 Both Starte verfocht, bann
- 11/4 Pfund bafifch chromfaures Blei (Chromorangeteig) eingerührt, und julest
 - 4 Coth falgfaure Binnauflofung, welche guvor mit Ratron volltommen neutralifirt wird, eingerührt.

Rach bem Drud und zwei Tage hangen wird die Baare im agenden Ummoniafbabe bnrchgenommen, alebann im Sydroextrafteur entwaffert und abgetrocenet.

4) Darftellung der zweiblauen Drudfabritate mit weißem oder dromorange Figurendrud.

Um dieses dem Auge fo glangend ichon sich darbietende Drudsfabritat zu erhalten, werden die dunkelblauen Objekte durch den Aufdrud mit der Walzendrudmaschine gegeben, indem eine Sifenauslösung von gleichen Theilen effig- und holzsaurem Gifen 8 Gr. B. ftark mit der Halfte Dertringummi und der Halfte natürlichem Gummi verdidt, auf die weißgebleichten baumwollenen Zeuge gedruckt wird. Nach dem Aufdrucke werden die Zeuge drei Tage aufgehangen, dann im Ruhkothbade abgezogen, in den Waschädern rein gewaschen, und

ohne durch ein Zinnfalzbad zu nehmen, im gefäuerten eifenblaufauren Ralibade blau gefärbt, hernach gut gewaschen, und dann erft in dem Zinnfalzbade behandelt, wonach das wechselweise Durchnehmen in dem salpetersauren Gisen, und dem eisenblausauren Ralibade vorgenommen wird, bis der hellblaue Ton der Farbe nach Wunsch erreicht ift.

Bum Beifagen fur den Figurendruck wird die Uege wie fur Dunfelblau, und fur Orangefiguren die Orangeaufdruckfarbe verwendet, und zulest der violettartige Glanz der blauen Farbe in dem Ummoniafbade gegeben.

Mit dunkelblauen ichmalen und mittlern Lang- oder Schiefftreisfen, nicht minder auch in Ramagen und Diagonalfiguren in hellblauem Grunde angebracht, aledann mit jedweden beliebigen Figuren weiß oder orange ausgeschmuckt, werden Druderzeugniffe hervorgebracht, die in Farbenrefler und Pracht mit seidenen Stoffen rivalisiren.

5) Darftellung der dreiblauen Druckfabrifate.

Der dreiblaue Druckartifel wird erhalten, wenn den zweiblau gefärbten, weiß geaten und gut gewaschenen Zeugen in dem salpeter-fauren Eisen: und eisenblausauren Kalibade noch ein dritter blauer Farbenton gegeben wird. Bringt man in solcher Druckwaare hernach noch paffende weiße oder Orangefiguren an, so fann ein überaus rei ches und prachtvolles Farbenspiel erzeugt werden, welches, durch ein geniales Zeichnungstalent unterstügt, in den mannichfaltigsten Dessins einer großen Zusdehnung fähig ift.

Bas die Uppretur der funf hier aufgeführten cyanblauen Drudfabritate anbelangt, durfen fie nicht gemangt werden, weil die blaue Barbe dadurch an Intensität und Glanz verliert. Man pflegt sie daher noch etwas feucht aus dem Lufttrockenhause abzunehmen, dann möglichst fest auf hölzerne Rollen aufzuwickeln, über Nacht auf denselben zu lassen, dann abzunehmen, und durch Messen, Zusammenslegen und Pressen für den Berkauf herzurichten.

Bon den grunen Farben, die mit Enanblau dargesteilt werden.

Wenn auf baumwollene Gewebe eine Zusammensehung von effigfaurem Gisenorydul oder falpeteressigsaurem Eisenoryd und falpetersaurem Blei aufgedruckt wird und nach einigen Tagen Sangen in einem Bade von ichwach angefauertem eifenblaufaurem Rali, welchem verhaltnismäßig doppelchromfaures Rali zugefest ift, gefarbt wird, so entfteht Grun, indem die Blaufaure des eifenblaufauren Ralis sich mit dem Gifenornd zu Blau, und die Chromfaure des chromfauren Rali mit dem Bleiornd zu Gelb verbindet, die zusammen Grun bilden.

Uni-Cyanblau gefarbte baumwollene Bewebe fonnen durch zwei Bege in Grun verwandelt werden, einmal: wenn die blau gefarbten Zeuge mit effig. oder salpetersaurer Bleiauflösung geflogt, nachher abgetrockenet, im Flusse gefpult, und aledann im doppel chromsauren Kalibade grun gefarbt werden; das andere Mal: wenn mit effigsaurer Thonerde geflogt, 2 bis 3 Tage lang aufgehangen, dann die Zeuge in einem heißen Basserbade abgezogen, gut gewaschen und im Quercitronbade die grune Farbe hergestellt wird.

Grunen Grund mit gemusterten weißen Figuren erhalt man daburch, daß durch Bau oder Quercitron gefarbte Olivenfarbe in einem ichwachen, nur fehr wenig mit Effigsaure angefauerten falten eisen-blausauren Kalibade in Grun umgewandelt wird. Es laffen sich auch grune Farben im Figurendruck dadurch erzeugen, wenn ein Gemisch von essigsaurem Gifen und salpetersaurem Blei mit Starfe verdickt aufgedruckt wird, und alsdann die Zeuge zuerst im chromsauren Kalibade gelb, nachher aber in einem schwach angefauerten eisenblausauren Kalibade grun gefarbt werden. Bon allen diesen Farben wird aber wenig Gebrauch in den Kattundruckereien gemacht.

Eine applitationsgrune Aufdrudfarbe, welche der Einwirfung ber Enft widerficht und Bafchen mit Geife vertragt, tann auf folgende Beife Dargestellt werden:

- 1 Daß Gelbbeerenabfud 2 Grad B. werden mit
- 10 loth Starte und
- 41/2 Coth eifenblaufaurem Rali verfocht, falt gerührt, dann
- 4 Both Salgfaure 22 Grad B. in 6 Both Baffer getropfelt bingugebracht, wenn biefes gefchehen, bringt man
- 3 bis 31/2 Coth falpeterfaure Gifenauflofung 50 Gr. B. bingu und ruhrt gulest
- 6 Loth doppeltes Chlorginn ein. Nach zwei Tagen wird die damit gedruckte Baare gemaffert.

Braune eifenblaufaure Rupferfarbe.

Die Blaufaure bildet mit dem Rupferoryd, wenn Gifen vorhanden ift, eine rothlich braune Farbe, die sich in ihrem Aussehen dem metallischen Rupfer nahert, und eine Berbindung von Rupferoryd und Eyaneisen ausmacht. Sie zeichnet sich durch große Bestandigfeit aus, indem sie, Chlor ausgenommen, weder durch Sauren noch durch Alfalien und Seife eine merkliche Beranderung erleidet. Schon Bancroft machte auf diese Farbe aufmerksam; er beigte vegetabilische Gewebe in Lösungen von eisenblausauren Salzen, trocknete sie, und brachte sie dann in Lösungen von Aupfersalzen, in welchen sie eine rothbraune Farbe annahmen. Spater stellte hat det durch Fällen des Kupferorydes aus Rupferauslösung durch eisenblausaures Kali eine braune Malersarbe dar.

Im Jahre 1810 wandte ich das eisenblausaure Rupfer fur die örtlichen Farben zuerst im Kattundruck an, indem ich tupferblaue und tupfergrüne (metallgrüne) Druckfabrifate, die durch Aupferammenium hergestellt waren, in einem abgerft schwach mit Estig angefauerten eisenblausauren Kalibade durchnehmen ließ, wodurch rothbraune fupferfarbige Ubstufungen erhalten wurden. Auf fupferblaue und tupfergrüne Bodenwaare wurden fupferbraune Figuren dadurch hervorgebracht, daß in Starkekleister aufgelostes eisenblausaures Kalimit wenig Schwefelfäure gefäuert eingerührt, und die damit bedruckten Zeuge nach zwölfstundigem hängen, gut gewässert, rein gewasschen und abgetrocknet werden.

Schongebildete chanblaue und grune Farben für den Aufdrud.

Für die schon gebildeten chanblauen und grunen Aufdruckfarben wird das reine Chaneisenblau (Pariserblau) als Körperfarbe im Baumwollenzeugdruck verwendet, wo man es bald in bloger Teigform, bald mit irgend einer Saure oder einem sauren Salze zusammengebracht für Applications: und dehreservefarben zu gebrauchen pflegt. In teigartiger Gestalt wird es erhalten, wenn man sich das Pariserblau, wie früher angegeben ift, selbst bereitet, und den erhaltenen blauen Niederschlag mit Basser gut aussußt, oder: wenn fäusliches Pariserblau sein gestoßen mit Salzer zum Teige angerührt, und nach 24 Stunden mit Basser so lange ausgesüßt wird, bis alle Saure daraus entfernt und das reine Blau zurück bleibt.

Mit Sauren ober doppeltem Chlorginn verbunden, bereitet man fich bas Produkt auf nachftebende Beife :

Salgfaures Pariferblau.

- 4 Pfund fein gepulvertes Pariferblau werden in
- 4 Pfund Galgfaure 22 G. B. eingerührt , alebann
- 4 Pfund reines Flugwaffer bingugebracht, und gut jugebedt fur ben Bebrauch aufbewahrt.

Galpeterfaures Pariferblau.

- 4 Pfund fein gepulvertes Pariferblau werden in
- 3 Pfund Galpeterfaure 34 Gr. B. eingerührt, bann
- 4 bis 5 Pfund Baffer jugegeben, oftere umgeruhrt, und fur ben Gebrauch aufbewahrt.

Pariferblau mit doppeltem Chlorginn.

In fluffiges doppeltes Chlorginn ruhrt man fo viel fein gepulvertes Pariferblau ein, bis das Gange einen geschmeidigen Brei bildet.

Aus diefen vier verschiedenen chanblauen Berbindungen wers ben alle chanblauen und grunen Applicationsfarben, so wie die blauen und grunen Aeffarben bereitet, deren Busammensehungen wir bei der Ausarbeitung der verschiedenen Drudfabrifate bei den organischen Pigmenten und den unorganischen Farben kennen gelernt haben. Es bleibt daher hier nur noch übrig einige Tafelfarben anzus geben, die als Eindrud: oder Einpaffarben öfters verwendet werden, und in Folgendem bestehen:

Zafelblau.

- 2 Pfund Baffer werden mit
- 2 Both Mlaun und
- 7 Both Starte verfocht, gang erfaltet wird fo viel in doppeltem Chlorginn geweichtes Pariferblau eingerührt, als man die Farbe heller oder dunfler gu haben municht.

Tafelgrün.

- 1 Maß Gelbbeerenabfud 2 Gr. B. mit
- 2 Poth Mlaun und

8 Loth Starte vertocht, nach ganglichem Erfalten wird die gelbe Farbe mit in doppelten Chlorginn geweichtem Pariferblau grun gemacht.

Die mit Blau oder Grun bedrudten Beuge werden nach 48 Stunden gemaffert und im Schatten abgetrodnet.

In einigen fachsischen oder bohmischen Tucheldruckereien werden cyanblaue Salbtuchel mit tafelichwarzem Bordruck und blauem Deckgrund in ausgesparten weißen Figuren verfertigt, welche auf folgende Urt dargestellt werden.

Fur den tafelich warzen Bordruck wird zuerft ein Campecheholzabiud aus 20 Pfund Campecheholz und 2½ Pfund Gallaftel mit Baffer dreimal abgefocht, und die erhaltene Brube bis auf 12 Maß eingedampft, bereitet. Die Druckfarbe fest man zusammen, indem

- 2 Dag Defoft,
- 24 loth Starfe,
- 8 Loth Gifenvitriol ,
- 4 Loth Rupfervitriol,
- 11/2 Both Rochfals mit einander verfocht und falt gerührt merden, wonach mit 20 Both falpeterfaurer Gifenauflofung 50 Br. B. Die Farbe entwidelt wird.

Tafelblaue Dedfarbe.

Es wird 1 Mag Baffer mit 20 loth Starfe gefocht, heiß 11/2 Pfund gestoßener Bleiguder hinzugebracht und falt gerührt. Man bringt nun 8 loth Schwefelfaure hinzu, und rührt fo viel falgfaures Pariferblau ein, bis die Farbe einen ganz hellblauen Ton angenommen hat, weil sie beim Baffern fehr start nachdunkelt.

Nach dem Drude wird die Baare gut abgetrodnet, und dann so lange gewaffert, bis das Berdidungsmittel weggeschafft ift und die reine blaue Farbe guruckbleibt, wonach aufgehangen und abgetrocknet wird.

Sedfte Rlaffe.

Von den unorganischen gelben garben, welche die Salpeterfaure den thierischen und seidenen Stoffen ertheilt.

Die Salpeterfaure besitt die Eigenschaft animalische Stoffe, ale: Bolle, Seide, Saare, Federn und dergleichen dauerhaft gelb gu far-

ben, wobei die Stoffe in ihrer Strufturbeschaffenheit nicht leiben, wenn die Saure mit verhaltnismäßigem Baffer verdunnt angewens det wird, und sobald der zu wunschende gelbe Farbenton hervorges bracht ift, die Stoffe gut ausgewaschen werden, um alle anhangende Saure davon zu befreien. Die Farbe erscheint Schwefelgelb, geht aber in Gold gelb über, wenn man sie nach dem Farben in einer schwachen Pottaschens oder Natronlauge behandelt, durch welche sie noch an Dauerhaftigfeit zunimmt.

Um weiße Bolle und Bollenftoffe mit Salpetersaure gelb zu farben, muffen fie zuvor entschweißt und rein gewaschen sein. Fur 10 Pfund derselben werden 2 Pfund Salpetersaure von 1,288 spezifischer Schwere mit 10 Pfund reinem Flußwaffer gemischt und die Stoffe 48 Stunden lang, bei 25 bis 30 Gr. R. in der Flußeit geweicht erhalten, alsdann ausgedruckt und gleich gut gewaschen. Die Farbe erscheint in solchem Zuftande blaßgelb, wird aber goldgelb, wenn man sie in einer Auflösung von 2 Pfund Pottasche in 8 Pfund Baffer auf dieselbe Beise behandelt, und hernach in Baffer rein auswäscht, wodurch eine zwar etwas theurere Farbe als auf dem gewöhnlichen Bege erzeugte, erhalten wird, die sich aber durch eine größere Dauerhaftigkeit gegen Licht, Lust, Sauren und Altalien auszeichnet.

Bur den Figurenaufdruck der gelben Objefte auf weiße ichafwollene Gewebe dient Galpeterfaure in Starkefleifter eingerührt. Gefarbte ichafwollene Gewebe konnen ebenfalls in jeden beliebigen Deffins in gelbem Figurendruck dargestellt werden. Den haufigsten Gebrauch davon macht man feit einiger Zeit in der Fabrikation der
gedruckten Tafeltucher und Busteppiche in den verschiedenen Grundfarben mit goldgelbem, bin und wieder auch grunem Kigurendruck colorirt, wofür sich die nachstehenden Grundfarben eignen:

- a) Mechtes Schwarg, durch Rupenblan und adftringirende Pflangenpigmente, ohne Mithilfe von Campecheholz gefarbt;
- b) Dunfel:, Mittel: und Sellblau in der Baid: oder warmen Goda:Indigofupe gefarbt;
- c) Grun in allen Farbenabstufungen;
- d) Scharlachroth;
- e) Carmoifinroth;
- f) Grau in allen Schattirungen, ohne Mithilfe von Campecheholz gefarbt;

- g) Oliven in allen Ubstufungen, ohne Mithilfe von Campeche, bolg gefarbt;
- h) Biolett und Lilas, ohne Mithilfe von Campecheholg ge- farbt.

Die gelbe Aehreserve für den Figurendruck wird bereitet, indem man 11/4 Pfund Starke mit 8 Pfund Baffer zusammen verkocht, den Rleister in ein steinernes Gefaß gießt, und so lange rührt, bis die Maffe vollkommen erkaltet ift. Jest rührt man nach und nach so viel reine Salpetersaure von 36 Gr B. hinzu, bie eine Probe zeigt, daß die zu bedruckende Grundfarbe zerstort wird, und an deren Stelle ein schönes und lebhaftes Goldgelb hervorkommt. Die Menge der Salpetersaure zum Starkekleister richtet sich nach den verschiedenen Grundfarben, so wie dem hellen und tiefen Ton derselben, und kann daher nicht in einem bestimmten Maße angegeben werden.

Die grune Aepreserve, welche meistens nur auf Scharlach- und Graugrunde angewendet wird, bereitet man, indem der salpetersauren Aepreserve für Gelb so viel falpetersaures Pariserblau zugesett wird, als man die grunen Varbensiguren heller oder dunkler zu haben wunscht.

Die eigentliche Entwickelung der Aufdruckfarben gefchieht durch Barme nach drei verschiedenen Behandlungbarten:

- 1. burch Einwirfung fochender Wafferdampfe, einem gang vorzuglichen Berfahren;
- 2. daß man die gedruckte Baare über heiße Metallcylinder laufen lagt;
- 3. durch ein Biegeleisen, welches Berfahren in den fleinen Druckereien üblich ift, wobei der Drucker ein heißes Biegeleisen in Bereitschaft hat, und wenn er eine, hochstens zwei Tischlangen fertig gedruckt hat, wird der gedruckte Theil so lange mit dem Biegeleisen überfahren, bis die Farbe gelb oder grun zum Borschein gekommen ift.

Um ben gelben ober grunen Aufdruck vollsommen satt gebeckt zu erhalten, tragt der Drucker die Alehreserve im Siebe auf den Mobel genommen zwei Mal auf, und zwar so, daß das erste Mal der Mobel stark, das zweite Mal hingegen nur schwach abgeschlagen wird. Sanz ftarke Figuren erfordern öfters auch dreimaliges Aufnehemen und Abschlagen.

Benn die Bare gebrudt, und die Farbe auf die eine ober andere Urt durch Barme entwickelt ift, wird sie in fließendes Baffer eingehangen, hernach so lange gewaschen, bis das Berdickungsmittel entfernt und der Druck rein, gang weich und sanft anzufühlen ift. Erft nach einem solchen Auswaschen erhalten die aufgedruckten Farben ihren hochsten Glang. Die Baare wird nun appretirt und gepreßt, wonach sie als handelsgut fertig ist.

Ueber den Drud der gefarbten schaswollenen Zeuge mit Salpeterfaure, um gelbe und grune Figuren in denselben hervorzubringen,
habe ich meine Erfahrungen in diesem Gebiete der Colorirung bereits
schon in einem Unhange zu der deutschen Uebersehung von Witalis
Grundriß der Farberei, Stuttgart und Tubingen, in der Cotta'schen
Buchhandlung 1824, niedergelegt.

Seide und feidene Stoffe nehmen, besonders in der Barme mit verdunnter Salpetersaure behandelt, eine dauerhafte und schone canariengelbe Farbe an, welche in einem schwachen Natronbade noch um vieles erhöht wird. Much kann man den gefärbten seidenen Geweben ebenfalls einen gelben oder grunen Figurendruck, nach derselben Beise wie beim Schaswollendruck ertheilen. Gedruckte seidene Stoffe, mit der salpetersauren Nehreserve gedruckt, durfen aber nicht langer als zwei Minuten gedampft werden.

Schmudfedern, weiße haare und Borften fonnen auf dieselbe Urt wie Schaswolle dauerhaft gelb gefarbt werden. Baum wolle und Leinen farben sich in verdunnter Salpetersaure nicht gelb, ste bleiben in der ursprünglichen Farbe weiß, verandern sich aber in der concentrirten Saure, wie Schonbein gezeigt, in ein furchtbares Zerftörungsmittel, die Schießbaum wolle und das Schießleinen.

In neuerer Beit hat man auch Bersuche gemacht, das durch Salpetersaure mit thierischen Subflangen erzeugte Gelb ausgeschieden darzuftellen, und es jum Farben der Schaswolle versucht. Dieses ledoch bloß nur in wissenschaftlicher hinsicht bemerkenswerthe Berssahren besteht darin, Rindsleisch oder andere thierische Körper mit verdunuter Salpetersaure so lange zu tochen, bis alle Theile desselben in eine gelbe Substanz verwandelt sind. Nach dem Erkalten wird die gelbe Flussigieteit durchgeseiht, das oben aufschwimmende ranzig schmertende Fett forgfältig abgenommen, und die saure Flussigieteit so lange

mit Rreide gefattigt, bis Ladmuspapter feine frei Gaure mehr ansgeigt.

In biefer neutralifirten, falten gelben Fluffigfeit nimmt Schafwolle, die zuvor mit Alaun gebeizt wurde, 48 Stunden lang eingelegt, eine icone gelbe Farbe an, die noch gefättigter erscheint, wenn anflatt dem Einlegen in das falte Bad gefocht wird. Ungebeizte Bolle farbt fich minder icon und fatt gelb.

Siebente Rlaffe.

Von dem Aufdrucken und Befestigen der Körperfarben auf baumwollene Gemebe.

Die alteste Urt, Körperfarben aufzudrucken, welche weit über 100 Jahre alt ift, und erft seit furzem in mehr größerer Bollfommenheit wieder fur bunten Fenster-Rouleaudruck in Aufnahme gekommen ift, bestand darin, Mennige, Berlinerblau, Bolus und einige andere farbige Erden mit Leinölsirniß abgerieben auf leinene Bewebe zu drucken, und dieselben nach dem Ausdruck auszulüften, um den widrigen Firnißgeruch verschwinden zu machen. In meinem zarten Knabenalter sah ich dergleichen Druckwaare fertigen, welche zur damaligen Zeit als Handtücker in den Stuben meiner wackern Landsleute, den schwarzwälder Bauern, mehr zur Zierde als zum eigentlichen Gebrauche dienten. Die Muster waren meist aus der biblischen Geschichte entnommen, welche dem Geschmack der biedern frommen Hausfrauen am meisten zusagten.

Im Jahr 1844 hat man in Franfreich zuerst angefangen feine baumwollene Gewebe, Mouffeline, Balgarine, Gaze und andere bergleichen Stoffe fur Ballpuggegenstände und Damenkleider mit Rörperfarben zu bedrucken, und den Farben durch geeignete Bindemittel und nachheriges Dampfen eine mechanische Befestigung mit der Faser ertheilt, so zwar, daß sie ein leichtes Waschen mit Geise aushalten, auch ihrer Natur nach, ohnehin schon der Einwirkung des Lichts und der Luft als beständige Farben widerstehen.

Die Sauptaufgabe bei derartigen Drudfabrifaten besteht darin, daß die Farben dem Baschen widerstehen. Dieses Problem wurde erst in der jungften Zeit gelost, wodurch denselben ein mehr bleibender Absah in Aussicht gestellt wird, jumal da die Farben überaus lebhaft find, und in den beliebigsten Deffins dem Modegeschmad jeder

Beit huldigend, fowohl burch ben Sand: ale Perrotin: und Balgenbrud bargestellt werben fonnen.

Die ersten Erzeugniffe in Diesem Genre bestanden in aufgebrucktem Ultramarinblau, dem aber bald auch andere Farben nachsolgten.

Das fünftliche Ultramarinblau, welches hierfur verwendet wird, wurde vor einigen zwanzig Jahren zuerst durch Gm elin entdeckt, der es aus Schwefelnatrium, Thonerde und Rieselerde
bereitete. Erst fürzlich wurde durch fortgesetzte synthetische Bersuche
erwiesen, daß dem Schwefelnatrium zum Entwickeln der blauen
Farbe eine sehr kleine Menge Schwefeleisen einwohnen muffe, um
blaues Ultramarin hervorzubringen. hierdurch wurde erst der sichere
Grund zur fünftlichen Darstellung im Großen gelegt; auch wird jeht
in mehreren Theilen Deutschlands, namentlich in Nurnberg durch
Lepfauf und in Prag in der Anthon'schen Ultramarinfabrif das
Ultramarin zu sehr billigen Preisen in den Handel gebracht.

Um das Ultramarinblau in druckfabigen Buftand zu verseten, wird es in den Kattundruckereien zum feinsten Saft abgerieben, und alsdann mit Eiweiß und Gummiwasser oder Tragantschleim als Aufzdruckfarbe hergerichtet, wobei das Eiweiß zuvor mit ein wenig Gummiwasser oder Tragantschleim zertheilt wird. Da nun aber das Eiweiß der frischen Gier zu hoch im Preise zu stehen kommt, so kausen die französischen Druckfabrikanten für diesen Zweck unter der Benennung rrocken es Eiweiß (Albumin) eine trockene Eiweißsubstanz, die in gepulvertem Zustande eine gelblichweiße Farbe besitzt und in Paris fabrikmäßig bereitet wird. Das gepulverte Albumin löst sich in kaltem Basser leicht auf.

Das gewöhnliche fo wie das gepulverte Eiweiß wird hin und wieder auch durch eine Mischung von Saufenblase und Tragant verziest; auch bietet abgerahmte Milch, wenn sie gefocht und eingedampft mit Zusaß einer gewiffen Menge geloschten Kalts behandelt wird, ein vortreffliches Bindemittel, die Korpersarben mechanisch auf den Fasern der Zeuge zu befestigen.

Fur den Balgendruck wird die Ultramarinfarbe am besten bereitet, wenn das Ultramarin gur Salfte mit Giweißichleim, gur andern Salfte mit Gummiwaffer, oder noch bester mit Tragantichleim gur feinsten Druckfarbe abgerieben, und die damit gedruckten Zeuge sehr warm abgetrocknet werden. Die mehr oder weniger dunkse Nuance

ber blauen garbe hat man gang in ber Gewalt, wenn man mehr ober weniger Ultramarin bafur nimmt.

Nach dem Drud und Ubtrodnen wird die Baare 30 Minuten lang in ftark gespanntem trodenen Dampf gedampft, wodurch bas Eiweiß in den Poren des Gewebes gerinnt, darin die Farbe mechanisch zurudhalt, und derselben die Dauerhaftigfeit gegen Basichen ertheilt. Nach dem Dampfen wird entweder im Flusse gespult, zwischen zwei Eplindern entwaffert, oder auch ungewassert die Baare für den Berkauf appretirt.

Das Ultramarinblau ift gegen die Einwirfung des Lichts und ber Luft beständig, verträgt ein leichtes Bafchen mit Seife, ohne von der Baare abgezogen zu werden, wird aber durch Salzfaure unter Entwidlung von Schwefelmafferstoff entfarbt.

Blauer Ultramarin mit rothem Carmin in einem gehörigen Berhaltniß gemengt, liefert ein prachtvolles Biolett, wenn die damit gedruckte Baare gedampft wird.

Gang auf ahnliche Beife, wie man Ultramarinblau und Biolett jum Aufdrucken behandelt, laffen fich auch andere Korperfarben mit ber Faser ber Baumwolle mechanisch befestigen, wenn sie mit eiweißistoffartigen Substangen fur den Druck verdickt, und nach dem Aufdrucken gedampft werden; hieher gehören:

- a) für grune Farben, grunes durch Urfenit gefalltes Chromornd und gruner Ultramarin;
- b) für gelbe Farben, gelbes dromfaures Blei;
- c) für Orangefarben, orange und rothes dromfaures Blei (bafifch dromfaures Blei);
- d) für rothbraune Farben, rothes Eisenoryd (Kolfothar) und Bolus (Terre de Sienne);
- e) fur fupferbraun, Cyaneifenfupfer (Satchet's braune Malerfarbe).

Durch Mifchen der verschiedenen Koperfarben laffen fich auch die fogenannten Miffarben auf der Baumwollenfaser befeftigen.

In die Kathegorie der Korperfarben gehört auch das Aufdruden oder das Einmalen mit dem Pinsel der metallischen Gold- und Silberfarbe, welche früher schon bei der altern Augsburger Drudsabrifation im Abschnitte Krapp sich beschrieben finden; ferner die Art Gold- und Silberfiguren durch den Schmelg, rud auf Zeuge zu bringen, welches auf folgende Beise vorgenommen wird.

Man nimmt eine Mifchung von gleichen Theilen Mastir und getrodnetem gepulvertem Eiweiß. Mit diesem Pulver bestreut man mittelst eines kleinen haarsiebes diejenigen Stellen, welche vergoldet oder versilbert werden sollen. Nun schneidet man geschlagene Goldoder Silberblatter in beliebiger Größe, und legt sie auf die bestreuten Stellen auf. hierauf erwarmt man den messingenen oder kupfernen Model, in welchem die Figuren erhaben sind, über Kohlenseuer, so, daß wenn man mit einem nassen Finger denselben berührt, kein Zischen mehr erfolgt. So erwarmt bringt man den Model auf die mit Gold oder Silber belegten Stellen, wodurch das Pulver schmilgt, und das Gold und Silber an benjenigen Stellen sich mit dem Gewebe besestigt, welche durch die erhabenen Figuren berührt werden. Nach Beendigung der Operation fahrt man mit der Kahne einer Feder darüber, um das nicht besessigte Gold oder Silber wegzuschaffen.

Nach diefer Methode fann man bei einiger Einrichtung schone Blumen, Arabesten, architektonische Bergierungen und andere Figutenvergoldung ober Berfilberung hervorbringen.

Fünfter Theil.

Dreizehnter Abschnitt.

Bon ben Ternir = ober Bermanblungefarben.

Die Ternire, auch Berwandlungsfarben genannt, welche im Jahre 1839 zuerst aus der Ratunfabrit von Rochlin et Ginger zu Jungbunzlau in Bohmen hervorgingen, grunden sich darauf, theils schon auf gebildeten, theils erst zu entwickelnden Aufdruckfarben, auf jenen Stellen, wo sie damit in Berührung gebracht werden, eine Farbenveranderung herbeizuführen, wodurch dieselben theils modificirt werden, theils auch ganz entgegengesehte Farbenerscheinungen zum Borschein kommen, ohne daß die weiß ausgesparten Objekte getrubt oder farbig erscheinen.

Das Terniren fann sowohl im achtfarbigen, wie im Applications: und Dampffarbendruck Statt finden, wodurch baumwollene Ornekfabrikate der mannichfaltigsten Urt erzeugt werden, welche durch keinen andern Weg in diesem Genre erlangt werden konnen. Was das Terniren der acht farbigen Krappfarben anbelangt, haben wir diese schon beim Krapp naber kennen gelernt; es bleibt daber hier nur noch übrig, wie die mit andern Pigmenten zu farbenden Farben, dann ferner die Applications: und Dampffarben in Ternirmanier herzustellen sind.

Ternirfarben durch das Farben.

Gelb gemufterte Walzendruckwaare mit blauer Ternirung wird erzeugt, wenn wie bei Rrapprofa mit blauer Verwandlung im Drucken verfahren wird, und die gedruckten Zeuge alsdann im Quercitronbad gelb gefarbt werden. Gest man dem Quercitronbade verbaltnißmäßig Rrapp oder Brafilin hingu, fo konnen alle Ubstufungen

von Ifabelle bis in Hochorange mit blauer Ternirung erhalten werden, wobei es aber, um ein fattes und fraftiges Gelb hervorgubringen, nothwendig wird, daß man die effigfaure Thonerde concentrirter als fur die Krapprosafarbe anwendet.

Duntelrothe Cochenille, und Cafalpinienfarben werden gang auf dieselbe Urt gedruckt, wie bei dem Fabrikat für Dunkel und hellroth gu terniren im Urtikel Rrapp angegeben ift. Benn den Farbebadern etwas wenig Campecheholzabsud zugesett wird, erhalt man schöne dunkel- und hellviolette Farben in Terniermanier. Reicht man den Aufdruckbasen einen entsprechenden Jusap von Catechuabsud, und druckt aledann die schügende Binkreserve mit chromsaurem Rali gemengt auf, so werden wie in der Krappfarberei braune Ternirungen erhalten.

Cochenillerothe Farben mit blauer Ternirung werden nach demfelben Verfahren, wie bei dem Rrapproth mit Blau angegeben ift, erhalten, wenn die gedruckte Waare statt im Rrapp- im Cochenillebade ausgefarbt wird.

Cafalpinienrothe Farben mit blauer Ternirung erzengt man dadurch, daß ftatt mit Krapp mit Rothhölzern gefarbt wird. --

Ternirung in grauen Abstufungen durch das Farben.

Sellgraue Schattirungen in verschiedenen Ruancen mit duntelgrauer Ternirung erhalt man badurch, wenn die, wie bei der Ternirung für Krappviolett angegebene gedruckte Waare, statt in einem Krappbade, in einem der folgender Bader grau gefarbt wird:

- a) im Gallapfelbade;
- b) im Sumachbade;
- c) im Geerofenwurgelbade;
- d) im Quercitronbade.

Jedes diefer Bader liefert wieder eine andere graue Nuance. Die Gallerie der grauen Farbenabstufungen fann noch badurch vermehrt werden, wenn Mifchungsbader aus diefen vier Pigmenten in verschiedenen Berhaltniffen jum Farben verwendet werden.

Nach dem Farben, Waschen und Abtrocknen kann die Baare gefleiet werden, um die weißen Stellen schon hell und rein zu erhalten. Ternirung in grauen Abftufungen ohne ju farben.

Gur rothlich graue Schattirungen mit dunfelgrauer Ternirung wird folgende Upplicationsfarbe auf die Zeuge gedruckt.

- 6 Mag Catechuabfud 8 Grad B.
- 2 Dag holgfaures Gifen 10 Grad B.
- 2 Mag Baffer,
- 3 1/4 Pfund Beigenmehl,
- 1 1/4 Pfund Starfe werden gusammen verfocht und falt gerührt. Moch denselben Sag nach dem Aufdruck diefer grauen Farbe wird die Ternirmaffe eingedruckt, welche in folgender Bufammensehung besteht:
 - 1 Dag Baffer wird mit
 - 8 loth Starte verfocht und in ben erfalteten Startefleifter
 - 1 Coth zuvor in wenig Baffer geloftes doppel .chromfaures Rali eingerührt. Die bamit bedruckten Zeuge werden in einem vor dem Zutritt des Lichtes gefchuften Zimmer 48 Stunden lang aufgehangen und alebann gewässert.

Fur braunlich graue Schattirungen mit dunfelgrauer Ternirung besteht die graue Aufdruckfarbe aus folgender Bufams mensehung:

- 15 Pfund Catechuabfud 6 Gr. B.
- 20 Pfund Gallapfelabfud 2 Gr. B.
- 23/4 Pfund Gifenvitriol, werden mit
 - 15 Pfund Gummi oder Dertringummi verdidt. Nach bem Aufdruck der Farbe wird mit der vorigen Ternirmaffe gedunkelt, 2 Tage lang aufgehangen, und aledann die Baare gewaffert.

Für afchgraue Schattirungen mit duntler Ternirung wird folgende graue Aufdrudfarbe gegeben :

- 6 Maß Campecheholzabsud von 6 Pfund Campecheholz,
- 12 Loth Gifenvitriol,
- 10 loth Bleiguder,
 - 2 Mag effigfaures Gifen 5 Gr. B., werden uber bem Feuer beiß gemacht, alebann
- 30 Coth falpeterfaures Gifen 50 Gr. B. eingerührt, und mit
 - 6 Pfund gestoßenem Gummi oder 8 Pfund Dextringummi perdict.

Bum Dunkeln wird die vorige Ternirmaffe verwendet, und die bamit gedruckte Baare nach 48 Stunden gemaffert.

Ternirung in catechubraunen Abstufungen.

Man drudt die Zeuge mit der nachftehenden braunen Catechufarbe: In 41/2 Maß Baffer werden

- 11/4 Pfund Catechu gefchmolgen, und in die abgefeihte Fluffigfeit
 - 1 Daß effigfaure Thonerde 6 Gr. B.
 - 2 Maß Effigfaure 4 Gr. B.
 - 16 Coth Salmiaf,
 - 1 Maß effigfaures Rupfer 10 Gr. B gebracht, und die Mifchung mit Gummi oder Dertringummi drudrecht perdict.

Bum Dunkeln wird die Ternirmaffe, die für Upplicationograu bient, genommen, die Zeuge nach 48 Stunden des Aufdruckes durch Kalkmilch paffirt, aledann in Fluß eingehangen, rein gewaschen und getrodnet.

Benn auf durch Balgendruck gegebene breite Catechustreifen oder Boden in hell oder mittelbrauner Farbe durch den nachherigen Aufsdruck von doppel - chromsaurem Rali dunkelcatechubraune Figuren im Bege des Ternirens gegeben werden, so mussen die Beuge nach dem Terniren in Fluß eingehangen, in den Baschrädern rein gewaschen, und dann erft chromirt werden, wodurch ein rein scharstiehensder Figurendruck in den flachen Vändern und dem Boden erhalten wird. Alle mit doppel - chromsaurem Rali ternirten baumwollenen Druckfabrifate werden in einem Lokal bei Absperrung des Lichtes aufgehangen, weil die Einwirfung des Lichtes und besonders der Sonne die Textur der Pflanzensafer angreift und die Chromsaure unter solchen Verhältnissen zerflörend darauf wirkt.

Noch fönnen auch lebhafte dunfle und helle braune Catechu-Abftufungen durch den Weg des Ternirens erhalten werden, wenn die verschiedenen catechubraunen Farbenabstufungen in einem entsprechenden Verhaltniß mit Salmiaf und effigsaurer Rupferauflösung geschärft, durch den Walzendruck gereicht werden, und hernach mit neutralem gelben chromsauren Kali ternirt wird. Die so behandelte Waare wird nach 48 Stunden langem hangen zuerst durch ein Kalfmilchbad genommen, und nach dem Waschen zur Besestigung der Farbe die Beuge in einem schwachen gelben (neutralen) dromfauren Ralibabe paffirt, hernach wieder gewaschen und abgetrodnet.

Die hier in jedweder Farbe aufgeführten Druckfabrikate in Ternirmanier bestehen meistentheils in Picco, Dantel, Millespoints, Millesrane und engen Mignonette-Grundmustern mit isolirt ternirter dunkler Erhebung der Farbe, oder auch anders gefärbten Erscheinungen, bei welchen sowohl der farbige Grund als die Ternirung durch den Walzendruck gegeben wird.

Blaue, braune, oliven und graue Ternirung auf eifengelben Drudfabritaten.

Blaue Ternirung in eifengelb gedruckten Zeugen erhalt man, wenn mit Effigfaure angefauertes eifenblaufaures Rali aufgebruckt und nachber die Zeuge gewässert werben.

Braune Ternirung, wenn dem Eisen- oder Rostgelb ein Mangausals zugesett, und hernach mit kaustischer Kalilauge örtlich ternirt wird. Für Eisenchamois mit brauner Ternirung wird concentrirtes effigsaures Eisenorydul 8 Gr. B., mit gleichen Theisen schweselsoder salzsaurem Mangan gemischt, durch Gummi verdickt, mittelst dem Rouleau aufgedruckt, und gleich, wenn die Baare trocken ist, 24 Gr. B. starke kaustische Kalilauge mit gebrannter Starke verdickt zum Terniren verwendet. Da, wo das Uegkali die Basis berührt entsstehen die dunkeln Schatten; sie bilden Solitairsarbe in Verbindung von Manganbraun mit substantivem Eisengelb. Nach dem Druck mit der Replauge werden die Zeuge zum Orydiren und Erhöhen der eisengelben Karbe einige Tage aufgehangen, alsdann in den Fluß eingehangen, in den Waschrädern gewaschen, und durch ein Ehlortaltbad passirt, wonach wieder gewaschen, ausgehangen und abgetrocknet wird.

Olive Ternirung erhalt man, wenn auf fertig dargeftelltee Eifengelb ein ungescharfter abfud eines gelben Pflangenpigments aufgedruckt, und nachher gemaffert wird.

Graue Ternirung wird erhalten, wenn auf ichon fertig bargestellte eisengelbe Drucksabrifate in drucksabigen Bustand verzidete ichwache Detokte von Gallapfel, Sumach, Seerosenwurzel, Anoppern, Bablahic. aufgedruckt, die Zeugenachher in Fluß eingehangen und gut ausgewaschen werden.

Alle Diefe Arten bu terniren öffnen ein weites Beld, fich febr

artige, den doppelten Balgendruck imitirende Mufter darguftellen, wenn über enge Mignonette, Dantel, Millebraced und Millespoints eisenchamoisgelbe Deffins verhaltnifmäßige schmale, nicht zu euge fte-bende Streifen durch ten Balgendruck in Ternirmanier gegeben werben.

Ternirung der Farben mittelft Eifenorndulauflöfung.

Einige gefärbte Farben, z. B. Gelb und Oliven, durch gelbfarbende Pflangenpigmente entwickelt, dann Jiabelle und Orangerone durch Krapp oder Cafalpinien die Röthung hervorgebracht, und ungeseistes Krapproth, können durch reine Eisenauflösung, oder mittelft frisch bereitetem effigsauren Eisenorydul, durch Zersepung des Eisenvitriols mit Bleizuder dargestellt, ternirt werden, wobei eine solche Borrichtung getroffen wird, daß die gedruckten Zeuge, sobald sie die Mansarde verlassen, in ein Bassin von zu- und absließendem Wasser untergetaucht, von da dann heransgenommen, alsbald im Flusse gespult und in den Basschrädern rein gewaschen werden.

So lange ben Eisenorydulauflösungen bei diesem Berfahren feine Zeit gegönnt wird, sich auf der Faser des Zeuges o:pdiren gu fonnen und sich damit gu firiren, wird die aufgedruckte Eisenbasis, wo sie die weißen Stellen berührt, im Baffer wieder abgezogen, und es verbindet sich solche nur da, vermöge ihrer ftarken Berwandschaft zu den Fatben, wo gefarbte Erscheinungen vorhanden sind, und vollbringt die Ternirung, ohne die weißen Objekte zu alteriren. Durch diesen Beg des Ternirens wird auf Gelb Oliven, auf Oliven duntler Schatten, auf Isabelle und Orange brannlich Oliven, und auf Krapproth Braun gebildet.

Auf Quercitron. oder Baugelb, substantive Gifenchamoisfarben gedruckt, erscheinen die gelben Stellen Oliven, die weißen hingegen in chamoisfarbigem Figurendruck.

Mehrfarbiger Upplications - Balzendruck mit Zernirung.

In zweifarbiger Balzendrudwaare, vorzüglich in Streifmustern mit gran und catechubrauner Farbe, Grau und Rosa, Biolett und Catechubraun, Biolett und Rosenroth, laffen sich durch Terniren mit Querstreifen oder auch andern figurirten Balzen, Druckfabrikate in

vier verschiedenen Farben darftellen. Da, wo die Ternirung grau berührt, wird ein schwarzgrauer Schatten hervorgebracht, das Catedubraun wird ftark markirend gedunkelt, Biolett erscheint Braunschwarz und Rosa in ftark hervorstechendem Carmoisinroth.

Die Applications. Aufdruckfarben für derlei Druckfabrifate mer-

den auf folgende Urt zusammengefest.

Biolett.

- 14 Daß Campecheholzabfud von 30 Pfund Campecheholz, werden mit
- 14 Pfund Gummi verdickt und erfaltet
- 11/2 Pfund Pinffalg eingerührt.

Rofa.

- 7 Maß Bimaholgabfud von 80 Pfund Bimaholg und
- 10 Dag Baffer werden mit
 - 5 Pfund Starte,
 - 1 Pfund Beigenmehl verfocht, dann falt mit
 - 3 Pfund Pinffalg gefcharft, und gulett
 - 8 loth falpeterfaures Rupfer 46 Grad B. eingerührt.

Catedubraun.

- 9 Mag Catechubruhe von 41/2 Pfund Catechu werden mit
- 8 Pfund Gummi verdict, falt
- 2 1/2 Pfund Pinffalg eingerührt, bann
 - 3/4 Maß Bimaholzabfud von 3 Pfund Bimaholz hinzugebracht, und zulest
 - 2 Both falpeterfaures Rupfer 46 Grad B. eingerührt

Grau.

Für Grau bereitet man einen Ansag aus 8 Pfund Gallapfeln, die mit Baffer abgefocht und auf 81/2 Maß Fluffigkeit gebracht werden. Man sest nun 81/2 Maß taltes Baffer zu und ruhrt 11/2 Maß salzes Eisen 39 Grad B. ein.

Die Drudfarbe wird jufammengefest aus:

- 15 Mag Campecheholgdefoft von 45 Pfund Campecheholg,
- 18 Pfund Gummi,
- 33/4 Mag Gallapfelanfas.

Bleich nach dem Aufdruck, und wenn die Farben gang troden find, wird mit folgender Composition ternirt:

In 7 Daß BBaffer werden

- 2 Pfund gelbes neutrales chromfaures Rali geloft, und die Lofung mit
- 7 Daß bidem Gummiwaffer brudrecht gemacht.

nach bem Terniren wird die Baare über nacht aufgehangen, und aledann gut gewäffert.

Dampffarben mit Ternirung.

Durch den zweifarbigen Balgendruck, gang auf diefelbe Urt wie bei dem vorigen Druckfabrifat, violett, braun und rosenroth gedruckt, bernach mit neutralem chromfauren Rali wie vorstehend ternirt, fonnen Deffins im gleichen Genre dargestellt werden. Die Dampffarben hierfur werden auf folgende Beife zusammengesett:

Biolett.

- 91/2 Mag Campecheholjabfud von 181/2 Pfund Campecheholi,
 - 3 Mag Bimaholzabsud von 10 Pfund Bimaholi,
 - 3 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B. werden mit
 - 15 Pfund Gummi verdict.

Braun.

- In 8 Daß Rothholjabfud von 48 Pfund Bimaholi,
 - 3 Maß Quercitronextraft 7 Gr. B. und
 - 3 Maß Campecheholzabsud von 41/2 Pfund Campecheholz werden 31/2, Pfund Alaun durch 3 Pfund Bleizucker zersett.

 11 Maß des hellen Ansabes werden mit Gummi verdictt, alsdann 8 loth salpetersaure Rupferauslösung 46 Gr. B. und zulest 11/2 Maß Catechuabsud von 1 Pfund Catechu eingerührt.

Rosenroth.

Die rofenrothe Farbe besteht aus Fernambufholzabsud, in welchem Maun durch Bleizucker zersest wurde. Man verdickt die flare Fluffigfeit mit Gummi und ruhrt auf die Maß Farbe 1/2 Loth salpetersaure Aupferkryftalle ein.

Catechubraun und grune Farbe find die vorigen mit

etwas Gummiwaffer verfest, weil fie im Dampfen ftart nach-

Mach dem Terniren und über Nacht hangen wird 15 bis 25 Mis nuten lang gedampft, aledann geluftet, und hernach gut gewaffert.

Bon ben Applications: Wafchfarben.

Die Upplications Bafchfarben, auch Safeldruckfarben, topische und profubstantive Farben genannt, find solche welche schon sertig gebildet auf die Zeuge gedruckt, und durch nachheriges Baffern und Auswaschen von den ihnen anhangenden Berdickungsmitteln und sauren Salzen befreit werden, wodurch sie mit der Faser verbunden als reine für sich bestehende Farben erscheinen. In ihrer Zusammensegung bilden sie Berbindungen der Pigmente mit erdigen Basen oder Metalloryden in irgend einer Saure ausgelöst. Auch bilden verschiedene Metalloryde für sich selbst mit der Faser der Zeuge verbunden prosubstantive Farben.

Den größern Theil der Applicationswafchfarben haben wir icon bei den Drudfabrifaten, welche durch organische Pigmente, dann mit den unorganischen metallischen Pigmenten oder andern Farben erzeugt werden, fennen gelernt; es bleibt daher hier nur noch übrig, Diejenigen flassisitzt abzuhandeln, deren man fich im Baumwollenzeugdrud mit dem besten Erfolg bedient. Gie bestehen in den folgenden:

Odwarze Farben.

Außer den bereits aufgeführten tafelichwarzen Farben verdienen noch die nachstehenden ihrer Gute wegen einer befondern Berudfictigung.

Dauerhaftes Tafelfcwart.

- 11/2 Pfund Starfe,
- 11/2 Pfund gebrannte Ctarfe werden mit
 - 8 Pfund Campecheholgertraft 18 Gr. B. augerührt, dann
 - 8 Pfund holgfaures Gifen 18 Gr. B.
 - 2 Pfund effigfaures Gifen 7 Gr. B.
 - 5 Pfund Solzeffig jugegeben, jufammen verfocht, im Rochen
 - 16 Coth Baumol hingugebracht, ausgegoffen und falt gerührt.

Diefe fcmarge Farbe aufgedruckt und nachher gewaffert, befist einen großen Grad der Bestandigkeit.

Lafelfdwarz, welches Ruhtothen und Farben aushalt.

- 1 Daß Gallapfelabfud 6 Gr. B. werden mit
- 20 Coth Beigenmehl verfocht, falt gerührt, aledann Die Farbe mit
- 20 Both ueutralem falpeterfaurem Gifen 46 Gr. B. entwidelt.

Diefe fcwarze Farbe halt Ruhfothen und Arappfarben aus, auch widerfteht fie Ralfwaffer, doppel-chromfaurem Rali und fcwachen Alfalien.

Dauerhaftes frangofifches Tafelfchwarg.

- 11 Rilogramme Starfe,
- 30 Liter Solgeffig 3 Grad B.
- 30 Liter Campecheholgertraft 20 Grad B. werden jufammen verfocht, wenn es focht
 - 5 Liter Baumol eingerührt, bann faft erfaltet
- 15 Liter holgfaures Gifen 25 Grad B , welches guvor mit
- 3 Rilogrammen Galpeterfaure 34 Grad B gemifcht worden, bingugebracht, und die Farbe talt gerührt.

Diefes Tafelichwarz laft fich auch ale ein gutes Dampfichwarz verwenden.

Die tafelschwarzen Farben nehmen, wenn die damit gedruckten Beuge in einem doppel : chromfauren Ralibade durchpaffirt werden. Sauerftoff auf, und gewinnen dadurch noch mehr an Dauerhaftigfeit gegen die Einwirfung der Luft und des Lichtes.

Biolette und Lilasfarben.

Bur Entwicklung der violetten und Lilasapplicationsfarben wenbet man bald Thonerdenbafis bald Binnbafis an. Im erftern Falle bereitet man einen Mordant auf folgende Urt .

In 24 Maß Campecheholjabfud 3 Grad B. werden

- 9 Pfund Mann durch
- 9 Pfund Bieizuder gerfest, und der helle Mordant fur den Gebrauch verwendet.

Fur dunfelviolette Farben wird der Mordant mit Gummi oder Dertringummi verdidt, und der erfalteten Farbe auf die Mag 1/4 bis 1/2 goth frostallifirtes falpeterfaures Rupfer jugefest.

Bei den hellvioletten Farbenabstufungen lagt man bas

Anpferfalz weg, und verfest mehr ober weniger mit Gummiwaffer, je nachdem man den Farbenton heller ober tiefer darzustellen hat.

Die lilasfarbigen Ruancen werden burch ein Gemisch von violettem und rothem Mordant mit Gummi verdidt gang nach derfelben Beise wie die violetten bargestellt und in den Farbentonen abgestuft.

Bur die Darftellung der violetten Applicationsfarben durch Binnbafis entwickelt, eignet fich das Pinffalz und das Chlorate, d'Etain ammoniac vorzugsweise. Man erhalt fehr schöne und ausgezeichnet lebhafte violette Farbenabstufungen, wenn mehr oder minder concentrirte Campecheholzbrube mit Gummi verdickt, dann etwas salpetersaures Kupfer hinzugesetzt, und mit dieser Zinnverbindung die Karbe entwickelt wird.

Für ein dunfles Biolett wird bei 3 Grad B. ftarter Campecheholzbrühe auf die Maß '/a bis '/2 Coth fryftallifirtes falpeterfaures Aupfer und 8 Loth Pintfalz zur Etnwicklung der Faebe erforderlich.

Belle violette Ubstufungen werden durch Berfepung mit Gummiwaffer bervorgebracht.

Lilasab ftufungen burch ein verhaltnigmaßiges Gemifch von Campecheholi. und Rothholiabfub.

Fur ordinare Drudfabrifate fann fowohl die Campecheholge als Rothholzbruhe fur diese Farben anstatt Gummi auch mit Dertringummi, Starfe oder Beigenmehl verdicht werden.

Bei doppelvioletten Figuren im Sandtrud wird die dunfle Farbe mit Starte oder Beigenmehl, der helle Schatten hinge gen ftete mit Gummi verdickt, gereicht.

Application eviolett für den Balgendrud.

- 10 Mag Fernambutholjabfud von 20 Pfund Fernambutholj,
- 15 Maß Campecheholjabfud von 30 Pfund Campecheholj, werden mit
- 12 Pfund Starte verfocht, vom Feuer genommen,
- 1/2 Pfund gestoffener Saimiat eingerührt. Das Gange laft man über Nacht fteben, und ruhrt, wenn es gang erfaltet ift,
- 2 Pfund trochenes und

- 1 Pfund fluffiges boppeltes Chlorginn ein. Rach 10 is 12 Stunden langem Stehen werden
- 134 Pfund frostallifirtes falpeterfaures Rupfer eingeruh: und nach 24 Stunden
- 4 1/2 Pfund Pintfals bingugebracht, wonach gut durch einder gerührt mirb.

Bor bem Druden wird die Farbe noch einen Sag langieben gelaffen, und mahrend dieser Zeit fleißig umgerührt. Rad bem Drucken werden die Zeuge in einem nicht geheizten Lotal soange aufgehangen, bis die Farbe dunkel genug angelaufen ift, won) die Baare eine Stunde in fließendes Waffer eingehangen, bern gesichweift, einmal überdroschen, entwaffert, aufgehangen u im Schatten abgetrochnet wird. Diese violette Farbe zeichnet sichurch einen bedeutenden Grad der Dauerhaftigkeit aus.

Upplicationsviolett mit Pinffalg für ben 201-

- 20 Maß Campecheholjabfud 2 Grad B. werden mit
 - 7 Pfund Starte verfocht, nach bem Berfochen
- 1 1/4 Pfund Galmiaf bingugebracht, gerührt bis es faftfaltet ift, aledann mit
- 3 1/4 Pfund Pintfalg gefcharft, und gulegt
- 1 1/4 Pfund falpeterfaure Rupferauflofung 46 Grad B. eingort.

Die zusammengesete Farbe lagt man vor bem Drudtter ofterem Umrubren 24 Stunden lang fteben. Beim Druden voet man Compositioneratel an, hangt die gedruckte Baare 3 bis tage lang in einem nicht geheizten Lotal auf, bringt sie von da eine Side lang in Fluß, wonach gewaschen, entwaffert, aufgehangen uim Schatten abgetrocknet wird.

Rothe und rofenrothe Farben.

Die roth en und rofenroth en Upplicationsfarben werdmit bem Pigment der Casalpinien und der Cochenille wie die violetteand Lilassarben durch Thonerdes oder Zinnbasis aufgeschlossen, undrch Aupfersalze gedunkelt. Für die Thonerdefarben wird folgender ther Mordant bereitet:

In 24 Maß alt gewordener Fernambutholzbrühe vo 48
Pfund Fernambutholz werden

- 9 Pfund eifenfreier Mlaun durch
- 9 Pfund Bleiguder gerfest, und der helle Mordant fur den Gebrauch verwendet.

n tiefrothe Farben gu erhalten, wird der Mordant mit Gumi verdidt und auf die Maß 1/2 loth fryftallifirtes falpeterfaures Spfer hingugefest.

ir rofenrothe Abftufungen wird das Rupfersalz weggelaffen und ! Farbe mit Gummiwaffer so weit verfest, als man den Lon derfeln zu haben wunscht. Die dunklen Farbentone können fur den Druquch mit Salep verdicht werden, für helle Lone wendet man hingen lieber Gummiverdickung an, weil dieselben dadurch reiner rosenth erscheinen.

m Aufschliegen des Pigments der Cafalpinien und der Cochenille: Die Darftellung icon und lebhafter rothen Applicationsfarben net sich unter den Binnverbindungen das Chlorate d'Etain ammiac und das Pintfalz gang besonders gut.

Appeationsroth mit Chlorate d'Etain ammoniac.

- 4 Pfund Fernambufholgabfud 4 Grad B. werden mit
- 1/4 Pfund Gummi verdict, falt
 - 4 Loth Galmiaf,
- 1/2 Both frnftallifirtes falpeterfaures Rupfer, und gulest
- 16 Coth Chlorate d'Etain ammoniac eingerührt.

Aplationedunfelroth mit Pinffal; fur Figurenunterlage.

- 1 Maß Fernambufholjabfud 3 Grad B. mit
- 2 Coth Gummi verdidt, noch lau
- 8 Both Pintfali,
- 1 Loth Oralfaure und zulest
- 6 Coth Binnfupferauflofung eingerührt.

Seloth über vorftehendes Dunfelroth ju druden.

- 1 Mag Fernambufholzabsud 11/2 Grad B. mit
- 2 Coth Gummi verdidt, noch lau
- 4 Both Pinffalg,
- 1 Both Oralfaure und gulest
- 8 Coth Binnfupferauflofung eingerührt.

Bur ein icones und feuriges Upplicationswafchroth fann man fich jum Aufschließen bes Brafilinpigments auch bes fcwefelfalgfauren Binns, eines weißen trodenen Galges bedienen, welches auf folgende Art bargeftellt wird.

In mit diftillirtem Baffer bis auf 45 Gr. B. verdunnter weißer Schwefelfaure loft man so viel Zinnfalz (Zinnchlorar) auf, als diese aufzulösen vermag, und bringt aledann nach und nach so viel granulirtes metallisches Zinn hingu, als die Fluffigkeit noch aufzulösen im Stande ift. Das Ganze wird nun in einer gläfernen oder porzellanenen Abdampsichale vermittelft Sandbad so lange eingedampst, bis ein trockenes weißes Salz zurudbleibt, welches das schwefelzsalzs ure Zinn darftellt.

Für ordinare Drudwaare konnen die durch Zinnbafis entwickelnden rothen Farben ftatt mit Gummi, auch mit Starke, Beigenmehl
oder Tragant verdickt werden. Die rothen und rofenrothen Farbentone nehmen noch einen gang befonderen lieblichen Lufter und mehr
Beständigkeit gegen die Einwirkung des Lichtes und der Luft an,
wenn dem Fernambukholgabfude verhaltnismäßig Cochenilleabfud, oder
Ummonikal-Cochenille zugeset wird.

Beile rofenrothe Cone werden ohne Rupferfalg und durch Berfegung mit Gummiwaffer dargeftellt.

Applicationsroth für den Balgendrud.

- 25 Maß Fernambutholzabfud von 50 Pfund Fernambutholz werden mit
- 12 Pfund Starfe vertocht, vom Feuer gebracht
- 1/2 Pfun) Galmiat und gleich barauf
- 2/4 Maß faustische Ralilauge 15 Gr. B. eingerührt und über Racht fieben gelaffen. Jest werden
 - 2 Pfund trodenes doppeltes Chlorginn und bald darauf
- 13/4 Pfund fruftallifirtes falpetersaures Rupfer bingugebracht, wieder fteben gelaffen und nach 24 Stunden
 - 4 Pfund Pinffalg eingerührt.

Die Farbe lagt man nun 5 bis 6 Tage gur befferen Entwicklung und unter zeitweiligem Umrühren an einem fuhlen Orte fteben, ebe damit gedruckt wird, um der Zinnbafis Zeit zu gonnen das Brafilin beffer aufzuschließen und fich damit zu verbinden.

Im frifch bereiteten Buftande greift die Farbe fowohl die ftah.

lerne als Compositionrafel ftart an, welches hingegen weit weniger ber Ball ift, wenn fie alter geworden und fich die Binnbasis mit dem Farbestoff inniger verbunden bat.

Die gedruckte Baare wird in einem nicht geheigten Lotal fo lange aufgehangen, bis die rothe Farbe lebhaft und intensiv genug angelaufen ift, aledann drei Biertelftunden lang in Fluß eingehangen, einmal überdrofchen, wieder geschweift, entwaffert, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet.

Sowohl die rothen als rofenrothen Applicationsfarben durfen nach dem Baffern durchaus nicht an der Sonne abgetrocknet werden; auch muß man im Binter das Ausfrieren der Baare zu verhindern fuchen, weil sonft in beiden Fallen die Farben ihre Leb-haftigfeit ganzlich verlieren, und unter solchen Umftanden matt und unscheinbar erscheinen.

Applicationsrothbraun.

2 Maß Fernambufholgabfud 4 Gr. B. mit

20 Coth Starfe verdidt, noch lauwarm

12 Coth gepulverter Mlaun jugefest, falt gerührt und

12 Both falpeterfaures Rupfer 50 Gr. B. hingugebracht.

Dunfelbraun wird erhalten, wenn ftatt 2 Maß Fernambutholzabfud nur 11/2 Maß genommen, und 1/2 Maß Campecheholzabfud 2 Gr. B. zugegeben wird, und man im Uebrigen wie bei Rothbraun verfahrt. Bulest werden in die Farbe 2 bis 3 loth falpetereffigfaure Eifenauflöfung zum Dunfeln berfelben eingerührt.

Blaue Farbe.

1 1/2 Maß Baffer,

1/2 Daß effigfaure Thonerde 10 Gr. B. mit

20 Coth Starte verfocht, noch lauwarm fo viel in doppeltem Chlorginn eingeweichtes Pariferblau eingerührt, als man bie blaue Farbe heller ober tiefer ju haben municht.

Gelbe Farben.

Reines helles Gelb. 2 Mag Gelbbeerenabfud von 1 Pf. perfifchen Gelbbeeren, werden heiß über

16 Both eifenfreien Alaun gegoffen und mit

24 bis 30 loth Gummi verdidt.

Sohes glangen des Goldgelb. Es werden 5 Pfund perfifche Gelbbeere mit Baffer dreimal abgefocht, und der Abfud auf 15 Maß eingedampft, aledann noch heiß 12 Loth arfeniksaures Kali und hernach 2 Pfund eisenfreier Alaun darin aufgelöft und mehrere Bochen stehen gelaffen, benn je alter der Mordant wird, um so lebbafter erscheint die Karbe.

Aus dem Mordant bereitet man die Druckfarbe, indem 31/2 Maß beffelben mit 6 Loth fein gepulverter Salepwurgel über dem Feuer verdickt werden, und nach dem Erkalten 1/2 Loth Zinnsalz eingerührt wird.

Orangeartiges Belb. 2 Maß Gelbbeerenabfud von 1 Pf.
persifchen Gelbbeeren werden heiß über

- 4 Both Binnfalg und
- 12 Coth eifenfreien Alaun gegoffen und nach ganglichem Erfalten mit
- 24 bis 30 Coth fein gepulvertem Gummi verdidt.

Fur ordinare Drudfabritate pflegt man in öfonomischer Rudficht dem Gelbbeerenabsude die Salfte Quercitron, oder Gelbholzabsud gususegen, nachdem denselben der Gerbstoff zuvor durch thierischen Leim entzogen wurde. In dem gemischten Ubsude zersest man auf die Maß Fluffigfeit, 8 Loth Alaun durch 6 Loth Bleizucker, um das gelbe Pigment aufzuschließen und an die effigsaure Thonerde zu binden und verdickt die Farbe mit Gummi oder Galep.

Grune Farben.

Für lebhafte grune Farben wird ein gelber Mordant auf folgende Beise bereitet. Es werden 10 Pfund persische Gelbbeere mit Baffer dreimal abgefocht, und der erhaltene Ubsud auf 40 Maß eingedampst. In dieser Fluffigfeit werden 36 Pfund Alaum durch 27 Pfund Bleizuder zersest. Für ordinare Druckfabritate ersest man die Halfte des Gelbbeerenabsudes durch Quercitronabsud, dem zuvor der Gerbstoff entzogen wird.

Upplicationegrun.

- 5 Maß gelber Mordant werden über dem Feuer mit
- 30 Both fein gepulverter Salepwurgel verdidt, nach dem Er-
 - 1 Maß gelber Mordant bingugebracht und gulest
 - 2 Mag concentrirte effigfaure Indigoauflofung eingerührt.

Dunfelgrun ale Unterlage fur Zweigrun.

- 2 Dag gelber Mordant mit
- 26 Coth Starfe verdict, halb erfaltet nach und nach
- 3/6 Mag concentrirte effigfaure Indigoauflofung eingerührt.

Sellgrun über Dunfelgrun ju druden.

- 1 Mag Upplicationsgrun mit
- 3 Mag Gummiwaffer verfest.

Ein febr lebhaftes und fattes Grasgrun jum Deden fur mit Quercitron oder Bauhochgelb gefarbte Baare wird durch den Aufbrudt folgender Bufammenfegung erhalten.

- 8 1/2 Pfund fein gepulverter Eragant werden mit Beingeift angerührt und jugebedt einige Stunden fteben gelaffen, dann in
 - 20 Daß Baffer eingerührt und über bem Feuer fo lange erhalten, bis ein gleichformiger Schleim entstanden ift. Es werden jest

14 Maß Baffer hinzugefest, Die Maffe ausgegoffen und balb erkaltet,

10 Dag concentrirte und

10 Maß fchwache effigfaure Indigoauflofung jugegeben, und nach ganglichem Erfalten

71/2 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B. eingerührt, durch welche die Farbe großeres Bindungevermogen erlangt.

Die damit gedruckte Baare wird nach 3 bis 4 Tagen Sangen gemaffert, wodurch der gelb eingefarbte Grund in ein lebhaftes Gras, grun verwandelt wird.

Die effigfaure Indigoauflofung gur herftellung ber grunen Far-

ben wird auf folgende Beife bereitet :

1 Pfund Indigo wird in

- 4 Pfund rauchender Ochwefelfaure nach und jach eingeruhrt, 48 Stunden lang fteben gelaffen, bonn
- 8 Pfund Baffer nach und nach hinzugebracht. Es werden jest 12 Pfund Bleizuder in 20 Pfund Raffer geloft, der Indigoauflösung zugegeben, gut durcheinander gerührt, und nach 24 Stunden durch einen Spizbeutel von Filz filtrirt.

Die filtrirte Fluffigfeit flellt die concentrirte effigfaure Indigoauflosung dar. Der juruckgebliebene Sas wird mit 24 Pfund Baffer ausgelaugt, dann filtrirt ftellt die ich wache effigiaure Indigoauflosung dar.

Grun auf gelbem Grund, Beiß fchugend.

Ein feiner Darstellungsweise nach interesantes baumwollenes Drudfabritat, welches im Jahr 1816 zuerft zum Borschin tam; und in Mustern besteht, welche neben frapprothen Figurenstreifen, grune Streifen mit weißen Figuren und gelber Contour enthalten, lagt sich ber eigenthumlichen Beichnung zusolge, nur dadurch erzeugen, daß ein Blau aufgedruckt wird, welches auf Gelb haftet, auf Weiß hingegen nur eine lodere Berbindung eingeht, und leicht wieder davon getrennt werden fann.

Um berartige Druckfabrikate barguftellen, wird folgender Gestalt verfahren. Nachdem die frapproth gefarbte Baare gekleiet, und durch die Biesenbleiche die weiß ausgesparten Stellen wieder vollkommen hergestellt sind, werden die Streifen für Gelb mit ausgesparten weißen Figuren, durch den Aufdruck mit effigsaurer Thoncrde gegeben, nachher im Bau- oder Quercitronbade sait gelb gefärbt, wieder gut gereinigt, so zwar, daß die weißen Objekte hell und klar ersscheinen.

Man drudt nun mit einem glatten Streifmodel mit Gummi verdicte reine effigsaure Indigoauflosung, ohne irgend einen andern Busa auf, hangt nach dem Ausbruck die Zeuge 24 Stunden lang auf; schweift aledann im Fluffe fo lange, bie ber größte Theil bes Berdickungemittele weggewaschen und fein Blau mehr abfließt.

Rach dem Schweifen bringt man fie gleich in ein 35 Grad R. warmes Alaunbad, welches fo fchwach an Salgehalt fein muß, daß man die Gegenwart des Alauns nur mertbar auf der Zunge verfpurt, und hafpelt fie Studf fur Stud einige Male bin und wieder, bis die

weißen Gellen vollfommen rein und hell ericheinen, wonach wieder im Blug gechweift, entwaffert und im Schatten abgetrodnet wird.

Bon ben Olivenfarben.

Die verschiedenartigen Applicationsolivenfarben , beren man fich im Barmwollenzeugbrud bedient, bestehen in folgenden:

Grunlide Duntelolivenfarbe.

11/4 Daß Campecheholjabfud 3 Grad B.,

11/4 Maß Gelbbeerabfud 3 Grad B., werden beiß mit

2 Pfund Gummi verdidt,

24 Poth Maun bingugebracht, und gulept

12 Loth Rupfervitriol in 1/4 Maß Campecheholg - und 1/4 Maß Gelbbeerabsud geloft, eingerührt.

Dliven jum Deden.

2 Mag Gelbbeerbrube 3 Grad B.,

1 Dag Gallapfelabfud von 1/2 Pfund Gallapfel,

1 Daß Baffer,

1 Maß effigfaure Thonerde 9 Grad B.,

4 Loth Gifenvitriol mit

3 Pfund Gummi verdidt.

Die damit gedrudten Beuge werden nach 4 bis 5 Tagen gewäffert.

Dun Feloliven für flace Banbftreifen und gum Deden.

12 Pfund fteingrune Brube,

2 Pfund 24 loth gallubhaltige Blauholgbrube,

24 Coth Mlaun,

16 Both Bleiguder,

1 Coth Rupfervitriol,

6 Both Gifenvitriol mit

31/2 Pfund Gummi verdict.

Fur belle Olivenstreifen wird ein Theil diefer Farbe mit zwei bis drei Theilen Gummiwaffer gemischt.

Blaulich grune Olivenfarbe gum Deden

In 8 Mag Gelbbeerabfud 2 Grad B. und 8 Mag Campecheholzabfud 2 Grad B. wird in 1 Pfund Rupfervitriol durch 1 Pfund Bleiguder zerfest. Der abgehellte Mordant wird mit Gummi verdidt, und die damit gedruckten Zeuge nach zwei bis drei Lage Sangen gemaffert.

Oliven auf gelben Quercitron: ober Baugrund.

In 6 Daß Gummimaffer werden

- 1 Mag effigfaure Gifenauflofung 6 Grad B. und
- 6 loth falpetereffigfaure Gifenauflöfung 46 Grab B. eingerührt.

Es laffen fich auch schone olivenartige Tone dadurch erzeugen, daß man in 20 Maß Dertringummischleim 1 1/4 Pfund gestoßenen Eisenvitriol lost, und nach Belieben so viel Quercitronertraft hingubringt, als man den Ton der Farbe dunkler oder heller zu haben wunscht. Gest man der Farbe ein wenig Alaun zu, so erscheint die Farbe in einer andern Nuance.

Der Bohlfeilheit wegen fonnen die meiften Olivenfarben ftatt mit naturlichem Gummi mit Dextringummi verdickt werden.

Bon den fteingrunen und fteingrauen Applicatione.

Bur die Busammensehung der fteingrunen Upplicationefarbe bereitet man fich die nachstehenden Ubfude und Berdickungemittel:

Abfud fur Steingrun. Es werden 48 Pfund Gelbholg mit 6 Pfund ungarifchen Gelbbeeren dreimal mit Baffer abgefocht und der Abfud bis auf 40 Maß eingedampft.

Gallushaltige Blauholzbrühe. 30 Pfund Campecheholz und 11/2 Pfund Gallapfel werden mit Baffer dreimal abgefocht und der Ubsud bis auf 25 Maß eingedampft.

- Gemischte Berdidung. Es werden 221/2 Maß Baffer mit 45 Pfund gebrannter Starte verdickt; andern Theils werden 221/2 Maß Baffer mit 45 Pfund Gummi verdickt, beide Berdidungen zusammen gegoffen, gut fochen laffen, und alodann durch Leinwand paffirt fur den Gebrauch aufbewahrt.
- Mordant fur Steingrun. In 40 Maß Ubsud fur Steingrun werden 15 Pfund Maun durch 10 Pfund Bleigucker gerfett, und die abgehellte Fluffigfeit fur die Farben verwendet.

Steingrune Druckfarbe fur den Sanddruck.

- 10 Dag Mordant fur Steingrun,
- 21/2 Daß effigfaure Thonerde 10 Grad B.,
- 21/2 Mag Biolettanfag fur Krapp burch Berfegung bes Eifenvitriole mittelft Bleiguder,
- 21/8 Daß gallushaltige Blauholzbrube,
 - 8 Daß gemischte Berdicfung.

Rach drei Tagen des Aufdrucks werden die Zeuge gemaffert. Dampft man fie zuvor und maffert dann, fo erscheint die Farbe noch viel dunkler.

Steingrun auf dem Roule au gu floten.

- 81/2 Dag Mordant fur Steingrun,
 - 1 Maß Catechebruhe fur Rrapp farben,
 - 2 Daß Biolettanfat wie vorbin
 - 2 Maß gallushaltige Blauholzbrube,
- 11/2 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B.,
- 41/2 Dag reines Gumiwaffer.

Rach drei Sage des Aufdrucks werden die Beuge gewäffert.

Steingrau in Dliven fich neigend.

- 1 Mag Gelbbeerbrube 2 Grad B.,
- 4 Maß Gallapfelabfud von 2 Pfund Gallapfel,
- 4 Mag Baffer,
- 2 Maß effigfaure Thonerde 9 Grad B. Bufammengegeben, heiß
- 8 Both Gifenvitriol darin geloft, und mit
- 6 Pfund geftoßenem Gummi verdictt.

Rothlich fteingraue Farbe gum Deden.

- 3½ Maß Sumachabsud (1 Pfund Sumach mit 4 Maß Wasser),
- 31'2 Maß Gallapfelabsud (3 Pfund Gallapfel mit 16 Maß Baffer),
 - 12 Maß Baffer,
- 21 2 Pfund effigfaures Gifen 6 Grad B. Die Farbe mit Gummi oder Dextringummi verdictt.

Bon ben grauen Farben.

Die grauen Farben fonnen in den mannichfaltigsten Ubftufungen bargestellt werden: die anwendbarften derfelben bestehen in folgenden :

Gilbergrau fur den Balgendrud.

- In 3 Mag Campecheholzabfud 2 Grad B.,
 - 5 Daß effigfaure Thonerde 9 Grad B. werden
 - 12 loth Beinfteinfaure geloft, bann
 - 3 Dag Baffer und
 - 12 Daß Gummiwaffer bingugebracht, und nach ganglichem Erfalten
 - 24 Loth falpeterfaure Eifenauflofung 50 Grad B. eingerührt. Nach vier bis funf Tage des Aufdrucks werden die Zeuge gewässert.

Gilbergran fur Figuren im Meubledrud.

- 1 Mag Quercitronabsud (3 Pfund Quercitronrinde in 9 Mag Baffer),
- 1 Maß Gallapfelabfud (von 8 Pfund Gallapfel in 16 Maß Baffer),
- 3 Daß Gummiwaffer ,
- 28 Coth Blech . oder Gifenbruhe 6 Grad B.

Silbergrau gum Deden fur achtfarbige Meublefattune.

- 31/2 Mag Quercitronabfud,
- 3½ Maß Gallusabsud,
 - 12 Dag Gummimaffer,
 - 3 Pfund Blech . oder Gifenbruhe 6 Grad B.

Ufchgraue Farbentone.

Man loft in 1 Dag Campecheholzabfud 2 Gr. B.

- 1/4 Mag Bimaholgabfud 2 Gr. B.
- 1/4 Maß Gallapfelabfud 2 Gr. B., fiedend beiß
- 4 Both Cremor tartari und
- 2 Coth Cifenvitriol auf, und fest erfaltet fo viel Gummiwaffer bingu, als man die Farbe heller oder tiefer gu haben municht.

Gute aschgraue Farbentone werden auch noch badurch erhalten, wenn man in 20 Maß Dertringummischleim, 1 1/4 Pfund gestoßenen Eisenvitrol auflost, und bann bie Farbe durch mehr oder weniger Blauholzertraft entwickelt. Durch einen geringen Zusag von Alaun werden wieder andere Schattirungen erzeugt.

Theegrau fur Figuren in Meublekattune.

- 31/2 Maß Quercitronabsud (von 1 Pfund Quercitrourinde in 3 Maß Waffer)
- 3 Dag Gummiwaffer,
- 28 Loth Blech. oder Gifenbruhe 6 Gr. B.

Theegrau jum Deden achtfarbiger Meubletattune.

- 4 Mag Quercitronabfud,
- 6 Daß Gummiwaffer,
- 11/2 Pfund Blech: oder Gifenbruhe 6 Gr. B.

Grunlichgraugum Deden.

- 6 Mag Gelbbeerbrube 2 Gr. B.
- 6 Daß effigfaures Gifen 6 Gr. B.
- 11/2 Pfund Mlaun,
 - 3 Maß Campecheholzabfud 2 Gr. B.
 - 3 Dag effigfaure Thonerde 9 Gr B., und das Gange mit
- 13 Pfund Gummi verdidt.

Röthlichgraugum Deden.

- 4 Maß Dedcatechu fur Krappfarberei mit
- 16 Maß Baffer und Gummiwaffer drudrecht gemacht, und gulept
 - 1 Maß holgfaures Gifen 9 Gr. B. eingerührt.

Drapfarbe gum Deden.

- 3 Maß Olivenfarbe jum Deden,
- 2 Mag Dedcatechu fur Krappfarberei,
- 3 Maß Baffer und Gummiwaffer.

Die Beuge mit allen diefen garben gedrudt, werden nach 3 bis 4 Tagen des Aufdrude gemaffert. Der Boblfeilheit wegen laffen fich in den meiften Fallen die grauen und Drapfarben auch mit Dextringummi in drudfabigen Buftand verfegen.

helle Modegrundfarben in verschiedenen Ruancen.

Eine zahlreiche Gallerie der Applications Modegrundfarben in den mannichfaltigsten Abftufungen läßt sich durch die nachstehenden Mordants mit Versegen von Eisen- und Thonerdesalzen und Diluirung mit Gummiwasser herstellen, die noch dadurch einer größern Ausdehnung fähig werden, wenn denselben ein entsprechender Zusah von geschärfter Catechubrühe, oder andere durch erdige und metallische Salze aufgeschlossene Pigmentauszuge hinzugesetzt werden. Wir beschränken und daher nur darauf, hier einige der gangbarsten derselben aufzusühren. Der rationelle Colorist fann sich durch diese Undeutung, durch wechselseitige Mischungen, leicht in Besit vieler andern sepen, je nachdem er den einen oder den andern Con der Farbe zu erhalten wünscht.

Mordant für Modegrundfarben.

- In 16 Maß Sumachabsud von 8 Pfund Sumach, und
 - 24 Maß Quereitronabsud von 8 Pfund Quereitronrinde, Die gufammen beiß gemacht werden, gersest man
 - 20 Pfund Maun durch
 - 15 Pfund Bleiguder, ruhrt alles gut burch einander, lagt erfalten, wonach die helle Fluffigfeit fur den Gebrauch dient.

Quercitron: Campechehold: Mordant.

- In 16 Mag Quercitronabsud von 8 Pfund Quercitronrinde und
 - 4 Maß Campecheholgabfud von 4 Pfund Campechehol; werden
 - 10 Pfund Mlaun burch
 - 7 Pfund Bleiguder gerfest, alles gut durch einander gerührt, und nach dem Erfalten die abgeflarte Fluffigfeit fur den Gebrauch verwendet.

Modefarbe Dr 1.

- 3 Maß Quercitron . Sumachmordant,
- 6 Daß Gummimaffer,
- 21/4 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
 - 8 Loth concentrirte effigfaure Indigoauflofung.

Die mit diefer Farbe gedruckten Zeuge erhalten, wenn fie 4 bis 5 Tage aufgehangen und alebann gemaffert werden, eine helle apfelgrune Farbe. Dunkel Apfelgrun wird erhalten, wenn der Farbe ftatt 8 Loth 10 Loth concentrirte effigsaure Indigoauflossung zugesett wird.

Modefarbe Mr. 2.

- 11/2 Mag Quercitron : Sumachmordant,
 - 6 Mag Gummiwaffer,
- 9/8 Maß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
- 3/4 Maß effigfaures Gifen 5 Gr. 23.

Diefe Busammensegung gibt eine der roben Leinwand abnliche Farbe, welche, wenn derfelben 4 Cotheffigfaure Indigoaustofung zugeset wird, mit einem Stich ind Grunliche erscheint. Wird die mit Blau versette Farbe durch mehr Gummiwaffer verschwächt, so erhält man Silberfarb. Benn man der Modefarbe Nr. 2 etwas geschärfte Catechubruhe hinzuset, wird eine canelartige Nuance erzeugt.

Modefarbe Mr. 3.

- 2 Maß Quercitron = Sumach : Mordant,
- 2 Mag Quercitron : Campecheholg-Mordant,
- 4 Daß Gummiwaffer,
- 16 Loth falpetereffigfaure Gifenauflofung,
 - 8 Coth effigfaure Indigoauflofung.

Diefe Busammensegung gibt eine Urt Perlfarbe ins Blau-liche nuancirend.

Modefarbe Mr. 4.

- 4 Mag Quercitron . Campecheholg . Mordant,
- 4 Mag Baffer,
 - 1 Maß Dedcatechu,
 - 8 Coth Anpfervitriol mit Gummi verdidt, wird eine intensive rothliche Schieferfarbe erzielt. Durch mehr Gummiwasser erhalt man liebliche helle Modefarbtone.

Modefarbe Mr. 5.

- 5 Mag Quercitron : Sumach : Mordant ,
- 1/4 Dag Quercitron . Campecheholy Mordant,
- 6 Both Rupfervitriol,
- 11/2 Dag Dedcatechu,
 - 7 Dag Gummimaffer.

Durch diefe Busammensegung wird eine gimmetbraune Farbe erhalten, die mit mehr Bummiwaffer bis in Isabellfar be abgestuft werden fann.

Modefarbe Mr. 6.

Es werden 20 Pfund Bablah mit Baffer abgefocht und der erhaltene Ubsud auf 26 Daß gestellt.

- 2 Mag Bablahabfud,
- 1/2 Daß Fernambufabfud 2 Gr. B.
- 1/2 Maß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
- 1/2 Daß Effig mit Summi verdickt liefert ein rothlis ches Grau in Pfirfichblutbfarbe übergebend.

Modefarbe Mr. 7.

- 2 Maß Bablahabfud,
- 1/2 Mag effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
- 1/2 Maß holgfaures Gifen 4 Gr. B. mit Gummi verdidt, wird eine oftindifche Rantingfarbe mit rothe lichem Schimmer erhalten.

Modefarbe Mr. 8.

- 1 Daß ungefcharfte Catechubrube,
- 8 Poth Galmiat,
- 4 Coth Rupfervitriol,
- 1 Pfund Fernambufholjabfud 2 Gr. B. mit Gummi verdidt, liefert eine intenfive rothliche Stein farbe, die mit mehr Gummiwaffer verfest, angenehme helle 26. ftufungen hervorbringt.

Madefarbe Mr. 9.

- 1 Daß effigfaures Mangan 12 Gr. B.
- 1 Daß Gelbbeerabfud 3 Gr. B.

- 1 Maß effigfaure Thonerbe 10 Gr. B.
- 3 Dag Baffer mit
- 5 Pfund Gummi verdidt, gibt eine Erbsfarbe.

Mobefarbe Mr. 10.

- 1 Mag Gelbbeerbrube 4 Gr. B.
- 1 Maß Campecheholjabfud von 1/2 Pfund Campecheholj, 31/, Maß effigfaure Thonerde 7 G. B.
- 1 Mag Effig,
- 1/2 Maß holgsaures Gifen 8 Gr. B. mit Gummi verdidt, wird eine liebliche graue Ruance erhalten, Die mit mehr Gummiwaffer verfest hellere Abftufungen liefert.

Modefarbe Mr. 11.

- 2 Maß Modefarbe Mr. 10,
- 1 Dag Modefarbe Dr. 7.
- 1 Maß Modefarbe Rr. 9, gusammen gebracht, geben Paminafarbe, die mit mehr Gummiwaffer verfest liebliche Tone in rothlich übergehendes Paille liefern.

Der wohlfeileren Erzeugung wegen fonnen bie Modefarben ftatt mit naturlichem Gummi mit Dertringummi in drudfabigen Bu-ftand verfest werden.

Die Applicationswaschfarben werden ihrer eigenthumlichen Natur zusagend, nach dem Aufdruck bald langere bald fürzere Zeit aufgehangen, um die Verbindung mit der Faser der Baumwollenzenge möglicht innig zu bewerkstelligen. Sie erlangen erst nach dem Einhangen in Fluß und sorgfältigem Waschen, nach hinwegschaffung der Verdickungsmittel, der Sauren und der fauren Salze, welche sie trüben und unscheinbar machen, ihre Reinheit, lebhaften Glanz und Lüster. Die Zeit des Verweilens im Fluß ist verschieden, und richtet sich nach der eigenthumlichen Natur einer jeden Farbe selbst. Gewöhnlich erfordern die rothen und violetten Farben mit alaunbältiger Basis ein längeres Einhängen, als die durch Zinnbasis entwickelten Applicationsfarben. Grüne Farben, welche in ihrer Zusammensehung essigsaure Indigoaussong enthalten, und eben so auch die feinen Modefarben vertragen kein langes hängenlassen im fließenden Wasser, daher man sie auch nur so lange hängen läßt, bis das

Berdidungsmittel volltommen aufgeweicht ift, wonach bas Bafchen mittelft bem Clapeau ale bas vorzüglichfte angenommen werden tann.

Alle Applicationswaschfarben ohne Unterschied muffen übrigens nach dem Ginhangen, Baschen und Entwaffern im Schatten abgetrocknet und stets vor Frost und Ausfrieren gesichert werden, weil sie sonst matt und unscheinbar erscheinen. Bur das Entwaffern der Farben nach dem Einhangen und Baschen eignet sich ganz besonders die Entwafferungsmaschine (Hydroextracteur), welche allen andern Manipulationsversahren, der Sicherheit wegen, und um das Aussließen der Farben beim Abtrocknen zu verhindern, vorzugiehen ist.

Bon ben Applicationsfarben, welche nicht gewäffert werben.

Diefe Battung Applicationsfarben, welche auch Luftfarben genannt werden, weil fie jum Theil ihren eigenthumlichen Lufter und Glang erft durch bas Unlaufen an der Luft erlangen, find folche, Die, wenn fie auf weiß gebleichte baumwollene Bewebe gedruct find, nicht gemaffert werden burfen, fondern die damit bedruckten Fabritate ohne weiteres appretirt und in folcher Befchaffenheit in ben Sandel gebracht werden. Gie find in fo fern ale un achte Farben gu betrachten, weil fie meiftens fein Bafchen ertragen, und die damit bergestellten Rleidungeftude bem Regen ausgefest abfleden und in ein: ander fliegen, andererfeits aber mehrere von ihnen dem Licht und der Luft bargeboten weniger leiden, als einige ber gewäfferten Applications: farben, indem die mit ihnen verbundenen Berdidungemittel dem Eindringen bes lichts und der luft Biderftand entgegen feben, auch durch die in ihnen vorhandenen Bafen mehr Buwache ertheilen. Bei der Darftellung Diefer Gattung Upplicationsfarben ift befondere Darauf Rudficht zu nehmen:

- a) Daß die dabei ju verwendenden Metallfalze möglichst neutralisitt find, und weder freie Schwefelfaure noch Salz- oder Salpeterfaure in ihnen vorwalten darf, weil die Sauren mit einfacher Grundlage, selbst wenn sie noch so gering vorhanben sind, in die langere Dauer zerftorend auf die Pflanzenfaser einwirken.
- b) Daß folche Berdidungemittel jum Berdiden der Drudfarben gewählt werden, die bem Beuge feine ju ftarfe Steife ertheilen, fondern in Beruhrung mit feuchter atmofpharischer

Luft einen milden Angriff gewinnen. Die geeignetsten Berdidungsmittel bestehen fur die meisten dieser Farben in dem Tragant und der Salepwurzel, weil diesen beiden die Eigenschaft innewohnt, hygroscopisch zu wirken. Andere, namentlich Bordruck- oder Unterlagsfarben werden hingegen mit Starke oder Beizenmehl fur den Aufdruck verdickt.

- c) Daß in der Busammensegung der rothen, violetten und Lilasfarben darauf zu feben ift, daß, wenn die gebruckten Beuge
 der Luft ausgesest werden, die Farben nach und nach sich in
 ihrem höchsten Lufter erheben, nach langerer Zeit aber ftabil
 bleiben und nicht allzusehr mehr nachdunkeln.
- d) Daß da, wo die Farben durch Zinnbasis entwickelt und aufgeschlossen werden, keine mit alaunhaltiger Basis hervorgebrachte Farbe nachgedruckt wird, weil sonst durch ein Aufeinanderliegen die rothen Zinnfarben auf den rothen Thonerdesfarben gelbe, auf den violetten, lilas und auf braunen Farben rothe Flecken entstehen wurden. Aus diesem Grunde wird als Bedingung die Ausarbeitung eines mehrfarbigen Musters, entweder ausschließlich nur durch Metallauslösungen oder gang durch Thonerdesalze entwickelnde Farben vorgenommen, wobei das Applicationsschwarz alleinige Ausnahme gestattet.
- e) Die Metalloryde in irgend einer Saure von einfacher Grundlage geloft, muffen bei ihrer Berwendung gum Entwickeln und Aufschließen der Farben unter allen Umftanden ftets neutral fein, und werden fur diesen Behuf daher fammtlich, entweder mit kohlensaurem oder effigsaurem Natron möglichst abgestumpft und in neutralen Buftand verfett.
- f) In den Druckimmern muffen faure Dunfte, vorzüglich folche, die von Mineralfauren herruhren, forgfältig vermieden werden, weil die geringste Unwesenheit derfelben nachtheilig auf die Farben einwirft; auch wird durch angebrachte Bentilatoren stets frische atmosphärische Luft zugeführt, und die Zeuge gleich nachdem sie gedruckt sind, in einem luftigen, mehr feuchten als trockenen Lokal aufgehangen, in welchem sie so lange hangen bleiben, bis die Farben ihre Bolle erreicht baben.
- g) Ginige Farben erfcheinen gleich nach dem Mufdruden uns

scheinbar, hell, matt, wolfig und ungleich, durch welches man sich nicht beirren zu laffen braucht, weil, wenn sie mehrere Tage aufgehangen und der atmosphärischen Luft ausgesest find, sich sehr schön erheben, egal ausgleichen, einen milden Angriff annehmen, und so längere Beit ganz unverändert bleiben. Farben, welche zu schnell anlaufen und sich zu rasch ausgleichen, sind selten tauglich, weil sie in die Beit zu starf nachdunkeln und zulest trüb und ganz unscheinbar werden. Gut verwendbare Luft farben für den Druck baumwollener e sind die folgenden:

Upplications fc wars.

- 10 Mag Campecheholjabfud 2 Gr. B.
- 1/2 Daß Gallapfelabfud von 1/2 Pfund Gallapfeln,
 - 1 Mag effigfaured Gifen 6 Gr. B.
- 10 Loth Gifenvitriol,
 - 8 Loth Rupfervitriol werden gufammen mit
- 21/2 Pfund Starfe und
 - 2 Pfund Beigenmehl verfocht, vom Feuer
 - 16 Coth gepulvertes eifenblaufaures Rali und Dann
 - 1 Pfund Baumol bingugebracht; nach halbstundigem Umrubren fest man
 - 8 Both Galmiaf ju, rührt falt und bringt julegt
 - 16 Coth falpetersaure Eisenauflösung 46 Gr. B., welche zuvor mit 21/2 Coth effigsaurem Natron abgestumpft wird, zu. Die schwarze Farbe wird öftere gut durche gerührt, und nach einigen Tagen für den Druck verwendet.

Braune Farben.

- en für den Bordruck, worüber helle Farben gedruckt werden konnen.
 - 3 Mag Fernambufholzabsud 3 Grad B.,
 - 7/8 Mag Vifetholgabsud (11/4 Pfund Vifetholg auf 1 Mag Baffer),
 - 1/2 Maß Campecheholgabind 2 Gr. B. mit
 - 11/2 Pfund Starfe verfocht, mahrend dem Rochen
 - 16 Both Mlaun jugegeben, vom Feuer gebracht

- 15 loth Bleiguder,
- 11/2 Both Galmiaf,
 - 4 Coth Rupfervitriol,
- 22 Coth Baumol,
 - 6 Loth falpeterfaure Thonerde 15 Gr. B. nach einander bingugerührt, halb falt
 - 6 Both falpetersalgsaure Binnauflösung, die vorher mit 2 Both effigsaurem natron abgestumpft wird, und gulest
 - 6 Both ichwefelsalgfaure Aupferauflosung, Die mit 1 Both fohlenfaurem Ratron abgestumpft wird, eingerührt.

Die schwefelsaure Aupferauflösung hierfür wird bereitet, indem 1 Pfund Aupfervitriol in 212 Pfund Basser gelöst wird und vom Keuer 1/2 Pfund Salkfäure gugeseht wird.

Die zusammengesette braune Wordruckfarbe, die anfänglich eine undruckbare Maffe darstellt, muß ftark gerührt und einige Tage ftehen gelaffen werden. Sie zeigt nach dem Aufdruck eine dem Krappbraun ähnliche Farbe, und es können andere mit Tragant verdickte Farben darüber gedruckt werden, ohne daß die braune Unterlage Fluß bekommt.

Braun jum Deden flacher Boben.

Bur diefe Farbe bereitet man einen Mordant auf folgende Beife:

In 6 Dag Bimaholgabfud 2 Gr. B.

11/2 Daß Campecheholgabfud 2 Gr. B.

- 1'/2 Dag Bifetholgabfud,
 - 3/4 Maß effigfaure Gifenauflofung 6 Gr. B. werden
 - 1 Pfund Maun,
 - 27 Coth Rupfervitriol geloft, und die fcmefelfauren Galge burch
 - 1 Pfund 10 loth Bleiguder gerfest, gulest werden
 - 7 Loth Salmiaf hinjugebracht, der Mordant gut geruhrt, und mehrere Sage fieben gelaffen.

Drudfarbe.

- 6 Daß heller Mordant werden mit
- 9 Both Tragant verdict,
- 41/2 Coth fryftallifirtes falpeterfaures Rupfer jugefest und erfaltet
 - 12 Coth fcmefelfalgfaure Rupferauflöfung, die guvor mit 2 Coth toblenfaurem Natron neutralifirt wurde, gefcharft.

Nothe Farben mit Thonerdebafis.

Dunfelroth.

- 4 Maß Bimaholgabfud 2 Grad B. werden mit
- 12 Coth ausgeschmolgenem Rindstala und
 - 1 Pfund 12 Poth Starfe verfocht, mabrend bem Rochen
- 16 Coth Maun bingugebracht, vom Feuer binter einander
- 12 Loth Bleiguder,
- 20 Coth Baumol,
- 11/2 Loth Galmiaf,
- 3 Coth Rupfervitriol,
- 6 loth falpeterfaure Thonerde 15 Grad B. jugegeben, halb falt
- 9 Loth falgfaure Biunauflöfung, in welche man 1/2 Loth fcmefelfaure Rupferauflöfung bringt und mit 1 1/2 Loth fohlenfaurem Natron abstumpft, eingerührt.

Rach dem Aufdruck und Luften erscheint die Farbe dem Rrappbraun ziemlich ahnlich, auch erhalt fie fich gut unter hellen mit Eragant verdickten Deckfarben.

Rofenroth.

Für Rosenroth wird ein Mordant auf folgende Urt bargestellt:

In 30 Mag Bimaholjabfud 1 Grad B. werden

- 6 Pfund eifenfreier Mlaun beiß aufgeloft, die freie Gaure mit 24 loth Rreibe gebunden , und ber Mlaun burch
- 6½ Pfund Bleizuder gerfest. Nach gutem Ruhren und einigen Sagen fteben ift ber Mordant fur ben Gebrauch geeignet.

Rofabrudfarbe. Es werden 1 Maß abgeklatter Mordant mit 1 bis 11/2 loth zuvor in Beingeist geweichtem Tragant verdidt, aledann die Farbe burch Leinwand paffirt.

Selles Rofenroth. 1 Maß Mordant mit 1 Maß Baffer gemischt, werden mit 21/4 bis 3 loth zuvor in Beingeift geweichtem Tragant verdickt.

Carmoifinroth.

Fur Carmoifinroth wird ein Mordant folgendergestalt bereitet: In 40 Maß Bimaholgabfud 2 Grad B. werden

8 Pfund Maun geloft , mit

1 Pfund Rreide neutralifirt, und durch

10 Pfund Bleiguder gerfest.

Drudfarbe. Man verdickt 1 Maß abgeflarten Mordant mit 1 bis 1½ Coth in Beingeift eingeweichtem Tragant und paffirt durch Leinwand.

Rothe Karben mit Binnbafis.

Benn man applicationerothe Farben, die nicht gewässert werben, durch Zinnbasis entwidelt fur den Druck verwenden will, so muffen die Metallfalze in möglichst neutralem Zustande in Unwendung gebracht werden. Beispiele hierfur find:

Applicationeroth fur Glattfpiegeltuchel.

Es werden 24 loth salssaure Binnauslösung und 2 loth salpetersalssaure Binnauslösung mit $2\frac{1}{2}$ loth schwefelsaure Rupserauslösung zusammengebracht, und das Gemisch mit 4 loth kohlensaurem Natron neutralisitt. Diese gemischte Binnkupferauslösung wird mit $6\frac{1}{4}$ Pfund didem Tragantschleim angerührt, alsdann nach und nach 6 Maß alt gewordene Fernambukholzbrühe 2 Grad B. damit zusammengerührt und durch Leinwand passirt.

Rofenroth.

Es werden 4 Loth falgfaure Zinnauflösung mit 1/2 Loth fohlenfaurem Natron neutralisitt, dann mit 21/2 Pfund didem Tragantschleim angerührt, hernach nach und nach 3/4 Maß Fernambutholzbrüße
2 Grad B. mit 11/4 Maß Wasser verset, hinzu gerührt; oder: man
fann auch statt der Zinnauslösung, 5 Loth Pinffalz mit 1 Loth efsigsaurem Natron abgestumpft für die Farbe verwenden.

Biolette Farben mit Thonerbebafis.

Upplications : Biolett.

- 5 Maß Campecheholjabfud 2 Grad B.
- 2 Maß Bimaholgabfud 2 Grad B.
- 3 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B.
- 1 Mag Baffer ,
- 8 Loth Galmiat, werden mit
- 33/4 Pfund Starte verfocht, falt gerührt, alsdann
- 1 Mag Biolett mit Binnbafis eingerührt.

Belles Biolett.

Das helle Biolett wird aus dem Campecheholzmordant mit binlanglichem Bafferzusat bereitet, und durch Tragant oder Calep in drudformigen Zufland gebracht.

Biolette Farben mit Binnbafis.

Applicationsviolett.

- 4 Maß Campecheholjabfud 2 Grad 23.
- 8 Loth Grunfpan,
- 8 Loth Rupfervitriol , werden mit
- 11/2 Pfund Starte verfocht, falt gerührt, und mit
- 1 Pfund falgfaurer Binnauflofung, welche guvor mit
- 4 Both effigfaurem Ratron neutralifirt wird, gefcharft.

Bellviolette Abftufungen.

Die hellvioletten Farbentone werden erhalten, wenn in ein mit fohlensaurem Natron abgeftumpftes Gemisch von falgsaurer Zinnauf-lösung und schwefelfaurem Rupfer, Tragantschleim eingerührt, und alsdann die zu wunschende Abstufung durch Zusat von mehr oder weniger mit Wasser verschwächten Campecheholz und Bimaholzbrühe dargestellt wird.

Lilasfarben.

Die Lilabfarben werden eben fo wie die violetten, nur mit demt Unterfchiede zusammengesest, daß in denselben die Bimaholzbrube die Campecheholzbrube um vieles überwiegt.

Blaue Farben.

Die blauen Farben in verschiedenen Abstusungen werden erhalten, wenn in Starkelleister, Tragant: oder Salepverdickung, benen allen etwas effigsaure Thonerde zugegeben ift, so viel mit Baffer ausgestüßtes falpeter: oder falzsaures Parifer: oder Berlinerblau zugesest wird, als man die Ruance heller oder tiefer zu erhalten wunscht. Eben so schon und in Berbindung mit Gelb für ein lebhaftes Grun werden die blauen Tone erhalten, wenn den Berdickungsmitteln gleiche Theile ausgefüßtes Cyanblau und Bleu soluble hinzugesest wird, womit alle Abstusungen von Blau zu erzeugen sind.

Grune garben.

Für grune Farbenabstufungen von dunkel. Gras. und Maigrun bis in Seladon: und Eiderengrun übergebend, wird ein gelber Mordant erforderlich, den man folgendergestalt zufammenfest:

In 16 Daß Gelbbeerenabsud 2 Grad B. werden

- 8 Pfund eifenfreier Mlaun durch
- 8 Pfund Bleiguder gerfest.

Der abgehellte Mordant wird entweder mit Starfe, Beigenmehl, Tragant oder Salepwurzel verdickt, und so viel effigsaure Indigoauflösung oder Bleu solublo eingerührt, als man die Ruance
heller oder dunkler zu haben wünscht; oder: man grunt die verdickte
gelbe Farbe dem Farbenton entsprechend, zur Halfte mit Bleu soluble und zur andern Halfte mit ausgesüßtem Pariserblau. Dieses lestern Versahrens bedient man sich vorzugsweise für ein tieses ganz
dunkles Grun.

Gelbe Farben.

Für ein volles gang intensives Gelb verdidt man den gelben Morbant für Grun mit Starfe, Beigenmehl, Tragant oder Salep. Hellere Ubstufungen erzeugt man badurch, bag ber Mordant mit Baffer guvor in einem angemessennen Berhaltniß verdunnt, und hernach durch eines der angezeigten Berdickungsmittel in druckfähigen Zustand verzeit wird.

Man erhalt auch ein schones reines Gelb, wenn in die drudförmigen Verdidungen bis zur gewunschten Nuance frisch gefälltes, gelbes chromfaures Blei eingerührt wird.

Orangefarben.

Die Orangefarben werden erhalten, wenn in verdickten gelben Mordant, verdicktes Roth aus Mordant von Fernambuthols, Alaun und Bleizuder, so viel eingerührt wird, als jur Erreichung ber gewünschten Nuance erforderlich wird.

Schone hochorange Farben werden erhalten, wenn in drudfabige Verdidungsmittel frifch gefälltes bafifch chromfaures Blei (Chromorange) oder für hobere Farbe auch Chromroth eingerührt wird.

Olivenfarben.

In Applicationsgelb, aus gelbem Mordant bereitet, ruhrt man effigfaure Eisenauflosung 6 Grad B., bis gur gewünschten Olivennuance ein. Für Grünoliven fest man der gelben Farbe etwas effigfaure Indigoauflosung gu, und macht dann die Farbe durch Bufat von effigfaurer Eisenauflosung Oliven.

Graue Farben.

Uschgrau.

- 4 Pfund dider Tragantichleim werden mit
- 3 Daß heifem Baffer angerührt, alebann
- 3/4 Daß Gallapfelabfud 2 Grad B.,
- 3/4 Mag Campecheholgabfud 2 Grad B.,
- 1/4 Maß Bimaholjabsud 2 Grad B. hingugebracht und bernach
- 3 Poth Cremor tartari,
- 11/2 Coth Gifenvitriol eingerührt.

Steingrau.

- 3 Maß Quercitronabfud 1 Grad B. und
- 3 Maß Baffer werden mit Tragantverdidung drudrecht angeruhrt, bann beiß
- 8 Poth Cremor tartari und
- 4 loth Gifenvitriol darin aufgeloft.

Chamoisfarben.

Bur Chamoisfarben bereitet man einen Bifetholymordant auf folgende Beife:

In 20 Mag Difetholgabfud von 25 Pfund Difetholg, werden

- 7 Pfund Mlaun geloft, die freie Gaure burch
- 16 Both Rreide gebunden, und der Maun mit
 - 6 Pfund Bleiguder gerfest.

Drudfarbe.

- 4 Daß Bifetholzmordant,
- 1/8 Daß Bimaholgabfud 2 Gr. B. werden über bem Feuer mit Eragantverdidung brudrecht gemacht, noch heiß
- 1 Pfund Mlaun barin aufgeloft, vom Feuer gebracht
- 16 Loth falpetersaurer Ralf eingerührt. Den falpetersauren Ralf bereitet man, indem in Galpeterfaure 34 Gr. B. fo viel Rreide geloft wird, ale die Gaure aufzunehmen vermag, um eine neutrale Galzauflosung darzuftellen.

Be mehr Bimaholzabsud zur Farbe verwendet wird, um fo rother erscheint das Chamois. Durch hinweglaffung des Bimaholzabsudes wird Erbe farbe erhalten

Außer den hier aufgenommenen Applicationsfarben fonnen auch noch manche andere Farbentone mit den Pigmenten der Quercitronrinde, Bifetholz, Campecheholz, den Cafalpinien, Gallapfeln, Knoppern, Bablah und der effigsauren Indigoauflösung, mit effigsaurer und
salpetersaurer Thonerde, durch verschiedene Mischungsverhaltniffe
hervorgebracht werden.

In den beffern Drudfabrifen werden übrigens die Applicationsfarben, weiche fein Baffern vertragen, bochft felten und auch dann nur einzeln gur Ausschattirung bunter Drudwaare verwendet.

Bon ben Damaftfarben.

Der Damaft oder Moiredruck, welcher erft gegen die Mitte der 1820ger Jahre in Aufnahme fam, besteht darin, auf helle farbige Streif oder Bodenwaare Figuren hervorbubringen, die dem Auge in damastartiger Manier erscheinen. Wegen Mangel an Dauerhaftigfeit, weil fie fein Waschen, am allerwenigsten mit Seife ertragen, ift man bald von dem Gebrauch derselben wieder abgefommen. Um jedoch sie

nicht der Bergeffenheit ju überliefern, weil vielleicht doch einmal wieder ber gall eintreten tonnte, fie hervorzurufen, raumen wir ihrer Dar-ftellung einen Plag in diesem Berte ein. Die Damaftfarben werden eingetheilt:

- a) in folche, welche auf gefarbte achte Farben gedrudt und nachgebende burd einen Berfepungeprogen erft gebildet werden, und
- b) in folde, welche auf unachte, die Berfepungobaber nicht aushaltende Farben in ichon völlig gebildetem Buftande aufgedruckt werben.

Beide Arten grunden fich auf die Bildung von schwefelsaurem Blei fur den weißen Aufdrud, auch liegt bei den farbigen Damantarben überall daofelbe unlosliche Salg jum Grunde.

Die Damaftaufdruckfarben fur acht gefarbte Beuge, welche durch ben Beg des Durchnehmens in einem schwefelsauren Natron. (Glaubersalz) oder schwefelsaurem Magnesia, (Bittersalz) Bade hergestellt werden, besteben in folgenden:

Beißer Damaft.

Bafifch effigsaure Bleiauslöfung wird fur den Aufdruck mit Tifchlerleim oder hellgebrannter Starte verdickt, und die damit gedruckte
Baare nach 20 bis 24 Stunden in einem schwefelsauren Natronbade
aus einem Gewichtstheile Glaubersalz in 15 Gewichtstheilen Baffer
gelöst, oder in einem schwefelsauren Magnesiabade, ein Gewichtstheil
Bittersalz auf 6 Gewichtotheile Baffer bestehend, breit aus einander
gehalten, über den Hafpel laufend bei 40 Gr. R. bei einer Tour durchgenommen. Nach dem Herausenhmen aus dem Bade werden die Zeuge
im Fluß blos rein geschweift, ohne überdroschen oder in den Baschräbern gewaschen zu werden, alsdann aufgehangen und abgetrocknet. Bei
dieser Operation wird das basisch effigsaure Blei durch die schweselsauren Salze zersett, und das gebildete schweselsaure Blei auf der
Baumwollensafer nieder geschlagen.

Belbe Damaftfarbe.

Benn der eben beschriebene weiße Damastorud nach dem Spulen im Fluß in einem doppel: dromsauren Ralibade durchgenommen und bernach wieder gespult wird, erhalt man eine fcone gelbe Damascirung.

Sollten einzelne Farben durch die fcmefelfauren Galgbader

etwas modifigirt worden fein, fo tann man diefelben wollfommen in ihrer urfprunglichen Ruance wieder berftellen, wenn die Zeuge in einem falten gang ichwachen fauftischen Kalibade durchgehafpelt, nachher gleich wieder gefpult, und ohne auszuwinden abgetrochnet werden.

Wenn Damastdruck auf un achte holt, oder andere Farben angebracht werden foll, Die feine schwefelsauren Salzbader auszuhalten vermögend sind, ohne zu leiden, fo werden Die schon fertig gebildeten Damastfarben aufgedruckt, und nach 24 bis 36 Stunden nur gang furze Zeit in Fluß eingehangen, nachher geschweift und ohne auszuwinden abgetrocknet, weil jeder Damastaufdruck durch das Auswinden absteckt. Damastfarben fur den Aufdruck auf unachte Farben find die nachfolgenden:

Beifer Damaft.

1 Mag Baffer mit

10 loth Starte verfocht, vom Feuer

11/4 Pfund geftogenen Bleiguder eingerührt und nach ber Löfung

12 loth Schwefelfaure bingugebracht und falt gerührt.

Gelber Damaft.

In weiße Damastmaffe rubrt man fo viel in Baffer geloftes doppel : chromfaures Rali ein, als man die gelbe Farbe heller oder ticfer zu haben wunscht. Man fann auch die chromgelbe Applicationsfarbe fur den Damastdruck verwenden.

Gruner Damaft.

Fur den grunen Damaft eignet fich die dromgrune Applica-

Drange. Damaft.

Bur den Orange Damaftaufdrud Dient die chromorange Applica-

Blauer Damaft.

In weißen Damaft wird fo viel falgfaures Pariferblan einger ruhrt, als man die Farbe heller oder tiefer gu haben wunfcht.

Wioletter Damaft.

In weißen Damaft ruhrt man mit Pintfalz entwickelbe violette Campecheholzfarbe bis zur gewünschten Ruance ein.

Rofenrothe Damaftfarbe.

Dam ruhrt in den weißen Damaft mit Pintfalz entwickelte rothe Gernambut, oder Bimaholzfarbe bis zur erwunfchten Nuance ein.

Bon den farbigen Beigen oder gefärbten Megreferven.

Gefarbte Aepreserven, farbige Beigen, auch Mepoder Beigfarben und farbige Enlevagen, werden solche
Zusamme:segungen genannt, die, wenn sie im Baumwollenzeugdruck auf impragnirte farbige Grunde, oder auf gefarbte Grundsarben gedruckt werden, da, wo sie mit denselben in Berührung tommen, die ursprünglich gefarbte Erscheinung gerftoren, und an deren Stelle die aufgedruckten bunten Beigfarben örtlich Plag greifen. Ihrer Natur nach reguliren sie sich nach der eigenthumlichen Natur der verschieden borhandenen Grundsarben, und bestehen:

- a) Bum größern Theil aus einer Berbindung von Pflanzenpigment mit falgsaurem Binnorydul, welches nicht bloß die Pigmente in den Reservesarben aufschließt und entwickelt, sondern hauptssächlich auch durch vorwaltendes Orydulsalz die Metalloryde der Grundsarben desorydirt und auslöslich macht. Das hiersus zu verwendende salzsaure Binnorydul muß rein und die Auflösung mit dem Metalle vollkommen gesättigt sein, damit die desorydirende Birkung nicht geschwächt wird, weil bei einer nicht vollkommenen Sättigung sich leicht der Fall ereignen kann, daß der Beigausdruck theilweise verschwinder oder unscheinbar wird, und schwarze Ränder zum Vorschein kommen. In mehreren Fällen wird den gefärbten Zinnreserven auch noch Salzssaue, Phosphorsaure, Beinsteinsaure oder Oxalsaure zugesett, um die ägende Wirkung zu begünstigen.
- b) Bieder anderntheils bestehen die farbigen Ziegreferven aus blaufaurem Eifen, dromfaurem Blei ic. mit fauren Binnverbindungen, bin und wieder auch mit vorwaltenden fauren Salgen und Sauren verfest; endlich:
- c) aus faustischer Ralis oder Natronlauge in Berbindung mit fol-

chen Pigmenten und farbigen Rorpern, Die burch bas Alfali feine Beranderung erleiden.

Die Busammensegung der farbigen Megreserven wurde bei den Drudfabrifaten, welche durch Pflanzenpigmente hervorgebracht werden, dann auch bei den substantiven metallischen Farben abgehandelt; es bleibt daher hier nur noch übrig, einige allgemeine Bemerkungen über deren Behandlungsarten mitzutheilen, welche in Folgendem bestehen.

- 1) Die rothen detrefer ven fur Bifter und Golitargrunde erfordern befanntermaßen eine ftarte Unscharfung mit Binnfalg (Binn: chlorur) und doppeltem Chlorginn jum Aufichließen des rothen Dig. mente der Cafalpinien und der Berftorung des dunkelfarbigen Grunbes. Gie fonnen leicht eine Berfepung in fich felbft erleiden, wenn bie Binnauflofungen gu rafch und in vollem Dage gereicht werden. Um Diefem Uebelftande ju begegnen, und um bas Digment fur intenfive rothe Farben vollfommen aufzuschließen, wird ber falt gerührten Menfarbe die bemeffene Binnicharfung anfange nur etwas über Die Salfte gereicht, und bernach die farbige Mehreferve unter öfterem Umrubren einige Tage fteben gelaffen, wonach erft ber Reft ber Scharfung furi vor dem Druden eingerührt wird. Man pflegt gewöhnlich von der angeschärften rothen debfarbe furg vor bem Drud nur fo viel ausgufcharfen, ale man fur ben taglichen Gebrauch bedarf. Durch ein foldes Berfahren wird nicht allein eine weit lebhaftere und vollere Farbe erzielt, fondern man erreicht auch den Bweck des Megens viel ficherer. Beim Meten gang dunfler Bodenfarbe und folcher, Die fich überhaupt fdwer wegagen laffen, fann dadurch nachgeholfen werden, daß dem Drudfiebe im Laufe der Urbeit von Beit ju Beit etwas Charfung gereicht wird.
- 2) Um die rothen des farben, welche mit blogem Binnfalz oder falgfaurer Binnauflösung (Binnchlorur) aufgeschloffen und entwickelt werden, schon lebhaft und glangend auf den verschiedenen Grundfarben zu erhalten, verfährt man mit dem zeitweiligen Scharfen ganz auf die eben angegebene Art. Die damit bedruckten Benge, muffen der Einwirtung der atmosphärischen Luft so lange ausgesetzt bleiben, bis die Farben ihren höchsten Glanz erreicht haben Anfänglich gleich nach dem Aufdruck erscheinen sie nur hell und matt, und erlangen den Lufter und die Intensität erft dann, wenn das in ihnen vorhandene Binnorndul durch Absorption von Sauerstoff in Binnornd verwandelt und zinnsauer Binnorndfarbe gebildet ift. Langer als zur bemesse

nenBeit des Unfallens der Farben, durfen aber Die Benge nicht aufgehangt bleiben, weil fonft die Pflangenfaser flufenweise immer mehr und mehr angegriffen und julest gerftort wird.

Den rothen Aehfarben, fur mit Ouercitronrinde ober einem anbern adjeftiven gelbfarbenden Pflanzenpigment dargeftellten Olivengrundfarbe, werden jum leichtern Aepen und zur Erreichung eines reinen schönen Roths, furz vor dem Drucken noch Salzsaure, Phosphorsaure, Weinsteinsaure ober Oxalfaure jugesept.

- 3) Das Berbiden ber rothen Bleifarben, um fie fur bas Aufdruden geeignet ju erhalten, geschieht theils durch Starte ober Beizenmehl, theils auch durch Starte ober Mehl, welchem Tragantifhleim jugegeben wird. Im schonften, vollsten und saftigften erscheinen fie jedoch durch bloge Tragantverdidung.
- 4) Durch Bufap einer entfprechenden Menge Salmiat gewinnen Die rothen Aegfarben an Lebhaftigfeit; es bewirft aber ein zu überwiegendes Borhandensein Dieses Salzes, daß die Farben nach dem Baffern leicht Fluß annehmen, wenn die Zeuge nicht gut ent-waffert und schnell genug abgetrochnet werden.
- 5) Bei mehreren Grund. oder Bodenfarben, welche bem Zegbrud unterzogen werden, verursacht ein verhaltnifmäßiger Bufat von effig. oder falpetersaurer Thonerde jur rothen Aepreserve mehr Bolle und Leben.

Die salpetersaure Thonerde darf aber nicht damit verfocht werben, sondern wird der Farbe, wenn sie vom Feuer gebracht und ausgegoffen ift, jugegeben, weil sonft die rothe Farbe mehr einen Son in's Braune spielend annimmt.

6) Um das Umsichgreifen (Ausfreifen), und nach dem Baffern das Austreten der rothen Aegreferve auf eifengelben und Chamoisboden zu verhindern, wird den Eifenauflösungen, womit die Grundfarben gegeben werden, ein verhaltnismäßiger Busat von effigsaurer Thonerde gereicht, durch welchen die rothe Aegreserve in ihrem Lufter noch erhöht wird.

Bei hellen gallusgrauen Grundfarben wird Diefelbe Birfung vollfommen erreicht, wenn die unigrau gefärbten Zeuge durch ein gang
schwaches Bleizuderbad (1 Pfund Bleizuder in 32 Pfund Baffer
geloft) genommen werden, nachher ausgewunden, und nach dem Ubtrocknen die rothe Uegfarbe aufgedruckt wird.

Beuge mit hellen Grundfarben, auf welchen die Hegreserven

aller Urt einen ftarken weißen Rand (Umhof) um den Aufornd bilden, werden nach dem Baffern durch ein gang schwaches kaltes Ammoniakoder Kreidenbad genommen, wodurch die weißen Rander durch Neutralisation der Saure verschwinden, ohne die Beigfarben und den Grund zu benachtheiligen. Gleich nach dem Durchnehmen in einem
oder dem andern dieser Bader wird die Baare in Bluß gehangen,
alsdann gewaschen, entwaffert, aufgehangen und abgetrocknet.

- 7). Wahrend bem Druden ber rothen Beigfarben werden bie bedruckten Zeuge über bie Rollen auf die Bant abgezogen, und zwifchen jede Lage ein Bogen grobes Puchpapier gelegt, wodurch das Abflecken verhindert wird. Es ist dieses viel rathlicher, als wenn man die Zeuge im Lauf des Druckens über die Rollen in Sacken hangen lagt, weil durch solche Vorfehrung weniger weiße Rander um den Aufdruck enrstehen.
- 8) Die mit den rothen Repreferven bedruckten Zeuge muffen nach dem Ginhangen in Fluß und nachherigem Baschen gut entwässert und sodann möglichst schnell bei Bermeidung der Sonnenstrahlen abgetrocknet werden. In kalter Jahredzeit durfen sie beim Abtrocknen dem Frost nicht ausgesetzt werden, weil die Farben durch Ausfrieren unscheinbar, matt, mager und ausgestossen erscheinen. Im Winter trocknet man die Zeuge in einem glei bformig erwarmten saurefreien-Lotal. Zum Entwässern der Beigdruckwaare eignet sich vorzugsweise der Hodorertracteur, aus welchem sie schon möglichst wasserfrei tommen, und daher die Farben beim nachherigen Abtrocknen rein und ganz flußloß erhalten werden.

Die rothen Megreferven mit Korper, unter welchen folche verstanden werden, denen man gefälltes Casalpinienpigment zur Erhöhung der Farbe zuset, werden auf dieselbe Beise, wie die gewöhnlichen rothen Reserven nur nach und nach mit den Zinnsalzen geschärft, auch in allem Uebrigen eben so behandelt. Das gefällte Casalpinienpigment wird erhalten, wenn in 6 Maß abgestandener Fernambut- oder gereinigter Bimaholzbrühe 5 Gr. B. unter unausgesetzem Umrühren 1/2 Maß salzsaure Thonerde gebracht, dann zwei Tage stehen gelassen, hernach silteriet, und der ethaltene Brasilinniederschlag in teigartiger Gestalt für den Gebrauch verwendet wird.

Bei den violetten und Lilas. Aepreserven wird das, selbe Berfahren in Beziehung des zeitweiligen Scharfens mit Binnauflösungen wie bei den rothen beobachtet. Fur Nepreserven mit Korper wird das Pigment des Campecheholzes als Pragipit auf folgende Urt gewonnen: Es werden in 5 Maß Campecheholzabsud 5 Gr. B., 1 Maß salzaure Thonerde eingerührt, zwei Tage lang ftehen gelaffen; hernach filtrirt und der erhaltene Niederschlag fur den Gebrauch verwendet. Bei der Zusammensehung der Lilas-Uehfarben mit Körper wird im Berhältniß der Ruance, Brafilin- und Campecheholzniederschlag gereicht.

Bei den blauen Aepreserven mit Korper sest man reines, mit Baffer abgeriebenes Bleiweiß zu, wobei einiges Aufbrausen entifteht, welches ohne Nachtheil fur die Farbe ift. Gine auf diese Art dargestellte blaue Aepreserve drudt sich überaus leicht, auch erscheinen die schweren Objette. Streifen und dergleichen viel gedeckter und gleichförmiger, ale durch die gewöhnlichen blauen Aepreserven. Schwesfelsaures Blei bringt nicht denfelben guten Effett hervor.

Benn Blau auf mit Quercitronrinde gefarbtes Gelb oder auch auf Olivengrund geagt werden foll, so wird der blauen Aepreserve so viel Salgsaure, Beinfteinfaure, Oxalfaure oder Phosphorsaure zuge, sett, bis durch die Aepung ein reines schönes Blau jum Vorscheinfommt.

Die getbe Aegreferve fur Oliven- und canelfarbige Bodenwaare besteht aus Gelbbeerenabsud mit Starte verfocht, und durch falgfaures Binn (Binnchlorur) gescharft.

Die weiße Zegreferve für subfantive Metallfarben besteht aus Starfefleifter mit Binnchlorur agbar gemacht. Rauftifche Ralioder Ratronlauge, mit gebrannter Starte verdidt, dient gum Entfarben epanblauer Grundfarben.

Bon ben weißen Aegreferven (Weißbeigen), Die im Drud verwendet werden.

Die weißen Negrefervagen, Negreferven, Enlevagen, Beißbeigen auch Entfarbungebeigen genannt, nehmen im Zeugdruck zur Darftellung einer Menge schöner Druckfabrifate eine wichtige Rolle ein. Sie bestehen für die erdigen und metallischen Basen, welche zur Entwicklung der verschiedenen Pflanzenpigmente und Befestigung der Farben mit der vegetabilischen Faser dienen, meist aus Pflanzensauren, welche die Eigenschaft besigen, die mordancirtenerdigen- und metallischen Salzverbindungen, womit die Zeuge impragnirt sind, in leicht auslösliche Salze zu verwanbeln, die fich in fliegendem Baffer oder den angumendenden Ubzugsbadern leicht wegichaffen laffen, und nach dem Farben weiße Objefte im farbigen Grund gurudlaffen.

Ueber diefen Gegenstand habe ich ich on im Jahre 1806, bem bamaligen Biffen entsprechend, in hermbstadts Maqagin fur Farber, eine Ueberschau berjenigen Sauren und fauren Salzverbindungen gegeben, welcher man sich in der Beigbeigfabrifation gum Bersepen der erdigen und metallischen Bafen zu bedienen habe, die jest aber in den folgenden besteben:

- a) der Beinfteinfaure, welche mit der Thonerde und dem Gifenornd in Baffer leicht auflösliche Galge bildet;
- b) der Citronenfaure, die diefelbe Eigenschaft besitht; sie wird in den Druckereien meiftens nur im unreinen Buftande als faufllicher Citronen- oder Limoniensaft verwendet, welcher aus Italien über Trieft bezogen wird;
- c) der Oxalfaure, Rleefaure, Sauerkleefaure auch Buderfaure genannt, welche ein weniger leicht löbliches Salg bildet, und fich fichon in einer wenig concentrirten Auflosung wieder frystallisirt, daber die damit dargestellte Aepreferve beim Balgendrucken meift erwarmt verarbeitet wird;
- d) der Phosphorfaure, welche die Eigenschaft besitht, das Eisenornd in ein leicht auflobliches Salz zu verwandeln, allein gegen die angeführten Sauren zu hoch im Preise fteht, und denselben in fraftiger Wirfung felbft nachsteht;
- e) bem Sauerkleefalg, Rleefalg, Doppel-fauren oxalfauren Rali, welches, weil es in faltem Baffer wenig auflöslich ift, für die Beigbeigen mit Baffer zum feinften Saft abgerieben werden muß, in welcher Beichaffenheit es fich meift nur mechanisch vertheilt befindet, deffen ungeachtet aber ausgezeichnete Aegtraft besitht;
- f, dem doppel fauren weinsteinfauren Rali (Cremor tartari), welches durch Beimifchung von Schwefel- oder Salgfaure gersetzt durch die freigwordene Beinfteinfaure wirft;
- g) dem Sel essen ial de limons, aus einem Gemenge von Sauerfleefalg und Cremor tartari, welches in den englifchen Kattundruckereien haufig zu weißen Megreferven verwendet wird;
- h) dem fauren fcwefelfauren Rali, und endlich:

i) in dem fchwefelfauren Matron oder Glauberfalg.

Die Schwefelfaure, Salpeterfaure und Salgfaure, welche ben Beißbeigen zugesett werden, die mit fauren Pflanzensalzen dargestellt sind, üben feinen direkten Einfluß beim Beigagen aus, sondern dienen mehr als Zersepungsmittel fur die fauren Salze, indem sie die Saure aus denselben ausscheiden, und sich mit der alkalischen Basis zu schwefele, salpeter- oder falzsauren Salzen verbinden, die sich in ihrer Birkung paffiv verhalten.

Die mit concentrirten Mordants impragnirten Zeuge erfordern Beigbeigen mit ftarfer degfraft, welche fur schwachere Mordants mit mehr Starfefleifter, gebrannter Starfe, Gummi oder Dertringummiwaffer versett werden, um Austreisen und Abflecken bei leichten Grundfarben zu verhindern, und einen scharfflehenden reinen weißen Druck zu veranlaffen.

Die Zusummensegung der verschiedenen weißen Zehreserven fur mordancirte baumwollene Gewebe, haben wir bereits bei den organischen Pigmenten fennen gelernt, und sie dort bei den einschlägigen Druckfabrifaten naher beschrieben; es bleibt daher nur noch das Besentlichste über das Mordanciren und Behandeln der Zeuge in der Beiftbeigdruckfabrikation zu beleuchten übrig, welches hier naher auseinander geset werden soll.

Bei dem Mordanciren mit Eisen- oder Thonerdemordant, oder auch einem Gemisch von beiden, ift hauptfachlich darauf Rucksicht zu nehmen, daß der Faden von der Basis ganz gleichmäßig durchdrungen werde. Um dieses besonders bei ftarfen Mordants zu erreichen, werden die Zeuge zwei Mal bei schwacher, das dritte Mal hingegen bei starfer Presson geklopt. Nach dem Imprägniren wird die Baare saltenlos aufgehangen und gut ausgespannt, bei keiner zu großen Sige abgetrocknet. Jedes Uebereinanderliegen der Zeuge beim Abtrocknen veranlaßt Flecken und Streisen, so wie zu große hipe oftmals nachtheilig auf die Textur der Pflanzensaser und die Lebhaftigkeit der Karbe einwirkt.

Die mit Eifenbasis geklopten Beuge muffen gur Berhinderung ber hohern Orndation des Eifenfalges bald nach dem Abtrodnen weiß geatt werden, auch findet derfelbe Fall bei denjenigen Statt, die für braune oder Olivenfarben mit einem Gemifch von Eifen- und Thonerdemordant geklopt find, wogegen die mit effigsaurer Thon-

erde impragnirten Beuge langere Beit vor bent Beifagen ohne Rachtheil liegen bleiben fonnen.

Alle mordancirten Zeuge, welche für das Weißägen bestimmt find, durfen vor dem Aufdrucken der Aegreserve, weder durch ein Ruhfoth-, Kleie- oder Kreidebad abgezogen werden, weiß sich durch dieselben der Mordant ganz vollständig mit der Faser des Zeugs verbindet, und das Weißägen überaus erschwert wird. Man erhält stets die besten Resultate, besonders bei Eisen- und gemischten Mordants, wenn sie unverdickt angewendet und das Weißägen unmittelbar ohne alle andere Vorbereitung vorgenommen wird.

Die mit effigfaurer Thonerde mordancirten Zeuge fur Rrapproth fonnen übrigens auch ohne Nachtheil in einem 55 bis 60 Gr.
M. warmen Bafferbade abgezogen, nachher in den Bafchraderngewalchen, und fur den Uegdruck abgetrocknet werden, in welchem:
Zustande man sie lange Zeit ausbewahren fann, ohne dem nachherigen Beißagen hinderniß entgegen zu segen, oder in ihrer Dauerhaftigfeit Schaden zu erleiden.

Berden die Mordants mit wenig Gummi oder Salep verdickt in Unwendung gebracht, und die damit mordancirten Zeuge nacht, ber in einem warmen Wasserbade abgezogen, so lassen sich die mit Gummi verdickten leichter als die mit Salepverdickung weiß agen. Je heißer man das Wasserbad zum Abziehen dabei in Unwendungtbeingt, um so größern Widerstand leistet der mordancirte Grund dem Beisähen. Solche zuvor in Basser abgezogene Waare kann man, nachdem sie weiß geat ift, 12 bis 15 Stunden in ein gut ziehendes Wasser einhangen, alsdann in einem heißen Kuhtothbade abziehen, in den Waschrädern gut reinigen lassen und hernach zum Farben geben. Will man sie hingegen nicht gleich farben, sondern abgetrocknet auf Hausen gelegt einige Zeit lang liegen lassen, somüssen die Zeuge vor dem Farben jedes Mal ins Wasser gebracht, tüchtig überdroschen, oder in den Wasschrädern gut gewaschen werden.

Beim Sanddrucken durfen die Drucker nicht in der Rahe der Ofenhige arbeiten, auch muß das Einströmen der Sonnenstrahlen, vorzüglich bei Eisenmordant möglichst abgehalten werden, weil sonst leicht bei schwarzen und dunkelbraunen Drucksabrifaten, durch örtlich höhere Orndation der Eisenbasis, der weiß geate Aufdruck in ein und demfelben Stücke Zeug, in weißen und bleistiftgrauen Stellen zugleich zum Borschein kommen fann; eine Erscheinung, welche man

fich lange wicht zu erklaren wußte. Im handbruck ift es auch beffer, die Zeuge nicht über Rollen laufen zu lassen, sondern auf die Bank zu ziehen und in die Zwischenlagen grobes Packpapier einzulegen, und sie nach dem Nehdruck entweder gleich in einem fühlen, vor Sonne geschüpten Zimmer aufzuhängen, oder nachdem der Aufdruck volltommen trocken ift, in gut ziehendes Flußwasser 12 bis 15 Stunden lang einzuhängen.

Rach bem Mufbruden ber Mehreferve vermittelft ber Balgendrudmafchine ober ber Perrotine werden die Beuge 20 bis 24 Stunden lang, je nach ber Ratur ber Mehmaffe, in einem fublen Orte bei Abhaftung der Sonnenftrablen aufgehangen, weil die Megreferve in der Barme nur unvollfommene Birfung aububt. Dach Berlauf Diefer Beit werden Die Beuge in manchen Rallen nun in den Bluf eingehangen , oder in einem Rreides oder doppel-fohlenfaurem Ratronbade bei 36 bis 45 Gr. R. Barme durchgenommen, gleich gut gewafchen, bernach in einem beigen Ruhfothbade abgezogen, wieder im Fluffe gefchweift, in den Bafchradern gewafchen und jum garben gebracht. Unftatt ber blogen Rreides oder fohlenfauren Matronbader fonnen auch Rubfothbader, benen Rreibe ober boprel : foblenfaures Matron jugefest wird, dafur verwendet werden, wenn die Beuge im Rollentaften darin burchgenommen werden, wonach reines Bafchen, nochmatiges Rubtothen und wiederum Bafchen erfolgt, ebe gefarbt werden fann.

Bon einem möglichst guten Reinigen und ganglichen hinwege schaffen der Berdidungsmittel und überschuffigen Zepreserve hangt ber gute Erfolg der weißen Beihfabrifate gang besonders ab. Ift die aufgedruckte Beihmasse und die Berbindung, welche sie mit der erdigens oder metallischen Bosis eingegangen, nicht vollfommen entfernt, so erhalt man im Farben tein reines Beiß. Represerven mit Gummi werdickt lassen sich übrigens viel leichter abziehen und reinigen, als die mit Starte verdickten. Mit gang dunkel gebrannter Starte in druckfahigen Zustand versest, bleiben nach dem Farben oft Spuren eines graulichen Scheins in den weißen Lebbruckfabrikaten guruck.

depreferve: Aufdrud auf weiße baumwollene Gewebe, Die nachher mordancirt werden.

Ein jest felten mehr vorfommendes Berfahren, mit weißen lepfiguren verfebene baumwollene Drudfabrifate darzuftellen, welches querft in England ausgeübt wurde, und eigentlich als die alteste Methode angenommen werden fann, besteht darin, die Aepreserve auf weiße Gewebe zu drucken, und nachher vermittelst der Alohmaschine den Eisen- oder Thonerdemordant zu geben, wobei die Vorrichtung getroffen werden muß, daß die mordancirten Zeuge gleich von der Maschine über Nollen laufend im geheizten Haut flue schnell abgetrocknet werden. Die Mordants hierfür muffen in angemessener Verdung in Unwendung gebracht, und der Aehreserve Pfeisenerde zugesetzt sein. In frühern Zeiten, wo man die Klopmaschine noch nicht kannte, relegte man die mit Lehreserve gedruckten Zeuge vermittelst flacher Handwödel, die mit Leinwand oder Kattun überzogen waren, zu mordanciren, und bediente sich zum Verdicken der Mordants des Summis.

Eine geprüfte Aegreferve, welche nach biefer Methode gum Beigagen für concentrirten Gifen- oder Thonerdemordant verwendet werben fann, besteht in folgender Zusammenschung:

- 31/4 Pfund Pfeifenerde werden mit
 - 3 Maß Citronenfaft 8 Brad B. angerührt, im Marienbade
- 31/2 Pfund fein gepulverter Summi darin geloft, die beiße lofung über
 - 16 loth Oralfaure,
 - 1 Pfund gepulverte Beinfteinfaure gegoffen , und gulest
 - 1 Pfund Cauerfleefalz in 1 Maß Citronenfaft 2 Grad B. zum feinsten Saft abgerieben, hinzugerührt. Für ichmadern Mordant wird die Lepreferve mit Gummiwaffer und etwas Pfeifenerde versett.

Die damit gedruckten Zeuge werden maßig warm abgetrocknet, und wenn der Aufdruck gang trocken ift, das Mordanciren vorgenommen. Gleich nach dem Impragniren und nachherigem Abtrocknen im Haut fluc werden die Zeuge 3 bis 4 Lage in einem luftigen Zimmer aufgehangen und alsdann im Rollkaften in einem Kuhtochbade, welchem Kreide oder toppel fohlensaures Matron zugesetzt wird, bei 55 bis 60 Gr. R. abgezogen, von da im Flusse geschweift, in den Waschrädern gewaschen, wieder in ein bloges Ruhfothbad bei 75 Gr. R. Wärme gebracht, hernach tüchtig gewaschen und zum Färben befördert.

Bei Drudfabritaten mit weißer Uegreferve, wo die rechte oder obere Geite des Zeuges fatt gefarbt erscheint, die Rehr- oder Rudseite hingegen mehr weiß bleiben foll, wodurch im Farben viel Farbma-

terial erspart wird, weil der Faden von dem Mordant nicht gang durchdrungen ift, drudt man die Aepreserve auf den weißen Stoff, und mordancirt nachber vermittelst der Balgendruckmaschine durch mit Gummi oder gebrannter Starke nur gang leicht verdickten Mordant. Durch dieses Bersahren, welches häusig ausgeübt wird, erhalt man stets ein reines scharf stehendes Beiß im farbigen Fond, bei welchem man sich für Schwarz, Krappbraun, Roth und Dunkeloliven sich der obigen Aepreserve bedienen kann. Für helle Farbenabstusungen versept man die Aepreserve verhältnismäßig mit Gummiwasser und Pfeisenerde. Im Bengdruck werden auch noch Aepreserven verwendet, denen zum Abhalten der Mordants schweselsauerer Bink beigegeben wird, wodurch sie doppelte Eigenschaft annehmen, nämlich: einmal Aepwirkung zu üben, das anderemal die Einwirkung der Mordants zu verhindern und denselben abzuwerfen. Sie bestehen in den solgenden:

Aegweißreferve für ich warz und rothe Sanddruckwaare.

- In 21/2 Mag Citronenfaft 10 Grad B. werden über dem Feuer
 - 2 Pfund ichwefelfauter Bint geloft, in der beißen Bluffigfeit
 - 23/4 Pfund Gummi aufgeloft und gulept
 - 3 Pfund Pfeifenerde eingerührt.

Diefer Aehreferve bedient man fich fur den Bordruck, über melchen hernach effig, oder holgfaures Sifen fur Aechtschwarz und fur rothe Figuren effigfaure Thonerde mit Zinnsalz geschärft gedruckt werden, und alsdann vermittelft dem Rouleau der violette Soubassementsdruck gereicht wird, wonach die Zeuge nach gehörigem Reinigen im Garancinbade ausgefärbt werden.

Megweißer Referveaufdrud.

- In 1/2 Maß Citronenfaft 10 Gr. B.
 - 2 Maß Citronenfaft 4 Gr. B. werden
 - 5 Pfund fcwefelfaurer Bint aufgeloft und Die Auflofung mit
 - 21/2 Pfund Gummi und
 - 2 Pfund Pfeifenerde verdict.

Diefe Mehreferve wird auf weißgebleichte baumwollene Bewebe

gedruckt, und nachher ber violette Aloggrund vermittelft der Balgenbrudmafchine gegeben und im Garancinbade gefarbt.

Megweißer Referveaufdruck für auf dem Rouleau zu flogendem Ternirviolett.

- 10 Daß Citronenfaft 4 Gr B.
 - 8 Pfund ichwefelfaurer Bint,
- 10 Pfund Gummi,
- 10 Pfund Pfeifenerde.

Die weißen Uepreserven, welche durch Unterflugung von Chlorfaltpaffage entwickelt werden, finden fich bei der Beschreibung der illuminirten Rouge - Ubrianopel = Rabrifation vor.

Eine gang an dere Sattung von Aepreserven, jum Beifichen ber ichon gebildeten unorganisch metallischen Grundfarben, namlich: für substantive gelbe Gifen, grune Rupfer, und braune Manganfarben, welche in dem falglauren Zinnchlorurbestehen, so wie diejenigen für Cyanblau, die in mit gebrannter Starke verdickter kauftischer Kalioder Natronlauge besteht, finden sich bei diesen Druckfabrikaten abgebandelt.

Bon ben weißen Schutpaften oder Schutgeferven, die im Beugdruck verwendet werben.

Bei ge Och ug paften, Och ugreferven, Refervagen auch Beigen pe, werden zusammengesette ubstanzen genannt, welche einen Theils die Eigenschaft besigen, in der kalten Indigofarberei der Rüpensstüffigfeit zu widerstehen, andern Theils beim Balzendruck die erdigen und metallischen Basen, so wie auch schon gebildete Farben, wenn diese darüber gedruckt werden, abwerfen, und gegen das Eindringen in die Faler schügen, mithin in solchen Drucksabritaten ungefärbte weiße Erscheinungen örtlich hinterlassen. Die Ochugreserven oder Beigpappe lassen sich eintheilen:

A) In weiße Referven oder Beigpappe für die Darftellung der blauen Indigodrudfabrifate, deren Zusammensegungen wir bei dem Indigo fennen gelernt haben, und daher hier noch Giniges im Allgemeinen über die Birfung der verschiedenen Salze, deren man sich biefür bedient, und der Behandlung bei und nach dem Drucken zu sagen übrig bleibt.

Die weißen Referven in der Indigofarberei bedingen Galje und

Salzverbindungen, welche die Eigenschaft bestigen, dem aufgelösten reducirten Indigopigment Sauerftoff abzugeben, und mit dem Gummi, der Pfeisenerde und den fetten Substanzen zusammengebracht eine seiner Maffe (Ritt) bilden, welche geeignet ift, das Indigoblau aus seiner Auflösung in den agenden Alfalien zu regeneriren und zugleich die reservirten Stellen der zu farbenden Stoffe gegen das Eindringen des aufgelosten reducirten Indigoblaues zu schüpen, sie wirfen daher theils chemisch, theils mechanisch. Salze, welche diese chemische Eigenschaft bestigen, sind die des Aupfers, des Jinks und des Quecksilbers, und unter diesen zeichnen sich besonders fur die Inwendung aus:

- Der Grunfpan, welcher in doppelter Sinsicht wirft, namlich: einmal als Rupferornd, welches die Eigenschaft besit, dem reducirten Indigo Sauerstoff abzugeben und benfelben in regenerirten Indigo zu verwandeln, das andere Mal, um der Reserve die nothige Consistenz zu geben, die das Durchdringen der Indigoaussosjung verhindert.
 - b) Das effigfaure Rupfer, welchem Confiftengvermögen et. mangelt und daher nur ju Referven im Balgendrud fur helle und mittelblaue Drudfabrifate verwendet wird.
 - c) Der Rupfervitriol oder das ichwefelfaure Rupfer, welcher in Berbindung mit dem Grunfpan, vermöge feines Rupferoryds und der Schwefelfaure das reducirte Indigoblau in regenerirten Indigo umandert.
- d) Das falpeterfaure Rupfer, welches benrothen Referven als Schusmittel gegen das Eindringen des Rupenliquidums in Der Lapisfabrifation jugefest wird.
- e) Das ich wefelfalgfaure Aupfer, welches von mir zuerft in Boricklag gebracht wurde, leiftet ebenfalls vortreffliche Dienste.
 Es wird erhalten, wenn 1 Theil concentrirte Schwefelfaure in 11/2 Theil Baffer getropfelt, nach völligem Erfalten 2 Theile Salzfaure hinzugegeben und in dem Gemiich so viel fohlenfaures Aupferhydrat aufgeloft wird, als die Saure zur vollkomme, nen Reutralisation bedarf.
- f) Die falpeterfaure Meffingauflosung, welchebie falle petersaure Aupferauflosung zu ersegen vermag, und von mie in den Kattundruckereien durch die Ubgange von Messing dar, beit die Enfertigung der Messingtormen als nuplos abfallen,

indem man fie in Salpeterfaure bis gur Sattigung berfelben aufloft. Die Auflofung wirft einen Theils als Rupferoryd, andern Theils als Binffalg.

Unter ben Binffalgen find es:

g) Das fchwefelfaure Bint, ober ber Binfvitriol, unb

h) die falgfaure Binfauflofung, welche bei ben Beifpappen fur helblaue Drudfabritate haufige Berwendung finden, und unter den Quedfilberfalgen:

i) der Quedfilber. Sublimat oder das doppelte Chlorquedfilber, welcher den Reserven zugesetht chemische Wirkung aububt. Wenn bei solchen Reserven durch die Pappmasse Indigo Liquidum dringen sollte, so orydirt der Quedfilber : Sublimat augenblicklich den reducirten Indigo, weil er Sauerstoff an denfelben abgibt, und in regenerirten Indigo umwandelt.

Beim Balgendrud wird den weißen Referven auch öftere fch mefelfaures Blei jugefest, durch welches die Pappmaffe mehr Geschmeidigkeit fur ben reinen Drud erhalt, überdieß auch ein Schupmittel gegen bas Gindringen ber Rupenfluffigkeit darbietet.

Der Alaun, welcher hin und wieder ben weißen Referven gugefest wird, wirft theils durch feinen Schwefelfauregehalt ichugenb, andern Theils durch den Gehalt an reiner Thonerde gur Werdichtung der Pappmaffe.

Ein verhaltnifimäßig geringer Bufat von Salpeter faure zur Pfeisenerdereserve befordert beren gute Wirffamkeit. Fette Substanzen und Terpentinol, die den sogenannten Pasoder Misch pappen in der Lapissabrikation zugesest werden, bei welchen man wenig Metallauflösungen in Unwendung bringen dars, dienen theils dazu, das Einschlagen der blauen Farbe zu verhindern, andern Theils der Masse mehr Geschmeidigkeit zu geben, um einen reineren Druck und leichteres Ublösen von der Drucksorm zu verantassen.

Der Bufat von Pfeisenerde (Pfeifenthon) gur weißen Referve bewirft mit bem Gummi und den angewendeten Galgen einen guten festen Ritt auf dem Beuge zu bilden, der sich durch das Andtrocknen erhartet, und dem Durchdringen der Indigoauflosung Biberstand entgegen sest. Die Pfeisenerde hierfur muß ein fetter Thon sein, der möglichst frei von Sand und eisenfrei ift.

Die beste und zwedmäßigfte Berdidung die weißen Thonreferven in

brudfabigen Buftand ju verfegen, befteht in Gummi, der eine fefte Berbindung berbeiführt, die dem Eindringen des Indigoliquidums am tuchtigften widerfieht. Starte, Beigenmehl und gebrannte Star, feverdickung schlagen in der Indigotupe leicht durch.

Beim Aufbruden der weißen Thonreserve hat der Druder darauf zu sehen, ftarte Ofenhiße zu vermeiden. Beim Druden selbst muß der Model dem Muster entsprechend genugsam Pappmasse aufnehmen, anch darf derselbe nur mit der Hand, und zwar nur ganz leicht abges schlagen werden, so daß sich die Schuppappe nur auf der Obersstäche des Zeuges abgedruckt befindet, und reine, scharsstehende Contouren erhalten bleiben. Bei seinen zarten Dessins, welche für einen rein scharsstehenden Drud eine weniger verdickte Pappmasse erfordern, gibt man dem Druder eine ohne Pfeisenerde, nur mit ganz wenig Gummi verdickte Reserve (Pappwasser), mit welcher er sich seine Reserve auf dem Drucksebe nach Ermessen des Musters finr den Drude selbst genug geschmeidig stellen kann.

Die mit der Thonreserve gedruckte Baare darf in fein war, mes Bimmer gebracht, sondern muß, bis sie jum Farben genommen wird, in einem kalten Lokal aufbewahrt werden, weil Barme in mehrsacher Beziehung nachtheilig wirkt; einmal, kann dadurch die Tertur der Pflanzenfaser von den inhärirenden sauren Salzauslösungen in der Pappmasse leicht angegriffen werden, das andere Mal blaht sich ein zu trockener Papp, wenn die Zeuge in die Indigotüpe kommen, auf, fällt ab und veranlaßt ein Ausstießen des Aufdrucks und Durchschlagen der blauen Farbe; überdieß neht sich eine zu trockene Baare in der kalten Indigotüpe auch schwer, und verhindert bei bellen und mittelblauen Farbetonen ein gleichmäßiges Anfarben derestelben.

In den Druckzimmern muß die größte Reinlichkeit vorwalten, und die Drucktucher auf den Tifchen rein erhalten bleiben, auch durfen weder Stand, viel weniger noch fette oder faure Begenstände mit der Baare in Berührung kommen, weil sonft in Blaufarben flecken zum Vorschein kommen. Beißsprießlich kommen sie vor, wenn von der Decke des Druckzimmers Kalkstaub darauf fällt.

B) Die Schugreferven, welche mehr gum mechanischen Ubwerfen der Ueberdruckfarben im Balgendruck eine bedeutende Rolle einnehmen, und als wirkendes Agens neutrales arfenitsaures Rali, schwefel- und salgsauren Biut, neutrales citronensaures Natron oder Ehromorydsalze bedingen, haben erft seit dem Jahre 1833 einen bedeutenden Ausschwung durch die in Mode gefommenen Balgen- überdrucksabritate erlangt. Früher fannte man nur eine derselben, die hald nach der Ersindung der Balgendruckmaschine hervortrat, und dazu diente, weiße Figuren im frappvioletten und rothen Neggrunde darzustellen. Sie bestand in einer Zusammensegung von arsenifsaurem Kali, Pfeisenerde, Gummi und Mastir, die mit Handmödeln ausgedruckt wurde. Gegenwartig besigt man deren mehrere, die den verschiedenen Ausdruckbasen und den schon gebildeten Farben ihrer Natur nach entsprechen, von welchen einige derselben schon bei den Drucksabrisaten ausgeführt sind, und die andern in solgenden bestehen.

Schugreferve für Krappviolett und Krapprofa-Ueberdruckfarbe.

- 6 Pfund Pfeifenerde werden mit einer Auflofung von
- 6 Pfund ichwefelfaurem Bint in
- 6 Daß Baffer angerührt, und über dem Feuer mit
- 6 Pfund fein gepulvertem Gummi verdidt, und fur ben Sanddrud mit Bleu soluble geblendet.

Diefe Referve besit die gute Eigenschaft, daß wenn sie im Einpassen die Basis für rothe und violette Figuren berührt, sich wirfungelos damit verhalt, und diefelben gleichzeitig mit den weiß zu erhaltenden Figuren beim Balzenüberdruck gegen das Eindringen der effigsauren Thonerde und des effigsauren Eisens schuft.

Schngreferve mit neutralifirtem citronen faurem Datron dargestellt.

- 6 Dag Citronenfaft 8 Grad 23. werden mit
- 5 Pfund fryftallifirter Goda neutralifirt, und alebann mit
- 71/2 Pfund gebrannter Starte für den Sanddrud verdidt. Die citronensaure Natronreserve wird für noch nicht gefärbte schwarze Drudartifel, welche nachher mit lechtschwarz oder Braun auf dem Rouleau überdrudt werden, verwendet. Die Neutralisation der Citronensaure muß vollständig bewerkstelligt werden, damit keine freie Gaure mehr vorwaltet, die sonft den achischwarzen oder brau-

nen Sandbrud, in welchem bie weiß ausgesparten Figuren refervirt werben , angreifen murbe.

Schuhreferve fur Bafchblau, Eifengelb, Hellcate, chubraun, graue und feegrune Chromornd-Ueber.
Drudfarben.

In 11 Daß Baffer werden über bem Reuer

91/2 Pfund arfeniffaures Rali gefchmolgen, nach und nach

- 2 Pfund 30 Loth oder überhaupt fo viel Pottafche eingerührt, bis fein Aufbraufen mehr erfolgt, und vollfommene Neutralisation eingetreten ift. Mit einem Theil der Auflösung werden nun
- 11 Pfund Pfeifenerde, mit dem andern
 - 6 Pfund gebrannte Starte angeruhrt, jufammen gegeben, wieder uber bas Feuer gebracht,
 - 81/2 Maß Gummimaffer (von 3 Pfund Gummi) und
 - 3 Pfund gepulverter Gummi hingugegeben, und nach der Cofung beffelben
 - 1 Pfund 10 Coth geschmolzened Unschlitt eingerührt, noch lau durch Leinwand paffirt.

Diese Schufreserve fann auch fur Rlopviolett aus Rrapp oder Garancin ju farben verwendet werden, wenn die Basis durch den Balzendruck gegeben wird, wobei man den Rindstalg in der Reserve weglaßt.

Schupreferve für eisengelbe, graue und feegrune Chromoxyduberdruckfarben.

Eine der vorigen analoge Schupreserve besteht in folgender Bu- sammenfegung:

- 8 Pfund arfeniffaures Rali in
- 6 Daß BBaffer geloft, mit
- 11/4 Pfund Pottafche neutralifiet, alsbann
- 14 Pfund Pfeifenerde eingerührt und mit
- 3 Mag Gummiwaffer und
- 41/2 Pfund Gummi fur den Drud verdidt.

Die Shupreferoen mit arfenitfau em Rali taugen nicht gum Einpaffen fur ungefarbte roth ober violett gedrudte Figuren, weil fie die erdigen und metallifchen Bafen modificiren, und beimnachherigen

Farben diefelben bunfler in ber Farbe jum Borichein fommen. Zuf biefe Ericheinung grundet fich die Berwendung des arfeniffauren Ralis bei der Darftellung ternirvioletter Druckfabrifate

Schupreferve für folides Indigoblau, welches durch Ralfmild, entwickelt und befestigt wird.

41/2 Pfund Pfeifenerde,

3 Pfund gut gebrannter Onpe werden mit

6 Daß Baffer angerührt, über dem Feuer

6 Pfund fcwefelfaurer Bint geloft, alebann

1 Pfund gefchmolgenes Schweinefett bingu gegeben, mit

71/2 Pfund Gummi verdict, und vom Feuer gebracht

1 Maß Terpentin. Colophonium eingerührt und durch lein: wand paffirt.

Das Terpentin : Colophonium wird erhalten, wenn fo viel fein gepulvertes Colophonium in Terpentinol geloft wird, ale diefes auf: junehmen vermag.

Die Schugreserve für folides Kaltblau fann auch ohne Bintsalg bereitet werden. Bei einer folchen Busammenfegung wird folgender maßen verfahren:

12 Pfund Pfeifenerde werden mit

6 Dag Baffer angerührt, alebann

8 Maß Gummiwaffer von 6 Pfund Gummi bingugebracht, uber dem Feuer beiß gemacht, dann

1/2 Pfund geschmolzenes Schweineschmalz und

1 1/2 Maß Terpentin. Colophonium eingerührt.

Schugreferve für verfchiedene Dampfüberdrud. farben.

Die Schugreserve jum Abwerfen der grauen, oliven, violetten und rothen Dampfüberdruckfarben im Balgendruck besteht in folgender Busammenfegung:

In 8 Daß Baffer werden über dem Feuer

10 Pfund Pfeifenerde und

10 Pfund gestoßener Gummi gebracht, vom Feuer, wenn die Maffe noch etwas lau ift, werden der Reihe nad eingerührt

24 Loth Schellad in

11/4 Daß Beingeift geloft,

1 Pfund falgfaure Binfauftofung 50 Gr. B.

1/2 Daß Effigfaure 6 Gr. B.

Die weingeiftige Schelladaufiofung bereitet man, indem fo viel Schellad in Beingeift aufgeloft wird, ale biefer aufgunehmen vermag.

Schupreferve für dampfcatechubraune und einige andere Balgenüberdruckfarben.

In 131/2 Pfund Baffer werden

- 6 Pfund doppel dromfaures Rali geloft, nach und nach
- 9 Pfund gepulverte Beinfteinfaure eingerührt, und mit ber alfalifchen Lauge von
- 4 Pfund Pottafche in
- 9 Pfund Baffer geloft nach und nach neutralifiet, bernach
- 1 Pfund gefälltes Thonerdehndrat und
- 1/2 Pfund arfeniffaures Rali eingerührt. Mit biefer Maffe werden jest
- 7 Pfund Pfeifenerde angerührt und mit
- 41/2 Pfund gebrannter Starte verdict, julest werden
- 21/2 Pfund Baumol eingerührt.
- Diefe Schugmaffe braucht nicht aufgefocht gu werden.

Schupreserve, welche duntel Ueberdruckcatechufarbe abwirft und Weiß reservirt.

In 3 Pfund der eben befchriebenen Schupreferve werden

6 Loth falgfaure Binnauflofung eingerührt, und wenn bas Aufbraufen aufgebort hat, in den Druck gegeben.

Unfer fur Duntelcatechubraun dient diese Schutreferve auch fur andere duntle Farben im Walgenüberdruck jum Referviren fur Beiß. Bur Dampfüberdruckfarben ift sie aber nicht anwendbar, weil die falgaure Zinnauflösung im Dampfen zerftörend auf die Baumwollenfaser wirft. Die mit der Referve jum Schupe der weißen Figuren versebenen, nachher dunkelcatechubraun gedruckten Fabrifate werden, wenn die Ueberdruckfarbe gehörig angelaufen ist, bur größern Intensität derfelben chromirt.

Beige Schupreferve fur catechubraune Boben.

Die weiße Referve fur buntel catechubraune Boden, welche die Catechufarbe abwirft, ift eine frangofifche Erfindung; fie besteht aus

einer Busammenfegung von weinsteinfaurem Chrom, effigsaurer Thonerde, mit Gummi und Pfeifenerde in drudfabigen Buftand verfest.

Das weinsteinfaure Chrom fur biefen 3wed wird bereitet, indem in :

- 10 Liter fochendes Baffer,
- 5 Kilogramme gepulvertes boppel chromfaures Kali geloft, und alebann
- 6,250 Rilogramme gepulverte Beinfteinfaure bingug ebracht werben.

Bei diefer Busammenfehung tritt eine lebhafte Reaktion ein; die Beinsteinsaure theilt sich in drei Theile, der erfte Theil verbindet sich mit dem Kali des chromsauren Salzes und bildet weinsteinsaures Kali, der zweite Theil wirft sich auf die Chromsaure, entzieht ihr einen Theil ihres Sauerfloffes und führt sie in den Bustand von Chromoxyd, verwandelt sich selbst aber in Ameisen- und Rohlensaure. Der dritte Theil verbindet sich mit dem Chromoxyd zum weinsteinsauren Chrom, dessen Berbindung mit dem weinsteinsauren Kali weinsteinsaures Chromfali bildet.

Die Bufammenfegnng der Referven fur den Drud bewerfftelligt man: indem:

- 5 Liter weinsteinchromfaures Rali,
- 5 Liter effigfaure Thonerde 10 Gr. B., welche zuvor mit fohlenfaurem Matron neutralifirt worden, und mit
- . 2,25 Rilogramme weißer Pfeifenerde und:
- 2,25 Rilogramme Gummi in brudfahigen Buftand verfest werden.

Für hellbraune Catechuboden bedient man fich in Frantreich hingegen der folgenden Referve:

- In 10 Liter heißem Baffer werden
 - 5 Rilogramme doppel-chromfaures Rali geloft, nach und nach
 - 5,65 Kilogramme Weinsteinfaure portionenweise jugefest, nachdem die Reaftion vorüber ift, werden
 - 7 Liter Citronenfaft von 30 Gr. B. eingerührt, alebann
 - 7,5 Rilogramme weiße Pfeifenerde,
 - 7,5 Rilogramme Beigenmehl damit gut angerührt, und gulest
 - 10 Liter Citronenfaft, in welchem man vorher
 - 7,5 Kilogramme Gummi aufgeloft bat, bamit jufammen gerührt.

nach dem Aufdrud Diefer Referven wird getrodnet, aledann mit ber Catechufarbe impragnirt, ichnell abgetrodnet, ber Luft erponirt,

und die Farbe im doppel dromfauren Ralibade befeftigt, wodurch icharf febende weiße Figuren in catedubraunem Boden erhalten werden.

Dierzehnter Abschnitti

Bon ben Dampforucffabrifaten und ben Dampffarben für baumwollene, halbwollene (Chaine coton), ganz schaswollene (Mousseline de laine), Seibenchalp und ganz seibene Stoffe, bann ben Golgas und Berpll ober erhabenen Druck.

Befdichtliches.

Aelter als die Geschichte der baumwollenen Dampfdruckfa britate ift das Orucken der schafwollenen und seidenen Stoffe mit Dampffarben. Die Anwendung des kochenden Bafferdampses, um die aufgedruckten Taselfarben auf wollenen Geweben zu entwickeln und damit zu befestigen, wurde zuerst in England versucht. Bancroft erwähnt in seiner 1797 erschienenen Schrift über die Natur beständiger Farben, daß ein englischer Fabrikant, welcher Cachemirstoffe druckte, die Farben durch heiße Bafferdampfe auf nachstehende Beise beseisige. Nach dem Aufdrucken der Tasel. oder Applicationsfarben werden die Stoffe mit grauem ungeleimtem Papier umwickelt, oder auch mit einem Baumwollenzeug oder groben wollenen Flanell aufgedockt, um die Farben nicht fließen oder abssechen zu lassen, wonach man die so vorgerichteten gedruckten Stoffe dem Dampf des kochenden Bassers aussetze.

Im Jahre 1810 fing man im Saufe Dollfus Mieg und Comp. gu Mulhaufen im Elfaß unten der Leitung von Georg Dollfuß an, wollene Zeuge (Merino) in der Nachahmung von Cachemirshawls mit reichen Farben ausgeschmuckt ju drucken und diese mittelft eines heißen Platt. oder Biegeleisens mit der Bollenfaser inniger zu verbinden, durch welches Verfahren zwar lebhafte, aber nicht so dauerhafte Farben erhalten wurden, daß sie dem Baschen widerstanden.

In demfelben Jahre wurde der Schafwollendrud auch in Sachfen nach diefer Darftellungsart ins leben gerufen. Es wurden namlich scharledroth gefarbte Merino und Cachemire im Ginfarbendrud mit tafelschwarzen Mustern dargestellt, welche als Bestenzeuge in den handel gebracht wurden, und im Jahre 1812 eine mehr achtfarbige Ausschmudung durch gelbe und grune Legfarben erhielten. Bu jener Beit pflegte ich Applicationsschwarz als Umriß (Contour) fur die Muster vorzudruden, und mit gelber oder gruner Legreserve das Deffin zu

formiren, welch' beide Farben durch ein heißes Biegeleisen entwidelt wurden. Ohne schwarzen Bordruck, bloß mit gelben oder grunen Figuren verfeben, wurden nach herstellung derfelben die Stoffe tuchtig gewässert, wodurch Gelb und Grun mehr Lebhaftigkeit und einen schonern Glanz erlangte.

Einige Jahre fpater ging Georg Dollfus nach Paris, um gemeinschaftlich mit Loffet aus Colmar, ftatt des erwähnten Platteisens Versuche mit heißen Bafferdampfen zu machen. Die gedruckten Shawls wurden mit einem viereckigen Flanell zusammen gelegt und eine halbe Stunde lang der Einwirkung tochender Bafferdampfe ausgeset, indem man sie in ein Faß ohne Voden brachte, das auf einem Ressel von tochendem Baffer stand. Dollfus tam spater auch nach Augsburg, um in Verbindung mit Amuller ein derartiges Druckgeschäft zu entriren, allein seine Thatigkeit beschränkte sich auf bloße Erperimentationsversuche ohne Fortgang im Großen zu gewinnen.

Es ift übrigens auch nicht mit Gewißheit zu behaupten, ob Dollfus zuerft ben Bafferdampf zum Befestigen der Farben auf wollene und feidene Gewebe auf dem Continent benutte, so viel aber sicher, daß seine Erfindungsgabe viel zur Nervollkommnung dieser Art von Druckerei beitrug, die sich bald machtig erhob.

Im Jahre 1819 erkannte die Jury der Parifer Industrieaus. stellung Coffet eine silberne Medaille ju, weil er zuerst gedruckte Shawls von Merinogewebe ausstellte, deren Zeichnungen und Blumen nach Urt der Cachemirs bestanden, die Barben durch Dampf befestigt waren, und die größte Lebhaftigkeit zeigten. Bu jener Zeit war der Sit dieses Industriezweiges in Paris, Beauvais, Umiens zc. schon sehr verbreitet, auch lieserte Ternaur's Etablissement in St. Quen bereits gedruckte wollene Zeuge und Tapeten für Meuble, ferner Teppiche mit farbigem und erhabenem Druck.

Bei derfelben Industrieausstellung erhielten auch die Gebruder Sausmann in Logelbach bei Colmar die goldene Medaille fur ihre seidenen Drudwaaren, weil sie die ersten seidenen halbtucher und Damenkleider, die mit schönen Tafeldrudfarben versehen und durch Baffer, dampfe befestigt waren, lieferten.

Im Jahre 1824 fchrieb ich die erfte Ubhandlung über Die Darftellung bes Geidendrucks vermittelft örtlicher Farben und deren Befeitigung durch beiße Bafferdampfe, im Unhange gur erften deutschen Ausgabe von Bitalis Grundrif ber Farberei, die auch im Diction-

naire technologique, Tome XI., Paris 1827, den Artifel Impression des étoffes de soie umfaßt.

chand Bon Paris aus verpfianzte loffet den Schafwollendruck erst nach England, und ließ sich feine Berfahrungoweise theuer bezahlen. Es scheint, daß zur damaligen Zeit die viel frühere Unwendung des Dampfes zur Entwicklung und Befestigung der Farben auf Wolle und Seide in Großbrittanien gang in Vergessenheit gerathen war.

Jahre 1812 durch Unregung eines Coloriften aus Gera in Sachsen veranlaft, gedruckte schaswollene Stoffe mit Dampffarben verseben, querft fabrifmaßig lieferte.

Bedrudte Bollenmouffeline (Mousseline de laine), beren Gewebe gang ans Rammwollengarn beftebt, und gedrudte halbwollene Stoffe (Chaine coton), bei benen die Rette aus Baumwolle und ber Ochuß aus Schafwolle befteht, dann bie Geidenchaln aus Schafwolle und Geide bestebend, tamen im Jabre 1888 guerft in Franfreich jum Borfchein, von wo fie fich uber andere Canber rafch verbreiteten. Geit jener bis auf Dic gegenwartige Beit haben fich biefe Urt von Druckfabritaten auf einen überaus boben Grad ber Bollfommenbeit erhoben, fo gwar, baf fie beut ju Tage einen ber wichtigften Induftriegweige in der Runft Beuge ju drucken begrundet haben. Gie geichnen fich als Dobe- und Lurusartifel burch Die Mannichfaltiafeit ter Deffine und Lebhaftigfeit ber Karben, beren Glang noch burch bie Ratur ber Bewebe felbft erhobt wird, gang befonders aus. Co ubertreffen g. B. die gedruckten gemischten Zeuge aus Geide und Schafwolle, dann die der garten feinen Bollenmouffeline Alles, mas in der Runft Beuge ju bruden prachtvolles hervorzubringen ift.

Die Verwendung des heißen Bafferdampfes zur Entwicklung und Befestigung der Tafelfarben auf ganz baumwollene Gewebe (Calico) wurde zu Anfang der 1820er Jahre in dem Etabliffement von Ja mes Thom fon in Primrose bei Manchester zuerst im Großen fabrismäßig in's Leben gebracht. Anfänglich lieferten die Englander die mit Dampffarben bedruckten Calico nur in einfarbigen Balzendruckmustern, denen aber nach und nach 2, 8 bis 4, ja 6 bis 8, und zulest gar noch mehrfarbige Balzendruckwaare folgten.

de Im Jahre 1821 beschäftigte ich mich schon in der Druckfabrik von Schöppler et hartmann ju Augsburg mit Erzeugung der Dampffarben auf weißgebleichten Baumwollensammet (Belvet). In Diesem Stoffe, der eine Borbereitung mit effigfaurer Thonerde erhielt, wurben Meuble- und Bestenmuster in vielfarbiger Illuminations-Ausarbeitung mit den hierfur geeigneten Tafelfarben gedruckt, und durch ben Beg der heißen Basserdampfe befesigt, von welchen sich noch Proben davon aufbewahrt in meiner Mustersammlung sinden. Einfarbige Balzendruckfabrikate stellte ich im Jahre 1822 fabrikmäßig in allen Farben dar, für welche die weißgebleichten Calico mit Binnbass vorbereitet wurden, und schrieb die erste öffentliche Abhandlung darüber in den Verhandlungen des Bereines zur Beförderung des Gewerbsteißes in Preußen, 1830.

In Deutschland und dem übrigen Continent fing der Dampfs farbendruck auf baumwollene Stoffe, durch Großbrittaniens Druckerzeugniffe angeregt, eigentlich erft in der Mitte der 1820er, und in einigen Provinzen fogar erft in den 1830ger Jahren an, sich allgemeiner zu verbreiten, jedoch dann bald fo um sich zu greifen, daß er gegenwärtig auch außer Großbritanien in allen Landern Europas, so wie in den vereinigten Staaten von Nordamerika, einen großen Theil der sonft durch das Farben meift acht dargestellten Farben in der Baumwollendruckfabrikation verdrängt hat.

3m Jahre 1841 haben die Dampfdrudfabrifate jeder Gattung Stoffe, in Beziehung auf blaue Karben, einen fchabbaren Bumache burch bas glangend ichone Bleu de France erhalten, welches, wie fcon ber Name ergibt, feine Entftebung Franfreich verdanft. Dicht minder auch durch das neue Dructverfahren von Brocquet, wodurch dunfle Farben ortlich in figurirte helle Objefte verwandelt werden fonnen, und dann auch noch durch das von Brocquet im Jahre 1846 entdectte Berfahren, vermittelft Orfeille ein fo pracht: volles fammetartiges und forperreiches Biolett und Denfe, jedoch nur auf gang fchafwollene Stoffe ju drucken, daß alle übrigen bis jest befannten Berfahren in Beziehung auf Glan; und Farbenpracht weit gurud fteben muffen, und auch durch fein Berfahren, die ausgezogenen Pflanzenpigmente einer forgfaltigen Reinigung zu unterziehen, und durch gallen des ifolirt reinen Pigmente mit doppeltem Chlorginn gefarbte Teige Darguftellen, welche auf vorbereitete (mordancirte) fcafwollen, und feidene Stoffe gedruct, burch bas Dampfen Karben von bisher unerreichbarem Glang hervorbringen, wodurch dem mech: felnden Modebegehr mit gefällig ausgestatteten Deffine ein noch ausgebreiteteres Beld eröffnet murbe.

Bon den Chemikalien und Farbmaterialien, welche jur Serftellung der Dampffarben verwendet werden.

Die Tafel. oder Applicationsfarben, welche durch Einwirfung heißer Bafferdampfe jum Theil erft entwickelt und mit der Faser der Baumwolle, der Schafwolle und der Seide in feste Berbindung geseht werden, erfordern zu ihrer Darstellung mehrfältig andere Chemikalien und Salzverbindungen, als die gewöhnlichen Applicationswaschfarben. Es tritt auch bei einigen derfelbe Fall in Beziehung auf die Berwendung der verschiedenen Farbstoffe ein, welche vorerst einer Zubereitung bedürfen, ehe sie für diesen Zweck verwendet werden, wie dieses die Ammoniakal Cochenille, der Indigocarmin (Bleu soluble) und die Orfeille zeigen.

Da es von wesentlicher Bichtigfeit ift, alle diese Gegenstände naber zu erkennen, so widmen wir ihnen besondere Aufmerksamkeit und beleuchten fie in dem Folgenden ihrem gangen Umfange nach.

Bon den Chemifalien.

Die Salzverbindungen, welche in diesem Zweige der Zeugdruderei bei der Zusammensehung der Aufdrudfarben verwendet werden,
muffen für ganz baumwollene Gewebe oder solche gemischten Stoffe,
welche Baumwollenfaden in ihrem Gewebe enthalten, möglichst neutral sein, wenn ihre Basis an unorganische Sauren, wie Salpeter,
Salz - oder Schweselfaure gebunden ift, weil sie sonst die Pflanzenfaser, der Einwirfung fochender Bafferdampse ausgesetzt, murbe
machen und zerstören. Die neutralen salzsauren Metallauflosungen
besigen vor den salpeter - und schweselsauren die Eigenschaft, daß sie
weniger corrosiv und nachtheilig auf die Tertur der Faser einwirfen.

Unter den Metallauflosungen und fryftallisirten Metallfalgen nehmen die Binn-, Rupfer- und Eisenverbindungen die wichtigfte Rolle ein. In diese schließen sich junachst die Thonerdeverbindungen, das Cyaneisentali, das chromjaure Rali zc. an. Diejenigen, welche bei der Busammensegung der Dampffarben eine Rolle einnehmen, find speziell betrachtet die folgenden:

- A) Die Binnfalge, welche in verschiedenen Buftanden, balb als Orydul, bald als Orydsalge verwendet werden und in folgenden bestehen:
 - a) In dem fryftallifirten falgfauren Binn, Binnfalg,

Binnchlorur, auch einfaches Chlorginn genannt, welches für diesen Zweck rein, frei von Bink und jeder anderen Beimischung sein muß. Beil nun aber das frystallinische Binnfalz, den Dampffarben für baumwollene Gewebe zugeset, gersstörend auf die Etruktur der Pflanzenfafer einwirkt, so wendet man es nur felten, und dann nur unter großer Borficht durch tohlensaures- oder effigsaures Natron neutralisirt an.

- b) Der falgfauren Binnauflofung, welche fauer reagirt und daher durch effigfaures Natron neutralifirt wird, wodurch fich in der Auflofung effigfaures Binn und falgfaures Natron (Rochfalz) bilbet.
- c) Der falpeterfalgfauren Binnauflöfung, welche ebenfalls fauer reagirt, und daber durch effigsaures Natron neutralifirt werden muß, wodurch die Auflösung effigsaures Binn eingemischt enthalt.
- d) Das concrete doppelte Chlorginn, welches wenig freie Gaure besigt, die durch effigfaures Matron leicht gebunben werden fann.
- e) Das liquide doppelte Chlorginn, welches ebenfalls giemlich neutral ift, und zur völligen Meutralisation auf das Pfund nur 8 1/2 bis 4 loth effigsaures Natron bedarf.
- f) Das Pinffalg, welches burch effigfaures Ratron neutralifirt werben fann.
- g) Das Chlorate d'Etain ammoniac, welches burch wenig effigsaures Matron vollfommen neutralifirt werden fann.
- h) Das doppelte Chlorz inn zu ben Farben für Chaine coton und Mousseline de laine, welches auf folgende Art bereitet wird. Es werden 7 Pfund reines Jinnsalz in 5 Pfund Baffer gelöft in einen Kolben gegeben, und das Chlorgas, welches sich aus 5 Pfund Braunstein und 20 Pfund Salzsaure entwickelt, damit in Berbindung gebracht. Das dadurch erhaltene doppelte Chlorzinn bildet eine sulzige Masse, und muß in gut verschlossenen Flaschen ausbewahrt werden. Für Baumwollenund Chaine coton-Farben neutralisitet man es mit effigsaurem Natron, für Druckfarben ganz schaswollen- oder seibenen Gewebe ist es nicht nothig.
- i) Das liquide doppelte Chlorginn mit weinfteinfaurem Binngehalt. Es wird bereitet, wenn in 18 Pfund

- Salpeterfaure 35 Gr. B. und 6 Pfund Salgfaure 22 Gr. B. nach und nach 41/2 Pfund granulirtes Binn aufgeloft, und nach vollfommener Auflösung, 1 Pfund 4 Loth gepulverte Beinfteinfaure zugeseht, und in gut verschlossenen Flaschen aufbeuch mahrt wird. Diese Binnauflösung eignet sich für manche Dampffarben in gang schafwollenen und seidenen Geweben besonders gut.
- k) Die fch we felfalgaure Bin nauflofung oder dasich wertelfalgaure Binnorydul, welches erhalten wird, wenn bei maßiger Barme 2 Pfund granulirtes Binn mit 6 Pfund Salgfaure 22 Gr. B. digerirt und nach einiger Beit 4 Pfund concentrite Schwefelfaure 66 Gr. B. zugesest werden. Nach vollendeter Auflösung verdunt man das Liquidum mit so viel Basser, bis das Aufhören von Basserstoffentwicklung eingetreten ift. Die so dargestellte Binnauslösung ift flar und trubt sich beim Ausbewahren nicht. Mit essigsauren Natron abgestumpft, bietet sie ein gutes Agens fur mehrere Dampffarben dar.
- 1) Die citronensaure Binnauflosung oder das citronensaure Binnoxydul wird erhalten, wenn Citronensaft mit granulirtem Binn digerirt wird. Sie findet in der Scidenfarberei fur Dampffarben Unwendung.
- m) Die effig faure Zinnauflosung ober das effige faure Zinnorydul erhalt man, wenn 1 Pfund Bleizuder in 3 Pfund Effig geloft und der Losung 1½ Pfund falglaure Binnauflosung zugegeben wird. Die helle abgeflarte Fluffigfeit ftellt das effigsaure Zinn dar. Weder metallisches Zinn noch Binnorydul losen fich in der Effigsaure auf, daher die Auf-losung stets durch den Weg der Tauschverwandtschaft dargestellt werden muß.

Die citronensaure, und effigsaure Zinnauflösung braucht man nicht abzustumpfen, weil die Pflangensauren, wenn fie frei von Schwefelsaure find, nicht nachtheilig auf die Baumwollensafer beim Dampfen wirken. Bleizuder zum Ibftumpfen der Zinnauflösungen mit unorganischen Souren, anstatt dem kohlensauren, oder effigsauren Natron, ift nicht rathlich, weil sich ein auflösliches Bleifalz bildet, welches für den Lufter mehrerer Farben nachtheilig ift.

n) Ummoniaf.Binnchlorurund Ummoniaf Binnchlorid. Diese beiben Salze fommen im Sandel unter bem namen Binnfalt fur Rofenroth vor, weil man fich ihrer jum Aufschließen ber

rosenrothen Applications und Dampffarben bedient. Beibe, sowohl das im Orydul- als das im Orydzustande, bilden Doppelchlorverbindungen, welche sich leicht darftellen laffen, wenn in Basser gelöster Salmiat in gleichem Mischungsgewichte mit Binnchlorur oder Binnchlorid verbunden, und die Mischung dann durch Abdampfen zur Krystallisation gebracht wird, wodurch schone weiße Krystalle erhalten werden.

- o) Das eifenblaufaure Binn, welches bei Bleu de France und Napoleonsblau eine so wichtige Rolle fpielt, wird in teigartiger Gestalt erhalten, wenn 4 Pfund gelbes eisenblausaures Rali in 20 Pfund Wasser geloft, anderntheils 4 Pfund reines Binnsalz (Binnchlorur) in 20 Pfund Wasser geloft, beide Auflösungen zusammengegossen, gut durcheinander gerührt, nach dem Absteben filtrirt, und einmal mit fochendem Wasser ausgesüßt wird. Das eisenblausaure Binn wird in gut verschlossenen steinernen Hasen vor dem Zutritt der Luft bewahrt. Es wird auch öfters in der Druckfarbe selbst erzeugt, wenn Binnsalz der blauen Dampffarbe zugegeben wird, deren Basis eisenblausaures Rali ist.
- B) Die Rupferfalze. Bon diefen eignen fich fur die Dampf-farben vorzugeweise:
 - a) Das fruftallifirte falgfaure Rupfer von ichoner fmaragdgruner Farbe;
 - b) das frnftallifirte falpeterfaure Rupfer von faphirblauer Farbe;
 - c) der gewöhnliche Grunfpan;
 - d) das effigfaure Rupfer auch frnftallifirter Grunfpan genannt;
 - e) das fluffige effigsaure Kupfer durch Tauschverwandschaft ber reitet, welches erhalten wird, wenn 4 Pfund Rupfervitriol in 8 Pfund Wasser geloft, andererseits 4 Pfund Bleizuder in 10 Pfund Wasser geloft, dann beide Auflösungen zusammengegossen, gut durch einander gerührt, einige Tage stehen ger lassen, und die filtrirte klare Flussigteit für den Gebrauch in Flaschen ausbewahrt wird.
- C) Die Eifenfalge. Huger ben gewöhnlichen effig- und holgfauren Eifenauflöfungen, finden noch folgende Eifenverbindungen gur Darftellung der Dampffarben Berwendung:
 - a) das fchwefelfaure Gifenorydul oder der Gifenvitriol;
 - b) das fcwefelfaure Gifenornd;

- c) die neutrale falifaure Gifenauflofung ;
- d) das falpeterfaure Gifenornd ober die falpeterfaure Gifenauflofung 50°-B.;
- e) die falpetereffigfaure Eifenauflofung, auch unter bem Ramen neutrales falpeterfaures Gifen befannt.
- D) Unter den erdigen Galgen find es die Thonerdefalge, welche gur Darftellung der Dampffarben verwendet werden; fie bestehen:
 - a) Fur rothe und gelbe Farben in einem gang eifen freien Alaun, deffen vorwaltende freie Schwefelfaure im Baumwollen, und Chaine-coton. Druck man durch fohlenfaures Natron volltommen bindet, wodurch auch das Austryftallistren des Alauns in der Aufdruckfarbe verhindert wird. Bei dunklen Farben, die ohnehin Eisenfalze erfordern, schadet ein eisenhaltiger Alaun nicht.
 - b) Die falgfaure Thonerde durch die Berfepung des Alauns vermittelft Rochfalg und Ausfrieren in der Ralte, wodurch das Glaubersalg ausfrystallifirt, und die Fluffigfeit die falg-faure Thonerde darftellt.
 - c) Die falpeterfaure Thonerde durch Berfegung des Alauns ... mittelft falpeterfaurem Blei.
 - d) Die gewöhnliche effigfaure Thonerde.
- E) Unter den übrigen Salgen und Sauren, welche fur Dampf-fatben verwendet werden, fpielen die folgenden eine Rolle:
 - a) das gelbe eifenblaufaure Rali;
 - b) das rothe eifenblaufaure Rali;
 - c) das doppel : chromfaure Rali;
 - d) das falgfaure Ummoniat oder der Galmiaf;
 - e) das faure oralfaure Rali oder bas Sauerfleefalg;
 - f) die Oral oder Buderfaure, welche bei gewissen zusammengeseten Dampffarben die Oryde in Auflosung erhalt; so daß sie mahrend der Zeit des Drudens in Auflosung erhalten bleiben, im Dampfen aber durch die Warme dieselben wieder verläßt, und auf den Zeugen mit allen Eigenschaften zurudläßt, welche sie in ihrem ifolirten Zustande besagen;
 - g) die Beinfteinfaure, welche biefelbe Birfung wie die Orale faure, jedoch in einem fcmaderen Grade ausubt;
 - h) die Effigfaure gewiffen Farben zugefest, fpielt befonders in

folden eine wesentlich gunftige Birfung, wo Rorper vorhanben find, welche von Natur mehr ober weniger harzig find. Im Dampfen verläßt die Effigfaure die Bafen, mit welchen sie verbunden war, und gestattet ihnen die innige Berbindung mit der Faser dieser Zenge.

- i) bie Oral- ober Buderfaure;
- k) die Beinfteinfaure, wenn fie in geringer Menge einigen Dampffarben fur baumwollene Stoffe jugefest wird, belebt die Farben, und ertheilt benfelben viel Glanz und Lebhaftigfeit, mahrend fie in größerer Menge jugefest mehr fchadet;
- 1) die Effigfaure ;
- m) ber gereinigte Beinstein ober Cremor tartari. Diefer wird einigen Dampffarben für gans ichaswollene ober seidene Stoffe jugesett, wo er oft gute Dienste leistet; allein in gemischten Geweben, wo Baumwollen-Gespinnst vorhanden ift, wie z. B. bei Chaine coton, erscheint der Druck auf den Baumwollen-Faben weißsprießlich, weil die Baumwolle die Farbe nicht annimmt.

Das Rabere über die Ratur und die Darftellungsart aller diefer Calgverbindungen und Cauren findet fich bei den Cauren bann bei den metallischen und erdigen Galgen, so wie bei den chrom- und blaufauren Berbindungen speziell abgehandelt.

Bon den Farbmaterialien und den praparirten Farbftoffen.

Bur Darftellung einiger blauen und grunen Dampffarben für den Druck der verschiedenen Stoffe, bedient man fich der folgenden Indigopraparate:

- a) der gewöhnlichen effigfauren Indigoauflofung;
- b) der ichwefelfauren Indigoauflofung;
- c) dem blauen Mordant fur Chaine coton, der auf folgende Beise bereitet wird. In 6 Pfund schwefelsaurem Indigo 18 Gr. B. loft man unter ftetem Umruhren 3'/, Pfund gepulvertes gelbes eifenblaufaures Kali auf.
- d) Der Indigolappentinttur, welche auf folgende Beife bargeftellt wird. Es wird 1 Pfund Indigo in 4 Pfund rauchenber Schwefelfaure aufgeloft, die Auflosung mit 16 Pfund Baffer gemischt, aledann mit 96 Pfund Baffer in einen fupfernen Reffel

gebracht und auf 40 Gr.B. erwarmt. Man bringt jest 16 bis 20 Ellen groben, reinen weißen Flanell in das Bad und erhöht die Temperatur so lange, bis die Farbe in der Fluffigfeit erschöft und der schafwollene Zeug allen Indigo ausgenommen hat. Der Flanell wird jest herausgenommen, im Fluffe gut ausgespult, bis alle anhangende Saure weggewaschen ift. Es wird nun die reine blaue Farbe von demselben auf folgende Beise abgezogen. In 80 Pfund Baffer, in welchem zuvor 11/4 Pfund Pottasche oder 11/2 Pfund Soda gelöst sind, wird der Flanell gebracht, und durch halbstundiges Rochen die blaue Farbe abgezogen, welche sich nun in der Fluffigfeit befindet, die auf 48 Pfund eingedampst die blaue Lappentinktur darstellt. Der Flanell fann nach dem Auswaschen und Abtrocknen wieder zum abnlichen Gebrauche verwendet werden.

e) Bleu soluble, lobliches Indigoblau auch Indigocarmin genannt, welches von den beutschen Drudfabrifanten meift noch aus loon ober Paris bezogen wird, fann man fich auf folgende Beife fur den eigenen Bedarf felbft bereiten. 1 Pfund des feinften Java: ober Bengal : Indigos wird in 4 Pfund concentrirter rauchender Schwefelfaure aufgeloft, und nach 24 Stunden fteben in 60 Pfund warmes Baffer, Das fich in einem bolgernen Wefaß befindet, gebracht und gut burch einanier gerührt. Es werden jest 7 Pfund froftal: lifirte Goda in Baffer geloft, Die Muflofung nach und nach. bis die Balfte ber fauren Bluffigfeit gefattigt ift, bingugegeben, wonach man ben fich bildenden blauen Riederfchlag abfegen laft. Dan lautert nun bas barüberftebende noch aufgeloften Indigo enthaltende Liquidum von dem Diederfchlag ab, bringt den letten auf mit ungeleimtem Papier belegten, auf einer Stange befindlichen Bilgfilter und laugt ibn zwei bis drei Mal mit warmem Baffer aus. In folchem Buftande wird er als Prima Sorte in teigartiger Geftalt fur ben Bebrauch aufbewahrt.

Das rudftandige abgelauterte Indigoliquidum behandelt man mit ber übrig gebliebenen Natronlauge auf Diefelbe Urt, und erhalt dadurch die Secunda Sorte. Beide Produfte befte, ben aus indigoblau-fcwefelfaurem Natron.

Das Bleu soluble als indigoblau-fchwefelfaures Rali fann erhalten werben, wenn die blaue Lappentinftur bis ju einem

- gewiffen Punkt eingedampft wird, wonach das blaue Produkt fich niederschlägt, welches auf Leinwand gefammelt und in teigartiger Gestalt aufbewahrt wird. Für gewiffe Dampffarben leiftet übrigens das indigoblau-schwefelsaure Natron beffere Dienste als das indigoblau-schwefelsaure Kali.
 - f) Der Bleu soluble-Unfat (Mordant), welcher für Chaine-coton- und Mousseline-de-laine-Dampffarben auch häufig verwendet wird, wird auf nachstehende Beise bereitet. In 4 Pfund Basser von 48 Gr. R. Barme zertheilt man 1 Pfund 4 Loth Bleu soluble, rührt 8 Loth gepulverte Beinsteinsaure und 5 Loth gepulverten Alaun ein.

Für rothe und violette Farben in Chaine coton, Mousseline de laine und Seidenchalndruck bienen vorzugeweise:

- a) Cochenille jum feinsten Pulver gemablen und durch ein feines Sieb paffirt.
- b) Cochenilleansas mit apendem Ummoniak (Salmiakgeift). Es werden 2 Pfund groblich gemablene Cochenille mit 4 Pfund apendem Galmiakgeift eingeweicht und unter ofterem Umruhren gut zugedeckt fteben gelaffen. Durch ein gewisses Alter gewinnt der Unfap an Qualitat.
- c) Cochenille ammoniacale, welche auf dreierlei Arten bereitet werden fann, namlich:
- 1. Wenn der Cochenillenansas b) mit 8 Pfund Wasser versett langsam bis auf 3 Maß eingedampft wird, aledann durch ein feines haarsieb geschlagen, und das Klare als Chochenille ammoniacale verwendet wird. Der Ruckstand von der Cochenille kann zu hellrothen Farben für ganz schaswollene Stoffe (Mousseline de laine) verwendet werden.
- 2. Man rührt 1 Pfund 4 Loth fein gemahlene und gesiebte Cochenille mit 21/4 Pfund agendem Ummoniaf an, läßt zugedeckt 24 Stunden stehen, sett 4 Pfund Wasser hinzu und läßt 15 Minuten lang gelinde kochen. Bom Feuer genommen preßt man das helle Liquidum ab, und gießt es in ein Gefäß. Den Rückstand versett man mit 4 Pfund Wasser, kocht ihn 15 Minuten aus, preßt die helle Flusseit ab und gibt sie zur vorigen. Den Rückstand kocht man abermals mit 3 Pfund Wasser 15 Minuten, preßt wieder aus, und gibt die Flussigkeit zu den beiden vorigen. Diese drei gemengten 216 uber werden nun bis auf 21/2 Maß eingedampft.

- 3. Es wird I Pfund gepulverte Cochenille mit 2 Pfund agendem Ummoniat 7 bis 8 Tage eingeweicht, bis das Gange einen ziemlich biden Brei bilbet.
 - d) Cochenille préparée, auch Cochenille moniacale en tablettes. Unter biefer Benennung wird eine Cochenille ammoniacale mit Thonerde verbunden verftanden, welche in trodener blatteriger form durch ben Sanbel aus Enon bezogen und auf folgende Beife bereitet werben fann. Es werden 5 Pfund gemablene und gefiebte Cochenille mit 14 Pfund agendem Galmiafgeift vier Wochen lang in einem gefchloffenen Befage geweicht erhalten, aledann in einem verginnten Reffel durch Barme bas Ummonigf ausgetrieben, weldes durch den Geruch erfannt wird. Man fest nun 2 Pfund frifch gefallte Thonerde gu, rubrt gut um, damit die Daffe nicht anbrennt, und wenn fie did genug ift, breitet man fie auf gefpannte Leinwand aus, fchneider fie den andern Sag in Safeln und trodnet fie ab. Die Thonerde hiefur bereitet man, indem 2 Pfund Mlaun in 16 Pfund Baffer geloft und burch eine lofung von 13/4 Pfund fohlenfaurem Matron in 16 Pfund Baffer, die Thonerde niedergeschlagen und dann einige Male mit Baffer ausgefüßt wird.
 - e) Cochenille préparée mit Essig behandelt, welches für ein schönes lebhastes Roth verwendet wird, bereitet man auf folgende Art. Es werden 4 Loth Cochenille préparée in 12 Loth Basser fein zertheilt, alsdann 4 Pfund Essig 3 Gr. B. damit angerührt.
 - f) Gereinigte Cochenille bruhe, durch welche im Schafwollen- und Seidendruck die reinsten, lebhaftesten und haltbarsten rothen Farben erzeugt werden, bereitet man, wenn auf 1 Pfund Cochenille dem Absude mit Baffer 3 1/2 bochftens 4 loth Oxalfaure jugesest werden. Den Defott lagt man abstehen und wendet das helle fur den Gebrauch an.
 - g) Cochenille-Fernambutbruhe ftellt man fich auf folgende Beife dar. 15 Pfund Fernambutholz werden mit Baffer dret Mal abgetocht, die Abtochungen zusammengegoffen, aufe Fener gebracht und mit 16 Loth gemahlener und gesiebter Cochenille bis auf 11 Maß eingedampft (die Maß zu 2 Pfund Bufferinhalt). Bom Feuer gebracht wird der Absud gereinigt,

indem man 2 Both fein gepulverte Oralfaure einruhrt, und ben Defott in jugededten Gefagen fur ben Gebrauch aufbewahrt.

- h) Orfeilleabsud Mr. 1. In 6 Maß acht Tage lang gestanbenem Menschenurin, welchen man dann auftochen laßt, um
 ben Schaum fo lange abzunehmen, ale sich noch welcher bilbet, gibt man nach dem Abschaumen 3 Pfund zerkleinerte Orfeille, laßt 80 Minnten langsam tochen, feiht das helle Liquibum durch Leinwand und dampft es bis auf 4 Gr. B. langfam ein.
- i) Orfeilleabfub Mr. 2. 150 Pfund Orfeille werden mit 450 Maß Wasser, welchem 1½ Pfund Pottasche zugesetzt werden, viermal abgekocht und die Abkochungen auf 75 Maß eingedampst, welche 12 Gr. B. zeigen. Zum ersten Absieden nimmt man 150 Maß, zum zweiten 120, zum dritten 100 und zum vierten 80 Maß Wasser, die Maß zu 2 Pfund angenommen. Nach jedesmaligem Abkochen gießt man die Orseille zum Durchseihen in einen Korb, welcher über ein Kaß gestellt ist. Die abgelaufene Flüssigkeit wird noch einmal geseiht und dann zum Abdampsen gebracht. Den Rückstand der Orseille nach der vierten Abkochung kocht man noch einmal mit Wasser aus, und verwendet denselben mit der entsprechenden Pottasche zum Ausschen einer frischen Partie Orseille.
- k) Orfeille mit Beingeift abgezogen und nachher mit Salmiaffpiritus behandelt.

Gefarbte Mordants. Fur Dampffarben bedient man fich hin' und wieder auch der gefarbten Mordants, welche in folgenden befteben:

- a) Brafilinmordant. In 12 Maß heißer Fernambutholgbrühe 4 Gr. B. werden 4 Pfund eisenfreier Alaun aufgeloft, die freie Saure des Alauns mit 10 Loth frystallisirter Soda neutralisirt, und dann der Alaun durch 4 Pfund Bleizuder zerseht. Die abgestandene klare Flussigikeit wird für den Bebrauch verwendet.
- h) Campecheholg: Mordant. In 12 Maß Campecheholgabfub 4 Gr. B. werden 41/2 Pfund eifenfreier Alaun heiß aufgelöft, 12 Loth frystallifirte Goda nach und nach eingerührt, und halb erkaltet die Alaunauflofung durch 41/2 Pfund Blei-

juder gerfest. Die hell abgeftandene Fluffigfeit bient fur ben Gebrauch.

- c) Gelbanfas. In 12 Maß Abfud von persischen Gelbbeeren 3 Gr. B., werden 3 Pfund eisenfreier Alaun geloft, die freie Gaure mit 9 Loth Goda neutralifirt und hernach der Alaun durch 3 Pfund Bleizucker zerfest. Für ordinares Gelb werden halb Gelbbeerabfud und halb Quereitronabsud für den Ansag verwendet. Dem Quereitrondefoft entzieht man zwor den Gerbiftoff durch thierische Leimauflösung.
- d) Olivenmordant. In 11/2 Maß heißem Baffer loft man 1/4 Pfund Eisenvitriol, gibt 1/4 Pfund effigsaure Thonerde 10 Gr. B., dann 2 Maß Quercitronabsud 8 Gr. B. und zulest 5 Loth effigsaure Indigoauflosing 10 Gr. B. zu, seiht ab und wendet das Klare an. Dieser Mordant dient vorzüglich für Chaine-coton-Farben.

Farbendetofte. Die mafferigen Auszuge der vegetabilifchen Pigmente für die Applicationefarben, welche durch heiße Bafferbampfe mit der Fafer befestigt werden, ftellt man fich in folgenden Concentrationegraden dar:

Fernambufholgabsud gu 4 Gr. B., welchen man burch Miter abgahren lagt;

Bimaholzabfud 4 Gr. B., ben man guvor reinigt;

Campecheholjabfud 6 Gr. B.;

Gallapfelabfud 6 Gr. B.;

Gelbbeerenabfud 6 Gr. B.;

Rhamninertraftabfud 6 Gr. B.;

Gelbholgabfud 6 Gr. B.;

Gelbholzhaltige Gelbbeerenbrube, welche zu Dampfgrun fur ordinare baumwollene Beuge baufig verwendet, und auf nachflehende Beife dargestellt wird. 15 Pfund Gelbholz und 14 Pfund perfische Gelbbeere werden mit Baffer dreimal abgefocht, der erhaltene Des foft bis auf 50 Maß eingedampft, dann noch heiß der enthaltente Gerbftoff mit 30 loth Lifchlerleim in Baffer gelöft niedergeschlagen.

Die im Sandel vortommenden Barbholgertrafte fpielen auch eine wesentlich wichtige Rolle gur Darftellung der Dampffarben. Gie bestehen in dem Campecheholg, Fernambut- und Bimaholg, dem Quereitronrinden und dem Gelbholg oder Enbaholgertraft.

Den Druckfabrikanten kann ich ben in ber reichsgräftich Lippe's schen Extraktfabrik zu Bittingau in Bohmen fabrikmäßig bereiteten fluffigen, gang reinen Bima- und Campechelgertrakt aufs Beste empfehlen. Beide Extrakte werden in einer Starke von 10 Gr. B. in den handel gebracht, und da in denselben die fremdartigen, nicht zur Besenheit des Pigments gehörenden Substanzen, durch welche die Farben getrübt werden, meistens ausgeschieden sind, enthalten sie bei 10 Gr. B. in gleichem Gewichtsverhaltniffe zu den im handel gewöhnlich vorkommenden trockenen Extrakten, fast eben so viel reinen Farbstoff, eine Eigenschaft, durch welche sie sich für die Darstellung ganz reiner, ausgezeichnet glanzender Applications- und Dampffarben eignen.

Wenn das gelbe Pigment der Quercitronrinde durch Pinkfalz gefällt, und der Niederschlag mit Baffer gut ausgefüßt wird, erhalt man einen Prazipitat, welcher, den gelben und orange Applicationsind Dampffarben zugefest, vermehrten Glanz und Sobe derfelben hervorbringt. In einem angemeffenen Verhaltniß den rothen Farben davon zugefest, nehmen diese einen Lon ins Scharlachrothe an.

Won den Neutralifationsmitteln welche gur Bindung der freien Saure in den mineralfauren; erdigen und metallifchen Salzen verwendet werden.

Bei Dampffarben fur gang baumwollene ober auch folche Gewebe, wo die Rette bloß aus Baumwollengarn besteht, ift streng barauf zu feben, daß die mineralfauren Salzverbindungen in gang neutralem Zustande verwendet werden, weil alle Sauren mit einfacher Grundlage die Struftur der Baumwollenfaser beim Prozeß des Dampfens angreisen und den Faden mehr oder weniger zerstoren. Dieser Uebelstand tritt selbst bei nur geringer Anwesenheit einer solchen Saure ein, wenn sie in einer Salzverbindung frei vorhanden ift.

Reine Pflanzenfauren und pflanzenfaure, erdige oder metallische Salzverbindungen erweisen sich im Dampffarbendruck schädlich, fie bedürfen daher feiner Reutralisation. Bu den Salzen, namentlich den metallischen mit unorganischen Cauren, um sie in möglichst neutralen Zufland zu versegen, bedient man sich verschiedener Neutralisationsmittel, namlich:

a) Bur Mlaun, um die freie Ochwefelfaure gu binden, des fohlen:

fauren Natrons ober ber fryftallifirten Goda, wodurch auch bas Ausfryftallifiren durch Berwandlung in tubifchen Alaun verhinbert wieb.

b) Für falpeterfaure und falgfaure Thonerdeaufiofungen, welche durch den direften Beg der Auflofung des Thonerdehndrats in Sauren dargestellt wird, des effigfauren Natrons.

c) Für falpeterfaure Gifenauflosung wird die Neutralisation durch Bleizucker bewerkstelligt, wodurch ein Gemisch von falpeterefigfaurer Gifenauflosung erhalten wird.

d) Die falgfaure Gifenauflofung wird ebenfalls burch Bleiguder in neutralen Buftand verfest.

e) Galgfaure Binnauflofung, welche febr fauer ift, und Binnfalg, werden durch fohlenfaures Natron neutralifirt.

f) Salpeterfaure Binnauflofung, die gleichfalls febr fauer ift , neutralifirt man mit effigfaurem Natron.

g) Trockenes doppeltes Chlorginn, auch unter bem Namen Sel d'Etain pour Rose bekannt, das fast gang neutral ift, bedarf gur vollfommenen Neutralisation nur febr wenig effigsaures Natron.

h) Fluffiges boppeltes Chlorginn, welches mehr freie Gaure entbalt, wird ebenfalls mit effigfaurem Natron neutralifirt.

i) Ochwefelfaures Binn neutralifirt man auch mittelft effigsaurem Matron.

k) Die falpeterfauren und falgfauren Rupferauflofungen, werden ouch mittelft effigfaurem Natron neutralifirt.

Die freien Pflangenfauren, wie Beinfteinfaure, Oralfaure, Citronenfaure und Effigfaure, wenn fie frei von Schwefelfaure find, wirten nicht nachtheilig auf die Baumwollenfafer beim Dampfen ein. Buf die Fafern der Schafwolle und Seide wirfen mineralfaure Metallverbindungen viel weniger corrostv als auf die Pflangenfafer.

Dampffarben fur baum wollene Bewebe.

Die Dampffarben fur die Darftellung der Baumwollendruckfabrifate laffen fich in vier Sauptabtheilungen bringen, namlich :

A) In die Unwendung der Dampffarben für den Eindruck ichon in Krapp oder mit andern Pigmenten gefärbter Baare.

- B) In die Unwendung der Dampffarben für den Drud weißer unvorbereiteter Baare.
- C, 3n Drudfabritate mit Illuminationebampffarben, welche Die Eigenschaft besigen, den blauen Dampffarbenüberdrud abzuwerfen.
- D) In Die Unwendung ber Dampffarben für ben Drud weißer vorbereiteter Baare.

Leinene Stoffe eignen sich fur den Dampffarbendruck eben so wenig wie fur den gewöhnlichen Applicationsfarbendruck, weil die Farben mit der Faser derselben keine feste Berbindung eingehen, sich daher leicht wieder wegwaschen lassen, und meist nur unscheinbare Farbenerscheinungen jum Vorschein kommen, weswegen diese Stoffe nur durch den Weg des eigentlichen Farbend dauerhaft coloriet werden können. Nur substantive Eisenfarben machen eine Ausnahme davon.

A) Bon den Dampffarben für den Ein- und Ueberbruck für ich on in Krapp oder mit andern Pigmenten gefärbter Baare.

Rur Diefe Gattung Drudfabrifate befchranten fich Die eingu. paffenden, ju bedenden oder ju irifirenden Dampffarben meift nur auf Grun, gewöhnliches Blau, Bleu de France, Gelb, Catechubraun, Oliven, Refeda und Canelfarbe, mogegen die violetten und rofenrothen Karbenabflufungen erft nach bem Dampfen ale Upplica: tionewaschfarben eingedruckt werden , und nach dem Ginpaffen derfelben die Baare gleichzeitig mit ben gedampften garben in gluß eingehangen und gewaffert wird. 216 Ueberdrud . vder Soubaffements. farben fur fruber fcon mit Rrapp gefarbten und Ochubreferve fur weiße Objette verfebenen Dructfabritate, Dienen Die grauen, olivenund catuchebraunen Muancen, in welche nachher gur Ausschattirung Dampfgrun eingepaßt wird, und endlich für folche, Die ftatt Dampf. grun mit Golidgrun ausgefchmudt werden follen, find es bie grauen und oliven Balgenüberdrudfarben, die dafir verwendet werden. Die Dampffarben fur ben Gindruck, wovon einige berfelben ichon bei ben Drudfabrifaten ber organifchen Pigmente aufgeführt wurden, befteben in folgenden :

Dampfgrun fur ben Ginbrud.

In 1 Daß Gelbbeerbrube 4 Grad B. werden

16 Both Maun geloft, ferner werden in

1 Daf beifem BBaffer

16 Coth blaufaures Rali geloft, über

24 Both gepulverten Gummi gegoffen, lan

11/2 Coth Beinfteinfaure eingerührt, bann gang erfaltet beibe Lofungen jufammen gegoffen und gulett

I Both concretes boppeltes Chlorginn eingerührt.

Fur den Gindrud lagt fich auch bas beim Rhamninertratt bes ichriebene Grun vortheilhaft verwenden.

Dampfgrun jum Brifiren ber Streifen.

Es werden 3/4 Pfund gelbes eifenblaufaures Kali in

71/2 Pfund Baffer geloft,

1/2 Pfund Binnfalg in

1 Pfund Baffer geloft,

11/2 Pfund Maun in

10 Pfund Gelbbeerbrube 10 Grad B. geloft,

9 Loth Oralfaure in

21/2 Pfund Baffer geloft, bann

1/2 Pfund Effig. oder Solgfaure 7 Grad B. hingugebracht und

1 Pfund Bleu soluble mit ber Oralfaure : Auflofung ab-

Sammtliche Auflosungen werden nun gusammengegoffen und mit gang fein gepulvertem Gummi talt verdidt. Diese Busammensfegung bildet das Duntelgran.

Mittelgrun wird zusammengefest aus 1 Mag Dunfelgrun

und 1 Daß Gummiwaffer.

Bellgrun, 1 Mag Dunfelgrun, 21/2 Daß Gummiwaffer.

Die grunen Farben werden durch einige Tage Stehen verbeffert. Gebampft werden die damit gedruckten Beuge, je nachdem garte ober mehr farbige Objette vorhanden find, 25 bis 30 Minuten lang.

Ein anderes icones Dampfgrun fur den Brisdrud wird folgender Geftalt bereitet:

Duntelgrun. In 6 Pfund Baffer werben I Pfund Mlann

und 1 Pfund Oralfaure aufgeloft, dann 2 Pfund blaufaures Kali barin geloft, die abgeklarte Fluffigkeit mit 4 Maß Gummiwasser von 73/4 Pfund Gummi verdickt, hernach 2 Maß Wasser, 1 Maß effigsaure Thonerde 10 Grad B. und zulest 1 Maß Gelbbeerbruhe 12 Grad B. (13/2 Pfund Gelbbeere auf 3 Pfund Wasser) eingerührt.

Gur mittel und hellgrune Briefarben werden die fol-

genden Unfage verwendet :

Unfat Mr. 1. 3/4 Daß Gelbbeerbrube 9 Grad B.

21/4 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B.

- 2 Both doppeltes Chlorginn 60 Grad B.

4 Daß Baffer.

Unfag Dr. 2. In 9 Pfund beißem Baffer werden 1 Pfund 28 Loth eifenblaufaures Kali geloft und bann 16 Loth Oralfaure hinzugebracht.

Mittelgrun zum Frifiren. 1 Maß Unfag Dr. 1, mit 1 Maß Unfag Dr. 2 zusammengerührt.

Bell grun gum Brifiren. In 1 Maß Mittelgrun werden 1 Maß Gummiwaffer und 2 Maß Baffer eingerührt.

Bon ben blauen Farben.

Gemöhnliches Dampfblau Rr. 1.

In 1 Daß Baffer werben

16 Loth blaufaures Rali geloft, halb falt

8 Coth Beinfteinfaure eingerührt, dann

1 Maß dides Gummiwaffer hinzugebracht und gang erfaltet

4 Coth concretes doppeltes Chlorginn eingerührt.

Die mit diefer Farbe gedruckten Beuge dampft man 25 bis 30 Minuten lang, wodurch eine Berfegung erfolgt. Es entwidelt sich namlich bei allen blauen Dampffarben, deren Basis eifenblaufaures Kali ift, Cyanwasserstoff oder Blaufaure, und indem gleichzeitig atmosphärische Luft einwirft, entsteht anderthalb Cyanisen, das den blauen Niederschlag hervorbringt.

Coones Dampfblau fur den Gindrud flager Streifen Rr. 2.

1 Pfund Starte wird mit

10 Pfund Baffer vertocht, falt gerührt, bann

33/4 Pfund fein gepulvertes blaufautes Rali eingerührt, nach ber Muflofung

21/2 Pfund gepulverte Beinfteinfaure bingugebracht, und die Muflofung von

20 Loth Mlaun in 11/2 Pfund BBaffer eingerührt. Undererfeite merben

11/4 Pfund Binnfaly in

2 Pfund Baffer geloft, mit

8 Loth fauftifcher Matronlauge 10 Grad B. neutra. lifirt und in

21/2 Pfund falten Starfetleifter eingerührt, bann beibe Bufammenfebungen jufammengebracht, und aut burch einander gerührt.

Bur bas Brifiren wird Diefe blaue Farbe ftatt mit Starte mit Gummi in drudfabigen Buftand gebracht. Gie bilbet in ihrer Bufammenfebung bas Duntelblau; aus welchem burch Berfebung mit mehr Gummiwaffer Mittel = und Sellblau bereitet wird.

Mittelblau.

1 Dag Dunfelblau,

1 Dag Gummimaffer.

Bellblau.

1 Dag Dunfelblau,

21/2 Dag Gummimaffer.

Benn man bem Blau aus Indigo Carmin effigfauren ober fcwefelfauren Indigo mit Alaunbafis verfest, etwas cochenillrothe Sarbe jugibt, fo nimmt die Barbe einen purpurrothen Ochein an, und nabert fich badurch mehr ber Karbe bee Bleu de France. Bingugebrachte Oralfaure, mit einem gewiffen Berhaltnig von Beinfteinfaure, begunftigt die Berbindung der Farbe mit ber Bollfafer.

Bleu de France fur flache Banber jum Deden und Brifiren.

> 6 Dag Baffer werben In

> > 10 Pfund blaufaures Rali geloft,

3 Daß effigfaure Thonerde 9 Gr. B. hinzugebracht, mit

15 Pfund Gummi verdidt, balb talt

6 Dag eifenblaufaures Binn und

16 Coth Beinfteinfaure eingerührt, gang falt

2 Maß Cochenille ammoniafal hinzugebracht, aledann

1 1/2 Maß weiße Schwefelfaure in 8 Maß Baffer getropfelt gang erfaltet jugegeben , und zulest

24 Both doppeltes Chlorginn eingerührt. Die Cochenilleammoniafal ertheilt ber glangend blauen Barbe den iconen purpurartigen Stich in's Beilchenblaue.

Fur den Brisdrud dient Diefe Bufammenfegung ale dunfle Farbe.

Mittelblaue Brisfarbe

1 Mag Dunfelblau, 11, Dag Gummiwaffer.

Bellblaue Brisfarbe.

1 Mag Dunfelblau,

31/2 Dag Gummimaffer.

Die mit Bleu de France gedruckten baumwollenen Zeuge werden 40 bis 45 Minuten lang gedampft, alsdann jum Unlaufen der Farbe 2 Tage in einem luftigen Boben aufgehangen, wonach durch ein doppel, dromfaures Kalibad (1 Loth chromfaures Kali auf ein Pfund Baffer) paffirt wird. Die Zeuge werden alsdann gleich in Kluß eingeshangen, hernach geschweift auf der Cylindermasch ine breit aus einander gehalten, entwässert und in freier Lust abgetrocknet. Durch das chromssaure Kalibad erhalt die blaue Farbe ibren hochsten Lufter.

Sowohl die grunen als blauen Dampffarben, die als Basis Eisencyanverbindungen haben, sehen beim Austruck und gleich nach dem Dampfen nur matt und unscheinbar aus. Grun nach dem Dampfen Gelboliven, Blau blaulichweiß. Sie entwickeln sich gleich den braunen und schwarzen Farben erst durch Aufnahme von Sauer, stoff aus ber Utmosphäre. Die Aufnahme desselben erfolgt theils durch das Aufhängen nach dem Dampfen in einem luftigen Boden oder Zimmer, theils auch durch das Einhängen in fließendem Basser, nachdem das Berdickungsmittel im Basser gelöst ift, wonach sie erft in ihrem vollen Farbenglanz erscheinen. Auch durch das Durchnehmen im sauren chromsauren Kalibade wird benselben Sauerstoff zugeführt. Denselben Effett bewirft auch ein erwarmtes schwaches Alaunbad.

Bonden gelben Farben.

Glangendes Somefelgelb.

- 1 Daf Gelbbeerenbrube 2 Gr. B. beiß über
- 8 Loth neutralifirten Maun gegoffen und mit
- 16 Both Gummi verdidt.

Dampfgelb für den Gindend mit effigfaurer Thonerde.

- 2 Daß Gelbbeerenbrube 2 Gr. B.
- 1 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B. mit
- 11/4 Pfund Gummi verdidt. Fur geeignete Mufter fann auch mit Starte, Dextringummi oder Tragant verdicht werden.

Sobes Dampfgelb.

- 5 Mag Gelbbeerbrube 4 Gr. B.
- 21/. Dag Gelbholgertraft 9 Gr. B.,
 - 2 Dag Baffer
- 21/4 Tfund Mlaun, werden mit
- 21/2 Pfund Starte verfocht, falt gerührt und bann mit
- 11/4 Pfund Binnfalg in einem Das Baffer geloft und mit 8 Lorb fauftifcher Natronlage 10 Gr. B. neutralifirt gefcaft.

Der Boblfeitheit wegen wendet man fur Gelb ftatt dem Gelbbeerenabsud, auch Quercitron oder Gelbholgertraft an, verdicht mit Etarte, fest Oralfaure gu, und entwickelt das gelbe Pigment durch neutralisirtes Binnsalz, bin und wieder auch durch neutralisirten Maun und Binnsalz in einem angemeffenen Berhaltnif.

Catechubraune Dampffarbenabftufungen.

Die catechubraunen Ruancen, fur beren Berbiden fich befonders Dextringummi eignet, indem die damit verdidten Farben fich leicht abmaffern laffen, und feine Steife gurudbleibt, werden auf folgende Beife bargeftellt.

Duntel Catechubraun 1 Pfund Catechu wird mit 6 Pfb. Baffer eine Biertelftunde lang gelinde gefocht, aledann der Abfud durch ein Saarsieb geschlagen. In demfelben werden nun 8 Loth Salmiaf und 3 Loth Grunfpan geloft, wonach das Ganze mit Dertringummi fur den Druck verdickt wird.

Die hellen catechubraunen Abftufungen werden burch Berfebung der dunflen Farbe mit Dertringummiwaffer erhalten.

Berfchiedene andere catechubraune Tone erhalt man, wenn der Farbe wenig neutrales doppeltes Chlorzinn oder holzfaure Eisenaustofung jugefest wird; nicht minder auch, wenn derselben Brafilin. oder Campecheholzpigment an effigfaure Thonerde gebunden, zugegeben wird. Alle diese Aufdruckfarben werden durch 25 bis 30 Minuten langes Dampfen mit der Faser befestigt.

Olive Dampffarben für flache Streifen und Dedgrund.

- 12 Pfund Steingrun (fiebe Bafchapplicationefarben),
- 21/4 Pfund gallushaltige Blauholgbrube wie gu fteingruner Farbe,
 - 3/4 Pfund Alaun,
 - 3/4 Pfund Bleiguder,
 - 2 Coth Rupfervitriol ,
 - 1/2 Coth effigsaures Gifenoxydul (Biolettanfag durch Berfegung bes Gifenvitriole mittelft Bleiguder),
- 31/4 Pfund Gummi.

Es laffen fich auch fchone und wohlfeile Olivenfarben mit ber gelbholzhaltigen Gelbbeerenbruhe, fo wie mit ber gelbholzhaltigen Quercitronbruhe darftellen, wenn letterer ber Gerbstoff entzogen, bann gallushaltige Blauholzbruhe mit ben angegebeneu Salzverbindungen dafur verwendet wird.

Bei den Dampfdedfabritaten wird zuerft Grun, Blau und Gelb eingepaßt, aledann erft gedect und bann alle Farben mit einander 25 bis 30 Minuten lang eingedampft. Um das Abfleden beim Dampfen zu verhindern, verrichtet man diefes am besten in der Dampftammer, in welche die Waare aufgehatelt fommt.

Dampfrefebafarbe fur flache Streifen und gum Deden.

33/4 Pfund Gelbbeeren und 3 Pfund Campecheholz werden mit Baffer dreimal abgefocht, und ber Defoft auf 76 Pfund gebracht.

In den Absud gibt man 21/4 Pfund effigfaure Thonerde 8 Gr. B., Pfund Gifenvitriol, 11/4 Pfund Effig- oder holgfaure 6 Grad B.,

12 Both Rupfervitriol und verdict mit 10 Pfund Gummi ober Dextringummi.

Drudfarbe.

- 3 Daß biefer Bufammenfegung werden mit
- 1/2 Dag Buderfprup und
- 1/2 Daß Gummi, oder Dertringummiwaffer verfest.

Dampfcanelfarbe fur flache Streifen und gum Deden.

1 Pfund 28 loth Campechelig, 2 Pfund 4 loth Bimaholg und 3 Pfund Gribbeere werden zusammen mit Waffer dreimal bis auf 76 Pfund Brühe abgesotten, in den Absud 3 Maß effigsaure Thonerde 8 Gr. B., 6 loth Aupservitriol, 12 loth Salmiat, 1 ½ Pfund Effigs oder Holzsäure 6 Gr. B. gebracht und mit 15 Pfund Gummi oder Dextringummi verdickt.

Drudfarbe.

- 3 Mag biefer Bufammenfepung werden mit
- 1/2 Dag Buderfprup und
- 1/2 Daß Gummi. oder Dextringummiwaffer verfest.

Der Bufat von Buderfprup verhindert bei Refeda und Canelfarbe, daß beim Deden der flachen Grunde feine Unfage entflehen. Die Zeuge mit den beiden Farben bedruckt, werden 30 Minuten lang gedampft.

Die Drudfabrifate, in welchen die schwarze, branne, rothe und violette Farbe durch Rrapp oder Garancin eingefarbt sind, und die hernach mit starken Bandstreifen oder Deckpartien in Dampfblau oder Bleu de France ausgearbeitet wurden, werden die blauen Farben in ihrem Lufter nicht allein mehr gehoben, sondern gewinnen auch noch in der Dauerhaftigkeit, wenn sie nach dem Einhangen und Wassern durch ein doppel chromsaures Ralibad passirt und von da wieder gut gewaschen, alsdann entwassert und abgetrocknet werden.

Gelb wird gewöhnlich in mit Krapp oder Garancin vorgefarbte Drudfabrifate erft nach dem Dampfen der Dampffarben eingedruckt und aledann mit den eingedampfien Farben zusammen gewässert. Für ein heiteres Gelb dient das gewöhnliche Applicationswaschgelb, für hohes or an geartiges Gelb wird gelbholzhaltige Gelbbeeren-

brube mit Starfe ober Tragantichleim verdidt, und mit Alaun und Binnfal, gefcharft verwendet.

Dampfüber drudfarben. Soubaffementefarben.

Die Balgenüberdruckfarben, mit welchen die früher ichon mit Krapp gefärbten und burch Schupreserve zur Erhaltung fur weiße Objette versehenen Druckfabrifate gedruckt und nachher gedampft werden, bestehen meistens in grauen, oliven, drap und catechubraunen Sonen, die auf nachstehende Art zusammengesest werden.

Ufchgrane Ueberdrudfarbe.

- 12 Daß gummirte Gallubbrube von 6 Pfund Gallapfeln,
- 3 Mag Gelbbeerenbrube von 11/, Pfund Gelbbeeren .
- 6 Daß gummirte effigfaure Thonerde 8 Gr. 23.
- 3 Daß holgfaures Gifen 9 Gr. B.
- 2 Maß dunnes Gummiwaffer, werden zufammen gemifcht und gut durch einander gerührt.

Röthlichgraue leberdruckfarbe.

- In 3 Mag Blauholibruhe von 3 Pfund Blauholg und
 - 5 Maß effigfanrer Thonerde 8 Gr. B., werden
 - 12 Coth Beinfteinfaure aufgeloft und bann
 - 12 Maß dides Gummiwaffer damit jufammengebracht, gang erfaltet
 - 12 Coth falpetereffigfaure Gifenauflofung eingerührt.

Gelbliche filbergraue Heberdrudfarbe.

- In 2 Maß Blauholibruhe von 2 Pfund Blauholg
 - 2 Maß Bimaholzbruhe von 2 Pfund Bimahol;
 - 1 Maß effigfaure Thonerde 9 Gr. B. werden
 - 8 Loth Beinfteinfaure geloft, bann
 - 9 Maß Gummiwaffer jugegeben und gang erfaltet
 - 16 loth falpetereffigfaure Gifenauflofung eingerührt.

Olivenüberdruckfarbe.

- In 6 Maf Gelbbeerbrube von 3 Pfund Gelbbeeren werden
 - 11,2 Pfund Mlaun geloft, dann
 - 6 Maß effigfaures Gifen 6 Gr. B.

3 Dag Blauholzbrufe von 3 Pfund Blauhols,

3 Maß effigfaure Thonerde 9 Gr. B. hinzugebracht und mit 13 Pfund Gummi verdidt.

Drapfarbe fur den leberbrud.

In 8 Mag Catechubrube von 3 Pfund Catechu, welche mit 10 Loth Grunfpan und 16 Loth Salmiat gescharft ift, werben

12 Maß Dertringummiwaffer und 1 Mas bolgfaures Gifen 9 Gr. B. eingerührt.

Rothliche catechubraune leberdrudfarbe. Es werden in 20 Mag Catechubruhe von 10 Pfund Catechu,

33/4 Pfund Grunfpan und

1 1/4 Pfund Rupfervitriol geloft, die Auflofung mit 17 Pfund Gummi oder Dextringummi verdickt, und falt

11/4 Pfund fenftallifirtes falpeterfaures Rupfer eingerührt. Mus diefer Bufammenfegung wird

bie dufdrudfarbe folgenbergeftalt jufammen gefest:

10 Daß Catechufarbe,

5 Daß Bimaholgbruhe von 10 Pfund Bimahola,

8 Pfund Dertringummi,

5 Loth Salmiat.

Die mit den Balgenüberdruckfarben gedruckten Zeuge werden drei Tage lang aufgehangen, dann 20 bis 25 Minuten gedampft, wieder zwei Tage aufgehangen, wonach gewässert und abgetrocknet wird. Jest erft werden die Eindruckfarben Gelb, Grun und Blau eingepaßt und für sich gedampft. Man dampft die mit dem Eindruck versehenen Fabrikate in der Rammer, damit die Einpaßfarben nicht in den Grundfarben abstecken. Bill man auf durchlöcherten Eylinder dampfen, so mussen rohe Kattune als Zwischenlaufer angebracht werden.

Um mehr Bohlfeilheit bei den granen und oliven leberdruckfarben gu erzielen, tann man ftatt des naturlichen Gummis fich des Dextringummis jum Berdiden der Farben bedienen.

Die weiße Ohugreferve für derartige Ueberdruckfabrifate besteht in folgender Busammenfegung:

In 8 Daß Baffer werden

10 Pfund Pfeifenerde und

10 Pfund gestoßener Gummi über bem Feuer fo lange beiß erhalten, bis der Gummi geloft ift. Buvor werden

24 Both Ochellad in

11/4 Maß Beingeift aufgeloft, und der noch heißen Referve gugefest. Bom Feuer genommen, werben

16 Coth falgfaure Binfauflofung und halb erfaltet

1/2 Maß Effig- oder Solgfaure 7 Gr. B. eingerührt.

Dampfüberdruckfarben mit folider 3lluminations.

Für mit Krappfarben versehene und der eben beschriebenen Referven für weiß geschügte Drudfabrifate, welche nach den Ueberdrudfarben mit Solidgelb, Aechtgrun und Blau ausschattirt werden, besteben die Ueberdrudfarben gewöhnlich in folgenden:

Gilbergraue Ueberdrucfarbe.

- 12 Mag gummirte Gallapfelbrube von 6 Pfund Ballapfeln,
- 3 Mag Gelbbeerenbruhe von 11/2 Pfund Gelbbeeren,
- 6 Maß effigfaure Thonerde 9 Gr. 2.,
- 3 Maß holgfaures Gifen 9 Gr. 23.,
- 2 Maß Baffer werden mit fein gepulvertem Gummi in drudfahigen Buftand verfest.

Ufchgraue Ueberdrucfarbe.

Bur diefe Farbe wird ein Mordant auf folgende Urt bereitet: Es werden 8 Mag Blauholsbrube von 8 Pfund Blauhols,

- 2 Maß Bimaholgbruhe von 2 Pfund Bimaholg gufammen gegoffen und mit
- 5 Both gelbem Urfenif bis auf 6 Daß eingedampft.

Drudfarbe.

In 6 Maß Mordant werden der Reihe nach aufgelöft

1 Pfund Maun,

4 14

11/4 Pfund Beinfteinfaure,

11/4 Pfund Eisenvitriol, und die Auflösung mit 10 Maß Gummiwaffer drudrecht gemacht.

Olivenüberdrudfarbe.

- 8 Dag Gelbbeerbrube von 4 Pfund Gelbbeeren,
- 6 Daß effigfaures Gifen 6 Gr. B.,
- 11/2 Pfund Mlaun,
- 4 Maß Blaubolgbrube von 4 Pfund Blaubolg,
- 3 Dag effigfaure Thonerde 9 Gr. B. mit
- 14 Pfund Gummi verdict.

Die Farben werden nach zwei Tagen bes Aufdrud's im Raften 20 bis 22 Minuten gedampft, nach dem Dampfen wieder zwei Tage aufgehangen, bann gewäffert, abgetrodnet und Golidgelb, Aechtgrun ober Blau eingebrudt.

Beil diese Ueberdrudfarben im Ralfmildbade eben so wie die mit Quercitronrinde durch das Farben dargestellten Farben durch den Aepfalf zu ftarf alterirt werden, so bedient man fich zum Durchnehmen der mit Solidgelb, Zechtgrun und Blau gedruckten Zeuge einer fohlenfauerlichen Natronfupe, die folgender Gestalt hergerichtet wird:

Es wird eine Rupe von gewöhnlicher Größe mit tohlenfaulicher Matronlauge 6 Gr. B. start angefüllt, wozu gegen 500 Pfund gewöhnliche frystallisirte Soda erforderlich werden. Die Stücke auf Sternrahmen gespannt, werden zwei Minuten lang unter steter Bewegung in der Natronslussigfeit erhalten, dann in die Höhe gezogen und in einer zur Seite stehenden Baffertupe bei 10 Bewegungen des Rahmens abgeschwenkt, dann gleich in Fluß eingehangen, gut gewaschen und im doppel echromsauren Kalibade die gelbe und grune Farbe hergestellt, hernach wieder rein gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet.

Der Rupe wird im Fortlaufe der Arbeit von Zeit zu Zeit Natronlauge zugespeift, so daß sie stets 6 Gr. B. zeigt. Die lang benuste Fluffigfeit der Abschweiffupe fann ihres tohlensauren Natrongehaltes wegen mit zur arbeitenden Rupe verwender werden, wenn eine frische Bafferfupe angeset wird. Fur alle Drucksabritate, welche mit Golidgelb, Aechtgrun und Blau ausgeschmudt werden, und in welchen die Grund- und Ueberdrucksaben durch die agende Kalfmilch start angegriffen werden, kann man sich dieser Sodatupe mit dem besten Erfolg bedienen.

B) Anwendung der Dampffarben fur den Druck weißer unvorbereiteter baumwollenen Benge.

Auf unvorbereitete (nicht mordancirte) weiße baumwollene Gewebe fur Drudfabritate, in welchen die Colorirung der fammtlichen Deffind ausschließlich in Dampffarben bestehen, werden die nachstehenden Aufdruckfarben verwendet.

Dampftafelichmars Rr. 1.

15 Maß Blauholzbrube von 30 Pfund Blaubolg,

11/4 Pfund froftallifirtes effigfaures Rupfer werden mit

4 Pfund 28 Coth Starte vertocht, vom Feuer genommen

71/2 Loth Baumol eingerührt, und erfaltet mit

1 Pfund falpeterfaurer Gifenauflofung 46 Gr. B. gefcharft.

Dampftafelichmars Rr. 2.

Ein anderes gutes Dampftafelichwarz besteht in folgender Bu-fammenfegung:

71/1 Daß Blauholgbrube von 14 Pfund Blauholg,

1/4 Maß Ballapfelbrühe von 6 Loth Gallapfel,

3/4 Daß holgfaures Gifen 14 Gr. B. werden mit

25/8 Pfund Starte verfocht, mahrend dem Rochen

8 Loth Gifenvitriol und

6 Loth Rupfervitriol jugefest, bann

16 Coth Baumol eingeruhrt. Bom Feuer genommen werden nach einer halben Stunde

6 loth Galmiat jugegeben, falt gerührt und julest mit

12 Coth falpetereffigfaurer Gifenauflofung 46 Gr. B. gefcarft.

Dampftafelfdmary von Balter Crum in Glasgom.

10 Rilogramme Starte,

3 Liter Effig. oder Solgfaure 6 Gr. B.,

40 Liter Blauholgbrühe 6 Gr. B.,

10 Liter effigfaure Thonerde 12 Gr. B., werden gufammen verfocht, halb falt gerührt und mit

5 Liter holgfaurem Gifen 18 Gr. B., welches juvor mit

2 Liter Galpeterfaure 34 Gr. B. gemifcht worden , gefcarft.

Diese dampfichwarzen Farben dienen sowohl fur den Sand., als Perrotin- und Balgendruck, fie nehmen alle, wenn fie neben anderen Farben auf baumwollene Benge gedruckt find, welche ein doppelschromsaures Kalibad gur innigeren Fixirung erfordern, in demselben durch Aufnahme von Sauerstoff noch größere Beständigkeit gegen Licht und Luft an.

Braune Dampffarben.

Dampfbrann Rr. 1 in Starte verdidt für Perrotin: und Walzendrud.

In 91/2 Maß Cochenille Fernambufbrube (Die Maß in 2 Pfund Bafferinhalt).

1/2 Maß Blauholzbrühe 4 Gr.B.

1/2 Daß holgfaures Gifen 12 Gr.B. werden

21/2 Pfund Alaun geloft, die freie Ochwefelfaure durch

5 loth froftallifirte Goda gebunden, nachher mit

21/2 Pfund Bleiguder gerfest und gulest

1 Pfund frystallisirtes efsigsaures Rupfer eingerührt. Das Abgehellte diefes Mordants wird fur den Druck, je nach dem Mufter bald mit Starfe, bald mit Gummi, bald mit Tragant verdickt.

Frangosifdes Dampfbraun Rr. 2 für Perrotin: und Waszendruck.

- 20 Rilogramme Starte,
 - 8 Liter Effig: oder Solifaure 7 Gr. B.,
- 45 Liter Bimaholgertraft 20 Gr. B. mit
 - 4 Liter Baffer angeruhrt. Benn alles mit der Starte gut angeruhrt ift, werden über dem Feuer langfam
 - 1 Rilogramm gestoffenes doppel chromfaures Rali zugefest, bernach
 - 1 Rilogramm Oxalfaure hinzugerühet. Die Bufammenfegung wird eine Stunde lang gelinde gefocht, und die durch bas Rochen verdampfte Fluffigfeit durch
 - 4 Liter Solgfaure 7 Gr. B. verfegt. Bom Gener wenn die Farbe noch lau ift, werden
 - 2 Rilogramme Oralfaure und gulet
- 15 Liter effigfaure Thonerde 18 Gr. B. eingerührt.

Die effigfaure Thonerbe fur biefe Farbe wird in folgender Bufammenfegung erhalten: 150 Pfund Baffer, 50 Pfund Alaun, 5 Pfund Soda und 50 Pfund Bleiguder.

Die braunen Dampffarben erhalten einen noch hohern Grad der Befestigung, wenn die damit bedruckten Zeuge nach dem Dampfen in einem doppel chromfauren Kalibade durchgenommen werden.

Von den rothen und rofenrothen Farben.

Fur rothe und rofenrothe Dampffarben auf weiße nicht mordancirte Waare wird ein gefarbter Mordant auf folgende Beife bargestellt:

In 10 Maß Fernambufholgbrube 4 Gr. B. werden

24 Both epurirter Mlaun durch

24 Both Bleiguder gerfest.

Dunkelroth Rr. 1 fur Sand : Perrotin : und Balgendrud.

2 Dag Morbant mit

20 loth Starfe verfocht, vom gener

61/2 Coth falpeterfaure Thonerde eingerührt und falt

8 Both neutrales concretes doppeltes Chlorginn jugegeben.

Eine bem Krapproth ahnliche Farbe wird erhalten, wenn das Dunkelroth nach dem Dampfen durch folgendes Bad genommen wird. In 160 Pfund Baffer werden 21/2 Pfund Maun aufgelöft und die freie Schwefelfaure durch 10 loth gepulverte Kreide neutralisit. Gleich nach dem Durchnehmen in dem Bade werden die Zeuge rein gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet. Man kann Muster, welche außer diesem Roth noch Dampfblau und Grun enthalten, unbeschadet dieser Farben in dem Bade durchnehmen.

Duntelroth Rr. 2 mit Cochen ille Fernambutbrube für Sand. Perrotin: und Walzendruck.

In 15 Maß Cochenille-Fernambufholzbruhe werden

61/2 Pfund Maun durch

61/4 Pfund Bleiguder gerfest.

Der abgehellte Mordant wird nach Umftanden des Mufters, mit Starte, Gummi oder Tragant verdidt und auf die Maß Drudfarbe 1/2 loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Bellrothe Ubftufungen.

Die hellrothen Ubftufungen erhalt man, wenn die mit Gummi verdidte dunfelrothe Farbe durch mehr Gummimaffer verfest worden.

Dampfrofafarbe.

In 12 Maß Bimaholgbruhe von 8 Pfund Bimaholg werden 4 Pfund epurirter Alaun durch 31/2 Pfund Bleizucker zerset, und 10 loth Salmiak eingerührt. Die abgeklarte Flüffigkeit wird mit Gummi verdickt und die damit gedruckten Zeuge 2 Tage aufgehangen, alsdann 40 bis 45 Minuten gedampft, wieder ein bis zwei Tage aufgehangen, hernach bei 50 Gr. R. Warme in einem leichten Ruhtothbade durchgenommen, rein gewaschen und im Schatten abgetrocknet.

Diese Druckfarbe erscheint nur dann schon und feurig, wenn sie alt ift. Den Drucker kann man eine ganze Boche damit arbeiten laffen, ohne daß er sein Sieb zu waschen braucht; man wird felbst finden, daß, wenn das Roth wochenlang eingestrichen ift, es schöner als im Anfange sein wird.

Die dampfrothen Farben durfen durch fein chromfaures Ralibad genommen werden, weil sie sich violettartig braunen und unscheinbar werden.

Bon den violetten und Lilasfarben.

Die violetten und Lilasdampffarben werden aus gefärbten Morbants zusammengeset, und fur den Eindruck flacher Bander mit Gummi, fur den Perrotin : und Balzendruck hingegen mit Starte verdickt. Die gefärbten Mordants bestehen in folgenden.

Mordant für Biolett.

- 12 Maß Blauholzbruhe von 24 Pfund Blauholg,
- 41/2 Pfund Alaun,
 - 12 Both Goda,
 - 4 Pfund Bleiguder.

Es werden auch schone violette Farbentone erhalten, wenn Blau aus Indigo-Carmin, effig oder schwefelfaurem Indigo, mit Alaun-basis verfest, in einem angemessenn Berhaltniß mit Cochenilleroth zusammengebracht werden. Bei einer folden Mifchung fest man dem Indigo - Carmin Maun und ber Ummoniat. Cochenille Oralfaure gu.

Biolette Farben durch Enanblau und Cochenilleroth werden erhalten, wenn Ammoniafal : Cochenilleabfud mit Alaun und Oxalfaure geschärft, dann Gifenenanfalium : Auflösung hinzugebracht und mit Gummi verdickt wird.

Mordant für Bilas.

- 7 Mag Blauholzbrube von 14 Pfund Blauholz,
- 5 Dag Bimaholgbrube von 10 Pfund Bimabolg,
- 41/2 Pfund Maun,
 - 12 Loth Goda,
 - 4 Pfund Bleiguder.

Bur Dunkelviolett und Dunkellilas wird mit Starte, für helle Farbenabftufungen mit mehr oder weniger Gummiwaffer verdickt. Fur den Balgendruck fann auch eine gute violette Farbe dargestellt werden, wenn

- 11 Mag Blauholgbrube von 22 Pfund Blauholg,
 - 1 Mag Bimaholgbrube von 2 Pfund Bimaholg und
 - 6 Maß effigfaure Thonerde 9 Grad B. mit Starte oder Gummi verdidt werden.

Biolette und Lilasfarben burfen durch fein chromfaures Ralibad genommen werden, weil fie fich fchwargen und unfcheinbar werden.

Ufchgraue Farben für den Balgendrud.

Ufchgrau in Starteverdidung.

- 20 Daß Baffer,
 - 4 Dag Blauholgbrube von 4 Pfund Blauholg,
 - 4 Mag effigfaure Thouerde 9 Gr. B. werden mit
- 8% Pfund Starte verfocht, halb falt gerührt, aledann
 - 16 loth Beinfteinfaure bingugebracht, und gang falt mit
 - 1 Pfund falpetereffigfaurer Gifenauflöfung 46 Grad &. gefcharft.

Afchgrau in Gummiverdidung.

- 5 Mag Baffer ,
- 1 Maß Blauholzbrube von I Pfund Blauholz,
- 1 Maß effigfaure Thonerde 8 Gr. B. mit
- 3 Pfund Gummi verdict, halb falt

- 4 Loth Beinfteinfaure jugegeben und gang erfaltet
- 8 Loth falpetereffigfaure Gifenauflofung 46 Gr. B. eingerührt.

Bon den gelben Dampffarben.

218 gelbe Dampffarben fur weiße unvorbereitete baumwollene Bewebe dienen dieselben, die bei den fur mit Rrapp vorgefarbten Drudfabritate aufgeführt find.

Bon ben grunen Dampffarben.

Außer den dampfgrunen Farben aus Mhamninertract bereitet, und denen die bei den mit Reapp vorgefarbten Drudfabrifaten angegeben find, fonnen noch folgende fur weiße nicht mordancirte Beuge verwendet werden.

Duntelbampfgrun.

- 311/2 Pfund Gelbbeerbrube 4 Gr. B.
- 183/4 Pfund effigfaure Thonerde 8 Gr. B. werben mit Gummi verbiett, halb erfaltet
 - 53/4 Pfund gestoffenes eifenblaufaures Rali eingerührt und nach ganglichem Erfalten mit
 - 30 Coth Beinfteinfaure und
 - 30 Loth Oralfaure gefcarft.

Belleres Dampfgrun.

- 181/4 Pfund Gelbbeerbruhe 4 Gr. B.
- 181/4 Pfund effigfaure Thonerde 8 Gr. B.
 - 12 Pfund Baffer werden gufammen mit Gummi drudrecht verdict, halb erfaltet
 - 33/4 Pfund gestoffenes eifenblaufaures Rali bingugebracht und gang erfaltet
 - 5/a Pfund Beinfteinfaure und
 - 1/a Pfund Oralfaure eingerührt.

Bon den blauen Dampffarben.

Mußer ben bei mit Krapp vorgefarbten angegebenen blauen Farben, dienen auch noch die nachstehenden blauen Dampffarben für den Drud weißer nicht mordancirten Zeuge.

Ochones Ginbrudbampfblau.

- 7 Pfund eifenblaufaures Rali in 15 Pfund Baffer geloft,
- 1 Pfund Binnfalg in 2 Pfund Baffer geloft,
- 18 Coth Oralfaure in 5 Pfund Waffer geloft. Diefe zwei Auflofungen werden jede für sich bereitet, dann zusammen gegoffen und halb erkaltet die Oralfaureauflöfung hinzugebracht, hernach
 - 1 Pfund Effig: oder Solgfaure 7 Gr. B. gegeben, und gulegt
- 2 Pfund Bleu soluble mit der Zusammensetzung gut verrührt. Für den Drud wird die Farbe mit fein gestogenem Gummi fast verdidt.

Englisches Dampfblau für den Balgendrud.

- 20 Mag Baffer,
 - 8 Pfund Starfe,
 - 2 Maß effigfaure Thonerde 10 Grad B. werden zusammen verfocht, vom Feuer gebracht
 - 2 Daß Effig . oder Solgfaure,
 - 4 Pfund geftogener Mlaun und
 - 1 Pfund Oralfaure jugegeben, dann halb erfaltet
- 16 Pfund gestoßenes eifenblaufaures Rali bingugebracht, falt gerührt und nach völligem Erfalten
 - 4 Pfund Binnfalg und gulegt
 - 4 Pfund doppeltes Chlorginn eingerührt.

Diefe Farbe ericheint durch die Bildung von blaufaurem Binn anfanglich griefelig, fie muß daher unter fleißigem Umruhren mehrere Sage jugededt ftehen und vor dem Druden durch Beuteltuch getrieben werden.

Wenn man in öfonomischer Rucksicht die Oralfaure und das doppelte Chlorginn bei dieser Farbe weglassen will, und die Blaufaure durch Schwefelsaure entwickelt, wodurch ebenfalls eine lebhafte blaue Farbe erreicht wird, so werden statt jener beiden 11/2 Pfund weiße Schwefelsaure, die zuvor mit der Halfte ihres Gewichtes Wasser verdunnt und erkaltet gelassen wird, verwendet.

Bei der Zusammensegung der blauen Farben, deren Basis das eifenblaufaure Kali ift, so wie bei dem nachherigen Dampfen und aller übrigen Behandlung folder Drudfabritate hat man um ein

- te gleich gutes Refultat zu erhalten, Rachfolgendes auf's genauefte berudfichtigen.
- a) Daß bei der Bufammenfehung der Drudfarben die Gifenblaufaure im eifenblaufauren Rali mehr in ber Ralte ale in ber Barme frei gemacht merbe, bevor der Mufdrud mit berfelben Statt findet. Bu Diefem Freimachen ber Gaure find 2 Meguivalente Beinftein : ober Oralfaure erforderlich. Bendet man Schwefelfaure jum Berfegen bes eifenblaufauren Ralis an, fo erfordern 2,646 deffelben 1,226 concentrirte Ochwefelfaure. Bei der Entwicklung fommt es auch auf bas Berhaltniß bes Baffers und ber Temperatur an, welche fur Die gegenfeitige Einwirfung diefer beiden Rorper und die Erzeugung von fchwefelfaurem Rali am geeignetften find. Findet Die Regftion im Dampfen bei einer zu boben Temperatur Statt, fo entweicht eine Menge Gifenblaufaure und es ichlagt fich zugleich blaufaures Gifenorndul (Gifenenanur) nieder, welches fich nicht mit dem Beuge verbinden fann, wodurch ein betrachtlicher Berluft an nunbarer Gifenblaufaure entftebt. Bei einer zu niederis gen Temperatur wird hingegen die Gifenblaufaure nicht vollfommen frei, und es fann diefem Uebel burch bas Dampfen nicht mehr abgeholfen werden, weil das fur die gu bewertftelligende Berfebung unumgangliche Baffer feblt.
- Daß die Zersegung der Eisenblausaure auf dem Zeuge erfolge, denn wenn sie Seatt findet, bevor die Faser des Gewebes damit getrankt wurde, so verbindet sich das Eisencyanur gar nicht mit der Faser. Eine solche Zersegung muß daher vor dem Aufdrucken der Farben möglichst vermieden werden, und dieselbe erst nach dem Aufdruck der Farbe erfolgen, welches dadurch bewirft wird, daß man die gedruckten Zeuge in seuchter Luft aufhängt, die in solcher Temperatur erwärmt ist, daß die Eisenblausaure ausgetrieben wird. Bei den dampfgrunen Farben, welche mit eisenblausaurem Kali und einem gelben Pflanzenpigment entwickelt und dargestellt werden, sind die Vorsichten a) und b) ebenfalls zu beobachten.
- :) Um das gedruckte und gedampfte mit dem Beuge verbundene und gebildete blaufaure Eisenorndul hoher zu orndiren und in blaufaures Eisenornd zu verwandeln, muß die Baare in

feuchter Luft so lange aufgehangen werden, bis die blauc Farbe volltommen hergestellt erscheint, wonach erst in fließendes Basser eingehangen, oder in einem schwachen doppel domfauren Ralibade, oder einem ganz neutralen Chlortalfbade durchpassirt und dann erst rein gewaschen wird. Bei dem Chlortalfbade ist besonders darauf Bedacht zu nehmen, daß die Flüssigfeit nicht alkalisch ist, weil sonst das Blau etwas angegriffen wird. Es darf aber eben so wenig sauer sein, weil sonst die Farbe durch das freie Chlor in's Grune übergeführt wird.

- d) Das eisenblausaure Binn, welches dem Blau einen dunkelindigoblauen Son ertheilt, welche Farbe allgemein unter dem Mamen Bleu de France bekannt ift, muß stets frisch bereitet und von dem anhängenden salfgauren Kali gut ausgestüßt in Unwendung gebracht werden. Auch wird der mit Starke verdickten Bleu de France-Farbe immer eine gewisse Portion chlorsaures Kali zugesetzt, weil es sich sonft nicht gut drucken läst, und beim Hand- oder Perrotindruck sich so stark an den Model anhängt, daß beim Drucken nach einigemalem Auftragen und Abschlagen der Model durch lamellenartigen Ansat verunreiniget wird und einen ungleichen Druck zur Folge hat.
- e) Thonerdebasis (Maun oder effigsaure Thonerde) dem Dampf blau zugesett, tragt zur Befestigung und Lebhaftigkeit der Farbe bei.
- f) Bloges Binnfalg oder doppeltes Chlorginn liefern bei gewöhnlichem Dampfblau teine fo lebhafte Farben, ale wenn beibe Binnverbindungen in einem angemeffenen Berhaltniß mitfammen angewendet werden.
- g) Das tiefe eifenblaufaure Binn (Bleu de France) befigt einen hoben Grad der Bestandigfeit, faustische Lauge wirft weniger bald zerftorend auf dasfelbe, als auf gewöhnliches Gifenblau auch geht die Berfetung viel langfamer vor fich.
- h) Beim Druden vermittelft ber Balgendrudmaschine bewirten die Rupferfarben, wenn fie an Dampfblau anschließen weiße Rander, auch zeigt fich die unangenehme Erscheinung, daß wenn metallisches Rupfer, deffen Oberfläche orydirt ift, beim Druden mit der noch nicht trodenen Farbe in Berührung fommt, weiße Fleden entstehen. Diese rühren beim Bortommen von den orydirten tupfernen Rollen her, über welche die gedruckten

Beuge jum Abtrocknen in die Manfarbe laufen, aus welcher Urfache man auch ftete bas Blau beim Drucken ber gravirten ersten Balge unterzieht, kupferne Rollen vermeibet und sich ber reinen hölzernen bedient. Polirtes glanzendes Rupfer verhalt sich wirkungslos.

Berfahren durch Referveaufdrud in Dampfblau weiße Figuren hervorzubringen.

Benn man weiße Figuren unter irifirtem Dampfblau hervorbringen will, fo brudt man auf die weiße Baare zuerft effigfaure. Ralf mit Pfeifenerde und Gummi verdidt auf, wodurch das Blau abgeworfen und nach dem Dampfen und Auswaffern die aufgedruckten Stellen im blauen Grund weiß erscheinen. Kreide wie auch falglaurer Bint bewirfen dasselbe, jedoch nicht in so volltommenem Effett.

Bon den Olivenfarben.

Fur Olivenfarben wird ein gefarbter Mordant verwendet, der auf nachstebende Beife bereitet wird:

In 18 Daß gelbholihaltiger Gelbbeerenbruhe 4 Grad B. und

41/2 Maß Blauholibrühe 3 Grad B. werden

5 Pfund Mlaun durch

41,2 Pfund Bleiguder gerfest.

Die abgeflarte Fluffigfeit wird fur dunteloliven Farbe, je nach ben Drudartifeln, theils mit Starte, theils mit Gummi oder Dertringummi verdidt. helle olivenfarbene Abftufungen werden aus mit Gummi oder Dextringummi verdidter Olivenfarbe, durch Berfegung mit Gummi oder Dextringummiwasser hervorgebracht.

Bur grunlich e Olivenabftufungen fest man der Farbe verhaltnigmaßig effigfaure Indigogufiofung ju.

Refedas, Canel: und catechubraune Farbenabs ftufungen.

Für Refeda:, Canel, und catechnbraune Farbenabftufungen dienen dieselben Bufammensehungen, die bei mit Rrapp vorgefarbten Drudfabritaten angegeben find. Die unvorbereiteten weiße baumwolzlene Beuge werden, wenn fie mit allen den hier aufgeführten Farben gedrudt find, 35 bis 40 Minuten gedampft.

Einige Diefer Dampffarben besigen jedoch nicht den ichonen

Farbenglanz und die große Beständigkeit gegen Licht und Luft in die Dauer, als solche, welche auf mordancirte Zeuge gedruckt sind. Die Ursache der größern Dauerhaftigkeit mag bei den lettern darin besteben, daß den durch den Aufdruck und das Dampfen entwickelnden, aufgeschlossen Pigmenten und unorganisch farbigen Erscheinungen, stets neue Nahrung zur langern Erhaltung durch die Thon - oder Zinnbasis dargeboten wird.

C) Dampforudfabrifat mit Illuminations farben, welthe die Eigenfchaft befigen, den nachherigen blauen Dampfüberdrud abzuwerfen.

Bill man im Beigboden - Genre Deffine mit verschiedenartigen Blumen oder andern Figuren mit Schwarz, Dunkelroth, Rofenroth, Grun und Beiß ausarbeiten, und aledann blauen Netsoder eng piccotirten lleberdruckgrund darüber drucken, so muß den rothen Dampffarben ein Agens zugesett werden, welches die Fähigfeit besit, den blauen Ueberdruck abzuwerfen und die rothen Farbtone rein und unangegriffen erhält. Solche Druckfabrikate werden dargestellt, wenn die weißgebleichten baumwollenen Gewebe mit den nachstehenden Farben der Reihe nach gedruckt werden.

Bur Och warg, bas fruber angeführte Safelfcmarg Dr. 1.

Für die rothen Farben wird ein gefärbter Mordant aus 10 Maß Fernambutholzbrühe 3 Grad B., in welchem $2\frac{1}{2}$ Pfund Alaun durch $2\frac{1}{2}$ Pfund Bleizuder zerfest werden, angefertigt, aus welchem die dun felrothe Farbe bereitet wird, indem 1 Maß des abgehellten Mordants mit $1\frac{1}{2}$ Loth Tragant verdickt, und nach ganzlichem Erkalten 1 Loth salzsaure Zinkauflösung und $\frac{1}{2}$ Loth salvetersaure Aupferaussoffung 46 Grad B. eingerührt wird.

Für hellrofenrothe Farbe wird 1 Mag Mordant mit 3/4 Pfund Pfeifenerde und 5/4 Pfund Gummi verdickt, dann nach völligem Erfalten 2 Loth falgfaure Zinkauflöfung eingerührt.

Die grune Farbe wird zusammengesett, aus 1 Mag Gelbbeerenbruhe 3 Grad B., 8 Loth Alaun, 8 Loth eifenblaufaurem Rali, 1 Loth Oralfaure, mit 12 Loth Gummi verdidt.

Fur den weißen Figurendrud wird die Referve mit Ur-feniffali verwendet.

Rach dem Aufdruck fammtlicher Farben wird gut abgetrodnet

und alebann ber Balgenüberdruck durch folgendes Dampfblau gegeben :

In 16 Dag Baffer werben

- 5 Pfund eifenblaufaures Rali geloft, barin
- 14 Pfund Summi gefchmolgen, nach ganglichem Er-
 - 3 Pfund Galgfaure und
- 16 Loth doppeltes Chlorginn hingugebracht, und gulest
 - 5 Dag Gummiwaffer eingerührt.

Die mit Blau überdruckte Maare, wird 8 bis 12 Stunden aufgehangen, hernach 30 Minuten lang gedampft, über Nacht in einem feuchten Lokal aufgehangen, den andern Tag eine halbe Stunde lang in Fluß eingehangen, gut gewaschen, zwischen zwei Enlinder oder im Sydroextracteur entwaffert und im Schatten abgetrocknet.

Terniren der Dampffarben.

Durch den Weg des Ternirens laffen fich in einigen Dampffarben dunkle Figuren in dem helleren Farbenaufdruck darftellen. Go 3. B. wenn

- a) nach dem Dampfen auf Violett durch Blauholzpigment und Thonerdebasis dargestellt, chromfaures Kali aufgedruckt wird, wodurch nach dem Bassern dunkle Farbung in Biolett erhalten wird.
- b) Benn dasfelbe Blauholzviolett über Dampfblau, aus eifenblaufaurem Kali, Beinfteinfaure oder Schwefelfaure dargestellt gedruckt wird, fo erhalt man ein fehr dunkles Schwarzblau.
- c) Drudt man Grau uber Blau, fo wird Dunfelgrun gebilbet.
- d) Die Catedu farben laffen fich burch ben Aufbrud von chromfaurem Rali bunfler modificiren.
- D) Anwendung der Dampffarben für den Druck der weißgebleichten und vorbereiteten (mordancirten) Baumwollenzeuge.

Die Borbereitungsmittel (Mordants), womit die weißgebleich: ten baumwollenen, ichafwollenen und feidenen Gewebe für Dampforud-1112. 26 fabrifate impragnirt werden, um möglichst glanzende und dauerhafte Dampsfarben auf den Stoffen hervorzubringen, bestehen in den Thonerdeverbindungen, den Zinnornden in Sauren gelöft, und dem Zinnorndul- und Zinnornd. Natron oder Kali. Gie bilden sammtlich
Basen, die mit der Faser der verschiedenen Zeuge in Berbindung
treten, die nachher aufgedruckten Farben durch den Prozes des
Dampsens noch reichlicher aufschließen und mit den Stoffen inniaer firiren, als auf den weißen nicht mordancirten Zeugen.

Unter den thonerdigen Berbindungen find es die effigsaure und falpetersaure Thonerde und der Maun; unter den Binnverbindungen das schwefelsaure : schwefelsalgsaure und das doppelte Chlorginn, so wie das ginnsaure Natron oder Kali, welche die wiche

tigfte Rolle einnehmen.

Saufiger als die effigfaure Thonerde und der Alaun wird gegenwartig die falpetersaure Thonerde in den Kattundruckereien zum Mordanciren der baumwollenen Gewebe im Dampffarbendruck verwendet, allein noch häufiger findet sich das Grundiren mit den verschiedenen Zinnbasen vor, welches sich auch vorzugsweise zur herstellung des prachtigen Bleu de France auf baumwollene, wollene und seidene Stoffe eignet.

Bir wollen jest diefe Borbereitungsmittel, ihre Darftellungs: art und das Impragniren der Zeuge mit denfelben einer nahern Betrachtung unterwerfen, und eröffnen die Gallerie mit der effig-

fauren Thonerde.

Darftellung der effigfauren Thonerde jum 3mpragniren der baumwollenen Beuge.

In 20 Daß gang hellem Baffer werben

16 Pfund eifenfreier Maun geloft,

- 1 Pfund fryftallifirte Goda nach und nach eingerührt, und ber Alaun durch
- 12 Pfund weißen Bleiguder zerfest, um eine gang wasserhille effigsaure Thonerde gu erhalten, Die nach einigen Tagen des Abflarens verwendet werben fann.

Die Baare wird mit dem hellen Liquidum auf der Grundirmaschine jur gleichformigen Impragnirung dreimal nach einander geflopt, die zwei erften Male mit nur schwacher, das dritte Ral hingegen mit starfer Pression, bann in einem erwarmten Zimmer abgetrodnet, hernach in einem luftigen Boben 3 bis 4 Tage aufgehangen, damit die Esigsaure entweichen kann, und mit der Faser der Baumwolle verbunden, basisch effigsaure Thonerde zurudbleibt. In solchem Zustande werden jest die Zeuge in einem gant klaren kochend heißem Wasserbade durchgenommen, von da im Fluß gespult, in den Waschrädern gewaschen, und alsdann im Schatten in freier Luft abgetrodnet. Man hat dabei hauptsächlich darauf zu sehen einen recht weißen Grund zu erhalten, in welcher Beschaffenheit sich nun die Zeuge fur den Ausbruck der Dampffarben eignen.

Darftellung ber falpeterfauren Thonerde gum 3mpragniren ber baum wollenen Beuge.

Die falpeterfaure Thonerde wird gum Grundiren der Beuge durch Saufchvermandtichaft auf folgende Urt bereitet:

- 12 Pfund falpeterfaures Blei in Rryftallen werden in
- 30 Pfund gang hellem beißen Baffer geloft, anderer- feite werden
- 12 Pfund reiner eifenfreier Mlaun in
- 30 Daß gang hellem, beißen Baffer geloft.

Beide Auflösungen werden nun beiß zusammengegoffen, oftere umgerührt, aledann erfalten gelaffen, und bie abgeflarte
Fluffigfeit mit hellem Flugwaffer auf 8 Grad Baume gestellt, verwendet. Bei dieser Operation verbindet sich die Schwefelfaure des
Alauns mit dem Bleioryd des salpetersauren Bleies, und fällt als
schwefelfaures Blei zu Boden. Die Salpetersaure geht mit der
Thonerde in Verbindung und bildet in der oben stehenden Fluffigfeit die
falpetersaure Thonerde.

Die Zeuge werden mit ber achtgradigen Fluffigfeit zweimal geflost, das erfte Mal mit wenig, das andere Mal mit ftarfer Preffion, hernach zum gleichförmigen Durchdringen des Mordants mit der Faser zwei Stunden auf den Balzen gelassen, sodann abgewunden, in einem falten, schwachen Salmiafbade über den haspel laufend durchgenommen, von da im Fluß geschweift, überdroschen, entwassert und im Schatten abgetrochnet.

Mlaunimpragnirung.

Wenn mit Ulaun, beffen freie Schwefelfaure mit fohlenfaurem Natron gebunden wurde, mordancirt wird, werden die Beuge nach einigen Sagen des Hangens, in einem schwachen Pottaschenoder Natronbade durchgenommen, um die Thonerde auf dem Zeuge niederzuschlagen, alsdann rein gewaschen und im Schatten abgegetrocknet.

Bon den Zinnverbindungen jum Mordanciren der Beuge.

Die Binnverbindungen; deren man fich jum Mordanciren ober Borbereiten der Beuge fur Dampforudfabritate bedient, bestehen in folgenden:

- a) Natronhaltige Zinnbasis (Stanate de soude), auch zinn faures Natron genannt, welches auf Zeuge gebracht, und nachher durch ein schwefelsaures Bad in schwefelsaures Zinn verwandelt wird, stellt man auf folgende Weise bar:
 - 8 Pfund trodenes doppeltes Chlorginn werden in
 - 25 Pfund hellem heißem Flugwaffer geloft, die Auflofung nach und nach in
 - 20 Maß faustische Natronlauge 20 Gr. B. eingerührt, wobei durch unausgesetzem Umrühren die Vorsicht zu beobachten ift, daß sich die Chlorzinnauflösung gleichmäßig und vollkommen in der Natronlauge löse, und ein flares Liquidum darstellt, welches Zinnnatronauslösung bildet, das noch alkalisch reagirt, und zum Grundiren der Zenge mit hellem Flußwasser dilnirt auf 10 Gr. B. gestellt wird.

Mit diefer Zinnorydnatronauslösung werden die Zeuge zweimal getlogt, dann von der Walze genommen, zwei Stunden auf Haufen liegen gelaufen, und aledann in einem 2 Gr. B. starten schwefelsauren Bade jo lange durchgenommen, bis die Zinnnatronorydulauslösung zerset, das Natron an die Schwefelsaure getreten und ein anderer Theil derselben das Zinnoryd in schwefelsaures Zinnoryd verwandelt hat. Die Zeuge werden nun im Bluß geschweift, gut gewaschen, entwassert und im Schatten abgetrodnet.

Beim Durchnehmen größerer Partien Waare erfest man von Beit zu Beit bie entzogene Schwefelfaure in bem Babe burch Bufpeife frifcher Gaure.

Die auf folchem Bege mordancirten Beuge eignen fich gang vorzüglich fur ben Druckartifel Bleu de France, ber badurch ben eigenthumlichen glangenden violetten Stich in der blauen Farbe erhalt.

b) Ratron- oder falihaltige Zinnbafis, welche auf die Zeuge gebracht, und nachgehends im schwefelsauren Salmiakbade in schwefelfalzsaures Zinnoryd umgewandelt wird. Die Zeuge werden mit sechsgrädiger natronhaltiger Zinnbasis a) oder mit eben so starker kalihaltiger Zinnbasis mordancirt, welch lettere auf nachstehende Art bereitet wird. In 25 Plund Wasser werden 8 Plund trockenes doppeltes Chlorzinn gelöft, und die Auslösung vorsichtig nur nach und nach in so viel kausliche Kalilauge 16 Gr. B. eingerührt, bis das Liquidum noch etwas alkalisch reagirt, wonach das Ganze mit hellem Fluswasser auf 6 Gr. B. gestellt die Zinnkaliorydaussösung für das Grundiren barstellt.

Es wird auch häufig in den Drudereien zur Bereitung von natron- oder kalihaltiger Zinnorpdauflöfung, fluffiges doppeltes Ehlorginn verwendet, das erhalten wird, wenn in einer Mischung von 12 Pfund Salzsäure 22 Gr. B. und 8 Pfund Salpetersäure 34 Gr. B., 3 Pfund 12 Loth granulirtes Zinn aufgelöst werden. Bon dieser Zinnauslöfung wird nun in 14 Gr. B. starke kaustische Kalilauge oder 16 Gr. B. kaustische Natronlauge vorsichtig so viel nach und nach eingerührt, bis die Lauge nur noch schwach alkalisch reagirt, welche alsdann mit hellem Flugwasser diluirt auf 6 Gr. B. gestellt wird.

Das fchwefelfaure Salmiatbad richtet man in einer Banne mit Saspel versehen vor. Dem falten Baser, mit Schwefelfaure auf 2 Gr. B. gestellt, sest man eine wasserige Unflösung von 31/2 Pfund Salmiat zu, und ruhrt Alles gut durch einander. Manipulirt werden die Zeuge eben so wie im schwefelsauren Bade, auch wird dem Bade von Zeit zu Zeit ein frischer Zusat von Schwefelsaure und Salmiatauslösung gereicht.

o) Doppeltes Chlorginn. In mehreren Rattundruckereien

mordancirt man auch mit doppeltem Chlorzinn, wobei auf folgende Beise versahren wird. Man löst trockenes Chlorzinn in heißem Basser auf, und stellt dann die Auflösung mit kaltem Bluswasser diluirt auf 6 Gr. B. Die noch vorwaltende freie Saure wird auf das Maß Liquidum mit 1/2 Loth krystallistrter Soda neutralisirt, und in solchem Zustande für das Grundiren verwendet. Die Zeuge werden mit der Imprägnirungsbasiszweimal hinter einander geklost, hernach von der Balze abgenommen, auf Hausen gelegt, gut zugedeckt und eine Stunde lang liegen gelassen, wonach im Fluß geschweift, in den Waschrädern gewaschen, dann entwässert und im Schatten abgetrocknet wird.

Fur dunkelrothe und violette Farben kann man der Chlorginn-Impragnirung etwas Rupfersalz zusepen, wodurch biese Dampsfarben intensiver als auf blogem Binngrund erscheinen. Man kann dann bei den Auforuckfarben das Aupfersalz weglaffen, welches beim Balgendruck die Rakel ohnehin ftark alterirt und den Druck erschwert.

d) Binnfaures natron und ginnfaures Kali in trodener Gestalt. In England wird ein trodenes Binnorydund Binnorydul-Natron oder Kali jum Mordanciren der baumwollen, halbwollen und wollenen Gewebe im Dampffarbendrud
verwendet. Howarth und Barnes haben sich im Jahre
1845 ein Patent auf die Darstellung dieser Salze ertheilen
laffen, welche übrigens bereits auch schon in einigen chemischen
Produkten-Fabriken Deutschlands fabrikmäßig dargestellt werden. Man kann sie auf folgende Beise bereiten:

Binnorydnatron. Es werden 22 Pfund agendes Matron in einem eifernen Tiegel, welcher durch ein darunter befindliches Feuer auf die dunkel Rothglubbige gebracht und nachdem die Berdampfung so weit Statt gefunden hat, daß das Matronhydrat entstanden ift, bringt man 8 Pfund salpetersaures Natron und 4 Pfund Rochsalz hinein, und wenn die Mischung in Fluß gekommen ist, sest man 10 Pfund granulirtes Zinn hinzu und rührt mit einem eisernen Stab um. Die Masse wird dunkel gefärbt, teigartig, und entwickelt Ummoniat, indem das Zinn das Wasser des Natronhydrats und einen Theil des salpetersauren Natrons gerseht. Das Erhipen und Um-

rufren wird fo lange fortgefest, bis eine Berbrennung Statt findet, und die Daffe rothglubend und von teigartiger Confi: Diefes Binnorndnatron fann, wenn es nach dem Erfalten gepulvert wird, fogleich fur den Gebrauch verwendet werden. Um es aber fur den Sandel in reinerem Buftande gu erhalten, loft man es in Baffer auf und laft es froftallifiren, oder man fann es auflofen und gur teigartigen Confifteng eindampfen, fo gwar, daß feine Fluffigfeit mehr davon ablauft.

Das Binnorndulnatron. Es wird erhalten, wenn 4 Pfund Rochfalt, 131/2 Pfund agendes Ratron, 1 Pfund falpeterfaures Natron und 4 Pfund granulirtes Binn in einem heißen eifernen Liegel gefocht und unter Umruhren jur Erodniß gebracht wird. Die trocene Maffe muß fo lange durch einander gerührt werden, bie fich fein Ummoniat mehr entbindet. Gan; auf abnliche Art tann auch Binnorndfali und Binnorndulfali dargeftellt werden, wenn man fatt Ratron Rali in Unwendung bringt.

Bum Mordanciren ber Beuge werden 3 Pfund Binnorndnatron in 10 Pfund fochendem Baffer geloft, und der Auflosung 30 Pfund oder mehr Baffer jugefest, um fie auf die erforderliche Starfe ju bringen. Wenn man mit Binnorndulnatron grundirt, wird auf diefelbe Beife verfahren. In beiden Fallen wird die mordancirte Baare einige Stunden liegen gelaffen, aledann durch ein leichtes 1 Grad Baume ftarfes ichwefelfaures Bad genommen, rein gewaschen und abgetrodnet.

Mle Bafis fur die Befestigung des Campecheholzpigmentes auf Schafwolle und wollene Stoffe ftatt der verschiedenen Binnprapa. rate, hat Oxland, Chemifer in Plymouth, furglich auch Das wolf: ramfaure Ratron theile fur fich, oder in Berbindung mit eis ner Caure in Borfchlag gebracht. Benn das Matron der wolfram: fauren Galgverbindung durchf eine Gaure gebunden wird, fo wird 1 Both wolframfaures Ratron in 1 1/2 Pfund Baffer aufgeloft, und fo viel Galpeterfaure jugefest, bis alles Alfali gebunden, die Bolf: ramfaure in Freiheit gefest , und etwas überichuffige Galpeterfaure mit der Bluffigfeit vorhanden ift. In beiden Kallen wird die Bolle oder die Bollftoffe zuerft in der Auflofung angeforten und aledann im Campecheholzbade gefarbt, oder man fest fie dem Barbebade un: mittelbar gu und farbt darin fochend, wodurch eine violette Farbe erhalten wird, die bei fortgefestem Rochen in Ochwarz übergebt.

Die meisten Dampffarben erscheinen auf mordancirten Stoffen lebhafter als auf unvorbereiteten Beugen; besonders ift dieses der Fall bei den dampfblauen und Bleu de France-Farben, deren Bassis theils in eisenblausaurem Kali, theils in blausaurem Binn besteht, wenn sie auf mit Binnsalzen vorbereitete Beuge gedruckt werden. Das Mordanciren bewirft überdieß noch, daß die Farben in die Dauer weniger leicht verschießen, während diejenigen auf nicht mordancirten Beugen in die Lange der Zeit selbst auf dem Lager oder im Magazin zurückgeben.

Dampffarben fur mit effigfaurer Thonerbe vorbereitete baumwollene Beuge.

Bei dem Urtifel Rrapp haben wir gezeigt, daß rothe und ro: fenrothe Safeldruckfarben mit dem rothen Karbstoff Des Rrapps (Migarin, Colorin) und Ummoniaf behandelt, ohne Bufat fonftiger Salgverbindungen auf mit effigfaurer Thonerde vorbereitete baumwollene Gewebe gedruckt, durch den Proges des Dampfes aufgefchloffen und firirt werden. Dit einiger Muenahme tritt meiftene berfelbe Fall ein, wenn organische Pflangenpigmentauszuge fur fich, ohne Beimifchung erdiger ober metallifcher Galge, mit den bierfur geeigneten Berdidungemitteln in drudfabigen Inftand gebracht, auf Die mit effigfaurer Thonerde vorbereiteten Beuge gedruckt und nachber gedampft werden. Ausnahme hievon machen eigentlich nur Die fcwargen und gelben Farben, welche in ihrer Bufammenfegung ent: widelt und aufgeschloffen werden. Die effigfaure Thonerde bildet unter folchen Umftanden fur die nicht mit Galgen verbundenen vegetabilifchen Farbstoffe das bindende Ugens, obwohl einige Farben mit weniger Glang und Lebhaftigfeit erscheinen.

Bon diefer Unsicht ausgegangen, stellte ich im Jahr 1821 im Baumwollensammtdruck (Belvet, Manchester), gedruckte Bestenzeuge und Meublestoffe in mehrfarbiger Ausarbeitung dar, und bediente mich dafür der nachstehenden Aufdruckfarben.

Schwarz.

- In 3 Mag Blauholgbruhe 2 Gr. B. werden
 - 16 Loth frnstallifirtes falpeterfaures Rupfer geloft, aledann
 - 8 Coth aus effigfaurer Indigoauflofung durch Matron niebergeschlagenen Indigoteiges, und

5 Coth falpetereffigfaure Gifenauflöfung 46 Gr. 93. hingugebracht, und das Gange mit gepulvertem Gummi drudrecht gemacht.

Duntelroth.

1 Maß alte Fernambutholzbruhe 3 Gr. B. werden mit gefto. Benem Gummi verdidt. Fur ein gang dunfles Roth als Unterlage, woruber hellroth gedruckt wird, fest man der Farbe 2 Both fryftalisiftes falpetersaures Aupfer zu.

- Bellroth (Rofenroth) über Duntelroth ju druden
 - 1 Daß Fernambufholgbrube 1 Gr. B. mit
- 3 Mag Gummimaffer verfest.

Dunfelviolett.

1 Maß Blaubolgbrube 2 Gr. B. mit Gummi verdictt.

Bellviolett.

- 1 Mag Dunfelviolett,
- 3 Mag Gummimaffer.

Lilasfarbe.

- 3/4 Maß Blauholzbrube 2 Gr. B.,
- 1/4 Daß Fernambufholgbrube 2 Gr. B. mit
 - 3 Daß Gummiwaffer verdict.

Duntelblau.

Reutrale concentrirte effigfaure Indigoauflofung mit Gummi vebidt.

Bellblau.

Dunfelblau bis gur Ruance mit Gummiwaffer verfest. Gin febr reines Hellblau wird auch erhalten, wenn Bleu soluble mit effigsaurer Thonerde abgerieben und mit Gummiwaffer für den Druck verdickt wird.

Duntelgrun.

1 Daß Dunfelblau,

1 Dag Gelb.

Bellgran.

1 Mag Dunkelgrun,

1 Mag Gelb,

1 Daß Gummimaffer.

(3 e 1 b.

3m 3 Mag Gelbbeerbruhe von 1 Pfund perfifden Gelbbeeren werden 12 Coth Alaun geloft und mit Gummi verdidt.

Wenn alle Farben eingedruckt find, wird die Baare 48 Stunben aufgehangen, aledann 30 Minuten lang gedampft, wieder 48 Stunden aufgehangen, gut gemaffert, gewaschen, entwaffert, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet.

Dampffarben für mit falpeterfaurer Thonerde vorbereitete baumwollene Gewebe.

Außer den bei den unvorbereiteten baumwollenen Zeugen angegebenen Aufdruckfarben, die fich ohne Ausnahme alle auch fur mit salpeterfaurer Thonerde mordancirte Gewebe eignen, fann man sich noch der folgenden bedienen, bei welchen die Maß durchgebends zu 2 Pfund Basserinhalt anzunehmen ift.

Braun.

In 9 Daß Cochenille- Fernambufbruhe und

1/2 Maß Buchholzbrube 2 Gr. B. werden

21/2 Pfund Mlaun durch

21/2 Pfund Bleizuder zerfest. Die abgehellte Stuffigfeit wird mit Starte oder Tragant verdidt, dann auf die Daß derfelben 2 Loth falpetereffigfaures Gifen 46 Gr. B. eingerührt. Um zu nuanciren fann auch noch frystallisirtes effigfaures Rupfer der Farbe jugesett werden.

Roth.

- 4 Dag alte Fernambufholgbrube 4 Gr. B. mit
- 1 Pfund Starte ober 1'/4 Pfund Beigenmehl verbidt, halb falt
- 1 Both Galmiatgeift und
- 8 Loth neutrales doppeltes Chlorginn eingerührt.

Diefe Zusammensehung laft man vor bem Druden unter ofter rem Umruhren einige Tage lang fteben, wodurch bas Brafilinpigment beffer aufgeschloffen wird.

Rofenroth.

- 1 Mag Fernambutholybruhe 8 Gr. B.,
- 2 Dag Baffer mit
- 24 Both Starte ober 41/2 Both Tragant verdidt,
- 12 Loth epurirten Mlaun barin geloft und julest
- 11/4 loth neutrales doppeltes Chlorginn eingerührt.

Diefe Farbe laft man, wie die vorige, einige Tage alt werden, ebe fie in den Drud gegeben wird.

Duntelviolett.

- 4 Maß Blauholibrube 2 Gr. B. werden mit
- 1 Pfund Starte oder 1'/4 Pfund Beigenmehl verfocht, halb falt
- 16 Both Galmiafgeift bingugebracht und gang erfaltet
 - 8 Both doppeltes Chlorginn eingerührt.

Die violetten Farben lagt man wie die rothen vor dem Druden unter öfterem Umruhren einige Lage fteben, damit fich das Blauholzpigment beffer aufschließen kann.

Mittelviolett.

- 1 Maß Blauholgbrube 2 Gr. B.,
- 1 Dag Baffer mit
- 16 Both Starfe oder 18 Both Beigenmehl verdidt, bann
- 4 loth Galmiafgeift hinzugebracht und gang erfaltet
- 4 Loth neutrales doppeltes Chlorginn eingerührt.

Dellviolett.

1/4 Mag Blauholzbrube 2 Gr. B.,

11/2 Daß Baffer mit

14 loth Starte oder 16 loth Beigenmehl verdidt,

6 Loth Mlaun bingugefest und erfaltet

2 Coth neutrales doppeltes Chlorginn eingerührt.

Lilasfarben.

Die Lilasfarben werden wie die violetten Farben gufammengefest, wofür 3/3 Fernambuf- oder Bimaholgbruhe und 1/3 Blauholgbruhe verwendet werden.

Sellblau.

In 4 Daß Waffer loft man

11/2 Pfund eifenblaufaures Rali, anderfeits werden in

4 Maß Baffer,

3/4 Pfund Oralfanre geloft. Nach dem Erkalten gießt man beide Auflösungen jusammen, ruhrt gut durch einander, laft abhellen und verdickt das flare Liquidum mit 4 Pfund fein gestoffenem Gummi.

Grune garben.

Wenn man grune Dampffarben mit effigfaurer Indigoauftosung und Gelbbeerengelb zusammenfest, so wird die effigfaure Indigoauflöfung dafur auf folgende Weife bereitet:

1 Pfund Indigo wird in

4 Pfund rauchender Schwefelfaure geloft, nach 24 Stunden

10 Daß Baffer bingugebracht, aledann mit

21/4 Pfund gepulverter Rreide abgestumpft, und hernach die Auflofung von

5 Pfund Bleiguder in 5 Maß Baffer nach und nach in die Indigoauflosung eingerührt, abstehen laffen und die abgeflarte Fluffigfeit fur den Gebrauch verwendet.

Den Gelbbeerenmordant fur Grun bereitet man, indem in

10 Maß Gelbbeerenabfud 4 Gr. B.,

3 Pfund epurirter Mlaun durch

23/4 Pfund Bleizucker gerfest werden. Bohlfeiler wird der gelbe Mordant erhalten, wenn in 4 Grad ftarfer gelbholzhaltiger Gelbbeerenbrube der Alaun durch Bleizucker zerfest wird.

Grun fur ben Mufdrud.

1 Daß Gelbbeerenmordant mit

11/4 Daß effigfaurer Indigoauflöfung gemifcht, und mit 12 loth Starte oder 14 loth Beigenmehl verdickt.

Gelbe Farben.

Bur gelbe Farben wird ein Gelbbeerenabsud von 8 Pfund Gelbbeeren mit Baffer auf 28 Maß gebracht verwendet, und fur ein reines Gelb 3 Maß desfelben mit 8 Coth eifenfreiem Alaun und 22 Coth Starfe verfocht.

Sobes orangeartiges Belb.

In 2 Mag Gelbbeerenbruhe 3 Gr. B. merden

8 loth eifenfreier Maun über bem Feuer geloft,

1 mebth pulverifirte Coda eingerührt, bann beninnen auf

8 Coth neutrale falpeterfaure Thonerde'12 Gr. B. hingugebracht, im ein freinernes Gefaß auf

2 loth Zinnsalz gegoffen, welches givor in wenig Baffer geloft, und mit so viel fauftischer Kalilauge neutralifirt worden, als sich fein Binnordul fallt. Es wird nun gut durch einander gerühre und mit fein gepulverten Gummi kalt verdickt.

Chamois. Farbe.

In einigen frangofischen Drudereien wird das Dampfchamois aus Krappaufguß mit Quercitrondefoft, in einem Berhaltniß von 10 Maßtheilen des erstern zu 3½ Maßtheilen des lettern zusammen geset, das Pigment durch effigsaure Thonerde aufgeschloffen, die Druckfarbe mit Gummi verdickt, und etwas weniges Zinnfal; zugegeben.

Orange-Farben.

Die Orangefarben werden durch Mischung von Gelb und rothen Farben zusammengesett, oder auch in dem Orlean in faustischer Lauge fein abgerieben und mit Tragantschleim verdickt aufgedruckt wird. Orleanorange gestattet aber im mehrfarbigen Balzendruck da keine Berwendung, wo sich Farben aufgedruckt befinden, die alkalischer Einwirkung nicht widerstehen, im Dampfen alterirt und unscheinbar gemacht wurden.

Bei ber zusammengesetten Farbe, aus einer Mischung von Gelb und Roth, wird bas Binnchlorur in der Druckfarbe durch effig-faures Kali oder Natron neutralisirt, um die Salgfaure zu fattigen, das Freiwerden derfelben zu verhindern, weil diese corrosive Eigenschaft auf die Pflanzenfaser ausübt und dieselbe murbe macht.

Catechubraun.

Bei catechubraunen Ruancen fur folche Druckfabritate, welche nach dem Dampfen in einem warmen oder heißen doppel chromfauren Ralibabe durchgenommen werden, wird der mafferige Catechuabfud ohne Zusah von Rupfersalzen verwendet. Man fest demfelben nur angemessen Salmiak zu, und verdickt, je nachdem es das Muster erfordert, mit Starke, Beizenmehl, Gummi oder Dextringummi.

Manfingfarbe.

Fur nankingfarbige Abstufungen wird ein Raminrugabfud 2 Gr. B. bereitet, bem man auf die Maß hell abgeklarter gluffigkeit 2 Loth Alaun gufest, und aledann mit 18 Loth Gummi verdickt. Belle Muancen werden durch Berfegung mit Gummiwaser hervorgebracht.

Die Nanfingfarbe laft fich auch darftellen, wenn 24 Pfund Bifetholz, 3/4 Pfund Gelbbeere und 1/2 Pf. Fernambutholz mit Baffer abgefocht, und die Abfochung bis auf 120 Pfund Fluffigfeit gebracht wird. In 20 Pfund diefer Fluffigfeit werden 2 Pfund Alaun durch 1 Pfund holzsaures Blei zerfest, und das abgehellte Liquidum mit Gummi oder Dertrin in druckfähigen Zustand verfest.

Olivenfarben.

Die Olivenfarben können auch mit Eisensalzen, Alaun und gelbem Pflanzenpigment dargestellt werden, wosur ich die nachtebende effigsaure Eisenauslösung zur Bereitung des Olivenmordants vorzüglich gut gefunden habe. In 25 Maß Eisen- oder Blechbrühe 5 Gr. B. werden 5 Pfund Eisenvitriol gelöst und dieser durch 3 Pfund Bleizuder zersest. Die abgeklarte essiglaure Eisenauslösung, welche 9 Gr. B. zeigt, kann nach einigen Tagen für den Gebrauch verwendet werden.

Den Olivenanfas bereitet man auf folgende Urt:

In 5 Maß Eifenauflösung 9 Gr. B. werden

5 Daß gelbholghaltige Gelbbeerenbrube gebracht,

- 1 Pfund Maun barin aufgeloft, ber burch
- 1 Pfund Bleiguder gerfest wird.

Die abgehellte Fluffigfeit mit Starte, Tragant, Gummi oder Dextringummi verdict, ftellt die Dunkelolivenfarbe dar. Gellere Ub-ftufungen werden durch Berfetjung des Liquidums mit mehr oder weniger Gummi- oder Dextringummiwasser erhalten. Um den Muancen einen grunlichen Stich zu ertheilen, sest man der Farbe etwas effigsaure Indigauflosung zu.

Ufchgraue Farbenabftufungen.

Dunfelafdgrau. In 1 Dag Blauholgbrube 2 Gr. B.

1/4 Daß Bimaholibruhe 2 Gr. B.

1/4 Maß Gallapfelbrube 2 Gr. B., werden beiß

3 Both Cremor tartari und

11/2 Coth Gifenvitriol geloft, aledann das Gange mit

30 loth Gummi verdict.

Sellere Farbentone werden durch Bermifchung des Dunkelgrau mit Gummiwaffer erzeugt.

Lilagrau wird erhalten, wenn den afchgrauen Farben im Berhaltniß Biolett in Gummiverdidung jugefest wird.

Silbergraue Farbenabftufungen.

Für silbergraue Farbenabstufungen wird ein Absud von 3 Pfund Blauholz und 30 loth Gallapfel, welche dreimal mit Baffer ausgefocht und der Absud bis auf 8 Maß eingedampft wird, bereitet. Den Mordant für Silbergrau stellt man auf folgende Beise dar. Es werden 21/2 Unsaß mit 21/2 Maß Basser gemischt und darin 4 loth Alaun und 8 loth Eisenvitriol aufgelost. Für Duntelsilbergrau wird die absgehellte Flüssigteit mit Gummi druckrecht verdickt.

Selles Gilbergrau wird Bufammengefest aus:

11/2 Mag Mordant,

11/2 Daß Baffer mit

13/4 Pfund Gummi verdict.

Die auf mit salpetersaurer Thonerde mordancirte baumwollene Beuge gedruckten Dampffarben, werden 35 bis 40 Minuten lang gedampft, aledann gum Unlaufen in einem luftigen Zimmer ober Bo-

ben aufgehangen, bis die Farben vollfommen orndirt jum Borichein gekommen find, wonach in fließendes Baffer eingehangen, rein gewaschen, swischen zwei Balzen oder im Sydroextracteur entwaffert und im Schatten abgetrochnet wird.

Bur den handbrud der Bleu de France Drudfabrifate mit rother und gelber Farbenausschmudung, werden die glatt gemangten Zeuge auf Rollen die am Drudtifch angebracht werden aufgewunden, und auf der Tafel felbit forgfältig ausgefpannt erhalten.

Bum Eindrucken dieser drei Farben stehen dem Drucker brei eingestrichene Siebe zur Scite, aus welchen er die Farben der Reihe nach und zwar zuerst roth, dann gelb, und zulest Bleu de France tafelweise eindruckt. Bei den ersten zwei Farben nimmt er uur einmal Farbe auf, bei Bleu de France hingegen muß zweimal Farbe aufgenmmen und zweimal abgetragen werden.

Die Behandlung der gedruckten Fabrifate nach dem Dampfen und Unfallen der Farben durch das Aufhangen besteht in Folgendem :

- a) Die Zeuge mit Dampfblau und Dampfcatechubraun mittelst der Walgendruckmaschine zweisarbig colorirt, werden nach dem Dampfen 2 bis 3 Tage lang aufgehangen, hernach unmittelbar in einem 55 Gr. R. warmen doppel chromfauren Ralibade Studfur Stud durchgenommen, aledann gleich in Fluß eingehangen, nachher geschweift, überdroschen entwassert und abgetrocknet.
- b) Beuge mit Dampfblau und Dampfcatechubraun auf dem Rouleau zweifarbig irifirt, werden eben fo behandelt.
- c) Zeuge mit Dampfblau und Dampfcatechubrann zweifarbig auf ber Walzendruckmaschine gedruckt, erhalten Diefelbe Behandlung.
- d) Beuge mit Dampfichwarz und Dampfblau zweifarbig colorirt, unterzieht man berfelben Behandlung.
- e) Zeuge mit Dampfcatechubraun vermittelft bes Balgendrucks einfarbig colorirt, werden in einem doppelichromfauren Kalibade bei 65 Gr. R. Barme behandelt, hernach gleich in fließendes Baffer eingehangen, überdroschen, entwaffert und abgetrochnet.

Die catechubraunen Farben fur die hier aufgeführten Druck fabrifate werden ohne Bufat von Kupferfalz auf die Zeuge gedruckt.

f) Beuge einfarbig mit Dampfblau gedruckt oder irifirt, werden in

einer Banne mit Safpel verfeben, durch ein faltes boppelichrom- faures Ralibad paffirt und nachher gut gereinigt.

- g) Zeuge mit Bleu de France und Dampfbraun mittelft der Balgendrudmaschine zweifarbig colorirt, werden eine halbe Stunde lang in fließendes Baffer eingehangen, aledann erft in einem falten doppelichromfauren Kalibade durchgenommen, rein gewaschen und abgetrocknet.
- h) Zeuge mit Bleu de France, Dampfginnroth und Hochgelb, vermittelft der Balgendruckmaschine, der Perrotine oder des Sanddrucks dreifarbig coloriet, werden nach dem Dampfen und Luften eine halbe Stunde lang in fließendes Basser eingehangen, und alsdann erst in einem kalten schwachen doppel chromfauren Kalibade durchpassirt, von da gleich wieder in Fluß eingehangen, aledann rein gewaschen, entwassert und abtrocknet.

Es versteht fich übrigens von felbft, daß nur folche dampfblaue Farben das Chromfalibad paffiren fonnen, bei welchen die Bafis eifenblaufaures Rali oder blaufaures Binn ift.

Einige diefer Druckfabrifate, besonders solche, welche Roth und Blau enthalten, gewinnen in der Lebhaftigfeit der Farben, wenn man sie gulett noch in einem außerst schwachen wafferigen falgfauren Binnbad ftudweise durchhafpelt und dann gleich wieder rein waschen laßt.

Dampffarben für mit Binnbafis vorbereitete baumwollene Beuge.

Auf die mit Zinnbasis vorbereiteten baumwollenen Zeuge laffen sich alle jene Dampffarben, die bei den weißen unvorbereiteten Zeugen verzeichnet sind, mit Ausnahme derjenigen blauen und grünen Farben, welche mit effigsaurer Indigoauflösung und Bleu soluble dargestellt werden, auf's Wortheilhafteste verwenden. Bon ausgezieichneter Schönheit erscheinen die durch eisenblausaures Kali und blausauren Zinn erzeugten blauen, nicht minder auch die rothen Farben auf mit Zinnbasis imprägnirten Geweben.

Außer jenen am angedeuteten Orte beschriebenen Dampffarben, zeichnen sich noch die folgenden durch Glang und Lebhaftigfeit aus:

Reines Bleu de France.

- 6 Pfund Starfe werden mit
- 40 Pfund Baffer jum Rleifter verfocht, gang erfaltet

- 15 Pfund gepulvertes eifenblaufaures Rali nach und nach eingerührt, wenn biefes geloft ift
- 10 Pfund feingestoffene Beinfteinfaure bingugebracht, alebann bie Zuflofung von
- 21/2 Pfund Maun in 6 Pfund Baffer eingerührt. Es merden jest
 - 5 Pfund Binnfalg in
 - 8 Pfund Baffer geloft, mit
 - 1 Pfund faustischer Ralilauge 10 Grad B. abgestumpft und mit
 - 10 Pfund gang falt gerührtem Starfefleifter angerührt ber Farbe jugegeben , julest
- 30 loth chlorfaures Rali in 3 Pfund Baffer geloft hinzugeruhrt. Durch bas chlorfaure Rali erhalt die Farbe Gefchmeidigfeit, fo bag fie fich leicht bruden lagt.

Nach dem Aufdruck werden die Zeuge zwei Tage lang in einem luftigen Boden aufgehangen, aledann im Dampffasten gedämpft, wieder zwei Tage aufgehangen und im falten doppel: chromsauren Kalibade (2 Loth Chromsali auf 1 Pfund Basser) durchgenommen, in Fluß eingehangen, gewaschen, zwischen zwei Balzen entwässert und abgetrocknet, wodurch ein überaus schönes reines Blau erhalten wird. Will man das Blau mit einem Stich in's Purpurviolette haben, so wird das früher angegebene Bleu de France mit Zusatzvon Coche-nille ammonical dafür verwendet.

Roth auf mit 5 Grad Baumé Chlorzinn vorbereitete Waare.

Für diefes Roth wird ein Mordant auf folgende Beife bereitet. In 24 Maß gereinigter Bimaholzbruhe 4 Grad B. werden heiß

8 Pfund eifenfreier Alaun aufgeloft und berfelbe durch 6'/2 Pfund Bleizuder gerfest, gut durch einander gerührt, und nach 24 Stunden steben das abgeklarte Liquidum fur die Drudfarbe verwendet.

Drudfarbe.

- 12 Mag Mordant werden mit
- 43/4 Pfund Starte,

- 1/2 Dag Tragantichleim und
- 1 Dag Gelbbeerbrube 6 Gr. B. verfocht , vom Feuer
- 10 Both Galmiaf und
- 10 Both Mlaun eingerührt, falt
- 1/2 Maß effigfaure Rupferauflöfung hinzugegeben. Bei fchweren Deffins wird etwas weniger effigfaures Rupfer genommen. Noch reiner und glanzender wird das Roth erhalten, wenn zum Mordant ftatt Bimaholzbrube reine Fernambutholzbrube 4 Gr. B. genommen wird.

Auf die brafilinrothen Farben mit Alaunbafis und Rupfer ubt durch das Dampfen die entweichende Blaufaure, wenn in dem Drucksfabrifate starte Partien von Dampfblau vorhanden find, einen übeln Einfluß aus, fie werden dadurch nicht allein modifizirt, sondern erscheinen auch matt und unscheinbar.

Das effigfaure Rupfer für die vorstehende rothe Farbe bereitet man, indem 1 Pfund Rupfervitriol in 3 Pfund Baffer geloft durch 1/2 Pfund Bleiguder gerfett wird.

Der Tragantichleim wird erhalten, wenn 5 loth fein gepulverter Tragant mit 3 Pfund Baffer jum homogenen Schleim gemacht wird.

Roth, welches dem Rrapproth abnlich ift.

- 1 Mag Mordant von Cochenille Fernambufholgbrube,
- 1/4 Daß Gallapfelbrube von 4 loth Gallapfeln mit
 - 1 Pfund 4 Coth Starte verfocht, und gulept
 - I Both Oralfaure eingerührt.

hohes orangeartiges Belb.

- 1 Mag Gelbbeerenbruhe 3 Gr. B,
- 1/a Daß effigfaure Thonerde 10 Gr. B. mit
- 10 loth Starte vertocht, lau
- 6 Both Binnfalg und
- 3 Coth Bleiguder eingerührt.

Auf mit Zinnbasis vorbereitete baumwollene Gewebe lagt sich in gestreiften Mustern ein dem Auge sehr gefälliges Druckfabrifat darftellen, wenn vermittelst der dreifarbigen Balzendrucknaschine hobes orangeartiges Gelb durch die erste, Braun durch die zweite und Bleu de France durch die dritte gravirte Druckwalze gegeben 27 *

wird. Beil nun aber die hochgelbe Farbe viel Binnfalz zur Entwicklung bedarf, welches im Dampfen zerftörend auf die Baumwollenfaser wirkt, so versest man die Farbe mit Bleizuder, um ihr die corrosive Eigenschaft zu benehmen. In den französischen Druckfabriken werden hin und wieder auch die Zeuge für solche Druckartikel mit effigsaurem Natron grundirt, wodurch die zerstörende Wirkung des Zinnsalzes aufgehoben wird. Bei einer derartigen Behandlung wird nämlich das Zinnsalz durch das effigsaure Natron theilweise zerlegt, und es bildet sich effigsaures Zinn und salzsaures Natron.

Die aufgedruckten Farben auf mit Binnbafie mordancirte baumwollene Gewebe werden 45 Minuten lang gedampft.

Dampffarben für mit Rleienfaure vorbereitete banm: wollene Gewebe.

Runge hat die interessante Beobachtung gemacht, daß die Applicationswasch- und Dampffarben, welche in ihrer Zusammensfegung durch Thonerde oder Metallsalze aufgeschlossen und entwickelt werden, wenn sie auf mit Aleiensaure impragnirte baumwollene Gewebe gedruckt werden, viel mehr Dauerhaftigkeit erlangen, als auf weißen ganz unvorbereiteten Zeugen. Um die weißgebleichten baumwollenen Zeuge mit Kleiensaure zu impragniren, wird auf folgende Art verfahren:

8 Pfund durch Sieben ihres anhängenden Mehles ganz befreite Beizenfleie werden mit 40 Pfund Baffer gefocht, der Abfud durch Leinwand filtrirt, und die Zeuge mit demfelben auf der Klogmaschine durch zweimaliges Durchlaufen impragnirt, hernach abgetrochnet und fur den Aufdruck der Farben hergerichtet.

Die Rleienfaure besitt die Eigenschaft die Thonerde und Metallfalze zu zerlegen und dieselben mit dem Farbenstoffe zugleich nieberzuschlagen und in innige Berbindung mit der Faser zu feßen. Auch wird durch eine solche Vorbereitung noch der Vortheil erreicht, daß die Farben, wenn sie nicht gehörig genug verdickt sind, oder solche Bestandtheile enthalten, die leicht austreten oder einen hof bilden, dieses nicht thun, weil dadurch das Ausstließen verhindert wird. Die Baumwollenzeuge behalten auch nach dem Baffern eine gewisse Steifigkeit und nehmen daher leicht eine gute Appretur an.

Bur fo vorbereitete Beuge bienen alle Dampffarben, welche auf

unvorbereitete Gewebe gedruckt werden. Man bampft bie gebruckte Baare 35 bis 40 Minuten lang.

Beil die Kleienfaure gefarbte Farben nicht angreift, fo bietet fie ein gutes Mittel an die Sand, örtlich gefarbte Zeuge, die mit Dampffarben gur Bildung des Deffins ausgeschmudt werden, damit ju impragniren, wodurch lebhafte und mehr dauerhafte Dampffarben erzielt werden.

Neberdas Dampfen der gedruckten Zeuge, und Birkung der heißen Bafferdampfe beim Prozeß des Dampfens.

Das Dampfen der gedruckten Zeuge wird auf mancherlei Urt vorgenommen, theils geschieht es auf flein durchlocherten fupfernen Eylindern mit Umwicklung derfelben von Bammwollenzeug, theils durch Aufspannen auf Sternrahmen und Einfenken in eine Dampftufe, in den größeren Druckereien hingegen am häufigsten durch Aufshäfeln auf einen länglich viereckigen Rahmen und Einbringen deffelben in die Dampffammer, bei welcher Vorrichtung eine größere Quantität Baare auf einmal gedampft werden kann.

Benn das Dampfen in der geschlossenen Dampftuse oder der Dampftammer vorgenommen wird, in welchen bei zwedmaßiger Borrichtung sich die Dampfe gleichformig vertheilen, und die Zeuge nach allen Seiten zu von den heißen Basserdampfen gleichmaßig durchdrungen werden, so braucht man nur einmal zu dampfen; bedient man sich hingegen der kupfernen Eylinder, so muß bei ftart gedeckten Hand oder Perrotinmustern zweimal gedampft werden. Man rollt namlich nach der Halfte der zu dampfenden Zeit die Baare ab, luftet sie aus, dockt wieder und zwar so auf, daß die obern Stücke jest zu unterst auf den Cylinder kommen, und sieht darauf, daß die Seite, wo die Dampfausströmung Statt gefunden, jest zu oberst gefehrt werde, wonach vollends ausgedampft wird. Leichte wenig farbenreiche Muster und Balzendruckwaare werden nach dieser Methode immer nur einmal gedampft.

Beim Aufrollen auf den Dampfcplinder nuffen um das unmittelbare Aufeinanderliegen und Abfleden der Farben zu verhindern, Mitlaufer von robem Kattun als Zwischenlage in Unwendung gebracht werden. Nachdem nun die Zeuge auf solche Beise aufgedockt find, wird ein Umschlag von grobem weißen Schaswollentuch gegeben, der mit didem Bindfaden ftraff umwickelt und neben ben beiben Enbicheiben des Enlinders gut zusammengezogen und ftark befestigt wird, damit die heißen Wasserdampfe dichter zusammen gehalten und nicht so leicht ausströmen können.

Die Wirfung beim Prozeß des Dampfens kann der Reffelfarberei analog betrachtet werden, obgleich die Farben nicht denselben hohen Grad der Dauerhaftigkeit als diese erlangen. Die fochenden Bafferbampfe wirken nicht allein durch Abgabe von Barme, sondern auch durch das sich verdichtende Baffer mechanisch und chemisch zugleich indem die aufgedruckten Farben durch die Barme und Feuchtigkeit mehr aufgeschlossen und sich mit der Faser fester verbinden konnen.

Die Quantitat des Bafferdampfes, die Zeit der Einwirfung deffelben, die Spannung der Dampfe richtet sich nach der Zusammensseung der Farben, und darnach, ob die gedruckten Zeuge fürzere oder langere Zeit und an einem trockenen oder feuchten, warmen oder kalten Orte sich befunden haben. Benn die Zeuge vor dem Dampfen 24 bis 48 Stunden in einem feuchten Lofal kalt oder warm der atmosphärischen Luft ausgeseht waren, wodurch die Farben sich mehr mit der Faser befestigt haben, so wird eine geringere Dauer, aber eine um so stärkere Spannung des Dampfes erforderlich, weil ohne große Spannung des Dampfes die Farben leicht aussließen wurden, indem sich eine große Menge Dampf an der Baare verdichten muß.

Werden die Zeuge bald nach dem Drucken der Einwirkung kochender Wasserdampfe ausgeset, so wird langere Dauer des Dampfens erforderlich. Zu lange Dauer desselben schadet übrigens im Allgemeinen fast allen Farben, besonders wenn nicht die gehörige Spannung vorhanden ift. Eine zu kurze Dauer wird hingegen Ursache einer nicht hinlanglichen Befestigung der Farben. Ist die Spannung der Dampfe zu gering, so bildet sich tropfbares Wasser, wodurch Ausstließen der Farbe entsteht, ist sie hingegen zu hoch (heiß), so wird durch zu geringe Verdichtung des Wassers, besonders bei Farben ohne hygroscopische Zusäche, keine vollständige Befestigung Statt finden.

Ungleich verbreiteter Dampf verursacht ungleiche Farben, welche auf diejenigen Stellen, die demselben weniger ausgefest waren, matt und im Auswaschen weniger dauerhaft erschienen. Tritt zu viel Dampf ein fo ift leicht ein Ausfließen der Farben zu befürchten, besonders bei folchen, welche hygroscopische Subftanzen enthalten.

Beim Dampfen wirfen die verflüchtigenden Rorper, die fich aus

einigen Farben entbinden, oftere nachtheilig auf andere Farben, fo g. B. die Blaufaure auf das Brafilinroth aus Thonerde und Aupfer gufammengefest 2c.

Die meisten Farben konnen bald nach dem Aufdruck gedampft werden, andere lagt man hingegen 24 bis 48 Stunden lang aufhangen, wobei besonders darauf ju feben ift, die gedruckten Beuge in feinem trockenen warmen, sondern in einem luftigen und feuchten lokal zu bewahren, damit die Farben nicht zu trocken werden und die heißen Basserdampfe sie besser durchdringen konnen.

Rach dem Dampfen werden die Zeuge wieder aufgehangen, um durch Sinwirkung der atmosphärischen Luft die Farben höher zu oxydiren und mit ter Faser um so inniger zu fixiren. Die vollendete Orndation wird durch das nachherige Einhangen in Fluß vollbracht, indem das fließende Wasser Sauerstoff an die Farben abgibt, und diese, nachdem die Verdickungsmittel und die nicht mit der Faser verbundene Farben weggewaschen sind, erft in ihrem hochsten Glanz erscheinen.

Bon den Dampffarben auf halbwollene Waare (Chaine coton).

Beigbleichen der Beuge.

Die halbwollenen Gewebe (Chaine coton), bei welchen die Rette aus Baumwolle und der Schuf aus schafwollenem Kammgarn besteht, werden fur den Druck auf nachstehende Urt weiß gebleicht.

Erste Operation. Quellen der Baare. Die roben Stoffe, wie sie der Beber vom Stuhle liefert, werden, ehe man jum eigentlichen Beißmachen oder Bleichen übergeht, auf zwei verschiedene Arten vorbereitet, das erste Mal indem man sie auf einen Dampscylinder so fest als möglich aufrollt, alsdann mit einigen Lagen weißem Kattun umgibt, der auf beiden Stirnseiten so weit hervorragt, daß das Ganze einen Sach bildet, welcher mit Bindfaden fest zugebunden wird. In solchem Zustande werden die Stoffe eine Stunde lang gedampst. Das anderemal, welches vor dem ersten noch Borzüge besigt, besteht darin, daß die Stoffe auf reinen hölzernen Bellen straff aufgerollt und in ein ganz reines Faß von Tannenholz gebracht werden, das mit kochendem reinen Basser angefüllt ist, in welches sie köpflings neben einander, und zwar so gestellt werden, daß keine Docke die Sei-

tenwand des Faffes berührt, weil fonst Holzfleden entstehen wurden. Oben werden die Doden durch angebrachte Querholzer in fenfrechter Richtung festgehalten. Nach Berlaaf von 12 Stunden wird die Baare herausgenommen, abgewunden und in fließendem hellen Baffer gefpult.

Diese Behandlung, welche man das Quellen nennt, ift dem des Dampfens noch vorzuziehen. Die gute Folge davon, wenn die Baare nach der einen oder der andern Urt behandelt wird, beruht darin, daß der Faden des Gewebes rund bleibt und nicht gebreht wird, auch selbst durch alle nachfolgenden Operationen, des Bleichen, Drucken, Dampfen und Baffern sich in solcher Beichaffenheit erhalt.

Zweite Operation. Erstes Seifenbad. Indem für diesen Gebrauch gewöhnlichen langlich vieredigen Reinigungskaften, der
mit zwei Auspreswalzen versehen ift, werden 6 Stücke Chaine coton,
jedes Stück zu 45 Wiener Ellen Lange an einander geheftet, auf eine
Rolle aufgewunden und in folgendem Bade manipulirt. 15 Pfund
Delseise werden in heißem Basser gelöst, dem 40 Gr. R. erwärmten
Basser im Reinigungskaften zugegeben, alsdann eine wästerige Auflösung von 8 Pfund fryftallisitrer Soda (fohlenfauerlichem Natron)
hinzugebracht. In dem durch Dampf 40 Gr. R. erwärmt gehaltenen
natronisitren Seisenbade, wird die Baare zwei Stunden lang zwischen den Balzen hin- und wiederlaufend erhalten, alsdann herausgenommen und dem Basserbade übergeben.

Dritte Operation. Erftes Baffer bab. In einem eben so conftruirten Raften, der mit reinem Baffer gefüllt ift, werden die Beuge durch einmaliges bin- und wiederlaufen zwischen den Balgen von dem anhangenden Seifenwaffer und dem Schmut gereinigt.

Bierte Operation, Zweites Seifen bab. Diefes wird gang gleich der zweiten Operation mit 15 Pfund Delfeife und 8 Pfund Goda gegeben.

Bunfte Operation. Zweites Bafferbad. Das Ausmafchen und Reinigen wird wie bei ber britten Operation verrichtet

Sech fte Operation Erftes Sodabad. Die Zeuge werben in einem abnlichen Raften wie beim Seifen ober Bafchen in einem alfalifirten Bafferbade, welchem 12 Pfund zuvor in Baffer aufgelofte fryftallifirte Soda (fohlenfaures Natron) zugefest find, bei 40 Gr. R. zwei Stunden lang behandelt, wonach geschwefelt wird.

Im Berlaufe ber Arbeit werden die gebrauchten Seifenbader immer nur mit frischer Seife und Natronauslöfung nachgespeist, und auf diese Beise 50 bis 60 Stude Zeug nach einander durchgenommen bis endlich das Bad schmupig geworden, wonach es abgelassen und durch ein ganz frisches erseht wird. Ganz derfelbe Fall findet auch bei den Sodabadern Statt.

Siebente Operation. Schwefeln der Zenge. Benn die Baare in der Schwefelammer aufgehangt ift, wird ein feuchtes Flanelltuch darunter aufgespaunt, damit die Unreinigkeit beim Berbreinen des Schwefels sich dort sammelt und die zu schwefelnde Zeuge nicht verunreinigt. Für 30 Stück Chaine coton werden 8 bis 10 Pfund reiner Staugenschwefel in einer platten eisernen Pfanne angezündet und verbrannt. Die Kammer wird gleich nach dem Unzunden des Schwefels hermetisch geschlossen, und die Zeuge 20 Stunden lang der Einwirfung der schwefeligsauren Dampfe aus: geset.

Unstatt dem Schwefeln in der Rammer, fann man sich auch des schwefeligsauren Natrons bedienen, welches durch Zersehung mit Schwefelfaure reichlich Schwefeligesaure an das Baffer abgibt. Bei diesem Berfahren bewirft man die Zersehung in dem Baffers bade nur theilweise, je nachdem man mehr oder weniger Stoffe weiß darin zu machen hat. Ein solches schwefeligsaures Bad wirft viel schneller und besser, als wenn schwefelige Saure unmittelbar in das Baffer geleitet wird, weil das Baffer nur wenig von der Saure zu binden vermag, wogegen man durch Zersehung des schwefelsauren Natrons es gang in der Gewalt hat, successive so viel schwefelige Saure zu entwickeln, als darin zum Beißmachen der Zeuge erforderlich wird.

Achte Operation. Zweites Godabad. Rach dem Schwefeln werden die Zeuge in einem frischen Sodabade wie bei der sechten Operation behandelt, dann im Clapeau über dem Flusse stehend, durch zwei Balzen laufend so lange gewaschen, bis das Basser hell davon absließt, wonach aufgehangen und abgetrocknet wird.

Gang ichafwollene Gewebe (Mousseline de laine) werden nach dem Schwefeln in einem kalten Bade von 200 Pfund Baffer, 6 Pfund Oelfeife und 4 Pfund Salmiakgeist eine Stunde lang durch: genommen, albdann in Clapeau am Fluß ausgewaschen, wodurch nicht nur ein gang reines Beiß ergielt wird, sondern auch die schwe-

feligen Theile entfernt werben, welche fomobl bem Blauen ale ben Farben binderlich find.

Bei dem Prozeß des Bleichens der halbwollenen und ganzwollenen Zeuge, werden die fetten, harzigen, schweiß- und machbartigen Substanzen durch die Seife- und Sodababer aufgeloft und weggeschafft, wonach das Schwefeln den Farbstoff der Fasern verandert, so daß die Zeuge so gut als möglich Beiß erscheinen.

Mercer in Dafenshaw, fest jum Entschweißen und Reinigen ber halbwollen. wollen: und feidenen Stoffe den Seifen und toblensauren Natronbadern einen Gewichtstheil basisch phosphorsaures oder basisch arsenissaures Natron auf 2 bis 3 Gewichtstheile Seife oder Soda zu, und ruhmt deffen gute Birtung. Um diese beiden Salze zu erhalten, loft man gleiche Gewichtstheile phosphorsaures Natron, und calcinirte Soda, oder arsenissaures Natron und calcinirte Goda in heißem Basser auf, und dampft die flare Austolung zur Trocknen ab.

Blauen ber Beuge.

Für Beißbodenmuster im Chaine coton und Mousseline de laine Druck, um einen reinen schönen, nicht ins Gelbliche stechenden weißen Boden zu erhalten, bläut man die Zeuge mit Indigocarmin. Es geschah dieses früher auch mit einem Aupferpräparat, wobei es sich übrigens häusig ereignete, daß in den gedruckten Halbwollen und Bollenmousselinen nach dem Eindämpfen der Farben braune Flecken zum Borschein kamen, die man sich lange nicht zu erklären vermochte, bis Ehevreul zeigte, daß sie von Aupfersalzen herrühren, deren man sich zum Bläuen der Stoffe bediente. Jene braunen Flecken bestehen aus Schwefelkupfer, indem durch das Dämpfen sich das Aupfersalz mit dem in der Schaswolle besindlichen Schwefel zu Schwefelkupfer bildet. Ganz derselbe Uebelstand tritt auch ein, wenn der Schlichte beim Weben ein Bleisalz zugesetzt wird, wodurch im Dämpfen sich Schwefelblei bildet.

Im weißgebleichten Buftande werden die Salbwollen- und Bollenzeuge auf der Collier'ichen Schermaschine fur den nachherigen Drud möglichft glatt geschoren. Ueber bas Druden ber halbwollen, und gang wollenen Beuge.

Die rein geschorene Baare wird fur ben Sand : und Perrotindruck zweimal warm gemangt, um sie möglichst gepreßt und glatt ju erhalten, welches am besten dadurch verrichtet wird, wenn man sie durch eine Cylindermange laufen laßt, deren mittlere metallene Sohlwalze entweder mit einem Glubstahl oder durch tochende Bafelerdampse geheigt wird.

Beighödige Drudfabritate und Muster mit hellen Grundfarben werden im Sanddrud wie gewöhnliche Kattune gearbeitet, nämlich nur auf hölzerne Bellen aufgerollt und nicht auf dem Drudtische fest gespannt. Die Farben werden nach dem Bedürfen des Dessins entweder in einzelner Lischlänge, oder der ganzen Länge des Stückes nach, gleich eine nach der andern eingedruckt. Benn fein heller Grund gegeben wird, und die Muster für das Einpassen Schwierigkeit darbieten, mussen die Zeuge auf der Drucktasel gut gespannt werden, welches am leichtesten dadurch erreicht wird, daß man sie auf hölzerne Bellen, die an der Stirnseite der Drucktische augebracht sind, aufrollt, und so der Lafel zum Drucken zusührt.

In einigen Drudfabriten trifft man auch Tafeln von der lange eines Rleides, oder der lange eines gangen Studes an, wo die Chaffis auf Gifenschienen, gleichwie auf einer Eisenbahn vor und rudwarts geschoben werden tonnen, und die zu bedrudenden Beuge der Breite und lange nach auf der Tafel ftraff ausgespannt find.

Bei hellen Grund. oder Bodenfarben muß ber Mobel ftets zweimal Farbe aufnehmen und zweimal abgedruckt werden, auch hat ber Drucker darauf zu feben, daß die Farbe den Zeug gleichmäßig durchdringt und die Kehrseite ebenfalls colorirt erscheint. Um dieses zu erleichtern, werden die Druckfarben so schwach als thunlich mit Gummi verdickt in Unwendung gebracht.

Fur Schwarg: und Braunboden muffen die Zeuge fur den Drudt auf der Tafel immer gut ausgespannt sein, eben so auch fur alle Deffins mit reicher Farbenausschmudtung, bei welchen jede Tischlange mit den sammtlichen Farben nach einander versehen wird, zu welchem Ende der Drucker so viel eingestrichene Chassis zur Seite fteben hat, als Farben zur Bildung des Musters gegeben werden sollen.

Sollten fich beim Druden der breiten Bandftreifen, oder beim

Deden einzelne Stellen zeigen, wo die Farbe den Stoff nicht ganz durchdrungen hat, so muß der Drucker so lange, als die Farbe noch naß ift, mit dem Finger mit welchem er in dem Chassis Farbe aufnimmt, so lange einreiben, bis dieselbe ganz durchgeht und eine Ausgleichung Statt gefunden hat. Bei dicken oder ganz starten dichten Stoffen wird es nothig, daß der Drucker im Chassis mit dem Model dreimal Farbe aufnimmt und dreimal abdruckt.

Für den Balgendrud muffen die Mufter in den Drudwalgen möglichst tief gravirt fein und ftarfe Preffion beim Druden in Unwendung gebracht werden, weil nur schöne und fraftige Farben erhalten werden, wenn die Bollenfaser gang von denselben durchdrungen wird.

Dampfen der halbwollen und gang wollenen Beuge.

Richt mordancirte, gedruckte halbwollene Zeuge (Chaine coton) werden wo möglich noch benfelben Tag, wo sie gedruckt werden, oder längstens den andern Morgen gedämpft. Solche Druckfabrikate habe ich meistens nur 25 bis 30 Minuten lang dämpfen und nachher wieder 24 bis 36 Stunden lang aufhängen laffen, wonach sie gewässert wurden. Die von den Verdickungsmitteln befreite und rein gewassen Waare wird, wenn das Wasser hell davon absließt, zwischen zwei Eylinder oder besser noch im Sydroertrakteur entwässert, und zulest auf der Cylindertrockenmaschine getrocknet, wodurch sie zugleich einen gewissen Ippret annimmt.

Schwarg: und Braunboden : Farben auf nicht mordanirten Beugen werden erft nach 48 Stunden des Aufdrucks und Sangens 45 Minnten lang gedampft, hernach gur höhern Oxydation ber Farben 5 bis 6 Tage in einem luftigen, mehr feuchten als trockenen Lofal aufbewahrt, bevor sie in Fluß eingehangen und rein ausgewaschen werden.

Sowohl mordancirte als nicht mordancirte gedructe halbwollenund gang wollene Stoffe erfordern beim Dampfen feinen gu trocknen Dampf, weil diefer nur matte und wenig gefättigte Farben liefert, und die Schafwolle nur mittelft Barme und Feuchtigfeit zugleich die Farben gut aufnimmt, und sie mit der Faser aufs innigste befestigt.

Um die erwünsichte Feuchtigfeit den gedructen Zeugen felbft vor dem Dampfen in vollem Dage guguführen, werden fie in einigen französischen Druckereien fogar nach dem Drucken und Luften in Reller jum Unziehen derfelben gebracht, wodurch dann die mehr trockenen Basserdampfe um so besser eindringen und sich die Farben mit der Faser dauerhafter verbinden konnen.

Benn man jum Beispiel bei der Operation des Dampfens von ein und demfelben Stud Schaswollenzeug zwei Abschnitte macht, wovon der eine trocken, der andere hingegen seucht dem Dampsen unterjogen wird, so wird die Farbe des ersteren schwach und mager die des
zweiten aber glanzend und satt ausfallen. Es wird daher beim Dampsen der gedruckten Bollenzeuge zur gehörigen Befestigung und Lebbaftigkeit der Farben nothwendig, daß auf ihnen wahrend der Operation des Dampsens möglichst viel Dampf verdichtet wird; jedoch darf
die verdichtete Feuchtigkeit aber auch nicht zu viel betragen, weil sonst
die Farben leicht Fluß bekommen können. Zeigt sich nach dem Dampsen der gedruckten Stucke, an einigen Stellen die Farbe gestoßen,
an anderer weniger, und wieder an anderer intensiv scharf und glanzend, so entsteht dieses dadurch, daß das Stud nicht an allen Theilen eine gleiche Verwandtschaft zum Basser hatte.

Walzendruckmuster auf mordancirten Zeugen werden gewöhnlich nur einmal und zwar 45 Minuten lang gedampft. Muster mit vieler und reicher Farbenausschmuckung, besonders auch mit Deckgrund verseben, dampft man zuweilen zweimal, namlich das erstemal mit 25 Minuten, und nach dem Luften das zweitemal mit 20 bis 25 Minuten, durch welches Verfahren ein noch besserer Zweck erreicht wird.

Dampffarben für weiße unvorbereitete halbwollene Zeuge (Chaine coton).

Die Aufdruckfarben fur halbwollene Gewebe (Chaine coton), welche durch den Prozeß des Dampfens mit der Faser fixirt werden, erfordern in ihrer Zusammensegung ganz besondere Behutsamfeit, weil man es hier mit zwei ganz differenten Stoffen, der Baumwollen- und Schafwollenkaser zugleich zu thun hat, und Rucksicht auf die verschiedene Natur dieser beiden Stoffe zu nehmen ist Die Farben fur Schaswolle vertragen besser unorganische Sauren, mit deren Salzbafen sie meist lebhafter erscheinen, wogegen die fur Baumwolle bei Norhandensein solcher Sauren und sauren Salzverbindungen, durch die

Sige beim Dampfen die Pflanzenfafer ftark alteriren, sie murbe machen und zerstören. Mus dieser Ursache erfordern gemischte Gewebe aus Baumwolle und Schafwolle solche Farben, welche der Natur des einen Stoffes zusagen, und dennoch dem andern vollsommen entsprechen. Es muffen daher bei den Farbenzusammensehungen die mineralsauren erdigen und metallischen Salze in möglichst neutralem Zustande verwendet und freie unorganische Sauren ganzlich vermieden werden, auch dabei nur solche Pigmente in Anwendung kommen, welche gleich gute Verwandtschaft zur Schafwollen. und Baumwollensassen bestieben, um als Resultat schöne glanzvolle Farbenerscheinungen erzielen.

Die Fabrifation der gedruckten halbwollenen Zeuge ift im Dampffarbendruck als die schwierigste zu betrachten, sie erfordert viel mehr Aufmerkfamkeit, als das Drucken der ganzwollenen oder seidenen Stoffe, um den Baumwollenfaden im Gewebe zu conserviren, und dabei nichts destoweniger die Farben in ihrer vollen Pracht sowohl mit den Baumwollen: als Schafwollenfaden dauerhaft verbunden herzustellen.

Die Aufdruckfarben, deren man fich fur diefe gemischten Gewebe im Sand. wie im Perrotine und Balgendruck bedienen fann, bestehen in den folgenden.

Somarg für den Bordrud.

- 1 Maß Blauholgbrube 6 Gr. B. mit
- 12 Both Starfe verfocht, beiß auf
- 8 loth gebrannte Starte gegoffen, noch lau
- 10 loth effigfaure Indigoauflofung,
- 8 loth gepulverten Gifenvitriol,
- 8 Coth gepulverten Rupfervitriol bingugebracht, falt gerührt, und gulebt mit
- 8 loth falpeter effigfaurer Gifenauflofung 46 Gr. B. ge fcharft. -

Somary jum Deden.

- 4 Daß Blauholgbrube 4 Gr. B. werden beiß mit
- 3 Pfund gebrannter Starfe verbidt, bann
- 5 Loth Bleu soluble und
- 5 Coth Oxalfaure jugefest und erfaltet mit

28 Loth falpeter : effigfaurer Gifenauflofung 46 Gr. B. ge fcharft. --

Braun fur ben Borbrud.

- 1 Daß Bimaholzbrube 5 Gr. B.,
- 1/8 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.,
 - 6 Coth neutralifirter Mlaun,
 - 12 Loth Starfe,
- 7 Coth gebrannte Starte werden jufammen verfocht, vom Reuer
- 4 Loth Galmiat,
- 4 bis 6 Loth effigfaure Indigoauflofung, je nachdem man bie Farbe mehr oder weniger dunkel haben will, eingeruhrt, gulest
- 4 Both frnftallifirtes falpeterfaures Rupfer bingugebracht.

Braun jum Deden.

- 1 Dag Bimaholybrube 5 Gr. 2.,
- 1/2 Dag Gelbbeerenbrube 5 Gr. B.,
- 1/a Dag Blaubolgbrube 5 Gr. B.,
- 1/4 Dag effiafaure Thonerde 8 Gr. B.,
 - 7 Loth Starfe,
- 12 Loth gebrannte Starte werden gufammen verfocht, vom Reuer
- 5 Loth Galmiat eingerührt, erfaltet
 - 7 Coth frnftallifirtes falpeterfaures Rupfer, und gulept
 - 2 Loth falpetereffigfaures Gifen eingerührt.

Man fann auch eine icone braune Farbe aus dem nachsteben. Den Mordant darstellen, wenn die abgeflarte Bluffigkeit deffelben mit Starke, Beigenmehl, gebrannter Starke oder Gummi verbiet wird. —

Mordant. In 9/12 Maß Fernambutholg. Cochenillebrube,

- 1/2 Maß Blauholzbruhe 4 Gr. B.,
- 1/2 Mag holgfaures Gifen 8 Gr. B. werden
- 3 Pfund Maun geloft, die freie Schwefelfaure mit
- 6 Both frystallisirter Goda gebunden, und ber Alaun mit

- 3 Pfund Bleiguder gerfest, gulest werden
- 1 Pfund frnftallifirtes effigfaures Rupfer darin aufgeloft.

Bon ben rothen garben.

Die rothen Farben, welche beim Drucken farbenreicher Partien zweimal aufgetragen und zweimal abgeschlagen werden, erscheinen lebhafter, wenn sie nach ihrer Zusammensetzung, bevor man damit bruckt, einige Tage lang in einem fublen Orte stehen lagt, und sie stäglich einige Male umrührt, wodurch das Pigment sich besser aufchließt und entwickelt.

Dunfelroth fur den Bordrud aus Cocenille.

- 2 Mag Cochenilleabsud 6 Gr. 2. mit
- 16 Both Starte verfocht, vom gener
 - 3 loth Oralfaure eingerührt, gang erfaltet
- 3 Both concretes doppeltes Chlorginn hingugebracht, und gulest
- 6 Loth Gelbbeerenbrube 6 Gr. B. eingerührt.

Duntelroth mit Brafilin: und Cochenille: Pigment.

- 1 Mag abgestandene alte Fernambufholzbrube 4 Gr. B.,
- 1/16 Daß Gelbbeerenbrube 6 Gr. B.,
- 8 loth feingepulverte Cochenille,
 - 1/8 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.,
- 2 Both nentraler Maun,
- 20 loth Starte werden gufammen verfocht,
 - 3 loth Galmiaf eingerührt, und nach ganglichem Erfalten mit
 - 6 Loth fluffigem doppelten Chlorginn und
 - 8 Poth falgfaurer Thonerde gescharft.

Bellrothe Rofafarbe.

- 1/2 Maß Cochenille ammoniafal,
- 1 Both Beinfteinfaure,
 - 1/2 Mag Fernambufholzbruhe 3 Gr. B.,
 - 1/4 Maß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.,
- 1 Loth fluffiges doppeltes Chlorginn,
- 26 Loth Gummi.

Bei der Zusammensegung der Farbe wird die Cochenille ammoniakal vermittelft Marienbad in einem fteinernen Gefaß beiß gemacht, die Weinsteinfaure darin aufgelöft, dann die Fernambutholzbrühe, darauf die effigsaure Thouerde und hernach der feingepulverte Gummi eingerührt. Benn alles erkaltet ift, rührt man das doppelte Chlorzinn nach und nach damit an, um das Gerinnen des Gummis ju verhindern

Rofenrothe Dedfarbe.

Es werden 2 Pfund Ruckstand von der Cochenille-Ammoniaf-Ublochung mit 4 Both Alaun und 6 Maß Baffer bis auf 4 Maß eingefocht, durch ein feines Gieb paffirt, einen Sag fteben gclaffen, und die abgeklärte Fluffigfeit mit mehr oder weniger Gummiwaser verfest, je nachdem man den Son der Farbe heller oder tiefer wunfcht.

Carmoifinroth.

Der Mordant vom Fernambut Cochenilleabind, in welchem der Mlaun durch Bleiguder zerfest wurde, eignet fich mit Gummiwaffer verdickt für intensives Carmoisinroth. Mit mehr Gummiwaffer versfest, erzeugt man die lichten Tone.

Bon den violetten und Bilasfarben.

Die violetten Farben werden ans dem Blauholgmordant, in weldem Alaun durch Bleizuder zerfest wurde, bereitet. Man verdickt mit Gummi fur dunkle Farbe; mit mehr Gummiwaffer verfest, werden die hellvioletten Schattirungen hervorgebracht.

Dunkelelilias für Unterlage.

1/2 Mag Blauholzbrube 2 Gr. B.,

1/4 Mag Cochenille ammoniafal,

1/2 Maß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.,

3 Coth neutraler Maun,

1 Coth Bleu soluble.

10 Coth Starfe. Die Blauholg: und Cochenille-Ummoniafal-Brühen werden zusammen gegoffen, der Alaun darin geloft, dann mit der effigsauren Thonerde das Bleu soluble angerührt, und das Gange mit der Starfe vertocht.

III.

Selle Bilas.

Die Farbe wird gang wie die vorige gusammengeset, nur daß sie statt der Starke mit 3/4 Pfund fein gepulvertem Gummi verdidt wird, wonach noch so viel Gummiwasser hingugesett wird, als man die Ruance zu erreichen wunscht.

Bell: Bilas jum Deden ber flachen Boben.

- 2 Mag Sellroth,
- 4 Dag Gummimaffer,
- 3 Mag Baffer,
- 1/4 Daß effigfanre Inbigoauflofung,
- 8 Loth Maun in wenig Baffer geloft,
- 4 Loth doppeltes Chlorginn, welches guvor mit etwas Farbe angerührt wird, um Gerinnen gu verhindern.

Bon ben blauen Farben.

Die gewöhnlichen blauen Farben werden durch Mifchung von Cappentinctur oder Bleu soluble und eifenblaufaurem Rali dargestellt, für Bleu de France hingegen die Zusammensehungen, welche bei mordancirten Chaine coton angegeben werden, verwendet.

Duntelblau für Unterlage.

- 1 Maß Baffer,
- 7 Loth Bleu Soluble,
- 5 Both Maun,
- 14 loth Starfe werden gufammen verfocht, bann
- 14 Loth eifenblaufaures Rali bingugebracht, und nach bem Erfalten
- 5 Loth Schwefelfaure eingerührt. Doch lebhafter wird das Blau erhalten, wenn 8 Loth gelbes und 6 Loth rothes eifenblaufaures Rali genommen werden.

Bellblau über Duntelblau gu bruden.

- 1 Dag Cappentinftur,
- 5 Coth eifenblaufaures Rali,
- 4 Loth Mlaun,

2 Both Ochwefelfaure,

1 Daß Gummimaffer.

Diefe beiden Farben bienen, um in den Drudfabrifaten 3mei-

Bellblau fur ben Ginbrud.

1 Dag Baffer,

10 loth eifenblaufaures Rali,

5 Loth Mlaun,

3 loth Schwefelfaure,

5 loth Bleu soluble,

1 Maß Summiwasser von 21/2 Pfund Gummi. Bei der Busammensepung wird der Indigocarmin mit Gummiwasser abgerieben, das eisenblausaure Rali und der Maun in Basser gelöst, mit dem Gummiwasser zusammen gebracht, und nach dem Erkalten die Schwefelfaure eingerührt. Noch schöner erscheint die Farbe, wenn 1/2 gelbes und 1/4 rothes eisenblausaures Kali genommen werden.

himmelblaue Dedfarbe.

In 1 Mag Sellblau über Dunfelblau gu brucken, werben

5 Maß Gummimaffer gebracht,

4 Coth eifenblaufaures Rali,

1 Both Maun und

1 loth Ochwefelfaure eingerührt.

Bon den grunen Farben.

Grun fur den Gindrud.

1/2 Daß Gelbbeerenbrube 6 Gr. B.,

1/2 Dag Gelbholzbrube 6 Gr. B.,

9 Loth eifenblaufaures Rali,

7 Loth Mlaun,

3 loth Schwefelfaure

4 Loth Bleu soluble,

2 Loth fluffiges doppeltes Chlorginn,

3/4 Pfund Gummi. Die Zusammensepung geschieht auf folgende Art. In den heißen Bruhen wird das Bleu soluble fein gertheilt, die Salfte der Bruhe auf das eisenblaufaure Kali die andere Salfte auf den gestoeffnen Maun gegeben. Der Gummi wird mit der 28 *

blaufauren Raliauflofung angeruhrt, alebann bie Alaunauflofung binzugebracht. Nach ganglichem Erkalten fest man bie Schwefelfaure zu, reicht bann bas boppelte Chlorzinn, welches zuvor mit etwas Farbe angeruhrt wird, bamit biefe nicht gerinnt.

Bellgrune Dedfarbe.

Man fest der grunen Farbe fur den Gindrud fo viel Gummiwaffer gu, als man die Ruance gu haben wunfcht.

Bon den gelben und Orangefarben.

Beligelb. Canaringelb.

2 Maß Gelbbeerenbruhe 3 Gr. 2.

12 Both neutralifirter Maun mit

20 loth Starfe verfocht.

Sobes Belb.

Es wird der hellgelben Barbe, wenn fie vom Feuer fommt, 4 Both doppeltes Chlorginn gugefest, und die Farbe falt gerührt.

Orangegelb.

Diefe Farbe besteht aus feinem Gemifch von gelber und rother garbe.

Orangefarbe aus Orlean.

1 Pfund Orlean wird mit 3/4 Pfund Pottafche und 5 Pfund Baffer abgerieben, bann eine halbe Stunde gefocht, durch Leinwand paffirt und mit 2 Pfund Gummi verdieft. helle Farbentone werden durch Zusaß von mehr oder weniger Gummiwasser ergielt.

Manfingfarbe.

Die Nankingfarbe wird aus Raminrufabfud, welchem auf die Maß 4 loth Maun zugesest wird, bereitet. Die Drudfarbe verdidt man mit Gummi. helle Burben werden durch mehr oder weniger Bufat von Gummiwaffer erreicht.

Catechubraune Ruancen.

Borguglich fchone helle und beliebte Farbentone gum Dedender Chaine coton werben burch Catechubraun mit Berfegung von Gummiwaffer und andern Agentien erreicht, befonders in Drudfabrifaten. wo illuminirte Deffins im Bouquet oder Streifmufter mit verschiedenen Grundfarben colorirt, verlangt werben. Die hellen Farbentone ftellt man aus der nachstehenden Catechuftammfarbe dar.

Cateduftamm farbe.

10 Pfund Catechu werden über dem Feuer in 20 Maß Baffer gelöft, 11/4 Pfund Grunfpan und 11/4 Pfund Galmiaf hinzugebracht, alsdann eine halbe Stunde gelinde gefocht, wonach durch ein Sieb oder Leinwand paffirt und der Abfud mit 15 Pfund Gummi verbieft wird.

Bellchamois Dedfarbe.

- 2 Maß Catechufarbe mit
- 7 Dag Gummimaffer verfest.

Mitteldamvis Dedfarbe.

- 2 Mag Catechufarbe ,
 - 5 Dag Gummiwaffer.

Dunteldamois Dedfarbe.

- 21/2 Mag Catechufarbe,
- 5 Mag Gummimaffer.

Braunliche Chamois Dedfarbe

- 2 Dag Catechufarbe,
- 1/4 Maß Fernambutholgbrube 4 Grad B.
- 1/4 Maß effigiaure Thonerde 8 Grad B.
- 5 Daß Gummimaffer.

Belle naturicinmandgraue Dedfarbe.

- 1 Maß Catechufarbe,
- 1/8 Daß bolgfaures Gifen ,
- 8 Mag Gummimaffer.

Mittel naturleinwand granc Deckfarbe.

- 1 Maß Catechufarbe,
- 1/4 Maß holgfaures Gifen ,
- 8 Daß Gummiwaffer.

Meergruue Dedfarbe.

- 2 Dag Catechufarbe,
- 1/4 Dag Indigoauflosung,
- 5 Dag Gummimaffer.

Golitair Dedfarbe.

- 1 Maß Gelbbeerenbruhe 5 Grad B.
- 1 Mag Bimaholgbrube 5 Grad B.
- 1/4 Daß falpeterfaure Thonerde,
- 4 Loth frnftallifirtes falpeterfaures Rupfer,
- 1/2 Coth falpetereffigfaures Gifen mit
- 11/2 Pfund Gummi verdidt.

Balzendruckfarben für unvorbereitete Chainecoton Baare.

Die Balgendruckfarben fur marmorirte und fogenannte 26. phaltdeffins, welche theils einfarbig, theils auch doppelt übereinander gedruckt werden, um, wie bei den lettern ein schillerndes Farbenbild zu erhalten, wie z. B. durch den Aufdruck von Grun auf violette, oder Grun auf rothe Marmormuster, welche Farben nachber zusammen gedampft werden, stellt man auf folgende Beise dar:

Rothe Balgendrudfarbe.

Bur den rothen Aufdrud wird bas gewöhnliche Sandbrud-Dun- telroth verwendet.

Biolett.

- 8 Maß Cochenille ammoniacale,
- 1 Daß effigfaure Thonerde,
- 12 Coth Bleu soluble,
- 16 Loth Mlaun,
 - 8 Coth eifenblaufaures Rali, jufammen mit
 - 3 Pfund 12 loth Starfe verfocht und noch lau
 - 8 Coth Oralfaure eingerührt.

Blau.

- 1 Dag effigfaure Indigoauflofung,
- 1 Pfund eifenblaufaures Rali,
- 10 Both Mlaun,
 - 6 Both Ochwefelfaure mit
 - 4 Dag Gummimaffer verdict.

Orun.

- 2 Dag Gelbberenbrube 4 Grad B.,
- 3 Mag Quercitronbrube 4 Grad B.,
- 3 Dag Gelbholgbrube 4 Grad B. werden beiß über
- 3 Pfund eifenblaufaures Rali gegoffen, nach dem Muf-
- 2 Pfund Mlaun eingerührt und mit
- 41/2 Pfund Gummi verdidt, noch lau
- 12 Both Oralfaure jugegeben, bann gang erfaltet,
- 16 Both Schwefelfaure und gulept
- 8 Coth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Bell Rebbrauu.

- 2 Mag Catechuftammfarbe,
- 4 Daß Gummiwaffer.

Grau mit einem Zon ins Biolette übergebend.

- 1 Maß effigfaure Indigoauflofung,
- 2 Maß Sellroth,
- 7 Daß Gummimaffer,
- 4 Loth Maun,
- 4 Loth doppeltes Chlorginn.

Dampffarben für mordancirte halbwolleue Gewebe (Chaine coton).

Auf mit Binnbafis vorbereiteten halbwollenen Geweben erscheint befonders das Bleu de France in einem ausgezeichnet ichonen Farbenglang, auch ift nicht zu verkennen, daß der Lufter einiger anderen Farben mehr erhoht und im Allgemeinen die Dauerhaftigk eit derfelben gegen Licht und Lufteinwirkung mehr gestartt wird als bei unvorbereiteter Baare, westwegen auch in den ausgezeichnetsten Drudfabrifen aller Lander, Die halbwollenen und gang wollenen Benge für den Dampffarbendruft jest meift mordancirt werden.

Bum Mordanciren der Chaine-coton - Baare eignen fich die zwei nachstebenden Binnverbindungen vorzugeweife gut.

Binnbafis Mr. 1.

In 25 Maß faustischer Natronlange 17 Gr. B. (die Maß zu 3 Pfund Wasserinhalt), werden 2 Maß doppeltes Chlorzinn 50 Gr. B. nach und nach eingerührt, und zum Grundiren mit bellem Flußmasser auf 6 Gr. B. gestellt. Die auf der Grundirmaschine zweimal nach einander, geklopten Zeuge werden 2 Stunden lang feucht auf einander liegen gelassen, und hernach durch ein schwaches schwefelsaures Bad gehaspelt, wodurch schwefelsaures Binn gebildet wird, welsches mit der Faser verbunden bleibt. Die Zeuge werden jest rein gewaschen, im Schatten abgetrocknet und fur den Druck heiß ensindrirt.

Das fluffige doppelte Chlorginn gu 50 Gr. B. wird erhalten, wenn in 18 Pfund tochendem Baffer, 12 Pfund trodenes Chlorginn aufgeloft wird.

Binnbafie Mr. 2.

Für violette Dampffarben wird 4 Gr. B. ftarfes ichwefelfalgfaures Binn jum Grundiren ber Benge verwendet. Es wird zweimal geflost, hernach zwei Stunden liegen gelaffen, aledann gewaffert, gut gewaschen und abgetrochnet.

Das fchwefelfalgfaure Binn wird fur diefen Bebuf bereitet, ins dem 11/4 Pfund Binnfalg in 35 Pfund Baffer geloft, aledann nach und nach 11/4 Pfund weiße nicht rauchende Schwefelfaure eingerührt wird.

Chemifalien und preparirte Farbftoffe.

Unber ben schon fruher verzeichneten Chemitalien und preparirten Farbstoffen werden fur die Aufdrudfarben auf vorbereitete halb wollene Gewebe noch die folgenden benugt.

Doppeltes Chlorginn Dr. 1.

Es wird trocfenes doppeltes Chlorginn in Baffer geloft, bis die Auflosung 65 Gr. B. zeigt.

3meifaches Chlorgiun Rr. 2.

20 Pfund Zinnfalz werden in 24 Pfund Baffer geloft, wonach man fo lange Chlorgas einströmen lagt, bis Goldanflösung
nicht mehr gefällt wird. Die Auflösung zeigt 60 Gr. B.

Calpeterfalgfaure Binnauflöfung Rr. 1.

In 1 Pfund Galgfaure 22 Gr. B. und

- 10 Both Calpeterfaure 36 Gr. B., werden langfam
- 6 Both granulirtes Binn aufgeloft, aledann mit
- 12 Coth BBaffer gemifcht.
 - Calpeterfalgfaure Binnauflöfung Dr. 2.
- In 3 Pfund Galpeterfaure 36 Gr. B. und
 - 9 Pfund Salgfanre 22 Gr. B. werden nach und nach 11/2 Pfund Binnfalg aufgeloft.

Rothes eifenblaufaures Rali.

Das rothe eisenblausaure Rali kann man sich in den Druckereien auf zweierlei Arten für den Gebrauch selbst bereiten, und zwar
nach der ersten Methode, wenn man in eine concentrirte gelbe
eisenblausaure Kaliauslösung so lange Chlor einströmen läßt, bis die Auslösung anfängt sich grünlich zu farben, wobei übrigens Acht gegeben werden muß, daß nicht zu viel Ehlor damit verbunden wird,
weil sich sonst das Eisen aus dem eisenblausauren Kali ausscheidet,
und niedergeschlagen wird.

Nach der zweiten Methode loft man ein Pfund gelbes eisenblaufaures Rali in 31/2 Pfund Baffer auf, rührt nach und nach fo viel ganz klare Chlorkalkauflöfung ein, bis fich anfangt ein Riesberschlag zu zeigen, welcher gefälltes Eisen ift. Für die Berwendung in den Druckereien wird die Auflöfung auf 2/3 eingedampft.

Mus beiden Auflösungen schießen, wenn fie bis auf einen gewiffen Punft eingedampft werden, rothe Kryftalle an, Die dem rothen chromfauren Kali abnlich find, und das fryftallistre rothe eisenblaufaure Kali darftellen.

Biolett. Morbant.

In 2 Mag heißer Blauholgbrube 6 Gr. B. werden

1 Pfund Maun,

11/2 Pfund Rupfervitriol aufgeloft und durch

1 Pfund Bleiguder gerfest.

Blauanfat fur bampfgrune Farben.

In 6 Daß ichwefelfaurer Indigoauflösung 18 Gr. B. werden falt 31/2 Pfund fein gepulvertes gelbes eifenblaufaures Rali aufgeloft. —

Effigfaure Indigoauflofung.

Auf 1 Pfund Indigo in 4 Pfund rauchender Schwefelfaure aufgeloft, werden 18 Pfund Wasser gegeben, dann in 12 Pfund Wasser 10 Pfund Bleizuder gelost, beide Auflösungen lau zusammengegossen, das Ganze filtrirt, der Sas mit 9 Pfund Wasser ausgelaugt und zur Auflösung gebracht, stellt eine Indigoauflösung von 8 Gr. B. dar.

Cochenilleabfud mit Effig.

In Cochenilleabsud Effig gebracht giebt ein schönes Roth. Es werden 4 loth Cochenille prepare in 12 loth Wasser gertheilt und 2 Daß Effig 8 Gr. B. hinzugebracht.

Cochenilleabfud Rr. 1.

30 Pfund Cochenille werden fünfmal mit Baffer abgefocht und bis auf 84 Maß (die Maß zu 3 Pfund) eingedampft.

Codenilleabfud Dr. 3.

5 Pfund Cochenille werden mit Baffer fo lange ausgefocht, bie aller Farbstoff ertrahirt ift, und dann die Fluffigkeit auf 10 Maß eingedampft, zeigt 5 Gr. B.

Druden, Dampfen, Mufhangen und Baffern ber Baare.

Bei diefen Manipulationsarbeiten ift Folgendes ju beobachten:
a) Beim Druden werden die Zeuge auf der Drudtafel eben fo

wie die nicht mordancirten aufgespannt. Bei bunteln Unterlagefiguren, welche mit hellen Ueberdruckfarben verseben, muffen die untergelegten querft gedruckten garben immer gut trocken fein, bevor die Überdruckfarben gereicht werden fonnen, weil sonft die Unterlagefiguren durch die Deckfarbe theils verwischt, theils aufgeloft wird, und der Model die helle Farbe im Sieb verunreinigt, welches Beranderung der hellen Nuance zur Folge hat, und ungleichartigen Druck veranlaßt.

- b) Die Drudfiebe für Blau, Grün, Braun, Biolett und Lilas werden, wenn ein Stud Zeug gang gedruckt ift, dann jedes Mal ausgeschraubt und mit frischer Farbe eingestrichen, weil sich die Farben jonft auf dem Siebe verschlechtern, und nach dem Dampfen und Baffern nicht rein und lebhaft, sondern trub jum Borschein kommen; Grun z. B. mehr Blau und die andern Farben matt, abgeriffen und schäbig erscheinen. Die Siebe der rothen und gelben Farben können dagegen 2 bis 3 Tage ununterbrochen arbeiten, wodurch diese Farben nur um so intensiver und schöner erhalten werden.
- c) Alle Farben ericheinen am ichonften und vollfommenften, wenn bei einer Salben, hochftens einer Dreiviertel Atmofphare 45 bis 55 Minuten lang gedampft wird; auch erhalt man fie ftete gleichmäßiger, wenn der Dampfcylinder gewendet und zweimal gedampft wird.
- d) nach dem Dampfen werden die Zeuge 24 bis 36 Stunden in einem fühlen mehr feuchten als trockenen lofal bis jur voll- tommenen Entwickelung der Farbeaufgehangen, bevor gemaffert wird, oder anderntheils in einem fcwachen doppel-chromfauren Kalibade durchgenommen wird.
- e) Fur alle halbwollenen und ganzwollenen Druckfabritate ift ein verhaltnismäßig langes Sangen in fließendem Waster fehr zuträglich, weil badurch viel reinere und lebhaftere Farben gewonnen werden, als wenn man sie vermittelst dem Clapeau im
 Flusse durch schnelleres Auswaschen reinigt. Bei zeitgemäß in
 fließendem Wasser eingehangener Waare werden die Farben
 beim Waschen mittelst dem Clapeau auch viel weniger angegriffen, und erscheinen überhaupt intensiver und glanzvoller.
- f) Braune, blaue und gelbe Farben eignen fich fur bas Durchnehmen im fchmachen boppel chromfauren Ralibabe, wogegen

- ... violette, rothe und mehrere andere fein derartiges Durchnehmen vertragen, indem fie modificirt werden, und unscheinbar jum Borfchein fommen.
- g) Bum Entwaffern erweift fich ber Sporoextracteur am vor-

Bon den Aufdrudfarben.

Bei der hier folgenden Gallerie der Aufdruckfarben, welche alle von ausgezeichneter Schonheit find, ift bei der Zusammensegung derfelben Die Maß Bluffigfeit überall zu zwei Pfund Bafferinhalt angenommen.

- 4 Pfund Starfe,
- 21/2 Maß Baffer,
- 11/2 Maß Effigfaure 8 Gr. B.,
- 51, Dag bolgfaures Gifen 14 Gr. B.,
- 9 Pfund trodener Blauholzertraft in 3 Maß Baffer geloft.
 Das Ganze über dem Feuer behandelt, wenn die Farbe angieht, werden
 - 3/4 Pfund Baumol eingebracht und gang erfaltet
- 41/2 Pfund falgfaure Gifenauflöfung 42 Gr. B. bingugerührt.

Edwarg jum Brifiren.

- 10 Pfund Gummi,
- 5 Maß Baffer,
- 10 Pfund Blauholgertract 20 Gr. B. heiß,
 - 1 Pfund 28 Both Mlaun darin geloft,
 - 1 Pfund 28 Both Bleu soluble und erfaltet
 - 4 Pfund falpetereffigfaure Eifenauflofung eingerührt.

Von den braunen Farben.

Braungum Deden auf Binnbafis Rr. 2.

- 9 Mag Rothholg-Extract 10 Gr. B.,
- 3/4 Maß Gelbbeerenbrube 6 Gr. B.,
- 11/, Daß Blaubolgertraft 8 Gr. B.

- 11/2 Mag Orfeilleabfud 15 Gr. B. werden gufammen gebracht und beiß
- 8 Pfund Gummi darin geloft. Benn der Gummi ge-
- 1 Pfund 28 Coth Maun und
 - 12 loth Gal niaf jugegeben, dann falt gerührt und
- 11/2 Pfund falpetersaure Aupferauflosung 50 Gr. B. eingerührt.

Flobbraun (Puce) für Perrotindrud auf Zinnbafis Dr. 1
und 2.

- 6 Maß Blauholgertraft 14 Gr. B.,
- 3 Dag Baffer,
- 3 Mag Rothholgertraft 13 Gr. B.,
- 11/2 Maß Gelbbeerenbruhe 6 Gr. B. werden gufammen gemifcht mit
- 5 Pfund Starfe und
- 4 Pfund Starfegummi verfocht, bei 45 Gr. Barme
- 11/2 Pfund Maun,
 - 12 Loth Galmiaf eingerührt, erfaltet
- 11/4 Pfund falpeterfaures Rupfer 50 Gr. B., und gulest
- 4 Maß Orfeilleabsud 15 Gr. B. hingugerührt.

Roth liches Flobbraun (Puce) auf Binnbafis Rr. 3.

- 3/4 Maß Orfeilleabsud 10 Gr. B.
- 3/4 Maß Rothholzertraft 13 Gr. B. werden bis auf 40 Gr. R. erwarmt, dann
- 12 Both Mlaun und
 - 3 loth Galmiaf darin geloft, mit
 - 1 Pfund Gummi verdickt, halb erfaltet,
- 3 loth Rupfervitriol gang erfaltet,
- 6 Both falpeterfaures Rupfer 50 Gr. B. und gulett
- 21/2 Loth effigfaure Indigoauflofung 8 Gr. B. eingerührt.

Flobbraun (Puce) für den Sand: und Grisdrud.

- 2 Maß Blauholibrube 2 Gr. B.
- 2 Mag Orfeilleabfud 6 Gr. B.
- 2 Maß Rothholzertraft 13 Gr. B. bis auf 45 Gr. er-warmt, dann

41/2 Pfund Bummi barin geloft, bei 45 Gr. Barme,

17 Both Mlaun und

4 Both Salmiat hingugebracht, und gulegt bei 25 Gr.

15 loth fein gestoffenen Rupfervitriol eingerührt.

Bum Brifiren für helle Zone wird mit Gummiwaffer verfdwacht.

Duntles Flobbraun (Puce).

Ein intenfives ichones bunfles Flobbraun ftellt man auf folgende Urt bar:

In 51/2 Dag Rothholgertraft 6 8.,

51/2 Maß Gelbholgertraft 8 Gr. B.,

21/2 Maß Gelbbeerenbruhe 6 Gr. B.,

21/2 Mag Blauholgbruhe 2 Gr. B., werden bei 40 Gr. Barme,

31/2 Pfund Maun geloft, alebann

1 Pfund Bleiguder eingerührt, und mit

9 Pfund Gummi verdidt, bei 36 Gr. Barme,

1 Pfund Grunfpan in 2 Maß Effig geweicht hinzugerührt.

Auf 1 Maß diefer Farbe werden 1/16 Maß effigsaure Indigoauflosung 8 Gr. B. und 1/16 Maß salpetersaures Kupfer 50 Gr. B. eingerührt. Zum Iristren fur helle Lone wird die Farbe mit Gummiwasser versett.

Wenn über Braun durch Blauholz und Rothholz-Pigment hergestellt, helles oder mittles Bleu de France gedruckt wird, so erscheint die Farbe tief schwarz, es lassen sich daher durch diesen Beg schone Druckfabrifate in blauen Tonen mit tiefem Schwarz darftellen. Braun, welches Orseille in feiner Zusammensegung enthalt, bringt keinen folchen Effekt mit Blau hervor.

Braune und Flohbraune Streifen und Bodenmuster werden bei 3/4 Utmosphäre 40 Minuten lang gedampft, nach dem Dampsen zwei Tage aufgehangen, aledann anderthalb Stunden lang in Fluß eingehangen, und hernach über demselben im Clapeau so lange gehafpelt, bis das Wasser hell abfließt, wonach entwassert und abgetrochnet wird.

Braune und flohbraune Farben gewinnen einen ichonen Lufter, wenn fie nach dem Dampfen und Aufhangen vor dem Baffern in einem gelben (neutralen) Chromfalibad durchgenommen, bann erft in Fluß eingehangen und rein ausgewaschen werden.

Bei dem Projeg des Dampfens tritt haufig der unangenehmt

Fall ein, daß, wenn Muster mit starten, braunen und blauen Par tien gedeckt sind, die braune Streif- oder Bodenfarbe grau gesteckt, wolkig und schimmelartig jum Vorschein kommt, ein Uebelstand, welcher daher rührt, daß die braunen Farben, wenn sie viel Kupfersalze enthalten, durch die entweichende Blaufäure aus der blauen Farbe theilweise in Enankupfer verwandelt werden. Bei Verwendung von essigkaurer Thonerde statt dem Alaun zu den braunen Farben, und Zusap von nur wenig Kupfersalz tritt diese unangenehme Erscheinung niemals ein, wohl aber regelmäßig immer bei Alaun und viel Kupfersalz. Dergleichen angelausen steckenvolle Zeuge lassen sich nur auf Kosten der Schönheit der Farbe dadurch wieder ausgleichen, daß man sie länger in fließendem Wasser hängen läßt, und durch viel längeres Waschen zu beseitigen sucht.

Diesem Uebesstand fann aber radikal dadurch begegnet werden, wenn die robe ausgekochten baumwollenen Gewebe, welche zum Umwideln der zu dampfenden Zeuge dienen, mit schwacher essigsaurer Bleiaustöfung impragnirt werden, welches auf folgende Beise geschieht. In 50 Maß Basser wird 1/2 Pfund Bleizucker gelöst, die Baumwollenläuser mit der Aussolung auf der Grundirmaschine impragnirt, abgetrocknet und gelüftet, damit die Essigsaure entweicht und auf dem Zeuge nur basisch essigsaures Blei zurückleibt, wo sich dann beim Dampfen die Blausaure mit dem basisch essigsauren Blei verbindet und die braune Farbe nicht alterirt wird.

Die mit dem bafischen Bleifals fo vorbereiteten Umschlagkattune laffen fich dreis bis viermal nach einander verwenden, sie werden, wenn sie ausgedient haben, jum Ausbleichen gegeben, und mit Bleis fals frisch impragnirte Stoffe fur den weitern Gebrauch auf dieselbe Beise verwendet.

Rothe Farben auf Zinnbafis Mr. 1 u. 2.

Duntelroth für den Sand und Perrutindrud.

- 4 Daß Cochenilleabfud Mr. 2 werden mit
- 30 Loth Starte verfocht, bei 45 Gr. Barme
- 6 Both Binnfalg und
- 11 Loth Cauerfleefalg bingugebracht, balb falt
- 16 Coth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Egellroth für den Gindrud.

- 3/16 Mag Bernambutholgbrube 3 Gr. B.
- % Mag Cochenilleabfud Dr. 2.
- 9/16 Maß Gummiwaffer, werden gufammen auf 40 Gr. erwarmt, dann
 - 1 Coth Gauerfleefalg und
 - 1 Both Binnfalg bingugebracht, falt
- 2 Coth falpeterfalgfaures Zinu eingerührt. Diefe Farbe dient fur den Aufdruck auf dunkelrothe Figuren, wodurch in dem Mufter Dunkel: und hellroth (Zweiroth) erhalten wird.

Dunfel Umarantroth.

In 2 Maß Baffer werden 16 Loth Cochenille prepare geloft, durch ein Sieb paffirt, und auf 1 Maß eingedampft, welche mit 12 Loth Gummi verdictt, bei 45 Gr. Barme, 5 Loth gepulverte Starke eingerührt, und gang erkaltet 1 Loth doppeltes Chlorginn hingugebracht wird.

Sell Umarantroth

- 1 Mag dunfles Umarantroth,
- 1/2 Daß Gummimaffer,
- 1/4 Maß Baffer.

Dunkelroth für den Balgendrud.

- 11 Pfund Starte werden mit
 - 4 Daß Baffer angerührt,
- 34 Maß Cochenilleabsud 6 Gr. B. zugesest, verfocht,
 - 4 Maß Gelbbeerenbruhe 3 1/2 Gr. B. hingugeruhrt, bei 60 Gr. Barme,
- 31/2 Loth Sauerfleefalg gereicht, bei 30 Gr. Barme,
- 11/2 Pfund Binnfalg und
- 23/4 Pfund Binnfolution eingerührt.

Die Zinnsolution fur diese Farbe wird bereitet, indem in einem Gemisch von 4 Pfund Salgfaure, 22 Gr. B. und 4 Pfund Salpetersaure 36 Gr. B. so viel regulinisches Zinn aufgeloft wird, als die Saure zu ihrer Sattigung aufzunehmen vermag.

Bon den violetten und Lilasfarben auf Zinnbafis Mr. 1 und 2.

Biolette Farbe jum Brifiren.

Benn man mit einem flachen Model, welcher vertiefte ausgesparte Siguren zur Erhaltung von Beiß enthalt, in Streifmustern irisitet, und man den dunkeln Schatten in brauner Farbe geben will, so verwendet man hierfur eine braune Farbe, die in ihrer Zusammensehung keine Gelbbeerbrube, dagegen mehr Blauholzpigment und statt Alaun effigsaure Thonerde enthalt. Bu den violetten Farbenabstufungen wird die nachstehende Farbe in Anwendung gebracht:

- 13/4 Pfund Blauholz in Pulver wird mit 4 Daß effigsaurer Thouerbe 10 Gr. B. auf 45 Gr. R. erwarmt, in diefer Temperatur eine Stunde lang erhalten, aledann ausgepreßt und in das Liquidum
 - 1 Mag Cochenillebrufe von 12 Port Cochenille ammoniacal,
 - 11/2 Mag violetter Mordant,
 - 6 Both Mlaun,
 - 2 Both Galgfaure,
 - 1/2 Maß effigfaure Indigoauflösung 8 Gr. B. gebracht, und bernach bie Farbe mit
- 43/4 Pfund Gummi verdickt. Sie bildet in diefem Buftande ben bunteln Con beim Zrifiren und schließt fich an das Braun gu beiden Seiten an.

Der zweite violette Ton beffeht aus 1 Theil Farbe mit 1 Theil Gummiwaffer verfest.

Der britte violette Con besteht in einer Bufammenfegung von 1 Theil Farbe und 1 % Theil Gummiwaffer.

Biolett für Bandftreifen im Sand: und Perrotindrud.

- In 1 Mag Blauholgbrube 6 Gr. B. werden
 - 8 Poth Cochenille préparé,
 - 1/8 Daß effigsaure Thonerde 8 Gr. gebracht, mit
 - 3/4 Pfund Gummi verdidt, bei 40 Gr. Barme
 - 3 Loth Maun und
 - 1/4 Both Dralfaure gugefest, falt
 - 1/2 Coth Rupfervitriol,

4 Loth Indigocarmin und zulest

2 Loth zweifaches Chlorginn eingerührt.

Dunfel: Bilas jum Briffren.

5 Daß Blauholgbrube 4 Gr. B.,

15/16 Daß effigfaure Thonerde 8 Gr. B.,

3/32 Maß Cochenille préparé gufammen gemifcht, auf 45 Gr. R. erwarmt, dann

10 Coth Oralfaure und

5 Coth Pintfalg darin aufgeloft, mit

4 Pfund Gummi verdidt, bann

21/2 Coth Indigocarmin und Bulest

15 Loth falpeterfalgfaures Binnornd eingerührt.

Lilasfarbe für flache Banber.

5/4 Maß Cochenille préparé (10 Loth in 1 Maß Baffer geloft), werden heiß mit

1 Pfund Gummi verdict,

4 Loth Mlaun,

£ -

1/2 Loth Galifaure 22 Grad B.,

5 Loth effigfaure Indigoauflofung 8 Grad B.,

1/4 Daß Biolettmordant eingerührt.

L'ilasfarbe für Rouleauftreifen.

10 Maß Cochenille préparé (12 Loth in 1 Maß Baffer geloft),

2 Maß Biolettmordant mit

12 Pfund Gummi verdict, bei 40 Grad Barme,

30 Both Mlaun ,

6 Loth Galgfaure 22 Grad B.,

25/32 Maß effigsaure Indigoauflosung 8 Grad B. eingerührt.

Nach dem Druck werden die violetten und Lilasfarben 12 Stunden lang aufgehangen, dann bei einer halben Utmofphare 20 Minuten gedampft, 2 Tage aufgehangen, 11/2 bis 2 Stunden in fließendes Wasser eingehangen, vermittelft dem Clapeau gewaschen, bis das Wasser bell abfließt, wonach entwassert und abgetrocknet wird.

Penfefarben jum Brifiren auf Binnbafis Dr. 2.

Duntel Pencefarbe, erfte Ruance.

3n 6 Dag Baffer werden

- 3 Pfund Cochenille abgefotten, Die Fluffigfeit durch ein Sieb gefchlagen, mit
- 3 Pfund Gummi verdict,
- 30 Coth Mlaun bingugebracht, falt
- 41/2 loth Galgfaure 22 Grad B.,
- % Daß effigfaure Indigoauflofung 8 Grad B.,
- 11/8 Daß Biolettmordant eingerührt.

Pencefarbe, smeite Ruance.

- 1 Dag Dunfelpenfe
- 1 Dag Gummimaffer.

Pencefarbe, dritte Ruance.

- 1 Mag Dunfelpence,
- 3 Dag Gummimaffer.

Pencefarbe, vierte Ruance.

- 1 Mag Dunfelpenfe ,
- 4 Dag Gummiwaffer.

Bon den blauen Farben auf Binnbafis Dr. 1. und 2.

Bleu de france für flache Etreifen und gum Deden.

- 3 Pfund Starfe werden mit
- 117 Maß Baffer jum Rleifter verfocht, halb falt ge-
- 1 Pfund 28 Loth Cochenille ammoniacale 5 Grad B. gugegeben, und aledann
- 7 Pfund fein gepulvertes, eifenblaufaures Rali eingeruhrt, wenn diefes aufgeloft ift,
- 7 Pfund fein gepulverte Beinfteinfaure und
- 16 Both Oralfaure bingugebracht, bernach
- 42/16 Daß blaufaures Binn in Teigform und gulett

10 Coth chlorfaures Rali in wenig Baffer bis 30 Grad Barme geloft, eingerührt.

Das chlorfaure Rali bewirft, daß die Farbe nicht grifelig wird, fich leicht vom Model loft, und gut bruden laft.

Es liefert diese Busammensehung eine fcone, tiefe, blaue Farbe mit einem Stich ins Beilchenviolette ftechend, welche auf Binnbasis Nr. 2 noch lebhafter als auf der von Nr. 1 erscheint. Für ein schönes, feuriges, reines Blau wird die Cochenille ammoniacale weggelaffen. Beide Farben dienen auch für das Irisiren, wenn die Abstufungen für hellblau mit Gummiwasserversett werden.

Bleu de france jum Brifiren Mr. 2.

21/4 Pfund Starte mit

9 Dag Baffer verfocht, bei 40 Grad Barme

6 Pfund gestoffenes eifenblaufaures Rali jugegeben, falt

51/4 Pfund gepulverte Beinfteinfaure eingerührt, bernach

11/8 Pfund Maun in 11/2 Maß Baffer bei 30 Grad Barme geloft zugegeben.

21/4 Pfund Zinnfalz werden in 13/4 Maß Baffer gelöft, mit 3/32 Maß kauftischer Natronlauge 12 Grad B. neutralisirt zugegeben, und zulest

9 Both chlorfaures Rali, bei 30 Grad Barme in 21/2. Mag Baffer geloft eingerührt.

Die beiden legten Muflofungen werden nur nach und nach langfam bingugebracht, und gwar unter bestandigem Umruhren.

Bum Brifiren werden die hellen Ubftufungen auf folgende Urt in ben verschiedenen Sonen gestellt:

ben tiefften Zon bildet das Blan fur fich;

ben zweiten Con, wenn 2 Daß Blau mit 3 Maß Gummiwaffer verfest werden;

den dritten Con, mit 2 Maß Blau und 31/2 Maß Gummiwaser;

ben vierten Zon, mit 2 Maß Blau und 4 Maß Gummiwaffer.

Bleu de France Mr. 3, für flache Streifen, jum Decken und Brifiren.

Ein icones intenfives Dampfblau wird auch erhalten, wenn 1/4 Daf blaue Farbe Dr. 1 mit 1 Daf der Farbe Dr. 2 jufammen

gerührt werden. Die hellen Farbentone jum Iristren werden durch Bersehung mit Gummiwasser erreicht. Die mit den blauen Farben gedruckten Zeuge werden einige Stunden aufgehangen, hernach mit Kattununterlage bei einer halben Utmosphäre 80 Minuten gedämpst, aledann gewendet und nochmals 30 Minuten lang gedämpst. Nach dem Dämpsen werden die Zeuge in einem fühlen luftigen Boden jum Unlaufen der Farben aufgehangen, aledann im chromsauren Kalibade durchgenommen, eine Stunde in fließendes Wasser eingehangen, und hernach im Clapeau so lange gewaschen, bis das Wasser hell absließt, wonach entwässert und abgetrocknet wird.

Mufter, welche dunfelblauen Figurenvordruck haben, über welchen Gellblau eingepaßt wird, um zwei blaue Druckfabritate zu ershalten, werden nach dem Druck der dunfelblauen Partien 15 Mie nuten lang bei einer Biertel-Utmofphäre gedämpft, und hernach erst das helle Blau eingedruckt, wonach wie bei dem einfarbigen Blau gedämpft wird. Durch ein folches Verfahren tritt das Muster in zweiblauer Farbenabstufung diftinfter hervor und der Druck erscheint reiner

Das chromfaure Kalibad jum Durchpaffiren der blau gedruckten Baare wird auf folgende Beife bereitet: 3½ Pfund doppel chromsfaures Kali werden in 20 Maß Baffer geloft, von der Auflösung dem Baffer in der Banne 5 Maß zugegeben, die Fluffigfeit gut durch einander gerührt, und die Zeuge über den hafpel hin und wieder laufend darin behandelt.

Bon den grunen Farben auf Binnbafis Dr. 1 und 2.

Dunfel ruffifch grun fur Streifen und jum Deden.

- 3 Maß Gelbbeerenbrube 12 Grad B.,
- 3 Maß Quereitronertract 20 Grad B. jufammen auf 45 Grad R. erwarmt, mit
- 4 Pfund Gummi verdidt, bei 36 Grad Barme,
- 1 Pfund 12 Loth Mlaun,
- 8 Loth Oralfaure,
- 2 Pfund 20 Coth eifenblaufaures Rali,
- 4 Pfund 20 loth effigfaure Indigoauflofung 15 Grad B.,
- 1 Mag Blauholgbruhe 6 Grad B.,
- 1 Maß Cochenilleabfud Mr. 1.

Gran gum Brifiren.

- 8 Maß Gelbbeerenbruhe 8 Grad B. bei 40 Grad Barme
- 21/2 Pfund Gummi und
- 10 loth Starfe verdidt, bann
- 21/4 Both Oralfaure, gang falt,
- 2 Both doppeltes Chlorginn , und gulest
- 1 Pfund 6 Both Blauanfag eingerührt.

Bum Briffren wird fur den tiefen Ton Ruffichgrun, fur den mittlern Ton 1 Daß Grun mit 1 Daß Gummiwaffer, und fur den bellen Ton, 1 Maß Grun mit 3 Maß Gummiwaffer in Unwendung gebracht.

Grun fur flade Bandftreifen und gum Deden.

- 3/4 Mag Gelbbeerenbrube 6 Grad B.,
- 3/4 Mag Quercitronertraft 40 Grad B.,
- 3/4 Maß Gelbholzertraft 40 Grad B.,
- 3/4 Daß Baffer , gufammen auf 40 Grad R. erwarmt,
- 8 Loth Mlaun,
- 11/2 Coth Oralfaure und mit
- 13|4 Pfund Gummi verdict, falt
- 1/2 Coth doppeltes Chlorginn, und gulept
- 10 loth Blauanfag eingerührt.

Grun jum Ginpaffen einzelner Figuren.

- 2 Mag Gelbbeerenbruhe 10 Gr. B. werden mit
- 12 Coth Starfe und
 - 6 Both Mlaun verfocht, halb falt
 - 2 Both Oralfaure und
- 8 Loth Bleu soluble eingerührt, gang falt
- 11/2 Pfund Blauanfag bingugebracht.

Grun fur Rouleau, Perrotin: und Sanddrud.

- 3 Mag Gelbbeerenbrube 12 Gr. B,
- 3 Mag Quercitronertraft 20 Gr. 23 mit
- 4 Pfund Gummi verdictt, bei 40 Gr. Barme

- 1 Pfund 12 Both Mlaun,
- 8 Poth Oralfaure,
- 11/2 Pfund Bleu soluble in Baffer fein gertheilt und gulegt
- & Both Blauanfas eingerührt.

Grune Farben fur Chaine coton, bei welchen eifenblaufaures Rali mit in Unwendung fommt, fonnen auch durch Busat von schwefelfaurer Indigoauflosung schon und dauerhaft hervorgebracht werden,
bei welchen dann die Oxalfaure vermindert oder ganz weggelaffen
wird, weil die Schwefelsaure der Indigoauflosung das eisenblaufaure
Rali gerfest und die Blausaure frei macht.

Die grun gedruckten Zeuge werden 12 Stunden lang aufgehangen, alsdann bei 3/4 Atmosphare entweder zweimal, jedesmal 80 Minuten, oder einmal 34 Stunden lang gedampft. Rach dem Dampfen wird 2 Tage aufgehangen, 1 bis 11/4 Stunde in Fluß eingehangen, alsdann mittelft dem Clapeau fo lang gehaspelt, bis das Wasser hell absließt, wonach entwassert und abgetrodnet wird.

Bei Doppelgrun wird wie bei Doppelblau das Dunkelgrun mit 15 Minuten vorgedampft, aledann erft das zweite Grun eingestruckt und vollständig ausgedampft.

Gelbe und Chamoisfarben auf Binnbafis :

Sobes Goldgelb.

- 4 Maß Gelbbeerenbruhe 6 Gr. B. werden mit
- 24 Both Starfe verfocht, bei 60 Gr. Barme .
- 20 Both Binnfals, welches zuvor in wenig Baffer geloft und durch 4 Both faustische Natronlauge 15 Gr. 28. neutralisirt wurde, eingerührt.

Sobe orangegelbe Farbe.

- 1 Mag Gelbbeerenbrube 4 Gr. B. mit
- 6 loth Starfe verfocht,
- 1/16 Maß Cochenilleabsud 5 Gr. B. eingerührt, falt
- 1 Both Oralfaure und
- 2 Both doppeltes Chlorginn jugegeben.

Fur Chamoisfarben wird eine Stammfarbe auf folgende Beife bereitet :

- 1 Maß Gelbbeerenbrube 6 Gr. B. mit
- 24 Loth Gummi verdict, bei 40 Gr. Barme
 - 4 Loth Mlaun eingerührt, bann
- 12 Both Binnfalg burch 21/2 Coth faustische Matronlange, 15 Gr. B. neutralifirt, und
 - 2 Loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Duntel : Chamois

21/2 Quart Stammfarbe,

1 Quart Cochenille préparé 5 Gr. 23.,

8 Quart Gummimaffer.

Mittel . Chamois.

21/2 Quart Stammfarbe,

1 Quart Cochenille prépare 5 Gr. B.,

12 Daß Gummiwaffer.

Sell: Chamois.

1/4 Mag Dunfel-Chamois,

1 Dag Gummiwaffer.

Catecubraune Farben auf Binnbafis Mr. 1 und 2.

Die catechubraunen Muancen find ganz dieselben, welche bei ben unvorbereiteten halbwollenen Zeugen angegeben sind. Will man sie mehr ind Graue spielend haben, so wird denselben etwas Eisenauflösung zugesest. Durch Zusaß von Blauholzpigment an effigsaure Thonerde gebunden, werden sie mehr ind Violette, durch Brasilinpigment an Thonerde gebunden hingegen mehr ind Rothliche spielend erhalten.

Graue Farben auf Binnbafis Mr. 1 und 2.

Duntelgrau Rr. 1.

1 Mag Sellroth,

1/4 Dag Dunfelroth,

2 Maß effigfaured Gifen 7 Gr. B.,

1/2 Maß Gummiwaffer,

%x Daß effigfaure Indigoauflofung 8 Gr. B. Die bell

grauen Abstufungen werben burch Berfegung mit mehr ober weniger Gummiwaffer dargestellt.

Dunfelgrau Dr. 2.

- 1 Dag Blauholgbrube 2 Gr. B.,
- 1 Pfund weinsteinfaures Gifenfali 4 Gr. B.,
- 1 Both effigfaure Indigoauflofung 8 Gr. B.,
- 1 Coth Gelbholgertraft 8 Gr. B.,
- 3/4 Dag Dertringummimaffer,
- 3 Loth fested Terpentin. Selle Abstufungen werden burch Berfeben mit Gummiwaffer erhalten.

Dextringummiwaffer wird erhalten, wenn 3 Pfund 12 Loth Gartner'iches Dextringummi in 11/2 Mag Baffer geloft werden.

Bon den weißen und gefärbten Referven im Chaine coton- und Mousselin de laine-Druck.

Im einfarbigen Balgendrud enger Millepoints und Millerayes-Mufter in violetten, lilas und rothen Drudfarben mit weißen Figuren wird vor dem Drud dieser Farben durch handmödel eine weiße Schugreserve aufgedruckt, welche die Eigenschaft besitt, die Balgen, überdruckfarben abzuwerfen und im gemusterten Loden weiße Figuren zu hinterlassen. Eine derartige Reserve fur den weißen Druck kann auf folgende Art dargestellt werden: 10 Pfund möglichst weißer Tischlerzleim werden 24 bis 36 Stunden in ganz helles Flußwasser eingeweicht, hernach das Basser, welches Farbtheile ausgezogen, abgelassen, und der durchweichte Leim in einer kupfernen Pfanne bei gelindem Feuer, besser noch mittelst Dampswarme aufgelöst. Die Austösung ersscheint nach dem Erkalten als eine gallertartige Masse, die im Gezwicht 25 bis 30 Pfund Gallerte fur den Gebrauch darstellt.

Referve fur den Mufdrud.

10 Pfund ber Gallerte werden durch Ruhren gut zertheilt, dann nach und nach 21/4 bis 3 Pfund Effigfaure 7 Gr. B. eingerührt. Beim Einrühren der Gaure ift es beffer ein halbes Pfund Effigfaure zurud zu behalten und diese erst den andern Lag zuzugeben, weil daturch die Leimaustofung um fo vollfommener erscheint.

Es werden jest in 2 Ochoppen (den Ochoppen gu 11/2 Pfund

Basserinhalt) dieser esigfauren Gallertlösung nicht mehr als ½ both fein gepulverte Thiersohle (Beinschwarz) eingerührt, und die Zusammensehung in solchem Zustande für den Aufdruck verwendet. Sollte sie nicht consistent genug sein, so rührt man etwas weiße eisenfreie Pfeisenerde ein. Mehr Thiersohle als angegeben ift, wirst nachtheilig und verschlechtert die schüßende Eigenschaft der Reserve, daher man das angegebene Gewicht nicht überschreiten darf.

Beim Druden muß der Model eine bis zweimal Referve aufnehmen, und wo möglich zweimal abgetragen werden, je nachdem diefes das Deffin zuläßt oder erfordert; auch muffen die Drudmodel
von Zeit zu Zeit mit hölzernen Rakeln gereinigt und mit feuchten Burften dem besferen Reinigen nachgeholfen werden, wenn man
einen stets gleichförmigen Drud zu erhalten wunscht. Nachdem der
Aufdruck ganz troden ift, wird der Soubassentüberdruck mittelft
dem Rouleau gereicht, wonach die Farben eingedampft, die Baare
aufgehangen und nachher gewässert wird.

Beiße Referve für dampfblaue Farben.

Um weiße Figuren unter Dampfblau gu erhalten, wird durch ben Sanddruck effigfaure Kalkauflofung, mit weißer eifenfreier Pfeifenerde und Gummi verdickt, aufgedruckt, welche Referve das Blau abwirft, fo daß nach dem Dampfen und Baffern der weiße Figurendruck rein erscheint.

Gelbe Referve unter Dampfblau.

Die folgende Zusammensetzung wirft, wenn fie aufgedruckt ift, und hernach Dampfblau darüber gedruckt wird, die Farbe ab, und es erscheinen gelbe Figuren im blauen Fond.

- 1 Maß Gelbbeerenbruhe 8 Gr. B. mit
- 3/4 Gummi verdicft, noch warm
- 6 Loth Zinnsalz mit fauftischer Ratronlauge neutralifirt, und zulest
- 20 Coth Binfvitriol eingerührt.

Bon dem Berfchmeljungsbruck, Systém à la Broquet.

Die Berfchmelzungebrudmanier, auch Chromaftique genannt, wurde vor einigen Jahren in Frankreich burch Broquet juerft

ins Leben gerufen Gie ift im Chaine-coton- und Mousseline de laine : Druck nach bem Erfinder auch unter der Benennung ,,das Broquetiren« befannt, und als eine fehr interessante und wichtige Erfindung der neuern Zeit im Drucksache zu betrachten, die sich auch im Baumwollenzeugdruck bei den Dampfdrucksabrikaten an- wenden läßt.

Die Manier des Broquetirens war anfänglich unvollfommen, und wurde auf folgende Urt verrichtet. Die Farben wurden mit den figurirt ausgeschnittenen Deck: oder Streismödeln auf die Zeuge gerbruckt, und die weißen ausgesparten Stellen in hellere Muancen derzselben Farbe dadurch verwandelt, daß auf den noch seucht erhaltenen Druck mit sogenannten flachen Klopmödeln Gummiwasser nachzgedruckt wurde, wolurch die Farbe jum Ausstließen gebracht, und die weißen Figuren in derselben Farbe, nur in einem viel helleren Son colorirt erschienen.

Bei diefer Art zu broquetiren bediente man sich der Langtafeln, und zwei Drucker wurden im sogenannten Gespann angestellt, wobei Derjenige, der mit Gummiwasser arbeitet, dem Figurendrucker dann erst nachdruckt, wenn die aufgedruckte Farbe angezogen, dennoch aber noch ziemlich feucht ift. Da diese Methode nicht immer einen ganz erwünschten Erfolg gewährte, einmal: weil der helle Ton der Farbe bei starten Partien zuweilen ungleich und woltig erschien, das andere Mal zu viel Gummiwasser durch den Flächendruck verschwendet wird, ging man bald davon ab, und ergriff ein besseres, wohlseileres und zweckmäßigeres Versahren, welches in Folgendem besteht:

Auf einen gewöhnlichen Drucktisch wird eine Unterlage von Bachsteinwand gespannt, und darüber rober, von der Schlichte ausgefochter Kattun der Quere liegend über den Tisch gegeben, welcher nach jeder Drucklage so weit weggezogen wird, als der Aufdruck gegeben ift, damit der darauffolgende Druck vor Abstecken bewahrt wird. Es arbeiten nach dieser Art an ein und demselben Stück Baare stets zwei Drucker; der erste druckt die flachen Bandstreisen oder den glatten Boden, und wenn der Aufdruck etwas über halb trocken geworden, so broquetirt der zweite mit dem erhabenen Figurenmodel mit Gummiwasser, welchem auf die Maß zu 2 Pfund Baffer angenommen, 1 Loth Oralsaure zugesetzt worden, der Art, daß mit dem Model im Chassis nur ein mal Gummiwasser ausge-

nommen, und durch achtzehn bis zwanzigmaliges Abfchlagen mit den Schlegel die Arbeit verrichtet wird, wodurch der figurirte Aufdruck auf den flach colorirten Bandftreifen, oder in dem flachen Grunde in heller Farbe durch das nachfolgende Dampfen rein broquetirt zum Borschein fommt. Die roben Unterlagskattune werden gleich nach ihrem Gebrauche ausgewaschen, und zum Beifibleichen gegeben.

Die broquetirten Beuge werden wie andere gedruckte Baare aufgehangen, gedampft, wieder aufgehangen und gemaffert.

Bon ben Dampffarben auf ganz wollene Gewebe (Mousseline de laine).

Beifbleichen, Druden und Dampfen der Beuge.

Das Bleichen und Druden der gang schaswollenen Gewebe wird in allen Theilen hindurch gang eben so verrichtet, wie das der halb-wollenen Stoffe. Beim Dampfen muß ein zu trockener Dampf vermieden werden, weil derselbe nur matte, wenig gefättigte und nicht fehr dauerhafte Farben liefert, indem die Schaswolle nur durch Bar-me und Feuchtigkeit zugleich die Farben dauerhaft bindet und aufnimmt. In allen übrigen Manipulationen ift dabei ganz dasselbe zu beobachten, was bei den halbwollenen Drucksabrikaten beleuchtet wurde.

Dampffarben für weiße unvorbereitete fcmafwollene Zeuge (Mousseline de laine).

Bei den hier folgenden Dampffarben sowohl für unvorbereitete als mordancirte schaswollene Gewebe, ift da, wo es nicht besonders bemerkt ift, überall die Maß Fluffigkeit zu 2 Pfund 28 Coth Baffer anzunehmen.

Odwarze garben.

Außer den schwarzen Farben, die bei Chaine coton aufgeführt sind, lassen sich noch die folgenden im Mousseline de laine Drud vortheilhaft verwenden.

Som arg'fur ben Borbrud. 2 Daß Blauholzbruhe 4 Gr. B. mit 20 Coth Starte verfocht, heiß

- 3 Coth Bleu soluble damit angeruhrt, bann
- 3 Both Oralfaure und gang erfaltet
- 16 Coth falpetereffigfaure Gifenauflofung 46 Gr. B. eingerührt.

Comary jum Deden.

Bur Ochwars jum Decken werden 2 Maß Blauholzbruhe 4 Gr. B. mit gebrannter Starte drudrecht verdidt, und die obigen Materialien eingerührt, wodurch eine Deckfarbe erhalten wird, die nach dem Dampfen und Baffern weich und nicht fprobe ift.

Blaufdmarg als Grundfarbe.

- 11/2 Maß Blauholzbrühe 4 Gr. B.,
 - 1/2 Mag Orfeillebrube 3 Gr. B. mit
- 16 Both Starte verdidt, noch beiß
 - 4 loth Bleu soluble damit angerührt, und erfaltet mit
- 10 loth falpetereffigfaurer Gifenauflöfung 46 Gr. 28. gefcharft.

Frangofifdes Dampfidmary.

- 12 Liter Campecheholzabfud 4 Gr. B. mit
 - 31/2 Pfund Starfe angerührt,
 - 2 Liter Orfeilleabsud bingugebracht, verfocht, vom Feuer
- 16 loth Bleu soluble, fauwarm
- 14 loth gepulverter Rupfervitriol und gang erfaltet
- 21/2 Pfund falpetereffigfaure Gifenauflofung 46 Gr. B. eingerührt.

Orfeilleabsud. 2 Pfund Orfeille werden 24 Stunden in 2 Liter gefaulten Urin eingeweicht, aledann eine halbe Stunde lang gelinde gefocht und durch ein Sieb geschlagen. Auf den Rückstand bringt man 2 Liter Baffer, lagt wieder eine Wiertelftunde sieden, seihet durch ein Sieb, bringt dann beide Ubsude zusammen und dampft bis auf 1 Liter ein.

Braune Farben.

Außer ben braunen Aufdrudfarben, die bei Chaine coton auf. geführt find, laffen fich noch die folgenden im Mousseline de laine. Drud vortheilhaft verwenden.

Rapuzinerbraun.

- 13/4 Daß Quercitronbrube 4 Gr. B. und
 - 2/4 Maß Cochenilleabsud (8 Coth Cochenille per Maß Wasser) werden mit
- 16 Both Starfe verfocht, lauwarm
 - 5 Both Draffaure jugegeben , und gang erfaltet
- 10 Both doppeltes Chlorginn eingerührt.

Granatbraun.

- In 2 Daß Orfeilleabsud 3 Gr. B. loft man
 - 10 Both Maun, verdictt mit
 - 11/4 Pfund Gummi, und rubrt
 - 2 Dag Malvenfarbe ein.

Bimmetbraun.

- 20 Loth Krapp werden mit 2 Maß Baffer ausgefocht, ber Ubsud durchgeseiht und bis auf 1/2 Maß eingedampft.
 - 1/2 Maß Krappabsud mit
 - 3 Coth Mlaun und
 - 31/2 Both Starfe verfocht, nach dem Erfalten
 - 3 Loth neutralifirte falgfaure Binnauflofung eingerührt.

Rothe Farben.

Die rothen Farben ftellt man am lebhaftesten, reinsten und haltbarften durch mit Oralfäure gereinigten Cochenilleabsud dar, weil Fernambus- und Rothholspigment (Brasilin) nie den schönen und glanzenden Lufter auf ganz schaswollenen Geweben gewähren, die dem Cochenillepigment eigenthumlich bleiben; auch liefert das Brasilin durch schwefelsaure: und falpetersaure Thonerde entwickelt, jedenfalls immer schönere rothe Farben für schaswollene Stoffe, als wenn dasselbe durch effigsaure Thonerde aufgeschoffen wird.

Die rothen Cochenillefarben erfcheinen um fo lebhafter und intensiver, wenn man sie nach ihrer Busammensehung vor dem Druden einige Tage in einem fuhlen Orte gum besern Aufschließen steben laßt, und die Vorsicht beobachtet, sie taglich einige Male gut burch einander gu ruhren.

Bei den rothen Aufdruckfarben fur gang ichafwollene Gewebe spielen die verschiedenen Zinnauflosungen eine wefentlich wichtige Rolle, so bewirken

a) die falpeterfalgfaure Binnauflofung, je mehr Galpeterfaure bei der Bereitung in Unwendung gebracht wird, eine mehr in Scharlach fpielende Farbe, weil die Galpeterfaure fur fich fcon

die Schafwolle gelb farbt;

b) das falpetersalgsaure oder concrete doppelte Chlorginn gewährt eine fcone intenfive rothe Farbe;

c) die falgfaure Binnauflofung und bas Binnfalg oder Binnchlo-

rur nuanciren ins Rofenrothe;

d) Die ichwefelfalgfaure Binnauflofung gibt ein ichones lebhaftes Roth von eigenthumlicher Ruance.

Intenfives feuriges Roth.

6 Daß gereinigter Cochenilleabfud 6 Gr. B. mit

11/4 Pfund Starte verfocht, vom Feuer gebracht

3 loth Oralfaure hinzugegeben, falt mit

3 Both Binnfalg gefcharft und gulegt

6 Loth Gelbbeerenabfud 6 Gr. B. eingerührt.

Duntel Bordrudroth. Erftes Roth.

4 Dag Baffer,

11/1 Pfund fein gemablene Cochenille mit

1 Pfund 4 Coth Starfe verfocht, bei 60 Gr. Barme

20 Coth Oralfaure jugegeben und gang erfaltet

30 loth doppeltes Chlorginn damit jufammengerührt.

Mittelroth. 3 meites Roth.

1 Maß Cochenille ammoniafal,

21/2 Both Beinfteinfaure,

1 Coth Schwefelfaure in 1/2 Maß Baffer getropfelt,

28 Loth Gummi.

Selles Rofenroth. Drittes Roth.

Das helle Rofenroth besteht aus derfelben Zusammenfegung wie Mittelroth, nur mit dem Unterschied, daß statt trockenem Gummi 11/2 Maß Gummiwaffer genommen werden.

Diefe drei Farben fonnen über einander gedruckt werden, wenn man Figuren in drei verschiedenen rothen Abstufungen darzustellen bat.

Duntelroth mit Orfeille.

- 2 Dag Orfeilleabfud 4 Grad B. ,
- 28 loth fein gemablene Cochenille mit
- 16 Both Starfe verfocht , lauwarm
- 8 loth Dralfaure bingugefest und gang erfaltet
- 12 Loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Duntel 2 marantroth.

- 11/2 Mag Orfeilleabfud (1 Pfund Orfeille auf 1 Dag),
- 1/2 Maß Cochenilleabsud (8 Loth Cochenille auf 1 Maß Baffer) mit
- 16 Both Starfe und
- 5 Poth Mlaun verfocht, falt
- 5 loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Rofenroth.

- 2 Daß Baffer mit
- 10 loth fein gemahlener Cochenille angerührt,
- 5 Loth Oralfaure und
- 6 Loth doppeltes Chlorginn bingugebracht, mit
- 11/2 Pfund Gummi verdict.

Dunfel- Carmoifinroth.

- 1 Maß Cochenille ammoniacal mit
- 8 Loth Starfe verfocht.

Diefe Farbe barf nicht im Vorrath bereitet werben, weil fie in furger Beit, befonders im Sommer, leicht in Faulnif übergeht.

hell: Carmoisinroth.

- 1 Dag Cochenille ammoniacal,
- 2 Mag Gummimaffer.

Biolette und Lilasfarben.

Dunfelviolett in Starteverdidung.

- 2 Mag Blaubolgbrube 2 Grad B.
- 14 loth Cochenille ammoniacal mit

- 16 Both Starte verfocht, lauwarm
 - 3 loth Dralfaure bingugebracht und gan; erfaltet
 - 6 Both doppeltes Chlorginn und
 - 1 Both falpetereffigfaure Gifenauflofung eingerührt.

Dunfelviolett in Gummiver didung.

- 2 Mag Blauholgbrube von 1 Pfund Blauhols,
- 4 Both Mlaun,
- 14 Both Cochenille ammoniacal,
- 2 Coth Bleu soluble,
- 7 Both doppeltes Chlorginn mit
- 11/2 Pfund Gummi verdicti.

Tein Biolett.

- In 2 Daß Cochenille ammoniacal loft man
 - 10 Both Mlaun und
 - 5 Both Oralfaure auf, gibt
 - 4 bis 8 Coth effigsaure Indigoanflosung 10 Grad B. gu, je nachdem man die Farbe weniger oder mehr blaulich gu haben munfcht, und verdickt mit
 - 11/2 Pfund Gummi.

Duntel. Lilas als Unterlage fur Drudfabrifare mit zwei ... Bilas.

- 1 Dag Cochenille ammoniacal,
- 5 Coth Maun ,
- 1 Both Schwefelfaure,
- 11/2 Coth Bleu soluble,
- 22 Loth Gummi.

Die Cochenille ammoniacal wird erwarmt, dann der Maun darin aufgeloft. Die Schwefelfaure mit wenig Baffer gemischt, und das Bleu soluble mit wenig Gummiwaffer abgerieben, der Farbe zugegeben, diese Zusammensetzung besitt dieselbe Eigenschaft wie die rothen Cochenillefarben, daß sie durch einiges Alter schonere Refulstate gibt.

Lilas jum Ginpaffen. Gindrud Lifa.

Die Bufammenfebung ift Die vorhergegangene, nur daß ftatt trodenem Gummi 1 Daß Gummiwaffer genommen wird.

Bell: Lilas über Duntel: Lilas gu bruden.

- 1 Daß Lilas jum Ginpaffen mit
- 2 Daß Gummimaffer verfest.

Biolette und Lilasfarben mit Orfeille dargeftellt.

Für gang ichafwollene Gewebe bietet auch die Orfeille ein Mittel an die hand, ausgezeichnet schone violette und Lilasnuancen darzustellen, für welchen Gebrauch der Orfeilleabfud mit Salmiaf verfest, und die Aufdruckfarbe mit Gummi verdickt wird.

Die mit Orfeillefarbe gedruckten Zeuge werden 10 bis 12 Stunden aufgehangen, dann gedampft, wieder 24 Stunden aufgehangen, bernach in einer Wanne über den Safpel laufend in einem schwachen Ummoniatbade durchgenommen, fodann in Fluß eingehangen, rein gewaschen und abgetrocknet.

In mit Orfeillefarbe broquetirte Deffind laffen fich feine andern Muminationsfarben anbringen. Bum Broquetiren wird lauteres frifch bereitetes Gummiwaffer ohne Oxalfaure genommen, weil alle Sauren die Orfeillefarben roth machen.

Blaue Farben.

Duntelblauin Gummiverdicung.

In 2 Daf Baffer gertheilt man bei 48 Grad Barme

- 20 Coth Bleu soluble, löst barin
 - 5 Loth Beinfteinfaure,
 - 5 Both Maun auf, und verdict mit
- 11/2 Pfund Gummi.

Mittelblan für den Gindrud.

1 Mag Dunkelblau wird mit 1 Mag Gummiwaffer verfest.

Duntelblau als Unterlage für zweiblaue Drudfabritate.

- 1 Mag Baffer,
- 8 Both Starte,
- 6 Loth Bleu soluble,
- 5 loth Mlaun gufammen verfocht, und nach dem Erfalten
- 1 Loth Schwefelfaure in wenig Baffer getropfelt falt eingerührt.

Dellblau über Dunkelblau zu drucken für zweiblaue Druck. fabrikate.

- 1 Daß Dunfelblan in Gummiverdidung mit
- 3 Dag Gummiwaffer jufammengerührt.

Grune Karben.

Grunfür flache Bandftreifen und gum Deden.

- 3 Mag Gelbbeerenbrube 6 Grad B.,
- 18 Both Mlaun,
 - 8 bis 10 loth Bleu soluble werden heiß gemacht, ale-
- 21/2 Pfund Gummi verdictt, und gang erfaltet
 - 4 Loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Dunkelgrun als Unterlage für zweigrune Druckfabrikate.

- 1 Maß Gelbbeerenbruhe 6 Grad B.,
- 6 Both Mlaun,
- 3 Loth Bleu soluble mit
- 8 Both Starte verfocht, bernach gang erfaltet
- 1 loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Sellgrun über Duntelgrun zu drucken, für zweigrune Druckfabrikate.

Es wird 1 Maß Grun fur flache Bandftreifen mit 2 Daß Summiwaffer gufammen gebracht.

Grun für den Gindrud ifolirter Figuren.

- 2 Mag Gelbholgertraft 7 Grad B.,
- 1 Mag Gelbbeerenbrube 6 Grad B.,

20 Both Mlaun,

8 loth Bleu soluble , werden beiß mit

21/2 Pfund Gummi verdicht, und gang erfaltet

4 Both doppeltes Chlorginn eingerührt.

Gelbe und Orangefarben.

Canariengelb.

2 Maß Gelbbeerenbrube 2 Grad B. mit

16 Both Starfe verdictt, bei 45 Grad Barme,

16 Both gepulverter Mlaun eingerührt.

popes Belb.

1 Mag Gelbbeerenbrube 4 Gr. B.,

3 Both Mlaun,

8 Both Starte gufammen verfocht, bei 50 Gr. Barme

5 Both Binnfalg jugegeben und gang erfaltet

1 Coth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Boldgelb.

4 Maß Gelbeerenbrube 4 Gr. B. mit

1 Pfund Grarte verfocht,

24 Poth Mlaun eingerührt, vom Feuer

5 Poth Cralfaure, gang erfaltet

6 Both Doppeltes Chlorginn.

Jonquillengelb

2 Maß Gelbbeerenbrube 4 Gr. B. mit

16 Both Starfe verfocht, lauwarm

5 Both Oralfaure und erfaltet

8 Both doppeltes Chlorginn eingerührt.

Orangefarbe.

Die Orangefarben fur gang schafwollene Stoffe besteben in einem Gemisch von reinem Gelb und Roth, oder man wendet auch die Orleanfarbe fur Chaine coton dafur an.

Manfingfarbe.

Die Ranfingfarbe wird aus Kaminrugabsud mit wenig Maun verfest und Gummiwaffer verdidt, bereitet.

Catecbubraune Farbe.

Bur catecubraune Farbenabftufungen werden Diefelben Bufam. menfegungen wie die im Chaine coton- Drud angegebenen verwendet.

Malvenfarbe.

3n 2 Mag Cochenille ammoniacal

10 loth Mlaun geloft, mit

11/2 Pfund Gummi verdict, lauwarm

3 Poth Oralfaure, und erfaltet

11/4 Both doppeltes Chlorginn eingerührt.

Solgbraune Farbe.

4 Pfund Canariengelb,

4 Pfund Dunfelroth fur ben Bordrud,

3/8 Daß effigsaure Indigoauflosung 8 Gr. B.

Aventurinfarbe.

4 Pfund Canariengelb,

3 Pfund Dunfelroth fur den Bordrud,

3 Loth effigfaure Indigoauflofung 8 Gr. 23.

Broncefarbe.

2 Mag Gelbholgbrube 5 Gr. B. mit

16 Both Starte verfocht, erfaltet

5 Both frpftallifirtes falpeterfaures Rupfer, und gulest

21/2 Coth falpetereffigfaure Gifenauflofung 46 Gr. B. eingerührt.

Olivenfarbe.

3n 2 Daß Gelbbeerenbrube 4 Gr. B.

12 Both Mlann geloft, bann

21/2 Coth Gifenvitriol jugefest und mit

11/2 Pfund Gummi verdidt.

Helle Farbentone jum Decken ber Mousseline de laine-Waare.

Die heiteren Farbentone jum Deden für gleichformige Bodenwaare bestehen in denselben Zusammensehungen, welche beim Drucken der unvorbereiteten Chaine coton angegeben sind. Außer jenen dies nen noch die folgenden:

Modegrau Mr. 1.

- 2 Mag Catedhubraun in Gummiverdidung,
- 1/4 Mag Cochenille ammoniacal,
- 5 Daß Gummiwaffer.

Modegrau Mr. 2.

In 3/8 Mag Blauholzbruhe 2 Gr. B.,

- 3/8 Mag Bimaholzbruhe,
- 6 Both Binfvitriol geloft, falt
- 7 Both falpetereffigfaure Gifenauflofung eingerührt und mit
- 9 Maß Gummiwaffer verfest.

Modegrau Mr. 3.

- ' 4 Mag Blauholzbruhe 4 Gr. B.,
- 31/2 Loth Zinkvitriol,
- 2 Loth falpetereffigfaure Gifenauflofung,
- 6 Maß Gummiwaffer.

Dampffarben für mordancirte gang ichafwollene Gewebe (Mousseline de laine).

Bum Mordanciren ber gang schaswollenen Gewebe verwendet man den schwefelsalglauren Binngrund Nr. 2. Auf folchen vorbereiteten Beugen gewinnen mehrere Farben, besonders Bleu de France und Roth, dann Purpurviolett aus Orfeille dargestellt, einen noch höbern Glang, so wie auch einige derfelben eine noch größere Bestandigfeit gegen die Einwirfung des Lichts und der Luft erlangen.

Alle Aufdruckfarben, welche fur nicht mordancirte wollene Stoffe bienen, konnen auch fur mordancirte Stoffe verwendet werden. Außer benfelben zeichnen fich noch die nachstehenden durch einen vorzüglich schonen Varbenglang aus.

Rothe Farbe.

- 5 Pfund Cochenille werden mit 24 Maß Baffer (bie Maß zu 2 Pfund) ausgefocht und der Ubsud auf 4 Gr. B. eingedampft. Es werden nun
- 11/2 Pfund Effigfaure 4 Gr. B. jugegeben, mit
- 2 Pfund 17 loth Starfe und
- 1 Pfund 25 Loth gebrannter Starfe verfocht, gleich nach bem Berfochen
- 221/4 Loth Oralfaure eingerührt, halb erfaltet
 - 51/2 Both Binnfalg gugegeben, und gulept
- 11 Both ber nachstehenden Zinnauflofung eingerührt. Gest man diefer Farbe etwas Gelbbeerenabsud gu, fo wird Scharlachroth erhalter. Diefe Farbe erscheint ebenfalls febr icon, wenn sie auf nicht mit Zinnbasis vorbereite Mousselin de laine Waare gedruckt wird.

Binnauflofung. 15 Pfund Galpeterfaure 45 B.B. werden mit

- 5 Pfund Baffer gemischt, in dem Gemisch
- 1 Pfund Galmiaf und hernach
- 1 Pfund 18 Loth Zinnfalz aufgeloft. In diefer Auflöfung wird jest noch fo viel granulirtes Zinn aufgeloft, als fich aufzulofen vermag.

Purpurviolette Farbe.

Das prächtige Purpurviolett, welches fich durch einen gang befondere ichon glangenden Körperrefler vor allen übrigen violetten Farben auf Mousseline de laine gedruckt auszeichnet, ist eine Ersindung,
welche in Frankreich Broquet machte. Das genaue Berfahren die
Farbe in zwei vorkommenden Nuancen, einmal einen mehr blaulich,
das andere mal einen mehr rothlich en Reflex hervorzubringen, wird
zur Zeit noch als Geheimniß betrachtet. Der Ersinder, Broquet,
hat es mehreren französischen Druckfabriken für ein bedeutendes Honorar zum alleinigen Gebrauch überlassen. Go viel ich Nachrichten
darüber habe einziehen können, besteht das Berfahren wesentlich darin,
die Drseille in einer Destillirblase mit Weingeist abzuziehen, um die harzigen und andern fremdartigen Theile von derselben auszuschen, alsdann
den reinen Orseille-Rückstand in Basser auszuschen, den Ubsud durch
Geidenzeug zu siltriren, mit Ulaunauslösung zu vermischen und das

Pigment durch aufgeloftes einfach fohlenfaures Natron gu fallen. Der erhaltene Niederschlag wird nun in teigartiger Form mit Gummiwaffer fur ben Aufdrud bes mordancirten Zeuges verwendet.

Die vermittelft der Balgendrudmaschine gedrudten Beuge merden gleich nach dem Drud noch möglichst feucht, ohne abzutrodnen, gedämpft, nach dem Dampfen und Anfhangen rein gewaschen und zur Belebung der Farbe durch ein wässeriges Ammoniafbad genommen, und ohne wieder gewaschen zu werden, im Sydroextracteur entwässert und abgetrochnet. Das Ammoniaf verflüchtet beim Abtrochnen an der Luft und läßt die Farbe rein auf dem Zeug zurück.

Statt dem Ammoniafbade fann auch ein Ralfwafferbad mit großem Bortheil fur den Glanz der Farbe verwendet werden Die durch Ralfwaffer paffirte Baare wird nachher in fliegendem Baffer gefpult, aledann entwaffert und nachher abgetrodnet.

Rein blaues Bleu de France.

- 6 Pfund Starfe werden mit
- 40 Pfund Baffer verfocht, falt gerührt, aledann
- 15 Pfund fein gepulvertes eifenblaufaures Rali eingerührt, nach ber Auflojung
- 10 Pfund fein gestoßene Beinfteinfaure bingu gebracht, wenn Diefe aufgeloft ift, werden
- 11/4 Pfund Oralfaure in 6 Pfund Baffer geloft, eingerubri. Undererfeits werden
 - 5 Pfund Binnfalg in
 - 8 Pfund Baffer geloft, mit
 - 11/4 Pfund fauftischer Natronlange 10 Gr. B. neutralisirt, und aledann in
 - 10 Pfund falten Starfefleifter eingerührt, und mit obiger Bufammenfegung gut verrührt. Bulegt werden
 - 20 Both chlorfaures Rali in 3 Pfund Baffer geloft, eingerührt.

Bleu de France mit violettem Refler.

Wenn der rein blauen Farbe bei ihrer Bufammenfegung 2 Daß Cochenille ammoniacal bingugefest werden, fo wird der ins Biolette fpielende Reflex hervorgebracht.

Den andern Sag nach dem Aufdrucken der Bleu de France Farbe werden die Beuge 40 bis 45 Minuten lang gedampft, wieder

2 Tage aufgehangen, hernach in fließendes Baffer gebracht, rein gewaschen, entwaffeet und abgetrodnet.

Bleu de France mit rothem eifenblaufaurem Rali Dargeftellt.

In einigen frangofischen Drudereien wird das Bleu de France für gang wollene Stoffe mit rothem eisenblaufaurem Kali, oder auch mit einem Gemisch von rothem und gelbem Salz auf folgende Beise dargestellt:

- 14 Pfund Baffer,
- 1 Maß effigfaure Thonerde 11 Gr. B. werden mit
- 5 Pfund Beigenmehl vertocht, dann
- 2 Pfund gepulverte Beinfteinfaure und
- 1 Pfund gepulverte Oralfaure jugegeben, gang erfaltet
- 2 Pot (bas Pot ju 31/2 Pfund Baffer) rothes eifenblaufaures Rali langfam nach und nach bingugerührt und julest
- 21/2 Pfund doppeltes Chlorginn. Wenn ftatt Beigenmehl mit Gummi verdidt wird, fo erfcheint die Farbe heller.

Das hierfur in Unwendung gebrachte rothe eifenblaufaure Rali ift das bei den Chemikalien nach der zweiten Darftellungsmethode besichriebene Salz, von welchem 6 Pot deffelben auf 2 Pot eingedampft werden.

Bleu de France burch Mifchung von gelbem und rothem eisenblaufaurem Rali.

Muflosung. In 31/2 Pfund fochendem Baffer werden

- 1 Pfund gelbes eifenblaufaures Rali geloft, halb erfaltet
- 1/2 Pfund Oralfaure und
- 3/4 Pfund Beinfteinfaure darin geloft, bernach filtrirt.
- Bufammenfegung Mr. 1. 1 Pot diefer Muflöfung mit Gummi verdictt, aledann
 - 1 Pfund Mlaun darin geloft und
 - 2 Loth Schwefelfaure eingerührt.
- Bufammenfegung Mr. 2. 1 Pot rothes eifenblaufaures Rali 21 Gr. 26., darin

1 Pfund Beinfteinfaure geloft, und mit 11/2 Pfund Gummi verdickt.

Aufdrudfarbe.

Die beiden Busammensehungen Rr. 1 und 2 werden zusammen gegeben und gut durch einander gerührt. Mit Mehl oder Starte verdicht erscheint die Farbe dunkler.

Nach dem Drud wird die Baare über Nacht aufgehangen, im Dampffasten 40 bis 45 Minuten lang gedampft, wieder zwei Lage aufgehangen, sodann in Fluß eingehangen, gut gewaschen, entwaffert und getrodnet.

In der gang neuesten Zeit hat Broquet bewiesen, daß, wenn bei dem Dampfen der gedruckten schafwollenen Zeuge (Mousseline de laine) die Stoffe mit feuchtem Kattun umwidelt und dann gedampft werden, die Farben viel fester und schoner zum Borschein fommen, als wenn auf die altere Urt gedanpft wird, weil durch ein solches Berfahren die seuchten Dampfe als eine Urt der Farberei wirfen. Es werden für diesen Zweck die gleichformig durchnaßten Kattune im Sphroextrafteur oder auf der Grundirmaschine entwassert und in solchem noch feuchten Zustande alsbald verwendet.

Diefes Berfahren laßt fich jedoch nur bei gang ichafwollenen Stoffen vortheilhaft anwenden, weil bei Chaine coton und gang baumwollenen Geweben die aufgedruckten Farben auf dem Baumwollfaden aus einander fließen, und dadurch das Mufter verunstaltet wird; der Schafwollenfaden hingegen gang geeignet ift eine Menge Feuchtigkeit aufzunehmen, ohne daß Fluß der aufgedruckten Farbe erfolgt.

Ueber Broquets farbige Teige für den Aufdruck auf mordancirte gang schafwollen und seidenes, fo wie Seidenchalp: Stoffe, und Befestigen der Farben durch fochende Bafferdampfe.

Durch die interessante Erfindung der preparirten farbigen Teige, die das isoliet reine Pigment an eine metallische Salzbasis gebunden enthalten, welche wir Broquet seit 1847 verdanken, hat besonders der Druck ganz schaswollener Gewebe (Mousseline de laine), dann der Seidenchaln und der seidenen Zeuge in Beziehung auf intensiven Körper und Glanz der eingedämpsten Farben in der

Ausführung einen noch hohern Dunft ber Perfettion erreicht, wobei nur gu bedauern ift, daß die farbigen Teige weder fur gang baumwollene: noch halbwollene: Stoffe (Chaine coton) feine gleiche Berwendung gestatten, weil ber Baumwollenfaden durch die in Unwendung ju bringende mafferige Feuchtigfeit und bas Manipulationeverfah. ren im Progeg bes Dampfens die aufgedruckten garben contourlos und ftete ausgefloffen barftellet, anderntheils auch die in ben Teigen ungebunden vorbandenen Metallornde auf die Baumwollenfafer beim Dampfen gerftorend einwirfen. Mus Diefen Grunden laffen fich Die Teige ausschließlich nur fur gang ichafwollene und feidene Gewebe mit Bortheil verwenden, welche Stoffe ihrer eigenthumlichen Ratur jufolge, von der mafferigen Feuchtigfeit, Die gur innigen Berbindung der Farbe mit der Safer durch das Dampfen unumganglich erforderlich ift, ohne Nachtheil durchdringen, wobei weder Umfichgreis fen noch Musfliegen der Farbe ju befürchten fteht, und die vorwaltend fauren Galge Die Tertur der Stoffe nicht alterirt.

Der Unterschied zwischen den fruhern Aufdruckfarben und denen durch farbige Teige dargestellten besteht darin, daß man bisher die Druckfarben mit unlöslichen Pigmenten bereitete, welche durch beisgemischte braune Materie verunreinigt oder getrübt waren, wogegen die farbigen Teige aus isoliet reinem Pigment an metallische Galzbasen gebunden bestehen, durch welche die Farben viel intensiver, törperhaltiger und glanzvoller als nach der fruhern Methode erhalten werden.

Die farbigen Teige bestehen meist aus mit doppeltem Chlorzinn (salzsaurem Zinnoryd) niedergeschlagenen, reinen organischen Pflanzenpigmenten (Lacke); serner aus dem gefällten reinen Pigmente der Cochenille und der Orseille, so wie für blaue und grüne Farben aus dem Indigocarmin (Bleu soluble). Die schwarze Farbe besteht in einer Zusammensegung von durch mit salpeteressigsaurer Eisenauslössung bewirktem Campecheholzniederschlag, welchem Indigocarmin und wenig Oralsäure zugesest wird.

Fur den Aufdruck werden die farbigen Teige mit Gummiwasser verset, in druckfähigen Zuftand gebracht. Die zusammengesetten binaren Farben, wie Grun, Ifabelle, Orange, Feuerfarbe u. f. w. werden durch Mischung von Blau und Gelb, Gelb und Roth u. f. w. hervorgebracht; eben so auch die verschiedenen Miß- und Modesarben

burch ein verhaltnifmaßiges Bermifchen ber hiefur geeigneten Teige, welche mit Gummiwaffer verfest brudrecht gemacht werben.

Bur festern Firirung ber Aufdruckfarben mit der Schafwollenund Seidenfaser muffen die Gewebe mordancirt, oder wie erstere auch mit den geeigneten Beigmitteln angesotten und aledann die gedruckten Zeuge in mit Baffer feucht gemachte Baumwollentücher eingeschlagen werden, damit sie die benöthigte Feuchtigfeit einsaugen können, durch welche die Farben in der Faser gleichformiger vertheilt, und durch die nachherige Operation des Dampfens um so inniger befestigt werden.

Nach dem Dampfen und Bafchen werden die Bollenzeuge durch ein Kalfwaffer paffirt, um alle in den Druckfarben zurud gebliebene Saure zu neutraliftren, aledann wieder in fließendem Baffer gewaschen, im Sydroextrafteur entwaffert und abgetrocknet, wonach die Farben in ihrer vollen Pracht erscheinen. Für den Glanz und schönen Refter des prächtigen Orfeille, Lilas und Purpurviolett ift die Kalfwafferpaffage unumgänglich nothwendig. Mit Ausnahme der rothen Barbe, werden die übrigen durch das Kalfwafferbad nur unbedeutend verändert, daher man Roth in den Muftern möglichst zu vermeiden sucht, oder solche, in welchen Roth die vorherrscheude Farbe bildet, feiner Kalfwafferoperation unterzieht.

Robert fon in England, welcher fich im December 1847 bas Broquet'che Berfahren patentiren ließ, gibt von den vielen Riederschlägen (Teigen), welche man für die Drudfarben darstellen kann, in den Comptes rondus, Juni 1848, Rr. 25 diejenigen an, welche die allgemeinste Anwendung gestatten, und in folgenden bestehen:

Gelbholzniederschlag. 100 Gewichtstheile Gelbholzspane werden mit Baffer ausgesotten, die Auflösung des Pigmentauszuges durch Seidenzeug filtrirt, und dann allmälig mit einer Auflösung von 10 Theilen salzaurem Zinnornd (Zinnchlorid) in 20 Theilen Baffer mit 4 Theilen concentrirter Schwefelfaure verset das Pigment niedergeschlagen. Benn sich der Niederschlag geset hat, gießt man die überstehende Fluffigkeit ab, und wascht denselben zu wiederholten Malen mit Baffer aus, bis sich feine Spur von Saure mehr zeigt. Der Niederschlag wird dann filtrirt und in feuchtem Zustande zum Gebrauch ausbewahrt.

Fifetholgniederichlag. Es werden 100 Gewichtetheile Bifetholgfpane mit Baffer ausgetocht, Die Auflofung burch ein Such

gefeiht, aledann unter allmäligem Umrühren eine Auflösung von 10 Theilen salzsaurem Binnoryd (Binnchlorid) in 20 Theilen heißem Baffer hinzugebracht. Nachdem sich der entstandene Niederschlag geseth hat, wird die überstehende Flussfeit abgezogen, der Niederschlag siltrirt und ohne auszuwaschen im teigartigem Bustande für den Gebrauch verwendet.

Bauniederschlag. 100 Gewichtotheile Ban werden mit Baffer ausgefocht'und wahrend dem Sieden ein Theil einfach tohlen- saures Natron hinzugebracht. Den Absud seiht man durch Seidenzeng, und verseht ihn unter Umrühren allmalig mit einer Auflösung von 2 Theilen Alaun in 8 Theilen warmen Baffers. Nach dem Fällen wird die überstehende Flüssigfeit abgegossen, und der Niederschlag ohne ausgewaschen zu werden in teigartiger Form für den Gebrauch verwendet.

Orfeille Niederschlag. Es wird ein Aufguß von 220 Pf. Orseille mit Baffer bereitet, dann durch Seidenzeug filtrirt, und allmälig unter Umrühren mit einer Auflösung von 49½ Pfund eisenfreiem Alaun in 260 Pfund warmen Baffer versett. Die Mischung wird noch 5 Minuten lang durch einander gerührt, und alsdann eine Auflösung von 8½ Pfund einfach fohlensaurem Natron in 16 Pfund warmen Baffer gelöst, hinzugebracht. Von dem gesetzen Niederschlag wird die überstehende Fluffigfeit abgezogen, dann filtrirt und der Niederschlag in teigartiger Gestalt für den Gebrauch ausbeswahrt.

Cochenille: Niederichlag. 25 Gewichtstheile Cochenille werden mit Baffer abgefotten, ber Abfud durchgefeiht, und allmälig unter Umrühren mit einer Auflösung von 6½ Theilen Binnfalz (Binn-blorur) in 29 Theilen warmen Baffer geloft, verfest. Nach dem Fällen wird die überstehende Fluffigkeit abgezogen, der Niederschlag filtrirt, und ohne auszuwaschen im feuchten Zustande für den Gebrauch verwendet.

Das Pigment des Campecheholzes und der Cafalvinien fann aus dem mafferigen Auszuge mit doppeltem Chlorzinn, Pinffalz, oder Chlorate d'Etain Ammoniac niedergeschlagen werden. Die überstehende Flufligfeit wird abgezogen, und der Niederschlag ohne ausgewaschen zu werden, in teigartiger Form fur den Gebrauch verwendet. Bima:, Sapan:, Marthin, Nicaragua: und andere geringere Rothholzabsude werden vor dem Niederschlagen mit den Binn:

ornden, juvor, entweder mit abgerahmter Milch, oder nach den im ersten Bande Seite 408 2c. 2c. angegebenen Berfahren gereinigt, um den rothen Farbstoff (Brasilin) gang rein fur diesen Zweck zu erhalten. Eben so eignen sich fur die Darstellung der farbigen Teige auch gang besonders gut die in der reichsgräflich Lippe'schen Ertraktfabrik zu Wittingau in Bohmen fabrikmäßig bereiteten gereinigten Brasilinund Campecheholz-Ertrakte, sowohl in trockener Gestalt als in liquider Korm.

Die Aufdruckfarben werden mit diesen Riederschlägen und dem im handel vorkommenden Indigocarmin (Bleu soluble) fast in allen Nuancen von Gelb, Grun, Biolett und andern zusammen gesetzen oder Modefarben dargestellt, wie folgende Beispiele zeigen:

Goldgelb. 2 Pfund 6 Coth Fifetholzteig werden mit 4 Pfund 12 Coth Gummiwaffer von mittlerer Dichtigfeit aufs innigste gemischt, und alsdann 3 Coth Oxalfaure in wenig Waffer aufgeloft, eingerührt.

Grün. 5 Pfund 15 Loth Gelbholzteig werden in der Warme mit 1 Pfund 18 Loth Gummiwasser, 13 Loth Alaun und 4 Loth Oralfaure vereinigt, hernach mit einer Mischung von 1 Pfund 3 Loth Indigocarmin und 5 Pfund 15 Loth Gummiwasser zusammen verrührt. Ein anderes Grün wird erhalten, wenn man eine Mischung von 5 Pfund 15 Loth Wauteig mit 2 Pfund 6 Loth Gummiwasser, 9 Loth Alaun, 2 Loth Oralfaure und 2 Loth Zinnchlorid mit der geeigneten Menge Indigocarmin verrührt.

Biolett. Gleiche Theile Orfeilleteig und Gummiwaffer merden gut unter einander gemischt.

Scharlach. Es werden 2 Pfund 6 Poth Cochenille: Nieders schlag mit eben fo viel warmem Gummiwasser gut gemischt, hernach mit 41/2 Poth Oxalfaure und 41/2 Poth Sauerfleefalz verfest.

Rothe und rofenrothe Farbe. Für fraftige rothe Farbe werden gleiche Theile Brasilinteig und Gummiwasser innig gemischt. Für rosenrothe Farbentone wird der Brasilinniederschlag im Berbaltniß zur Farbennuance mit mehr Gummiwasser vermischt, verwendet.

Da die Pigmente, welche die Bafis diefer Farben bilden, unaufloslich find, fo muffen die damit bedruckten Zeuge gang feucht fein, wahrend man fie zum firiren der Farben dem Prozes des Dampfens unterzieht. Die mittelft der Balzendruckmaschine gedruckten Stude dampft Robertson gleich, ohne sie vorher getrochnet gu haben, 30 bis 40 Minuten lang, wo sie wie gewöhnlich mit trochenem Kattun um die Dampfcplin der aufgerollt werden. Zeuge, welche von der hand oder auf der Perrotine gedruckt wurden, werden zuerst regelmäßig getrochnet, und nachher dadurch wieder seucht gemacht, daß man sie mit Baffer durchnehtem seuchten Kattun um die Dampfcylinder aufrollt, und nach Beschaffenheit der Muster 35 bis 50 Minuten lang dampft.

Illuminations: Aegdampffarben auf unischwarz gefärbte Mousseline de laine.

Die herstellung dieses schafwollenen Drudfabrifates, welches eine frangofische Erfindung ift, wurde von Muller in Penig zuerft öffentlich bekannt gemacht. Ich habe dieses Verfahren geprüft und es für den praktischen Gebranch richtig gefunden. Es besteht in Folgendem:

Bum Unischwarzfarben werden die Mousseline de la ine mit Seifenwaffer gebleicht, ohne jedoch geschwefelt zu werden, und das Unischwarzfarben auf nachftebende Urt verrichtet.

Unfieden ber Baare.

Man bereitet eine effigsaure Eifenorndulauflösung, indem 100Pfund Eifenvitriol in 300 Pfund heißem Baffer geloft und durch 70 Pfund Bleizuder bei 40 Gr. R. Barme zerfest werden.

In einen Keffel mit siedendem Baffer werden 16 Loth gereinigter Beinstein und 3 Maß effigsaure Eisenorydulauflösung (die Maß zu 2 Pfund) gebracht und die Temperatur auf 70 Gr. R. herabgestellt. Man bringt jest die Baare über den Hafpel laufend in das Bad ein, und erhalt sie unter unausgesestem hin- und Biedertreiben eine Stunde lang darin, windet hernach auf den Hafpel auf, gibt den Ubsud von 12 loth Gallapfel und 3 loth Sumach zu, windet wieder ein und weilt darin eine halbe Stunde lang bei gelindem Rochen, wonach herausgenommen, gelüftet, und nach dem Verkühlen zum Farben geschritten wird.

Farben der Baare.

In einen mit klarem Baffer gestellten Reffel wird der Abfud von 20 Coth Gallapfel gegeben, Die Baare über den Saspel in den Reffel

eingetrieben und durch Sin- und Biederdrehen 3/4 Stunden lang fochend darin erhalten, wonach auf den hafpel aufgewunden und bem Farbebad 14 bis 16 Loth Eisenvitriol zugegeben werden. Man geht jest wieder mit der Baare in das Bad ein, und weilt darin eine halbe Stunde bei ganz gelindem Sieden.

Sollte die Waare nach dieser Procedur nicht tief genug Ochwarz erscheinen, so gibt man in einen frischen, mit Wasser gefüllten Reffel den Absud von 8 loth Gallapfel und behandelt sie über den Hafpel hin= und herlaufend bei gelindem Sieden noch eine halbe Stunde, wonach ein intensives tiefes Schwarz erreicht sein wird. Nach dem Farben wird die Waare rein gewaschen, getrodnet, und für den Aufdruck der Farben warm gepreßt.

Illuminationsfarben fur Ochwarzboden.

Mekbraun.

- 4 Pfund Fernambuthol;, 1 Pfund Blauhol; und 1 Pfund Gelbbeere werden mit Baffer dreimal ausgefocht und der Ubsud auf 6 Maß Fluffigfeit eingedampft.
 - 6 Dag diefes Ubfudes werden mit
 - 4 Pfund weißer eifenfreier Pfeifenerde und
 - 3 Pfund Gummi verdict,
 - 11/2 Pfund Oralfaure jugefest , und gang erfaltet
 - 11/2 Pfund Binnauflofung eingerührt.

Die Zinnauflöfung fur die Aeffarben auf Schwarzgrund bereitet man, indem in 4 Pfund Salpeterfaure 42 Grad B. nach und nach 5 Pfund Zinnfalz aufgelöft werden. Nach zwei Tage fteben kann die Auflöfung fur den Gebrauch verwendet werden.

Hebroth.

1 Pfund fein gemahlene Cochenille wird mit Baffer abgefocht, und ber Abfud bis auf 2 Maß eingedampft.

In 2 Mag Cochenilleabsud werden

- 3/4 Pfund Oralfaure gegeben, mit
 - 1 Pfund Pfeifenerde und
- 16 Both Gummi verdict, gang erfaltet
- 16 Coth Binnauflofung 60 Gr. B. eingerührt.

Meggrun.

- 4 Daß Gelbbeerenbrube von 4 Pfund Gelbbeeren, mit
- 3 Pfund Gummi verdict,
- 2 Mag Gelbbeerenbrube von derfelben Starfe mit
- 16 Loth Pfeifenerde angerührt, beides gufammen gegoffen, aufe Tener gebracht,
- 12 Corb alaun und
- 24 Both Beinfteinfaure barin geloft, alebann
- 3/4 Piund Bleu soluble hingugebracht, falt gerührt und mit
 - 1 Pfund 12 Both Binnauflofung gefcharft.

Meggelb.

Das Aepgelb besteht in derfelben Zusammensegung wie das Grun, nur mit hinweglaffung des Alauns und Bleu soluble.

Mesblau.

Aegblau laft fich auf ichwarzen Grund nicht ichon rein darfiels len, weil fich immer etwas Gerbfioff durch die Gallapfel damit verbindet, wodurch das Blau ftets mit einem Schein ins Grunliche erscheint.

Bei diefen Uepfarben ift die Maß Fluffigfeit gu 2 Pfund Baf. fer = Inhalt angenommen.

Dampfen der Baare.

Benn die Aufdruckfarben trocken find, werden fie im Dampffaften zwei Stunden lang eingedampft, nachher 24 Stunden aufgehangen und gut gemaffert.

Dampffarben für Geidenchaly.

Die Seidenchalnstoffe, in welchen die Rette aus Seide und der Schuf aus dem feinsten schafwollenen Kammgarn besteht, werden für den Drud eben so wie Chaine coton und Mousseline de laine gebleicht, und auch beim Druden gang nach derfelben Beise verfahren.

Bur Berftellung dieser prachtvollen Drudfabritate, welche den Glangpunkt in der Dampfdrudwaaren - Fabrifation einnehmen, habe

ich mich derfelben Farben bedient, welche fur unvorbereitete Chaine coton verwendet werden. Alle Farben, befonders aber die hellen Dedgrundfarben, erscheinen auf diesem feinen Gewebe in einem überaus glangenden Farbenrefler.

Wenn man bie Seidenchalpstoffe fur ben Aufdruck der Farben mordanciren will, so eignet sich bas schwefelfalgfaure Binn (Binnbafis Nr. 2) am besten dafür.

Nach dem Aufdruck der Farben werden die Stoffe einen Sag aufgehangen, dann 30 bis 35 Minuten gedampft, wieder 24 bis 36 Stunden aufgehangen, hernach in fließendes Baffer gebracht, und vermittelft dem Clapeau so lange gewaschen, bis das Baffer hell abfließt, wonach entwaffert, abgetrochnet und appretirt wird.

Bon ben Dampffarben auf gang feibene Stoffe.

Beigbleichen der Beuge.

Die Geide ift von natur mit einer gallartigen Substanz überzogen, welche man früher irrthumlich fur Gummi gehalten hat, die ungefahr ein Viertheil ihres Gewichtes ausmacht, und ihr Steifheit und Elasticität verleiht. Im Naturzustande hat sie eine mehr oder weniger gelbe Farbe. Sie besigt hygrostopische Eigenschaft, nimmt an ganz feuchten Orten 20 Procent Wasser auf, auch ist durch genau angestellte Versuche ermittelt, daß sie stets 9 Procent Wasser eingeschlossen enthalt.

Den für den Drud bestimmten seidenen Geweben muß die gallertartige Substanz entzogen werden und der Stoff überhaupt weiß gebleicht sein, damit sich die Farben in ihrer ganzen Reinheit zeigen. Man erreicht diesen Zweck durch das Auskochen in Seife, Durchnehmen im schwefelsquren Bade und Behandeln mit schwefeliger Saure. Zum Auskochen im Seifenbade werden auf 1 Pfund Seidenstoff 8 loth gute Delseife gerechnet, und die Seide zwei Stunden lang gelinde gekocht, hernach in kaltem Basser ausgeschweift, und dann in einem warmen Basserbade bei 48 Grad R. manipulirt, um die noch anhängenden Seifentheile vollends zu entsernen, wonach wieder in kaltem Basser geschweift und zwei Stunden lang in ein schweches schweselsaures Bad 1/2 Gr. B. start eingelegt wird. Nach dem schweselsauren Bade wird rein gewaschen, aufgehangen und getrocknet.

Die seidenen Stoffe konnen auch mit Unterstühung von Ratron gebleicht werden, wobei aber sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden muß, weil die alkalischen Salze auf ihre Struktur eine schwächende Wirkung ausüben, wenn sie nicht sehr mit Waffer verdunnt sind und kohlensauer in Anwendung gebracht werden. Bei einem solchen Versahren werden die seidenen Gewebe auf das Pfund mit 8 Loth Seife drei Stunden lang gelinde gekocht, hernach in kaltem Wasser rein ausgeschweift, und in einem 45 Grad R. warmen Wasser gebadet, welchem 10 bis 12 Loth kohlensaues Natron zugeseht sind, nach welchem gleich wieder gewaschen, zwei Stunden in ein 1/2 Grad B. starkes schweselsaures Bad eingelegt, und gleich wieder möglicht rein gewaschen wird.

Fur zu druckende Beigboden : Mufter, die einen reinen weißen Grund voransfegen, werden die gefeiften und rein gewaschenen seidenen Gewebe 5 bis 6 Stunden lang in fluffige, schwefelige Saure an Baffer gebunden eingelegt, gewaschen, in ein schwefels saures Bad gebracht und zulest rein ausgewaschen.

Für diesen Behuf wird die schwefelige Gaure gewöhnlich aus gepulverter Holzschle und concentrirter Schwefelfaure an Baffergebunden bereitet, oder man fann fie auch durch Zersehung des schwefeligfauren Natrons vermittelft Schwefelfaure im Bafferbade felbst darftellen, wo fie sich mit dem Baffer reichlich verbindet und eine gute Bleichflussefeit liefert.

Bei allen Reinigungsoperationen ift ftreng darauf zu feben, daß das Auswaschen der feide en Gewebe in hellem reinen Flußwaffer vorgenommen werde, damit die Weiße nicht verunreinigt wird.

Die seidenen Stoffe laffen sich auch, wenn sie zuvor mit Seise entschält sind, durch abwechselndes Behandeln mit Chlorwasser und schwefeliger Saure schön weiß bleichen, wobei folgendergestalt versfahren werden kann. Es werden 4 Maß gefättigtes Chlorwasser mit 20 Maß kaltem Flußwasser gut gemischt, die Seidenzeuge in dem Bade so lange manipulirt, bis aller Chlorgeruch verschwunden ist. Unmittelbar darauf bringt man sie in ein zweites Chlorbad, welches aus 2 Maß Chlorwasser und 15 Maß Slußwasser zusammengesept ist, in welchem sie wie in dem ersten Bade behandelt werden. Nach der zweiten Chlorpassage wird in reinem Flußwasser gewaschen, alsdann die Stoffe eine Stunde lang in das schwefeligsaure Bad eingelegt,

und von da wieder in reinem Waffer gewafchen, wonach fie vollfommen weiß erscheinen. Unders verhalt es fich bei schafwollenen und Seidenchalpstoffen, die nicht mit Chlor gebleicht werden fonnen, weil die Schafwolle vielmehr durch dasselbe gelb gefarbt wird.

Mordanciren der feidenen Stoffe.

Beil auf nicht vorbereiteten weißen seidenen Stoffen die Dampffarben weniger glangend und dauerhaft erscheinen, so bedient man
sich jum Mordanciren derselben theils der Thonerde, theils der Zinnbasen. Schon im Jahre 1821 verwendete ich die effigsaure Thonerde
und das Zinnchlorur fur diesen Zweck, auf welche spater der Maun
und das doppelte Chlorginn folgten. Diese verschiedenen Borbereitungsbasen sind alle geeignet, glangende Resultate im Seidendruck
hervorzubringen, mit welchen das Impragniren auf folgende Weise
vorgenommen wird:

Impragniren mit effigfaurer Thonerde.

Man bereitet eine effigfaure Thonerde ans 200 Pfund gant reinem hellen Flugwasser, in welchem 30 Pfund epurirter eisenfreier Alaun aufgelon, die Schwefelsaure desselben durch 3 Pfund froftalisitres fohlensaures Natron gebunden, und der Alaun mit 15 Pfund reinem weißen Bleizucker zerset wird. Die abgehellte Flussefeit bile bet eine Berbindung von effigsaurer Thonerde und basisch schwefelsaurer Thonerde, welche mit hellem Wasser dilnirt, 4 Grad B. stark, zum Mordanciren der seidenen Stoffe auf nachstehende Beise verwendet wird.

Die Seidenzeuge werden in dem kalten Liquidum tuchtig durchzgearbeitet, damit sie gleichmäßig von der Fluffigkeit durchdrungen werden. Man läßt sie nun 20 bis 25 Minuten lang darin liegen, und nach dem Herausnehmen auf der Grundirmaschine auspressen, warm abtrocknen, und hernach zur Entweichung der Effigsaure in einem luftigen Lokal 2 bis 3 Lage aufhängen. Jest wird ein 36 Grad R. warmes Wasserbad hergerichtet, dem etwas fein gepulverte weiße eisenfreie Reeide zugesett wird, in welche die an einander gehefteten Zeuge über den haspel laufend einige Male hin und wieder gewunden, alsdann gleich in fließendem Wasser gut gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet werden.

Impragniren mit Mlaun.

Es werden 3 Pfund epurirter eifenfreier Maun in 45 Pfund hellem Fluftwasser geloft, die freie Saure desselben mit 12 Loth toblenfaurem Natron neutralisirt, und die feidenen Stoffe in dem Liquidum eben so wie in der estigsauren Thonerde manipulirt. Nach dem Auspressen wird ohne abzutrocknen in fließendem Wasser gesfpult, aufgehangen und abgetrocknet.

Impragniren mit Binnchlorur.

Es werden 4 Pfund frisch bereitetes Zinnfalz in 30 Pfund hellem Flugwasser geloft, und die milchartige Trübung durch Singubringen von 8 oder auch mehreren lothen Salzsaure unter bestänzigem Umrübren, bis die Flüsseit ganz wasserhell erscheint, berfeitigt. In dem hellen salzsauren Zinnbade werden nun die seidenen Gewebe so lange manipulirt, bis alle Theile der Fasern gleichformig von der Flüssigseit durchdrungen sind, alsdann herausgenommen, und auf der Grundirmaschine ausgepreßt. Man richtet jest ein wasserslares Pottaschen, oder unterkohlensaures Natronbad 1/2 Gr. B. start her, in welchem die Stoffe durchpassirt werden, um das Innorndul auf dem Gewebe zu fällen.

Gleich nach der Alfalifirung wird in fließendem Baffer gewaichen, die Baare aledann in einem ichwefelsauren Bade, welches aus einem Gewichtstheile Schwefelfaure und 40 Gewichtstheilen Baffer zusammengesett wurde, durchgenommen, von da wieder gut gespult und abgetrocknet. Durch dieses Verfahren bildet die Basis, welche mit dem Zeuge verbunden ift, ich wefelsaures 3inn.

Impragniren mit doppeltem Chlorginn.

In gang reines frostallhelles Flugwasser wird so viel in Baffer geloftes doppeltes Chlorginn eingerührt, bis das Bad 2 Gr. B. geigt. Die Zeuge werden in das falte Bad über den hafpel laufend eingebracht, einige Male hin und wieder gedreht, dann untergetaucht, eine Stunde in der Fluffigfeit erhalten. Nach dem herausnehmen wird sogleich in fließendem Baffer geschweist, rein gewaschen, aufgeshangen und abgetrochnet.

Druden und Dampfen der feidenen Stoffe.

Für das Druden werden die seidenen Zeuge auf Rollen ftraff aufgewunden, sodann auf dem Drudtische fest ausgespannt, und übrigens in allem Undern eben so wie im Mousseline de laine-Drud verfahren.

Die Aufdruckfarben für seidene Stoffe bedürfen im Allgemeinen weniger Schärfung, als die für Chaine coton-und Mousseline de laine - Waare; auch ift die Dauer des Dampfens fürzer, und beschränkt sich in den meisten Fallen auf 25 bis 30 Minuten, mit Ausnahme der Alaunfarben, welche durch ein langeres Dampfen von 40 bis 45 Minuten schöner ausfallen, wogegen die Farben mit Zinnverbindungen aufgeschlossen, durch ein zu langes Dampfen eher verlieren als gewinnen.

Dampffarben für feidene Bewebe.

Comars.

- 2 Daß Blauholgbrube von 21/2 Pfund Campecheholg,
 - 8 Both fein gepulverte Gallapfel mit
- 16 Both Starte verfocht, in ein Befaß auf
- 21/2 Coth gepulverte Beinfteinfaure,
- 21/2 Coth gepulverte Oxalfaure gegoffen, gut durch einander gerührt, dann
- 21/2 Both Baumol jugegeben, und nach ganglichem Erfalten
- 10 Both falpetereffigfaure Gifenauflofung,
- 5 Loth frnftallifirtes falpeterfaures Rupfer eingerührt.

Braune Farben.

Die braune Farben werden theils mit Cochenille, theils Orfeille und Brafilinpigment auf folgende Urt dargeftellt:

Mordant fur Dunfelbraun.

Es wird I Pfund gemahlene Cochenille mit Flugwaffer vier: mal abgekocht, und der Absud auf 12 Maß eingedampft, in dem: selben 33/4 Pfund Alaun gelöst, die freie Saure mit 12 Both fohlenfaurem Natron neutralisirt, und der Alaun durch 2 Pfund 28 Loth Bleizucker gersett.

Duntelbraun.

- 4 Daß abgeflarter Morbant mit
- 16 loth Starfe und
 - 4 loth Tragant verdict, balb falt
- 24 bis 30 Coth fryftallifirtes falpeterfaures Rupfer eingerührt.

Riridbraun.

- 6 Mag PerfiosUbfud,
- 1 Loth Cremor tartari mit
- 24 loth Starfe verfocht, vom Feuer halb erfaltet
- 12 loth Mlaun und gang erfaltet
- 1 Pfund 2 loth falgfaure Binnauflofung eingerührt.

Je alter man diefe Farbengusammenfegung vor dem Druden werden laft, um fo reiner und lebhafter erscheint die Farbe nach dem Aufbruden und Dampfen.

Den Persio Absud hierfur bereitet man, indem man 1 Pf. 22 Loth Persio mit 1',2 Maß Basser und 1'/2 Maß Beingeist zu einem Brei anrührt, 24 Stunden stehen läßt, alsdann in einer Reibeschale unter Jusap von 3 Maß Basser mit Kanonenfugeln einen Tag lang zum feinsten Saft abreibt, wobei nach und nach noch 3 Maß Basser zugegeben werden. Nach dem Abreiben spült man die Schale und Kugeln mit 6 Maß Basser ab, bringt alles zusammeu in einen Kessel, und dampft vorsichtig, weil die Flussigeseit leicht steigt, bis auf 6 Maß ein.

Granatbraun.

- In 2 Dag Orfeilleabfud 3 Gr. B. loft man
 - 8 Both Mlaun, verdicft mit
 - 11/8 Pfund Gummi und ruhrt damit
 - 2 Maß Malvenfarbe jufammen.

Man erhalt auch icone granatbraune Farben, wenn man concentrirte Fernambutholzbruhe mit Gummi verdickt, dann Maun und falpeterfaures Rupfer zuset; oder auch, wenn Mordant von Fernambutholzabsud, Maun und Bleizucker bereitet, mit Gummi verdickt, und durch fryftallisirtes falpetersaures Rupfer die Farbe nach Willfur mehr oder weniger abgedunkelt wird. Bei der Maunfarbe werden auf die Maß Fernambukholgabsud 8 Loth Maun verwendet.

Rapuzinerbraun.

- 13/4 Mag Quercitronabfud 4 Gr. 23.,
- 3/4 Maß Cochenilleabfud (8 loth Cochenille auf 4 Maß Baffer) mit
- 12 loth Starfe verfocht, erfaltet
 - 8 Loth doppeltes Chlorginn eingerührt.

Mahagonibraun.

- 1 Mag Quercitronabfud 8 Gr. 23.,
- 1 Daß Cochenilleabfud von 8 Loth Cochenille mit
- 12 Both Starfe verfocht,
- 12 Loth Mlaun jugefest, erfaltet
 - 4 Both doppeltes Chlorginn und
 - 4 bis 6 loth effigfaure Indigoauflofung 10 Grad B. eingerührt

3 immetbraun

- 1 Theil Rirfcbraun,
- 1 Theil mit Starfe verdidte Gelbbeerenbruhe 4 Gr. B., wobei die Mag berfelben mit 31/2 Loth falgfaurer Binn- auflosung gescharft ift.

Bimmetbraun mit Krapp. Pigment.

Man bereitet einen Krappabsud, indem 1/2 Pfund Avignon-Palusfrapp mit 2 Maß Baffer ausgefocht, und alsdann der filtritte Abfud auf 1/2 Maß eingedampft wird.

Drudfarbe.

- 1/2 Maß Krappabfud,
- 2 Both Maun mit
- 21/2 Both Ctarfe verfocht, falt
- 21/2 Both falgfaure Binnauflofung eingerührt.

Rothe Farben.

Die rothen Farben werden am reinsten und glanzenoften durch gernambut. Cochenilleabsud und aus abgegohrener Fernambutholzbrühe dargestellt. Bimaholz und die andern Rothhölzer gewähren fein so günstiges Resultat für die rothen Farben.

Die mit den Zinnauflösungen aufgeschloffenen rothen Dampffarben nuanciren flets mehr ins hochscharlachrothe, wogegen die mit effigsaurer Thonerde durch Zersehung des Alauns mittelft Bleizuder in Fernambut. Cochenille oder bloger Fernambutholzbruhe immer mehr ins Carmoisinrothe übergeben.

Unter allen Zinnverbindungen behauptet das doppelte Chlorginn einen entschiedenen Werth, weil es den Farben nicht allein einen schönen lufter ertheilt, sondern zugleich auch die gute Eigenschaft besigt, sich mit allen Verdickungsmitteln leicht zu vereinigen. Och werfelsaures Zinn veranlaßt ebenfalls schöne rothe Farben auf feidenen Geweben, besonders wenn etwas gereinigter Weinstein zugesett wird. Eitronen faures Zinnorndul gibt mit den rothsarbenden Pigmenten eine lebhafte scharlachrothe Farbe.

Die dunkelrothen Farben verdidt man alle den Umftanden nach mit Starke, Beizenmehl, Tragant oder Starke und Tragant zusammen, möglichst ichwach, so daß sie nur nicht aussließen. Die hellrothen Farben erfordern hingegen Bummiverdickung, und je schwächer sie in ihrer Berdickung gedruckt werden konnen, um so lebhafter und glanzender erscheinen die Farben, und um so leichter läßt sich der Aufdruck nach dem Dampsen durch das Baffern reinigen.

Dunfelroth.

- 4 Mag Cochenille : Fernambufabfud,
- 1/4 Mag effigfaure Thonerde 10 Grad 3.,
- 8 Both gefchmolzener Rindstalg , werden mit
- 11/4 Pfund Starfe verfocht, vom Feuer
- 16 Both falpeterfaure Thonerde 12 Grad B.,
 - 2 Both Galmiaf und
- 12 Loth fryftallifirtes, falpeterfaures oder effigfaures Rupfer hingu gebracht, fast erfaltet
- 20 loth concretes doppeltes Chlorginn eingerührt.
- Der Rindetalg oder auch Baumol veranlaffen, daß fich bie

Drudfarbe leichter vom Model loft. Bendet man Baumol an, fo wird diefes gleich nach dem Rochen zugefest.

Mittelroth.

Das Mittelroth wird auf diefelbe Urt wie Dunkelroth gusammengeset, nur mit dem Unterschied, daß man nur 2 Loth Rupfersal; und 16 Loth doppeltes Chlorginn in Unwendung bringt.

Bellroth.

2 Maß Fernambut : Cochenilleabfud,

1 Daß Baffer mit

11/2 Pfund Gummi verdict, dann

24 Both falpeterfaure Thonerde 12 Grad B. und

12 Poth concretes doppeltes Chlorginn eingerührt.

Rothe Farben durch Thonerdeverbindung entwickelt.

Die rothen Aufdruckfarben, in welchen Carminium Brafilin oder bas Brafilinpigment für fich durch die effigsaure Thonerde aufgeschloffen wird, erfordern gefarbte Mordants, die auf nachstebende Beife dargestellt werden:

Befärbter Fernambut: Cochenillemordant.

10 Maß Fernanbuf : Cochenilleabfud ,

31/8 Pfund epurirter Maun,

10 Coth frnftallifirtes fohlenfaures Matron,

21/2 Pfund Bleiguder.

Duntel Umarantroth.

2 Maß Fernambut : Cochenillemordant werden mit

18 Loth Starfe oder 20 loth Beigenmehl verfocht,

2 Loth geschmolzener Rindstalg oder Baumol hinzugegeben, vom Feuer

4 bis 6 Coth fryftallifirtes falpeterfaures oder effigfaures Rupfer eingerührt.

Mittel Umarantroth.

Mittel: Amarantroth ift die vorige Farbe mit hinweglaffung des Rupfersalzes.

Bell Umarantroth.

Das helle Amarantroth besteht aus Mordant mit mehr oder weniger Gummiwaffer zufammengerührt.

Gefärbter Fernambutholg: Mordant.

- 4 Mag Fernambutholzabsud von 4 Pfund Fernambutholz,
- 4 Pfund epurirter Mlaun,
- 2 Pfund Bleiguder,
- 16 Poth Rochfals.

Sochroth in Stärkeverdidung. Erftes Roth.

- 1 Maß Fernambudholg : Mordant,
- 34 Maß Fernambutholzabfud von 2 Pfund Fernambutbolz mit
- 16 loth Starte verfocht , falt
 - 4 Both falpeterfaure Binnauflofung,
 - 8 Quentchen falpeterfaure Rupferauflöfung 50 Grad B. eingerührt.

Mittelroth. 3meites Roth.

Das Mittelroth wird wie das Dunfelroth, nur mit hinweglaffung bes Rupferfalzes, jufammengefest.

Drittes Roth für drei rothe Ab ftufungen.

- 8 Loth Cochenille ammoniafal werden in 2 Mag Baffer gertheilt.
 - In 1/2 Mag diefer Bruhe wird
 - 1 Daß Effig gegeben, darin lauwarm
 - 12 Quentchen Oralfaure geloft, aledann
 - 12 Quentchen falpeterfalgfaure Binnauflofung eingerührt und mit
 - 1 Pfund 4 Coth Bummi verdict.

Die falpeterfalgfaure Zinnauflöfung fur diese rothen Farben bereitet man, indem in einem Gemisch von 1 Pfund 12 goth Salgfaure 22 Grad B. und 20 Loth Salpeterfaure 84 Grad B. nach und nach 8 Loth granulirtes Zinn aufgeloft werden. Carmoisinroth durch Zinnbasie aufgeschlossen.

- 4 Dag Cochenille Fernambufbrube werben mit
- 28 Poth Starfe, oder 4 Both Tragant und 12 Poth Starfe verfocht, über
- 16 Coth gepulverten Maun gegoffen, bie lauwarm gerührt und mit
- 16 Coth concretem boppeltem Chlorginn gefcarft.

Carmoifinroth mit effigfaurer Thonerdeaufge-

Mordant.

- 8 Maß Cochenille Fernambufholgabfud,
- 1 Pfund epurirter Mlaun,
- 3/4 Pfund Bleiguder.

Drudfarbe.

1 Maß Mordant wird mit 16 bis 20 loth Gummi verdickt. Belle carmoisinrothe Sone werden durch Berfettung von mehr Gummiwasser hervorgebracht.

Malvenfarbe.

In 2 Mag Cochenille ammoniacal

8 Both Mlaun geloft,

2 Both Oralfaure,

1 Both doppeltes Chlorginn bingugebracht und mit

11/4 Pfund Gummi verdictt.

Tleifchfarbe.

3/4 Mag Baffer,

1/2 Daß Cochenillebruhe,

1/a Mag Bifetholgbrube 2 Grad B.,

7 Both Cremor tartari, mit Starte oder Gummi verdict.

Die Cochenillebruhe fur diefe Farbe wird bereitet, wenn 4 Both fein gemahlene Cochenille in ein Sackchen gebunden, und mit 5 Mas Baffer bis auf 3 Maß eingefocht wird. Man wiederholt diefes noch einmal, und dampft beide Bruhen bis auf 4 Maß ein.

Biolette und Lilasfarben.

Die violetten Aufdruckfarben werden mit dem Pigment des Campecheholzes, die Lilabfarben mit Campecheholz in Mitanwendung von Brasilinpigment durch Thonerde ober Zinnbasis aufgeschlossen, erhalten. Wenn das Pigment des Campecheholzes durch Alaun oder effigsaure Thonerde entwickelt wird, erhalt man violette Farbenabstufungen, die mehr ins Beilchenblau spielen, und sich durch einen noch starfern blauen Rester auszeichnen, wenn denselben etwas Indigocarmin (Bleu soluble) zugescht wird. Mit den Jinnfalzen aufgesichtoffen, erscheinen sie im Rester mehr lilabattig.

Duntelviolett fur Unterlage.

- 1 Maß Campecheholjabfud 4 Grad B. mit
- 8 loth Starte verfocht , lauwarm
- 4 loth Maun eingerührt, erfaltet mit
- 2 Both falpeterfalgfaurer Binnauflöfung und
- 1 Both falpetereffigsaurer Gifenauflöfung gescharft. Die Binnauflöfung ift Diefelbe, wie bei den rothen Farben.

Das zweite und britte Biolett wird aus dem nachstehenden gefarbten Mordant mit Gummiwaffer verfett bargeftellt.

Mordant. In 8 Maß Campecheholzabsud 4 Grad B. merden 4 Pfund Alaun durch 2'/2 Pfund Bleiguder gerfest.

Mittel: Biolett. 3meites Biolett.

½ Maß Mordant, 1½ Maß Wasser mit 16 Loth Starke verfocht.

helles Biolett. Drittes Biolett.

1/2 Mag Mordant mit

3 Daß Bummimaffer verfest.

Dunfel: Biolett jum Ginpaffen.

- 1 Mag Mordant mit
- 8 Loth Starte oder 9 Loth Beigenmehl verdickt.

Mittel:Biolett gum Ginpaffen. Gleiche Magtheile Mordant und Gummiwaffer.

Bilasfarben.

Schone Lilasfarben werden mit dem folgenden gefarbten Mordant bargeftellt.

- In 4 Maß Campecheholgabfud 2 Gr. B.,
 - 4 Maß Fernambufholgabfub 2 Gr. B. lofe man
 - 2 Pfund Maun, neutralifire Die freie Gaure mit
 - 8 Loth frustallifirter Goda, und gerfege ben Maun durch
 - 11/2 Pfund Bleiguder.

Fur die dunfle Aufdruckfarbe wird der Mordant mit Starte ober Beigenmehl verdickt, fur die hellen Cone mit mehr ober weniger Gummiwasser verfett.

Den fefarbe.

1 Maß Mittelroth mit falpeterfalgfaurem Binn geschärft, mit 1/4 Maß Schwarg gut durch einander gerührt.

Blaue Farben.

Die blauen Farbenabstufungen werden am ichonften und sicher ften mit Indigocarmin (Bleu soluble) auf folgende Urt dargestellt:

Dunfelblau.

In 2 Mag Baffer werden

20 loth Bleu soluble eingerührt, mit

12 loth Starfe verfocht, noch lauwarm

- 4 Loth Oralfaure,
- 4 Loth Beinfteinfaure,
- 4 Coth Mlaun eingerührt.

Mittelblau.

In 2 Maß heißem Baffer 60 Gr. R. werden

16 loth Bleu soluble eingerührt, lauwarm

- 2 Loth Oralfaure,
- 2 Loth Beinfteinfaure,
- 2 Both Mlaun bingugebracht und mit
- 11/2 Pfund Gummi verdict.

Bellblau.

- 1 Dag Mittelblau mit
- 1 Daß Gummimaffer gufammen gerührt.

Bleu de France auf mit Binnbafie impragnirte feidene Beuge.

- In 10 Mag rothe eifenblaufaure Raliauflofung 21 Gr. B. werben
 - 2 Pfund 12 loth gepulverte Beinfteinfaure geloft, mit
 - 15 Pfund Gummi verdidt und julest
 - 5 Pfund doppeltes Chlorginn (falglaures Binnorgd) eingerührt.

Grune garben.

Die grunen Farben von dem tiefften Gradgrun bis in die heilften feladongrunen Ubftufungen werden am reinften und lebhafteften
aus Gelbbeerengelb und Indigocarmin erhalten. Siefur bereitet mon
eine blaue Auflofung, iudem in 2 Maß heißem Baffer 1 Pfund
teigartiger Indigocarmin zertheilt und in der Flufsigfeit 4 loth Beinfteinfaure aufgeloft werden.

Duntelgrun.

In 11/2 Mag Gelbbeerenabfud 3 Gr B. loft man

6 Loth Mlaun, gibt

11/2 Pfund blaue Muflofung bingu, und verdict mit

1 Pfund Gummi.

Mittelgrun.

2 Maß Gelbbeerenabfud 3 Gr. B.,

8 Loth Mlaun,

11/2 Pfund blaue Muflofung,

1 Pfund 6 Loth Gummi.

Sellgrun.

Die hellgrunen Farbenabstufungen werden durch Berfegung des Mittelgrun mit Gummiwaffer hervorgebracht.

Es laffen fich auch grune Farbenabstufungen in allen beliebigen Sonen mit gefarbtem gelbem Mordant darftellen, wenn derfeibe mit Gummi verdidt, und mehr oder weniger effigfaure Indigoauflöfung 8 Gr. B. hinzugerührt wird. Hellgrune Sone werden durch größeren Gummiwaserafaß erhalten.

Den gelben Mordant bereitet man, indem in 7 Maß Gelbbeerens brube 2 Gr. B. 2 Pfund epurirter Alaun durch 11/2 Pfund Bleis guder gerfest werden.

Belbe Farben.

Canariengelb.

In 2 Maß Gelbbeerenbrube 2 Gr. B.,

6 Both Mlaun geloft und mit

20 Both Gummi verdidt.

Goldgelb.

- 1 Maß Gelbbeerenbrube 3 Gr. B.,
- 3 Both Mlaun,
- 3 Loth falpeterfalgfaure Binnauflofung fur Sochroth, mit
- 24 Coth Gummi verdict.

Orangefarbe.

Es wird bis gur beliebigen Ruance Sochroth und Goldgelb gu- fammen gemifcht.

Olivenfarbe.

- 1 Maß Goldgelb,
- 1/4 Maß Odwars gut burch einander gerührt.

Mantingfarbe.

Raminrufabfud mit etwas Maun verfest und Gummi verdidt.

Broncefarbe.

- In 2 Daß Gelbbeerenbrube 5 Gr. B. mit
 - 12 loth Starfe verfocht, ruhrt man falt
 - 4 Coth falpeterfaured Rupfer und
 - 2 Coth falpeterfaure Gifenauflofung ein.

Graue Farben.

Duntelgrau.

- 1 Maß Blauholgbrube 2 Gr. B.
- 4 Dag Baffer mit
- 24 loth Starfe verfocht,
 - 8 loth Binfvitriol jugefest und nach dem Erfalten
 - 6 Both falpeterfaure Gifenauflofung eingerührt.

Mittelgrau.

- 9 Mag Baffer,
- 3/8 Dag Blauholzbrube 4 Gr. B.,
- 3/8 Dag Bimaholabrube 4 Gr. B. mit
- 11/2 Pfund Starte vertocht, vom geuer
- 4 Both Binfvitriol bingugebracht, und gang erfaltet
- 4 loth falpeterfaures Gifen eingerührt.

Sellgrau.

- 61/2 Dag Baffer,
- 1/4 Dag Blauholgbrube 4 Gr. B. mit
- 1 Pfund Starfe verfocht, vom geuer
- 3 Loth Binfvitriol bingugebracht und gang falt
- 4 Loth falpeterfaures Gifen eingerührt.

Bei den Farben fur feidene Stoffe ift die Daß Bluffigfeit uberall ju 2 Pfund Baffer angenommen.

Benn die Farben aufgedruckt find, werden die Zeuge in einem Zimmer swei Sage lang aufgehangen, aledann gedampft, wieder 24 Stunden aufgehangen und hernach gemaffert.

Muf mordancirten Geiden fammet gedruckt, erscheinen alle diese Farben nach dem Dampfen und Baffern in einem ausgezeich, net brillant glanzenden Reflex.

Bon den feidenen Druckfabrifaten durch Mandarinage-Arbeit barftellt.

Die Darstellung der achten Oranges, Gruns und Solitairfarbe auf weißen und indigoblauen Boden durch die Mandarinage. Arbeit grundet sich auf die Eigenschaft der Salpeterfaure, schafwollenes und

feidene Stoffe dauerhaft Goldgelb oder Orange zu farben. Die feidenen Gewebe werden für folche Drudfabrifate wie für den gewöhnlichen Dampffarbendruck entschalt und gebleicht, und sodann das Druden auf einer Langtafel mit Vorrichtung einer Walze und Kamm versehen vorgenommen.

Die Borrichtung und Behandlungbart, welche Ehillage querft befchrieben bat, besteht in Folgendem :

Der Farbtrog ift gewöhnlich doppelt und fur ben Dienft von zwei Drudtafeln bestimmt; anfatt wie gewohnlich an einem Ende ber Safel aufgestellt ju fein, ftellt man ibn namlich zwischen zwei, folglich binter ben Drucker. Er besteht aus einem fupfernen Raften Fig. 1. A, B, C, D, in welchem der durch die Robre J einftromende Dampf circuliren fann. Die Robre J dient dagu, den überfluffigen Dampf nebft dem verdichteten Baffer entweichen gu laffen. Das Chaffie ift in dem hohlen Gehaufe k, k angebracht. Zwischen den beiden Chaffis befindet fich eine tupferne Platte L, welche das Bebaufe verfchließt; auf diefe ftellt man die Drudformen, um diefelben warm ju erhalten. Bei E, H find Berlangerungen des Gehaufes gur Aufstellung von Befagen F, G, worin die Refervage aufbewahrt wird. Fig. 2 ftellt den Durchschnitt von diefem Upparate dar; A', B', C', D' ift das fupferne Bebaufe; a, b, c, d, a', b', c , d' der garb: trog; e' e' bezeichnet ben Raum, welcher mit alter fetter Refervage gefüllt wird; F ift bas Chaffie, aus holgernen Rabmen angefertigt mit Boden (Gieb) von leder. L ift eine fupferne Platte, welche bie beiden Chaffis trennt und gleiche Oberflache mit dem Gehaufe bat. F', G, find fupferne Befage gur Mufnahme ber Referve; J eine mit einem Sahn verfebene Leitungerobre fur den Dampf ; J' Die Robre, durch welche der überfluffige Dampf und das verdichtete Baffer austreten ; fie find ebenfalls mit einem Sabn verfeben.

Darftellung der Refervage.

Man fcmilgt in einem Reffel

21/2 Pfund Barg und


1 Pfund Rindstalg jufammen, gießt die Mifchung, wenn fie gang gleichartig geworden ift, in das Gefäß F', G, und lagt den Dampf einftromen, um fowohl die Refervc, als auch die alte Farbe unter dem Chaffis in fluffigem Zuftande zu erhalten.

Aufdruden der Refervage.

Nachdem bas Stud auf der Drucktafel ausgebreitet und bie Referve auf dem Chaffis aufgetragen worden ift, laft der Drucker die Druckform (welche mit Blei eingefaßt fein muß, wenn das Muster es gestattet) auf der kupfernen Platte L' heiß werden, nimmt die Referve von dem Chaffis auf und druckt folche ohne Berzug auf das Stuck, indem er leicht auf die Druckform schlägt und sie dann gleich wieder aushebt, damit sie sich beim Erkalten nicht an den Stoff antlebt. Benn eine Zafellange gedruckt ift, wird der Aufdruck mit Sand bestreut. Man darf das Stuck erst dann aus der Spannung bringen, wenn die Reserve ganz trocken geworden ist, wozu gewöhulich 6 Stunden Zeit erforderlich sind. Bir nehmen hier den einfachen Fall an, daß man nämlich Beiß auf Orangegrund erhalten will, und werz den im Berfolg die andern Artikel, welche sich durch dieses Berfahren erzielen lassen, beschreiben. Nachdem das Stück mit der Reserve gedruckt und gut getrocknet ist, unterwirft man es der

Mandarinage.

Der Apparat, beffen man fich jum Mandariniren bedient, befteht aus einen Erog von Sandftein Fig. 3. A, B, C, D, an beiden Seiten A C , B D des Troges find zwei holgerne Bohlen befeftigt, welche einen Boll von dem Boden deffelben mit einen loch verfeben find, um die Rolle Eaufjunehmen, unter welcher das Stud durchgeht. In diefen Erog gibt man die faure Mifchung. Derfelbe befindet fich in einem holzernen oder fupfernen Erog F, G, H, J, in welchen man Baffer bringt, beffen Temperatur mittelft Dampf oder eines geborig angebrachten Ofens erhipt wird. Un der vordern und hintern Geite find zwei Safpel, K, L, angebracht, wovon der eine dagu Dient, um die Stude in den Erog ju leiten, und der andere, um fie berauszutreiben. Bon da laufen Die Stude fogleich in das Flufwaf. fer, oder in Ermanglung beffelben in einen großen Bottig, welcher ein Gemifch von Baffer und Rreide enthalt. Die beiden Safpel werden vermittelft Rurbeln bewegt, welche man je nach der Birfung der fauren Mifchung mehr oder weniger fcnell umtreibt. Der Safpel L muß bober angebracht werden ale ber Safpel K, um ber Gaure gum Abtropfen Zeit zu gewäh ren. In Fig. 4 fieht man biefen Apparat im Durchschnitt



Bereitung der fauren Mifchung.

Man vermischt 1 Maß Salpetersaure von 34 Grad B. mit 1 Maß Baffer; fur dichte Gewebe fann man etwas mehr, fur Chalps aber muß man etwas weniger Saure anwenden. Für dunkelgrune Boden vermischt man 2 Maß Salpetersaure von 34 Gr. B. mit 1 Maß Baffer.

Beim Mandariniren muß die Temperatur der fauren Mischung swischen 24 und 28 Gr. R. erhalten werden, denn wenn fie hoher steigt, ift zu befürchten, daß die Reserve schmilzt, wo sodann der Aufdruck gang ungleich wurde.

Die Zeitdauer fur die Gaurepaffage ift bochftens eine Minute.

Beleben der Orangefarbe und Reinigen von der Referve.

Die aus dem Mandarinagebade fommenden Stude fpult man im Fluftwaffer rein, lagt fie dann unter forgfaltigem herumbafpeln eine halbe Stunde lang in einem Bade fieden, welches fur ein Stud von 24 franzofischen Stab aus 8 loth einfach toh ensaurem Natron und 2 Pfund Delfeife bereitet wurde. hierauf reinigt man fie in fal-

tem Baffer, paffirt fie dann in heißem Baffer, reinigt nochmals in faltem Baffer und trodnet ab.

Nach diefem Berfahren erhalt man einen Orangeboden mit weißem Figurendruck.

Orangeboden mit blauem Refervedruck.

- 1) Blaufarben in der Indigofupe;
- 2) Aufdrud ber fetten Referve, um die blaue Farbe gu fchugen;
- 3) Mandarinage;
- 4) Beleben der Orangefarbe und Reinigen von der Referve, auf die vorhergegangene Beife.

Mach Diefer Behandlung wird ein Drudfabrifat erhalten, weldes blaue Figuren in Orangeboden darbietet.

Orangeboden mit blauem und weißem Refervedrud.

- 1) Bordruden mit der fetten Referve, um das Beiß gu referviren;
- 2) Blaufarben in der falten Indigofupe, Reinigen und Ubtrodinen;
- 3) Einpaffen der fetten Referve, um die blaue Farbe gu referviren :
- 4) Mandarinage;
- 5) Beleben der Orangefarbe und Reinigen von der Referve.

Dunfelgruner Boden mit weißen Figuren.

- 1) Bordrucken mit der Referve;
- 2) Mandarinage, Reinfpulen, aber nicht abtrodnen;
- 3) Dunfelblaufarben in der Indigofupe;
- 4) Reinigen und Beleben der Orangefarbe.

Duntelgruner Boden mit Beif und Blau.

- 1) Bordruden mit Referve;
- 2) Bellblaufarben und Erodnen;
- 3) Einpaffen der Referve;
- 4) Mandarinage und Reinigen;
- 5) Dunfelblaufarben ;
- 6) Reinigen und Beleben der Orangefarbe.

Dunfelgruner Boden mit Beif, Blau und Drange.

- 1) Bordruden mit der Referve;
- 2) Bellblaufarben und Erodnen;
- 3) Ginpaffen der Referve;
- 4) Mandarinage , Spulen und Erodnen;
 - 5) Biederholtes Ginpaffen der Referve;
 - 6) Dunfelblaufarben ;
 - 7) Reinigen und Beleben der Orangefarbe.

Blauer Boden mit Beif.

Man druckt die fette Refervage vor, farbt in der falten Rupe blau, und befreit die Stude dann durch ein fochendes Geifenbad von der Referve.

Mue diefe Berfahren find auch auf Chalygenge anwendbar.

Bon der Darftellung der Solitairfarbe auf feidene Gewebe durch die Mandarinage: Methode.

Diefe Urt ber Fabrifation, welche viel Mehnlichfeit mit der vor bin beschriebenen hat, ubt man auf folgende Beise aus :

Es werden 2 Daß Galpeterfanre von 22 Gr. B. mit

1/4 Maß falpetersaurer Gisenaustofung von 60 Gr. B. gemischt, und die Temperatur Dieses Bades beim Mandariniren auf 24 bis 28 Gr. B. erhalten. Die aus dem Bade fommenden Stude laft man in Fluftwaffer laufen, und eine Stunde lang darin hangen.

Um die Solitärfarbe zu beleben und den Stoff von der aufgedruckten Reserve zu befreien, wird eben so wie bei dem vorhergegangenen Versahren manipulirt. Man hat es ganz in der Gewalt, die Solitärfarbe heller oder tiefer darzustellen, je nachdem man der Salpetersaure weniger oder mehr Eisenauslösung zum Mandariniren zuseht.

- Solitarfarbe mit weißen Figuren.
- 1) Bordrucken mit der fetten Referve;
- 2) Blaufarben , Trodinen ;
- 3) Impragniren durch die Mafchine mit einem Blauholg-

abfud (von 1 Pfund Blauholg per Mag) und Abtrodinen unter ber Borficht, Die Galleiften ausguftreichen;

- 4) Mandariniren und eine Stunde in Blug einhangen;
- 5) Reinigen und im Geifenbade gu behandeln.

Solitarboden mit Blau.

- 1) Blaufarben und Erodnen;
- 2) Bordruden mit der fetten Referve;
- S) Impragniren auf ber Mafchine mit Blaubolgabfub (1 Pfund Blaubolg per Maf), Trodinen;
- 4) Mandariniren und eine Stunde in gluß einzuhangen ;
- 5) Reinigen und Beleben der Golitarfarbe.

Solitarfarbe mit Beif und Blau.

- 1) Bordrucken mit der fetten Referve;
- 2) Blaufarben, Trodinen;
- 3) Einpaffen der Referve;
- 4) Grundiren mit Blauholgabfud;
- 5) Mandariniren und eine Stunde in Gluß einhangen;
- 6) Reinigen und durch Seife paffiren, um die Solitarfarbe gu beleben.

Rach diefem Berfahren laffen fich auch auf Chalys fchone Refultate erzeugen.

Muger der Mandarinage - Methode laffen fich noch auf Uniblau gefärbte feidene Stoffe mit geeigneten Aegreferven durch gewöhnliches Aufdrucken Orangefiguren auf folgende Art darftellen.

Orange auf fupenblanen Grund.

Auf in der falten Indigofupe blau gefarbte, nachher gut gereinigte und getrochnete feidene Stoffe fann man Orange agen, wenn man fie mit der folgenden Aegbeige bedruckt, und aledann der Einwirfung fochender Wafferdampfe aussett:

- 2 Dag Baffer werden mit
- 16 Both Starfe verdickt und nach dem Erfalten mit
- 16 bis 24 Coth Galpeterfaure von 34 Gr. B. verfest.

Drangefarbe auf Raymondeblau gefärbten Grund.

Raymond'sblau gefarbte Geidenzeuge werden mit folgender Aepreferve bedruckt. Man bereitet eine fauftifche Kalilauge von 12

Gr. B., loft in 2 Mag berfelben 1 Pfund guten Orlean auf und verdickt mit 11/4 Pfund Gummi. Zwei Tage nach dem Drucken werden die Stude gedampft, und nachher in fliegendem Baffer gut gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet.

Die Golgas-Fabrifation.

Die alteste Urt des Wollenzeugdrucks ift die sogenannte Golgas Fabrifation, eine Gattung dichten Flanells, bei der die Faben gut gedreht sein mussen, damit die Obersläche so viel als möglich glatt erhalten wird. Bur Darstellung dieses Druckes gehören Formen, die durch und durch ausgeschnitten, und von der Breite des Gewebes sind; jede derselben muß doppelt vorhanden sein. Zwischen diesen beiden Formen wird der Flanell start eingeprest und sodann die heiße Farbe eingegossen, von der das, was nicht mit der Faser in Verbindung tritt, sondern durchläuft, in einem untergestellten Gefäß sich sammelt. Hierauf wird die Presse abgenommen, der gedruckte Theil vorgeschoben, die Formen nach obiger Vorrichtung wieder eingepaßt u. s. w. bis zur Vollendung des Stückes, das sodann abgetrocknet und ausgewaschen wird, und zulest die Appretur für den Verkauf erhalt.

Die Flanelle jum Golgasdrud werden, ehe fie in die Preffe fommen, juvor angesotten. Bu blauen Muftern geschieht dieß in einem Bade von Alaun und Beinstein, worauf der Guß mit einer verdunnten sudheißen Auflösung von Indigo in Schwefelfaure gegeben wird.

Fur hellrothe Muster werden die Zeuge eben fo angesotten; als Guß aber gebraucht man eine aus Cochenille und Bau oder Quercitronrinde bereitete Farbebrube.

Um grune Mufter gu erhalten, farbt man die Beuge vorber gelb aus, und macht bann ben Guß mit effigfaurer Indigoauflofung.

Will man violette Farben erzeugen, fo werden die angesottenen Zeuge mit einer Karbebrube von Campeche- und Brafilienholz in der Form begoffen.

Braune Farben gibt ein Guß mit einer Farbebruhe von Campechehols und Rupfervitriol.

Nach dem Abtrodnen werden die Flanelle im Fluffe gut gefpult, abgetrodnet und gepreßt. Die Farbenmufter erscheinen nach diesem Berfahren niemals scharf abgeschnitten, sondern immer an den Kanten aus einander geflossen; um dieses mehr zu verhindern ift es gut, wenn man nach dem Farbenguß febr heißes Baffer in die Formen nachgießt, wodurch die überfluffige Farbe weggefpult, und fo dem Austreten derfelben mehr vorgebeugt und die Farbe auch noch mehr befestigt wird.

Die lange Geheimhaltung diefer örtlichen Farberei mag die Ursfache fein, warum in diefem Verfahren feine Verbefferung Statt gefunden hat, sondern es beständig bei Erzeugung grober unförmiger Muster geblieben ift. Burde man statt der hölzernen Formen ausgeschnittene Metallplatten nehmen und zur Pressung sich der hydraulischen Presse bedienen, welche in den Bandanasfabrifen angewendet wird, so wurde dieses Druckfabrifat um so reiner und vollständiger dargestellt werden fonnen.

Bon dem Bernll. oder erhabenen Drud.

Der Berylls oder erhabene Drudt ift fast eben so alt wie der Solgasdrudt. Fur den erhabenen Drudt werden die schafwollenen Geswebe nicht angesotten, sondern in ihrem ursprünglichen Bustande verwendet. Die Formen beim Berylldrudt bestehen in erhabenen Messingssiguren, mit welchen die fertigen Farben durch Starte oder Gummi verdickt, unter einer heißen Presse eingedruckt werden, jedoch ohne Biederabsonderung des Berdickungsmittels, daher die farbigen Muster auf dem Zeuge immer erhaben erscheinen.

Die Aufdruckfarben, welche aus Absuden von Cochenille, Fernambutholz, Blauholz u. f. w. bestehen, werden gewöhnlich mit Alaun zu Roth und Wiolett und mit Eifenvitriol fur Schwarz entwickelt.

Die in Messing gearbeiteten Formen fur den Berplldruck sind gemeiniglich langlich vieredige Tafeln von 4 Buß Lange und 2 Buß Breite. Die gangen Stude werden nach und nach gedruckt, sie laufen mahrend der Arbeit über eine Balge; ihre Breite beträgt eine kleine Elle, ihre Lange aber 28 bis 30 Ellen.

Das Druden geschieht auf folgende Urt: Man bringt den Mobel, nachdem er mit der durch Gummi verdidten Farbe eingerieben ift, auf die heiße Platte eines von hinten geheisten Ofens, sieht die zu drudende Baare, der man vorher auch eine Grundfarbe geben fann, darüber ber, bedeckt sie sodann mit einem feuchten wollenen Tuche, und schraubt auf sie die leicht bewegliche Schraubenpresse, die über dem Ofen steht.

Der Teller ber Preffe ift fo groß wie die Ofenplatte, und bas Bange gleicht einer Buchbruderpreffe.

Da Die Platte febr beiß wird, fo muß man fie nach jedem Druck berausnehmen und in Baffer eintauchen. Es befindet fich biergu der Preffe gegenüber ein Bafferbehalter. Das Gintragen der Farbe ge: fchieht mit der Band; der Heberfluß wird mit feinen Buchenholgfpanen, dergleichen fich die Schuhmacher jum Ginlegen der Goblen be-Dienen, hinweggenommen; man nennt fie daber Abftreichfpane. fo das gange Stud burchgedruckt, fo nimmt man die barte, gleichfam auf dasfelbe gebackene und hervorragende Karbe, Die das eigentliche Gefarbte dedt, mit einem Befen binmeg. Diefer Befen ift von feinem getrochneten Solze und gleicht benjenigen Befen, Die man gum Reinigen der Billarde gebraucht; nur ift er etwas großer. In diefem Buftande erhalt die Baare Die Uppretur burch Preffen. Bill man ibr noch Bierathen geben, g. B. runde gelbe Dupfen, fo werden biefelben nach dem Abfehren durch verdunnte Galpeterfaure gegeben. fchieht dieß mit einem Solichen.

Die Grundfarben des Berylls muffen lebhaft fein, hellblau, hellgrun, gelb, hellbraun, bellroth, carmoifin, gemeines Biegelroth und hellschwefelgelb find die gesuchteften Muancen. Diese Gattung Druckwaare wurde in früheren Beiten in Mühlhausen in Thüringen durch die Gebrüder Lutteroth in großen Quantitäten verfertigt und in bedentenden Partien nach Umerika versendet. In Nordlingen verfertigten diese Druckfabrikate Riederlin und hoch: stetten zu derselben Beit.

Der erhabene Druck hat in der neuesten Zeit durch wesentliche Berbesserung in der Darftellung einen neuen Impuls erlangt. Rheins und Comp. in Paris haben flatt der Platten Enlinder einzgeführt, wodurch das Berfahren vereinfacht, und das früher ausgesübte Unsegen der Platten, durch welche haufig Ubsahe beim Drucken zum Borschein kommen, gang beseitigt wird.

Nach diesem verbefferten Berfahren wird mit Silfe einer gleichen Ungahl Arbeiter eine breim al großere Menge von gedruckten Zeugen erzielt, und ein ficts gleicher reiner Druck erhalten, wobei überdieß auch die beim Drucken angewendeten Decken nicht mit jedem Tage ausgesotten zu werden brauchen, und da dieses Aussieden mit demfelben Feuer geschieht, welches zur Zubereitung ber Farben und zum

Beigen bes Cylinders blent, fo ergibt fich babei noch eine bedeutende Roftenerfparnig.

Rach einem folchen Berfahren werden jest außer schafwollenen Geweben auch baumwollene und feidene Sammetstoffe in den mannichte faltigsten Deffind colorirt. In der Parifer Industrieausstellung 1839 hatten Rheins und Comp. unter andern Erzeugnissen auch griechische Mugen, dann Meublestoffe und Gilets auf Sammet im erhabenen Druck ausgestellt, welche allgemeine Bewunderung erregten.

Heber bas Druden ber unigefarbten Baumwollenzeuge mit Delfirnisfarben.

Im Sandel tommt auch ein Drudfabrifat vor, in welchem die aufgedruckten Mufter aus Delfirniffarben bestehen, die auf unischwarze, braune, rothe, blaue, grune, oliven zc. gefarbte baumwollene Zeuge gedruckt find.

Bei dieser Gattung Dendwaare verwendet man fur Beiß das Bleiweiß, für Gelb dromfaures Blei, für Blau Bergblau, für/Roth Binnober- oder Chromroth; für Orange Chromorange oder Mennige, für Grun Chromgelb mit Bergblau, und bereitet die Farben für den Aufdruck auf folgende Art:

Die bezeichneten Rorperfarben werden mit Baffer feinften Gaft abgerieben und wenn fie wieder troden geworden, auf einem Reibestein mit fo viel ale dagn erforderlich ift, gebleichtem Leinolfirnig jum feinften Gaft abgerieben, wonach dann fo viel mittelft warmen Baffere ju einem Dicken homogenen Brei gemachte Marfeiller Geife damit gufammen gerieben wird, bis die Farbe fich willig mit reinem Um ben Punft der Bereinigung mit Blufimaffer vereinigen laft. Baffer zu ermitteln, taucht man einen Pinfel in Baffer und unterfucht damit die Geifen Delfirniffarbe, ob fie fich mit Baffer vereini: gen laft; follte diefes nicht der gall fein, fondern jedes abgefondert fur fich verbleiben, fo wird noch etwas von bem Geifenbrei zugegeben, jedoch muß dabei vorfichtig verfahren und nicht zuviel davon hinzugegeben werben, weil fonft die Rarben nicht lebhaft genug erfcheinen. Die Farben werden nun mit fo viel Baffer gufammen gerieben, daß fie fich leicht und gut druden laffen.

Das Drucken der Farben darf in feinem ichafwollenen Chaffis, sondern in einem von Bachstuch vorgenommen werden, wo nach be-

endigter Urbeit das Chaffis mit etwas Terpentinol fur den weitern Gebrauch gereinigt werden fann.

Nach dem Druck werden die Zeuge fo lange in der Luft aufzgehangen, bis sich der Firnisgeruch jum größten Theil verloren hat. Um das Abtrocknen der gedruckten Zeuge im Winter und bei feuchter Witterung mehr zu begünstigen, gibt man zu den Farben einige Tropfen Terpentinöl. Auch Mastix oder ein anderes passendes Harz in Terpentinöl aufgelost, während des Druckens der Farbe zugesetzt, befördert das Trocknen.

Heber das Blenden oder Anfarben der erdigen und metalliichen Bafen für den Aufbrud.

In den Kattundruckereien werden die erdigen und metallischen Bafen, die den Grund fur die Farben bilden, und von Natur farb: los sind, für das Aufdrucken mit handmödel, der Perrotine, des Balzen- und Plattendrucks etwas angefärbt, welches man Blenden der Farben nennt. Es geschieht dieses aus dem Grunde, damit der Drucker seine Arbeit beurtheilen und einen reinen gleichsormigen Druck hervorbringen kann, indem sich ihm die Druckmasse sarbig zeigt, und er daher eber Fehler und Ungleichheiten zu vermeizben im Stande ift.

Beim Druden mit handmodel und mittelst der Perrotine, wo die Muster en Relief meist starker und mehr Drudmasse aufnehmen, als im Balgen- und Plattendruck, bei welchen die Dessins vertieft und mehr seicht sind, wird weniger Blendung als bei diesen nothig, weil durch die angehäufte Masse der Aufdruck dem Arbeiter sicht, barer wird.

Das Unfarben ober Blenden der Drudmaffe verdient einige Aufmerkfamkeit. Concentrirte Aufdrudbafen fonnen unbeschadet der Farben stärker geblendet werden, wogegen schwächere für die Darftellung der hellen und zarten Farben, durch überwiegende Blendung leicht zu sehr geschwächt werden, so wie auch bei ganz hellen Nuancen im Farben zu starke Blendung nicht völlig ausgeschieden, und demnach die Farbentone gegeu den Willen verändert erscheinen.

Die Natur des Blendungsmittels muß der Natur des Pigments beim Farben, so wie der des Mordants entsprechen; so zwar, daß nur solche gewählt werden, die dem Lufter und der Nuance der darguftellenden Farbe nicht nachtheilig werden fonnen. Man blendet Daber Die Aufdruckbafen folgender Art;

- a) Die im Krappbade braun zu farbende mit Campecheholzabsud.
- b) Die concentrirte effigfaure Thonerde fur fraftige frapprothe Farben fann mit Campecheholzabsud, effigsaurer Indigoaufelosung, Rothholzabsud und in einigen Fallen auch mit Quercitronrindeabsud geblendet werden. In verschwächtem Zustande fur helle und rosenrothe Farbenabstufungen aber nur mit Rothholzabsud.
- c) Die verschwächten Gifenbeigen fur frappviolette und Lilasnuancen mit Campecheholgabfud.
- d) Effigfaure Thonerdebeigen, die im Campecheholgabsud gefarbt werden, blendet man mit Campecheholgabsud.
- e) Fur thonerdige. und Binnbafen, die mit Cafalpinien und dem Pigmente der Cochenille gefarbt werden, ift bas Blendemittel Cafalpinienabfud.
- f) Fur effigfaure Thonerde, um im Quercitron- oder Baubade gelb gu farben, wird mit Quercitron- oder Gelbbeerenabsud geblendet; eben fo auch fur Olivenfarben.
- g) Beiße Aegreserven (Enlevagen) werden mit schwefelfaurer In-

Die concentrirte effig und holgsaure Eisenauflösung fur Uechtsichwarz bedarf feiner Blendung, weil fie dem Auge beim Drucken farbig genug erscheint; eben so auch die mit gebrannter Starke verz dickten farblosen Mordants, welche durch diese braun gefarbt erscheinen.

Ueber die zur Bereinigung ber Mordants mit den Fasern der Zeuge erforderliche Temperatur der Druck: und Trockenstube.

Die Temperatur und der Fouchtigfeitszustand der atmospharisichen Luft haben einen großen Ginfluß auf die Bereinigung der Morbants mit der Faser der Zeuge, es muffen daher die Drucksimmer immer eine Barme von 12 bis 16 Grad R. haben, auch darf die Luft darin nicht zu trocken fein. Während des Eintrocknens der aufzgedruckten Mordants verdunstet ein Theil der Effigsaure mit dem Baffer, und es bilden sich basische Calze, welche sich in dem Maße mit der Kaser des Zeuges verbinden, als sie fich von ihrem Auslo-

fungsmittel trennen; ber Bofferdampf bient ber Effigfaure ale Cofungemittel und erleichtert demnach die Bereinigu ng des bafifchen Salzes mit ber Kafer.

Beim Balgendrud, bei welchem fowohl das Druden als das Trodnen raich vor fich geht, ift besonders zu berücksichtigen, die gedruckten Zeuge gleich nachdem fie gedruckt find, in einem luftigen, mehr feuchten als trodenen Lokal aufzuhängen, um die Caure zu entfernen und den Mordant in mehr basischen Zustand zu versehen.

In der Lapissabrifation, wo concentrirte Mordants mit Pfeisenerde und Gummi aufgedrucht werden, die eine ftarfe Schicht auf dem Gewebe bilden, welche die Verdunftung der Saure erschwert, so daß sich beim nachherigen Blaufarben und im Ruhfothbade ein Theil des Mordants auflösen und abreißen fann, wodurch im nachherigen Krappfarben weiße nicht gefarbte Stellen erscheinen, ift eine warme und fenchte Luft zur Bereinigung des basischen Salzes mit der Faser besonders nöthig, ja es wird bisweisen erforderlich, um ein gutes Resultat zu erzielen, die gedruckten Zeuge vor dem Blaufarben noch einige Zeit an einem feuchten Orte der atmosphärischen Luft exponirt aufzuhängen, um die Verbindung aufs innigste zu bewerkstelligen.

Um dem Uebelftand einer verdickten aufgedruckten Referve in der Lapisfabrifation, welche die Gaure nicht leicht von fich gibt, zu begegnen, fest man derfelben falgfauren Bint zu, welcher die Eigenschaft besitt, Feuchtigfeit aus der Utmosphare anzuziehen, wodurch das Eintrocknen der aufgedruckten Reserve verzögert wird, welches ein Bufat von Baumol ebenfalls zu bewirken im Stande ift.

Dem Drudfabrikanten und Coloriften bietet sich oftmals die unangenehme Erscheinung dar, daß Zeuge, welche mit ein und demfelben Mordant an einem Tage gedruckt sind, beim Farben ungleiche Farben zeigen, so zwar, daß ein Stud gut und schon satt, daß andere hingegen abgeriffen und mager in der Farbe zum Borschein kommt, was bei dem lettern von einer zu trodenen Luft in der Druckstube herrührt, welcher liebelstand sich besonders bei trodener Kalte einstellt, wenn die Drucksluben noch nicht warm sind, daß die Arbeiter in Transpiration versetzt werden können.

Noch leichter erfolgt ein folder Uebelftand beim Walzendruck, wenn im Sotflue in zu trockener Luft abgetrocknet wird, wegwegen auch hier ein neutraler Mordant einem fauern ftets vorzuzichen ift, und die gedruckte Waare gleich nach dem Ubtrocknen in feuchter warmer

Luft aufgehangen werden muß, wenn ein gunftiges Resultat erzielt werden foll.

Die Trodenstuben für grundirte Zeuge, welche burchaus mit Mordant impragnirt sind, von welchen eine große Quantität gleichzeitig aufgehangt werden, muß so eingerichtet sein, daß der Bafferbampf und die Effigsaure leicht entweichen founen, auch muffen die Zeuge beim Aufhangen und während des Abtroduens gut ausgebreitet erhalten werden, weil sich sonft die Effigsaure in den über einander geschlagenen Falten, welche den freien Zutritt der Lust verhindern, anhäusen und ein saures effigsaures Salz bilden konnte, welches die Berwandtschaft des Stoffes nicht zu zersetzen vermöchte, wodurch die Stellen, wo sich der Mordant nicht als bafisches Salz mit dem Zeuge verbunden hat, im nachherigen Farben weiß erscheinen würden.

Bei Zeugen, die mit starfem und faurem Mordant impragnirt werden, ift eine zweckmaßig augebrachte Bentilation in der Trockensstube von der größten Bichtigkeit, weil in Ermanglung einer solchen fonft die Efsigfäure auf der Oberstäche der Zeuge zurückbleiben würde, und die Farbe nach dem Farben fahl, mager und schäbig erscheint. Ein solcher Lebelstand tritt leicht beim Abtrocknen im Hotslue, aber noch viel öfterer ein, wenn man die aus der Grundirmaschine laufenzen Stücke über Cylinder abtrocknet, die mit Basserdampf geheizt werden, wo die nicht unmittelbar mit dem Cylinder in Berührung kommende Oberstäche der Zeuge nach dem Farben ganz streifig und die Farbe schäbig erscheint, welches nicht geschen würde, wenn man in turzen Entsernungen von einander Ventilatoren anbrächte, um die Essigfaure in dem Maße, als sie verdunstet, schnell zu verjagen.

Sechster Theil.

Erfter Abschnitt.

Bon ben Reinigungsmitteln ber gebruckten baum wollen-, leinen- und feibenen Zeuge vor bem Farben und ben Abziehebabern.

- Die gedruckten baumwollen. leinen und feidenen Beuge, bevor sie gefarbt werden, mussen von den Verdidungsmitteln, mit welchen die erdigen- und metallischen Basen in druckfahigen Bustand versett werden, und der überschussigen Druckbasis, die nicht mit der Faser verbunden ist und nur mechanisch ausliegt, so wie von der vorhandenen Saure möglichst gut befreit werden, wodurch erst eine vollsommene Verbindung der basischen Salze mit der Faser der Zeuge erfolgt, reine glanzende Farben erzeugt, und bei vorangegangener absoluten Beisbleiche ein nur ganz gering eingefarbter weißer Grund durch das Karben erzielt wird. Je forgfältiger und besser daher das Reinigen der gedruckten Zeuge vor dem Farben vorgenommen wird um so danerhafter und glanzender erscheinen die Farben im Farben. Um diesen Zweck zu erreichen, bedient man sich, den zu farbenden Druckfabrikaten augemessen, verschiedener Verschenen, die in den folgenden bestehen:
 - A) Einhangen der gedruckten Zeuge in fließendes Baffer, oder Durchnehmen in einem heigen Bafferbade.
 - B) Durchnehmen in einem Kleienbade, oder in Kleienfäure.
 - C) Durchnehmen in einem Ruhfothbade mit oder ohne Rreide, doppel - fohlenfaurem Natron und andern Galgen.

- D) Durchnehmen im phosphorfauren natron. oder Raltbad, als Erfagmittel für Ruhfothbader.
- E) Durchnehmen im Rreidenbade.

A) Abziehen und Reinigen der gedruckten Benge in fliegendem Waffer und mehr oder weniger heißen Wafferbader.

In der Jahredzeit, wo das Baffer hell, nicht zu falt ift, und einen guten Bug hat, bewirft ein mehr oder weniger langes Einhangen in Fluß fur verschiedene Drudfabrifate einen vollfommen entsfprechenden Erfolg. In diese Kathegorie gehören:

- a) Die mit der effigsauren Thonerde und durch Gummi oder Salep verdickten gedruckten Zeuge fur das Gelbfarben, welche, meiner Erfahrung zufolge, stets ein überaus reines und glanzendes Gelb durch das Farben im Bau- oder Quercitronbade gewähren.
- b) Die Oliven und grauen Farbenabftufungen in Gummi und Salepverdidung burchs Karben mit ber Quercitronrinde.
- c) Die aufgedruckten Aepreserven auf mordancirten Grund, um weißen Figurendruck im farbigen Fond zu erhalten, welchen nach dem Baffern die volltommene Reinigung durch Ruhfothbader, Baschen im Fluß und den Baschradern gegeben wird.
- d) Roch einige andere Drudfabrifate, bei benen die Aufdrudbafis mit Gummi ober Salep verbidt ift.

Beim Einhangen in Fluß muß vorsichtig zu Berte gegangen werden, die Baare darf nicht in Falten zu liegen kommen, weil fonft die aufgedruckte Bafis ausfließt, und durch den Ausfluß Fleden entfleben.

Fur mehr oder weniger beiße Bafferbader, Die jedoch felten unter 60 Grad R. in Unwendung gebracht werden, eignen fich:

- a) Die mit der effigfauren Thonerde und durch Starte oder Beigenmehl verdidten, gedruckten Zeuge fur das Gelbfarben.
- b) Die in Cochenille gu farbenden Drudfabrifate, und
- c) die mit Enanverbindungen blau gu farbende baumwollen. leinenund feidenen Drudfabrifate.

Alle diese Drudfabritate werden nach der Wasserpassage durch Schweifen im Fluß und Waschen in den Waschradern oder Pretschen auf der Tafel vollends gereinigt.

Die Bafferbader muffen bei biefem Verfahren oftere erneuert

werden, damit, wenn gemufterte Zeuge gu behandeln find, der Ubzug fich nicht in den weißen Grund einschlagen und denfelben im nachherigen Farben verunreinigen fann.

Die Art und Beife, wie lange die gedruckten Zeuge beim Einbangen in Fluß zu hangen haben, und wie hoch die Temperatur der Bafferbader zu geben ift, findet man am angeführten Orte, bei jebem in das Gebiet einschlagenden Druckfabrifat, naber auseinander gesett.

B) Purchnehmen der gedruckten Beuge im fleienbad und der Aleienfaure.

Noch besser und wirksamer als heiße Wasserbader erweisen sich die Beigenkleienbader jum Abziehen und Reinigen besonders solcher gedruckten Waare, die mit feinen garten Farben ausgestattet werden, bei welchen die grune Materie, die der Ruhfoth zu Zeiten enthält, wo das Rindvieh mit Gras gefüttert wird, farbend auf die schwachen, erdigen und metallischen Beigen einwirft, und dieselben disponirt, ihnen beim nachherigen Farben mit den geeigneten Pigmenten die Frische und den Glanz zu benehmen. In diese Kathegorien gehören ganz besonders:

- a) Die gedrudten Zeuge, welche mit Cochenille, Roth, Rofenroth, Purpurviolett und Grau gefarbt werden.
- b) Die Beuge, welche fur das Gelbfarben mit der effigfauren Thonerde bedruckt werden.
- c) Die garten grauen Farbentone und die Olivenfarben, welche mit dem Pigment der Quereitronrinde des Bgus zc. gefarbt werden.
- d) Die mit Gifenauflösungen gedruckten Beuge, die mit Epanverbindungen blau gefarbt werden.

Beil die Beigenfleie weißer und weniger gefarbt ift als die Roggenfleie, so wird fie dieser vorgezogen. Sie enthalt außer der Sulfe, Pflangeneiweiß (Rleber), Mehl, Starfe und zuderige Substanz, und es grundet sich ihre Birfung beim Abziehungsprozeß der gedruckten Zeuge darauf, alle nicht mit der Faser in Berbindung getretenen Basis' zu binden, einzuhullen und unwirfsam zu machen, wodurch verhindert wird, daß diese sich nicht in den weißen Grund einschlagen und denselben im Farben verunreinigen kann. Beim Durchnehmen im Rleienbade werben nicht allein die Berdickungemittel geloft, sondern auch die nicht mit der Faser in Berbindung getretene Beige so wie die Saure ab-

gezogen und gebunden, fondern auch die auf dem Zeuge zuruckgebliebenen Calze in einen mehr bafifchen Buftand verfest, in welchem fie fich fur das Farben und herstellen schöner glanzender Farben vorzugoweise eignen.

Fur das Durchnehmen im Rleienbade wird die Rleie zuvor mit Baffer ausgefocht, um die schleimigen Theile alle zu gewinnen. Die Quantitat der Rleie beträgt gewöhnlich fur 40 Stud Calico, 25 bis 30 Pfund Beizentleie. Bas die Temperatur und die Dauer des Berweilens der Zenge in dem Bade anbelangt, so ift diefes bei jedem in diefes Gebiet gehörende, Druckfabrifat am angesuhrten Orte bezeichnet.

Runge's Rleien faure jum Abziehen der gedruckten Zeuge besitht die eben erwähnte Eigenschaft in einem hohen Grade, weil fie alle Metallfalge zu zerfegen fabig ift, diese basifch macht, und die nicht mit der Faser verbundene Beige beim Abziehen einhullt und daburch verhindert, sich in den weißen Grund einzuschlagen.

C) Von den Abziehen der gedruckten, nachher zu farbenden Beuge im Kuhkothbade.

Die alteste und haufigste Urt die gedruckten Zeuge vor dem Farben abzuziehen und zu reinigen, besteht in dem Behandeln derfelben im Ruhfothbade, deffen Temperatur und Berweilen mit den Zeugen in demselben sich bei den einzelnen Druckfabrifaten in dem Berke vorsinden.

Die Operation des Ruffothens nimnit in den Rattundruckereien eine wichtige Rolle ein, weil von ihr das gute Gelingen, befonders in der Krappfarberei, abbangig ift. Es bat jum Zwed:

- a) Die Vereinigung der basischen Thonerde und andern Salze mit der Fafer der Zeuge zu vollenden, indem dadurch fast alle Efsigfaure entfernt wird, die sich nach dem Ausbrucken des Mordant beim Abtrocknen der Zeuge nicht verflüchtigt hatte.
- b) Ein Theil der Berdidungsmittel aufjulofen und von dem Beuge ju entfernen.
- c) Denjenigen Theil des Morbants von dem Zeuge gu trennen, welcher nicht mit der Faser verbunden, sondern nur mechanisch darauf liegt, und in dem Verdidungsmittel vorhanden ift.
- d) Durch die Natur der Subftangen, woraus der Ruffoth besteht, gu verhindern, daß der mit dem Beuge nicht verbundene Mordant und die Effigfaure, welche im Bade abgezogen werden, fich

nicht auf ben ungedruckten Stellen abfegen und den weißen Grund im nachherigen Farben benachtheilige.

Bei der Operation des Auhfothens, wo sich die eiweißstoffartigen Bestandtheile des Auhfothes vorzüglich wirfungsvoll erweisen, auch die Substanzen desoxydirende Birfung auf die Eisenbasen ausüben, ift besonders darauf zu sehen, daß die Zeuge ohne Falten und so schnell als möglich in das Bad eingebracht und dabei gleich untergetaucht werden, weil im Augenblicke, wo das heiße Liquidum den gebeizten Zeug durchdringt, die Effigsaure entweicht, daher bei langsamem Untertauchen und vorhandenen Falten die Saure und der mit dem Zeuge nicht verbunden gewesene Mordant, welche in Freiheit gesett werden, Zeit gewinnen, die schon mit dem Zeuge verbundenen basischen Thouerdesalze aufzulösen, wodurch Ungleichheiten, schlechte Farben und Plecken entstehen wurden.

Um fich von diefer nachtheiligen Wirfung vollig zu überzeugen, bat Daniel Rochlin Schouch eigens Berfuche defhalb angeiftellt, wofur er brei mit Mordant bedruckte Stude Zeug bestimmte.

Das erfte Stud wurde auf einem Stabe gut ausgebreitet, ichnell in das Ruhfothbad gebracht, und unter Umruhren eine Minute darin erhalten.

Das zweite Stud wurde eben fo ausgebreitet, langfam eingetaucht, fo daß das obere Ende eine halbe Minute nach bem untern in das Bad fam.

Das dritte Stud wurde zusammen gefaltet, eingetaucht, und, nachdem es durchnest war herausgenommen. Nach gutem Reinigen in Wasser wurden die Muster gefarbt. Das erste zeigte eine volle gestättigte Farbe, das zweite erschien matt und abgeschabt, das dritte endlich hatte sich nur stellenweise schwach gefarbt, und zeigte eine große Menge weißer Flecke.

Bang diefelbe unangenehme Erscheinung zeigt sich auch, wenn schlecht gebleichte Baare, die oft noch fettige Stellen hat, welche sich in falten Baffer schwernegen, mit Mordant gedruckt oder gebeist werden, wenn sie beim Durchnehmen in einem heißen Baffer- oder Ruhfothbade nur langsam durchgezogen, oder die Bader zu falt sind. In solchem Falle lofen die Effigfaure und die unverbundene Beige an diesen Stellen die basischen Thonerdesalze auf, und es entstehen beim nachherigen Rrappfarben weiße Flecken.

Beim Durchnehmen hat man auch darauf zu achten, daß fein

Waffer auf die trockenen Stucke fprist, weil fonft eben so viele Flecken entsteben wurden; auch muß beim Einlaufen in das Abziehebad diefes ohne Innehalten des Stuckes geschehen, weil sonst der Theil, welcher sich an der Oberstäche des Bades befindet, fließen und unscheinbare Farben geben wurde.

Die Temperatur des Ruhfothbades richtet fich nach der Matur der Mordants, dann der Concentration ober Berfchmachung derfelben, und der Berdidungemittel. Starte Mordante, fo wie Starte- und Mehlverdidung erfordern fie bober ale ichmachere Mordants, Gummi, Galep, Tragant, Leiocom und gebrannte Starfeverdidung; fie machft bemnach von 36 bie 80 Gr. R. bei Rrappfabrifaten. Leichter Druck fur Krappwaare wird gewohnlich bei 60 bis 65 Gr. R., fcmere Rothbodenwaare mit Starte oder Mehlverdidung bei 70 bis 75 Gr. R. fcmere Braun- und Schwarzboden mit Mehl, oder Starfeverdidung bei 76 bis 78 Gr. R. Barme, 10 bis 20 Minuten lang über ben Safpel bin- und wiederlaufend im Rubfothbade erhalten. 3m Rubfoth-Rollenapparate reichen bingegen 3, 4 bis 5 Minuten bin, weil das Bad gan; gleichformig auf die ausgebreiteten Beuge wirken, und Die Wirtung faft eine augenblicfliche ift. Unter 30 Gr. R. beim Rubfothen weicht fich bas Berdidungsmittel nicht fchnell genug auf, und es entfteht leicht Fliegen der Farbe. Doch bleibt ju bemerfen ubria, daß je fanrer der Mordant ift, er um fo viel fcmieriger im Rubfothbade ju behandeln und zu reinigen ift, als ein neutraler, und daß eine mit Debl oder Starfe verdicte bolgfaure Gifenbeige, befondere wenn fie noch viel empyreumatifches Del und Theer enthalt, fcmerer ale eine effigfaure Gifenbeige abzugieben und ju reinigen ift, und diefes auch um fo mehr, in je hoherem Grade fich die Oxydation ber Gifenverbindung befindet. Die mit der Ruhfothsubstang gefällten bolgfauren Eifenniederschlage find in dem Ruhfothbade übrigens in ber Ralte auflöslicher, ale in ber Barme.

Bei schwachen Mordants und leicht zu entfernender Verdickung schadet eine zu hohe Temperatur des Bades, und eben so auch eine zu große Menge Ruffoth der Lebhastigfeit und Intensität der Farbe. Bu wenig Ruftoth hingegen wirft andern Theils nachtheilig, weil nicht der nöthige eiweißartige Schleim vorhanden ift, der die abgezogenen Theile einhüllen und niederschlagen kann, daher sich diese leicht auf dem Zeuge absehen können und den weißen Grund verunreinigen. Für gewöhnliche Druckfabrifate reichen 90 bis 120 Pfund

Ruhfoth aus, um 50 Stude Calico im Bade durchnehmen gu fonnen. Gang fchwere Bobenwaare erfordern aber mehr besfelben.

Den Ruhfoth darf man nicht zu alt werden laffen, weil er fich leicht zersett und in solchem Bustande, vorzüglich bei leichten, zarten Farbtonen, ungunftige Resultate veranlassen kann. Ein durch Alter oder Bahrung ammoniafalisch gewordener Ruhfoth taugt in sofern nicht in allen Fällen zum Abziehen und Reinigen der gedruckten Zeuge, weil er vermöge des alkalischen Gehaltes auch den mit dem Zeuge verbundenen Mordant aufzulösen vermag. Die vorwaltende alkalische Disposition kann jedoch durch einen angemessenen Zusap von Saure gebunden und neutralisitet werden.

Die Ungabl der gedruckten Baumwollenzeuge, welche man burch ein aus bestimmten Quantitaten Ruhfoth und Baffer beftebendes Bad nehmen tann, laft fich nicht genau angeben; es bangt Diefes von der größern ober geringeren Starfe und Gauerlichfeit bes Mordants ab, und ob die gedruckten und mordancirten Beuge mehr ober weniger damit überladen find. Benn eine bestimmte Menge Baare in dem Bade durchgenommen ift, fest man ftets wieder frifchen Rubfoth bingu, damit feine ungebundene Gaure noch abgezogener ungebundener Mordant jum Bormalten gelangt, und biefer im Gegentheil immer wieder an die faferige und eimeiß. artige Materie gebunden und niedergeschlagen werde. Rach folder Weife bas Ruhfothbad von Beit zu Beit durch Bufat frifchen Rubfothes nachgefpeift, lagt fich eine große Partie Baare in ein und demfelben Bade ohne Bechfel durchnehmen, wobei die Borficht ju beobachten ift, daß ftete der leichte Drud vorausgenommen und die Operation mit der fchwerften mordantreichften Baare beendiat wird.

Schwere Roth-, Braun- und Schwarzbodenmuster werden öfters auch zweimal gefuhfothet, um fie rein zu erhalten, und Muster mit zwei oder drei über einander gedruckten Farben von gleicher Natur, öfters auch dreimal, um die Farbenabstufungen beutlich und scharf herzustellen.

Nachdem der aufgedruckte Mordant durch das Ruhfothbad mehr oder weniger neutralisirt worden, die Gaure weggeschafft und das Berdickungsmittel mehr oder weniger geloft ift, schreitet man alsbald zur ganzlichen Reinigung der Zeuge, indem man dieselben im Flusse schweift, durch Dreschen, Baschen in den Bachradern oder durch Balten so lange reinigt, bis alles Berdickungsmittel hinweg-

geschafft, und nur reiner basischer Mordant mit der Fafer der Zeuge verbunden gurud bleibt, und befordert sie bald gum Rrapp-, Garancin- oder andern Farben. Es ift thatsachlich durch die Erfahrung erwiesen, daß je bester die Zeuge nach dem Ruhtothen gereinigt werden, um so lebhafter und glangender die Farben im Farben gum Vorschein fommen, und die weiß ausgesparten Stellen um so reiner und weißer erhalten bleiben.

Ruffothbad mit Zusat von Kreide oder doppel : fohlenfaurem Natron.

Bei sehr fauren Beigen, oder solchen, wo die Effigsaure nach dem Druden durch ein zu furzes hangen nicht ganz entweichen kann, und bei Enlevage- oder Aegdruckartikeln, fest man dem Ruhkothbade angemeffen etwas Kreide oder kohlensaures Natron zu, um die Saure zu binden, wodurch eine mechanisch- und chemische Wirkung zugleich bezweckt wird. Mechanisch wirft der Ruhkoth durch seine faserigeiweißstoffartigen Substanzen, die sich mit der abgezogenen Basis verbinden und dieselben unauslöslich fällen; chemisch die Kreide und das doppel-kohlensaure Natron, welche die Saure binden und Salze verbindungen damit darstellen, die sich in ihrer Wirkung pasiv verhalten. Zeuge mit Negreserven gedruckt, kann man im Ruhkothbade ohne Nachtheil für den mordancirten Grund durchnehmen, weil die Thonerdeniederschläge mit der faserig-eiweisartigen Materie verbunden, weder in Weinsteinsaure noch Schweselsaure, wohl aber in Ulfazlien aussolich sind.

Ruhfothbad mit Bufag von Galmiaf.

Bei manchen Druckartifeln fest man dem Ruhfothbade auch Salmiaf zu, welcher vortheilhaft auf die Lebhaftigkeit der nachher im Krappbade darzustellenden Farben wirft, wie dieses besonders bei den braunen Catechu-Nuancen in Krapp mit zu farben der Fall ift. Bei mit kalihaltiger Thonerde gebeizten Zeugen bediente man sich dieses Berfahrens ebenfalls, allein es eignen sich dieselben weniger gut zum Abziehen in einem Ruhfoth- oder Ruhfothbade, dem Salmiak zugesest ift, weil der Kuhfoth, zumal wenn er durch die Gahrung ammoniakalisch geworden, öfters auf den mit der Faser verbundenen Mordant auslöslich wirft, und den nachtbeiligsten Einfluß haben fann. Für dergleichen mit Kalithonerde gedruckte Zeuge ist zum Abziehen und Reinigen ein bloges Salmiafbad viel zweckmäßiger.

Ruhfothbad mit Bufag von Sumach oder Quercitronrinde.

Bur Roth:, Braun: und Ochwarzbodenwaare, die im Rrapp: babe gefarbt wird, pflegt man dem Ruhfothbade öftere Gumach oder Quercitronrinde jugufegen, um eine leichte garbung in Gelb oder Oliven mit dem auf dem Beuge befindlichen Mordant zu veranlaffen, und dadurch ju verhindern, daß fich im Rrappfarben fein Mordant mehr trennen und die weißen Obiefte verunreinigen fann, Gines folchen Berfahrens bediente ich mich meiftens bei Bodenwaaren, die einem zweimaligen Ruhfothen unterzogen werden, auf folgende Urt : Dach. bem die gedruckte Baare im blogen Rubfothbade behandelt und nach: ber moglichft aut gereinigt war, wurde einem frifchen beigen Rubfothbade die gehörige Portion Sumach oder Quercitronrinde jugefest, -bann aut burch einander gerührt, und 5 an einander gefnupfte Stude Beug darin über den Safpel bin- und wiederlaufend behandelt. Mach ieden 5 Studen Calico wird wieder etwas Rubfoth, Sumach ober Quercitronrinde gereicht, und damit fo oftere fortgefahren, ale man Partien Baare burchzunehmen bat.

Ein folches Unfarben der Zeuge gemahrt außerdem noch den großen Bortheil einer Rrappersparniß, indem man etwas weniger besfelben jum Ausfarben bedarf, als bei bloß gekuhfotheter Baare.

Ruffoth den Farbebadern jugefest.

Wenn beim Krapp- oder Campecheholgfarben dem Farbebad eine angemessen Quantitat Ruhfoth zugeset wird, so bewirft derselbe, daß die Eisenorndtheilchen der Mordants, welche sich noch von dem Beuge lobreißen sollten, augenblicklich von der eiweißartigen Materie aufgenommen, und ihnen alle Verwandtschaft zur Faser der Bewebe benommen wird, so daß sie sich nicht mehr auf die unbedruckten Stellen werfen und sich darauf befestigen können.

Theorie der Ruhfothpaffagen.

Die eigentliche Ursache der Wirfung beim Ruhfothen der mit Mordant gedruckten Zeuge hat man erft in der neuern Zeit genügend zu erklaren vermocht. Seinrich Rofe fand bei feinen Wersuchen über das Berhalten des Eiweißes zu den Metallfalzen, daß wenn man in eine Metallauflosung tropfenweise eine filtrirte Eifenauflo-

fung fallen lagt, in vielen berfelben Diederschlage entfteben, welche in einem Ueberichuf von Gimeif ober auch größtentheils in einem Ueberfchuß des Detallfalges aufloslich find, und daß es zwifchen diefen Grangen Berbindungen gibt, die in Baffer vollfommen aufloslich find fich aber im bydratifchen Buftande in Effigfaure, Ummoniaf, agendem und fohlenfauren Rali u. f. w. auflofen. Die Gaure Des Salges befindet fich ftete in der flaren Fluffigfeit, woraus fic ber Diederschlag abfest, der aus einer Berbindung von Metallornd und Eiweiß beftebt.

In Diefer Beobachtung liegt nun die Erflarung, die man fich von der Birfung bes Rubfothes durch feinen enthaltenen Gimeifftoff beim Ruhfothen der gedruckten Beuge ju machen bat.

Der Ruhfoth besteht nach Penot's Unalpfe aus einer Bufammenfetung von

70 Baffer in riechendes Pringip enthaltend

13/10 Eiweiß,
1 fuße Substang,
in feinen bleibenden Orndationegustand übergegangen sind, braun gefarbt.

2/10 Chlorophyll, (Blattgrun),

278/10 Pflangenfafer.

Baffer .

Nach der neueften genauen Unalpfe von Morin enthalt ber Rubfoth :

	Bubulin										1,60	
	Gallenftoff										0,60	
Grunes	harz und F	ett	fáu	re (Bu	tte	rfat	ıre,	O	el=		
faur	e und Mar	gar	info	íur	e)						1,52	
	Eiweifftoff										0,40	
	Saferftoff										24,08	
Roblenf	aure und pho	osp	hor	fau	re (3al	ze,	fal	fau	re		
Rief	elerde. 20mm	on	iaf :	und	(5	ifen					2.00	

Bermoge feines Eiweifftoffes, der phosphorfauren. und foblenfauren Galge, bewirft das Rubfothbad eine doppelte Berfegung des mit der gafer nicht in Berbindung getretenen Mordants und fchlagt Denfelben unlöslich nieder, wogegen ber Mordant fich auf dem Beuge aufe innigfte befestigt.

Benn Ruhfoth in Baffer eingeweicht wird, erhalt man eine

Fluffigfeit, die in wirklicher Eiweifauflöfung besteht. In Folge diefer Bestandtheile hat Camille Röchlin gezeigt, daß sich die Auflöfungen von Ruhfoth auf analoge Urt, wie die vom Eiweiß verhalten, und der Ruhfoth mit den Metallaustöfungen Niederschläge bildet, die sich zuweilen in einem Ueberschusse des einen oder des andern der Fällungsmittel wieder auslösen; in diesenigen Niederschläge, welche sich im Ruhfothertraft wieder auslösen, in einem Ueberschusse des Metallsalzes aber unaustöslich sind, gehören die von Eisen oxyd; unter den Ausschlagen aber, deren Niederschlag in beiden Fällungsmitteln unlöslich sind, gehören die Thonerdesalze.

Bu seinen Bersuchen mit der essigsauren Thonerde nahm C. Rochlin die filtrirte Aussolung eines frischen neutralen Ruhfothes, wovon der Liter 100 Grammen Ruhfoth entsprach; die essigsaure Thonerde von 7 Gr. B. wurde durch Zerlegung von 250 Grammen Alaun mit 250 Grammen Bleizucker auf einen Liter Basser bereitet. Es ergab sich, wenn dieser Auhfothauslösung in der Kälte 2/1,000 Liter essigsaure Thonerde zugesetzt wurden, noch kein Niederschlag erfolgte, aber durch Zusah einer größeren Menge die Flüssigseit anfängt und burchsichtig zu werden und sich bildende Flocken anfangen niederzuschlagen, und daß endlich ein schwacher Niederschlag erhalten wird, wenn man bis auf 2/1000 Liter essigsaure Thonerde steigt. Der Niederschlag vermehrt sich dann bis zu einem Zusahe von 1/100 Liter, worauf er neuerdings abnimmt, und zwar in dem Maße, als man mehr essigssaure Thonerde zuseth und endlich durch 1/100 Liter ganz verschwindet.

Aus diesen Bersuchen ersieht man, daß der auflösliche Theil von 100 Grammen Ruhfoth zwei auflößliche Berbindungen mit der effigisauren Thonerde bilden kann: eine mit 2/1000 Liter, was einem halben Gramm Alaun entspricht, und eine mit fünfzigmal mehr Thonerde auflösung, welche 25 Grammen Alaun entspricht. Die Gemische zwischen diesen auflöslichen Berbindungen enthalten folglich Niederschläge, die einerseits im Ueberschuß der Thonerdeauflösung, ander rerseits im Ueberschuß der Thonerdeauflösung, ander rerseits im Ueberschuß der Ruhfothauflösung abnehmen.

Um die Berbindung auszumitteln, worin die effigfaure Thonerde anfangt die Berwandtschaft zum Ruhfoth zu überwiegen und sich mit dem baumwollenen Gewebe zu vereinigen, wurden die Auflösungen auf den zwanzigsten Theil ihres Bolumens abgedampft, und mit Studkchen weißen Zeuges gebeist und hernach in Krapp gefärbt, wobei es sich zeigte, daß feines der Beismittel, worin weniger als 1/100 Liter

essigsaure Thonerde auf ein Liter Auhfothauflosung enthalten war, Farbstoff anzog, mahrend diejenigen, welche darüber enthielten, sich flusenweise duntler farbten. Dieses mertwurdige Resultat, welches den Verhaltniffen entspricht, die zur volltommenen Neutralisation erforderlich gefunden wurden, liefert einen deutlichen Beweis fur die überwiegende Verwandtschaft des Anhfothes zum Gewebe.

Die mit dem Eiweißstoff verbundenen Thonerdeniederschläge, welche die Ruhtothauflösung liefert, losen sich in tohlensaurem Kali und noch besser im Ummoniaf auf. Essigläure außert auf Dieselbe keine Birkung; es weichen daher diese Substanzen des Auhkoths darin ganz von dem Verhalten des Eiweißes ab, daß Essigläure ihre Verbindungen noch unauflöslicher macht, indem sie die Niederschläge vermehrt oder gar solche in auflöslichen Gemischen hervorbringt. Weinstein: und Schwefelsaure losen die Eiweißstoff. Thonerde ebenfalls nicht auf.

Die Niederschläge, welche das effig. oder holigfaure Eifenorn dul im Ruhfothextraft bervorbringt, sind im Eisenfalze unauflöslich, sie lösen sich übrigens in den kalten Ruhfothbadern leichter
als in der Warme auf. Werden hinsichtlich der auflöslichen Verbinbungen der Ruhfothsubstanzen mit Eisenorndulaustöfung dieselben
Bersuche angestellt, wodurch die Menge der Thonerde bestimmt wurde,
die der Ruhfoth so in Auflösung zuruckzuhalten vermag, daß sie sich
nicht mit dem Gewebe verbinden kann, so zeigt sich, daß ein Liter
Ruhfothaustöfung nicht über 2/1000 Liter holzsaures Eisenorndul von
9 Gr. B. zu sättigen vermag.

Die Verbindungen von Ruhfothertraft mit Eisenorydul lofen fich ebenfalls nicht in Effigfaure, wohl aber in Uegfali, tohlensaurem Kali und Ammoniaf auf.

Der Ruhfoth an und fur fich besitzt aber eine bei weitem größere Sättigungscapacität als seine auflöslichen Bestandtheile, indem die faserig-eiweißtoffartige Substanz desselben sich mit eben so viel Mordant verbindet, als die auflöslichen Bestandtheile. Aus direften Bersuchen hat sich ergeben, daß 100 Gramme Ruhfoth in ihrem sehnsachen Gewichte destillirten Wasters aufgeweicht, über 1/100 Liter holzsaures Eisenorydul von 9 Gr. B. oder essigaure Thonerde von 7 Gr. B. enthalten können, ohne daß ein mit diesem Bade getränkter Zeug nur im mindesten gefärbt aus dem Rrappbade kommt.

Beim Rubfothen ber gedruckten Beuge werden durch die Gin-

wirfung bes Ruhfothes die abgezogenen Thonerde- und Eisenmordants an die faserigen und eiweißstoffhaltigen Substanzen desselben gebunden und ni bergeschlagen, und in Folge hievon die Saure in Freiheit gesetzt, welche bald merklich wird, wenn eine geringe Anzahl von Stüden durch das Bad genommen sind, daher wenn die Saure mehr zunimmt, demselben frischer Ruhfoth oder etwas Kreide zugesetzt werden muß, um zu verhindern, daß dieselbe nicht vor dem Ruhfoth auf die einzulaufenden Stücke wirke, und einen nachtheiligen Einfluß ausübe.

Der Rubfoth bat auch wegen der chemischen Birfung feiner eiweißartigen Gubftangen nicht bloß die Gigenschaft, bas Bad, worin er aufgeweicht ift, nach dem Durchnehmen einer gewiffen Ungabl gedrudter Baare ju regeneriren , fondern auch ale Befestigungemittel ber Beigen burch feine Berfegung ju wirfen, indem er diefe in bafifchen und orndulirten Buftand überführt. Um die lettere Birfung ber mit effigfaurer Thonerde oder effigfaurem Gifen gedruckten Beuge volltommen zu begunftigen, muß der Rubfoth in folchem Berhaltnife angewendet werben, daß die allerauflöslichfte Berbindung entfteben fann, weil er fonft umgefehrt wirfen murde, wie Diefes ber Beweis zeigt, wenn eine zu große Quantitat von Ruhfoth in dem Bade vor-Man fann fich bievon leicht überzeugen, wenn man ein banden ift. Stud gedrudten Beug, der bereits ichon paffirt ift, ungefahr eine balbe Stunde lang in einem Rubfothbade verweilen lagt, und es jum Bergleich mit einem andern in Rrapp farbt, welches anftatt wie jenes durch Ruhfoth, gerade fo durch Baffer paffirt wurde, wobei man bemerten wird, daß erfteres befonders die fcwachen Beigen merflich abgezogen haben wird. Es grundet fich bierauf eine Beobachtung, die man taglich in ben Rattundruckereien machen fann, namlich : daß bie Stude, welche zuerft in einem frifchen Rubfothbabe durchgenommen werden, beim garben beller ausfallen als die nachfolgenden. Mus die fem Grunde pflegt man auch beim Ruhfothen in mehreren Bengdruckereien niemals mit folchen gedruckten Beugen ben Unfang gu machen, die mit fcwachen Mordante verfeben find.

Der Ruhfoth außert auch durch feine desoxydirende Eigenschaft auf die Eifenmordants eine chemische Birkung. Die Eisenorgulfalze, welche nämlich auf die Zeuge gedruckt werden, nehmen durch das Aufhängen und Darbieten der atmosphärischen Luft Sauerftoff auf, und geben dadurch in eine mittlere Oxydationsstufe über, welche im Ruhtothbade eine Substanz vorfinden, die ihr Eisenoryd wieder

auf Oxpdu Burudfuhren, welches fich mit ben Pigmenten leichter verbindet, ale das Oxpd.

Der Ruhfoth besigt durch das unverdaute Futter, welches er enthalt, übrigens auch noch die Eigenschaft, die Mordants etwas zu farben, weswegen man Zeuge, die in garten Farben gefarbt werden muffen, nicht im Ruhfothbade durchnimmt, sondern sie durch Einhangen in fließendes Waffer oder Durchnehmen im Rleienbade für das Farben abzieht und reinigt.

D) Phosphorsaures Natron und phosphorsaurer Kalk als Ersatzmittel für den Kuhkoth in den Kattundruckereien.

Statt dem Gebrauche der Ruhfothbader gum Durchnehmen und Reinigen der gedruckten baumwollenen und leinenen Zeuge hat man in neuerer Zeit das phosphorfaure Natron und den phosphorfauren Kalf mit etwas Gallert oder Kuhfoth versest, in Vorschlag gebracht, und da, wo Ruhfoth ermangelt oder zu theuer kommt, konnen diese Salze mit Vortheil verwendet werden.

Prince, Kattunfabrikant ju lowell in Nordamerika, war der erste, der das phosphorsaure Natron in seiner Fabrik einführte. Er überließ sein neu entdecktes Berfahren gegen eine Bezahlung von 400 Pfund Sterling den Englandern Mercer und Bluth in Manchester, durch welche es noch wesentlich verbessert wurde. Diese nahmen ein Patent darauf, um aus den Knochen zugleich phosphorsaures Natron und Gallerte darzustellen, und lieferten dieses Salz zuerst als Handelsprodukt. Alle Kattunfabriken in England, die das phosphorsaure Natron von den Patentirten beziehen, erhalten das Necht, es anzuwenden. In Lancashire, namentlich in Manchester, wo der Kuhfoth der vielen Druckereien wegen sehr theuer ist, wird das Ruhfothersapsalz häusig verwendet; in Schottland hingegen, wo der Ruhfoth wohlfeil ist, sindet es keine Verwendung.

Das im Sandel vorkommende Ruhfothersabsalz besteht aus einem Gemenge von phosphorsaurem Natron und phosphorsaurem Ralf. Es wird hin und wieder auch in den französischen Drudereien, theils für sich allein mit Gallerte, theils in Gesellschaft mit etwas Ruhfoth zum Abziehen und Reinigen der gedruckten Zeuge verwendet, wo das Kilogramm desselben in Mulhaufen einen Frank fostet.

Rach Schwarg, der die Berhaltniffe beim Gebrauch biefes Salges ausgemittelt, erfest es den Ruhfoth vollfommen und eignet

fich befonders gut jum Befeftigen der Gifenbafen mit ber Rafer. Bei Berwendung deffelben verfahrt er folgendermaßen: Ein Rilogramm Rubfotherfatfal; wird in 10 Liter Baffer aufgeloft, und beim Bebrauch die Gluffigfeit ftete gut burch einander gerührt, weil ber phosphorfaure Ralf fich darin nicht aufloft, fondern nur fuspendirt befindet, beffen ungeachtet aber fraftige Birfung beim Durchnehmen der Beuge ausübt. Die Ubzugebader richtet man folgendergeftalt ber-Es werden zwei Rufen mit Balgen verfeben genommen und in Die erfte derfelben, welche 2500 Liter Baffer enthalt, 25 Liter Der Galgauflofung jugegeben, bann gut burcheinander gerührt, und alebalb mit der Baare fo eingegangen, daß ftete 12 bis 15 Deter Beng eingetaucht find, und Die Beuge mit einer Schnelligfeit von 25 Meter in der Minute über die Balgen laufen. Im Fortlaufe der Urbeit mer ben je auf 3 bis 5 Stude Beug von 50 Meter Lange ein Liter Galgauflofung jugefpeift. Bei ftart mordancirten Beugen wird das Bad 78 bis 80 Gr. R., bei fchwacher gebeigten 65 bis 70 Gr. R., bei Rofa und Biolett bingegen die Temperatur noch geringer in Unwen dung gebracht. Dach diefer Paffage werden die Beuge gleich gut gemafchen und fur bas zweite Durchnehmen bergerichtet.

Der zweiten Rufe, welche 1250 Liter Baffer enthalt, gibt man 10 Liter Galzauflösung und 10 Liter Gallertlösung von 15 Gr. B. zu, rührt gut durch einander, bringt aledann die Zenge hinein, und erhalt sie siedend 20 bis 30 Minuten lang darin, wonach sie rein geputt und zum Farben befördert werden. Auf diese Art konnen 500 bis 1000 Stude Calico in ein und demselben Bade durchgenommen werden, wenn in Zwischenraumen immer wieder entsprechend Galzauflösung und das benörhigte Baffer hinzugegeben wird.

In England erfest man die Gallerte jest durch Auftoth. Man hat auch vorgeschlagen dem Auftothbade, besonders für Eisenbeigen Ruhfothersassalz zuzugeben; wobei das Verhältniß von 1 Pfund die sel Salzes auf 8 Eimer Auftoth anzunehmen ift.

Die Birfung der phosphorsauren Salze besteht darin, daß die effigsaure Thonerde zersetzt und in basisches Salz verwandelt wird, indem sich die ausgeschiedene Effigsaure mit dem Natron und Kalf des phosphorsauren Natrons und phosphorsauren Kalfs verbindet, und da diese Verbindungen feine Neigung besigen, sich mit der Faser zu verbinden, so erfolgt fein Einfarben in den weißen Stellen beim nachherigen Krappfarben. Bei den Eisenfalzen tritt dieselbe Wirkung ein,

in dem die Effigfaure bavon getrennt und bas Gifenfalg in einen mehr orndulirten Buftand verfest wird.

Die phosphorsauren Salze jum Abziehen der gedruckten Baare eignen fich gang besonders gut fur mit verschwachten Eisenbeigen verssehene Beuge, weil man beobachtet haben will, daß besonders ein ausgezeichnet schones Krappviolett dadurch erzielt werde.

Uehnliche Wirkung, wie das phosphorsaure Natron und der phosphorsaure Ralf besigt auch das arfeniksaure Rali, welches Dasniel Rochlin im Jahr 1834 zuerft in Worschlag gebracht hat. Es gewährt ein brauchbares Ubziehmittel, besonders wenn es in einem angemessenn Werhaltniß dem Ruhtothbade zugesett wird.

Roch bleibt das borarfaure Ratron gu erwähnen übrig, welches gleiche Eigenschaften mit jenen Galgen besit, und jum Abziehen der mit effigsaurer Thonerde bedrucktes Beuge verwendet werden fonnte, wenn es nicht zu theuer ware.

E) freidebad.

Die Abziehbader mit bloßer Kreibe werden in der Zeugdruckerei meistens nur für mit Enlevage weiß geägter Zeuge verwendet, um die Sauren der Beisbeißen und Represervenzu neutralistren, und um das Absteden des Aufdrucks zu verhindern. Nach dem Durchnehmen im Kreidebad werden die Zeuge gleich in Fluß eingehangen, gut gewaschen, und hernach entweder in heißen Basser, Kleien: oder Kuhfothbadern nochmals behandelt, ehe man sie zum Karben bringt. Die Kreidebader eignen sich übrigens mehr für mit Eisen: als Thonerdenmordant gedruckten oder impragnirten Zeuge, weil Thonerdebasis badurch leicht modificirt wird, und das mit Krapp gefärbte Rosa dann leicht mit einem Stich ins Weinrothe erscheint.

Bweiter Abschnitt.

Von ben Reinigungs = und Schönungsmitteln nach bem Farben für bie gefärbten Baumwollen = unb Leinenzeuge und ber Buntbleiche.

lleber diefen wichtigen Gegenstand in der Zeugdruckerei habe ich meine Erfahrungen schon im Jahre 1813 dem damaligen Standpunkte

entsprechend, in Schweigger's Journal der Chemie und Physit, 23. 8, und in Dingler's neuem Journal für Druck, Karbe- und Bleichkunft, B. 1., 1815 niedergelegt. Seit jener Zeit hat sich manches Interessante in diesem Gebiete ergeben, vorzüglich was die Berwendung der Seife jum Aviviren und Schonen der rosenrothen und violetten Krappfarben anbelangt, welches hier mit der früheren Zusammenstellung vereinigt, in einem ganzen Bilde wies der gegeben werden foll.

Es bleibt eine anerfannte Thatfache, daß in der Druck- und garberei baumwollen- und leinener Stoffe, eine durchaus rein und weiß gebleichte Baare erforderlich wird , um ein gunftiges Refultat in Be giebung auf Die Lebhaftigfeit der Rarben und Erhaltung Des weißen Grundes zu erlangen. Die Farben, welche vermittelft erdiger und metallifcher Bafen auf ber Kafer ber Beuge entwickelt und befestigt werben , erfcheinen alle auf abfolut rein gebleichter Baare viel lebhafter und dauerhafter, weil der Berbindung feine Materie entgegenftrebt, fobald die Baare vollfommen gebleicht war; auch laffen fich die aud: gefparten Stellen oder der weiße Grund viel leichter von den einge ichlagenen Diamenten reinigen. Gine vor dem Drud minder rein gebleichte und nicht durchaus entfarbte Baare, welche noch farbige ober für das Rarbebad angiebende Materie enthalt, bietet vermoge berfelben ein Bindungsmittel den Digmenten bar, und letteres fest fic bemnach fester in den weißen Stellen an, welche feinen Mordant ent halten und weiß bleiben follen. In Diefem Buftande ber Berunreinigung, lagt fich eine folche gefarbte Baare viel fchwerer und fogat nur mit Berluft an Lebhaftigfeit ber gedructen Stellen durch Die nachfolgenden Reinigungemethoden rein weiß darftellen, denn je langer die Buntbleiche Reit erfordert, und je ofter die damit verbunde nen Reinigungspaffagen wiederholt werden muffen, um die verlangte Beife zu erzielen, um fo mehr werden auch die Farben in ihrer 3n: tenfitat und Lebhaftigfeit gefchwacht.

Es fann übrigens eine Waare vor bem Drucken und Farben dem Auge ganz weiß erscheinen, ohne jedoch so vollkommen gebleicht ju sein, daß sie sich als Druckwaare und zum Farben eignet, wenn namlich die zum Theil noch vorhandenen oxydirten Farbtheilchen nicht durch gehörige Mittel aufgelöst und hinweggeschafft worden sind. Eine solche Erscheinung gründet sich auf die Bleichmethode selbst, wenn entweder mit Seife oder saponificirter alkalischer Lauge gebleicht, nod

nicht alle Geifentheile der Baare vollfommen entzogen, oder feine Chlor: und Gaurebader dabei in Unwendung gebracht werden.

Bas hier nun über das Beigbleichen der für den Drud und das Farben bestimmten Baare gesagt worden, gilt jedoch nur für gemufterte Zeuge, welche weiße Objefte enthalten. Ganz unigefarbte Grunde, dann Tafel- und Dampfdrudfabrifate erfordern feine absolut rein gebleichten Zeuge, zumal wenn erstere in dunfeln Farben dargestellt werden sollen, und bei den beiden legtern die Zeuge dem Auge nur hell weiß erscheinen.

Das Reinigen, Schönen und Beißmachen der gedruckten Zeuge nach dem Färben, welches große Aufmerksamkeit erfordert, wird mit verschiedenen Mitteln auf die mannichfaltigste Art verrichtet, um glangend schöne Farben und ein helles reines Beiß, welches die Hauptsierde aller gedruckten Fabrikate ausmacht, zu erhalten. Die verschiesdenen Reinigungs- und Schönungsbäder, welche theilweise auch in Berbindung mit Luste oder Rasenbleiche für mit Krapp oder andern Farben versehenen Drucksabrikgte verwendet werden, bestehen in den folgenden: Kleienbest und bestehen bestehen beiterbeit und bestehen bas Rleienbad.

Das alleraltefte Berfahren in den Rattundruckereien, Die Baare nach dem Rrappfarben zu reinigen, besteht in dem Durchnehmen in einem fudbeißen Rleienbade und nachherigem Muslegen auf die Bleich= wiefe, wodurch der falbe Karbftoff des Rrapps den Karben entzogen, diefelben rein und fraftig erhalten bleiben und ein gutes Beiß ergielt wird. Die Wirfung der Rleie bei Diefer Operation fcheint fich meift auf die vorhandene Rleienfaure, dann auf die faferigen und fchleimi: gen Beftandtheile gu bafiren, indem man durch Beobachtung und Erfahrung dabin gelangt ift, daß je grober und weniger mehlreich diefelbe, und durch einiges Alter in fauerliche Difposition gefest ift, fich viel wirffamer ale frifche und mehlreiche Rleie erweift. Um nun die Rleie in jene fauerliche Fermentation zu verfegen, in welcher fie fich am wirfungevollften fur das Beifmachen der gedruckten und gefarb. ten Beuge eignet , fauft man fie im Borrath an , bringt fie auf trodene luftige Boden, hauft fie nicht zu dicht auf einander und flicht fie alie 6 bis 8 Lage, wie das Getreide mittelft einer Schaufel einige Male um, damit fie nicht durch Erhigung in faule Gabrung übergeben fann, in welchem Buftande fie unbrauchbar fein murde.

Roggentleie erweift fich in der Birfung viel geringer als Beigenfleie; Gerstenfleie ift hingegen gar nicht zu verwenden, weil ihre Birfung außerft unbedeutend ift.

Die Rleienbader jum Reinigen und Abgieben werden ftete fo vers wendet, daß man die Rleie in fiedendes Baffer bringt, einige Beit Damit auftochen laft, um bas Musziebbare zu erhalten, und bann erft mit taltem Baffer ba, wo es nothig wird, auf die bestimmte Temperatur fellt. Die Temperatur richtet fich nach ber Ratur ber verfcbiedenen Rarben und der verschiedenen Diamente, mit welchen fie erzeugt wurden. Go werden g. B. Drudfabrifate, welche mit Querci. tronrinde gelb gefarbt worden find, in einem 55 bis 60 Grad R. beißem Bade behandelt, und diefe Temperatur befonders dann beobachtet, wenn die Umriffe ber Mufter ichon fruber burch Rrapp bargestellt worden find, weil bier eine ju große Barme des Bades Die gelbe garbe mehr ins Braunliche ober Rothliche Disponiren murde. Solche Drudfabrifate werden nach dem Farben gang rein gewaschen und erft im trodenen Buftande, und zwar jedes Ctud einzeln, breit aus einander gehalten über ben Safpel laufend fo lange in dem Rleienbade erhalten, bis die eingefarbten Stellen im weißen Grunde vollfommen hell und rein erscheinen, wonach alebald in fliegendem Baffer rein gewafchen wird. Gleich nach bem garben und Bafchen ber Beuge noch naß im Rleienbade paffirt, erleidet Die gelbe garbe eine Ochmadung und verliert an Lufter. Undere verhalt es fich mit den in Bau gefarbten Farben, die unmittelbar gleich nach dem Farben und Bafchen im fudbeifen Rleienbade gereinigt werden fonnen, in welchem fie an Lebhaftigfeit noch gunehmen.

Olivenfarben mit denfelben gelbfarbenden Pigmenten ergeugt, bedurfen fein Abtrodnen, fie werden in einer hoheren Zemperatur bei 70 bis 75 Grad R. im Rleienbade durchgenommen, weil ihre Intensität im Gegentheil durch vermehrte Barme gewinnt.

Um bei denen mit Campecheholz gefärbten Zeugen den weißen Grund rein zu erhalten, wender man das Rleienbad 75 bis 78 Gr. R. an. Bei mit Fernambut- oder den andern Rothhölzern gefärbten Zeugen, wird nach dem Färben rein gewaschen, abgetrocknet und die trockene Waare in einzelnen Stücken bei einer Temperatur von 78 bis 80 Grad R. weiß gemacht. Helle modegraue, mit falbfärbenden Pigmenten gefärbte Zeuge werden bei 55 bis 65 Grad R. ohne zuvor abgetrocknet zu sein, weiß gemacht.

Die verschiedenen mit Krapp oder Garancingefarbten Druckartikel werden je nach der Farbe und dem Muster bei einer Temperatur von 65 bis 80 Grad R. gekleiet. Bei Krappfarben wirft das Kleienbad übrigens um so besser und fraftiger, wenn die Baare nach dem Farben und Baschen zuvor einige Tage auf die Bleichwiese ausgelegt werden kann, wodurch der in den weißen Grund abgesetze Farbitoff mehr oxydirt und dadurch löslicher in dem Kleienbade wird. Benn man bloß den Grund der in Krapp ausgesärbten Zeuge weiß zu bleichen hat, und nicht auch die rothe Farbe zu schönen beabsichtigt, so sind die Passagen mit Kleie sehr zweckmäßig und wohlseiler als diejenigen mit Seife.

Durch Erfahrung hat man einsehen gelernt, daß das Rleienbad eigentlich erft bei 40 Gr. R. anfängt merklich auf das Weiß zu wirfen, und sich dann ftusenweise bis zum Siedepunkt progressiv immer wirksamer erweist. Auch wurde ermittelt, daß bei mehreren Pigmenten, besonders aber beim Krapp, je langsamer beim Färben verfahren und je hoher die Zemperatur gegeben wird, auch das Kleienbad, demselben entsprechend, heißer angewendet werden muß, weil durch langeres und heißeres Farben sich mehr falber Farbstoff und fremdartige Substanzen in den nicht gebeizten Stellen absetzt, als dieses bei weniger langem Farben und gelinderer Temperatur nicht der Fall ist.

Rach dem Reinigen und Bafchen im Blug, oftere auch erft nach bem Rleien, fchafft man die Rrappwaare jum Ochonen der Rarben und Erhalten eines weißen Grundes auf die Bleichwiefe, legt die gedruckte rechte Geite, wo fich bas Muffer befindet, auf den Grasboden, fo daß die linte Seite der Ginwirfung bes Lichtes und der Luft ausgefest ift, benadelt die Baare auf den Seiten, und befestigt fie aus einander gefpannt an den vier Enden mit bolgernen Bleichnageln, welche in die Erde eingestedt werden. Um das Bufammenrollen gu verhindern, bedient man fich geschalter Stangen von Sannenholz, welche ber Breite über die Stude gelegt, und taglich ein- bis zweimal weiter gerudt werden; ober man übergieht fie mit fartem Bindfaden, den man auf beiben Geiten mit Bleichnageln befestigt. Rach Diefer Borrichtung liegt die Baare auf der Bleichwiese gang flach ausgebreitet, und ift der Ginwirfung des Lichtes und der Luft nach allen Berührungspunt. ten gu gleichmäßig bargeboten. Muf Diefe Urt lagt man fie fo lange liegen, als man es nothig findet, auch wiederholt man bin und wieder

das Durchnehmen im Rleienbade noch einmal, um ein gang helles reines Beifi und gut abgefconte garben ju erzielen.

In demfelben Berhaltniß wie der eingefarbte Stoff in den weißen Stellen durch diefes Berfahren zerftort und hinweggeschafft wird, erfolgt auch die Beseitigung des falbfarbenden Pigments des Krapps auf ben gedruckten Stellen, wonach die Farben rein und lebhaft erscheinen.

Daniel Köchlin verdanken wir interessante Bersuche und Beobachtungen, welche er in Beziehung der Kleie fur den Gebrauch zum Beißmachen frappgefärbter Baare unternommen hat. Zu seinen Bersuchen bediente er sich 1/4 breiter Loufianakattune von 75 Gangen, die 25 bis 26 Ellen lang waren und im weißen Grunde mit Biolett und zwei Roth gedruckt, zwei und eine halbe Stunde lang in Krapp ausgefärbt, und zulest noch 5 Minuten lang im siedenden Krappbade erhalten blieben. Die Versuche, welche damit angestellt wurden, beiftanden in folgenden:

- a) Die Menge ber zum Austochen folder 10 Stude Zeuge erforberlichen Kleie zu ermitteln. Nachdem mit verschiedenen Quantitäten Beizenfleie vergleichende Bersuche mit gleicher Ungahl gedruckter Zeuge unternommen wurden, zeigte es sich, daß 26 Pfund Kleie das richtige Berhältniß fur dieselben ergaben, und daß weniger Kleie die Birkung nicht vollendete, mehr hingegen überflussig war.
- b) Die mittlere Dauer bes Ausfochens im Rleienwaffer zu bestimmen, welche bei einer Reinigung im Bade erforderlich ift, damit nicht nur der weiße Grund entfarbt wird, sondern auch die Farben geschönt werden, wobei es sich herausstellte, daß in den meisten Fallen ein 15 Minuten langes Rochen hinreichend, und nur in gewiffen Fallen ein 30 Minuten andauerndes Rochen erforderlich wird.
- c) Die Quantitat Des Wallers gur Rleie fur 10 folder Stude Waare gu bemeffen. Es zeigte fich, daß auf 700 Wiener Maß Baffer, welchem 26 Pfund Rleie zugefest wurden, ein richtiges Berhaltniß bezwecht wird, um ein gutes Beiß hervorzubringen.
- d) Um fich zu versichern, ob ohne Nachtheil in demfelben Bade von 26 Pfund Kleie zwei Passagen vorgenommen werden können, wenn nach der ersten Passage, um Brennmaterial und Zeit zu ersparen, eben so viel Kleie wie das erste Mal gegeben werde. Bei diesem Bersuche hat sich herausgestellt, daß bei der zweiten

Durchnahme die 10 Stude Beug weniger weiß erschienen woraus resultirt, daß Busap von Kleie einem schon benugten Babe nicht guträglich erscheint, und fein öfonomischer Bortheil bargeboten werde.

Ein anderer Bersuch wurde in der Absicht angestellt, das fochende Rleienwaffer, welches icon einmal gedient hat, zu benüßen. Nachdem man die 10 Stude Zeug herausgenommen hatte, wurden bem Babe 2 bis 3 Pfund Chlorfalf zugesetz, um die Farbstoffe, womit sich das Baffer und die hulfenartigen Theile der Rleie beladen hatten, zu zersehen, worauf man 26 Pfund Rleie hinzu gab, und noch zehn Stude durchnahm; obgleich aber die Flussisseit entfarbt war, so zeigte sich doch das Beiß der Zeuge von dieser zweiten Passage nicht so volltommen, wie das der zuerst durchgenommenen.

- e) Der funfte Versuch wurde dafür bestimmt, um sich zu versichern, ob die feine Kleie, welche mehr oder weniger Mehl enthält, vortheilhafter als die grobe Kleie ift, und ob dieses Mehl als Reinigungsmittel diene. Die Resultate ergaben, daß der weiße Grund der durch mehlarme grobe Kleie hindurchpassiren Zeuge reiner war, als der mit feiner mehlreichen Kleie, daß daher das Mehl zur Reinigung der Zeuge ganz und gar nichts beiträgt, und die grobe wohlfeilere bessere Dienste leistet. Auch ift durch Berfuche bewiesen, daß bloges Mehl oder Erärke, einem Wasserbade zugesest, nicht besser als ein bloges Basserbad wirft.
- f) Der sechote Bersuch wurde in der Absicht unternommen, um zu erforschen, auf welche Urt die Kleie als Reinigungsmittel wirke, ob das Sautchen, welches das Sammehl umhullt, oder die schleismigen in siedendem Baffer auslöstichen Theile fur sich die Eigenschaft besigen, die farbenden und falben Substanzen, welche nicht innig mit der Faser der Zeuge verbunden sind, auszuziehen, oder ob bloß beide zusammen genommen dieses bewirken können. Als Resultat hat ich ergeben, daß die durch Rochen mit Basser ausgezogenen Schleimtheile geringere reinigende Kraft als Kleie für sich besigen, indem das Beiß der durchpassirten Zeuge nicht ganz rein war, sondern einen Stich ins Gelbliche zeigte, wogegen das in dem rückständigen Häutchen durchgenommene noch weniger weiß und mit einem Stich in Rosenroth erschien. Aus diesen Bersuchen geht hervor, daß die ganze Kleie wirksamer

ift, als ihre Bestandtheile fur sich, und daß das Mehl und die Starke unnuß sind. Anders verhalt es sich mit der schleimartigen Substanz, welche ein Drittel vom Gewicht der Kleie ausmacht, und die mit Hulfe der nnauslöslichen Theile folgendermaßen zu wirken scheint: in dem Maße als der schleimige Absud die Farbstoffe und falben Theile auslöft, bemächtigt sich das Hautchen derselben zum Theil. Jedenfalls wirft aber das Kleienbad auch durch die Kleiensaure, welche die Eigenschaft besit, alle Mestallfalze zu zersegen, daher wahrscheinlich auch den falben Farbstoff abzieht und mit den Hulfen der Kleie verbunden im Bade zurud bleibt.

Befauerte Rleie und gefauertes Erbfenmehl.

Bum Abziehen und Beifimachen der mit Krapp gefarbten Baare bat Dr. Dingler die angefauerte Rleie und das gefauerte Erbfenmehl zuerft in Borfchlag gebracht

Die gefauerte Kleie wird auf folgende Urt für den Gebrauch hergerichtet: Es werden 25 Pfund grobe Beigenkleie mit warmen Basser eingeteigt, 1/2 Pfund Sauerteig mit warmen Basser flusses gertheilt, die Flussisseit in den Kleienteig eingerührt und das holzerne Gefäß mit einem Tuche bedeckt. Die Masse wird bald in leichte Gährung übergehen, und den andern Tag sich in demjenigen Bustande besinden, in welchem sie sich für das Beismachen frappgefärbter Baare am wirksamsten zeigt. Ich habe diese Bersuche im Großen öfters wiederholt und gefunden, daß sich die gesauerte Kleie für das Beismachen der frappgefärbten Zeuge, wenn vorsichtig dabei verzsahren wird, gut eignet. Für zarte gelbe und andere seine Farbentone ziehe ich jedoch die ungefäuerte, durch sich selbst in leichte Fermentation übergegangene der angesauerten Kleie vor, weil letztere die zarten Farben alterirt, und benselben den Lüsser benimmt.

Das gefäuerte Erbfenmehl, bessen Wirfung sich jum Abziehen und Beismachen der mit Krapp gefärbten Zeuge als ein gutes Abziehemittel erprobt, indem man faum den vierten Theil defeselben anzuwenden hat, um gleiche Wirfung wie mit gefäuerter Kleie hervorzubringen, wird für den Gebrauch auf folgende Urt dargestellt: Die Erbsen werden wie das Getreide etwas gröblich gemahlen, das Mehl mit den Hussen (Kleie) zusammengemengt, mit Sauerteig wie die Kleie eingeteigt und in Fermentation gebracht. Von dem gefäuer.

ten Teige wird nun dem heißen Waffer zugesett und die Waare darin abgezogen. Auch dieses Mittel habe ich im Großen für frappgefärbte Baare geprüft, und den verheißenen Effeft, den es zu leiften vermag, bestätigt gefunden.

Rubfothbad.

Das Ruhfothbad fann in der Buntbleiche ebenfalls bei baumwollenen Zeugen, welche in Muftern mit Schwarz, Braun, Biolett
und Roth bestehen und mit Krapp gefarbt find, verwendet werden,
wenn Auslegen auf die Bleichwiese damit verbunden wird. Es wirft
nicht ergreifend auf die Farben selbst, sondern befestigt im Gegentheil
dieselben durch die Rochbige mehr und disponirt sie, wenn sie der
Luft, dem Licht und Wasser auf der Bleichwiese ausgesest sind, sich
lebhaft und mit vielem Feuer abzuschönen, während zugleich der
weiße Grund rein hergestellt wird.

Bei Braunbodenwaare, die im Rrappbade gefarbt war, habe ich den Ruhtoth entschieden vortheilhafter als die Kleie gesunden, indem durch wiederholtes Auslegen auf die Bleiche und Austochen im Ruhfothbade, die braunen Farben nach dem Abbleichen in einem ganz besonders lebhaften Farbenglanz erhalten werden. Einen analogen gunftigen Erfolg erhielt ich auch bei Och warzboden, die mit Campecheholz gefarbt sind, bei welchen das Durchnehmen im fochenden Ruhfothbade und nachherigem Auslegen auf die Bleichwiese eine höhere Orndation des Eisens in der schwarzen Farbe hervorbringt, wodurch sie glanzender, intensiver und tiefer im Rester erscheint.

Das Ruhfothbad bereitet man auf folgende Beife. Es werden die frischen Erkremente mit heißem Basser in einem Rübel angerührt, wonach man von dem Ruhfoth, durch ein Sieb geschlagen, dem kochenden Basserbade soviel zugibt, daß letteres eine starke grune Farbe annimmt. In diesem Bade kocht man bei hin- und Biederlausen über den Haspel die Baare 10, 20 bis 30 Minuten lang, je nach der Gattung der Druckfabrikate, spult sie nach dem Herausnehmen im Flusse ab, und legt sie ohne auszudreschen oder Balken auf die Bleichwiese aus. Bei Braunbodenwaare, die mit Krapp gefärbt ist, wird das Durchnehmen im Bade und Auslegen auf die Biese einige Male wiederholt, bis die weißen Stellen vollkommen klar und der braune Boden schön glangend erscheint.

Gelbe, fo wie garte Cochenille, dann brafilinrothe und rofenrothe Farben durfen nicht im Rubtothbade bebandelt

werden, weil fie durch Aufnahme von Farbftoff fich darin verandern, trub und unscheinbar werden.

Diejenigen mit Krapp oder Campecheholz gefarbten Druckfabrifate, welche in der falten Indigofupe blau zu farben find, werden nach der Buntbleiche in einem fochenden Ruhfothbade ausgesotten, nachher gewaschen und für den Eindruck der weißen Reserve im Schatten abgetrocknet. Erfordert aber das Muster keine weißen Figuren, so wird gleich nach dem Baschen und Entwässern noch seucht gefüpt. Das Auskochen im Ruhfothbade beseitigt alle dem aufgelösten Indigo entgegenwirkenden Substanzen, so daß ein gleichförmiges Anfallen und reines helles Indigoblau beim Farben erzielt wird. Auch in der Lapis fabritation, wo weiße Baare für den Ausbruck verwendet wird, leistet dieses Berfahren für das gleichmäßige Aushehmen der blauen Farbe ausgezeichnet gute Dienste.

Ruhfoth mit Bufag von Beizenfleie.

In manchen Fällen habe ich ein Ruhfothbad, dem Beizenkleie zngesett wurde, für in Krapp und Campecheholz gefärbte Baare vortheilhaft gefunden, besonders da, wo Oekonomie beim Krappfärben eintritt, indem dieses gemeinschaftliche Bad die leicht gefärbten Karben viel weniger angreift als ein bloßes Kleienbad. Ich lasse die Baare, den verschiedenen Druckfabrikaten angemessen, 10, 15 bis 20 Minuten lang in demselben, unter immerwährendem Hin- und Biederdrehen über den Haspel gelinde kochen, nach dem Auskochen im Flusse schweisen, um die Kuhkoth- und Kleienfragmente wegzufpülen, und dann so lange auf die Bleichwiese auslegen, bis durch die Einwirkung der Lust, des Lichtes und des Bassers der weiße Grund herz gestellt, und die Schönung der Farbe nach Bunsch erreicht ist. Den rothen und violetten Farben kann nach dem Abbleichen zur noch höheren Belebung ein Geisenbad gereicht und durch nochmaliges Auslegen auf die Bleichwiese der Prozes vollendet werden.

Rochendes reines Bafferbad.

Ein fochendes reines Bafferbad befigt die gute Eigenschaft, mehrere Farben, die ihrer Bartheit wegen nur durch laue Behandlung im Farben mit den verschiedenen Pigmenten erzeugt werden, mehr zu befestigen, weil sie in niederer Temperatur hergestellt nie so dauer: haft find, als wenn größere Barme beim Farben in Unwendung ge-

bracht wird. Durch unmittelbares Durchnehmen in einem fochenden Mafferbade gleich nach dem Farben werden durch die Sipe die Farben nicht allein mit der Faser der Zeuge dauerhafter verbunden, ohne an Lebhaftigfeit und Intensität zu verlieren, sondern es wird in den meisten Fallen auch ein vollkommen weißer Grund erhalten.

Gang besonders vortheilhaft erweift sich die Wirkung eines tochenden Wasserbades auch fur folche Druckfabrikate, welche in Campeche: oder Rothholzbadern sudheiß ausgefarbt sind, wie dieses z. B.
bei schwarz: und holzbraunen Boden mit weißen Objekten der Fall ift,
die dadurch eine überaus lebhafte Grundfarbe und reines Weiß, sowohl
im Enlevage: als Deckbruck erlangen. Man verfahrt dabei auf folgende
Beise: Wenn die Waare ausgefarbt ift, windet man sie auf den hafpel
auf, läßt den meisten Theil der Flüssigkeit ablaufen und hafpelt sie
alsbald in ein zur Seite stehendes kochendes Wasserbad ein, in welchem sie 10 bis 15 Minuten lang hin und wieder getrieben, alsdann
herausgenommen, im Flusse geschweift, in den Waschrädern rein gewaschen, aufgehangen und im Schatten abgetrocknet wird.

Auf heiß gefärbte Krappwaare, wo die Farben durch andauernd langes Farben und Sige ichon ftark befestigt find, außert das fochende Bafferbad wenig oder gar keine Birkung zum Abziehen des in den weißen Grund eingeschlagenen Pigments.

Rleienbad mit Bufat von Delfeife.

In manchen Fallen wendet man sowohl zum Beismachen der mit Krapp gefärbten Beuge, als auch der auf andere Weise dargesstellten Modesarben, als Rehbraun, Bronze, Chocoladenbraun ic. eine Mischung von Kleien und Oelfeise an, womit ein gutes Beiß und schöne lebhafte Farben erzielt werden, auch die Zeuge selbst einen befesern Griff behalten, als wenn sie in einem bloßen Seisenbade durchgesnommen werden. Ein so gemischtes Abzugsbad eignet sich vorzugsweise für die im Krappbade gefärbte Lapiswaare, indem man damit eine lebhaste rothe Farbe von besonderem Lüster und ein ganz reines Blau erhält; es läßt sich aber dann in so behandelten Zeugen fein Gelb einfärben, sondern man muß sie mit Applisationsgelb ausarbeiten. Das Ziegelroth der Thonerdebeizen wird in ein lebhastes Roth und das schwärzliche Wiolett, wie es aus dem Krappbade sommt, im Kleien Seisenbade in ein schönes Wiolett verwandelt.

11m das Bad herzurichten, wird die Rleie in Baffer ausgefocht,

hernach mit Zusah von Wasser auf 75 bis 80 Gr R. gestellt und alsdann die zuvor in heißem Wasser gelöste Seife hinzugebracht und das Bad gut durch einander gerührt. Ein richtiges Verhältniß der Seife zur Kleie besteht darin, auf 12 Pfund Kleie 1 Pfund Delseise in Unwendung zu bringen. Wenn das Wasser falthältig ist, so sehr dem demselben vor dem Aussochen der Kleie etwas Pottasche oder Soda hinzu, um die Kaltsalze daraus zu fällen, welche sonst zersegend auf die Seisenaussonnen wurden.

lardenfdwammbad.

Noch wirkungevoller als die Kleie, ift die reinigende Eigenschaft bes Larchenschwammes (Agaricus albus). Die in einem folchen Babe behandelte gefärbte Baare nimmt eine vorzüglich schöne Beiße an. Bereitet wird das Bad, indem man den Larchenschwamm fein gestofen in das heiße Basser bringt, und im Uebrigen eben so wie beim Kleienbade verfahrt.

Der Larchenschwamm ift ber Auswuchs an den Stammen der Larchensichte, und kommt in Karnthen, Tyrol, Rußland, Franfreich, Italien und der Levante vor. Den besten liefert Aleppo unter dem Namen Aleppo: Larchenschwamm. Die geringere Gorte des levantinischen heißt in Marseille Cucumelo. Der karnthische wird dem Savoner und subfranzösischen vorgezogen, letterer ist klein, schwer und gelblich. Der italienische wird in Agarico sino und mezzano eingetheilt. Rasura dell' Agarico sind bloge Abschniglinge, womit man den im Handel vorkommenden Larchenschwamm häusig verfälscht sieht. Der russische wird über Archangel und Petersburg sehr häusig ausgesührt.

Der Lardenschwamm ift ein ungestielter Schwamm, fauftgroß, und zuweilen von der Größe eines Kindstopfes; je größer er ift, um so höher wird er geschätzt. Im frischen Bustande bedeckt ihn eine glatte, farbige, abwechselnd weiße, gelb und braun geringelte haut und unten ist er durchlöchert; getrocknet hingegeu hat er eine schöne weiße Farbe, ist leicht, zart und zerreibbar, jedoch zähe und geruchtlos. Sein Geschmack ist anfangs suße, nachher aber ekelhaft, zusammenziehend, scharf und bitter. Der junge unausgewachsene ift gelblich, der alte wird grau. Man sammelt den Schwamm von den Stämmen, schält die äußere haut ab, setzt das weiße Mart der Sonnt aus, wodurch es noch weißer wird, klopft es mit einem hölzernen hanner, um es murber zu machen, und bringt es so in den handel.

Rach Braconnot's Untersuchung besteht ber Edrchenschwamm in 100 Theilen aus:

Das Sarg deffelben ift fcmelgbar, loft fich in Beinftein, ichei, bet fich aus beißem, beim Erkalten in langlichen Klumpen, loft fich nicht in faltem, wohl aber in tochendem Baffer gu einer dicken flebrigen Fluffigfeit und rothet Lacmuspapier. Die abziehende Kraft des Lar, denschwammbades scheint in der loblich sauern Harzverbindung begrundet zu fein.

Geifenwurgelbab.

Beniger wirffam als Larchenschwamm und Beigenkleie verhalt fich jum Abziehen der gefarbten Baumwollen- und leinenen Stoffe die gepulverte Seifenwurzel, die nur ein schwach wirkendes Agens in der Buntbleiche darbietet, baber auch bin und wieder nur in einzelnen Fallen als gelindes Abziehungsmittel in Berbindung mit Kleie verwendet wird.

Der Abfud von der frifchen oder getrodneten Seifenwurzel schaumt wie Seifenwaffer, wenn er geschlagen wird, und nimmt alle Bettslecken, wenn diese damit gerieben werden, von dem Zeuge weg, ohne die Farben zu alteriren, dient daher dieser guten Eigenschaft wegen vorzüglich zur Reinigung der seidenen Zeuge, indem dadurch die seidenen Stoffe das so beliebte Rauschen de nicht ver-lieten.

In der Bollen mafche, vor der Schur, bildet die weiße Seifenwurzel das Prey &'fche Bollenwaschmittel, wo es sich unter allen funstlichen Baschmitteln als das unschädlichste und vortheilhaftete erweist. Man rechnet auf 1000 Schafe 100 Pfund getrocknete Burzeln.

Die Seifenwurgel (Radix saponaria) ift die Burgel des Speis Gelfeifenfrautes (Saponaria officinalis), einer perennirenden Pflange, welche zwei Fuß hoch an wuften Orten, an Begen und auf Dammen, im Schatten an Zaunen, vorzüglich auf fandigem Boden in der Nahe von großen und fleinen fließenden Baffern wachft, und im Juni und Juli rothlich und weiß blubt. Die Burgel ift von der Dicke

eines fleinen Fingers, außerlich rothlich oder hellbraun, innerlich rings umber blaggelb, in der Mitte weiß, trocken, geruchlos, von fußlich bitterlichem und gefaut von ichleimigem etwas beißendem Geschmack.

Die Baber der Rleie, des gefauerten Erbfenmehl, des Larchenschwamms und der Seifenwurzel wirken nur schwach, in manchen Kallen gar nicht, auf das an erdige und metallische Basen gebundene Pigment des Krapps, Campecheholzes, der Rothhölzer, des Waus, der Scharte, des Gelb- und Visetholzes, der Quercitronrinde u. f.w. Sie außern dagegen mehr oder weniger größere Wirkung auf die in den weißen Grund abgesetzen und nicht chemisch damit verbundenen Theile.

Geifenbad.

Bur Belebung und vortheilhaften Beranderung der frapprothen und frappvioletten Farben in den Rattundruck- und Farbereien eignet fich fein Agens beffer als die Delfeife, die zugleich auch den weißen Grund glanzend herzustellen vermag.

Unter den verschiedenen Seifen behauptet die fogenannte Marfeiller- oder Delfeife einen entschiedenen Borzug vor allen Bett- oder Talgseifen, weil leptere bei der Zerfehung im Seifenbade die Zeuge leicht schmierig machen, ein Uebelftand, der dann nur schwer und mit vieler Mube zu beseitigen ift.

Das Seifenbad wird fur den Bebrauch auf folgende Beife hergerichtet: Man hobelt oder schneidet die Oelseife in dunne Bander
oder Streifen, bringt sie in siedendes Baffer, und verarbeitet sie
mittelft eines holzernen Quirls so lange, bis sie vollfommen zergangen und mit dem Baffer eine homogene Fluffigfeit bildet, in welcher Beschaffenheit sie dem Bafferbade zugesetzt wird, welches dem
zu entsprechenden Druckfabrikat eine Temperatur von 45 bis 80 Gr.
R. enthalt, und wie bei Krapprosa und Turkischroth in den geschlossen Avivirkesseln selbst eine noch höhere Temperatur bedingt.

Die Menge der Seife richtet fich nach den verschieden gearteten Drudfabrifaten, und eben so regelt fich auch die Dauer des Berweilens im Seifenbade nach denfelben.

Die Modification der Krappfarben, um diefelben in ihrem ichonften Glang durch das Geifenbad herzustellen, grundet fich auf die Berfepung und ber nachher gemeinschaftlichen Einwirtung des alfar en Salzes, so wie der Margarinsaure auf die rothe Karbe. Das lische Salz entzieht nämlich durch seine Auflösungstraft der Farbe falben Farbloff, auch noch andere damit verunreinigte Subzen, und entfernt den größten Theil der thonerdigen Basis, an he das Pigment gebunden war, wodurch der Margarinsaure verzeihrer großen Verwandtschaft zum rothen Farbstoff des Krapps ittet wird, die Rolle der Basis einzunehmen, und mit dem Pigte zusammengetreten auf dem Gewebe die reine rothe Farbe Krapps in ihrem hochsten Glanz als eine unauslosliche Verzung darstellt.

Bei der Darstellung der Krapprosafabrifate bewirft das erste enbad, daß die rothe Farbe in eine solche feste Disposition verwird, daß sie den darauf folgenden Gauren- oder Zinnsalzbadern Machtheil widersteht, welches bei gekleieter oder in Kuhtoth auschter Waare niemals der Fall ist. Sowohl die freien Sauren als Dauren der Zinnauslöfung lösen alle falben Theile des Krapps welche sich auf dem weißen Grund und auf den gebeigten Stelebesestigt haben, und da ein Theil der Saure mit der rothen Farbe unden zurück bleibt, so wirkt ein darauf solgendes Geisenbad um aftiger darauf, weil ein Theil der Seife als unauslösliches marnsaures Salz sich damit verbindet, und durch diese Tripelverbinz die Rosensarbe in ihrem schönsten Glanze dargestellt wird.

Beim Schonen der violetten Farben, die aus einer Berbindung Rrapppigment und Eisenbasis bestehen, tritt gang derselbe Fall Die Saurepassagen verandern die rothen Farben in Orange und achen das Biolett; bei den darauf folgenden Seisenpassagen nen die Farben aber wieder mit viel größerer Lebhaftigkeit hervor.

Eine gang ahnliche Erscheinung findet auch bei turfischroth gezter Waare durch bas Aviviren und Rosiren Statt, wo das Alfali, Delseife und die Salze des Zinns dieselbe Wirkung hervorbrinz und zulest margarinsaures Krapp-Pigment mit dem Zeuge verzen zurück bleibt, welches die glanzend schone turfischrothe Farbe tellt.

Bas die Art der Unwendung des Seifenbades, die Temperatur das furzere oder langere Verweilen in demfelben, fo wie die ige der Seife anbelangt, findet man bei jedem einzelnen Drucksifate, am angeführten Orte in diesem Berke vor.

Bon den Chlorbadern.

Die Berbindungen ber chlorigen Gaure mit ben Erden und alfalifchen Galgen liefern Produfte, welche in der Buntbleiche gur Begichaffung des in den weißen Grund eingefenten Karbftoffs und inm Beleben ber Rarben im Baumwollen- und Leinenzeugdruck baufig verwendet werden, wobei aber große Aufmertfamfeit und ein einge: übter Urbeiter vorausgefest wird, weil durch ein ju langes Bermeilen der Beuge in den Chlorbadern, oder wenn diefe ju ftart find, man leicht Befahr lauft, daß die Rarben von dem fich in Rreiheit febenden Chlor angegriffen werden, und nach dem Musmafchen in Baffer und Abtrodnen, mager, fabl und obne allen gafter ericheinen. Dicht minder ift auch darauf zu feben, daß die chlorigfauren Berbindungen möglichft neutral find, oder nur gang wenig freies Chlor in benfelben vorwaltet, weil viel vorberrichendes freies Chlor auf die Pflangenfarben gerftorende Birfung aububt; andererfeits darf aber auch die alfalische Erde oder das Alfali in der Berbindung nicht vormaltend fein, weil fonft ein groffer Theil der bleichenden Rraft verloren gebt, und bei der Unwendung folden Chlorfalfes der Ralf die rothe Rarbe braunt und bas leben benimmt.

Durch die Mitanwendung der chlorigfauren Berbindungen gum Beifimachen und Schonen wurde im Baumwollenzeugdruck eine große Erleichterung und Bervollkommung herbeigeführt, weil man damit zu jeder Jahredzeit, befonders aber in dem so vielfeitig behindernden Binter die Arbeit leicht vollziehen und beschleunigen fann, wobei das Auslegen auf die Bleichwiese ganz wegfällt.

Das quantitative Berhaltniß der bleichenden Chlorfluffigfeit jum Baffer für die herrichtung der Beißmachbader laßt sich eben so wenig wie die Temperatur derselben für's Allgemeine bestimmen; es richtet sich dieses nach den verschiedenartigen Druckfabrikaten, der Schwäche oder Starke des eingefarbten Grundes, und endlich nach der Intensität der Farben selbst, Punkte, welche nur durch Uebung und praktische Erfahrungen erlangt werden konnen. Es bleibt beim Beißmachen übrigens immer rathsamer, das Chlorbad eher zu schwach als zu ftark in Anwendung zu bringen, und lieber durch ein langeres Berweilen, oder durch ein zweimaliges Chloriren nachzuhelsen, um den Farben ihren Glanz nicht zu benehmen. Man erkennt den Uebelstand einer überchlorirten Baare im nassen Zustande viel weni

als wenn die Baare troden ift, wo fich bann bie garben matt fahl zeigen.

Das Chloriren der gedruckten und gefärbten Zeuge geschieht gleich nach dem Krappbade, Reinigen im Fluß und den Wasch; n, theils nach den Kleien- oder Ruhfothbadern und Ausliegen der Wiese, theils nach dem ersten Seisenbade, oder nach dem ren und nochmaligen Seisen. Bei der letten Gattung Waare ein schöneres Weiß erreicht, und da die Farben durch die Seise seise gesten gemacht werden, so wirft das Chlor auch weniger rasch heilig auf die rothen Farben selbst ein. Bei frappvioletten Druckten wird gewöhnlich gleich nach dem Färben und Reinwaschen hwaches Chlorkaltbad gereicht, alsdann die Farben im Seisengeschönt, wonach zuweilen noch ein schwaches Chlorkaltbad ge- wird, auf welches in manchen Fällen wieder ein Seisenbad

Schwarzboden mit Campecheholzpigment gefarbt, durch ein iches Chlortalis oder Chlornatronbad genommen, nehmen darin iefes Schwarz und reines Weiß an. Für frappbraune gefarbte e, besonders Bodenwaare, eignet sich das Chlorfalfbad durchaus, weil der schöne Lüster der Farbe verloren geht. hierfür konnen janz schwache Chlorfalis oder Chlornatronbader verwendet werden. Unter ben er dig en chlorigsauren Verbindungen zum Weißen der gedructen und gefarbten Waare zeichnen sich für die ische Verwendung der Chloralt, die Chlorbitterde und in eins Fällen auch die Chloralaunererde aus. Chlorbaryterde und Chlorianerde besigen zwar ebenfalls bleichende Wirkung, da sie aber nen viel höheren Preise stehen, so beschränkt sich ihre Unwenzum Bleichen der gefärbten vegetabilischen Stosse eigentlich zuf wissenschaftliche Versuche.

Das Chlorfalfbad.

Das Chlorfalfbad wird in ben Kattundruckereien häufig jum imachen der gedruckten und gefärbten Zeuge benut, wo es bei verschiedenen Druckartikeln in einer Temperatur von 30 bis r. R. in Unwendung gebracht wird. Man zieht es bei frappvio- Farben dem Chlorfali- und Chlornatronbade vor, wogegen dieser Vorzug für rothe und braune Farben gebührt, die durch den falk stets eine Trübung erleiden, weil alle auslöslichen Kalkfalze

die Eigenschaft besitzen, die rothen Rrappfarben zu braunen; auch enthält der Chlorfalf immer mehr oder weniger falzsauren Ralf, und folcher entsteht überdieß auch bei der Zersehung des Farbstoffs im Bade. Der vorhandene falzsaure Ralf verzögert aber nicht allein das Weißmachen, sondern besitzt auch die üble Eigenschaft die frapprothen Farben zu braunen.

Beim Beifinachen mit Chlorfalf habe ich auch bemerft, daß durch die Zersehung dieser Berbindung sich immer etwas Kalferde in ben innersten Poren der Gewebe ablagert, westwegen eine nach dieser Methode weiß gemachte Baare, die zur Ausschattirung des Musters erdige oder metallische Basen benöthigt, die aufgedruckt und gefarbt werden, sich dann das Pigment bei diesem zweiten Kärben um so reichlicher und sester in den weißen Grund abseht, weil es ein Sindemittel in dem Kalf vorfindet, welches bei mit Chlorfali und Chlornatron weiß gemachter Baare nie der Fall sein kann.

Das Chlorfalfbad wird mit gut gesättigtem frifchen Chlorfalf auf folgende Beise hergerichtet. Man berftoßt den Chlorfalf mit hellem kalten Flugwasser zum feinen Brei, laugt ihn mit kalten Basser zu wiederholten Malen aus, und stellt die abgehellte Flussisteit mit Basser auf 5 Gr. B. Das helle ganz abgehlärte Liquidum wird in hermetisch geschlossenen fleinernen Flaschen für den Gebrauch ausbewahrt. Beim Beismachen wird dem Basserbade so viel helle Chlorfalkauslösung zugesest, als das durchzunehmende Druckfabrikat erfordert. Die Zeuge werden in einzelnen Stücken breit aus einander gehalten, über den Haspel hin und wieder gedreht und in dem Babe so lange erhalten, bis der Grund rein weiß erscheint, alsdann gleich in sließendes Basser gebracht und gut gewaschen.

Die im Rrappbade gefarbte Baare wird meiftens zuvor in einem Rleien- oder Seifenbade durchgenommen, ehe mit Chlorfaif chlorin wird. Die Rleie wirft absorbirend und farbt sich in dem Mage roth, als die Zeuge weiß werden, ohne den rothen Farbstoff zu verandern, die Seife befcstigt und schort die Farbe zugleich, wonach das Chlorfalfbad unbeschädigt den Beigbleichprozeß leichter vollenden fann.

Der im Sandel vorfommende trockene Chlorfalf (chlorigsauter Ralf) hat ftets mehr oder weniger Chlorcalcium, ift weiß, feucht umb enthält: Calcium 38,68,

Chlor 48,89,

Waffer 12,43.

Un der Luft und besonders am Licht entwickelt er Sanerftoffgas, indem er Waffer anzieht und zu Chlorcalcium gerflieft. Beim Erhigen gerfest er fich in Sauerftoffgas, Chlorcalcium und chlorfauren Ralt.

Reiner und weniger Chlorcalcinm enthaltend, wird der Chlorfalf in fluffiger Form erhalten, wenn man in Kalfmilch so lange Chlorgas einftrömen läßt, bis eine vollfommene Sattigung erreicht ift. Ein folch dargestelltes Produft enthalt auch feinen freien Ueptalf, der auf mehrere Farben nachtheilig einwirft. Den fiussigigen Chlorfalf fann man sich darstellen, wenn das Borlegesaß mit Kalfmilch gefüllt, und auf dieselbe Urt, wie bei der Bereitung des Chlorfalis angegeben ift, verfahren wird.

Gang neuerlich hat Men e ein Berfabren befannt gemacht, den fluffigen Chlorfalf rein, wohlfeil und schnell zu bereiten, welches darin besteht, reinen gelöschten Zegfalf mit gesättigtem Chlorwasser zu übergießen. In dem Augenblicke wo der Kalf mit dieser Fluffigseit in Berührung tommt, wird das Chlor sogleich absorbirt. Wenn man nun das überstehende Wasser abgießt und den am Boden des Gesäßes zurückgebliebenen Kalf, wie vorher, öfters nach einander mit Chlorwasser fättigt, so wird vollkommen reiner Chlorfalf erhalten. Das Berhältniß kaun approximativ auf einen Bolumtheil Kalf zu 4 bis 5 Bolumtheilen Chlorwasser angenommen werden.

Den fluffigen Chlorfalf gießt man nach bem Abfegen ab und verwendet ibn im bell abgeflarten Buftande fur den Gebrauch. Bei biefem Berfahren wird übrigene ftete ein reiner Kalf vorausgefest.

Chlorbittererde: Bad.

Die Verbindung des Chlors mit der Bittererde (Kalferde, Magnesia) stellt Ramfan's Bleichflussignet dar. Sie wird erhalten, wenn man so lange Chlorgas in Baffer leitet, worin Bittererde vertheilt worden, bis dasselbe einen freien Chlorgeruch angenommen hat. Die unterchlorigsaure Bittererde zeichnet sich in liquider Form vor dem Chlorfalt beim Bleichen der vegetabilischen Gewebe vorzüglich dadurch aus, daß sie die Dauerhaftigkeit der Faser weniger angreift und für das Bleichen gedruckter und gefärbter Zeuge sich vorzugsweise eignet, weil die gelben und rothen Farben dadurch unverändert erhalten bleiben. Man soll sich ihrer in England zum Beismachen der mit Krapp gefärbten Zeuge hänsig bedienen.

Chloralaunerde: Bad.

Die unterchlorigsaure Alaunerde, Bilfon's Bleichfluffigfeit, wird erhalten, wenn in eine mafferige 1060 spezifisch schwere Chlorfalfauflösung fo lange von einer 1100 spezifisch schweren wasserigen Lösung des Alauns gegeben wird, bis feine Fallung mehr Statt findet. Beim Zusat der Alaunauslösung bemerkt man einen schwachen Geruch nach Chlorgas, und es fallt schwefelsaurer Kalk (Gpps) weißpulverig nieder. Nachdem sich dieser gan; abgeset, gießt man die flare in Wasser gelöste chlorigsaure Alaunerde in steinerne Flaschen ab, welche gut verschlossen werden. Die niedergeschlagene schwefelsaure Kalkerde wird ausgewaschen, und das Aussüswasser fann als schwaches Bleichwasser benuft werden.

Die Chloralaunerde gerftort im concentrirten Buftande, gleich ber unterchlorigen Saure, den Farbstoff des Turtischroth fehr schnell, so wie die unterchlorige Saure überhaupt das fraftigste Entfarbungsmittel ift, indem die Pflangenfarben und felbst das dunkelste Turtisch in der gefättigten Auflösung dieser Saure augenblicklich verschwindet, welches felbst in der starten Lösung des Chlorgases in Wasen nicht der Fall ift, ohne die Pflangenfaser murbe zu machen.

Die Chloralaunerde dem Bafferbade in einem angemessenn Berhaltniffe zugesett, fann fur frapprothe Beigbodenmuster, in welche feine anderen Farben mehr eingefarbt werden, jum Unobleichen des in den weißen Grund eingeschlagenen Pigments verwendet werden, wobei sie selbst zur Belebung der rothen Farbe beitragt. Fur Drudfabrifate, in welche hingegen noch andere Farben eingefarbt werden, taugt sie aus derselben Ursache wie der Chlorfalf nicht, weil sie dem Zeuge thonerdige Basis zuführt, welche Bindungsfähigfeit fur die Pigmente besitzt.

Unter den alkalifchen Chlorverbindungen find es das unterchlorigfaure Rali vorzuglich aber das unterchlorigfaure Natron, welche jum Beifmachen und Schonen der Farben in der Buntbleiche eine wichtige Rolle einnehmen.

Das Chlorfali: Bad.

Bidmer in Joun war der Erfte, der das unterchlorigfante Rali in der Buntbleiche jum Beifimachen der gedruckten und gefarbten Baumwollenzeuge in Anwendung brachte, ju welchem Behufe er die

Chlortalifluffigfeit auf folgende Beife bereitete: 32 Pfund Pottafche werden in 300 Pfund Baffer aufgeloft, nach dem Erfalten Die helle Bluffigfeit in das Borlegegefaß gebracht und das entwickelnde Chlorgas, aus einer Bufammenfegung von 24 Pfund trochenem Rochfalg, 8 Pfund Braunftein, 15 Pfund Schwefelfaure und 15 Pfund Baffer auf gewöhnliche Urt damit verbunden. Das erhaltene Bleiche Liquidum wird nach Rrenfig fur den Bebrauch auf folgende Urt Man fest dem giemlich warmen Bafferbade auf 700 Pfund Baffer 40 bis 50 Pfund Chlorfaliauflofung fur 30 bis 82 Stude 3/4 breite, 48 Ellen lange Calico, Die guvor im Rleienbade gereinigt und auf der Bleichwiese gelegen baben, ju, und behandelt die frappgefarbte Baare, an einander geheftet, über ben Safpel eine halbe Stunde bin: und wiederlaufend, eben fo, wie in einem gewöhnlichen Rleienbade, wonach in fliegendem Baffer gewaschen, auf die Bleich: wiese ausgelegt, und fo lange naf abgebleicht wird, bis der Grund vollfommen weiß erfcheint.

Das Bleichbad.

Das Bleichbad, wie Krenfig bemerkt, schien manchmal die gewinschte Wirkung nicht geleistet zu haben, allein wenn die Waare auf der Bleichwicke auslag und die Sonne darauf einwirkte, flarte sich das Beiß schnell, so daß ein einziger Lag ausreichte einen volltommenen Erfolg herbeizuführen, auch nie eine Farbe gelitten, sondern im Gegentheil an Lufter und Schönheit zugenommen hatte.

und den weißen Grund möglichft rein zu erhalten. Für frapprothe Farben erweift sich das Chlorfalibad vortheilhafter als ein Chlorfalfbad, weil durch dasselbe das Roth einen angenehmen Lufter annimmt.

Das chlorigfaure Kali in fluffigem Bustande, fur den Behuf gur Buntbleiche, bereite ich auf folgende Art. Die ganz abgehellte Auflisung von 25 Pfund Pottasche in 100 Pfund Wasser wird in bas Borlegegefäß, welches mit einem Quirl versehen ift, das 2 Boll vom Boden einen hahn hat, durch welchen die Bleichflufigfeit abgelassen werden fann, gebracht. Wenn die Entwickelungeröhre in das Vorlegegefäß auf einen halben Boll vom Boden entfernt eingesteckt, und von demfelben im leeren obern Raume eine andere Röhre in einen steinernen mit Kalfhydrat fest angefüllten hafen eingefügt ift, wird das Ganze lutirt und der Entwicklungsballon im Sandbade mit

- 5 Pfund Ilmenauer Braunftein,
- 15 Pfund Galgfaure 22 Gr. B. und
 - 3 Pfund Baffer befchickt.

Man fest nun die Operation in Gang, indem man das Gas erft falt, dann durch Unterftugung von Barme entbindet. Muf Diefe Urt verbindet fich das entwickelnde Chlorgas mit der Ralilauge ju unterchlorigfaurem Rali. 3m laufe der Operation wird gegen Ende derfelben von Beit ju Beit eine Probe Gluffigfeit durch den Sabn abge laffen, um fie auf ihre Bleichwirfung ju prufen. 3ft die Fluffigfeit binlanglich mit Chlor gefattigt, fo wird ein Theil derfelben abgelaffen und gleich in fteinerne Blafchen gefüllt, Die gut verfchloffen werden. Man hat ftets Pottafchenlauge in Borrath, um, wenn fich noch Chlor: gas aus dem Entwicklungsballon entbindet, von derfelben im Berhalt: niß in das Borlegefaß fo viel zu bringen, als man vermutben fann, durch das Chlorgas noch gefattigt zu werden. Durch diefen Beg wird eine gut wirfende Bleichfluffigfeit erhalten, welche fattfam gefattigt und nicht ju viel ungebundenes Chlor enthalt, welches ichadlich auf Die Rarben in der Buntbleiche einwirfen murde.

Nach Beendigung der Operation wird der Apparat aus einander genommen, und der Kalkhafen bei nachftfolgender Operation noch eine bis zweimal damit verbunden, wonach man die untern Schichten des gefättigten Chlorfalk herausnimmt, und als Chlorfalk verwendet. Der obere noch nicht mit Ehlor gefättigte Kalk wird bei einer nachte

folgenden Chloroperation ju unterft in ben hafen gegeben, wodurch gar fein Berluft an Chlor entfleht.

Das Chlornatronbad.

Bum Bleichen der gedruckten und gefärbten Baumwollen: und leinenzenge ziehe ich in den meiften Fallen das Chlornatron allen andern chlorigfauren Berbindungen vor. In meiner vieljährigen Prazis habe ich mich deffen, vorzüglich bei frapprothen Farben, ftets mit dem besten Erfolg bedient.

In den englischen und schottischen Kattundruckereien ift dieses vortreffliche Bleichmittel für gefärbte Baare schon seit vielen Jahren salt allgemein im Gebrauch, wo man es durch Tauschverwandtschaft auf folgende Art bereitet. Es werden 9½ Pfund trockener Chlorkalk in 25 Pfund kalfer gelöst; andererseits werden 13½ Pfund Glaubersalz in 25 Pfund heißem Basser aufgelöst, und nach dem Erfalten der Chlorkalkslusseit nach und nach zugegeben, wonach eine halbe Stunde lang gut durcheinander gerührt, alsdann das Gefäß gut zugedeckt, und die abgehellte Flüssigkeit für den Gebrauch verwendet wird. Bei dieser Operation verbindet sich die Schwefelsaure des Glaubersalzes mit dem Kalk des Chlorkalkes und fällt als schwefelsaurer Kalk (Gpps) zu Voden; die ausgeschiedene unterchlorige Saure tritt an das Natron und bildet in der überstehenden Flüssigfeit das Chlorkatron.

Fur den Gebrauch frappgefarbte Zeuge zu bleichen, habe ich mir das Chlornatron durch Zersegung des Chlorfalfs auf nachftehende Beife bereitet:

- 5 Pfund gefattigter, trockener, frifch bereiteter Chlorfalf werden mit
- 200 Pfund hellem Flugwaffer ausgelaugt, und die flare Auflofung in ein geschloffenes Saß mit Quirl verschen gebracht.
- 13/4 Pfund Glauberfalz werden in heißem Baffer aufgeloft, die Auflofung erfaltet gur Chlorfalfauflofung gegeben.
- 41/2 Pfund Ochwefelfaure in
- 11/2 Pfund Baffer gebracht und nach dem völligen Erfalten der Fluffigfeit, unter beständigem Umruhren mit dem Quir nach und nach hinzugegeben, dann gut lutirt fleben gelafen, und die helle Fluffigfeit fur ben Gebrauch verwendet.

Diefe Bleichfluffigfeit enthalt außer Chlornatron auch chlorige Saure an Waffer gebunden.

Die mit Krapp gefärbte, gut gewaschene Baare, laffe ich zuerst auf die Bleichwiese auslegen, alsdann durch ein Kleienbad, für rothe Farben hingegen durch ein Seisenbad nehmen, gut waschen und wo möglich trocken, jedes Stück einzeln in einem Bade über den Haspel laufend durchnehmen, in welchem dem Baffer bei einer Temperatur von 40 bis 45 Gr. R. so viel helle Chlornatronsluffigkeit zugesetzt wird, als das Bad zum Beismachen erfordert. Mit dem eben beschriebenen Unsah habe ich gewöhnlich 180 bis 200 Stücke 3/4 breite 50 Ellen lange Calico vollkommen rein gebleicht, und die Farben dabei unangegriffen erhalten.

Bei Bereitung des Chlornatrons durch unmittelbare Verbindung des Chlors mit dem Natron lofe ich 20 Pfund frystallisirte Coda (fohlenfäuerliches Natron) in einer hinreichenden Menge Wassers auf, bringe 12 Pfund frisch gebrannten Kalf hingu und lasse 5 Minuten lang auffochen. Die äßende Natronlauge wird jest durch ein Tuch geseiht, der Rückstand zu wiederholten Malen mit Wasser ausgelaugt, bis das Aussusswasser nicht mehr alfalisch schmeckt, und dann die filtrirte Flussischt zur erstern gebracht. Nach dem Erfalten bringt man die faustische Lauge in das bei der Bereitung des Chlorfali angegebene Vorlagegefäß, beschickt den Entwicklungsballon mit.

- 20 Pfund trodenem Rochfalg,
 - 9 Pfund Braunftein,
- 14 Pfund Schwefelfaure, die vorher mit
- 14 Pfund Baffer gemifcht und erkalten gelaffen wird, und binbet bas fich entwickelnde Chlorgas an die Natronlauge.

Nach einem zweiten Verfahren das Chlorgas in fohlenfauerliche Natronlauge einströmen zu lassen, lost man 30 Pfund frystallistrte Soda (fohlensauerliches Natron) in 60 Pfund Wasser auf, und leitet das Chlorgas durch Entwickelung aus:

- 4 Pfund Braunftein,
- 12 Pfund Galgfaure 22 Gr. B. mit
 - 4 Pfund Baffer verdunnt, in die fohlenfauerliche Natron-

Bei beiden Bereitungsarten laft man das Gas erft falt übergeben, und erwarmt nachher im Sandbade bis gur Rochhige, um alles Gas gu entwickeln und mit dem Natron gum Chlornatron gu verbinden.

Durch unmittelbare Berbindung des Chlors mit dem Natron nach dem gweiten Berfahren wird ein Chlornatron erhalten, welches zugleich zweifach fohlensaures Natron enthalt, und durch den lettern Gehalt die Eigenschaft erlangt, daß, wenn die schwarze Farbe der Tinte durch das Chlornatron zerstört ift, sich auch das zuruckgebliebene Eisenoryd zerftört, welche Eigenschaft dem Chlornatron, welches durch Bersetzung des Glaubersalzes mittelft Ehlorfalf dargestellt wird, abgeht.

Seit Kurzem ftellt man in den Kattnufabriten das Chlornatron durch Berfegung des Chlortalfs mittelft Glaubersalz auf folgende Beife vortheilhaft dar:

20 Pfund trockener frifch bereiteter Chlorfalt werden in 200 Pfund faltem Baffer geloft, und mit einer erfalteten Muflöfung von

24 Pfund Glauberfal; in

100 Pfund Baffer geloft gerfest.

Es erfolgt bei dieser Zusammensetzung auf der Stelle ein Austausch der Bestandtheile. Die Schwefelsaure des Natronsalzes fallt mit dem Kalf als schwefelsaurer Kalf zu Boden, und die flare Fluffigkeit ftellt das Chlornatron dar, welches ein vortreffliches, ganz gefahrloses Mittel in der Buntbleiche darbietet, wenn man in die erhaltene helle Fluffigkeit 2 Pfund kohlensauerliches Natron, in 8 Pfund Basser gelöft, bringt, durch welches aller noch vorhandene Kalf niedergeschlagen wird, dann ganz reines unterchlorigsaures Natron erhalten. Sept man dem Wasserbade bei 40 bis 65 Grad R. von dieser Bleichsluffigseit in einem angemessenen Verhältnisse zu, so wird ein ganz unschädliches vortreffliches Bleichbad für gedruckte und gefarbte Zeuge erhalten.

Bon der Luft, oder Rafenbleiche.

Die Luft:, Rafen: oder Biefenbleiche fur gebruckte und gefarbte baumwollene und leinene Gewebe dient bagu, daß der Farbftoff unter Begunftigung des Lichts durch Luft und Baffergerfegung
höher orydirt wird, wodurch die Farben gang rein und in ihrem
ichonften Glang erscheinen. Bugleich bewirft das Ausliegen auf der
Biefe, daß das in den nicht gebeigten Stellen loder abgesete

Pigment zerfiort wird, und der weiße Grund vollfommen rein zum Borschein fommt. Gben so wie eine hohere Orndation die Farben durch Auslegen auf die Bleichwiese zu beleben vermag, konnen sie aber auch durch ein zu langes Liegenbleiben und weiter fortschreitende Orndation wieder geschwächt (verbleicht), und endlich zulest ganz zerftort werden:

Die Luft: oder Rafenbleiche wird in naffe: und trockene Bleiche eingetheilt.

Unter naffer Bleiche wird diejenige verstanden, wobei die naß auf der Wiese ausgebreitete Waare, sobald sie trocken geworden, täglich einige Male mit Basser begossen wird. Jum Begießen sind die Bleichen mit Wassersanden in gewisfer Entfernung von einander durschschnitten, aus welchen mittelst parabolischen Wurschdaufeln das Wasser auf die Zeuge ausgeworfen werden kann, wobei hauptfächlich darauf zu sehen ist, daß alle Theile gleichmäßig von Wasser durchneht werden, und feine trockenen Stellen zurückbleiben, weil sonst bei ungleicher Nehung in warmer Witterung und bei heißen Sonnenstrahlen die Farben stellenweise mehr angegriffen, und man ungleiche stedige Waare zu befürchten hat.

Die naffe Bleiche wurde in fruheren Beiten haufig angetroffen, gegenwartig aber ift fie fast überall durch die trockene Bleiche veridrangt.

Unter trodener Bleiche wird eine folche verftanden, wo die ansgelegte Waare nicht funftlich mit Baffer genegt, sondern der Einwirkung des Thaues, der Luft, des Lichts und des zufälligen Regens ausgesett bleibt.

Das Unslegen der mit Krapp gefärbten Baare auf die Bleichwiese geschieht theils gleich nach dem Farben und Reinwaschen, theils erst nach dem Kleien, Kuhtothen oder Seifen, und wied bei manchen Druckartifeln auch oftmals wiederholt, so zwar, daß ein abwechselndes Auslegen auf die Biese und Durchnehmen in einem Abziehbade Statt findet.

Es gibt auch Druckfabrikate, welche gleich nach dem Farben und Reinigen in Baffer, im Sommer, fo wie überhaupt in warmer Jahreszeit nur gegen Abend, wenn nämlich die Sonne ihre meifte Kraft verloren hat, ausgelegt werden, alsbann den darauf folgenden Morgen ehe sie ihre Strahlen stark abwirft, wieder abgenommen werden, und diefes Berfahren fo ofter wiederholt wird, bis der gu bezwedende Erfolg erreicht ift.

In diese Kathegorie gehören die mit Quercitroniinde örtlich gefarbten Zeuge, so wie einige Ruancen, welche mit dem Pigmente
des Brasilins dargestellt find, denen nach der Luftbleiche gewöhnlich
dann erst ein Kleienbad zu ihrer Vollendung gegeben wird. Wieder
andere entzieht man in warmen Sommertagen den starf einwirfenden Sonnenstrahlen nur erst gegen die Mittagszeit, um sie lebhaft
und feurig in der Farbe zu erhalten, weil die zu grellen Sonnenstrahlen und das Licht auf folche mit den Zeugen örtlich in Verbindung getretenene Pigmente einen nachtheiligen Einfluß durch Desorydation erleiden, welche Wirfung dem Lichte eigen ist, und wodurch
die Farben gesch wächt und verbleicht werden.

Die mit Krapp örtlich gefarbten baumwöllenen und leinenen Beuge werden beim Luftbleichen egal aus einander gebreitet, und die bedruckte Seite zu unterft auf den Grasboden aufgelegt, wo man fie Tag und Nacht über so lange gut ausgespannt liegen läßt, bis man fie entweder durch eines der Abziehbader zu nehmen hat, oder bis der weiße Grund vollkommen rein gebleicht erscheint, und die Farben ihre gehörige Luftschöne erlangt haben.

Dritter Abschnitt.

Bon bem Appretiren und Blauen ber gebruckten und gefarbten Beuge.

Die lette Borrichtung, welche die gedruckten und gefarbten baumwollenen Zeuge nach der Ausarbeitung im Coloriterhalten, um ihnen einen guten Angriff und für das Auge besseres Unsehen zu ertheilen, besteht in der Appretur, welcher Gegenstand besondere Ausmerssamseit verdient, weil von einer zweckmäßig entsprechenden Appretur der größere Werth und der leichtere Verfauf der Baare abhängig ist. Die in der Jadrifation noch so gelungenen Druckfabritate sinden keine ansehmbaren Käuser, wenn die geeignete Appretur ermangelt. Durch eine zweckmäßig gute Appretur verbirgt man oft eine geringe Qualität des Gewebes, und macht ein nicht ganz gelungenes Fabrifat verstäuslich, auch schüßt man es dadurch bei längerem Liegen in den Vertaussmagazinen vor dem Unscheinbarwerden.

Im Uppretiren verschiedenartiger Gattungen ber baumwollenen Drudwaren haben Die Englander und Frangofen immer den Son angegeben und und gur Machahmung angeeifert.

Eben fo verschieden die Arten der Drudwaaren find, erfordern fie auch verschiedene Appreturen, die fich nach ihrem feineren oder groberen, bichteren oder dunneren Gewebe, der Art der Colorirung, und des Drudartifels felbft richten.

Die Mittel jum Steifen oder Starfen bestehen in der weißen Beigenstarte, der Kartoffelstarte, dem Gummi, dem Tragant und dem thierischen Leim, und fur das Blauen der gedruckten Beißbodengeuge; um denselben ein reines blauliches Beiß zu ertheilen, in dem indigoblauschwefelsauren Natron (Indigocarmin), der oralsauren Pariferblauaustöfung und dem Azurblau.

Appreturmaffe mit weißer Beigenstärke in Berbindung mit andern Substangen gum Steifen und Ap pretiren der Zeuge.

In die Rlaffe diefer Uppreturmittel geboren :

- a) Die Stärfemasse für gang fteife Upp retur, welche erhalten wird, wenn Beizenflärfe mit klarem Baffer zur bomogenen Masse angerührt, und mit einer proportionalen Menge Basser gut versocht wird. Die langsam gut ausgesochte tarfemasse wird falt gerührt, durch ein haarsteb getrieben und mit so viel Basser zusammengerührt, als der mehr oder weniger steise Uppret erfordert. Benn die Baare zugleich gebläut werden soll, rührt man furz vor dem Starfen eine angemessen Dosis Indigocarmin, oxalfaure Pariserblauaussosung oder Uzurblau hinzu, welche zuvor in Basser sein zertheilt, und durch einen leinenen Filter gelassen in die Starfemasse eingerührt werden.
- b) Startemaffe fur mehr gelinde nicht gang fteife Uppretur bereitet man, indem die Starke ohne gekocht zu werden mit beißem Baffer angerührt, und so viel warmes Baffer, mit oder ohne Blaue zugegeben wird, als man einen schwächern oder starkern Uppret zu geben Billens ift. Die Baare erhalt durch dieses Berfahren fur den Berkauf einen beliebten Ungriff, ohne sehr steif zu erscheinen.
- c) Starfemaffe mit Eragantichleim wird eben fo bereitet, unr mit demUnterschiede, daß man den weißen fein gepulverten

Tragant zuvor in heißem Baffer digerirt, um eine homogene Schleimzertheilung zu erhalten. Der fo bereitete Tragantichleim wird in die Starfemaffe eingerührt, und das Ganze mit oder ohne Blaue fur die Appretur verwendet.

Eine sehr gute Starfemasse mit Tragantschleim zum Appretiren wird erhalten, wenn 16 loth sein gepulverterweißer Tragant mit Beingeist angerührt, eine Stunde lang gut zugedeckt fteben gelassen und alsdann mit 32 Pfund Basser über dem Beuer so lange digerirt wird, bis eine ganz gleichförmige Schleimmasse gebilder ift, die man durch Leinwand passirt. Es werden jest 4 Pfund seine weiße Beizenstärfe mit 32 Pfund Basser langsam versocht, vom Feuer genommen 8 loth gepulverter Alaun zugegeben, und alsdann der Tragantschleim eingerührt. Beim Appretiren wird so viel helles Basser hinzugerbracht, als man die Appretur der Zeuge gelinde oder steifer zu haben wünscht.

- d) Startemaffe mit Gummi. Ausgelefener weißer Gummi wird in hellem Baffer geloft, die Lofung durch ein Such gefchlagen, und mit oder ohne Blaue, wie es der Bedarf erfors dert, in die Starfemaffe eingerührt.
- e) Starfemaffe mit thierifchem Leim (Lifchlerleim). Siefur verwendet man den allerhellften, farbenlofeften oder auch gebleichten Leim, welcher in tochendem Baffer geloft der noch beißen Starfemaffe zugegeben wird.
- f) Starfemasse mit weißem Bienen wach 6. Das weiße gebleichte Bachs wird geschmolzen in die fochende Starfemasse eingerührt.

Allen diefen Starfe: oder Appreturmaffen fest man vor dem Gebrauche auf je 10 Maß derfelben 2, 3 bis 4 loth zuvor in Baffer gelöften Alaun zu, wodurch verhindert wird, daß die Baare auf dem Lager oder in den Berfaufsmagazinen durch langes Aufbewahren, die Disposition zum Schimmeln annimmt, und die alaunhaltige Basis auch gewisse Farben langer in ihrer Frische erhalt.

Rartoffelftarte jum Uppretiren der Beuge.

Die Kartoffelftarte behauptet vor der Beigenflarte fur mehrere Drudfabrifate, vorzuglich aber bei Glanzappretur, einen entschiedenen Borgug, weil die Zeuge badurch einen mehr glanzenden Spiegel an-

nehmen, wodurch sie dem Auge ein sehr gefälliges Ansehen darbieten In Frankreich bedient man sich in den Manufakturen und Fabriken saft ausschlichlich nur der Kartoffelftarke für die Appretur der gedruckten Baumwollen und leinenen Zeuge, wo sie mit Wasser angerührt, albdann mit mehr oder weniger Wasser diluirt verarbeitet wird. Für steife Appretur rechnet man gewöhnlich auf 2 Pfund Wasser 8 Loth Kartoffelftarke, für sich wach ere Appretur 6, 4 bis 2 Loth auf 2 Pfund Wasser, und setzt für gedruckte Beisbodenfabrikate, Azurblau oder oralsaure Pariserblauaussching zu.

Thierifder leim jum Uppretiren ber Baare.

Benn man Tifchlerleim jum Uppretiren der gedruckten Zeuge verwendet, so mablt man den hellsten, weißesten dafür aus, oder auch den gebleichten, welchen man nach Dr. Mohr's Berfahren auf folgende Beise erhalt. Die ganzen Leimstücke werden in einen Sack von dunnem lockeren Zeuge gebunden und in ein hohes mit Basser gefülltes Gefäß so einhangen, daß es gerade unter der Oberstäche taucht. Der Leim wird vom Basser erweicht, und gibt an dasselbe den braun gefarbten Stoff ab, der sich aussoft und in schweren Streifen zu Boden zieht. Man hangt den Leim deswegen in der Hohe auf, damit er nicht mit der Losung des Farbstoss in Berührung bleibt. Durch dieses Bersahren wird ein heller start bindender Leim in gallertartigen Klumpen erhalten, welcher nachher in Basser gelöst eine helle Leimaustosung darstellt.

Tragantichleim jum Appretiren der Beuge.

1 Pfund gang fein gestoßener weißer Tragant wird eine Stunde lang in Beingeift zu einem dunnen Brei angerührt gut zugebeckt steben gelaffen, aledann in einen Reffel zu 60 Pfund hellem Baffer gebracht, gut umgerührt und über dem Feuer langfam bis zur Rochhige, ohne jedoch fochen zu lassen, digerirt, hernach halb erfaltet durch Leinwand paffirt und für die Appretur verwendet. Benn ein mehr gelinder Appret verlangt wird, sest man der Appreturmasse etwas mehr Basser zu.

Englische Appreturmaffe für gedruckte Calico.

In einigen englischen Kattundrudereien pflegt man den gedrudten Calico mit der nachstehenden Bufammenfegung eine Uppretur ju geben:

Es werden 1 Pfund Cenegalgummi,

- 1 Pfund weißer Tragant,
- 1 Pfund Flohfamen,
- 1 Pfund Geifenwurgel, alles aufe Feinfte gestoßen, in einen holzernen Stander gegeben,
- 60 Pfund fochendes Baffer aufgegoffen, und gut durch einander gerührt.

Buvor werden 1 Pfund geschnittenes weißes Glanzleder (Abfalle in den Sandschubfabrifen 20 20) in 40 Pfund Baffer so lange gefocht, bis das Leder aufgeloft ift, alsdann die fochheiße Lederauflösung in das Gemisch eingerührt. Man laft nun das Ganze 6 bis 7 Tage stehen, und rührt alle Tage einige Male gut durch einander. Ift dann alles zu einer gleichförmigen Maffe geloft, so wird durch Leinwand paffirt, und das Ganze mit Baffer auf 150 bis 200 Pfund gebracht, je nachdem man einen steiferen oder gelinderen Appret bezabschtigt.

Bon den Blauungemitteln.

Die Blauungemittel beim Uppretiren der verschiedenen Drude waaren besteben:

- a) In dem indigoblau-fchwefelfauren Ratron, Deffen Darftellung beim Indigo abgehandelt wurde.
- b) Der oralfauren Pariferblau-Unflösung, die auf folgende Art bereitet wird: 1/8 Pfund Oralfaure wird in 16 loth siedendem Baffer aufgelöst und in der fochheißen Flussigkeit 1/8 Pfund gum feinsten Mehlpulver bereitetes Pariferbiau der besten Qualität aufgelöst. Man bringt das Blau nur löffelweise unter beständigem Umruhren in die Oralfaure Auflösung ein, und wenn die Austösung erfolgt ist, gießt man das Klare ab, welches bei dem Gebrauche mit warmen Basser verdunnt, in Unwendung gebracht wird. Der unausgelöste Ructsstand in der Blaue wird gerrieben, und kann bei einem frisschen Aussa wieder verwendet werden.

In Berbindung mit Beigen- oder Kartoffelftarte ift diese Blaue bei weitem schöner ale Indigoauflosung. Mit reinem Baffer vermischt, verbindet sie sich gleichformig und innig mit den ju blauenden Stoffen, auch besigt sie die gute Eigenschaft vor der Indigoauflosung, daß die Blauung an der Gonne und

- auf dem lager unverandert bleibt. An Ergiebigfeit ift die oralfaure Pariferblau-Auflofung überaus groß; fie bietet in diefer hinficht eines der wohlfeilsten Blauungsmittel dar.
- c) Das Agurblau, auch tiquides Ultramarinblau genannt, deffen Natur Robalt ift, und aus der chemischen Produktenfabrif des Dr. E. A. Geitner zu Schneeberg in Sachen bezogen wird. Dieses ausgezeichnet schöne Blau liesert die schönste Blaue fur gedruckte Beißbodenfabrikate. Ich habe mich dessen fete für gedruckte feine BeißbodenerCalico, Jaconnet und Mouffeline bedient, und dadurch Resultate erlangt, welche allgemeine Bewunderung auf sich gezogen haben. Durch dieses Mittel erhält man ein gang reines blauliches Beiß, dem an Borzüglichkeit kein anderes an die Seite gestellt werden kann. Die verschiedenen Appreturen, deren man sich im Zeugdruck für die verschiedenartigen Drucksaristate bedient, bestehen in folgenden:

Blauen und Uppretiren ohne Starfe.

Es tritt haufig der Fall ein, daß feine, dichte, baumwollene so wie leinene Beißboden Druckfabrifate, die sogenannte matte Appretur mit Blaue ohne Starfe erhalten. hierzu bedient man sich eines ganz reinen hellen Fluß- oder Brunnenwasers, dem so viel in Basser sein zertheiltes Azurblau, oralfaures Pariserblau oder Indigocarmin zugegeben wird, als man den weißen Grund rein ins Blauliche spielend zu erhalten wunfcht. Die Zeuge werden in einzelnen Studen in dem angebläuten Basser durchzogen, dann aufgeschlagen, ausgewunden und im Schatten abgetrocknet. Nach jedem Stud wird wieder etwas Blaue zugesest und auf diese Beise so lange fortgesahren, als man Waare zu blauen hat. Für den Verkauf werden solche Fabrikate theils einsach, theils doublirt gemangt, je nachdem Glanz oder matte Uppretur verlangt wird.

Gang matte Uppretur.

Für gang matte Uppretur der gedruckten Schwarg: und Braunbodenwaare, dann der illuminirten Rouge: Adrianopel-Bige, werden die Zeuge nach dem Abtrocknen mittelft der Einsprengmaschine oder in Ermanglung einer folchen mit einem runden Borftbesen mit reinem Baffer leicht eingenest, und 10 bis 12 Stucke auf eine hölzerne Rolle ftraff aufgedockt und in einem fublen Orte ausbewahrt. Nach 12 bis 24 Stunden wird die Baare abgewunden, gemessen, zusammengelegt und gepreßt. Dunne und leichte Baare kann, um berselben einen bessern Griff zu geben, durch ein schwaches Gummir, Tragantr oder Leimwasser gezogen werden. Um dichterer Baare einen noch ftarz fern Griff zu geben, pflegt man öfters auch ftatt mit bloßem Basser, mit leichtem Gummir, Tragantr oder Leimwasser durch die Einsprenge maschine zu neben.

Matte Uppretur.

Die gewöhnliche matte Uppretur wird den entweder gestärften oder auch nicht gestärften baumwollenen Zeugen dadurch gegeben, daß sie nach dem Abtrocknen mit Wasser eingesprengt, dann aufgedockt und nach 10 bis 12 Stunden, wenn sich die Feuchtigkeit gleichtörmig vertheilt hat, auf einer Mange durchgelassen werden, deren mittlerer Cylinder mit Filz überzogen ift, wodurch der Faden-auf der gedruckten Seite rund bleibt; will man ihn aber mehr platt gedrückt und mit etwas Glanz haben, so läßt man die Zeuge durch eine gewöhnliche Cylindermange gehen.

Bewäfferte Uppretur.

Die gewässerte oder moirirte Appretur wird dadurch erhalten, wenn die mit einer Appreturmasse versehenen Zeuge auf der bedruckten Seite über einander geschlagen (doublirt) in einer Mange durchzgelassen werden, deren mittlere Balze von Metall entweder durch Basserdampse oder Glübstahl erhibt werden, wonach die Baare nach dem Auseinandernehmen auf der gedruckten farbigen Seite moirirt erscheint.

Gefoperte Uppretur.

Gefoperte und gestreifte Appretur erhalt man, wenn ftatt bes metallenen glatten Cylinders eine mit feinen Streifen gravirte metallene Balze eingelegt, und der nicht doublirten Baare beim Durch- laufen ftarfe Pressung gegeben wird.

Uppretur der dunfelindigoblauen baumwollenen Beuge.

Dunkelindigoblane Druckartifel vertragen beim Uppretiren nicht gerne Starkefleifter, weil der blaue Boden dadurch leicht wolfig und

unscheinbar wird. Um besten eignet sich fur folche Drudfabrifate eine helle thierische Leimaustosung. Bur ein Stud 5/4 breite, 50 Ellen lange Calicowaare werden, je nachdem die Uppretur gelinder oder steifer verlangt wird, 4 bis 12 Loth Tischlerleim erfordert. Dergleichen Fabrifate erhalten nach dem Uppretiren und Ubtrocknen bald matte, bald glanzende Zurichtung; lettere wird durch die Enlindermange gegeben.

Uppretur der Dunfelgrundwaare burch Gummiwaffer.

Um der gedruckten Dunkelgrundwaare unbeschadet dem Lufter der Farben einen guten Angriff zu ertheilen, loft man 4 Pfund hellen Gummi-Senegal in 15 Pfund Baffer auf, passirt die Auflösung durch Leinwand, und fest derselben noch 75 Pfund kaltes Baffer zu. Mit dieser schwachen Gummiauflösung werden die Zeuge auf der Grundirmaschine impragnirt, aledann im Schatten abgetrocknet, und der geeignete Appret gegeben. Ganz auf diese Art kann man sich auch der hellen weißen Leimauflösung bedienen, wobei 2 bis 8 loth Leim mit der benöthigten Menge Baffer fur ein Stück Calico gerechnet werden.

Appretur der gedruckten Mouffeline, Jaconnet's und anderer gan; feinen Baumwollenstoffe.

Hierfur qualificirt fich die Kartoffelftarte am besten. Man bereitet eine Uppreturmaffe, indem 5 Pfund Kartoffelstarte mit 30 Pfund Baffer über dem Feuer langsam zu einer homogenen Maffe verfocht, und während dem Rochen 5 Loth geschmolzenes weißes Wachs und eben so viel weiße Seife hinzugebracht werden. Wenn die Maffe halb kalt gerührt ift, werden noch 20 Pfund kaltes Wasser hinzu gesest, und so für den Gebrauch verwendet.

Es wird nun ein holzernes Gefaß 3/4 voll mit Baffer angefüllt, das für die Baare benöthigte Uzurblau oder oralfaure Pariferblau und eben so viel von der Starkemasse zugegeben, als man den Zeugen eine starkere oder schwächere Uppretur zu geben hat. In diesem Bade werden die Zeuge Stück für Stuck zweimal hin und wieder gezogen, ausgewunden, ausgeschlagen, gerahmt und warm abgetrocknet. Nach jedem Stuck wird wieder etwas Blaue und die benöthigte Starkemasse dem Bade gereicht.

Es wird auch eine vorzäglich gute Uppreturmaffe fur Mouffeline und Jaconnets erhalten, wenn 4 loth Kartoffelftarfe und 1 loth weiße Seife auf 2 Pfund Baffer genommen werden, und dabei das Bachs weggelaffen wird.

Benn man Beizenstärke anstatt der Kartoffelstärke zum Uppretiren dieser Stoffe verwendet, so wird anstatt des Bachses und der Seife Spermacet mit der Starke vertocht. Dieses Gemisch liefert mit Baffer diluirt eine Uppreturmasse, welche den Zeugen neben Steife einen überaus schönen sammetartigen Ungriff nach dem Abtrocknen ertheilt. Auf 1 Pfund Starke werden 4 bis 6 Loth Spermacet genommen.

Uppretur für gedrudte Ropergeuge.

Man focht 10 Pfund Rartoffelftarte,

21/2 Loth weiße Seife mit

100 Pfund Baffer langfam ab, und gibt aledann nech

50 Pfund faltes Baffer gu.

Die Roperzeuge werden im feuchten Zustande mit dieser Appreturmaffe auf der Startemaschine (Grundir: oder Rlopmaschine) bearbeitet, und nach Erfordern der Waare Blaue hinzugesest.

Uppretur der gedrudten Pique und Ripfe.

Es werden 10 Pfund Beigenftarfe mit

100 Pfund Baffer gefocht,

10 Both weißes Bache und

10 loth weiße Geife jugefest, nach dem Berfochen noch

40 Pfund Baffer jugegeben.

Mit diefer Uppreturmaffe werden die Piqué und Ripfe im noch feuchten Zustande gestärkt, und bei Weifiboden Muftern nach Erforderniß Blaue zugegeben.

Beim Steifen oder Starken der baumwollen- und leinenen Gewebe, die nicht gerahmt oder wit ftarkem Glanzappret versehen werden, hat man besonders darauf Ucht zu geben, daß beim Abtrocknen in freier Luft, Wind, Sonne und im Winter Ausfrieren vermieden werde. Durch die ersteren erfolgen ungleiche Streifen und wolkige Blaue, so wie durch das Ausfrieren der Appret meistens verloren geht. Mousseline und Jaconnet, die gerahmt werden, erfordern mäßige Barme und wo möglich Luftbewegung durch Windslügel beim Abtrockenen; eben so mussen auch die Zeuge, welche starken Glanzappret er-

36

halten follen, nach dem Starfen warm und wo möglich fchnell abgetrodnet werden.

Wenn die Zeuge troden gestärft werden, braucht man weniger concentrirte Starfemaffe, ale wenn sie nach dem Baschen und Zuswinden auf ber Bringmaschine oder Entwaffern im Sydroextrafteur der Starfeoperation unterzogen werden.

Bei ftart fteifer und Glangappretur verrichtet man bas Starten am beften und zwedmäßigften vermittelft ber Startemafchine.

Glangappretur der Augeburger Bige.

Bur Glanzappretur diefer Gattung Drudfabrifate bedient man fich jum Steifen der folgenden Starfemaffe:

Es werden 8 Pfund feine weiße Beigenftarte mit

- 40 Pfund Baffer über dem Feuer langfam gefocht, mahrend bem Rochen
- 1/2 Pfund geschmolzenes weißes Wachs eingerührt, die Masse vom Feuer genommen und unter unausgefestem Umrühren
- 30 Pfund faltes Baffer bingugebracht.

Für Beißboden: Bige wird der Starfemasse Blaue zngesest. Die gestärften Bige werden warm abgetrocknet, alsdann auf ber Enlindermange gemangt, über eine Safel gezogen, mit weißem trockenem Bachs überfahren, und der Spiegelglanz durch die Glättstangen vermittelft Achatstein, besser noch durch die englische Eplinderglanzmaschine gegeben.

Slangappretur der gedruckten baum wollenen Meublezeuge.

Die Glangappretur fur gedruckte baumwollene Meublestoffe wird um fo bober geschätt, je glangender der Spiegelrefler fich an denselben zeigt. Lange Zeit hindurch zeichneten fich die englischen Meuble fattune durch ihren schonen Glang vor denen des Continents aus. Seitdem nun aber auch bei und die englische Cylinder-Glangmaschine eingeführt ift, steht unfere Uppretur jenen nicht mehr nach.

Die Uppreturmaffe fur den Glanzapparat folder Manufakturwaaren fann auf zweierlei Urten bereitet werden, einmal mit Aartoffelftarte, das andere Mal mit Beigenstarfe und Gummizusap, wovon jedoch die Kartoffelftarte-Uppreturmaffe Borguge vor dieser besitt.

Die Rartoffelftarte-Uppreturmaffe fur gang fteifen Glangappret bereitet man folgendermaßen:

Es werden 10 Pfund Rartoffelftarfe mit

- 70 Pfund Baffer bei langfamem Feuer vertocht, mabrend bem Rochen
- 10 loth gefchmolgenes weißes Bache und
- 10 Coth weiße Seife hinzugebracht, alles zusammen gut ausgefocht, die Masse falt gerührt und die Baare damit auf der Starfemaschine gestarft, wonach warm abgetrodnet wird.

Bill man einen etwas weniger steifen Appret haben, so werden statt 70, 80 Pfund Baffer in Unwendung gebracht, soll er hingegen noch steifer sein, vermindert man das Baffer bis auf 65 oder 60 Pfund desselben. Auch kann man sich für gewisse Artikel noch des thierischen Leims bedienen, von welchem für obiges Berhaltniß 20 Loth hinzu gesetzt werden. Für Beisboden Meublefattune wird der Starkemasse die angemessen Menge Upurblau oder oralfaures Pariserblau zugesetzt.

Die Weigenftarte. Uppreturmaffe wird folgendermaßen bereitet:

Es werden 8 Pfund weiße Beigenftarfe mit

- 40 Pfund Baffer über dem Feuer langfam vertocht, wahrend dem Rochen
- '/2 Pfund geschnolzenes weißes Bache eingerührt, die Maffe vom Feuer genommen, halb falt gerührt und unter unausgesetzem Umrühren noch
- 30 Pfund faltes Baffer hinzugebracht. Zuvor werden 6 Pfund gefloßener weißer arabischer Gummi mit 12 Pfund Baffer zum Gummiwaffer bereitet, durch ein Leinentuch paffirt, und in die fast erkaltete Starkemaffe eingerührt.

In manchen Fallen wird diefer Starke: Appreturmaffe, wenn fie vom Feuer fommt, unmittelbar nach dem geschmolzenen Wachs, noch die Auflösung von 24 loth ganz hellem Tischlerleim in Wasser geloft, hinzugeset, und das Gummiwasser dann erst eingerührt. Für Weißboden Meublekattune setzt man der Appreturmasse eine angemessene Portion Azurblan oder oralfaures Pariserblau zu.

Fur 40 Stude '/4 breite, 45 Ellen lange Meublefattune ift Das Bedurfen an Materialien fur Die Appretur berfelben:

- 18 Pfund weiße Beigenftarte,
 - I Pfund weißes Bachs,
- 16 Pfund weißen arabifchen Gummi, und wenn Leim in Unwendung fommt,
- 11/2 Pfund beller ober gebleichter Sifchlerleim.

Das zweckmäßigste und gleichförmigfte Starken ber gedruckten Meublekattune geschieht immer auf der Starkemaschine. Nach dem Starken werden die Zeuge in einem geheizten Lokal aufgehangen, schnell abgetrocknet, aledann auf der Enlindermaschine gemangt, und zulest der spiegelartige Glanz auf der Enlinderglang- oder Glattmaschine gegeben.

Starten der gedruckten Baumwollfabritate auf dem Rouleau.

Seit einiger Zeit hat man in den Kattundrudereien angefangen, die gedruckten Zeuge auf der Balgendruckmaschine vermittelst tief gravirter Streif- oder Piccowalzen mit verdunntem Starfefleister zu ftarfen, welches Berfahren den überaus großen Bortheil gewährt, daß die Uppreturmasse nur auf der linken unbedruckten Seite aufgetragen wird, und daher die Farben auf der rechten oder Druckseite ganz flar, ungetrübt und rein erhalten bleiben. Baumwollene Druckfabrikate, welche nach dieser Methode appretirt werden, sind:

- a) Die meiften Duntelgrunde aus Krapp, Garancin, Campecheholg und ben Cafalpinien gefarbt, mit oder ohne Illuminationsausarbeitung.
- b) Die baumwollenen Upplications- und Dampfdrudfabrifate.

Alle diefe Fabrifate werden im abgetrodneten Buftande mit Beigen. oder Kartoffelftarfe, der etwas Alaun zugesest wird, auf diese Beise gestärft, wodurch leichte, lodere Baare einen guten Griff und schöne Appretur gewinnt, ohne daß die Farben in ihrem ursprünglich glanzenden Rester nicht im geringsten getrübt werden.

Bon dem Appretiren der gedruckten Chaine coton, Bollenmouffeline und Seidenzeuge.

Diefe Gattung Drudfabrifate werden nach dem Dampfen, Musmafchen, Entwaffern im Sydroextrafteur und Abtrodnen, ohne ibnen Appreturmaffe ju geben, bloß zwischen metallenen Platten in einer Preffe falt oder warm gepreßt. Warme Preffung der Waare gegeben, ertheilt den Chaine coton und Bollenmouffelinen einen feinen Ungriff, auch wird der bei dem Scheren übrig gebliebene Flaum bester nieder- gedrückt, und kann sich weniger leicht wieder aufrichten, als durch faltes Preffen.

Den gedruckten feidenen Stoffen fann burch Globe fam enfchleim eine Appretur ertheilt werden, wodurch fie mehr Blang erhalten.

Dierter Abschnitt.

Bon ben Berbidungsmitteln, beren man sich zum Berbiden ber erbigen und metallischen Basen und ber fertigen Aufbruckfarben im Zeugbruck bebient.

Das Verdiden der Mordant's und der schon fertigen Aufdruckfarben ift eine der wichtigsten Operationen im Zeugdruck, weil von
der Confisten; und der Natur des Berdidungsmittels das Gelingen
des reinen Druckes und die Bereinigung der erdigen und metallischen Beigen, so wie der prosubstantiven oder fertigen Aufdruckfarben mit
den Geweben abhangt.

In der Bengdruderei erfordert das Geschäft des Berdidens große Sachkenntniß und viel Ersahrung, weil nicht allein nach der Ratur der Beigen und Farben, ob dieselben neutral, sauer oder alfalisch sind, das hiefür geeignete Berdidungsmittel verwendet, sonabern überhaupt die entsprechende Berdidung für den Sanda, Perrottin, Balgen und Plattendruck, beim Urbeiten der vielfältigen Drucksfabritate auss genaueste zu beobachten ift.

Schon im Jahre 1815 habe ich in Dingler's neuem Journal fur Drud', Farbes und Bleichfunft, B. 1, bem damaligen Stand, punfte des Zeugdrucks angemeffen, diesen wichtigen Gegenstand bearbeitet und die Aufmerkfamkeit auf diejenigen Berdickungsmittel gezlentt, beren man sich in der Kunft Zeuge ju drucken zu bedienen habe.

Die verschiedenen Berdidungemittel laffen fich ihrer Ratur nach

in folgende Klaffen eintheilen: a) in die Starter und Mehlartigen; b) in die natürlichen und fünftlich bereisteten Gummiarten; c) in die Pflangenfchleimartigen; d) in die thierischen Albumin- und Leimartigen; und endlich e) in die Zuckerartigen, von denen wieder jede besondere Eigenschaften besigen, welche verdienen hier naher bekannt zu werden.

Bon ber Starfe ober bem Starfmebl.

Die Etarfe, Starfmehl, Amidum, Amplon, macht einen nahern Bestandtheil aller Getreidearten und Gulfensrüchte aus, und wird vorzüglich im Beizen und den Kartosseln sehr hausig angetrossen. Sie bilbet ein weißes zartes Pulver, und besteht bald aus größern, bald kleinern mikrostopischen Körnchen, die nach Berschiedenheit der Pflanzen, von denen sie abstammen, verschiedene Größe und Gestalt besigen. Durch Raspail's interessante Beobachtung und Untersuchung sind wir erst mit der eigentlichen Natur des Startmehls bekannter geworden. Er hat gezeigt, daß die Körnchen aus einer glatten Hulle, die durch Basser und verdunnte Saure nicht verandert wird, und in einer im kaltem Basser lösbaren Substanz bestehen, und daß beide nur aus einer ei Materien gebildet, und nur durch geringe Modificationen von einander abweichen. Die Körnchen des Kartosselmehls sind größer als die des Beize. 18, und die kleinsten sind die des Hirses.

Kaltes Baffer, Beingeift und Aether lofen das Starfmehl nicht auf, wird es aber in einem Morfer oder Reibstein mit Baffer abgerieben, so bildet es einen diden Schleim, der dem Tragantschleim ahnlich sieht. Die Folge davon ift die, daß die unlöslichen hullen der Kornschen zerriffen werden. Zerreibt man Starfemehl in der Kalte mit einer verdunnten Aegkali - oder Natronauflösung, so wird es von der Flüsstigkeit verschluckt, und es bildet sich ein dicker Kleister; verdunnte Schwefelsaure und Salzsaure verhalten sich eben so. Die Starkeauflösung in Baffer ift flar, vollkommen durchsichtig, wird durch eine größere Menge Jod dunkelblau, durch eine geringere violett gefärbt, daher Jod das beste Reagens für die Gegenwart der Starke ist. Benn die reine Auflösung des löslichen Starkmehls eingedampft wird, so erhält man eine Masse, die sich beim Biederauflösen, selbst nicht

in tochendem Baffer völlig loft; auch verhalt sich eine abgedampfte Starfeabkochung eben fo. In heißem Baffer schwillt das Starfmehl auf, die Hullen gerplagen und das losliche Starfmehl bildet mit dem Baffer eine schleimige Fluffigkeit, in welcher die bloß aufgequollenen Hullen eingemengt sind; sie gesteht beim Erkalten zum Kleister. Bei einer Temperatur von 16 bis 19 Grad R. wird der Starkefleister, wenn er sich unter stetem Ersag des verdunsteten Wassers überlassen bleibt, nach 4 bis 8 Bochen in 1/3 bis 1/2 desselben in Zuder, und 1/10 bis 1/4 in Gummi verwandelt.

Biele Metallsalze und Gauren besigen die Eigenschaft, den Starkekleister, besonders wenn er noch warm ift, dunner zu machen, dabin gehören besonders die Zinnauslösungen, das salpetersaure Eisen und Kupfer, dann die Schwefelsaure, Salpetersaure, Salzsaure, Oralsaure und Weinsteinsaure. Alkaliche und saure Auslösungen bils den mit dem Starkemehl keinen consistenten Kleister, und können daber eben so wenig wie concentrirte Salzauslösungen, salpetersaure Thouerde, salpetersaures Eisen, Blei und Quecksiber damit verdickt werden.

Durch concentrirte Salpetersaure wird die Starfe in Oralsaure und Aepfelsaure verwandelt. Eben so wird Oralsaure gebildet, wenn Starfe mit Aepfali oder Aepnatron bis 225 Grad Celsius erhipt wird. Gelinder Sipe ausgesetz, farbt sich die Starfe gelb, blaht sich auf, und nimmt eine gummiartige Eigenschaft an. Mit verdunnter Schwesfelsaure furze Zeit lang behandelt, wird gleichfalls eine gummiartige Natur gebildet, die durch langere Behandlung in Starfezucker übergeht. Mit etwas Schwesels, Salz- oder Salpetersaure genept und einer Temperatur von 20 bis 30 Grat R. ausgesetz, bildet die Starke das Leiogomme.

Beigenstärfe.

Die Beigenftarte ift unter allen im Sandel vorfommenden Ctarfmehlforten diejenige, welche fast ausschließlich nurgum Berdiden verwendet wird. Der Beigen, aus welchem sie durch mechanische Trennung ausgeschieden wird, besteht aus Gulfe, Startmehl, Rleber,
Gummi und etwas zuderiger Materie. Durch das Beichen in kalten:
Baffer und nachherigem Ausdrucken ber erweichten Korner wird die
Starte als milchartiger Saft ausgeschieden, der Kleber bleibt mit
ben Gulfen zuruck, wogegen der Gummi und die zuderige Materie

im Aufguftwaffer geloft, damit abgelaffen, und bas guruckgebliebene gefallte Produtt die weiße Starte darftellt, beren Bestandtheile folgende find:

Rohlenstoff 43,55, Wasserstoff 6,77, Sauerstoff 49,68.

Die Kennzeichen einer guten Starfe find: 1) daß sie eine vollfommene weiße Farbe besit; 2) mit faltem Baser angerührt gut gertheilt und feine flebrige Masse bildet, welches lettere unzerlegtes Mehl anzeigt; 3) daß sie mit Essig oder verdunnter Salpetersaure nicht aufbrauft, welches eine Verfalschung mit Kreide anzeigt; 4) daß sie nicht mit Kartosselstärfe gemengt ist, welches man, wenn solche beigemengt ift, dadurch erfennt, daß Salzsaure von 18 Grad B. mit dem gleichen Gewicht Starfe angerührt einen Umeisengeruch ausstößt.

Die Beigenftarte wird in ben Beugdruckereien gum Berdicken der Bordructbeigen und ju vielen Safeldruck : und Dampffarben verwendet, wobei die Starfe mit wenig der falten Rluffigfeit ju einem bunnen Brei angerührt, und aledann erft die übrige gluffigfeit jugegeben wird, um Knollen zu verhindern, wonach bei nicht zu ftarfem Reuer, unter unausgesettem Umrubren mittelft eines bolgernen Opatele Die Daffe langfam gum Rochen gebracht, und in den meiften Rallen fo lange gefocht wird, bis die verdidte Beibe oder garbe von dem Rubrer gut ablauft. Bom Feuer gebracht, wird die Daffe in ein bolgernes oder fteinernes Gefaß ausgegoffen, und fo lange gerührt bis fie erfaltet ift, wodurch eine geschmeidige Daffe fur den Sand, Derrotin=, Balgen= und Plattendruck erhalten wird. Das Rubren bis jum ganglichen Erfalten ift vorzuglich bei effigfauren Thonerde-Mordants ju empfehlen, weil fie fich beim Erhigen theilweife gerfenen, und bafisichwefelfaure Thonerde fallen laffen, die fich beim Erfalten wieder aufloft und durch Ruhren in der Maffe gleichmäßig vertheilt wird.

Benn nach dem Berfochen die verdickten Beigen und Tafeldructfarben durch unterbrochenes Rubren auf der Oberfläche eine Saut
erhalten, so darf, bevor dieselbe nicht weggenommen ift, nicht wieder gerührt werden, weil die Druckmasse sonft Klumpen eingemengt
befommt, die dem reinen Druck hinderlich find, und daher vor demfelben durch Leinwand passirt werden muß.

Beim Verfochen der Starte mit den Mordant's und den fertigen Aufdruckfarben über unmittelbarem Feuer ift besonders darauf gu sehen, daß die Maffe in dem kupfernen Gefage nicht anbrennt, wodurch die Druckmaffe verunreinigt wurde. Man verhindert dieses durch gelindes Feuern und gutes Aufrühren vom Boden wahrend des Kochens. Beim Verdicken mittelft heißen Bafferdampfen ift man diesem Uebel nicht ausgesett.

Das quantitative Berhaltniß ber Beigenftarte auf eine Daß Rluffigfeit (Die Daf gu 2 Pfund Bafferinhalt angenommen) fleigt von 4 bis 10 loth, je nachdem der Mordant neutral ober fauer, fdwach oder concentrirt ift, womit man ben Drud erzeugen will. Allguftarfe Berdidung verbindert bei ben damit gedructen Beugen, daß die Effigfaure aus denfelben ichwerer entweicht, und die badurch weniger in bafifchen Buftand verfetten Galge fich auch um fo weniger mit dem Beuge verbinden fonnen, und daber nur magere, wenig fatte Rarben jum Borfchein fommen. Much bewirft eine ju farte Berdickung , daß das Bindungsmittel fur die Pigmente nie geboria in das Innere der Rafer eindringen fann, und demnach die Rarben nur oberflächlich aufliegen und zuweilen obne glangenden Refler ausfallen. Um übrigens ben geeigneten Grad ber Berbidung eines Mordants ober einer prosubstantiven Karbe gengu gu ermitteln, Damit fie gut gleichformig und fatt aufgetragen werden fonnen, der Drud icarf fteben bleibt und nicht ausfließt, gebort ichon einige praftifche Uebung dafür, welche bei jedem Coloriften vorauszusegen ift.

Die vorzüglichsten Berbindungen, welche mit der Beigenftarte verbiett, im Sand., Perrotin., Balgen: und Plattendruck verwendet werden, find folgende:

- a) Bordrudichwarg mit effig : oder holgfaurer Gifenauflofung;
- b) Bordrudbraun, eine Bufammenfepung von effig : oder holgfaurer Gifenauflofung und effig : oder holgfaurer Thonerde,
- c) Bordrude und Dedroth mit effige oder holgfaurer Thonerde,
- d) Bordrudviolett und Lilas mit verfchmachter effig. oder holgfaurer Gifenauflofung,
- c) Vordrudgelb mit effigfaurer Thonerde,
- f) Bordructoliven, eine Busammenfegung von effig. oder holgfaurer Eifenauflofung, und effig- oder holgfaurer Thonerde,
- g) Bordruck.Catechubraun aus Rrapp ju farben, u. a. m. Defters fest man den mit Starten verdicte Beigen noch andere

Subftanzen, nämlich Salze, Del und Fette, theils mahrend bes Rochens, theils nach demfelben, oder im erfalteten Zustande zu. Alaun, Eisenvitriol, Rupfervitriol, Del und Fett pflegt man beim Berfochen zuzusehen. Salmiaf, Zinkvitriol und Bleizuder nach dem Berfochen, Zinnsalz wenn bie Masse halb erkaltet ift, und saure liquide Metallauflösungen nach ganzlichem Erkalten. Der Zusap von Salmiaf bewirft, daß die Druckmasse weniger leicht wasserig wird, mehr geschmeidig bleibt und sich besser arbeiten läßt.

Die mit Starte verdicten Beigen liefern dunflere Farben als die mit Gummi verdicten, weil der Gummi einen viel größern Raum einnimmt. Bur helle, garte, feine Eindruck- und Bodenfarben besit Gummiverdicung einen entschiedenen Borgug vor der Starte, weil die Farben dadurch frischer und reiner erhalten werden; auch fallt das mit Starte verdicte Rrappviolett niemals so gart, rein und schon aus, als das mit Gummi verdicte, indem trop alles Reinigens immer etwas Starte in der Faser des Zeuges guruchleibt.

Tafeldrud: und Dampffarben, welche mit Beigenftarte verdidt werden, find:

- a) Safeldrude und Dampfichwarg,
- h) Dampfbraun,
- c) Zafeldrud. und Dampfroth,
- d) dunfles Safelbrud- und Dampfviolett,
- e) Bleu de France fur Dampfdrudfabrifate,
- f) Safeldruck- und Dampfgelb,
- g) Dampfolive u. a. m.

Sehr faure Beigen laffen fich nicht mit Starfe verdiden, weil fie bald mafferig und fur den Druck unbrauchbar werden. Auch alkalische Berbindungen, in denen das alkalische Salz vorwaltet, können nicht mit Starke in druckfähigen Zustand gebracht werden; dahin gehoren beispielsweise:

- a) das Rupferammonium fur Grun,
- b) das Schwefelarfen-Ummonium fur Belb und Drange,
- c) die falihaltige Thonerde fur Rrapproth,
- d) das falihaltige Binnoryd jur Erzeugung verfchiedener Farben=Muancen,
- e) das bafifch effigfaure Blei fur Chromorange u. a. m. Die mit Starfe und Beigenmehl in der Barme verdickten erdigen- und metallischen Basen fur den Aufdruck der Zeuge werden,

nachdem sie vom Feuer gefommen und in ein steinernes oder holzernes Gefäß ausgegoffen sind, in der Regel bis jum ganzlichen Erfalten gerührt, welches vorzüglich bei thonerdigen Basen nicht unterlaffen werden darf, weil diese in der Warme trübe werden und sich
basische Thonerde fällt, die sich durch das Umrühren bis zur Abfühlung in der Masse wieder austöst. Ohne zu rühren würde der essigs
saure Thonerdemordant, welcher noch viel unzersetze schwefelsaure
Thonerde enthält, sich mehr in dreisach basisch schwefelsaures Thone
erdensalz verwandeln, welches schwer auslöslich ift, und den Zweck
einer schönen Farbe im Ausfärben versehlen wurde.

Die Rartoffelftarte.

Die Kartoffelftarte, welche bei den Appreturen eine Rolle fpielt, erweist fich als Verdidungsmittel für erdige und metallische Basen, so wie für schon gebildete Tafel. und Dampfdruckfarben, aus dem Grunde weniger brauchbar als die Beizenstärke, weil sie ihre Constesten, nicht lange genug beisammen halt, daher die Beigen und Farben leicht wässerig und für den Druck untauglich werden. In ihren Bestandtheilen ist sie wenig von der Beizenstärke verschieden, und besteht aus:

Rohlenstoff 43,481, Wasserstoff 7,064, Sauerstoff 49,455.

Aus den Kartoffeln wird das Startmehl auf folgende Beise ausgeschieden: Die Kartoffeln werden von den anhangenden erdigen Theilen rein abgewaschen, und auf großen Reibeisen zu feinstem Teig gerrieben, alsodann die zerkleinerte Kartoffelmaffe auf ein Filtrum von Leinwand gebracht, welches über einen holzernen Kübel gespannt ift. Unter stetem Bugießen von reinem Wasser und Durcharbeiten der Masse wird so lange manipulirt, bis alles Sahmehl durch die Lein, wand passirt ist, und auf dem Filtrum nichts als die Fasern derselz ben zurück geblieben sind. Auf diese Art fahrt man so lange fort, als man zerkleinerte Kartoffelstarkemasse hat. Die ausgeschiedene Starke seit sich im Wasser zu Boden, und wird zu wiederholten Malen mit frischem Wasser ausgewaschen, bis sie vollkommen rein und weiß erzscheint. Sie wird nun getrocknet und die äußere schwärzliche Rinde davon abgeschabt.

Das Beigenmehl.

Das Beizenniehl, welches wie die Starte aus dem Beizen, zum Berdiden der Bordruck- und Deckfarben verwendet werden kann, stellt eine Berbindung von Starte, Kleber, Gummi und zuckerartiger Materie dar, daher seine bildenden Bestandtheile in Kohlenstoff, Bafferstoff, Sauerstoff, Stickstoff, etwas Phosphor und Schwefel bestehen.

In den Zeugdruckereien wird das Beigenmehl haufig als Berdidungsmittel, theils fur sich allein, meistens aber in Gesellschaft
mit Starfe verwendet. Es besigt vermöge des in ihm enthaltenen
Rlebers die gute Eigenschaft, daß saure Mordants damit verdickt,
nicht so leicht mafferig werden, auch sich die Aufdruckbasen leichter
von dem Verdickungsmittel reinigen laffen, als die mit Starte verdicken. Die Farben damit erscheinen gleich denen der Starfe dunkler
als die mit Gummi verdicken. Das Gewichtsverhaltniß gegen Beigenstarfe beträgt beim Verdicken immer ein Funftel mehr.

Beroftete Starfe.

Die geröstete Starte, auch Gummisurrogat genannt, welche bie Mitte zwischen Beigenstarte und Mimosengummi halt, ist ein vortreffliches Berdickungsmittel fur faure und alkalische Beizen, fur welche sie vorzugsweise verwendet wird. Da sie feine Birkung auf die Metallfalze aububt, und die gute Eigenschaft besigt, die Einwirfung des Sauerstoffs auf die metallischen Beizen abzuhalten, wodurch die Orydirung der Orydulausiösungen an der Luft erschwert wird, so bietet sie auch in dieser hinsicht ein treffliches Mittel zum Verdicken derselben dar.

Sowohl die Beigen. als Kartoffelstärke eignet sich gur Darftellung der gerösteten Starke, die auf folgende Art bereitet werden kann. Gine beliebige Quantitat der weißen Starke wird in einer verschloffenen eisernen Trommel über gelindem Rohlenfeuer ununterbrochen so lange herum gedreht, bis die Starke eine helle rehbraune Farbe angenommen hat. Durch die Erhigung blatt sie sich auf, und flößt einen Dampf des scharf gebackenen Brotes ahnlich aus. Im erkalteten Justande bildet sie eine harte, feste Masse, welche fein gepulvert und gesiebt die im Handel vorkommende gebrannte Starke darstellt. Für die Oruckfabriken im österreichischen Kaiserstaate und einem grofen Theile Deutschlands liefert Bingens Rucigfa ju Jungbunglau in Bohmen Diefes Berbidungsmittel in vorzüglicher Qualitat.

Durch das gelinde Roften der Starte icheint fie feine wefents liche Beranderung in ihrer Grundmifchung gu erleiden, fondern es gerplagen bloß die Rügelchen derfelben, fo daß fie in taltem Baffer auflöslicher wird. Bei ftarterem Erhigen verwandelt fie fich aber in eine Art von Gummi.

Im Bengdruck wird die geröftete Starfe als Erfas fur den Gummi jum Berdicken der Bafen, der weißen Aestreserven und alkalischen Auflösungen im Balzendruck häufig verwendet; sie besist als Berdickungsmittel die gute Eigenschaft, sich nicht allein gut drucken ju lassen, sondern sich auch leicht im Fluswasser zu weichen, wodurch die gedruckten Beuge leicht zu reinigen sind. Die Farben erscheinen fraftiger als mit Gummiverdickung; auch gibt es mehrere derselben, die durch fein anderes Mittel zweckmäßiger und öfonomischer dargestellt werden können.

Bum Verdicken der erdigen und metallischen Bafen, welches bald falt, bald warm vorgenommen wird, rechnet man auf die Maß fluffigfeit (die Maß zu 2 Pfund Bafferinhalt) 20 bis 26 Loth geröstete Starfe, wobei in dem erstern Fall die gebrannte Starfe mit der Fluffigfeit angerührt, in dem zweiten die erwarmte Fluffigfeit darüber gegossen, und so lange gerührt wird, bis die Vertheilung volltommen erfolgt ift.

Die mit gebrannter Starfe verdidten fauren Bafen fonnen lange Zeit stehen, ohne mafferig zu werden; bei verschwächter effigoder holzsaurer Eisenauflösung für Krappviolett ift es sogar beffer, die mit gerösteter Starfe verdidte Basis 3 bis 4 Bochen lang stehen zu laffen, ehe sie für den Druck verwendet wird, weil ein Theil des Eisenoxyds dadurch in Oxydul übergeführt und die violette Farbe im Farben intensiver und lebhafter zum Vorschein fommt.

Bur Thonerdenfali ift fie das alleinige Verdidungsmittel, auch laffen fich tauftifche Kali- und Natronlauge jum Beifagen eisencyanblauer Drudfabrifate durch fein anderes Mittel, als mit gebrannter Starfe in drudformigen Zustand versegen.

Bur helle, heitere Applications: und Dampffarben, um jede Trubung ju verhindern, und den Glang der Farben ju erhalten, findet fie hingegen feine Berwendung, fur welche flets Beigenftarte, Gummi oder Dextringummi genommen wird. Dur fur neutrale fchwe-

felfaure Indigoauflösung, die auf gelb gefarbten Grund gedruckt wird, um grune Figuren in demfelben hervorzubringen, besit sie Borzuge vor manchen andern Berdidungsmitteln, weil sie sich in fließendem Baser leicht abfpult, und das Grun rein zurud laßt. Nechtes topisches Indigoblau auf weißen baumwollenen oder leinenen Beug damit verdidt, gedruckt, laßt übrigens nach dem Auswaschen immer einen schwachen graulichen Stich in der blauen Farbe zurud. Die mit gerösteter Starke verdickten Bafen bedurfen keiner Blendung beim Druck, weil sie sichtbar farbig genug erscheinen.

Leiogomme.

Das Leiogomme nahert fich in seinen Berdidungs-Eigenschaften noch mehr dem Gummi als die geroftete Starte. Es wird in den französischen Druckereien ziemlich häufig zum Berdicken der Bafen und der Farben verwendet. Man bereitet es meist nur aus Kartoffelsstarte, indem diese in fein gepulvertem Zustande mit etwas Salpeters, Salz. oder Schwefelsaure genest, und dann auf 20 bis 30 Gr. R. erhist wird, wodurch das Startmehl verandert und einen mehr gummiartigen Charafter annimmt. In Bohmen wird Leiogomme fur den Handel von Bingens Rucigfa in Jungbunglau bereitet.

Das Leiogomme erscheint als ein schönes, weißes, gartes Pulver. Die Verdidung mit demfelben wird über dem Feuer sucheiß vollgogen, wonach man die verdidte Drudmaffe einige Zeit ruhig fteben läßt, dann das Klare vom Bodensaß abgießt und nur das erstere jum Druden verwendet, weil der gefällte Saß Fleden und Unfage beim Decken verursacht; auch muß das Druden bald vor sich gehen, ebe die Masse anfangt wasserig zu werden.

Da das Leiogomme faure Disposition zeigt, so fann es nicht zum Berdiden aller Basen, vorzüglich solcher nicht verwendet werden, die fehr schwach im Salzgehalte sind. Beispiel hierfür sind die verschwächten effig. oder holzsauren Gifenauslösungen als Basis für Krappviolett, die mit Leiogomme verdickt und im Krappbade ausgefarbt nur ein schwaches, mattes, ins Rölhliche sich neigendes Biolett geben.

Bon den naturlichen Gummiforten.

Mit dem Namen Gummi belegt man einen eigenthumlich nabern Bestandtheil vieler Gewachfe des Pflangenreiche, welcher mit dem

Schleim viele Uehnlichfeit besigt, aber feineswegs damit verwechselt werden darf. Der Gummi ift in allen Theilen der ihn enthaltenden Pflanzen ausgebreitet, und dehnt die Gefäße oft so fehr aus, daß sie reißen. Durch die dadurch entstandenen Ripe fließt er nun als eine jabe kleberige Materie aus, die durch Luft und Einwirfung des Sauer, stoffe aus dem Dunstfreise nach und nach verdicht wird, und zulest den Gummi in demfelben Zustande darbietet, in welchem er gewöhn- lich im handel vorfommt.

Die Mimofenarten in Afrika und Arabien liefern den reinsten und besten Gummi. Mit vielen andern Materien des Pflangenreichs gemengt, macht derfelbe einen steten Bestandtheil auch vieler europäisichen Gewächse aus: dabin gehören unter andern die Kirschens, Pflaumens, Aprikofens, Mandelbaume u. v. a. m.

Der reine Gummi besteht aus einer Busammensegung von :

Kohlenstoff 41,906 Wasterstoff 7,788 Sauerstoff 51,306

Der befte durchsichtigfte Gummi zeichnet fich durch folgende Rennzeichen und Eigenschaften aus: 1. Er ift farblos, bart und im Bruche muschelig glangend, geschmade und geruchlos, und befigt ein fpegififches Gewicht von 131 bis 148; 2. er loft fie leicht und vollftandig in 6 Theilen faltem und in 5 Theilen fochendem Baffer auf, einen dicken, flebenden, durchscheinenden gelblichen oder wenig gefarbten Ochleim bildend, welcher felbft mit einem Bufat von Befe meder in geiftige noch faure Gabrung übergeht und auch nicht fault; 3) die mafferige Auflosung allmablig getrodnet, bildet eine fprode glangende Daffe, Die in Baffer wieder leicht loelich ift; 4) Alfohol dur Auflosung tes Gummi in Baffer bingugefest, Schlagt benfelben nieder; 5) in Beingeift und Delen ift er nicht lobbar; 6) alle mafferis gen Pflangenfauren lofen den Gummi auf: 7) mit Galpeterfaure gefocht erzeugt der Bummi 6 Procent Schleimfaure, mit verdunnter Schwefelfaure gefocht erzeugt er Buder; beife Calgfaure loft den Bummi mit brauner Farbe auf; 8) durch Erhigen mit Megfali ober Matron wird ber Gummi in Oxalfaure verwandelt.

Die Gummiauflosung in Baffer zeigt gegen die Metallsalze ein febr verschiedenes Berhalten, je nachdem fie mehr oder weniger verdunt ift. In einer Auflösung von 1 Theil Gummiund 10 Theilen Baffer bildet nur das basisch effigsaure Blei einen reichlichen Niederberichlag, wogegen in einer Auflösung von I Theil Gummi und 2 Theilen Baffer das schwefelfaure Gisenonnbul und Ornd, das schwefelfaure Rupfer, das schwefelfaure Binn, das falpetersaure Eisen, Blei und Rupfer eine reichliche Gerinnung und dicke Maffe bilben.

Die Gummiauflofung in BBaffer fcheint auch einige Bermandt= fcaft ju verschiedenen Metallornden ju besigen, fo bildet basifch effigfaures oder falpeterfaures Bleiornd einen Diederfchlag, ber aus einer feften Berbindung von Gummi und Bleiornd beftebt und Gummi. blei ift Meutrales effigfaures Blei fchlagt Bummi nicht nieder. Gifenorpdfalze und ichwefelfaured Gifen verwandeln den Gummifchleim in eine Dide Gallerte, Die fich in faltem Baffer nicht, in fochendem nur theilweife aufloft. Galpeterfaures Quedfilber gibt einen rofentothen Riederschlag; borarfaure Galge eine fefte, wenig elaftifche Daffe, die nicht flebt. Riefelfaures Rali fchlagt den Gummi aus feiner Auflofung nieder, es entfteht felbft bei ftarfer Berdunnung ein Miederschlag, das fiefelfaure Rali ift daber bas empfindlichfte Reagens fur die Begenwart bee Bummi. Uebrigene ift es merfwurdig, daß eine bereits mit Gummi verdicte Auflofung eines Detallfalges Das Gummiwaffer nicht mehr fallt. Gine andere Gigenschaft Des Gummiwaffere ift die, daß es die gallung des falpeterfauren Bismuthe durch Baffer verhindert. Benn Del mit Gummiwaffer verfest wird, fo vermifcht fich bas Bemenge mit Baffer.

Arabifcher Gummi.

Der arabische Gummi (Gummi arabicum), auch Tor- und Gebdagummi genannt, ist die in der Natur vorsommende, reinste und
feinste, dabei aber auch theuerste Gummisorte. Er besteht aus dem
ausgestoffenen, an der Luft fest gewordenen Safte des Schottendorn (Mimosa nilotua), eines im steinigen Arabien, Aegypten, Abysinien
und Nubien wild wachsenden Baumes, der eine Sobe von 20 Fuß
erreicht. Sowohl aus dem Stamm als den Aesten dieses Baumes,
fließt der Gummi auf dieselbe Art aus, wie bei uns das Cerasin aus
den Kirsch- oder Pflaumenbaumen.

Der arabische Gummi ift am langsten in den Druck- und Farbereien bekannt, und seine Unwendung hinsichtlich auf lettere schreibt sich weit in das Alterthum hinaus. Er besteht aus runden tropfenartigen Stücken, welche kleiner als der Senegalgummi sind, ift sprote, ganz rein durchsichtig, theils ganz farblos, theils wenig röthlichgelb gefärbt; dußerlich ift er rungelich, im Bruche aber glangend und muichelig, ohne Geruch, auf der Zunge aber etwas fade fchmeckend. In reinem Waffer ift er vollkommen losbar, und die concentrirte Cofung läßt sich in Faden ziehen, wodurch er sich von dem Schleim unterscheidet.

Bum Berdiden eignet fich der arabifche Gummi feiner Farblofigfeit wegen fehr gut fur garte feine Farbentone, g. B. hellroth, Biolett und Lilas aus Krapp, reines Gelb u. d. m., wird aber feines hohen Preises wegen jest meistens durch den wohlfeileren Senegalgummi
und die funftlich bereiteten Gummisorten vertreten.

Das quantitative Berhaltniß des arabischen Gummi fur eine Maß Fluffigfeit (die Maß zu 2 Pfund Bafferinhalt) zu verdicken, steigt von 16 bis 24 loth, je nach den verschiedenen Farben und des verschiedenen Drucks. Da die Gummiverdickung bloß als Behikel der Beige oder Farbe zu betrachten ift, um dieselben ohne Ausstießen auf das Zeug zu bringen, so außert sie auch keine Birkung auf die damit componirten Beigen oder Tafel- und Dampfdruckfarben, und wird das Ruhfothbad oder Reinigen in Basser wieder abgespult.

Beigen und zusammengesette, schon gebildete Farben, welche eine zerfegende Eigenschaft auf den Gummi ausüben, laffen sich nicht damit verdiden, eben so diejenigen, welche ihn niederschlagen und gerinnen machen. Bei solchen muß man feine Buflucht zu andern geeigneten Verdidungsmitteln nehmen, deren Natur von dem bes Gummis verschieden ift.

Der Gummi granis, welcher aus Urabien, Uegypten und bem Orient über Triest zu uns gebracht wird, fommt in Gestalt fleiner unregelmäßiger Körner vor, und wird häusig in den Kattundrustereien Desterreichs und Böhmens zum Verdiden verwendet. Er ist weniger rein als der arabische- und senegalische Inmmi und bildet im Basser gelöst meistens einen starten Sas. Häusig ist er auch mit Cerasin verfälscht, daher man beim Einkaufe vorsichtig sein muß, und immer eine Probe davon zuerst auf die Auslösbarkeit und Gute zu untersuchen hat, um dessen Berth zu bestimmen. Um häusigsten wird er in den Druckereien zu Gummiwasser benußt.

Im Sandel fommt der Gummi granis in großen Faffern ver-

Genegalgummi.

Der Senegalgummi (Gummi senegal), welcher unter allen natürlichen Gummisorten am häufigsten in den Zeugdruckereien zum Verbicken verwendet wird, kommt von zwei Arten Akazienbaumen, die eine Hohe von 15 bis 20 Fuß und einen gewöhnlichen Umfang von 3 Fuß erreichen und zunächst am Senegal, vorzüglich im Sande an der Meerebkülte wachsen. Der Baum, welcher den hellen, weißen Gummi liefert, wird von den Mauren und Negern Uereck, und der, welcher den röthlich-pomeranzengelben gibt, Nebueh genannt. Die beiden Arten Akazienbaume sind die gewöhnlichsten, und haben sich von dem weißen Flugsande, welcher den Boden der and Meer granzenden Gegenden vom weißen Vorgebürge in der Barbarei bis ans grune Vorgebürge einnimmt, und in den Ländern, die an der Nordeseite des Senegalflusses von Gabu bis zur Faktorei, die Wüste genannt, liegen, unendlich ausgebreitet.

Es gibt noch verschiedene andere Gummibaumarten, aber der Uered und der Rebueh sind die schätzbarften, die sich am meisten vermehrt haben, und aus denen drei große Gummiwalder bestehen, die den Namen Sahel, Al-sataf und El-hiebar führen. Den Uereck-Gummibaum trifft man aber auch auf den Inseln Sort, Thioug und Isle au Bois an, wo er jedoch hie und da gerstreut und nicht in Menge beisammen steht, und eine hohe von 25 bis 28 guß erreicht, weil der Boden daselbst mit einer Schicht von Pflangenerde bedeckt ift, und die Baume aus einander stehen, wodurch der Bachethum besser befordert wird. In sandigen durren Gegenden ift der Gummibaum überhaupt frumm und verrath einen schlechten Buchs; seine Gestalt ist irregular, verbuttet, und die jungen Schöflinge gleichen in den ersten Jahren mehr Gestrauchen als jungen Schöflinge gleichen in den ersten Jahren mehr Gestrauchen als jungen Schöflinge gleichen in den ersten Jahren mehr Gestrauchen als jungen Schöflinge

Der Sahel wald, welcher 20 Stunden öftlich von Portentit und 25 Stunden nordwestlich vom Unferplag des Senegalfinfes liegt, befindet sich ausschließlich in dem Besige der Trangas Mauren; erbesteht lidiglich aus weißen oder folchen Afazienbaumen, die den weißen Gummi geben, welcher seiner Reinheit und Beiße wegen die Primaforte ift.

Der Al-fataf und El-hiebarwald gehören benfelber Mauren. Der lettere liegt weiter nordlich als die beiden andern, und jwar 32 Stunden von dem Ankerplage Cof oder Coq und vom gre Podor, 40 Stunden von dem Anferplat der Bufte, 30 Stunden von Portentit, 60 Stunden von Arguin, und 25 Stunden vom St. Jeanfluffe, der fich bei dem Borgebirge Mirich in die See ergießt. Diefe drei Walder liefern eine jahrliche Produktion von 1,200,000 Pfund Gummi, welcher in Kantare, den Kantar zu 2000 Pfund, verfauft wird.

Die Gummiausfluffe find naturlich, und die Mauren erzwingen fie durch feine funftlichen Mittel, weil die Rige in den Gummibaumen burch die Abwechslung ber Atmofphare in ber Bitterung , welche unmittelbar nach der Regenzeit ungemein vervielfältigt von felbit entfleben, und baber feine funftlichen Ginschnitte nothig find. Die Gummiausfluffe erfolgen nach ber Regenzeit, Die gewöhnlich in jenen Gegenben mit dem erften Juli eintritt, und ben in erften Sagen des Movembere beendigt ift. Begen den 15. November fangt an aus den Stammen und Sauptaften der Gummibaume eine Materie auszuschwigen, welche anfange nicht viel Confifteng bat, und baber von den Baumen beruntertriefett, aber nach Berlauf von 14 Tagen verdict fie fich, und bleibt bei dem Rige, der ihr den Ausweg gegeben bat bergeftalt bangen , daß fie fich zuweilen unter einer wurmformigen Geftalt, gemeiniglich aber in runden oder langlichen Tropfen herunter windet. Das Ginfammeln bes Gummis durch die Mauren gefchieht in ber zweiten Salfte bes Decembers, welches gegen feche Bochen anhalt, wonach er auf Rameele und Ochfen geladen, an den Ort feiner Beftimmung gebracht wirb.

Der Senegal : Gummi fommt im handel in mehreren Sorten vor: theils durchsichtig, theils weiß, theils rothlich pomeranzengelb, von verschiedener Form und Größe, meist in rundlichen Stücken, runzelig von Zußen, glasglanzend auf dem Bruch; selbst in pfundsschweren Stücken, die aber Unreinigkeiten eingeschlossen enthalten, und an mehreren Stellen mit einem undurchsichtigen hauten bedect sind, sich langsamer als arabischer Gummi in Basser auflöst und einen Rückstand hinterläßt. Er besitht die Eigenschaft, das Basser etwas mehr schleimiger als der weiße arabische Gummi zu machen, und wird dieserwegen dem Arabischen vorgezogen.

Das Berdiden der Mordants und Farben mit dem gestoßenen Gummi vollzieht man theils falt, theils warm, weil dieses Ginfluß auf die Intensität mancher Farben hat, paffirt nachher die Auflosung durch Leinwand oder ein enges Gieb, um den Gand, die Baum

rindenfragmente und audere Unreinigfeiten bavon zu trennen. Zum Berdicen rechnet man auf 1 Maß Liquidum (die Maß zu 2 Pfund Bafferinhalt) 16 bis 24 Loth Gummi. Durch die große Ausbehnung werden die Mordants und Farben mehr geschwächt, als mit andern Verbickungsmitteln, daher die Basen und Farbendefoste auch concent:irter als bei Starke-, Mehle oder Schleimverdickung in Unwendung gebracht werden muffen.

Der Bummi wird jum Berdiden in ber Beugdruderei vorzuge. weife fur reines Rrappviolett, Lilas und Bellrofenroth verwendet, weil Diefe Farben feiner und durchfichtiger erfcheinen, ale mit andern Berdidungsmitteln; auch wird Gummiverdidung ba unumganglich erforderlich, wo fur die Bildung eines Mufters zwei bis brei Rarben über einander fallen, und die vorgedruckten Umriffe und Figuren burch den Ueberdruck nicht aufgeloft, ausfliefend gemacht, und überhaupt ein reiner icharf ftebender Riqurendrud unter bellen Karben bervorfte. den foll. Go j. B. bei baumwollen- und leinenen Drudfabrifaten, welche mit zwei und drei uber einander fallender Roth., Biolett: ober Lilas Rrappfarbe ausgearbeitet werden follen, bei welchen Die erfte oder Bordrudfarbe mit Starte oder Mehl, der greite Son der garbe mit gebrannter Starte und der britte mit Gummi verdidt aufgedrudt werden. Bei nur zwei über einander fallenden Bafen gur Erzeugung Derartiger garben, pflegt man ben Bordrud mit Starte, ben Ueberdrud mit Gummi verdiett ju geben, welches auch beim garben mit andern Pigmenten, j. B. Quercitronrinde, Campecheholg, ben Roth: holgern ic. ic, um verschiedenartige Doppelfarben ju erzeugen, ber Fall ift.

Beim Berdiden der Mordants mit Gummi ift befonders darauf ju seben, daß sie nicht zu consistent auf die Gewebe gedruckt werden, weil sonst einen Theils die Beiße nicht genug in das Innere des Fabens eindringen kann, andern Theils der Ausdruck zu schnell trocknet, und die gebildete dicke harte Masse verhindert, daß nach dem Trocknen eine die Essigkare des Mordants nicht entweichen und sich die Basse mit dem Zeuge angemessen verbinden kann, wodurch im nachherigen Farben nur magere, abgerissene und wenig lebhaste Farben zum Borschein kommen. Ze weniger consistent die Mordants mit Gummi verdickt ohne Fluß zu veranlassen gedruckt werden können, um so reiner, glanzender und intensiver erscheinen die Farben nach dem Farben. Ganz gleich verhält es sich auch mit den Tafeldruck- und Dampsfar-

ben, die, je fchwacher fie mit Gummi verdidt find, um fo dauerhafter und fchoner erhalten werden.

Mordants fur Ochwarz und Braun, fo wie überhaupt duntle Farben, laffen fich nicht vortheilhaft mit Gummi verdiden, weil fie weniger intenfiv und fatt als mit Starte oder Beigenmehl verdidtt erfcheinen. ja Ochwarz und Braun aus Krapp gefarbt, fogar nur Kahl und ohne Intensität ergeugt werden.

Beim Impragniren oder Klopen der Zeuge mit verdunnten Mordants fur Uni Modegrundfarben, um diese gleichförmiger, reiner und schöner zu erhalten, ist man zu der Erfahrung gelangt, daß, wenn selbst auf das Pfund Mordant nur ein Loth Gummi zum Berdicken genommen wird, die Farben heller als ohne Zusap gewonnen werden, und daß auf denen mit Gummi die aufgedruckten gefärbten Uepreserven leichter austressen und einen weißen Umhof bilden, als denen, die ein anderes oder gar kein Verdickungsmittel erhalten haben.

Bei den weißen Aepreserven, wo Pfeifenerde mit in Anwendung kommt, eignet sich die Berdickung mit Gummi ganz besonders gut, weil sie in Berbindung mit dem Thon eine feste Masse bildet, die dem Eindringen des Indigoliquidums beim Blaufarben fraftig widersteht, anch beim Balzendruck die Mordants und Farben gut abhalt.

Rur Bafchtafelfarben und im Dampffarbendruck wird der Gummi jum Berdiden der rofenrothen, violetten, lilas, bellgelben, fo wie ju ben grauen und andern hellen Modefarben jum Gindrud und Deden berfelben verwendet, wenn feine Metallauflofungen in Salpeterfaure, Salgfaure und Chlor jur Entwicklung der Farben in Unwendung gebracht werden. Golde mit Gummi verdicten Farben laffen fich leicht abmaffern, auch zeichnen fie fich burch einen fconen reinen garbenrefler aus. Bu vollen dunflen garben, bei welchen die obenermabnten Metallauflofungen jur Aufschließung erforderlich find, taugt Bummiverdidung weniger, weil fich einen Theils mit dem Gummi beim Ubmaffern ju viel garbe abreift, anderntheils manche Metallauflofungen in den benannten Gauren, 3. B. Das falpeterfaure Gifen, Die falgfaure, und falpeterfaure Binnauflofung u. f. w. mit bem Gummi gerinnen und eine undruckbare Daffe darftellen. Much laffen fich mehrere Mordants, bei denen die Bafis fart vorwaltet, gar nicht mit Gummi verdiden, wie Diefes

beispielsweise bie bafifch effigfaure Bleiauflöfung und einige andere mehr zeigen.

Bei den foliden indigotinblauen Balgendruckfarben ift Gummiverdidung jeder andern vorzuziehen, weil damit ein durchaus ungetrübtes, reines und schones Blau erhalten wird. Eben so erfordern die rost- oder eisengelben Balgendruckfarben unumgänglich Gummiverdidung, wenn man sie rein und lebhaft erhalten will.

Die mit Gummi verdidten Mordants und Farben darf man vor ihrer Unwendung auch nicht allgu lange stehen laffen, weil erstere sich leicht, befonders schwache efsigsaure Thonerde, verschwächen, und lettere sich oft verschlechtern, wodurch meistens gang andere, und feine gunstigen Resultate damit erhalten werden.

In den Beugdruckereien pflegt man ftete ein diches und ein bunnes Gummimaffer vorrathig ju halten, um Mordants fur belle Farbenabstufungen fchnell gufammen fegen gu fonnen, wobei man befondere barauf Bedacht zu nehmen bat, bag bas Gummiwaffer burch Altwerden und langeres Steben feine faure Disposition annimmt, oder gar fauer wird, wodurch der Gummi eine Beranderung erleidet, und in foldem Buftande Die Mordants fur helles Rrapprofa, Biolett und Lilas damit verdickt, im Farben nur matte, fadenscheinige und abgeriffene Farben geben, auch durch vorangegangene Ruhfothbader ber Gummi nur ichmer wieder aus den Beugen ju bringen ift. berartiger lebelftand, der fcon oftmals vorgefommen ift, und den man fich fo lange nicht zu erflaren vermochte, bie Daniel Rochlin Och ouch denfelben aufbellte, und die Urfache in dem veranderten fauer gewordenen Gummiwaffer nachwies. Um Diefem Uebel fur immer gu entgeben, ift es daber ftete gerathener, nur frifches Gummimaffer Dabei in Unwendung ju bringen, nie davon viel im Borrath angufertigen, und überhaupt alt gewordenes Gummiwaffer immer mit Lafmuspapier ju unterfuchen, ob es fauer ift. Die Standgefage, in welchen das Gummiwaffer aufbewahrt wird, muffen auch, wenn fid Spuren einer fauren Disposition geigen , mit beifer ichmachen Pottafchens oder Matronlauge ausgebruht, und gulett mit fochendem Baffer gut gereinigt werden, the wieder frifch bereitetes Gummimaffer binein gegeben wird.

Um die entsprechende Rlebrigfeit der mit Gummi verdicten erdigen und metallischen Bafen fur mehr feichten oder mehr tiefen Balzendruck zu ermeffen, hat Ivan Ochlumberger ein Instrument in Form eines Areometers, wie diese Zeichnung veranschaulicht, construirt. welches den Namen Biscosimeter führt.
Es wird mit einem Gewicht belastet in die Flussseit eingetaucht, deren kleberige Consistenz man schäßen will. Der
hohe Enlinder des Instruments ift am untern Ende mit
einer Deffnung einige Millimeter weit versehen, welche
die Flussseit um so leichter zurücktreten läßt, je weniger
consistent dieselbe ist, und dadurch das Mittel an die Hand
gibt, die relative Klebrigkeit der Druckmasse nach der Zeit
zu bestimmen, welche sie bedarf, um den Viscosimeter zu füllen.



Barbarifcher Gummi.

Unter dem Namen barbarischer Gummi, der viele andere Gummiund harztheile enthalt, und aus der Barbarei zu uns gebracht wird, begreift man im handel eine Melange von afrifanischen Gummisorten. Er ist ebenfalls ein Produft afrifanischer Afazien, und bildet oftmals die unreine, mit Baumrinde, Sand und anderen Unhängtheilen geringere Sorte in den Senegalgegenden und dem innern Afrifa's gesammelten Gummi; steht daher stets im Preise 1/3 bis 1/2 wohls feiler als der gewöhnliche Senegalgummi.

Benn man den barbarischen Gummi im Berhaltniß zu einem andern guten Gummi wohlfeil bekommen kann, so daß in ökonomischer hinsicht ein Bortheil daraus erwächlt, so laßt man zum Berdicken der Beigen und der Tafelbruck- und Dampffarben die besseren Stückhen auslesen, und verwendet das Uebriggebliebene auf Gummiwasser. Das bereitete Gummiwasser wird zuerst durch ein feines haarsieb geschlagen, alsdann noch einmal durch einen Sack von Leinwand getrieben, damit aller Sand und die übrigen damit verunreisnigten körperlichen Theile als Restdunm zurückbleiben.

Offindifcher Gummi.

Der oftindische Summi, welcher in großen runden Studen im Sandel vorfommt, gleicht im Unfeben dem farbigen Senegalgummi, ift aber weniger durchsichtig. Er wird von den einheimischen Coloristen (Moutchys) und Farbern (Sherrhys) und auch in den europäischen Calicodruckereien bin und wieder zum Verdicken der Beigen und Farben verwendet.

Geiner Schweren Hufloslichfeit wegen Scheint der oftindifche

Summi sich mehr der Natur unserer einheimischen Gummiarten als dem Mimosengummi zu nahern. Um ihn in Gummiwaser zu verseben, werden nach Krepsig 25 Pfund desselben in einem Ressel mit 280 Pfund kaltem Basser über Nacht weichen gelassen, dann unter fortwährendem Umrühren bei einer Temperatur von 60 bis 65 Gr. R. 6 bis 7 Stunden lang erhalten, wonach immer nur eine kleine Portion durch ein starkes Haarsieb getrieben, und das durchgelausene Gummiwasser gesammelt wird. Der unaufgeloste Nückland wird ebenfalls gesammelt und nochmals mit eben so viel Basser auf gleiche Art zum Auflösen gebracht, wieder durch das Sieb geschlagen und das Durchgelausene zum vorigen gegeben, wodurch ein Gummiwasser erhalten wird, welches mit Mordant verset, sich für das Drucken eignet.

Der Rudftand nach der zweiten Cofung wird nochmals mit 280 Pfund Baffer auf Diefelbe Beife behandelt, und das erhaltene bunne Gummiwaffer bei dem funftigen dritten Auflofen des Gummiüberreftes ftatt Baffer verwendet, wo dann die Auflofung die nothige Consistent erhalt, um zur Verdickung angewendet werden zu konnen.

Der nach bem britten Auflofen gebliebene Rudftand fann in die Drudbaquen gegeben werden, wo er gute Dienfte leiftet.

Einheimifcher Gummi.

Unter den Baumen, die den einheimischen oder europaischen Gummi liefern, sind die Kirich:, Pflaumen, Apritosen: und Mandelbaume die hervorragendften. Der Gummi, welchen sie aus den Rigen aussichwigen, und der sich an der Luft erhartet, besigt meist eine duntelbraunrothe Farbe; er besteht aus vielem Pflangenschleim und nur wenig eigentlichem Gummi, schwillt daber in kaltem Baffer nur auf, und loft sich zum geringsten Untheil. Warm aufgelost bildet er seiner Natur nach mehr einen Schleim, der sich dem Tragant und andern Schleimarten nahert.

Bor langer als 40 Jahren, wo der Preis von 100 Pfund Senegalgummi eine Sobe von 65 bis 70 Thaler erreichte, Rirschgummi (Cerasin) aber durch den handel fur 15 Thaler zu beziehen war, verwendete ich viel Cerasin zum Berdicken der Mordants und auch einiger Tafelfarben. Die Auslösung fur Gummiwasser bewerkstelligte ich auf folgende Beise:

Es wurden 6 Pfund fein gestoffenes und gesiebtes Cerafin in einen Ginweichfübel gebracht, 80 Pfund faltes Rluftwaffer barauf ge-

goffen, und unter ofterem Umruhren 48 Stunden lang fteben gelassen, wonach der Gummi aufgequollen und mit dem Wasser eine beinahe homogene Masse bildete, die nun in einen kupfernen Kessel mit Zugabe von 40 Pfund Wasser gebracht, und über dem Feuer bei einer Temperatur von 40 bis 45 Gr. R. zwei Stunden lang digerirt wurde. Nach Werlauf dieser Zeit wurde die Warme auf 60 Gr. R. gebracht, diese 4 Stunden lang erhalten, hernach auf 70 Gr. R. gesteigert und eine Stunde lang diese Warme erhalten, wonach vom Feuer genommen und fast erkaltet die Ausstöfung durch ein Haarsieb geschlagen wurde.

Der im Siebe jurudgebliebene Rudftand wird nun wieder in das Einweichfaß jurudgegeben, 6 Pfund fein gestoßenes Cerasin hintugebracht, mit 80 Pfund Basser angerührt, und die Auslösung wie das erste Mal vorgenommen. Den übrig gebliebenen sehr beträchtlichen Rudftand bringt man mit 100 Pfund Basser wieder in das Beichgestäß jurud, läßt 60 Stunden lang stehen, bringt die Masse mit Zusat von 40 Pfund Basser abermals in den Kessel zurud und verfährt wie die vorigen Male. Der zurudgebliebene Rudstand wird nun noch einmal mit 60 Pfund Basser 80 Stunden lang geweicht, alsdann mit 220 Pfund Basser im Kessel zur Auslösung gebracht, wonach der Rudstand als unbrauchbar weggegosen wird.

Auf diese Art behandelt erhielt ich von 12 Pfund Cerafin gegen 560 Pfund Gummiwaffer in solcher Consistenz, daß es für mehrere Mordants zu hellen Farben verwendet werden fonnte, für andere hingegen, die consistentere Berdidung erfordern, wurde es bis auf ein Drittel eingedampft, wonach es feinem Zwecke vollkommen entsprach.

Die Auflösung des Cerasingummi in Baffer halt sich nicht allju lange, es bildet sich nach einiger Zeit ein Bodensas, wodurch es
an Consistenz verliert. Salpetersalzsaure Zinnauslösung verandert die
Cerasinauslösung in eine feste gelbe Substanz, die sich nicht drucken
läßt; essigsaure Thonerde und essigsaure Eisenauslösung verändern
sie nicht; schwefelsaures Eisen (Eisenvitriol) bewirft außer einer Neigung sich ind Schwärzliche zu disponiren, keine andere Erscheinung; essigsaures Blei (Bleizucker) gibt keinen Niederschlag, scheint aber eine
Neigung zum Gerinnen zu erhalten; saures essigsaures Blei und falpetersaures Quecksiber wirken nicht darauf; Alfohol bewirft mit einer
starken Cerasinsosung Bildung von Faden, allein der größte Theil
scheint sich unverändert damit zu verbinden. Im concreten Zustande

außert der Alfohol felbft im Rochen feine Birfung darauf; Gallusbefott bewirft in der lofung feine Erfcheinung.

Die mit Cerasin verdickten Mordants und Farben find etwas schlüpferig und weniger behnbar als die mit Senegalgummi verdickten. Um Campecheholzdefoft mit Cerasinaustofung in druckfähigen Bustand zu versegen, ift es nothig, dieselben unter unausgefestem Rühren nur nach und nach zusammen zu bringen, weil sonft die Farbe moltig wird.

In neuerer Beit ift das Cerafin durch die funftlichen Gummiforten in der Zeugdruderei verdrangt worden.

Bon den fünftlich bereiteten Gummiforten.

Unter den Starkearten eignet sich die wohlfeile Kartoffelftatte am vorzüglichsten für die Bereitung des kunftlichen Gummi, welcher heut zu Tage den theuren arabischen- und senegalischen Gummi zum Berdicken in den Zengdruckereien in Fallen, wo man sich dieser sonst ausschließlich zu bedienen pflegte, jest theilweise ganz verdrängt hat. Die ersten kunftlichen, jedoch noch unvollständigen Gummisorten, so wie die gebrannte Starke, verdanken ihr Dasein der napoleonisch en Continentalsperre, auch gaben sie fpater Beranlassung zum Weiterschreiten und der Bervollkommnung bis auf unsere Tage, wo jest der kunftlich bereitete Gummi eine solche Berbreitung erlangt hat, daß er durch alle europäischen Länder einen nicht unbeträchtlichen Handelbartikel ausmacht.

Bu jener von dem Auslande abgesperrten Zeit bereitete ich mir für den eigenen Gebrauch eine gummiartige Subfianz auf folgende Art: Es wurde Beizenstärfe in einem eisernen Gefäß unter beständigem Umrühren über gelindem Rohlenfeuer so lange behandelt, bis die Masse zusammen geschmolzen und eine braune Farbe angenommen hatte. Nach dem Ausschütten und Erkalten wurde sie fein gepulvert, dann in Basser gelöst, durch einen leinenen Beutel getrieben und die durchgelaufene Flüssigeit zur Trockene abgedunstet, wodurch eine schwarzbraune, glanzende, wie Colophonium aussehende Masse erhalten wurde, die sich leicht in Basser lofte, und als Berdickungsmittel für erdige und metallische Beigen, so wie zu einigen Taseldruckfarben statt des senegalischen Gummi verwenden ließ.

Die Bereitung des Starfegummi mittelft Schwefelfaure bat Siber zuerft befannt gemacht, und fein Berfahren auf folgende Beife angegeben: In einem zinnernen Keffel werden 12 Pfund Baffer, das juvor mit 12 loth Schwefelfaure gemifcht murde, langfam erhipt, alebann 6 Pfund Kartoffelftarte mit 6 Pfund Baffer gemengt, in Die fauerliche Fluffigfeit eingerührt. Es entfteht zuerft ein Dider Brei, welcher fich aber durch Barme und anhaltendes Rubren verliert, und ju einer fast bellen ,luffigfeit aufloft. Benn die Rluffigfeit bei einer Probe, Die man mit einigen Eropfen auf eine falte Glasscheibe macht, fast durchfichtig bleibt und nicht ju Rleifter erfaltet, werden 24 loth fein gestoffene weiße eifenfreie Rreide mit Baffer ju einem dunnen Brei angerührt, nach und nach bingu gebracht. Es entfteht ein beftiges Aufbraufen, bas fo lange andauert, bis bie Gaure fich mit ber Ralferde verbunden und fich Onpe gebildet bat, wonach die fleberige Bluffigfeit, nachdem man noch etwas Baffer, um fie dunner zu machen, jugegeben bat, in einem flanellenen Gad, ber guvor in fochendem Baffer geweicht worden, gießt, um die gluffigfeit möglichft flar gu erhalten, welche nun bei gelinder Barme moglichft did eingedampft, und bann auf Bleche gebracht getrodnet wird.

Der Siber'iche Gummi besitt die Eigenschaft, die fauren Metallauflösungen gut zu verdiden, welches dem arabischen und senegalisschen Gummi ermangelt, weil diese damit zu einer gallertartigen Masse erstarren. Die Auflösung ist fehr zähflussig, daher auch zum Berdicken der Laseldruckfarben wohl geeignet, weil sich die Verdickung beim Einhängen in Basser leicht löst und die Farben sich gut abwässern lassen. Eben so ist er auch ein gutes Verdickungsmittel fur das ächte Indigotin-Ausbruckblau, dessen Farbenach dem Auswaschen auf dem Zeuge rein blau zurück bleibt.

Der funftliche Gummi als Erfat für den arabifchen, und fenegalischen Gummi wird jest in den meisten industriellen gandern fabritmaßig im Großen bereitet und in zwei Klassen, namlich in Starkegummi und Dextringummi eingetheilt, welche beide Sorten im Zeugdruck zum Berdicken und Appretiren hansige Berwendung finden.

Bereitung des fünftlichen Gummi in Rugland.

Unter dem Namen Mo Bfowisch er Gummi wird in den ruffischen Kattundruckereien ein funftlich bereitetes Produkt jum Berdichen ber Mordants und mehrerer Tafeldruck, und Dampffarben verwendet, welches in einigen Moskauer Gummifabriken im Großen bereitet wird, unter welchen sich die des Burften Wolchovsky durch
ihren Umfang und Größe in der Produktion vor den Uebrigen aus-

zeichnet. In dieser Fabrik wird das mostovische Gummi auf folgende

In einen angemeffen geraumigen, verginnten, tupfernen Reffel werden 128 Pfund Rlugwaffer gebracht, und Diefes mit einem erfalteten Bemenge von 33/4 Pfund concentrirter Ochwefelfaure in 33/4 Pfund Baffer getropfelt, angefauert und langfam erhipt. 60 Pfund der reinften weißen Rartoffelftarfe, Die guvor mit 30 Pfund Baffer gertheilt wurden, werden nun unter unausgefestem Umrubren in fleinen Portionen ju dem gefauerten Baffer in den Reffel gebracht. Es entfteht ein dicer Rleifter, ber unter fortdauerndem Rubren und bei maßigem geuer nach und nach dunner wird. Bon Beit ju Beit gibt man einen Eropfen davon auf eine falte Glasicheibe, und wenn Diefer beim Erfalten flar bleibt und nicht mehr gum Rleifter erftarrt, ift ber Zeitpunft eingetreten, wo die Reutralisation ber Gaure mit Rreide vorgenommen werden muß. Diefen Punft hat man gang genau gu beobachten, damit die Starte in Gummi und nicht in Buder verwandelt wird, denn, wenn noch ungerfettes Starfemehl vorhanden, oder Buder gebildet ift, beides auf die Bute nachtheilig wirft, weil im erften gall feine flare und fliegende Muflofung erfolgt, und im zweiten der Gummi fcwer auszutrodnen ift.

Bum Neutralisiren wird nach und nach fo lange weiße eisenfreie Rreide in Wasser zertheilt eingerührt, bis fein Aufbrausen mehr erfolgt; man fest noch etwas faltes Wasser hinzu, um die Auflösung dunner zu machen und filtrirt durch einen in heißem Wasser durchnesten Spigbeutel von Flanell, dampft dann in flachen Pfannen mittelft Dampsheizung bis zur starten Grupconsistenz ein, und trocknet bei mäßiger Wärme auf Blechen ab.

Diefes Berfahren ftimmt übrigens gang mit bem fruber angegebenen Siber'ich en überein.

Der mostowische Gummi wird in den gahlreichen Drudfabriten von Mostau, Petersburg, Jwanowa, Schuja zc. zc. fehr haufig als Erfat fur den arabischen- und senegalischen Gummi gum Berdiden der Mordants und Karben verwendet.

Den Dextring ummi, welcher dem braunlichen mostowischen Gummi noch vorgezogen wird, bereitet man feit furzer Zeit in Mostau auf folgende Beise: Es werden 10 Pfund Kartoffelstärke mit 320 Pfund Baffer zum klaren Rleister vertocht, dann bis auf 45 Gr. R. erkalten gelassen, alsdann 11/4 Pfund fein gestoßenes und gesiebtes Malz

hinzugegeben, und eine Stunde lang in der Temperatur von 45 Gr. R. erhalten, wonach die Barme ganz langsam bis auf 65 Gr. R. gebracht wird. Man geht nun sogleich vom Feuer, last abstehen, seihet durch und dampft hernach das Gummiwasser in flachen verzinnten kupfernen Pfannen so weit ein, bis es sich in dicke Faben ziehen last, wonach es ausgegossen und zum Erkalten hingestellt, eine feite Masse bildet, die fur den weitern Versand noch starter absgetrocknet werden kann. Daß sich bei Vereitung des Dertringummi etwas Jucker erzeugt, ift nicht zu hindern.

Durch biefes Berfahren wird ein Produft erhalten, welches im Gewicht der angewandten Starte fast gleich fommt, und die damit verdickten Mordants und Farben der Senegalgummiverdickung febr nabe fommen.

Bereitung des funftlichen Gummiin Grofbritannien.

In den englifden, ichottifchen und irifden Calico-Drudereien wird der Starfe- und Dextringummi feit einiger Zeit ebenfalls haufig verwendet; er ift bei und unter dem Namen britifcher Gummi befannt, und wird in vielen Fabrifen theils ohne, theils mit Saure bereitet.

Ohne Saure den Gummi darzustellen gibt Fouquet folgendes Berfahren an. Es werden 600 Pfund Baffer mittelft eines Baffer, bades auf 20 bis 24 Gr. R. erwarmt, alsdann 20 Pfund gestoßene Beizenstärfe eingerührt, und wenn diese sich mit dem Baffer vermischt hat, werden 100 Pfund Kartoffelstärke, 20 Pfund Sago und endlich 20 Pfund gebrochenes Malz hinzugebracht, das Ganze unter unausgesetzem Umrühren so lange erhist, bis es in gummiartigen Zustand versest ift, welches gewöhnlich etwa eine Stunde nach dem Zusehen des Malzes der Fall ift.

Um fich zu überzeugen, ob die Mischung gehörig vorbereitet ift, bringt man ein wenig davon auf eine Porzellanschale, und versucht sie mit Jodtinktur, welche sie blau farben wird, wenn das Starkmehl noch nicht gehörig zersest sein wird, aber rothlich violett, wenn sie gehörig bearbeitet ift. Im erstern Kalle muß die Erbigung noch so lange fortgesest werden, bis der zweite Punkt eingetreten ist. Nachdem der Prozes erreicht ist, benust man das Basserbad nicht weiter, sondern treibt mittelst Dampfrohren, welche am Boden des Gefäßes angebracht sind, die Temperatur der Mischung auf 80 Gr. R. hierauf sperrt man den Dampf ab, siltrirt das Gummiwasser, uachdem es beiläufig eine Stunde lang gestanden hat,

durch ein dides Wollentuch. Die durchfiltrirte Fluffigfeit wird nun jum Concentriren in ein anderes Gefaß gebracht, worin fie mittelft Dampfrohren erhigt wird, um das Wasser auszutreiben. Wenn das Wasser ausgetrieben ift, zertheilt man den Gummi in fleine Stude, die man nachher austrocknen läßt; er trocknet sich schnell aus, wenn man auf je 100 Pfund Gummi I Loth Terpentinol zusett.

Diefer funftlich bereitete Gummi erfest in den meiften Fallen ben arabifchen- und senegalischen Gummi in der Zeugdruckerei jum Berdicken der Mordanto und Farben, und kann auch für Appreturen nerwendet werden.

Auf mit Gaure bereiteten Kartoffelgummi hat fich James Pinel im Jahr 1845 patentiren laffen, der den fünstlich bereiteten Gummi auf folgende Beise darstellt: Man vermischt 1 Pfund Salpetersaure mit 1/8 Pfund Salzsaure und 200 Pfund Flugwasser, sest dann so viel feine Kartoffelftare zu, als nothig ift einen Teig damit zu bilden, arbeitet das Ganze gut durch, und laßt es zwei Stunden lang sich seinen. Nach Berlauf dieser Zeit wird der Leig sorgfältig in Rufen gebracht, welche so vorgerichtet sind, daß das Baffer ablausen fann, wonach man ihn in fleine Klumpen formt, und auf einem Gestell im Trockenzimmer abtrocknet, alsdann sein gepulvert, wieder auf dem Gestell in die Trockenstube bringt, in welchem die Temperatur den ersten Tag auf 30 Gr. R., den zweiten auf 52 Gr. R. und den dritten auf 70 Gr. R. gesteigert wird.

Nach diesem Trockenprozes lagt man das Pulver abkühlen, paffirt es durch ein Sieb, und röstet es in einem Bacofen, dessen Sige auf 120 bis 140 Gr. R. getrieben wird, wonach es zum Verdicken verwendet werden fann. Um sich zu überzeugen, ob der Prozest gebörig durchgeführt wurde, vermischt man ein wenig von dem Pulver mit reinem Basser, in welchem es sich auflösen muß, ohne irgend einen Rücktand zu hinterlassen.

Um diesen Gummi in Form von Klumpen, welcher dem naturlichen Gummi in Farbe und Durchsichtigkeit gleicht, wird das Pulver, wenn es auf dem Backofen gekommen, gesiebt, mit so viel gefauertem Baffer von ein Gewichtötheil Salpeterfaure und 400 Theilen Baffer jum Teig angeknetet, gut durchgearbeitet, und auf kupfernen Blechen in 3/4 Boll dicken Schichten ausgebreitet, in einem 90 bis 120 Gr. R. erhigten Backofen gedorrt, sobald es hart genug geworden ift, nimmt man es heraus, bringt es an die freie Luft, und gerbrodelt es in Stude wie ben naturlichen Gummi.

Wenn man Beigen. ober Kartoffelstarte, die in Folge schlechter Bereitung grau ift, jur gabrifation eines folchen Gummi verwenden will, so nimmt man anstatt 1/8 Salgfaure eben so viel Schwefelfaure, burch beren Einwirfung die fremdartigen Substangen von der guten Starfe abgesondert werden; übrigens bleibt das Berfahren in jeder hinsicht dasselbe.

Dextrin, auch Gommeline genannt.

E. Ebomas gibt ein gutes Berfahren an, Dertrin fur Die Berbidung ber erbigen und metallifchen Bafen, welches fich auch in vielen Rallen jum Berdicken ber Applifationes und Dampffarben im Beugdruck vortheilhaft verwenden lagt, und theilweife ben theuern Gummi entbebrlich macht. Die Bereitung beffelben ift folgende: Es werden in einem fupfernen Reffel mit Doppeltem Boden 2400 Pfund Baffer durch Dampf geheigt, bis ju einer Temperatur von 50 Gr. Celfius gebracht. In dasfelbe ruhrt man 600 Pfund trocfene Rartoffelftarte ein, und erhoht Die Temperatur bei ununterbrochenem Rubren bis auf 60 Br. Celfius, um einen gleichformigen Rleifter gu In foldem Buftande werden nun 12 Pfund Luftmal; und 6 Pfund Leinfamen eingerührt und bas Gange bei 60 Gr. Barme fo lange erhalten, bis es eine burchfichtige und fluffige Beschaffenbeit angenommen hat, wonach die Barme fchnell bis auf 75 Grad Celfius gebracht, und bei biefer Temperatur fo lange erhalten wird, bis die vollftandige Umwandlung in Dextrin erfolgt ift, was man burch ten blauen Schein der Maffe erfennt, wie baran, daß Diefelbe burch Jobtinftur nicht mehr blau, fondern violettgrun gefarbt wird. Der Progeg der Umwandlung in Dertrin dauert gewöhnlich nur 3/4 Stunden, wovon 1/4 Stunde auf die Rleifterbildung, 1/4 Stunde auf die Berfluffigung beffelben, und 3/4 Stunden auf die Dertrinbildung ju rechnen find.

Rach Beendigung der Dertrinbildung wird der flussige Inhalt des Ressels in holgerne Gefaße gebracht, und je nach der Lufttemperatur 6 bis 18 Stunden jum Abklaren stehen gelassen, welches Absehen nothwendig ift, weil, außer daß sich die Dertrinauslösung wahrend des Abdampfens braunt, auch der an den Kesselwänden sich bilbende Absah ungleich langsamer verdampft. Es tritt während dieser Beit zwar eine schwache Gährung in der Flussigietet ein, die aber keine nachtheiligen Folgen hat, da man zu der oben angegebenen Menge

nur 6 bis 8 Loth Alaun zuzusesen braucht, um das Ueberhandnehmen derfelben zu unterdrucken. Nach Berlauf dieser Zeit wird die abgeklarte Flufsigfeit, die ungefahr 10 Gr. Baume wiegt, bei schwacher Giedhige mittelst Dampsheizung abgedampst, wobei sich zugleich das darin enthaltene vegetabilische Eiweiß in Gestalt eines flockigen Schaumes, der von Zeit zu Zeit abgenommen wird, abscheidet, bis sich auf der Obersläche derselben eine ziemlich sesse gummiartige Haut bildet, und das Liquidum eine Dichtigkeit von 35 Grad Baume erlangt hat.

In solcher Beschaffenheit kann das Dertrin ohne Gefahr in den Sandel geseth werden, wenn es in dieser dicken sprupartigen Consistenz in Fasser gegeben wird, welche zuvor mit Terpentinol ausgerieben und die obere Schicht der Gommeline ebenfalls mit Terpentinol bedeckt wird, durch welche Borkehrung man einer Gahrung am sicherten begegnen kann. Will man das Dertrin aber in eine trockene harte, gummiahnliche Masse verwandeln, so bringt man den dicksussissen Sprup in kleine flache Kaften von Beißblech und sett ihn darin in einer Trockenstube einer Temperatur von 45 bis 50 Grad Celsius aus, bis er nach ungefahr 24 Stunden eine zahe Masse bildet, die man mit einer Schere in kleine Stücke zerschneiden kann. Diese Stücke werden, um das Zusammenkleben zu verhindern, mit sein pulverisitrem Dertrin bestreut, auf Hurden von Bindfadengeslecht vollends abgetrocknet, wozu 3 bis 4 Tage erforderlich sind.

Bei Bereitung des Dertrins ift vorzüglich darauf zu feben, daß man das genau angegebene Malzgewicht nicht überschreitet, weil sonst eine zu vermehrte Zuderbildung eintrcten, auch das Dertrin eine dunklere Farbung annehmen wurde. Der Zusaf von Leinsamen ertheilt durch seinen Schleim dem Dertrin mehr Zahe und Bindungsfähigkeit, wodurch er in dieser Eigenschaft sich dem naturlichen Gummi mehr gleichstellt.

Das nach diesem Berfahren bereitete funftliche Gummi loft fich mit großer Leichtigkeit und ohne einen Rudftand im Baffer zu einer volltommen flaren Flussigfeit auf, und fann, wie gesagt, in vielen Fallen sowohl in sprupartiger Confistenz, wie auch in trockener Gestalt ben naturlichen Gummi im Zeugdruck vertreten.

Bohmifder, funftlich bereiteter Gummi.

Biemlich bedeutende Fabrifanlagen fur funftlich bereiteten Dertringummi aus Rartoffelftarfe baben & Gartner jun. und Dr. 3. 2. Schult in Prag, welche die Beugdrudereien des ofterrei-

Der Gartneriche Dertringummi, von welchem die 100 Pfund Biener Gewicht 26 Gulden Conventions Munge koften, gleicht in feinem außerlichen Ansehen gang dem Gummi granis. Er loft fich leicht in Baffer, ohne einen Rudftand zu hinterlassen, und die Auslösung gewinnt nach einigen Tagen Stehen an Riebrigfeit und Confiteng. Für dickes Gummiwaffer werden 11/2 Pfund auf 21/1 Pfund Baffer, für dunnes 1 Pfund Dertrin genommen und die Auflösung tochheiß vollbracht.

Bu Tafel und Dampfdruckfarben wird der fein gestoffene Dextringummi mit den Farben verfocht und diese dann 24 Stunden lang ftehen gelaffen, um ihnen die gehörige Druckconsistenz zu ertheilen. Alle diese Farben, mit Ausnahme von Dampfgrun, laffen sich vortheile haft, ohne getrübt zu werden damit leicht verdicken, besonders aber die catechubraunen Farbentone, wenn die Zeuge zuvor mit einer Zinnbasis mordancirt worden, bieten die gute Eigenschaft dar, daß sie sich viel leichter abwaffern laffen, als die mit naturlichem Gummi verdickten. Auch zum Iristren mit allen diesen Farben leiftet Dextringummiverdickung recht gute Dienste.

Für achte rothe Farben aus Krapp fowohl im Sand- als Balgendruck, nicht minder auch mit den Rothholgern, dem Campecheholg
und den gelb farbenden Pflangenpigmenten im Farben, erfest der
Dertringummi den arabischen und fenegalischen Summi in den meiften
kallen. Nur feines Krappviolett verträgt nicht wohl Dertringummiverdickung, weil es damit immer mit einem Stich ins Graue, und
etwas mehr geschwächt, als mit natürlichem Summi erscheint

Der Dertringummi wird auch haufig jum Uppretiren Der gedruckten und gefarbten Beuge verwendet, wofür ein Gummiwaffer
bereitet wird, mit welchem man die gedruckten Beuge auf der linken
ungedruckten Seite vermittelst der Walzendruckmaschine appretirt. Da
die Auflösung wasserstar ift, so schadet sie selbst dem Glanz der Farbe
beim Durchschlagen des Fadens nichts, sondern erhalt diefelbe in
ihrer naturlichen Reinheit.

Der Ochult'iche Dertringummi, in Geftalt eines feinen weißen Pulvers, wovon die 100 Pfund Biener Gewicht 24 Gulben Conventions-Munge foften, ftimmt in ber Berwendung als Berdidungsmittel gang mit tem Gartner'ichen überein. Er loft fich ebenfalls, ohne Rudftand zu hinterlaffen, in siedendem Baffer volltommen auf und gewinnt durch einige Tage stehen an Klebrigfeit und Consistenz. Sowohl zum Berdicken ber erdigen und metallischen Bafen, wie auch der Tafel: und Dampffarben, verhalt er sich auf dieselbe Beise, und kann auch eben so gut zum Appretiren der gedruckten Zeuge dienen.

Bon dem Pflangenfchleim (Mucilago).

Befentlich von dem Gummi ift der Pflangenschleim verschieden, der in seiner Grundmischung außer den Bestandtheilen des Gummi noch Stickstoff enthält. Der Pflangenschleim macht einen fteten Bemengtheil sehr vieler Pflangen aus, und wird in einigen derselben in größerer Quantitat als in andern angetroffen. Er ift in allen Berbaltniffen mit dem Baffer mischar, und bildet einen Schleim damit, der durch Altohol unter saseriger Gestalt niedergeschlagen wird, ohne daß die Flufigkeit ein undurchsichtiges Ansehen dadurch erhalt. Dieselben Erscheinungen bringen das essigfaure Blei, das saure effigsaure Blei und das salpetersalzsaure Zinn bei dem Quittens, Leinsamens und Hyacinthenschleim hervor. Der Quittenschleim besitzt noch den spezisiften Charafter, daß ihn die Neutralsalze, die erdigen und mestallischen Salze zum Gerinnen bringen.

Im Allgemeinen zeichnet fich der Pflanzenschleim durch folgende Eigenschaften aus: 1. Er ift halb durchsichtig, hornartig und körnicht im Bruche; 2. fast geschmactlos; 3. in Alfohol und den Oelen nicht lobbar; 4. in Waster lobbar ftellt er eine halb durchsichtige Fluffigfeit dar, welche schlüpferig ift, und fich nicht in Kaben ziehen läßt.

Die Bestandtheile des Schleims sind Rohlenftoff, Bafferstoff, Sauerfloff, Stidfloff und etwas wenig Phosphor und Ralferde. Kalferde entzieht dem Schleim einen Theil feines Rohlenstoffs und bringt ihn dadurch der Natur des Zuders naber.

Unter ben Schleimen des Pflanzenreichs zeichnen fich jum Berdicken ber erdigen und metallischen Bafen und den fertigen Farsben für ben Aufdruck in der Zeugdruckerei der Tragant und die Saslepwurzel vorzugeweise aus.

Bon dem Tragant.

Der Tragant ober Summi Tragant (Gummitragacantha) ift feiner Natur nach ein gummiartiger Pflangenfchleim, ber nach

Buch holg aus: 57 Gummi und 43 Pflangenschleim besteht. Er ift der aus der Tragantpflange (Astrangulus tragacanthus), eines 2 bis 3 Buß hohen Strauches, ausschwißende Saft, welcher theils von selbst, theils nach gemachten Einschnitten aussließt und durch die Luft und Sonne in feste Gestalt verwandelt wird.

Rach Guerin enthalt der Tragant:

Urabin, eine in dem arabifchen und fenegalischen														
(Bu	ımı	ni	(id)	ve	orfi	ndei	ide	Ø	ubst	anz				53,7
Bafforin	(9	pfle	anze	nſċ	hlei	m)	J							31,1
Baffer									•					11,8
Usche				•								•	•	3,4

Der Tragantichleim wird wie die ftartemehlhaltigen Subftangen burch 3od blau gefarbt, Diefe Eigenschaft ruhrt von bem enthaltenben Bafforin her.

Die Rarbe bee Tragante ift anfanglich immer weiß, geht aber mit der Beit ine Gelbliche uber. Er befteht aus bunnen, wurgelformigen jufammengedrehten Streifen, Die im Bruche fornig, matt glangend und ein wenig durchfichtig find ; befigt weder Geruch noch Befchmack, quillt im Baffer fehr betrachtlich auf, und bildet einen folupfrigen, gaben, febr biden, nicht vollig burchfichtigen Schleim. der fich nicht in gaden ausdehnen lagt. In fochendem Baffer loft er fich vollkommen auf, und fest fich bei ruhigem Steben bald wieder ab. Die durch langeres Rochen dargestellte Muflofung wird durch Alfohol, Gallapfelaufguß, bafifch effigfaures Blei und falgfaure Binnauflofung gefällt. Gold in Ronigewaffer geloft, farbt den Eragantichleim gulett purpurroth; ichwefelfaures Gifen farbt ibn bunfelbraun ohne ju gerinnen, durch fieselhaltiges Rali wird er nicht gefällt; Das faure effigfaure Blei bringt ibn jum Berinnen und folagt ibn allmablig aus der Fluffigfeit nieder; mit falpeterfalge faurem Binn gerinnt er augenblidlich.

Der wafferige Tragantschleim besitt die Eigenschaft, Steintheilchen zu einer festen Maffe zu verbinden, und sie so fest zu vereinigen, daß das Feuer selbst diese Berbindung nicht aushebt, wie man an den Scheiben des bononischen Phosphore sieht, die durch mehrstundiges Gluben nicht ihre Festigfeit und Form verlieren.

3m Beugdrudt wird der Eragant febr baufig jum Berdiden verwendet Es laffen fich damit viele Mordants, Farben und

Metallauflösungen in druckfahigen Zuftand versegen. Im meisten wendet man ihn aber zum Berdicken solcher Tafelfarben an, deren Farbe durch Mithilfe der Auflösungen des Zinns, Kupfers, Bismuths u. s. w. in Salpeter, Salz oder Schwefelfaure aufgeschlossen werden, oder wo das Metalloryd mit alkalischer Lauge aufgelöst worden ift, und zu allen bunten Aepreserven, welche mit Tragant verdickt, intensiver und saftiger ausfallen, als die mit Stärke verdickten.

Derartige mit Tragant verdicte Farben lofen fich in Flußwasser febr leicht und gut und behalten eine volle fraftige Farbe und sanften Ungriff. Bur Tafelfarben, die nicht gewässert werden, eignet fich Tragantverdicung besonders gut, weil fie durch beffen hygrostopische Eigenschaft und Unlaufen an der Luft in ihrem Angriffe febr milb werden.

Die Berdidung geschieht am geschieften badurch, daß man den jum feinsten Mehlpulver bereiteten Tragant mit Beingeist zum Brei anrührt, und gnt zugededt einige Stunden stehen laßt, woburch er die Eigenschaft annimmt, sich init wasserigen Pigmentauszugen sehr bald zu einer homogenen fleberigen Fluffigfeit zu vereinigen, die um so vollkommener erreicht wird, wenn die Fluffigkeit nachher einige Zeit lang gelinde gefocht wird, wonach eine gang gleichformige Zertheilung erlangt wird, die sich gut drucken laßt.

Bei der Berdidung der Farben mit Tragant ift vorzüglich darauf zu feben, den geborigen Grad der Consistenz zu erreichen, und daß sie nicht zu did find, damit die Drudmodel sie besser aufnehmen können, weil zu dide Farben sich überand schwierig und schlecht drucken laffen. Gewöhnlich reichen 3/2 bis 11/2 Loth Tragant hin, 2 Pfund Bluffigfeit in einen guten druckfabigen Zustand zu versegen.

Bum Berdiden der erdigen und metallischen Bafen fur achte Farben durch das Farben wendet man felten Tragant an. Krappviolette, hellrothe und grane Farbenabstufungen damit verdickt, erscheinen weniger rein, als mit Gummi verdickte. Basisch effigfaute
Bleiauflösungen laffen sich nicht mit Tragant verdicken, wogegen für Kupferammonium Tragant das beste Berdickungsmittel ift.

Alle mit Tragant verdidten Farben erscheinen voller und inten sower als die mit arabischem oder senegalischem Gummi in druckfähigen Bustand versetten, weil der angewendete Tragant vermöge seines geringen Umfanges an Masse weniger Raum einnimmt, indem zum

Berdicken von 2 Pfund Fluffigfeit 1 Both Tragant biefelbe Confifteng gibt als 20 Both arabifcher ober senegalischer Gummi. Um daher helz lere Abstufungen zu erzielen, muffen die Beizen und die Pigmentauszuge mit Baffer verschwächt werden, wenn man unmittelbar mit gepulvertem Tragant verdickt. Die Mensur der Verschwächung richetet sich nach dem Raume, welchen der gewöhnliche Gummi einnimmt, um gleiche Farbentone zu erhalten.

Wenn mit fein gepulvertem Tragant, ohne baß biefer zuvor in Weingeift geweicht worden, verdicht wird, rührt man denselben mit möglichst heißem Liquidum nach und nach zu einem dicen Brei an, laßt das Gemenge an einem warmen Orte 20 bis 24 Stunden unter öfterem Durcheinanderrühren stehen, und rührt dann die übrige Flussigfeit nach und nach hinzu, bringt es über das Feuer, laßt es gut durchfochen, rührt es kalt und schlägt es durch ein haarsieb.

Die mit Tragant verdidten Farben halten fich ziemlich lange ebe fie unbrauchbar werden. Die Berdidung damit ift wegen der Ausgiebigkeit undreitig eine der wohlfeilften, die wir kennen, weil 1 Theil arabischer oder fenegalischer Gummi mit 4 Theilen Bafferinen dickeren Schleim als 1 Theil Tragant mit 100 Theilen Bafer geben.

Tragantichleim.

Um den Tragant vollständig in Baffer aufzulofen, wird ein lange andauerndes Rochen mit demfelben erforderlich. In den Druckereien bereitet man sich den Tragantschleim anstatt Gummiwasser zum Berdicken auf zweierlei Art; einmal indem 1 Pfund fein gepulverter Tragant mit Beingeist zum Teig angerührt, gut zugedeckt, zwei Stunden stehen gelassen, dann in 24 Pfund Flußwasser eingerührt, und unter stetem Umrühren vier Stunden lang langsam gesocht wird, wobei das verdampfende Basser immer wieder zu erseben ift, wodurch 24 Pfund dicker Tragantschleim erhalten werden. Bom Feuer gebracht wird bis zum gänzlichen Erkalten gerührt. Das andere Mal, indem 2 Pfund fein gepulverter Tragant unter unausgesestem Umrühren in 32 Pfund heißes Basser eingestäubt und über dem Feuer unter fortwährendem Rühren und Zubessern von Basser 24 Stunden lang gelinde gesocht werden, wodurch man 82 Pfund dicken Tragantschleim erhält. Benn man das Rochen nicht anhaltend fortsehen fann, son-

bern gegen Abend anterbrechen will, fo focht man 3 Lage hindurch, jeben Sag 10 bis 12 Stunden lang.

Mach beiden Berfahren erhalt man eine Ochleimmaffe, mit welcher wie mit Gummimaffer verdicht werden fann, und die baburch erzeugten Farben zeichnen fich durch Lebhaftigfeit und Bolle vor vielen andern aus. Diefe Ochleimmaffe benitt Die Gigenfchaft, daß fie fic mit allen fauren Mordante leicht vereinigt; bei benen mit Alfali neutralifirten, vorzüglich ber Binnauflofungen aber muß bas Bufammenbringen vorsichtig gefcheben, und nur in fleinen Untheilen unter unausgesetem Rubren Diefelben jugegeben werden, weil fich fonft eine foliderige Maffe bildet. Steht Die neutrale Zinnauflofung mit bem Eragantichleime in feinem angemeffenen Berhaltniß, b. b. erfordern es die Umftande, daß man von der erftern wenig und von der lettern viel in Unwendung bringe, fo findet gar feine Bereinigung Statt, Daber man in Diefem gall nur Die angemeffene Quantitat Eragantfcbleim mit der neutralifirten Binnauflofung gufammen rubrt, und Die Barbe ober ben Pigmentauszug nach und nach einrubrt, und beim Durchfieben der Farbe den gur drudfabigen Confifteng noch feb. lenden Tragantichleim nach und nach jugibt.

Der Tragantschleim wird nicht leicht durch Gahrung und Faulniß zerftort, und fann daher lange im Buftande eines dicen Schleims vorrathig gehalten werden, zumal weil er fich durch das Alter noch verbeffert.

Außer der Anwendung jum Berbicken, wird der Eragantichleim auch von den Geidenwirfern, Geidenftickern, Mouffelin- und Gagefabrifanten jum Steifen und Appretiren der Faden und Zeuge verwendet.

Bon der Galepwurgel.

Der Schleim der Salepwurzel ift ein vortreffliches Berdidungsmittel für einige erdige und metallische Basen und Safeldruckfarben. Schon im Jahr 1806 schrieb ich eine Abhandlung in herm bft a des Magazin für Farber, über die Salepwurzel als Berdickungsmittel im Zeugdruck

Die Salepwurgel (Orchis), von welcher der Salep fommt, ift eine perennirende Pflange, welche in der Turfei, Rleinafien, Perfien und China häufig wachft, und auch bei uns auf feuchten Biefen, begraften Sugeln und in rauhen Baldungen haufig augetroffen wird,

welche jedoch geringere Baare als die morgenlandische Pflange liefert. Der Unterschied mag jum Theil in der Varietat, jum Theil in dem Klima und der Behandlungsart beim Ginsammeln und Dorren zu suchen fein.

Die Burgeln der Saleppflanze, welche durch den levantischen Sandel zu und nach Europa gebracht werden, besteben in fleinen eirunden, gelblich grauen Knollen von der Große einer Raffeebohne bis zu der Große einer Zellernuß, die an Zwiensfaden angereiht sind. Die sind durchscheinend, auf dem Bruche hornartig, besitzen einen ichwachen Geruch, schwach salzigen Geschmack und enthalten Pflanzenschleim, etwas Starte und Gummi; je großer und trockener die Knollen sind, um so besser ift die Qualität; sie laffen sich schwer zerftoßen und mussen daher in einer dazu geeigneten Maschine in feines Mehlpulver gebracht werden.

Mit faltem Baffer eingeweicht, schwillt die Salepwurzel ftart auf, und mit 48 Theilen Baffer gefocht, erhalt man nach dem Erfalten eine gallertartige Maffe, die sich durch Baffer verdunnen laßt. Salep verdicht gegen 16 bis 20 Mal mehr als Gummi die Berdickung, erhalt sich aber nicht lange consistent und wird bald mafferig.

Die mit Salep verdickten Drudfarben arbeiten fich mit hand: mobeln beffer als die mit Tragant verdickten, auch lofen fie fich febr leicht in Fluftwaffer und den Borbereitungsbadern auf, und gewahren volle und schone mild anzufühlende Farben. Die verdickten Farben und Bafen, besonders wenn fie fauer find, durfen iedoch nicht lange unverarbeitet stehen bleiben, weil sie sonst wafferig werden, welchem Uebelstande durch Erwarmen wieder etwas nachgeholfen werden fann, um sie druckrecht zu machen. Im zweckmäßigsten bleibt es immer, nur so viel Basis oder Farbe zu verdicken, als taglich verarbeitet werden kann.

Bum Berdiden der Mordants und Farben, je nachdem fie fauer oder neutral, fart oder schwach find, werden fur 1 Maß Fluffigkeit (die Maß gu 2 Pfund Baffer Inhalt), 11/2 bis 21/2 Coth fein gepulverte Galepwurgel verwendet.

Wenn ich die Berdidung im Marienbade bewerkstellige, fo wird auf folgende Urt verfahren: Man stellt den fteinernen Safen mit der du verdidenden Fluffigfeit in einen Keffel mit Waffer, unter welchen Teuer gegeben wird, ruhrt, wenn die Fluffigfeit anfangt heiß zu werden, den Galep nach und nach ein, erhöht die Temperatur und

läßt 5 Minuten lang fochen. Bird die Berdickung in einem Reffel über unmittelbarem Feuer vorgenommen, so wird unter unausgesetztem Umrühren so lange gefocht, bis die Auflösung vollsommen erreicht ift, aledann vom Feuer genommen und in beiden Fällen bis zum ganzlichen Erfalten gerührt. Durch dieses Berfahren erhält man eine verdickte druckfähige Masse, die sich mit handmodel für den Eindruck und das Decken gut arbeiten läßt.

Eine fich gut druckende Verdickung wird auch erhalten, wenn 2 loth Salep und 1/4 loth heller Tifchlerleim mit der hierfur benöttigten Bluffigfeit ftark gekocht, alebann kalt gerührt wird. Auch Salep mit Budermelaffe und Baffer gekocht liefert ein Verdickunger mittel, welches man Surrogat genannt bat.

Die fein gepulverte Salepwurgel habe ich jum Berdicken ber nachstehenden Bafen fur Farben durch das Farben vorzüglich gut gefunden:

- a) Bur effigfaure Thonerde jum Ginpaffen und Deden und nachherigem Farben im Quercitronbade, wodurch ein reines, volles und glangendes Gelb erhalten wird.
- b) Bur effigfaure Thonerde jum Ginpaffen und Decken der rothen Glattspiegeltuchel aus Rrapp gefarbt und mit verschwachter effigfaurer Thonerde, fur Deckviolett aus Campecheholz und fur Carmoifin aus den Rothholzbadern gefarbt.
- c) Fur Oliven : und braune Beigen aus einer Busammenfetung von effigsaurer Thonerde und effigsaurer Eisenauslösung bestebend, fowohl jum Paffen als Deden, welche mit dem Pigment des Krapps gefarbt, schone, fatte, braune Farbe, und mit den gelbfarbenden Pflanzenpigmenten intensive Olivenfarbe geben.

Metallauflösungen, die fich nicht mit Galep verdiden laffen, find das basisch effigsaure Blei und das Rupferammonium, mit welch letterem die schöne grune Rupferfarbe (Kurrer's Grun) dargestellt wird. Bei beiden gerinnt die Galep augenblicklich, wenn sie damit, zusammengebracht wird, und es bilden sich große feste Knollen.

Unter ben Safelfarben die gemaffert werben, laffen fich die folgenden gang befonders gut mit Galep verdiden.

- a) Die gelbe Mlaunfarbe, aus Gelbbeeren . Pigment dargeftellt.
- b) Die rothen und rofenrothen Brafilinfarben durch effigfaure Thomerde aufgefchloffen.

- c) Die violetten und Lilasfarben aus Blauholz oder einer Bufammenfegung von Blauholg, und Rothholzbefoft durch effigfaure Thonerde aufgeschloffen.
- d) Die hellen fubstantiven Gifenchamoistone.

Alle diefe Applications : oder Lafeldruckfarben laffen fich felbft im Binter durch Ginhangen in den Fluß leicht abmaffern, und gewahren schone, glangende Farben mit weichem Angriff.

In die Rlaffe ber ichleimartigen Berdidungemittel, welche je-

doch mur felten Berwendung im Bugdruck finden, geboren :

- a) Der Rleienschleim ober Rleiengummi, welcher mit Baffer einen fleberigen undurchsichtigen Schleim gibt, der sich besonders jum Berdicken alkalischer Fluffigkeiten eignet, da er nicht damit gerinnt. Er wurde zuerst durch Runge dargestellt und empsohlen, der ihn auf nachstehende Weise bereitet. Gesiebte Rleie wird mit Baffer zu einem Leig geknetet, daraus Brote geformt, die wie Weißbrot in einem Bacosen start gebacken werden, die man noch heiß in saufgroße Stude zerbricht und auf horden trocknet. Die Rleienstude werden jeht mit kaltem Baffer übergoffen, dieses nach 12 Stunden abgezogen und zu Gummi eingedunstet. Die zuruck gebliebenen Brotstücke werden noch dreimal mit Baffer übergoffen, dieses nach vier Stunden abgezogen und zum Ausziehen von frischen Brotsstücken benuft. Hundert Pfund Rleienbrot sollen nach Runge 25 Pfund Gummi geben. Der Rücktand dient zu Wiehstuter.
- b) Der griech ische Seusamen (Semen foeni gracci), welcher die Frucht eines Gestrauches (Frigonella venum graecum)
 ausmacht, und vorzüglich aus dem Orient zu und gebracht
 wird. Der Same ift vieredig, langlich rund, zusammen gedrudt, an beiden Enden abgestumpft, maßig hart, von starfem fteinkleeartigem widerigen Geruch und schleimig bitterlichem Geschmack.

Begen bes beträchtlichen Gehalts an Schleim, habe ich ben griechischen Seusamen in fruberen Jahren jum Berdiden einiger Basen, namentlich ber effigsauren Thonerbe fur Gelb aus Quercitronrinde und Roth aus Krapp zu farben verwendet, wofür ber Schleim auf folgende Beise ausgezogen wurde. Iteber 100 Pfund griechischen Seusamen wurden 480 Pfund taltes Fluftwaffer gegoffen, gut durcheinander gerührt und

über nacht fteben gelaffen. Das Sanze wird nun in einem fupfernen Keffel erwarmt und 2 Stunden lang maßig fochen gelaffen, wonach der Ubfud durch ein feines haarfieb geschlagen und fur den Gebrauch aufbewahrt wird.

c) Der Flohfamen von dem Flohfraut, frautartiges Pfyllenfraut (Plantago Psyllium L.), welches in Franfreich und Italien perenrirend wachft. Der Samen bildet platte, langlich ovale,
dunkelbraune, glanzende, geruch und geschmacklose, viel Schleim
gebende Körner, die wie Flohe aussehen und daven den
Namen erhalten haben. Mit Wasser infundirt, gibt der Flohfamen einen beträchtlichen Schleim; ein Quentchen davon macht
12 Coth Basser start schleimig.

Der Flohfamenschleim wurde in fruberen Jahren bin und wieber jum Berdiden verwendet, wird aber jest nicht mehr bafur gebraucht. Er bient jur Appretur der feidenen und anderer feinen Stoffe, benen er Glang ertheilt.

- d) Der Leinfamenichleim, welcher nach Blaifer erhalten wird, wenn man ben Gamen mit beigem Baffer infundirt.
- e) Der Quittenfchleim, welcher erhalten wird, wenn Quittenterne mit Baffer abgerieben werden.
- f) Der Schleim aus Hyacinthus non scriptus, ber Squilla vernalis und der weißen Lilie, den die Zwiebeln dieser Gewächse enthalten.
- g) Der Schleim von der Burgel des Uhorns (Aurum maculatum), welcher nach Buchholz eine dem Tragant gang analoge Substang ift.

Bon ben gemischten Berdidungemitteln.

Bum Berdiden der Bafen und Farben im Zeugdrud bedient man fich haufig auch gemischter Berdidung, dahin geboren :

- a) Eine Bermifchung der Beigenftarte mit Beigenmehl.
- b) Starte mit natürlichem Gummi, wobei gewöhnlich ein Theil mir Gummi verdicter Basis und Farbe, mit gang heißem flatfeverdictem Mordant oder Farbe unter einander gerührt werden. In manchen Fällen verhindert ein Zusat von fein geftoffenem Gummi zu einer ganz heißen Starkeverdickung das Ausstließen oder Austraffe, ifen derselben.
- c) Starte mit Tragant, wobei die Mifchung auf folgende Urt

- geschieht: Man fest der mit der gehörigen Beigenftarte angerührten Bluffigfeit Tragantschleim gu, und focht auf tiefelbe Beise, wie bei bloger Starfeverdidung. Derartiger Berdidung bedient man sich zuweilen fur bunte Beigfarben (gefarbte Enlevagen).
- d) Arabischen ober fenegalischen Gummi mit Tragant in Mischung gewährt eine gute Berdickung fur effigsaure Thonerde, wenn felbe Tafelschwarz ober Mordant fur Dunkelolive in Statke verdickt berührt, weil diese davon nicht aufgeloft, und nach dem Farben im Quercitronbade ein schöner und intensiveres Gelb gewounen wird, als mit Gummi allein. Eine folche gemischte Berdickung dient auch fur Rupferammonium, um es in guten druckfähigen Zustand zu versegen.
- e) Tragant, Salep und Buder zusammen gemischt, geben für manden Zwed auch ein gutes Berdidungsmittel, um statt mit Summiwasser, Basen und Farben damit in druckfähigen Zustand zu
 versetzen Das Gemisch bereitet man auf folgende Urt: Es werden
 8 Loth fein gepulverter Tragant in Beingeist geweicht, dann mit
 16 Pfund Basser eine halbe Stunde lang gekocht, wonach 8
 Loth gepulverte Salepwurzel eingerührt, und zulest 2 Pfund
 Basterzucker hinzugebracht werden, wonach das Ganze noch eine
 halbe Stunde lang gelinde gekocht wird.

In Franfreich bedient man sich jum Berdiden einiger Dampffarben und jum Iristen berselben einer gemischten Berdidung, die
auf folgende Urt dargestellt wird: Es wird Beigenftarte mit Baffer
vermittelft Dampfheizung zu einem dunnen Rleister gefocht. Tragant
mit Baffer durch Rochen zu einem homogenen Schleim gemacht, dann
beide zusammen gebracht, und mit Jusat von wenig Gummiwasser,
durch Dumpfheizung einige Zeit lang gefocht, bis die Masse eine
ftart flebrige Consistenz angenommen hat, die nun ein gutes Berdicungsmittel im Zeugdruck darbietet.

Bon den thierischen albumin- und leimartigen Berdickungemitteln.

Unter den thierischen Cubftangen, nehmen das furglich in Paris dargestellte Albumin oder trockene Giweiß und der thierische Leim auch Tischlerleim (Gluten animalis), genaunt, jum Berdicken einiger Aufdruckfarben eine Rolle ein. Das Albumin wird jum Ber-

biden mehrerer Körperfarben, wie z. B. des funflichen Ultramarins verwendet, und der Tischlerleim eignet fich befonders gut zum Berdiden der basisch effigsauren Bleiauflosung, welche die Basis für Chromorange ausmacht, und zum Berdiden im Damastdruck. Das Berhaltniß beim Berdiden ist 1/2 Gewichtstheil Leim gegen 1 Gewichtstheil arabischen oder senegalischen Gummi. Leimauflösung kann nicht in die Dauer aufbewahrt werden, weil sie bald zu faulen anfängt.

· Außer der Anwendung des thierischen Leims jum Berdiden in der Zeugdruderei benuft man ihn auch in der Farberei, um den Gerbstoff aus den Absuden der gerbstoffhaltigen Pigmente niederzuschlagen.

Auch die haufenblafe oder der Fischleim (lehtyocolla), welche aus der Schwimmblafe des Store in Rufland gewonnen wird, wurde in früheren Zeiten zur Verdidung einiger Körperfarben für den Aufbruck in Borschlag gebracht, wird aber jest durch das mehr zweckfordernde Albumin gang entbebrlich.

Stephan Biltens, Kattundrudfabrifant in England, bereitete fich ein funftlich zusammengesetes thierisches Berdidungsmittel, welches er in seiner Drudfabrit verwendete, auf folgende Beise: Auf 1000 Pfund Abfalle von Sauten, Pergament oder hammelbsüßen nimmt man 2800 Pfund Baffer und läßt es 7 bis Schunden gelinde fochen, bis der Aufgußeinem sehr starten Leim gleicht: nun wird vermittelst eines angebrachten hahnes, welcher an dem untern Theile des Kessels besindlich ist, jedoch so hoch vom Boden steht, daß sich die Unreinigkeit absehen kann, abgelaffen. Man läßt nun die Fluffigsteit erkalten und wiegt sie; auf jede 109 Pfund von dieser Leimauslösung, welche man in einen andern Kessel bringt, nimmt man 32 Pfund vom starksten Biermost, oder 20 Pfund Bucker, und wenn alles zusammen gut vermengt und gekocht hat, gießt man die Austölung durch ein zartes, wollenes Tuch, zieht sie klar ab, und bringt sie in Tonnen, wo sie zum Gebrauch ausbewahrt wird.

Bei diesem Verdidungsmittel gewinnt man, wie der Erfinder bemerft, 400 Procent gegen arabischen und senegalischen Gummi, und wenn auch 1/8 Theil von wirflichem Gummi hinzugefügt wird; welches zur Verbesserung der Masse vieles beiträgt, resultirt immer noch eine Ersparniß von 200 Procent.

In Deutschland bereitet man ein funftlich gufammengefestes Gummifurrogat, welches mit bem Wilfen'fchen gang übereinstimmt auf folgende Art. In einem großen, jur Salfte mit Abschabseln von Sauten, Raninchenfellen oder Schaffußen angefullten tupfernen Reffel, gießt man eine verhaltnißmäßige Quantitat Baffer, und tocht 7 bis 8 Stunden ununterbrochen, bis eine herausgenommene Probe der Fluffigfeit beim Erfalten erstarrt. Man nimmt fie nun vom Feuer, feiht sie durch, laft fie erfalten und wiegt sie ab.

Auf jede 100 Pfund der Maffe fest man um 10 Pfund der ftarfften Biermurge oder an deren Stelle 20 Pfund Faringuder gu, ruhrt gut durcheinander, bringt das Gange in ein Faß, und hebt es jum Gebrauch auf.

Dieses Verdidungsmittel lagt sich mit den meiften erdigen und metallischen Basen und Farben verbinden, und rendirt gegen bas naturliche Gummi gleich dem Obigen gegen 400 Procent.

Thierifches Eiweiß.

Das fluffige Eiweiß der frifchen Eier, in ökonomischer hinsicht aber noch viel vortheilhafter das in Paris fabrikmäßig dargestellte trockene thierische Eiweiß, welches unter dem Namen Albumin in den handel gebracht wird, werden zur klebrigen Consistenz der Körperfarben, um dieselben für den Aufdruck auf die verschiedenen Zenge in druckfähigen Zustand zu versepen, verwendet. Durch die Eigenschaft, daß das Eiweiß in der Wärme zu einer strnifartigen Substanz gerinnt, welche in Wasser unauslöslich ist, erhalten die damit zubereiteten Körperfarben nach dem Aufdrucken und Dampfen in möglichst trockenem Wasserdumpf, auf dem Gewebe eine solche Festigkeit, daß man sie ohne Gefahr in kaltem Wasser auswaschen kann.

Das aus Paris zu beziehende Albumin besteht aus einem gelblich weißen Pulver, welches in Baffer geloft große Klebrigfeit befigt, und jest fast überall für den Aufdruck der Körperfarben im Baumwollen, gengdruck verwendet wird.

Buderartige Berdidungemittel.

Die juderartigen Berdidungsmitteln bestehen in dem Faringuder bem Bafterguder und dem Buder. oder Startesprup; sie sind auch gugleich geeignet, die Orydation verschiedener Metallorydule und das reducirte Indigotin ju verhindern nicht leicht Sauerstoff aufneh: men gu tonnen.

Bon ber Formen- ober Mobelgießerei.

Die besonders für den Perrotindruck so wichtige Erfindung der Modelgießerei im Zeugdruck verdanken wir J. & Elerc aus Belfort im oberrheinischen Departement. Er übergab im Monat August 1837 der Société industrielle in Mulhausen einige seiner gegoffenen Drucks model gur Untersuchung um den praftischen Werth der Erfindung sicher zu stellen, über welche Leon hard die warz beauftragt wurde ein Gutachten zu erstatten, welches so gunftig über diese für den Zeugdruck interessante Erfindung ausstel, daß der Gebrauch derselben jest schon durch alle Lander der Welt verbreitet ift.

Dos Biegen der Model geschiebt theils in Bolg, theils in Gnpe, wodurch Mufter in bewunderungewurdiger Bartheit und Scharfe in Relief bargeftellt werden tonnen. Der große Bortheil, den Die Dos belgießerei barbietet, besteht bauptfachlich barin, weil nur eine ber Theilungen des Deffins durch den Formftecher gu bearbeiten ift , und durch den nachherigen Buf derfelben der Drudmodel leicht gufammengefest werden fann, welches bei garten fcmierig und geitraubenden Muftern in der Stecherei von der größten Bichtigfeit ift. Wenn man bedenft, wie lange der Kormftecher ju einem feinen garten Dufter eines gewöhnlichen Perrotinmodels, Der Die gange Breite Des Studes Beng einnimmt, braucht, woran er oft mehrere Bochen, ja felbft Monate lang ju arbeiten bat, und dabei Die Arbeitstoften und ben Beitverluft in Unichlag bringt, fo ergibt fich fur den Rabrifanten Die außeror-Dentliche Bohlfeilheit und der große Bortheil eines gegoffenen Dobels gegen einen durch den Formftecher durchaus bergeftellten. Mußer allen diefem erwachft noch der Bortheil, daß wenn ein Model durch das lange Drucken endlich abgearbeitet und unbrauchbar geworden, und das Mufter noch Abgang im Sandel findet, durch neuen Abguß in der vorhandenen Gieße oder Mutterform in wenigen Stunden ein frifcher neuer Model angefertigt werden fann; auch fann, wenn bas Mufter außer Cure gefommen, oder die Riguren abgearbeitet find, Die Metallplatte abgenommen und bas Metall aufe Rene fur ben Guß verwendet werden, und eben fo auch die platte Solfform mehrere Male fur ben Bebrauch Dienen.

Die Metalllegirungen fur das Gießen der Model in Solg bester ben in folgender Busammensegung:

A) Composition nach Sofer: Freres:

- 2 Pfund Binn,
- 2 Pfund Blei,
- 2 Pfund Bismuth.
- B) Composition von Girardin fur hartere Legirung.
 - 321/2 Pfund Blei,
 - 101/2 Pfund Biemuth,
 - 48 Pfund Binn,
 - 9 Pfund Untimon.

Bill man die Composition A) etwas wohlfeiler, dabei weicher, gaber und biegsamer haben, fo nimmt man

- 8 Pfund Binn,
- 3 Pfund Blei,
- 2 Pfund Bismuth.

Die Metallcomposition wird auf folgende Beise dargestellt. Man schmelzt zuerst jedes Metall für sich, nimmt die Schlade mit einem eisernen loffel sorgfältig ab, gießt aus und läßt erfalten. Jest schmelzt man in einem eisernen Tiegel zuerst das Blei, und wenn dieses geschmolzen ift, bringt man das Zinn hinzu, ift dieses geschmolzen, wird das Bismuth zugegeben, und nachdem auch dieses geschmolzen, rührt man das Ganze mit einem eisernen löffel gut durcheinander, schäumt forgfältig ab, und gießt die Metallcomposition in ein eisernes Geschirr wonach, so lange er noch heiß und nicht gänzlich erstartt ift, zerschlagen und in Stücken für den Gebrauch ausbewahrt wird.

Beim Gießen wird der Metallcomposition ein folder Schmelggrad ertheilt, daß ein hineingestedter weißer Papierstreif erbefarb gebraunt wird. Geißer darf man die Composition für den Guß in keinem Fall anwenden, weil fonst der hölgerne Model dadurch leiden wurde.

Das Giegen der Model in Solg.

Die holzernen Rloge, in welche die Theilung eines Defins der Große des Guffes angemeffen durch den Formstecher gebildet wird, bestehen aus kerngesunden, gut ausgewachsenen Lindenholz, das mögslichst durr und ganz gut ausgetrocknet sein muß. Sie werden je nach der Große und der Theilung des Desfins in langlich viereckige Form wie die Figur 1 zeigt, geschnitten, so daß sie beiläusig 5 bis 6 Boll im Durchmesser und in ihrer Tiefe circa 5 Boll betragen. Bum völligen Austrocknen werden die Kloge am besten in einem warmen Sand-

bade ober in einem ichon etwas abgefühlten Badofen nach bem Brotbaden von der noch innewohnenden Feuchtigfeit ganglich befreit und geborrt.

Geschieht das Abtrodnen in einem Sandbade, so stellt man fie mit der hirnseite auf den heißen Sand, kehrt von Zeit zu Zeit um, so daß die obere Seite zu unterft kommt, und erhalt sie auf diese Beise so lange auf dem heißen Sande, bis alle Feuchtigkeit ganzlich ausgetrieben ift, und die Kloge klapperdurr erscheinen. Ein vollkommenes Austrodnen des holzes für die Modelgießerei ist von der hochsten Bichtigkeit, damit während dem Graviren oder Einschlagen der Figuren zur Bildung des Musters, so wie nachber beim Einzießen der heißen Metallcomposition sich das holz nicht werfen kann und keine Risse in demselben entstehen. Benn alles dieses genau vollzogen ist und die Mustertheile, welche für die Zusammenstellung eines ganzen Models erforderlich werden, gegossen sind, hebt man die dessinirten Kloge die auch Muttersorme genannt werden für den fernern Gebrauch auf.

Graviren oder Ginfchlagen der Mufter in die Klope. Bildung der Deffins.

Benn das Deffin der Theilung des Musters entsprechend auf der hirnseite des Klopes aufgezeichnet ist, muffen alle einzelnen Theile Fig. 1.

Die in ihrer Zusammenstellung das Muster bilden, in ganz gleicher Tiefe in das Holz gegeben werden, damit nach dem Guß die dessiniten Figuren im Relief eine gleiche Oberstäche darbieten. Der Formstecher bedient sich zu seiner Arbeit für Formung des vertieften Musters, wie die Stricke in Kig. 1 und 3 an-

denten, drei verschiedener Manieren, namlich:

a) für Picco oder runde Dupfen der Meffingdrahtstifte, die mittelit Gobleifen in gleicher Tiefe in den Klop über hirn eingeschlagen und nachher wieder ausgezogen werden, um runde Deffnungen

gu erhalten.

b) In gleicher Lange bis zur Scheibe geschnittener geformter Figuren von Burbaumhol;, welche vertieft bis zur Scheibe in den Rlop über Sien eingeschlagen werden. Sie werden ganz in derselben Tiefe wie die Deffingftifte mittelft fleiner Sammerchen vorsichtig eingeschlagen. Man fertigt mehrere berfelben in durchaus gleicher Form und Größe an, damit, wenn die eine Figur burch

das Ginschlagen ftumpf gu werden aufangt, man mit einer anderen wechseln fann, um gang gleiche figurirte Bertiefungen im

Rlope ju erhalten. Diefe Figur 2 vergegenmartigt ihre Gestalt; der schwachere, gemusterte Theil bezeichnet die gestochene oder geformte Figur, die bis an die Scheibe vorsichtig in das holz eingeschlagen wird.

c) Indem man gemufterte Figuren von Meffing gang in derfelben Liefe in das holg einschlägt, wie a) und b), aledann diefelben wieder ausgieht, um einen vertieften Gindruck im holg zu erhalten.

Bufammenfegung des Giegapparats.

Benn nun das Mufter durch den Formstecher auf vorstehende Beise in dem holgernen Rlog hergestellt ift, schneidet man einen dunnen Pappendeckel, welcher den Rand der ganzen ausgeschnittenen Beichnung umfaßt, so zwar, daß die Zeichnung des Musters in demfelben offen bleibt, befestigt denselben durch Einschlagen kleiner Stifte von Messing, und applicirt den Aufsapparat für das Eingießen der Metallcomposition, welcher durch Schraubenpressen, deren sich die Lischler zum Zusammenleimen des holzes bedienen, auf den gravirten Klop ftart befestigt wird.

Die Dide der durch den Guß erhaltenen Platte, in welcher bas Mufter en Relief erscheint, hangt von der Dide des untergelegten Pappededels ab, und ift bei feinen garten Dessins immer dunner, als bei starken, mehr massenreichen Figuren. Durch die dide oder dunne Pappedeckelunterlage hat man die dide oder dunne Platte gang nach Billfur in der Gewalt.

Ganger Upparat zum Eingteßen der Metallcomposition, welcher mit dem deffinirten Klop verbunden, befestigt ift.

Diefer besteht aus 3 einzelnen Theilen a, b, c, und ift von gut ausgetrodnetem Birnbaumholz. Geine Sohe beträgt 5 Boll; er ift jum Zusammensegen und Auseinandernehmen eingerichtet und wird beim Busammenfegen durch vier eiferne Bolgen mit Ropf verfehen gang

fest zusammengehalten. Man stedt nämlich die Bolgen, die am Ende mit einer Schraube verseben sind, durch die gebohrten runden Oeffnungen durch und schraubt mit den Flügelmuttern sest zusammen. Wenn diese Vorrichtung getroffen, wird der Gußapparat regelrecht auf den dessinitzten Rloh, nachdem die ausgeschnittene Papperdecklunterlage auf demselben besestigt ift, angepaßt, und vermittelst Schrauben sest damit zusammengehalten, wonach das Gießen beginnen fann.




Fig. 3.

Die Mundung, in welche die geschmolzene Metallcomposition eingegossen wird, ift etwas mehr eiformig als rund ausgehölt und beiläusig 3/4 Boll weit, lauft fentrecht circa 11/2 Boll tief und theilt sich von da durch vier mehr schmale als runde offene Kanale von der Starte eines diden hamburger Federtiels fteigbiegelformig nach allen vier Randseiten, durch welche das fließende Metall den Deffnungen ber Gravure zugeführt, und in einer Platte, der Starte des aufgelegten Pappedeckels entsprechend, das gegoffene Muster en Relief darftellt.

Mahrend dem Eingießen des Metalls und felbft fo lange dasfelbe noch weich und nicht erstarrt ift, flopft man mit einem holzernen Hammer an die Seiten des Upparats, um durch Nibration die Schmelzmaffe williger und leichter in die gravirten Vertiefungen zu bringen.

Nach dem Erfalten des Metalls wird der Giegapparat aus eine ander genommen. Das gegossen Modelblattchen laßt sich jest leicht von dem gravirten Block trennen, wenn behutsam mit einem hölzernen hammer an die Kantenseite des Blockes geschlagen wird. Ift einmal der erste Guß aus der Form genommen, so lassen sich die nachfolgenden um so leichter herausnehmen. Sollte aber der erste Guß mißlingen und beim Herausnehmen allenfalls einzelne Metallfragmente in der vertieften Holzsom stecken bleiben, so bewerkstelligt man einen neuen Guß, durch welchen diese aus den Vertiefungen herausgehorben werden.

Man hat gewöhnlich mehrere Mufter zum Gießen in Bereitschaft, um die geschmolzene Metallmaffe im Schmelztiegel nicht zu oft fluffig zu machen. Nach dem erften Gug wird der zweite und nach diesem fo lange fortgefahren, bis die Zahl der Gufiplatten für einen gangen Model angefertigt find.

Die Biegel an der Oberflache der gegoffenen Platte werden nun vermittelft einer Circularfage auf der glatten Glache abgefagt, und die deffinirten Platten mit metallenen Stiften auf dem flachen Solgmodel in Rapport gestellt und befestigt.

Um das Werfen, Rund, und Sobiwerden ber bolgernen Model, auf welche die gegoffenen beschiniten Platten aufgenagelt werden, zu verhindern, leimt man auf den glatten eichenen Model über Quere ber Stirnseite in zwei bis drei Theile getheilte holgerne Bretchen von Aborn oder einem andern Solze auf, die wagerecht abgehobelt find und fest schließen, auf welche nun die gegoffenen, gemusterten Platten befestiget werden.

Die abgefagten Metallfragmente werden eingeschmolzen und für den ferneren Gug verwendet. Gben fo laffen fich auch die alten unbrauchbar gewordenen Mufterplatten wieder für einen neuen Guß verwenden.

Durch diefes Berfahren, die Drudmodel in holg zu gießen, fann man die garteften und feinsten Deffins fur den Perrotin, und handbrud barftellen, und es gewährt diefes dem Drudfabrifanten in ofonomischer Beziehung einen überans großen Bortheil.

Die Modelgießerei in Gpps (Stereotypage).

Als ich im Jahre 1842 auf einer Reise im Elfaß die Befanntsschaft des ausgezeichneten Druckfabrikanten Och lumberger je une in Sann machte, sah ich in deffen Etabliffement zuerft das Gießen der Druckmödel in Gyph, wo der Gegenstand neu und durch Och lumberger wefentlich noch verbesfert wurde, iu seiner größten Bollfommenheit. Durch die Gefälligkeit diese herrn gelangte ich in den Beslit des Berfahrens, welches furze Zeit darauf auch in einigen Druckfabriken Deutschlands von Frankreich aus eingeführt wurde, gegenwärtig aber meist wieder durch das Gießen in holz, welches weniger Apparate erfordert und schneller ins Werk gesept werden kann, verz brangt wurde.

Beim Gießen der Drudmobel in Gpps wird folgender Geftalt verfahren:

Wenn durch den Formftecher Die Figuren in der Theilung Des Muftere nicht vertieft, wie beim Gießen in Sols, fondern im Gegen-

theil en Relief bergeftellt find, muß ber geftochene Model fruber eine Borbereitung erhalten, ebe ber Gppsguß vorgenommen werden tann, welches auf folgende Beife gefchieht: Ein Theil Rindstalg wird mit zwei Theilen Baumol gefchmolgen und mit Silfe eines Pinfele die beife Schemlamaffe fo auf ben Model aufgetragen, daß das Solg gang davon burchdrungen wird. Diefe Fettmaffe wird bei giemlich bober Temperatur vorsichtig geschmolgen, damit fie recht fluffig erhalten, und dadurch leicht in alle Theile des Models eindringen fann. Mach dem Erfalten muß Die fette Daffe ftete weich erfcheinen, weil ein ju gabes Tett ber Bacheconsifteng abnlich untauglich ift; eben fo muß aber auch ein ju fluffiges Sett vermieden werden, welches über Die Poren des Solges wegfliegen wurde, ohne fie geborig auszufullen. Machdem das Rett ungefahr eine balbe Stunde mit dem Model in Berufrung war, wird derfelbe gang bavon burchdrungen fein; die uberfcuffige Fettmaffe wischt man jest mit einem Pinfel von Biegenhaaren, den man vou Beit ju Beit über das Reuer balt, damit er immer erwarmt bleibe, ab, fo daß nur eine leichte und dunne Fettlage auf dem Model jurud bleibt, und die Cocher oder Poren der Gravure alle offen erhalten bleiben.

Wenn alles dieses panktlich befolgt ift, wird die zweite Lage von Fett aufgetragen, welches noch fluffiger sein muß, als das vorige und in der Dampsbuchse Figur 8 geschmolzen wird, weil die zu gebende mehr erhöhte Temperatur über offenem Feuer in einem unbedeckten Gesaß zu gefährlich ware. Bei dieser zweiten Impragnirung des Holzes mit der Fettmaffe ift es rathsam sie mehr fluffig als zu die anzuwenden, damit der Gppsabguß sich leicht vom Holze trenenen läßt. Die überschuffige Fettmaffe wird wieder mit dem Pinsel so weit weggenommen, als das Holz noch feucht bleibt, da es für das Gelingen besser ift, wenn es mehr feucht als zu trocken ift, wodurch sich der Ibguß leichter von Holz abnehmen läßt.

Wenn der Model in den Rahmen 6 bis 8 Linien, wie Figur 9 geigt, eingesett ift, gießt man ohne Unterbrechung, bis die Oberflache davon überschwemmt ift, ein leichtes Ummoniakalwasser auf, und ohne Zeit zu verlieren viel reines Wasser darüber, welches das Immoniakalwasser ersett; ohne der Luft Zutritt zu laffen wascht man ungesaumt, und verhindert dadurch, daß die Fettmasse nicht zu fest werde, wenn es zu lange dauerte.

Es ift übrigens von der hochften Bichtigfeit, daß das Ummo-

niafalwaffer nicht zu ftark angewendet werde, weil eine zu schnelle Einwirkung einen Theil der übrigen Fettmaffe wegnehmen, oder fie ganz befeitigen wurde, wenn die Einwirkung zu lange dauerte.

Die Bafchoperation hat den Zwed, nur fo viel fette Materie auf dem Solg gurud ju laffen, als unumganglich nothwendig fur die Reinheit und Scharfe des Guffes erforderlich ift, und um die leichte Trennung deffelben vom Holge zu begunftigen.

Die ammoniafalische Auflösung bereitet man, indem 4 bis Tropfen faustisches Ammonium (Salmiatgeist) in ein Glas Basser, oder besser in ein glafernes Gefaß, Figur 13, gebracht wird. Man probirt zuerst die Flussischeit auf ihre Gute dadurch, daß man ein wenig davon auf den dessiniten Holzform bringt, um zu sehen, ob teine Blasen entstehen, und die Stellen, worauf man es gießt, zu ichnell weiß werden, weil bei solchen Erscheinungen das ammoniafaslische Basser zu stark sein wurde, und daher durch Zusap von Basser verschwächt werden muß. Das alkalische Basser darf auch aus der Ursache nicht zu stark angewendet werden, weil es sonft leicht einen Theil des benöthigten Fettes wegnehmen wurde.

Jedes Mal, wenn sich Lufttugelchen in den gestochenen Figuren bes Models gebildet haben, die gewöhnlich aus einem Mangel an Sorgfalt beim Aufgießen des Ammoniakalwassers, oder wenn die Fettmasse nicht fluffig genug ift, entstehen, muffen fie mit Bilfe einer fleinen hölzernen Radiernadel hinweg genommen werden, ehe man den Gpps aufgießt, weil sie sonit in dem Gppsabguffe mit bervortreten und nur außerst schwierig mit einem scharfen Graviermeffer hinmegzubringen sind.

Der Gpps, welcher jum Giegen verwendet wird, ift von der, felben Qualität, deffen fich die Gppsfigurenbildner bedienen. Mit Baffer für den Gebrauch angerührt, darf er weder ju did noch ju wässerig angewendet werden. In den im Rahmen befindlichen Model Figur 9 schüttet man so viel Baffer, daß der Model ganz damit bedeckt wird, gießt jest den Gpps bis zur Zeichnung sorgfältig auf, so daß das Baffer ganz durch den Gpps verdrängt wird, und flopft leise mit der hand unter den Model, damit sich der Gpps in allen Theilen der Gravure gleichförmig verbreiten fann.

Rach Berlauf von 20 bis 30 Minuten, wenn ber Gpps erstarrt ift, und man ibn nicht gu dunn angerührt hat, trennt man ibn von bem holzmodel mit ber Ublofungemaschine Figur 11 gum Beben, die

man fast unmerklich bewegt, und Unterftugung einer Mefferklinge, Die man langfam und fubtil an den vier Binkeln des Models einschiebt.

Die in Gyps modellirten Figuren werden nun in die Buchse Figur 12 eingeschlossen und in den Trockenofen gebracht, worin sie drei Stunden hiedurch bei einem nicht sehr starken und schnellen Feuer erhalten bleiben, wenn man die gewöhnliche Metallgußcomposition verwenden will; bei noch leicht schmelzbarerem Metall, wie das in der Tabelle unter Nr. 21 aufgeführte, kann man sie auch kurzere Zeit im Ofen lassen. Der Gyphabguß erscheint vertieft im Gegensah zum en Relief gestochenen hölzernen Model.

Sind die modellirten Figuren gebrannt, fo wird jum Gießen mit dem geschmolzenen Metall geschritten, welches sich leichter durch das Geben als durch das Beschreiben lernt. Beim Modelgießen hat sich die in der Tabelle Rr. 16 angeführte Metallcomposition als die zwedmäßigste, wohlfeilste und vorzüglichste in der Praxis bewährt. Sie besteht aus einer Zusammensehung von

- 2 Theilen Blei,
- 3 Theilen Binn.
- 1 Theil Bismuth.

Um bie Metallmifchung fur ben Buf au bereiten, wird folgenbermagen verfahren: In einem eifernen Tiegel fcmelgt man guerft bas am leichteften in Blug tommende Blei, bringt dann bas Binn hingu, und wenn auch diefes geschmolgen ift, gulest das Bismuth. Benn die Metallmifchung vollständig in fluß gefommen, rubrt man fie mit einem eifernen loffel gut durch einander, nimmt die auf ber Oberflache fich bildende fupferartige Saut (Ochlade) ab, gibt einen Loffel Salg bingu, rubrt abermals gut durch einander, damit die Legirung fich beffer reinigt, nimmt die Ochlade mit dem Loffel ab, gibt noch ein wenig Salg bingu, fo baß bie Metallmifchung recht rein und fluffig wird. In foldem Buftande gießt man fie in eine etwas platte Gifenform und lagt fie erfalten. Je langer die Metallcompofi, tion über dem Beuer geschmolgen erhalten werden fann, und je reiner man abichaumt, um fo vorzuglicher ericheint bas Metall. Fur den Modelguß wird es fur fich wieder in guten Gluß gebracht, wonach bas Gießen beginnen fann.

Beim Gießen felbft muß diefes ununterbrochen und ohne Bie-

berholung gefchehen, bamit der Luft nicht Butritt gelaffen wird barauf einguwirfen.

Benn der Guß vollendet und erkaltet ift, trennt man die Platte mit hilfe einer Sage, wobei man aber febr forgfältig zu Berke geben muß, um sie nicht zu verbiegen, weil sie, wenn sie verbogen wird, sich nur schwer wieder zurichten läßt, dann wascht man sie forgfältig mit Basser ab, weil der anbangende Gpps sich am leichtesten dadurch entfernt.

Wenn die Platten nun gang rein find, schneibet man sie auf der Seite, wo der Model ift, nach einem Linial gerade, und wenn die Flace nicht gang eben sein sollte, flopft man mit einem fleinen Sammer auf eine Urt holzernen Pfropf, den man auf die Ruckseite der Platte sett, bis sie gleich wird, wobei man aber genau Uchtung geben muß, daß man den Pfropf nur da anset, wo man auf der Oberflache eine Bertiefung bemerkt hat.

Wenn alle Platten recht eben und gerade geschnitten sind, legt man sie in zwei Reihen auf den Planiertisch, Figur 7. Der Kitt, womit man sie nur an dem Rande umgibt, um die Platten zusammen zu halten, besteht aus ungefahr einem Theile Wachs und Theilen Colophonium. Das Gewicht des Wachses zu dieser Composition läßt sich eigentlich nicht genau bestimmen; es hängt von der Temperatur ab, ob mehr oder weniger davon zu nehmen ist. Der Urbeiter, der mit diesem Geschäft beaustragt ist, wird bald darin eine Uebung erlangen.

Wenn der Ritt, womit die Platten zusammen gehalten werden, gut trocken ift, so daß die Werkzeuge, wenn sie angelegt werden, Staub verursachen, so verrichtet man die Arbeit mit dem ersten Zieheisen, dann wendet man die Planiermaschine an, bis die Flache gang eben ift.

Wenn auf diese Beise die einzelnen Plattenabguffe in gang gleicher Flache hergerichtet sind, welches durch ein gang fleines eifernes Linial leicht zu ermitteln ift, fest man den Model fur den Druck durch rapportgemäße Uneinanderfügung der einzelnen Gußplatten zusammen, indem dieselben auf dem linialformig ebenen holzernen Model durch Metallfifte befestigt werden.

Sabelle der Metall. Legirungen, welche Schlumberger für den Guß verwendete, und die für den Druckgebrauch verfucht wurden.

Mr.	Blei.	Zinn.	Wismuth	Spießglang.		
11	_	1	_	_		
12	-	9,5	0,5	_		
13	32	30	8	_		
14	22	24	8	_		
15	_	8	2	_		
16	16	24	8	_		
17	_	9,5	-	0,5		
18	10	40	_	1		
19	_	9,5	0,25	0,25		
21	5	3	8	_		
22	100		_	20		

Bemerkungen über biefe eilf verfchiebenen Metall-Legirungen.

In ihrer Eigenschaft erweifen fich die Metall - Legirungen wie folgt.

Dr. 11 ftredbar (malleable), febr bart, fcmelgbar roth.

- » 12 hart, hellflingend.
- » 18 ftredbar, fcmelgbar, barter ale bas vorige, febr ftredbar.
- » 14 bei 146 Gr. fchmelibar, febr ftredbar, bart.
- » 15 fcmelgbar, febr bart, febr ftredbar.
- » 16 hart, febr ftredbar.
- . 17 febr hart, febr ftredbar, aber wenig fluffig.
- . 18 febr bart, febr ftrectbar.
- 19 febr ichmelgbar, vortrefflich, febr gut, aber für den Gebrauch gu theuer.
- · 21 frubere gewöhnliche Mifchung.

Mit den hier angeführten verschiedenen Metalle Legirungen wurden durch Schlumberger in gleichem Mufter eben fo viele Drudmodel mit abgesetten Bouquet's angefertigt, um die Eigenschaft und Dauer einer jeden einzelnen Metalltomposition gu prufen. Fur die Prufung wurde das fauerste Applitationsschwarz fur den Schafwolstendruck verwendet. Es ergaben sich im Laufe des Drudens mit diefer Farbe folgende interessante Resultate:

- a) Alle Mifchungen mit Blei nahmen durch die Drudfarbe eine febr fupferrothe Farbe an.
- b) Die mit Spiefiglang (Untimonmetall) ohne Blei wurden nur leicht gerothet.
- c) Die Composition aus Binn und Bismuth wird nicht fupferig und behalt ihren Glang.
- d) Die Mifchnng and Jinn und Bint rothet fich nicht, wird aber bald trube und bleibt es. Sie zeigt nach Berlauf von einigen Tagen nachtheilige Beranderung. Die Farbe hangt fich beim Drucken ftart an, fo daß fich der Model nur schwer reinigen lagt, daher derfelbe auch nur von kurzer Dauer fein kann.
- e) Die Mifchungen, welche Spiegglang enthalten, rothen fich mit einem fupferigen Niederschlag, welcher ohne Bischen oder Aufbraufen erfolgt.
- f) Die Mifchungen von Binn und Bismuth verringern fich nach und nach im Umfange ihrer Figuren, fo daß durch ein langeres Arbeiten damit zulest außerordentlich feine Striche übrig bleiben und die Mufterfiguren ihren urfprunglichen Kern verlieren.
- g) Durch langeres Arbeiten erhielten sich alle Mischungen von Blei, Binn und Wismuth sehr gut und unangegriffen; man bemertte nur einige kleine, schwarze Fleden, welche Aehulichkeit mit Denen von Binn haben. Der Model mit der Mischung Nr. 21 kupferte zwar etwas, jedoch ohne sich nachtheilig zu verandern, und nachdem eine Zeit lang damit gedruckt worden, veranderte sich die kupferige Farbe, sie wurde mehr schwarz, ohne daß jedoch der Model gelitten hatte.

Bon allen Legirungen ift unstreitig Nr. 21 die dauerhafteste und beste, weil die andern, je mehr damit gearbeitet wird, angegriffen werden, sich mehr oder weniger bald verandern und das Muster dadurch unscheinbar machen. Die zu große Menge Wismuth in dieser Zusammensegung macht die Composition aber zu theuer, daß man keine Unwendung davon fur die Modelgießerei macht. Da nun durch den theuern Preis des Wismuths die Verwendung der vortrefflichen

Busammensetzung Rr. 21 fur den Gebrauch beschränkt wird, so wendet Och lumberger meiftens nur die Composition Rr. 16 an, weil der Preis viel niedriger und die Metallcomposition doch den allgemeinen Forderungen entspricht, die ein anhaltendes Abdrucken bedingt.

Beschreibung des Trodenofens. Tabula I.

Fig. 1 ift die Sobe bes Trodenofens von der Borderfeite mit ben Thuren jum Beigen, und benen bes eifernen Ofens jum Trodinen ber Gppbabguffe und Bezeichnung bes Ufchenherdes. Die Feuers und Ofenthurchen find von Gugeifen.

Fig. 2 zeigt ben Durchschnitt in der Quere. Der gußeiserne Trodenofen wird von zwei eisernen Querftaben getragen. Die Entfernung von unten bis an den Boden des Ufchenherdes beträgt 12 Boll. Die Deffnung der Seitenwande zwischen dem gußeisernen Ofen und der Ziegelwand beträgt 2½ Boll. Der offene Zwischenraum zwischen dem Ofen und der Ziegelwand dient dazu, um die Warme gleichmäßig zu vertheilen, die zum Trocknen der in den eingeschlossenen Kapseln befindlichen Gppsabdrucke erforderlich ist.

Big. 3 ftellt den Erodenofen, wie er gemauert ift, in feiner Cange bar, nebft ber Lage bes Roftes.

Fig. 4 zeigt die vordere Seite bes Ofens mit dem eifernen Gehaufe gum Trodnen, wo fich nothigenfalls auch zwei Gehaufe, wie bie Rigur zeigt, anbringen laffen.

Grflarung der abgezeichneten Bertjeuge.

Mro 5 ift ein eiferner Formrahmen, der den Modelrahmen tragt feine Reile und Stander find von Gichenholz, und am Boden befestigt. —

Mro 6 ift ein Tifch mit 8 Bebeln von Sols, um die gestochenen Beichnungen fur den Perrotin- oder Sanddrud in dem Rahmen fest gu halten.

Dro 7 ift ein Planiertifch jum Ebnen oder Glattmachen mit feinen zwei Planierwertzeugen.

Dro 8 eine Dampfbuchfe mit erhabenem Rand, jum Schmelgen ber Bettmaffe.

Nro 9 ift der gestochene Holzmodel in dem eingepaßten Rahmen Nro 10 ein gewöhnliches Kohlenbecken. Dro 11 und 12, Bebemafchine mit ihrem Drebbrett aus Gichenholz mit Bebel zum beben.

Rro 12. zwei Rahmen von Gufeifen, in welche die Gppsabdrucke eingesett werden, um fie nachher im Ofen zu trochnen und brennen zu können. Jeder diefer Rahmen hat zwei eiferne Platten zum Berschließen der beiden Seiten, wofür 4 Bolzen (Riegelnägel) dienen, die zum Festschließen eingeschoben werden. Man halt stets für jede diefer Rahmen zwei Bolzen im Vorrath.

Dro 18 ift ein glafernes Gefaß fur das Ammoniafalwaffer.

Dro 15, ein fleiner Reffel.

Mro 16, ein Pinfel von Biegenharen.

Mro 17 ift die Rafel, jum Begfragen ber anhangenden Unreinigfeiten.

Die auf ber Zeichnungstafel befindlichen Gegenstande 12, 12, 12, 16 und 17 find in etwas größerem Magftab gegeben, damit man fich die Form biefer Gerathschaften deutlicher vergegenwartigen fann. —

Bemerkungen über bie fogenannte Sandfarberei ber Schwarz: ober Leinwandfarber.

Unter ber fogenannten Sandfarberei versteht man die Darstellung der unig efarbten Baumwollen. und Leinengewebe, welche nicht wie im Zeugdruck mit einer erdigen oder metallischen Bafis impragnirt, abgetrochnet, gereinigt und hernach in einem Pigmentbade ausgefarbt werden, sondern theils weiß, theils ungebleicht durch wechfelseitiges Durchnehmen in verschiedenen Badern gefarbt werden. Diese Art von Farberei ift die alteste, welche wir kennen, und wird in Cohnarbeit von unsern Leinen. oder Schwarzsarbern, theils in gangen Studen, theils in abgetragenen alten aufzufarbenden Rleidungsstuden ausgeübt.

Die Ungahl der Farben nimmt in diefem Gebiete ein beschranfte3 Beld ein , so daß sich folche fast nur auf die folgenden reduciren.

Manfing und eifengelbe Farben.

Bur Nanting und eisengelbe Farben richtet man zwei falte Bader ber, ein schwefelfaures Gisenbad und ein mit Ralt tauftisch gemachtes Pottaschenbad, in welchen die Waare wechselweise so lange manipulirt wird, bis der Lon der zu wunschenden Farbe erreicht ift.

Bucet ift zu beobachten, daß die Baare zuerst in das Eisenvitriolbad und von da in das kaustische Kalibad gebracht wird, und so abwechselnd fortgefahren wird. Um die Farbe ganz gleichsormig zu erhalten, ist es nothig, das Eisenvitriolbad nur ganz schwach zu verwenden. Nach dem Durchnehmen in dem einen wie in dem andern Bade, wird immer gut ausgewunden, ausgeschlagen und gelüftet, bevor man wieder in eines derselben eingeht. Das lette Bad bleibt aber immer das kaustische Kalibad, nach welchem die Baare, wenn sie ausgewunden und ausgeschlagen worden, so lange gelüftet wird, bis die Nanking oder eisenrostgelbe Farbe durch Aufnahme von Sauerstoff aus dem Dunstkreise gebildet ift, wonach in Fluß eingehangen, rein gewaschen und abgetrodnet wird.

Graue Farben.

Bu den verschiedenen grauen Farbenabstufungen werden die gal. lubfaure- und gerbfaurehaltigen Pflanzenkörper in Berbindung mit schwefelsaurem Gifen (Gisenvitriol) verwendet. Bene Pflanzenkörper bestehen in den Gallapfeln, den Anoppern, der Erlenrinde, der Gischenrinde, der Birkenrinde und dem Sumach.

Diese in ihrer farbenden Eigenschaft ziemlich analog wirfende Pflanzenkörper liefern in Berbindung des schwefelsauren Gifens unter verschieden angewendeten Berhaltniffen mannichfaltige graue Schattirungen fur die Sandfarberei.

Das beste Berfahren, sie schor und gleichformig zu erhalten, besteht darin, daß man die trockene Baare zuerst in eine kalte schwache Eisenvitriolauflösung, worin 2, 3 bis 5 loth Eisenvitriol auf 2 Pfund Basser besindlich sind, einige Male hins und wiederniumt, gut auswindet, ausschlägt und nun durch ein warmes Bad eines dieser falbfarbenden Pigmentabsude einige Male hins und wieder zieht. Dunkter oder heller erhält man die grauen Farben, je nachdem man die Baare wechselsweise mehrere oder weniger Male in beide Bader bringt.

Eigenthumliche graue Schattirungen werben erzeugt, wenn man bem Eisenvitriolbade etwas weniges Aupfervitriol zusest. Eben fo gewinnt man verschiedene Schattirungen durch Mischung von Absud der verschiedenen falbfarbenden Pflangenstoffe. Ins Oliven spielend werden die grauen Ruancen erhalten, wenn Absud von adjektiv gelbfarbenden Pflangenpigmenten zugesest, ins Wiolette spielend, wenn Krapp oder

Cafalpinienpigment dabei in Unwendung gebracht wird. Durch geringen Bufas von Campecheholzbefoft wird Ufchgrau erhalten.

Chocoladenbraune Farben.

Fur die herstellung diefer Farben bereitet man zuerft eine flare Ralflauge, indem man 10 Pfund Ralf mit Baffer zum Ralfbrei loscht; denselben in einen großen mit Baffer angefüllten Stander bringt und 2 Pfund Pottasche in Baffer gelöft, gut damit untereinander rührt, und alsdann die Fluffigfeit hell abklaren laßt, die nun fur einige Farben verwendet werden fann.

Bon diefer klaren Kalklauge ninmt man fo viel, als jum Durchnehmen ber trockenen Baare erforderlich ift. Das Durchnehmen
geschieht in einem Keffel oder hölzernen Gefaß handlau, worin die Baare jum gleichformigen Durchnehen dreimal hin- und
wieder gezogen, alsbann ausgewunden, aufgefacht, ausgeschlagen
und gelüftet wird. Nun schüttet man in einen kleinen Keffel, für ein
Stück Kattun von 5/4 Ellen Breite und 48 Ellen Länge, 11/2 Pfund Eisenvitriol, löft denselben in warmem Basser, und bringt die Lösung in
ein hölzernes Gefaß, worin kaltes Basser ift.

In diese Fluffigfeit wird das durch die Ralflauge durchgenommene Stud Baare gebracht, dreimal umgezogen, aufgeschlagen, und so lange hangen gelaffen, bis die Fluffigfeit ganz wasserslar ablauft, wonach es abgewunden, wieder in die Ralflauge gebracht, und auf diese Beise noch zweimal in den verschiedenen Badern behandelt wird. Es wird nun ausgewunden, ausgeschlagen, gelüftet und in fließendem Basser gewaschen. Das Ralfwasserbad muß jedesmal erneuert werden, auch werden die zurückehaltenen zwei Drittheile Eisenvitriolauslösung für das zweite und dritte Durchnehmen verwendet.

Durch diese Behandlung wird die Baare eine schone eisenrofts gelbe Farbe angenommen haben. Man fahrt nun mit der sammtlich zu behandelnden Partie Baare auf dieselbe Beise fort, um sie durch dieses Verfahren zum Chocoladenfarben geschickt zu machen. Bill man aber den Grund eifenroft gelblaffen, so ift die Baare mit dieser Operation fertig.

Bum Thocoladefarben rechnet man auf ein Stud Baare von der angegebenen Lange und Breite.

8 bis 10 Pfund Fichtenrinde,

1/4 Pfund Bifetholg,

1/2 Pfund Erlenrinde,

3/4 Pfund Krapp.

Das Bifetholz wird mit der Erlenrinde zuerst 3/4 Stunden lang abgefotten, aledann die Fichtenrinde hinzugebracht und wieder 3/4 Stunden gelinde gekocht, dann zulest der Krapp zugegeben. Man läßt hierauf das Ganze bei einer Temperatur von 75 Gr. R. eine halbe Stunde digeriren, bringt es fodann auf einen Weidenkorb, läßt das Klare in ein Gefäß ablaufen und gießt fo lange kaltes Wasser auf, bis die ablaufende Flussigiefeit nicht mehr gefärbt erscheint.

Das gewaschene Stud Zeug wird jest in das handwarme Bad in ben Reffel gebracht, und so lange unter steigender Temperatur hin und wieder gezogen, bis die Bluffigfeit so heiß geworden ift, daß man nicht mehr die Hand darin leiden kann. Man schlägt jest die Baare auf, bringt sie wieder in die Kalklauge und von da wieder in die Farbenbruhe. Dieses wird noch zwei bis dreimal wiederholt, wodurch die branne Farbe hergestellt ift. Zulest wird in flichendem Baffer geschweift, überdroschen, gewaschen, aufgehangen und abgetrocknet.

Heller oder dunfler fann man diese braune Farbe darstellen, wenn man sie mehrere oder wenigere Male in den verschiedenen Badern durchnimmt. Soll die Farbe einen ftarferen Stich ins Rothe haben, so seht man etwas mehr Krapp zu; foll sie dagegen ins Gelbe nuanciren, so gibt man etwas Absud von einem adjektiv gelbfarbenden Pigment zu; wunscht man sie dunfler im Braun, so wird ein größerer Zusat von Erlenrindeabsud gereicht.

Orange Farben.

Bu den Orangefarben bedient man fich derfelben Kalklauge, wie für Chocoladebraun. Man bringt von der Lauge etwas in einen tupfernen Keffel, gibt die nothige Menge Baffer bu, und erwarmt die Fluffigkeit lau, in welcher die trockene weiße Baare einmal hin und wieder gezogen, ausgewunden, ausgeschlagen und zum Farben gebracht wird.

Auf ein Stud Baare von befannter lange und Breite werben nun:

3/4 Pfund Bifetholy und

1/2 Pfund wilde Apfelbaumrinde abgefocht, der Abfud durch grobe Leinwand filtrirt, und der Rudftand mit Baffer abgefpult.

Muf gleiche Mrt bereitet man fich einen Abfud aus:

- 3/4 Pfund Sumach, und gießt fodann beide Abfochungen gufammen, welche in einen Reffel gegeben, und barin
- 4 Loth Rupfervitripf und
- 3/4 Pfund Pottafche aufgeloft merben.

Man farbt nun von handlau bis jur Sige, indem man die Baare in dem Bade ununterbrochen bin und her zieht, dann aufschlägt, in fliegendem Baffer schweift, überdreschen und waschen läßt, wonach im Schatten abgetrochnet wird.

Bill man die Farbe mehr ins rothliche haben, so wird mehr Bifetholz, und bei mehr ins gelbliche spielend, mehr wilder Upfelbaumrindenabsud verwendet.

Oliven Farben.

Bur Olivenfarben erhalt die Baare Diefelbe Borbereitung mit Ralflauge und Gifenbeige wie fur Chocolabenfarbe.

Beim Farben rechnet man auf ein Stud der mehrmale angegebenen Breite und lange

- 8 Pfund Erlenrinde, welche mit Baffer abgefocht wird, und dem absude noch so viel Baffer hinzugegeben wird, als die Baare zum Durchnehmen benöthigt. In diesem warmen Bade wird sie drei bis viermal hin und her gezogen, dann ausgewunden, ausgeschlagen, und in ein taltes, schwaches, schwefelfaures Eisenbad, worin 4 Loth Eisenvitriol gelöst sind, gebracht, in welchem sie einige Male hin und hergezogen, dann ausgewunden, ausgeschlagen, und wenn die Olivenfarbe ins grunliche spiezlen soll, durch einen Ubsud von
 - 4 Pfund Binft,
- 12 Coth Pottafche, und
 - 2 Poth Rupfervitriol genommen. Soll die Farbe eine rothliche Schattirung erhalten, so nimmt man die Baare in der Bisetholzbrube, welche beim Orangefarben übrig geblieben ift, durch.

Ein schones und beiteres Oliven erhalt man auch, wenn 2 Theile Eisenvitriol und 1 1, Theile Alaun verwendet, und statt Erlenrinde wilde Apfelbaumrinde in Anwendung gebracht wird.

3fabellen garbe.

Auch für diese Grundfarbe wird die trockene Baare in einem Kalkliquidium durchneht, nur muß die Lauge hier sehr schwach sein, und darf nur lau angewendet werden. Man gibt in dem Bade nur einen Zug hin und ber, schlägt die Baare auf, windet sie aus, und bringt sie in ein schwaches Sisenvitriolbad, worin für ein Stud der mehrmals gedachten Breite und Lange 5 bis 6 Loth Sisenvitriol gelöft sind. In diesem Bade wird die Baare kalt einige Male hin und her gezogen, dann ausgewunden, ausgeschlagen, gelüstet, in sließendem Basser gewaschen, und in dem Bade, in welchem die Chocoladenfarbe gefärbt worden, zweimal hin und hergezogen, und von da noch einmal in das Kalkwasserbad gebracht. Hat man noch Visetholzbrüße von der Orangensärberei übrig, so wird diese Brühe sehr mit Basser verschwächt in Anwendung gebracht, in welcher man die Baare zweimal hin und her warm durchnimmt. Ist der Vorrath an Orangebrüße aber verarbeitet, so gießt man den Ubsud von:

1/2 Pfund Bifetholg und

1/4 Pfund Pottafche in laues Baffer, und zieht die Baate einige Male darin herum, bis man die zu wünfchende Ruance erreicht hat. Die Stüde werden nun aufgezogen, ausgewunden, im Fluß gewaschen und im Schatten abgetrodnet.

Schwarze Farbe.

Um den baumwollenen und leinenen Geweben in der Sandfatherei ein glanzendes und haltbares Schwarz zu ertheilen, gallirt man fie zuvor mit einem Ubsude von Gallapfel, Sumach und Campechebolz, bei einer Temperatur, daß man die Sand faum mehr barin erleiden fann, ringt sie leicht aus und trocknet sie ab.

Die getrocknete Baare bringt man nun in ein Bad von lauem Baffer, in welchem man dem Gewichte nach beiläufig 1/10 holfaute Eisenauslöfung 12 Gr. B. gebracht, und gut durch einander gerührt hat, in welchem sie eine halbe Stunde lang bin und her gezogen, und während dieser Zeit einige Male herausgenommen, gelüftet und sodann wieder hinein gebracht wird. Nach dem letten Herausnehmen windet man sie aus, lüftet 10 bis 12 Minuten, und gallirt wieder wie das erste Mal. Diese beiden Operationen wiederholt man noch einmal. Nach dem letten Durchnehmen wird eine Viertelstunde lang

gelüftet, wonach die Farbe Schwarz erscheint. Die Baare wird nun gewaschen, und um sie weicher zu machen und der Farbe mehr Glanz zu geben, in einem kalten Oelbeizbade durchgenommen, welches bereitet wird, indem man 36 bis 40 Gewichtstheile Sodaauslofung von 1 Gr. B. mit einem Theile Baumol vermischt, so daß 2 Loth Baumol auf ein Pfund Baumwollgewebe kommen. Aus dem Oelbade wird die Baare ausgerungen, abgetrochnet, dann erst ausgewaschen, wieder aufgehangen und abgetrochnet, wodurch ein Schwarz erhalten wird, welches so haltbar und vollkommen ift, daß es nichts zu wunschen übrig läßt.

Grune Farben.

Grun wird in der Sandfarberei erhalten, wenn man 2 Theile Bau- oder Gilbfrautabsud (Gieft) mit einem Theile Campecheholzabsud mischt, aledann etwas Aupfervitriol und Pottasche in der Flussigfeit aufloft. In diesem Bade werden die weißen Zeuge heiß gefarbt,
und nachher so lange in dem Farbebade liegen gelaffen, bis das Bad
falt zu werden anfangt, wonach gewaschen und im Schatten abgetrocknet wird.

Piftaciengrun, wenn die baumwollen- und leinenen Zeuge guerft in einem ftarten Sumachbade von 1/2 Pfnnd Sumach auf ein Pfund Beng durchgenommen, und dann in einem Bade von Maun oder effigfaurer Thonerde behandelt werden.

Umerifanisches Grun stellt man bar, wenn die Waare guerst in einem Campecheholzbade, dem etwas Eisenauslofung zugesest wurde, durchgenommen, aledann in einem Bau- oder Gilbfrautbade, dem Alaun zugesett, behandelt wird.

Blaue Farben.

Die blauen Farben werden entweder in einer falten Indigofupe gegeben, oder man beigt mit Eisenauslösung, windet aus, lüstet und farbt in einem mit Schwefelsaure angefauerten eisenblausauren Kalibade. Um dunfle Farbe durch diesen Beg darzustellen, wird die Baare nach dem blausauren Kalibade gewaschen, dann wieder in das Eisenbad und von da in das blausaure Kalibad gebracht, welch wechtelweises Versahren so lange wiederholt wird, bis das Blau nach Bunsch dunfel genug erreicht ist.

In den Kreis der Sandfarberei gebort auch noch das Gelbfarben mit der Eurcumamurzel und das Rosafarben mit Safflor.

Anhang.

Ueber das Bleichen der Leinwand mit Unterftugung von Chlor und Schwefelfaure:Badern als Sandelswaare, und für den Gebranch im Zeugdruck jur Darftellung örtlich gedruckter und eingefarbter Deffins.

Für den ortlichen Druck und das Farben leinener Stoffe mit Krapp ift eine absolut rein gebleichte Leinwand unumgänglich nothwendig, wenn man gelungene Resultate erzielen will. hierzu reicht die beste Beißbleiche für handelswaare, selbst wenn die Leinwand dem Auge noch so schon weiß gebleicht erscheint, nicht aus, sondern sie erfordert noch eine besondere Vorrichtung, um sie geschickt dafür zu machen.

Ich will nun die durch mich ausgemittelte Methode geben, wo durch leinwand und leinene Stoffe jeder Gattung auf die zweckmäßigfte und vollsommenfte Urt als handelswaare weiß gebleicht werden kann, und zugleich das Berfahren damit verbinden, wie man die gebleichten leinenen Stoffe, welche fur Druckwaare bestimmt sind, zu behandeln habe, um im Farben mit Krapp glanzend schone leinene Druckfabrifate zu erhalten.

Durch diese Mittheilung wird der Druckfabrifant in den Stand gesetzt, zu erkennen, wie fur seinen Gebrauch leinene Stoffe zu behandeln sind; auch betrachte ich das Verfahren zugleich als eine Erganzung das Bleichen der Leinwand betreffend, für meine im Jahre 1831 erschienene Schrift: "Die Kunst, vegetabilische, vegetabilischen und rein animalische Stoffe zu bleischen," so wie zu dem Supplement zu derselben, welches 1838 erschienen ist.

Geben wir nun querft auf bas Bleichen ber Leinwand fur Sanbelegut über, welches auf nachstehende Beife vorgenommen wird.

Fermentations: oder Beichproces.

Beim Bleichen der Leinwand und aller leinenen Stoffe ift vor allen Dingen darauf zu feben, daß die Baare nach ihrer Qualität, Feinheit und Starfe des Fadens fortirt werde, und daß fie fo fortirt alle Bleichgange durchmache, weil, wenn dabei feine Leinwand aus Flachs und gröbere aus hanf oder Berg gemengt wird, beim Bleichen ungleiche Resultate hervorgehen.

Die erfte und wichtigfte Operation beim Bleichen der Leinwand und der leinenen Stoffe besteht in dem Ginweichen oder Gahren der Baare, weil durch eine zwedmäßige Fermentation nicht allein das Beißbleichen erleichtert, sondern auch weniger Bleichmaterial gur Erzielung ber hoch ft en Beiße erfordert wird.

Betrachten wir den Flachs. und hanfbaft in feinem natürlichen Buftande, verunreinigt mit einer farbigen Substang, bie in einer eigenen Berbindung von Schleim, Kleber, Ertraftivstoff und einer barzigen Materie zu bestehen scheint, und in der Leinwandbleiche als farbiger Stoff oder Firniß bekannt ift, und erwägen wir dabei, daß ihr beim Spinnen der Garne und Weben der Leinwand noch andere fremdartige Theile, Staub, Schweiß, in der Schlichte Mehlfleister, sette und ölige Zusähe und dgl. zugefügt werden, so ergibt sich hierauß von selbst, daß die Fermentation (Gährung) einen Theil dieser Berunreinigungen auslösen und hinwegnehmen muffe.

In einer entsprechenden Temperatur bewirft die Fermentation, daß ein Theil der mehligen Weberschlichte vermöge ihrer zuderstoff-haltigen Basis in die saure Gahrung übergeht, aufgelöst und der Leinwand entzogen wird. Diese Beranderung grundet sich theilweise auf die auslösende Kraft des Baffers und Einwirfung der atmosphärischen Luft, welche in ruhiger Berührung mit der zuderstoffhaltigen Materie an diese Sauerstoff abgibt, und so die Bildung der Saure veranlaßt. Da der natürliche Schleim und Ertraftivstoff durch die Einwirfung der Effigsaue eine Lösungsgeneigtheit erhalt, so erfolgt durch die Gahrung eine Art Mischungsveranderung, welche bewirft, daß die Baare in den nachstogenden alkalischen Badern ihren farbigen Stoff, der orydirt worden, leichter an das alkalische Salzabritt.

Der Fermentationsprojeg wird folgendergestalt ausgeführt:

Das Einsegen der aufgefachten, mit den Enden umschlagenen Leinwand in die holgernen Einweichgefage, welche von der Große

find, daß fie 230 bis 250 Ochock Leinwand faffen, muß mit aller Sorgfalt gefcheben, damit fich die Bewebe nicht verwirren und nach beendigtem Fermentationeprozef ohne Ochwierigfeit Stud fur Stud aus der Beichfufe berausgenommen werden tounen. Beil das warme Baffer in die robe Leinwand fchwer eindringt, fo bringe man, der gleichformigen Bertheilung wegen, nach dem Ginlegen jeder ein: gelnen Schicht Baare Flugwaffer bingu, das eine Temperatur von 30 bis 35 Gr. R. bat, und fabre damit fo lange fort, bis alle Baare fopflinge in die Rufe eingeschichtet ift. Gin Urbeiter mit Bolgichuben verfeben, fellt fich in die Rufe, um die angenente Baare untergu-Ift die Rufe geborig angefüllt, fo wird bas Bange burch eine gewohnliche Borrichtung beschwert und fo viel Baffer von detfelben Temperatur jugegeben, daß die leinenen Stoffe 3 bis 4 3oll unter der Bluffigfeit liegen. Bei warmer, Die Gabrung befordern-Der Bitterung verrichtet man bas Ginfeben in einem vor Regen ges fcubten freien lotal, in falter Jahredgeit in einem geheigten Parterregimmer bei einer andauernden Temperatur von 15 bis 16 Gr. 3m lettern Kalle muffen Bentilatoren angebracht merben, burch welche atmofpharifche Luft gur und abitromen fann.

Die eingelegte, gut beschwerte Leinwand wird nach 6 bis 8 Stunden anfangen ftart aufzuschwellen; es zeigen sich Erscheinungen geistiger Gabrung, die nach und nach in saure übergeht, wozu einige Tage gehören, um die erw unschte Fermentation zu erreichen; im Frühjahre, Sommer und angehenden herbste reichen bei warmer Bitterung 3, 4, langstens 5 Tage dazu aus. Ift der erwunschte Grad der sauren Gahrung eingetreten, so darf man nicht saumen, die Flussigfeit durch den am Boden des Einweichgefaßes angebrachten Spunt abzulassen, weil sonft bald die faulige Gahrung solgen konnte, welche nachtheilig auf die Festigkeit der Faser einwirken würderlich riechende Schleimhaut, die sich bei der Gahrung auf der Obterstäche bildet, abgenommen, um dadurch zu verhindern, daß sich die Schleimtheile auf die Waare absehen.

Nach dem Ablaffen der Gahrungsfluffigfeit wird frifches Blufwaffer aufgegoffen, um die widerlich riechende Substanz so gut als möglich abzuspulen, nach dem Ablaufen deffelben der Spunt aufs neue geschloffen, und die Operation des Gahrungsprozesses mit 30 bis 35 Gr. R. erwarmten Fluftwaffer wie das erfte Mal wiederholt vorgenommen. Ehe nun die fermentirte Leinwand aus der Einweich: fufe geschafft wird, wiederholt-man das Schleimabnehmen und Ab. laffen der sauren Fluffigkeit, walft und mascht die Leinwand alsbald jum erften Male sorgfältig und legt sie 4 bis 5 Tage auf die Bleichwiese aus.

Durch diefes Berfahren wird der Leinwand ichon ein beträchtlicher, gegen 8 bis 10 Prozent von ihrem Gewicht betragender Theil Der Unreinigfeiten, womit sie behaftet war, entzogen; sie ift bereits weicher anzufühlen und zeigt bei genauer Betrachtung deutliche Rennzeichen einer vorgegangenen Beranderung, in welchem Bustande sie sich nun fur die erfte alfalische Beuchung eignet.

Da der Fermentationsprojeg beim Bleichen der leinenen Stoffe von der größten Bichtigkeit ift, fo mache ich dabei auf die zwei folgenden, wesentlich wichtigen Punkte noch besonders aufmerksam.

- 1. Durch ein zu fruhes Ablaffen ber Beichfluffigfeit wird die beabsichtigte faure Gabrung nicht volltommen erreicht, weil die Mehlschlichte bei zu furger Beit mit dem Baffer und der atmosphärischen Luft feine faure Fermentation hervorbringen fann, lettere aber nothwendig ift, um die zuderstoffhaltige Materie in Effigsaure umzuandern, in welcher wieder andere Substanzen durch Oxydation und Mischungeveranderung disponirt werden, im Verfolge des übrigen Bleichprozesses fich leichter zu logen, so daß sie sich schneller entfernen laffen muffen.
- 2. Bei zu langem Berweilen der Baare in der Einweichkufe ist hingegen eine Urt fauliger Gabrung zu befürchten, die der Dauerhaftigkeit der Leinenfaser hochst nachtheilig werden kann, und den übrigen Bleichprozeß in seinem Fortgange erschwert, weil durch eine eintretende Faulniß sich alle aufgelöste Moleculen präzipitiren und in den geöffneten Poren der Faser niederschlagen. Im fauligen Zustande wird die Faser der Leinwand am Ende ganz zerstört, so daß man sie zulest als ver fault betrachten kann.

Den gehörigen fauren Grad ber Gahrung lernt man bald burch Hebung und ben Geruch erkennen. Ehe diefes der Fall ift, fann man fich als Prufungsmittel des frifch bereiteten Ladmuspapiers bedienen, welches, in die fauerliche Bluffigfeit gehalten, fchnell gerothet wird.

Auslegen ber Leinwand auf Die Bleichwiefe.

Nach dem Fermentiren, Walfen und Baschen wird die Leins wand auf die Bleichwiese ausgelegt, 4 bis 5 Tage liegen gelassen, und täglich bei warmer Witterung vermittelft parabolischer Burffchaufel zweis bis dreimal, je nachdem die Barme groß ift und die Sonne brennend einwirft, mit Basser begossen. Bei trüben Wetter erfolgt das Begießen nicht eher, als bis die Baare vollfommen troden geworden; bei Regenwetter ift es ohnehin nicht nothig.

Die bleichende Wirfung erweift sich bei der Luft. oder Rasenbleiche am ftartsten, wenn die Baare fast trocken ift, weil die feuchte dann weniger die Berührung mit der atmosphärischen Luft hindert; und daß die Orndation und das Licht hierbei am meisten thun, ergibt sich daraus, daß die obere Seite immer weißer ift als die untere. Aus dieser Ursache wiederholt man das Begießen der Leinwand auf der Bleichwiese nach allen Erfahrungen auch nicht eber, als bis sie wieder gang trocken geworden ift.

Die Luft: oder Rafenbleiche grundet fich auf die Ginwirfung der atmofpharifchen Luft und Des Baffere, wobei das Licht der Gonne eine wichtige Rolle fpielt. Die atmospharifche Luft und ein Theil Des Baffere erleiden durch ben Projef bes Bleichens eine Berfegung, indem fie ihren Sauerftoff abgeben, und badurch den vorwaltenden Roblenftoff der vegetabilifchen Rafer oder ihrer Gemebe orndiren und gulest unter der Geftalt ale fohlenfaures Bas binwegführen. Berfegung wird durch die Ginwirfung des Gonnenlichtes begunftigt, indem der Lichtstoff beffelben mit dem gefarbten Roblenftoffe fo lange in Berbindung tritt, ale noch farbige Erfcheinungen vorhanden find. Dagegen befordert die durch den Berfepungeprozef in Freiheit gefeste Barme die Berlegung der atmofpharifchen Luft und des Baffere, lettere auch die Musdunftung der Pflangen, fo wie die Berlegung des niedergeschlagenen oder aus der Pflange ausschwigenden Thaues, der eine beträchtliche Menge Sauerftoffgas enthalt. Diefe gegenseitige Bechfelwirfung der Mischung und Entmischung, welche Die Matur beim Progeffe des Bleichens ausubt, dauert fo lange ununterbrochen fort, bis die vegetabilifche gafer volltommen weiß erfcheint, und das Licht ungerlegt reflettirt wird.

Man war fruber der Meinung, daß das Bleichen in den Donaten Marg, Upril und Mai auf dem Rafen fchneller erfolge, ale in den Sommer, und angehenden Berbitmonaten; Diefes ift jedoch nicht bestätigt worden, und mochte mehr der größern Aufmerksamfeit, welche man bei dem Bleichen zu Unfang der Bleichzeit widmet, zuzuschreiben fein.

Auf der Bleichwiese wird die Leinwand der Lange und Breite noch gut ausgespannt, um faltenlos den Einwirkungen der Luft und des Lichts in ihrer ganzen Flache gleichförmig dargeboten zu werden. Es wird dieses dadurch am leichteften erreicht, daß man die Leinwand mittelst hölzerner Bleichnägel an den vier Endzipfeln durch Einstecken in die Erde befestigt, und dunne Seile über die ausgespannte Waare zieht, wodurch verhindert wird, daß der Wind sie nicht heben und überhaupt die Leinwand faltenlos auf der Wiese liegen fann

Im laufe ber einander folgenden Bleichoperationen ift auch darauf ju feben, daß beim Auslegen auf die Bleichwiese ftets die untere weniger weiß gebleichte Seite nach jeder alkalischen laugung ju oberft gekehrt werde, damit im fortschreitenden Bleichprozesse eine völlige Ausgleichung der bleichenden Wirkungen Statt finden könne.

Benn im Binter gebleicht werden foll, welches jedoch nur hochft selten vortommt, so muß die Leinwand forgfältig auf dem Schnee erhalten werden; unter demfelben friert fie leicht auf den Boden an und leidet dadurch in der Dauerhaftigfent der Faser, welches um so mehr geschieht, wenn Austhauen und Gefrieren mit einander wechseln, und die Baare, an den Boden angefroren, untern Schnee zu liegen kommt.

Richt alle Leinwand bleicht übrigens gleich schnell und gut; es hangt dieses von der Behandlung des Flachses und hanfes, von der Roftung, dem Spinnen und Garnsieden ab. Defters find einzelne Kaden, wenn das übrige Ganze schon weißgebleicht erscheint, noch rob; die Fragmente von holzigen Theilen (Schilf, Uggen, Ocen), die beim handverspinnen des schlecht gereinigten Flachses oder hanfes mit eingedreht werden, erschweren eine vollkommene gleichformige Bleiche. Auch wird höchst selten die Leinwand aus einem und demselben Gespinnste gewebt, sondern verschiedenes Garn von einer Nummer, aus verschiedenem Flachse oder hanfe gesponnen, dabei verwendet; und da sich immer ein Flachs oder hanf bester bleicht, als der andere, so entstehen dadurch eben so viele Streifen und Ungleich-

heiten in der Leinwand, ale verschiedenes Garn beim Beben in Inwendung gebracht worden.

Alle diese Uebelftande zeigen fich bem Auge am auffallendften, wenn die Leinwand bis in den halb oder brei Biertel weißgebleichten 3nftand verfest ift, und verzogern bin und wieder den Prozes im Bleichen. Uebelftande der Art fommen übrigens bei Maschinengefpinnst felten vor.

Erodene Bleiche.

Das Bleichen der leinenen Stoffe auf trodenem Bege erweist sich weniger schnell und wirtungevoll, als das eben abgebandelte naffe Berfahren. — Da, wo sich feine Gieganstalten anbringen laffen, wird man genothigt, zu demselben feine Zuflucht zu nehmen.

Unter troden er Bleiche verstehe ich diejenige Bleichungsart, bei welcher die Baare auf der Biefe nicht mit Baffer funftlich geneht wird, sondern der wechselnden Bitterung der Natur überlaffen bleibt. Es bewirft hier der Sauerstoff des Dunftfreises, des Thaues und des zufälligen Regenwassers, mit Beihilfe des Lichts und der Pflanzenausdunftung den Prozes dre Bleichens.

Uebrigens ift die trodene Bleiche der naffen in allen auf einander folgenden Operationen mit dem Unterschiede vollkommen gleich, daß die gebeuchten und in der kaustisch alkalischen Lauge gekochten leinenen Stoffe, bevor sie auf die Wiese ausgelegt werden, zuvor durch Auswaschen im Fluffe oder Bache von der anhängenden alkalischen Fluffigkeit befreit werden, weil sonft ohne Wassereinwirkung bei trodener Witterung und ftarker Sonnenhipe die Dauerhaftigkeit der Kaser leiden wird.

Wenn man die gebeuchten oder gelaugten Stoffe hingegen bei Regenwetter auf die Bleichwiese auslegen fann, fo fallt das dus walchen weg, weil der Regen das Begießen ersest, und überhaupt schon ein zweimaliges Begießen ausreicht, die anhängenden alkalischen Theile in so weit wegzuschaffen, daß sie nicht mehr nachtheilig auf die Pflanzenfaser einwirken konnen.

Won den alkalischen Salzen, welche zum Benden (Laugen) der Leinwand am vortheilhafteften verwendet werden konnen.

Bei der fruberen langwierigen Luft- oder Rafenbleiche pflegte man jum Beuchen der Leinwand Holgafchenlauge oder auch gewohnliche (milde) Pottaschen-Lauge, in welchen das Alfalische theilweise an Roblenfaure gebunden ift, in Anwendung zu bringen, wobei eigentlich nur der Theil des vorhandenen freien reinen alkalischen Salzes sich wirkungsvoll erweisen kann, während das mit Roblensaure verbundene toblensaure Alkali sich ganzlich passiv verhalt, und sich dadurch ein nicht unbedeutender Berluft an Bleichmaterial herausifellt. In der neuern Zeit ist man durch die glücklichsten Resultate dahin gelangt, sich der reinen kaustische altalischen Lauge zum Beuchen der Leinwand und der leinenen Stoffe mit dem eclatantesten Borstheile sur eines Beiß und Erhaltung der Dauerhaftigkeit der Pflanzenfafer zu bedienen, so daß gegenwärtig das Beuchen mit derselben in den ausgezeichnetsten Bleichanstalten vorherrschend angetroffen wird.

Die fauftische Ralilauge fur bas Bleichen ber leinenen Stoffe bereite ich auf folgende Urt:

100 Pfund gute calcinirte Pottasche und 20 Pfund frisch gebrannter Kalf werden auf nachstehende Beise behandelt: Es werden 25 Pfund Pottasche in einem blanken eifernen Kessel siedend heiß mit 100 Maß (250 Pfund) Flußwasser gelöst, und über dem Feuer 5 Pfund frischgebrannter Kalk, welcher zuvor mit heißem Basser zum dunnen Kalkbrei bereitet worden, nach und nach eingerührt. Ist aller Kalkbrei in die Pottaschenauslösung gebracht, so läßt man das Ganze einige Minuten auskoden, und gießt es hernach in die Lausgenständer.

Nach dieser Beise verfährt man mit den übrigen brei Portionen Pottasche und Kalf, bis die 100 Pfund Pottasche und 20 Pfund Kalf mit dem erforderlichen Basser zur Lauge bereitet sind. Bei hinzeichender Größe des Kesselbels kann auch die gange Portion Lauge mit einem Male bereitet werden; auch fann man den frisch gebrannten Kalf in Stücken portionenweise in die heiße Pottaschenlauge einbringen, und das Gange zulest auftochen lassen.

In beiden Fallen wird der Laugenstander, wenn die Lauge etwas erkaltet ift, mit einem gut ichließenden Dedel geschloffen, unter welchem noch eine Lage grober Leinwand angebracht ift, um den Butritt der atmosphärischen Luft abzuhalten, weil die kaustisch-altalische Lauge ein starkes Streben besigt, die Rohlensaure aus dem Dunftkreise zu absorbiren, und dadurch ihre beuchende Kraft vermindert wird. Nach dem völligen Erfalten und Abklaren wird die helle Lauge burch ben an dem Laugenfasse 8 Boll vom Boden angebrachten Sahn abgelassen, in eine andere, eben so geräumige Rufe gebracht, welche gegen den Zutritt der Luft gut geschlossen ift, und in folchem Zustande, mit Baffer verdunnt, jum Beuchen verwendet.

Das in dem ersten Laugengefäße jurudgebliebene Restdum von toblenfaurem Ralf wird mit reinem Flugwaffer so lange ausgelaugt, als die hell abgezogene Fluffigfeit noch alkalisch reagirt, und davon so viel der ersten Lauge zugesest, daß das Ganze 400 Maß (das Maß zu 2½ Pfund Bafferinhalt angenommen) beträgt. Der Ueberrest fann ebenfalls zum Beuchen verwendet, und der ausgelaugte Rudstand in die Dungergrube geworfen werden.

Wenn man anstatt mit fauftifcher Ralilauge mit fauftifcher Natronlauge beuchen will, fo bereitet man die Lauge dafur auf folgende Beise:

100 Pfund frnstallifirte Goda (tohlenfauerliches Natron) werden in einem eifernen Keffel in 100 Maß (250 Pfund) siedendem Baser aufgelöst, alsdann nach und nach 45 Pfund frisch gebrannter Kalf zugegeben, das Ganze eine Biertelstunde lang gekocht, herenach auf ein Filtrum von grober Leinwand gebracht, und die durchgelaufene flare Lauge zum Ausbewahren in den Laugenständer gegeben. Der rückständige Bodensas wird zu wiederholten Malen mit Basser so lange ausgelaugt, bis demfelben alles alkalische Salz entzogen ift, wonach die ausgelaugte Flüssigkeit zur ersten Lauge in den Ständer gebracht, mit hellem Fluswasser bis auf 8 Grad Stärfe nach Baumes Areometer gestellt, und dann das Gefäß zugedeckt wird. Zum Beuchen wird die Lauge mit Basser verdunnt, und nach den weiter unten angegebenen Graden verwendet.

Arbeitet man mit sogenannter doppelt- frangosischer Goda, die wenig Arpstallisationswasser und mehr kaustisches Natron enthalt, so reichen für die Darstellung der kaustischen Lauge 15 Pfund
Alepkalk für 100 Pfund Goda bin, eine dem Zwecke entsprechende
Lauge zu erhalten. In Landern, wo die Goda billiger als die Pottasche im Preise zu stehen kommt, kann die kaustische Natronlauge
zum Bleichen der leinenen Stoffe vortheilhaft verwendet werden. —
Gie bietet ohnehin noch das Gute dar, daß man stets über eine
Lauge von einer und derselben Starke in ihrem rein alkalischen Ge-

halte gu gebieten hat, welches bei Pottafche nie fo ficher ift, well Diefe im Sandel von febr verschiedenem alkalischen Behalte vorfommt.

Erfte alfalifche Beuchung.

Dach der Kermentation, bem Balten, Bafchen und Muslegen auf der Bleichwiese eignen fich die leinenen Stoffe gur Behandlung mit ber faustifch alfalifchen Lauge. Bei ber erften Beuchung (Laugen=Operation) wird die Lauge gu 1/4 Gr. B. (5 Theile Ralilauge auf 100 Theile Bluftwaffer), bei einer Temperatur von 50 bis 52 Gr. R. in Unwendung gebracht. Man bringt die leinenen Stoffe jedesmal gang troden in die Beuchbutte, fchlichtet fie wie bei der Fermentation topflinge lagenweife ein, giett lauge barauf, und fabrt Damit wechfelsweise fo lange fort, bis alle leinwand eingebracht ift, und Die Lauge im gleichen Diveau mit der Baare fteht. Man lagt jest Die Lauge aus der Beuchbutte in den unten angebrachten Stander ablaufen, pumpt fie in den Reffel über, erwarmt fie aufe Mene, und wiederholt das Aufgießen und Ablaffen bei derfelben Temperatur noch 6 bis 8 Dal, je nachdem feine oder grobe Baare gu beuchen ift, und lagt bann die Fluffigfeit 10 bis 12 Stunden mit ber Leinwand in rubiger Berührung.

Nach dieser Maceration wird die Lauge durch den an der Beuchbutte unten angebrachten Spunt abgelaffen, dann die Leinwand herausgenommen, etwas ausgelüftet, und mit der noch anhängenden Laugenfluffigfeit auf der Bleichwiese ausgespannt. Ehe sie anfängt ganz trocken zu werden, begießt man sie mit Wasser, und wiederholt dasselbe den Tag über noch zwei- bis drei Mal, jedoch nicht eher, als bis die Leinwand vollkommen trocken geworden. Auf der Wiese bleibt sie 5 bis 6 Tage liegen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn bei der erften Laugenoperation, wo die Baare sich noch in mehr rohem Buftande befinbet, die ägenden alkalischen Laugen am schwächsten angewendet werben, sie um so mehr auf die äußeren Theile der Faser einwirken; sobald hingegen der farbige Stoff im Innern des Fadens durch daß Fortschreiten im Bleichen mehr Lösungsdisposition erlangt hat, so muß auch das bleichende Ugens verstärft werden, um mit desto gröferer Thätigkeit auf die innere Faser ju wirken. Das Auslegen ber gebeuchten Leinwand mit ber anhangenden Lauge auf die Bleichwiese begunstigt den Bleichprozes, weil das alfalische Salz, die farbenden Unreinigkeiten auflösend, ausgelaugt wird, und auch dieselben Erscheinungen eintreten, die fruher bei dem Auslegen auf die Bleichwiese angegeben wurden.

Durch das erste Beuchen wird nur ein Theil des farbenden Stoffes der Leinwand aufgelöst, der übrige dagegen nicht, indem dieser zu seiner Auslösbarkeit erst eine höhere Orydation bedarf, welche durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft und des Bafeers, mit Beihilfe von Licht, und vorzüglich unter Mitwirkung des alkalischen Salzes erfolgt. Die Birkung gründet sich wahrscheinlich auf die Berbindung des Kohlenstoffes mit dem Sauerftoff durch unmittelbare Orydation des Kohlenstoffes in Roblenoryd (orgdirte Kohle). Diese Operation ersolgt schneller bei den schon mit Kali penetrirten leinenen Stoffen, vermöge disponirender Berwandtschaft, indem die orydirte Kohle, zu welcher das Alkali Anziehung und auslösende Kraft äußert, in Berührung mit dem alkalischen Salze unter den früher orydirenden Einslüssen sich schneller bildet, als außerdem auf gewöhnliche Beise.

Nach der erften Beuchung bemerkt man an der Leinwand schon eine große Beranderung; die Ranhheit und Steife, welche durch die Schlichte veranlaßt wurde, so wie die Sprode, die von dem naturlichen Firnis der Pflanzenfaser herrührt, sind zum Theil verschwunden, und die Farbe der Leinwand ift bereits auffallend anders geworden.

Die faustisch, alkalische Pottasche ober Sodalauge ist mit farbiger Materie, welche der Leinwand angehangen, gesättigt, trübe, hat eine braune Farbe, und ift durch die Verbindung des Farbstoffs mit dem Alkali alles alkalischen Geschmads beraubt. — Wird das Pflanzenornd durch eine Saure daraus niedergeschlagen, so erweist sich der in der Lauge aufgeloft gewesene braune Niederschlag in mehreren Studen als Proust's orndirte Koble.

Der chemische Borgang beim Bleichen besteht bemnach darin, daß durch die gemeinschaftliche Birkung der atmosphärischen Luft, des Baffers und des Lichtes, dann durch die abwechselnde Feuchte und Trockene beim Auslegen auf dem Bleichplan der Farbestoff des roben Flachses oder Sanfes (der Leinwand) orydirt, und dadurch in alkalischen Laugen auflöslich gemacht, der so löslich gemachte Un-

theil deffelben aber durch das Beuchen, d. i. durch die Behandlung mit alfalifchen Laugen wirklich aufgeloft und so hinweggeschafft wird. Diese Wirkung findet anfänglich nur an der Oberfläche Statt, und erstreckt sich erst nach und nach in das Innere der Leinwand und der Faden, und da dieser Erfolg nur allmälig Statt hat, so sind zum Beuchen anfänglich auch nur sehr schwache Laugen erforderlich.

Allmalige Erhöhung der Temperatur in dem fortlaufenden Gange der Beuchoperationen ift febr zu empfehlen, weil das alkalische Liquidum die Gewebe besser durchdringen, und dadurch alle farbige Beimengungen eher zu lofen in den Stand geseht wird. Wird im Gegentheil die alkalische Lauge gleich kochend mit noch rober Leinwand in Berührung gebracht, oder diese sogar darin gekocht, so firirt sich der gefärbte Ertraktivstoff fehr fest, und es wird sehr schwer, denselben durch die nachfolgenden Operationen ganz zu beseitigen; weil eine derart behandelte Leinwand bei aller nachherigen Gorgfalt niemals ganz blendend weiß gebleicht werden kann.

Bei jeder Beuchungsoperation ift darauf zu sehen, daß die Leinwand stets möglichft trocken in die Beuchbutte eingelegt werde, weil sie in diesem Zustande von der alkalischen Lauge am gleichförmigsten durchdrungen wird, welches im naffen Zustande nicht der Fall ift, indem die alkalische Salzauflösung hier nur auf die außere Oberfläche der Gewebe einwirken kann, und diese zulegt schwächt.

Noch ift zu bemerken, daß es fehr fehlerhaft ift, die Leinwand vor und nach dem Beuchen und im feuchten oder gar naffen Buftande auf Saufen liegen zu laffen; man befördert fie im Gegentheil fo fcnell als möglich von einem Manipulationsgange zum andern.

Das Bleichen der leinenen Stoffe mit faustisch-alfalischer Lauge läßt in hinsicht der Beiße der Baare und der Dauerhaftigfeit der Pflanzensaser nichts zu wünschen übrig. Man erspart bei diesem Bersahren eine beträchtliche Quantität alkalischen Salzes, nach Berhältniß des durch Rohlensaure neutralisitren Kali in der Holze oder Pottasche und der Soda, welche Berbindung beim Bleichen sich passiv verhält; es wird an Arbeitslohn und Capitalinteresse erspart, weil das Bleichen schneller als durch kohlengesauerte Alkalien vor sich geht.

3meite alfalifche Beuchung.

Die zweite Beuchung wird mit fauftischer Lauge von derselben Starte (% Gr. B.) bei einer etwas höheren Temperatur von 55 bis 58 Gr. R. wie die erste gegeben. Manipulation, Auslegen auf die Bleichwiese und Begießen mit Waster ift der ersten Behandlung ganz gleich. Nach vier: bis fünftagigem Ausliegen schreitet man zur dritten alkalischen Beuche.

Dritte alfalifche Beuche.

Diese Beuche wird mit eingradiger faustischer Lauge (5 Theile Ralilauge auf 80 Theile Fluftwaffer) bei einer Temperatur von 65 Gr. R. gegeben, und die Leinwand wie bei dem vorigen Berfahren 4 bis 5 Tage lang auf die Biese ausgelegt.

Bierte alfalifche Lauge.

Es ift jest der Zeitpunft eingetreten, wo die faustisch-alkalische Lauge von 1 1/2 Gr. B. Starke (5 Theile Lauge mit 60 Theile Klus-wasser) verwendet wird. Die Behandlung ift der vorgegangenen analog, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Lauge kochend auszegossen, und die Leinwand, wenn die Bluffigkeit nach zwölfstündigem Ruben abgelassen ift, zuvor abgekühlt wird, ehe man sie auf die Bleichwiese auslegt. Gleich nachdem sie auf der Wiese ausgespannt ift, muß mit dem ersten Wasserbegießen der Unfang gemacht und damit, wie früher gezeigt, den Tag über fortgefahren werden. Nach 4 bis 5 Tagen Ausliegen wird die Leinwand aufgehoben, und der sunften Beuche übergeben.

Fünfte alfalische Lange.

Die funfte alkalische Beuche wird in Allem wie die vierte gemacht, und nach dem herausnehmen aus der Langenbutte dem zweiten Walfen unterzogen, alsdann 4 bis 5 Tage auf die Bleichwiese
ausgelegt, wonach der Zeitpunkt eingetreten, die Leinwand in dem Chlor- und schwefelsauren Bade zur schnelleren Forderung des Bleichprozeffes zu behandeln.

Darftellung der Chlorflüffigfeit und Behandlung der leinenen Baare in derfelben.

Unter allen Berbindungen des Chlore, namlich dem Chlor an

Baffer oder alfalifches Baffer gebunden, dem Chlorfalt, Chlorfali und dem Chlornatron, gebe ich dem letteren einen entschiedenen Borjug fur das Bleichen der leinenen Stoffe. Chlorige Gaure und die Berbindungen berfelben erweifen fich nur bann in einem boben und doch gang unschadlichen Grade beim Bleichen ber leinenen Stoffe wirffam, wenn die Baare juvor in einem wenigstens über et was halbgebleichten Buftande ihrer Ginwirfung unterzogen wird. Es wurde fruber bei dem Bleichen mit Chlor meiftens darin gefehlt, daß man die leinenen Stoffe theils ju frub in noch ju robem Buftande, theile auch ju oft in Die Chlorbader brachte, wodurch Die Bestigfeit ber Rafer Schaben erleiden mußte. Eben fo nahmen Die abgebleichten leinenen Stoffe, wenn Die fchwefelfauren Baber nicht regelmäßig gereicht und julept ber Chlorgeruch burch Unterftugung einer alkalifchen Lauge nicht gang befeitigt wurde, auf bem Lager oder im Magagin bald einen ins Gelbliche fpielenden Zon an. Das Lettere tritt befondere gern ein, wenn man Chlorfalf beim Bleiden verwendet und fich der ichwefelfauren ftatt der falgfauren Bader bedient. Die Urfache biefer midrigen Erfcheinung ift naturlich, und grundet fich darauf, daß die Schwefelfaure aus dem in den Poren der Leinwandfafer vorhandenen Chlorfalt, fchwefelfauren Ralt (Gnps) pragipitirt, eine im Baffer fchwer auflosliche Ralfverbindung, melche ftete Meignng befigt, bas Dachgelben ber leinenen Stoffe auf bem lager ju begunftigen.

Im Allgemeinen bin ich der Unficht, den gu bleichenden leinenen Stoffen felten mehr als zwei, hochftens drei Chlorpaffagen gu geben, welche ausreichen, mehrere fauftifch alfalifche Laugen zu erfegen, und den Bleichprozeß der Leinwand fchneller durchzuführen.

Die erfte Chlorpaffage reiche ich flets nach der funften alkalischen Beuche, nachdem die Baare zuvor 3 bis 4 Tage auf der Bleichwiese gelegen, und man sie in solcher Beschaffenheit troden dem Chlorbade, und dann, wenn sie am Flusse oder Bache gut gewasschen ift, dem schwefelsauren Bade übergibt.

Die zweite Chlorpaffage erfolgt nach der fiebenten Beuchung ganz auf dieselbe Beise, und wenn noch eine dritte erforderlich sein sollte, so reicht man fie nach der achten Laugenoperation in demselben trockenen Zustande und unter denselben Bedingungen, wie bei der erften und zweiten Chlorpassage. Die fortlaufenden Bleichoperationen durch laugen und Auslegen auf die Bleichwiese werden abwechselnd fo lange fortgefest, bis die Baare den hochften Grad der Beiße erlangt hat.

Das Chlornatron jum Bleichen bereitet man nicht unmittelbar durch Ginftromen von Chlorgas in Natronlange, sondern durch Berfegung des Chlorfalts mittelft schwefelfauren Natrons (Glaubersalj) auf folgende Beise:

40 Pfund trockener, gut gefättigter Chlorfalf werden mit wenig kaltem Baser vermittelft eines hölzernen Stößels zu bunnem Brei zerstoßen, und nachher so viel kaltes Basser zugesetzt, daß das Ganze 150 Maß (375 Pfund) Inhalt beträgt; die aufgelöste Chlorkalksuffigseit wird abgegossen, der Ruckftand mit 50 Maß (125 Pf.) Basser auf dieselbe Beise behandelt, und das Klare zur ersten Austaugung gebracht. Der flussige Chlorkalk wird nun durch eine Austöfung von 40 Pfund Glaubersalz in 100 Maß (250 Pfd.) Basserset. Es erfolgt auf der Stelle ein Austausch der Bestandtheile; die Schweselssauer des Glaubersalzes fällt mit dem Kalk des Chlorkalks als schweselsaurer Kalk (Hpps) zu Voden, und die Flussigkeit stellt nun das chlorigsaure Natron dar.

In die abgeklarte, vom Bodenfap abgesonderte Fluffigkeit wird jest eine Auflösung von 4 Pfund kohlenfauerlichem Natron (krystallissite Soda) in 16 Pfund Baffer eingerührt, wodurch die noch vorbandenen Antheile von Kalk ganglich niedergeschlagen werden.

Das fo bereitete fluffige chlorigfaure Natron ftellt ein trefflichts Bleichmittel fur leinene Stoffe bar, und wird fur den Gebrauch in gut verschloffenen Gefäßen aufbewahrt. Mit der gehörigen Menge Baffer verdunnt, wird es auf folgende Beise jum Bleichen verwendet:

Wenn die Bleichwaare an einander gehoftet ift, fullt man die Rufe, welche mit einem Hafpel versehen ift, mit hellem Fluftwasser so weit an, als jum Einlegen der Waare erforderlich ist; es wird jest von der Chlornatronstuffigseit so viel zugegeben, bis das Bad nach gutem Durcheinanderrähren an Baumés Areometer 1/4 Grad zeigt. Die an einander geknüpfte Waare bringt man nun über den Haspel lausend unter stetem Niederstoßen mit Stöcken in das Bad ein, treibt sie zur gleichförmigen Durchnegung über den Haspel ein, mal hin und wieder, taucht dann gut unter, läst 1 1/2 bis 2 Stunden ruhig im Bade liegen, und sorgt dafur, daß die Flussseit

wenigstens einen Boll über berfelben ficht. nach Berlauf diefer Zeit wird bas hin= und Biederdrehen über ben hafpel noch einmal wiederholt, dann die Baare aufgewunden, abgenommen, alebald in ben Bluf oder Bach eingehangen, gut herumgeschweift und in bas ich me felfaure Bad gebracht.

Bei der Behandlung der Bleichwaare mit Chlornatron hat man Folgendes zu berudfichtigen :

- a) Daß, fobald die Leinwand in das falte Chlornatronbad eingehaspelt und untergedruct ift, die Rufe mit einem gut paffenden
 Deckel geschloffen werde, damit wenig Chlor in Gasgestalt
 entweichen kann. Rach jeder Chlorpassage findet das Berschliefen wieder Statt. Bei einer zweiten, dritten, vierten u. f. f.
 neuen Bleichpartie reicht man dem Bade jedesmal einen fris
 schen Zusat von Chlornatron, um dasselbe stets in gleicher
 Starke zu erhalten. Benn am Ende die Flussigsfeit zu schmußig
 und die Bleichkraft erschöpft ift, lagt man das Bad ab und
 ersest es durch ein frisches.
- b) Für den regelmäßigen Betrieb werden zwei Chlornatronkufen erforderlich. Wenn in jeder derfelben 150 Schock Leinwand in abgetheilten Partien durchgenommen sind, erschöpft man die noch vorhandene Kraft durch gröbere Waare oder Leinengarn, welche die erste Chlorpassage erhalten sollen, und richtet für feine Waare ein ganz frisches Bad vor. Auf diese Art werden die Chlorbader so lange benügt, als noch Bleichfrast vorhanden ift, wodurch in ökonomischer Rücksicht nichts verlozren geht.
- c) Beim Einhafpeln, Untertauchen und Ruhigliegenlaffen im Chlorbade ift besonders darauf ju sehen, daß alle Theile der Baare egal durchnest und somit alle Berührungspunkte der Fluffigfeit gleichzeitig dargeboten werden, damit lestere gleichzermig in das Innere des Fadens einwirken fann. Much darf die Leinwand nicht gar zu fest auf einander zu liegen kommen, weil sonft die Bertheilung und Einwirkung des Chlors ungleichzmäßig erfolgt.
- d) Daß die Waare in das Chlorbad wo möglich immer nur trocken eingebracht werde, weil in folchem Zuftande das Chlor gleich, formiger bis in das Innere des Fadens eindringen fann und überhaupt die bleichende Wirkung badurch begünstigt wird.

41

- e) Jebe leinene Baare, die nach diefer Methode gebleicht werden foll, darf im Laufe des Bleichprozesses nur dann erft dem Chlorbade übergeben werden, wenn sie durch die vorangegangenen Bleichoperationen zum wenigsten gut halbgebleicht erscheint, weil nur in solcher Beschaffenheit das Chlor ohne Nachtheil auf den schnellen und unschädlichen Fortgang eines guten Bleichprozesses wirkt. Auf noch rohe, mit Beberschlichte, setter Materie, Farbes und Ertraktivstoff überladene Leinwand ist die Bleichwirkung, welche das Chlor hervorbringt, gering, und wirkt, wenn es mehr concentrirt dabei in Anwendung gebracht wird, überaus nachtheilig auf die Festigkeit der Pstanzensfaser.
 - f) Nachdem die leinenen Stoffe im Fortgange des Bleichprozesses das lette Chlorbad erhalten haben, wird es nothwendig, nach dem schwefelsauren Bade noch eine schwache Laugenoperation zu geben, um allen anhangenden Chlorgeruch, welcher der Waare noch inharirt, ganz zu beseitigen, und dann das Weiterbleichen in den fortlaufenden Operationen so lange fortzusesen, bis eine vollsommene Weiße erreicht ift.

g) Auf die Gifentheilchen, welche ber Leinwand inhariren, außert bas Chlor durchaus feine bleichenbe Wirfung; Diefe werden einzig und allein nur durch bas ichwefelfaure Bad befeitigt.

Eine ftreng nach solcher Methode mit Unterstügung von chlorigsaurem Natron schneller gebleichte Leinwand besigt die gute Eigenschaft, daß sie auf dem Lager oder in dem Magazine in die Länge nie nachgelben fann, was bei anderem Berfahren in der sogenannten Runft-, Fix- oder Ochnellbleiche nicht immer der Fall ift.

Um mich von der Dauerhaftigfeit einer nach dem Verfahren mit Ehlornatron gebleichten Leinwand gegen gewöhnliche Feldbleiche ju überzeugen, ließ ich mehrere Stücke rohe Leinwand von gleichem Befpinnste fertigen, und diese in zwei gleiche Theile abtheilen, wovon die eine halfte nach der altern Rasenbleiche, die andere halfte aber nach der neuen Methode gebleicht wurde. In völlig weißgebleichtem Justande wurden die ausgezogenen Faden sowohl, als die der lange und Breite nach gleich geschnittenen Bandfreisen in Ansehung ihrer Festigkeit durch angehängte Gewichte mit einander verglichen, wobei die neue Methode sich vor der altern als vorzüglicher

bewährte, indem die Baare ber lettern weniger Gewicht bis jum Brechen oder Reißen erforderte, als die nach dem neuen Berfahren gebleichte. Um übrigens feine Tauschung Statt finden ju laffen, flellte ich mehrere dergleichen vergleichende Bersuche an und erhielt flets diefelben Resultate.

Bieben wir schließlich noch die Erfahrung in Betracht, daß leinwand, nach ber alten Art gebleicht, durch die vielen Manipulationen, Strapagen und vielfach wiederholten Operationen 30 bis 33 Procent an Gewicht verliert, wogegen Leinwand, nach der neuen Methode in Mitwirfung von Chlornatron und Schwefelfaure gebleicht, nur einen Gewichtverluft von 20 bis 24 Procent erleidet, so erweist sich flar, daß jene mehr angegriffen und dadurch der Faden mehr geschwächt wird. Uebrigens ergibt sich hieraus auch gang unlängbar, daß ganglich rein weiß gebleichte Leinwand gegen robe ungebleichte in eben dem Grade minder dauerhaft, in welchem sie (nach Abzug bes Gewichts der Ueberschlichte) an Gewicht verloren hat.

Darftellung des ich wefelfauren Babes und Behandlung der Baare in demfelben.

In fruhern Zeiten bediente man fich beim Bleichen der Leinwand mamentlich in holland, Balanciennes, der Picardie und Flandern, ber fauren Milch oder Buttermilch, bin und wieder auch eines Sauer, wasers, das aus Rleie oder Roggenmehl bereitet wurde, wogegen man jest allgemein zur Schwefelfaure gegriffen hat, welche als wirt, samftes und unschädlichftes Sauerungsmittel erkannt wurde.

Die wirfende Eigenschaft der Schwefelfaure beim Bleichen der Leinwand wurde ichon vor 80 Jahren durch Fran; home dargethan und empfohlen; auch ift es nicht zu bestreiten, daß das ichwefelfaure Bad wesentliche Bortheile vor der Milch und den Pflanzen-lauren darbietet, die in Folgendem bestehen:

- 1. Es ift überans wirffam, ohne die Dauerhaftigfeit der Pflangenfafer im Geringften zu alteriren, und es fann mittelft deffelben allen leinenen Stoffen eine fo blendend und hellglangende Weiße ertheilt werden, als es mit feiner vegetabilischen Saure oder der fauren Mild möglich ift;
- 2. es toftet weniger ale ein faures Mild, oder faures Betreidebad ;
- 3. es lagt fich, ohne eine Beranderung gu erleiden, beliebig lange gum Gebrauche aufbewahren;

4. es tann mehrmal zu einer und berfelben Arbeit gebraucht werben , wenn man den geringen Berluft an Schwefelfaure, ber
burch bas Einlegen und Entziehen der Waare entsteht, burch
frische Saure erfest, um ftete gleichen Grad ber Starte beffelben zu haben.

Bei dem Unsegen des schwefelsauren Bades wird die Schwefelfaure mit ihrem feche bis achtsachen Gewichte Baffer verdunnt,
ehe fie jum Baffer in die Rufe gebracht wird. Die Fluffigfeit in
der Rufe muß nach dem Einbringen der verdunnten Saure gut durch
einander gerührt werden, damit sich die Saure, welche spezifisch
schwerer als Baffer ift, nicht zu Boden senft und dadurch zerftorend
auf die leinenen Stoffe, die damit in Berührung treten, einwirfen
fann.

Die Menge der Schwefelfaure zu einem folden fauren Bade lagt fich nicht genau bestimmen; gewöhnlich erfordern 1000 Gewichtsteile Fluftwaffer 10 bis 12 Gewichtstheile Schwefelfaure zu 66 Graach Baume's Arcometer.

Die Operation des Gauerne der Baare besteht in einem acht: oder gebuftundigen rubigen Ginlegen im falten fchwefelfauren Babe, je nachdem die leinwand dunner oder dichter im Gewebe ift. Man lagt die an den Endichleifen gufammengebeftete Bleichwaare über einen Safpel in das Bad einwinden und mit holgernen Stocken unter tauchen, einmal bin und wieder treiben, um alle Berührungspunfte der Baare der fauren Gluffigfeit gleichformig darzubieten, und gu: lett gut untergetaucht 8 bis 10 Stunden oder auch über Dacht, nicht gu fest aufeinander liegend, in der Fluffigfeit weilen. Sonn : ober Feiertag ein, fo fchabet es auch nichts, wenn man die Baare die Beit über barin ruhig liegen lagt. Dach Berlauf Diefer Beit windet man fie theilweife auf den Safpel auf und lagt fie ablaufen, damit der großere Theil der Fluffigfeit in die Gaurefufe gurud. fallt; ohne jedoch lauge damit gu weilen, nimmt man fie von dem Safpel ab, indem man fie auf eine bolgerne Trage fchlagt, fcnell an den Gluß oder Bach bringt und über eine Stange ins Baffer einhangt, damit alle anbangende Gaure vollfommen weggewafden wird.

Man hat genau darauf gu feben, daß alle Stellen, wo die ge fauerte, noch nicht andgewaschene Waare hingelegt wurde, fogleich mit Flugwasser abgefpult werden, bevor andere, nicht gefauerte ober

auch nach dem Gauren gewaschene Bleichwaare hingelegt wird, weil sonft leicht Schaben badurch entfteben fann.

Benn eine bestimmte Quantitat Leinwand oder leinene Stoffe durchgenommen find und das Liquidum in feinem fauren Geschmack nachläst, oder als Ersas für die entzogene Flüssigfeit Baffer zugegeben werden muß, so reicht man von Zeit zu Zeit dem Bade einen frischen Zusas mit Baffer verdünnter Saure. Sind 800 bis 1000 Schock Leinwand durchgenommen, so erschöpft man die noch vorhandene Kraft des Bades durch eine Partie Bleichwaare, und wählt solche, die die erste saure Paffage bekommen soll; jest läßt man die ausgenüste Flüssigteit als unbrauchbar ablaufen und richtet ein ganz frisches faures Bad her. Hat man ganz erdinäre Leinwand bei der hand, so läßt sich das Bad dadurch vollends ganz erschöpfen und es entsteht gar kein Verluft an Saure.

Das schweselsaure Bab leiftet in der angegebenen Zeit so viel, als die beste saure Milch oder jede Pflanzensaure in 5 bis 6 Tagen zu bewirken im Stande ift. In dem Berhaltniffe, in welchem man die Saure dem Baffer beim Bleichen zusest, kann das Gewebe nie eine Zerftörung erleiden, selbst dann nicht, wenn das Gauerwasser auch noch beträchtlich stärfer dafür verwendet wird, wenn nur die Baare nach dem Berausnehmen aus dem Bade sogleich in fließen, bes Basser eingehangen und gang rein ausgespült wird. Bernachläßigt man hingegen das Auswaschen, so verdinftet das Wasser, die Saure concentrirt sich und zerstört in solchem Zustande die Pflanzenfaser.

Um mich von der Umschadlichfeit des schwefelfauren Bades bei langerem Berweilen in demfelben zu überzeugen, habe ich oftere Leinwandstreifen Monate lang in der fauren Fluffigfeit liegen ge-laffen, ohne auch nur den geringften Nachtheil fur die Faser gewahr

ju werben.

Die Birkung des schwefelsauren Bades befordert das Bleichen und gründet sich insbesondere darauf, daß dadurch die anhängenden erdigen Theile und die inharirenden metallischen Ornde, welche durch ben Projeß des Bleichens sich theilweise mechanisch mit der Faser verbunden haben, aufgelöft und als auflösbare schwefelsaure Salze hinweggeschafft werden. Jene Unhaufungen entspringen theils durch die Bleichmittel selbst, theils durch das Baster, deffen man sich zum Baschen und Begießen der Leinwand bedient. In den meisten Fallen

ift es Eisenorphhydrat, das oftere ber Flache und Sanffafer auch schon von Natur anhangt, die blendende Beife ohne Unwendung des schwefelsauren Bades bei dem gewöhnlichen Bleichen verhindere und einen gelblichen Schimmer hinterlaft, welcher auf dem Lager oder in dem Magazin nicht selten durch die Zeit noch ftarter wird.

Das ichwefelsaure Bad außert außer jener Birfung auch wirt. liche Bleichfraft auf die verunreinigenden Gemengtheile der Pflangen-fafer, und diese Birfung wird um so ftarfer, wenn die leinenen Stoffe unter den vorangegangenen Operationen bereits schon einen großen Theil ihrer farbigen Materie verloren und fur das schwefelsaure Bad mehr geeignete Disposition erhalten haben; es werden aledann auch die übrigen Bleichgange sehr erleichtert.

llebrigens erweist fich das ichmefelsaure Bad beim Bleichen der leinenen Stoffe noch wirksamer, wenn es bei einer Temperatur von 35 Gr. R gereicht werden fann.

Die nach dem Sauerbade gut ausgewaschene Baare wird auf holgerne Schragen aufgeschichtet, wo man fie so lange liegen taßt, bis fein Baffer mehr abtropft. In solchem Bustande wird die Leinwand der se chot en Laugenoperation unterworfen, ohne daß sie vorther auf der Bleichwiese ausgelegt war.

Cechete fauftifch alfalifche Lauge.

Die sechote kauftisch-alkalische Beuchung wird mit einer 2 Gr. Bftarfen Lauge gegeben, und die Beuchen entweder durch wechselweises Ausgießen der fochenden Lauge und Wiedererwarmen derfelben 8 Stunden lang ununterbrochen kochendheiß erhalten, oder in einem Langenapparate mittelft Dampf 8 Stunden hindurch gekocht. Man bringt die Waare trocken in die Ruse, läßt sie nach achtstündigem Rochen so lange darin liegen, bis die Temperatur so weit abgekühlt ift, daß man nach Ablassen der Flüssigkeit mit Holzschuhen in der Ruse stehen und die Leinwand mit den Händen auswersen kann; nach dem Unskfühlen wird sie auf der Wiese ausgebreitet und unter den früher angegebenen Manipulationen 4 bis 5 Tage liegen gelassen, sodann zum zweiten Male dem Chlornatron und nachher dem schwefelsauren Bade übergeben.

mang nation no see to be personally by the second national

. 3weites Chlornatron und fcwefelfaures Bat.

Das zweite Chlornatron, und fchwefelfaure Bad wird gang auf biefelbe Beife wie das erfte gegeben, und die Leinwand nach dem Gauren, Ginhangen in den Gluft und Abtropfen der fieben ten fauftifch alfalifchen Lauge unterzogen.

Siebente fauftifch: alfalifche Lauge.

Diese wird mit 11/2. Gr. B. ftarfer Lauge (5 Theile Lauge mit 60 Theilen Baffer) gang wie die sechste Benchung gegeben und nachher 4 bis 5 Tage auf die Bleichwiese ausgelegt. Jest tritt die Periode ein, wo, wenn noch ein drittes und lettes Chlornatronbad ersorberlich sein sollte, dieses zu reichen ift, worauf das schwefelsaure Bad folgt und dann die achte alkalische Lauge gegeben wird, nach welcher die Baare wieder 4 bis 5 Tage auf die Bleichwiese ausgeslegt wird.

In dem einen oder dem andern Falle, wenn zwei oder drei Chlornatronpassagen gegeben find, naht die Zeit, wo ein großer Theil der Leinwand, vorzüglich solche, welche aus zartem, seinem Gespinnste besteht, ihrer vollkommenen Weiße entgegenreift. Es wird iest zum Sortiren derselben geschritten und die forgfältig sortirte Waare, ihrer Individualität entsprechend, noch durch eine, zwei oder drei alkalische Beuchungen mit 3/4 bis 1 Grad starfer Lauge und dazwischen jedesmaligem Auslegen auf die Wiese so lange behandelt, bis sie den vollkommenen Grad ihrer Weiße erreicht hat, wonach das lepte schweselsaure Bad gereicht und alsdann das dritte und lette Walfen vorgenommen wird.

Nach dem legten fauren Bade wird endlich noch eine schwache lauge, aus einem Theile faustischer Lauge und 32 Theilen Fluß-waffer gegeben, die Leinwand zwei Tage auf die Bleichwiese ausgelegt, hernach rein gewaschen, abgetrocknet und durch die Mange die geeignete Appretur gegeben.

Unter allen Berhaltniffen bleibt immer die vorlete Operation das ichwefelfaure Bad, auf welches zulest die angezeigte ichwache alkalische Lauge folgt, weil das ichwefelfaure Baffer der abgebleichten Baore die andauernde Beiße in einem so hohen Grade sichert, daß eine nach dieser Methode gebleichte Leinwand nie wieder einen gelben Schimmer annimmt, sondern viele Jahre hindurch ihre unveränderte reine Beiße behalten wird.

Die Zeit, in welcher leinwand oder leinene. Stoffe jeber Gattung weißgebleicht werden, lagt fich übrigens nicht mit Gewißheit bestimmen, weil der Erfolg, felbst beim besten Bleichverfahren, theils von der Witterung, theils von der Feinheit oder Starfe des Fadens, der Sorte und Behandlung des Flachses und Sanfes, so wie der Roftungsmethode und dem Garnsieden abhängt.

Beim Bleichen der gang feinen und fostbaren leinenen Stoffe, Damaste (Gebildgewebe), Tafelzeuge u. dgl. kann auch schwarze oder grune Seife verwendet werden. Die Unwendung derselben erfolgt bei der erft en Venche und bei dem vorlett en laugen der leinenen Stoffe. Die Seife wird immer zuvor mit der alkalischen Fluffigfeit zur Emulfion gemacht. Die Schmierfeife besitzt Borzuge vor der gewöhnlichen Talgseife, welch lettere auf der Leinwand gern einen Stich ind Gelbe zuruckläßt. Sett man bei der vorletten Beuchung der lauge Schmierseife zu, so muß die gebeuchte Waare zuvor gut ausgewaschen oder gewalkt werden, ehe man sie der Bleichwiese übergibt; denn wenn noch anhängende Seise vorhanden ware, wurde die Leinwand im letten schweselsauren Bade ihre blendende Beise verlieren und mehr einen Stich ins Gelbliche annehmen.

Leinengarn und 3wirn zu bleichen.

Bei der Leinengarn - und Zwirnbleiche wendet man diefelben Mittel wie bei der Leinwand an. Die Garne und der Zwirn werden vor dem Einweichen oder Gahren sortiet, so daß die grobern und feinern Qualitaten den ganzen Bleichprozeß hindurch jede fur sich behandelt werden; nach dem Einweichen werden sie am Flusse oder Bache gut ausgeschwenft, auf den Ringpfahl gebracht, ausgewunden, dann zwischen zwei runde hölzerne Blocke ausgespannt und aus einander gebreitet auf die Bleichwiese ansgelegt.

Bei dem Beuchen (Laugen) werden die Strahne schichtweise übers Kreuz in die Butten eingelegt, welche niederig gestellt find, so daß der Rand sich in gleicher Sohe mit dem Laugenfessel befindet; vom Boden der Butte geht dann Außen eine Rohre bis zum Rande empor, in welche die erwarnte Lauge aus dem Ressel abgelassen wird. Durch diese Borrichtung tritt die alkalische Lauge von unten in die Beuchbutte und bewerfstelligt, daß feine Luft zwischen dem Garne zurudbleibt, welches durch das Ausgießen von oben nicht immer zu

vermeiben ift. Das Ablaffen und Biedererwarmen ber lauge wird wie bei bem Bleichen ber Leinwand verrichtet.

Beim Einbringen in das Chlornatronbad werden die trodenen Strahne einzeln darin geschwentt, bis fie gang durchnest find, und dann übers Kreuz in die Banne eingelegt, so zwar, daß die Fluffigfeit fiets einen Boll über dem Garne ftebt.

In das ichwefelfaure Bad werden die Strapne ebenfalls überd Kreng eingelegt und darauf gesehen, daß die faure Bluffigkeit einen Boll boch über benfelben ju fteben tommt.

Alle übrigen Manipulationen, bas Balfen abgerechnet, welches durch Ausschlagen mit holgernen Anuppeln erfest werden fann, find bem Bleichen der leinenen Gewebe analog.

Rach ganglich vollendeter Beigbleiche wird das Garn geburftet, wobei eine Menge feiner, wollartiger Fafern abfallen, und badurch bas Gefpinnft feine Chene und Glatte erhalt.

Schlugbemertungen und Refumé.

Aus diefer Darftellung der Runft, alle Gattungen leinene Stoffe mit Unterftugung von Chlors und ichwefelsauren Babern ju bleichen, resultirt:

- a) Daß beim Bleichen großer Partien verschiedener leinener Gewebe und Gespinnste es gut ist, dieselben sowohl nach dem Fermentationsprozesse, als auch nach den darauffolgenden Laugenpassagen gehörig zu sortiren, um diejenigen in dem Bleichgange besonders vorzunehmen, welche weniger Disposition für
 eine leichte Bleiche zeigen. Es ist sehr ersprießlich, wenn
 man das Sortiren bei den verschiedenen Operationen wiederholt, weil man dadurch in den Stand gesetzt wird, jede Partie
 nach ihrer Individualität zu behandeln und dadurch unnöthiges
 Bleichmaterial und Manipulationsarbeiten erspart.
- b) Daß der Fermentationsprozes von der hochften Bichtigfeit für ein ichnell forderndes und gutes Bleichen ift, und daß dabei nichts vernachläßigt werden darf, was den übrigen Bleichprozes erschweren fonnte.
- c) Daß die erfte, zweite und britte alfalifche Beuche im alfalifchen Behalte schwächer und in ber Temperatur niedriger ale in ber barauffolgenden gegeben werde, und daß mit der vierten Beuchung erft bas Rochen mit verftarften Laugen feinen

die Starte der alfalifchen Laugeibis gurz vollendeten Beife der Bleichwage wieder abnehmend und vermindert aus amender.

auf die Wiefe ausgelegtswerde. 27 most rocken bein Beuden auf die Wiefe ausgelegtswerde.

Daf das Begießen mit Baffer auf der Biese unr dann vorge nommen werde, wenn die Baare, traden geworden, und die felbe überhaupt bei trodener, iconern Bitterung, taglich nur dreie, hochftens vierural begoffen werbein 27 man ball

fdwefelsauren Badenicht vor der fünften alkalischen Beuchung, im wo die Baare in halbweiß geblei trem Zuftande erscheinen wird, vorgenommen, und die leinenen Stoffe ftets in das Chlornatren bad trocken eingebracht werdeit

g) Daß man bei feinen leinenen Geweben mit zwei, bei dichten, ftarfern und grobern hingegen mit Dreit Chlorpaffagen aus-

b) Daß fowohl bei ben Chlvenaren rale fcwefelfauren Baten die angezeigten Vorsichtsmaßregeln genau berucklichtigt werden im jedweden Schaden gu verhuten in 1800 1800 1800 1800 1800

Daß feine und besser Leinwand alle Bleichgänge hindurch nut oder im'at, und zwar in ben augedeuteten Buischengaumen, augriffe der gebleichten Waare anachtheilig wird. Gang grobe, will ordinaire Leinwand kann übrigens ohne Machtheil viermal ordinaire Leinwand kann übrigens ohne Machtheil viermal Gaurepassage vorgewommen, daß vierte hingegen im weiße bleichten Zustande gegeben wirden 3ch habe istes gefunden daß zie vielmaliges Walken dem ketnigen Ungriffe der Leinwand blätter an einander sowohl, als ann den Seitenwänden der Balknapfes die eingelnen Fakern des Fadens zuerst aufgeloden dann abgeweßt und dadurch der Stoff im seiner Dauerhaftigtet

elo ko Daß die Schnelligkeir bes Bleichens durch genaue Beghachtung voller jenes Vorschriften und durch gute Bitterung insbesonder vonig begünftige wirbes alm nedalt bat fir gnuchuse ner

Borbereitung ber weißgebleichten Leinwand fut ben Drud und bas ortliche Ginfarben ber aufge-

Die nach der vorstehenden Methode gebleichte Leinwand bedarf für die Verwendung im Zeugdruck nur einer leichten Borbereitung, um sie geschickt für durch Krapp einzusärbende Desins zu machen, welche darin besteht, daß man die für den derartigen Druck bestimmte Leinwand, nachdem sie die vollkommene Bleiche erlangt, noch i bis 1½ Stunde lang in ein Chlornatronbad von 1½ Grad B. bringt, und sowohl beim Ein als Aushaspeln einmal hin und wieder dreht. Aus dem Chlorbade gebracht wird die Waare gut gewaschen, und dann auf dieselbe Weise 10 bis 12 Stunden in ein 2 Grad B. startes schwefelsaures Bad eingelegt, wonach in sießendem Wasser gewaschen, überdroschen, im Flusse geschweist, im Schatten abgetrocknet und mittelst der Chlindermaschine (Rolle) die Leinwand zum Druck glatt hergerichtet wird.

In foldem Buftande eignet fie fich fur ben Drud und bem Krappfeffel, und farbt fo gering in die unbedrudten Stellen ein, daß einige Lage Auslegen auf die Biefe und Durchnehmen im Rleien-babe hinreicht, bas in ben weißen Grund loder abgefeste Pigment volltommen wegzuschaff en.

Anders verhalt es sich mit der im Sandel vorkommenden gewöhnlichen Commerzial-Leinwand, welche durch bloßes Laugen und
Auslegen auf die Wiese gebleicht ift, und für den Druck und Farben
im Krappkessel dienen soll. Solche leinene Waare, wenn sie sich
bem Auge auch noch so hell weiß gebleicht zeiger, muß 4 bis 'S Stunben in einer kaustisch alkalischen von 2 Gr. B. ausgekocht, aledann gut
gewaschen, in ein 11/2 Grad B. startes Chlornatronbad und dann
zulest in ein 2 Grad B. startes schwefelsaures Bad eingelegt
werden, wenn sie sich für solchen Zweck eignen soll. Wender man
flatt Chlornatron ein Chlorfaltbad an, so wird die Baare zulest in
einem 2 Grad B. starten salzsauren Bade behandelt.

Wenn beim Bleichen der leinenen Gewebe Seife, fei es Sarg., Ehran oder Delfeife, verwendet wurde, fo ift es immer viel schwieriger, ben eingefarbten nicht gebeigten Grund nach bem Krappfarben rein weiß darzustellen.

Die meifte Leinwand, welche im Beugdruck verwendet wird, beschränft fich auf gebruckte und nachher gefarbte Safchentuchare

theils im oftindischen Foulard z, theils im barocken Figurengeschmad, mit schwarzer, rother und gelber Ausarbeitung dargestellt, und für ganz feine leinene Stoffe (Batiste), der Batistuchel für Damen in weißem Fond mit figurirten braunen, rothen und violetten schmalen Kantchen in Krapp ausgefärbt.

Batistuchel mit fapenceblauen und eifengelben Rantchen beburfen feiner besonderen Borbereitung, es eignet fich hierfur jede Bleichwaare, in fofern fie nur dem Auge volltommen weiß erfcheint.

Für dunfelblaue Taschentücher mit weiß oder weiß und hellblauen Figuren in der falten Indigofupe gefarbt, qualificirt sich schon eine drei Biertel weiß gebleichte Leinwand. Es fallt hier das Chlorbad und das darauf folgende schweselsaure Bad weg. Die für diesen Druck bestimmte Leinwand wird mit Starkefleister gestärtt, nach' dem Abtrocknen gemangt, die weiße Reserve für dunkel Kupenblau aufgedruckt, und in der kalten Indigokupe bis zu der zu wunschenden Nuance blau gefarbt. Das Starken mit Starkefleister hat zum Zweck, daß sich das Blau des Indigoliquidums in der Rupe mit dem Faden der Leinwand gleichsormiger verbindet.

Lactarin ale Erfagmittel fur Eiweiß und Albumin gum Berdiden der Korperfarben im Beugdrud.

Als bereits in diesem Bande bei der sechsten Klasse das Aufbrucken und Befestigen der Körperfarben auf baumwollene Gewebe abgedruckt war, erschien im London Journal of arts, Mai 1849, die Kundmachung des Patents, welches der Kattundruckfabrikant Robert Pattison zu Glasgow den 2. November 1848 auf die Darstellung des Lactarins als Verdickungsmittel für die Körperfarben genommen, im Druck, welches Mittel als ein wohlfeileres das im Preise viel höher stehende frische Eiweiß und das im Handel vorsommende pulverartige Albumin mit Vortheil, besonders für schwere Muster, zu vertreten fähig ist. Da das Lactarin vermöge seiner Eigenschaften mit dem Albumin so analog ist, dürste schwerlich ein anderes Mittel auszusinden sein, welches für diesen Zweck ähnliche Dienste zu leisten vermögend wäre. Pattison stellt dieses Produst aus der Milch der Kühe aus zweierlei Arten dar, welche in Folgenden bestehen.

Bereitung bes Cactarine aus Buttermild.

Die Buttermilch, aus welcher die Butter burch Schütteln ausgeschieden wurde, eignet sich gang vorzüglich gut jur Bereitung des lactarins. Sie wird sobald als möglich gleich nach dem Buttern in einem Reffel bis auf 57 Grad R. erwärmt, damit sich der Kasessesses dann durch Beug geseiht, um den Kasestoff von den Molfen abzusondern; hierauf wird der Kasestoff ausgepreßt, indem man ihn über Nacht in eine Kasepresse bringt, wonach er zerbrochen und gefornt wird, indem man ihn durch ein Drahtsieb reibt. Die zerriebene Masse wird nun auf Zeugsieben ausgebreitet, die auf Gestellen in einem geheigten Zimmer aufgestellt werden, damit sie allmälig ausstocknet. Im abgetrockneten Zustande wird das Casein zu seinem Pulver gemahlen und stellt in dieser Beschaffenheit das Lactarin dar, welches als Besestigungsmittel statt dem theueren Albumin für Ultramarinblau, Siena Erde 2c. 2c. auf Zeuge dient.

Bereitung des Lactarins aus frifc abgerahmter Ruhmilch.

Man erwarmt die Milch in einem Reffel auf 57 Grad R., fest so viel in Baffer gelofte Oralfaure gu, als jum Niederschlagen bes Kafestoffes erforderlich wird. Der niedergeschlagene Kafestoff wird albdann auf obige Urt weiter behandelt. 100 Gewichtstheile abgerahmte Ruhmilch enthalten durchschnittlich 3%, Theile Cafein.

Berdiden des Ultramarins und anderer Rorperfarben für Drudfarbe.

In einem Gefaße vermischt man 20 Pfund Baffer mit 8 Pfund fein gepulvertem Lactarin, fest hernach 1½ Pfund agendes Ummoniat (Salmiafgeift) hinzu, welches das Lactarin auflöst und der Mischung eine gummiartige Consistenz ertheilt.

In einem andern Gefaße werden 10 Pfund Baffer mit 12 Pfund Ultramarin jusammengerührt. Man gießt aledann den Inhalt bei. der Gefaße jusammen, rührt die Mischung gut durch einander, treibt sie mittelst eines reinen Pinfels durch ein feines Zeug, wonach die Aufdruckfarbe fertig ift. Ganz auf dieselbe Art werden auch alle andern Körpersarben fur den Aufdruck der Zeuge mit Lactarin in druckfäßigen Zustand versett.

Behandeln der Beuge nach dem Aufdruck der garben. Mach dem Aufdrucken der Farbe mittelft Balgendruck, Plattendrucks, der Perrotine oder des handdrucks werden die Zeuge nach dem Abtrocknen bei geringem Atmosphärendruck in trockenem Dampf eben so gedämpft, wie diejenigen, welche mit Albumin verdickten Farben bedruckt sind. Durch den Prozes des Dampfens coaguliet sich das Casein in den Poren des Gewebes, und schließt die Farbe, welche in ihm suspendirt war, als eine in Basser unauslösliche hulle ein, so daß sie mechanisch fest darauf haftet und die Zeuge ohne Nachtbeil gewässert werden können.

